

## Annexe C *Fiches descriptives des stations d'inventaire*

### 8 de 11



## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

N° de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM GPL	Date : 07/14/2023	Longitude: -69.37686	Latitude : 47.66659
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,3
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6	Pente longitudinale (%) : 2
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Oui	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,2166666666666667

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 20	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 45	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 0	Total : 100

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 15	Hauteur du talus (m) : 0,5	Pente du talus (%) : 15	Hauteur du talus (m) : 0,4
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15
Érosion de la rive (%) :		Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :	Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain : Non	
Végétation			
Végétation arborescente (%) : 60	Espèces dominantes : Bouleau a papier, Peuplier faux tremble	Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :
Végétation arbustive (%) : 75	Espèces dominantes : Bouleau a papier, Viorne bois original, Ronce pubescente, Erable a épis, Chevrefeuille du Canada, Epineuse blanche	Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :
Végétation herbacée (%) : 35	Espèces dominantes : Pigamon pubescent, Trientala boreale, Graminees sp, Osmonde de Clayton, Gymnocarpe fougère-du-chêne, Dryopteride du hêtre	Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes			
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive droite			
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
Evaluation de l'état initial de la rive gauche			

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité :
----------------------	---	-------------

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description						
----	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description	
----	-------------	--

## Aire de croissance

ID	Description	
----	-------------	--

Obstacle infranchissable : Écoulement souterrain de plus de 5 m

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte :	Description :	Espèce faunique observée :	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées :	Précisez :	Aménagement faunique :	Précisez :
Autres :	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Non	Type d'infrastructure :
Érosion en amont :	Précisez :
Érosion en aval :	Précisez :
Circulation du poisson possible :	Précisez :
En présence d'un pont	En présence d'un ponceau
ID MTQ :	Type de traverse :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau :
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) :
Longueur (m) : Largeur (m) :	Diamètre (mm) : Longueur (m) :
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) :
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



*eau\_nat\_am-20230714-135105.jpg*

Contexte hydrique, naturel aval



*eau\_nat\_av-20230714-134030.jpg*

Rive droite



*riv\_droite-20230714-134330.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230714-134818.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230714-134359.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230714-134802.jpg*

Obstacle infranchissable



*img\_obs-20230714-135039.jpg*

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : OM YM	Date : 07/10/2023	Longitude: -69.32072	Latitude : 47.65643
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu :		
Origine de l'écoulement : Modifié / Anthropique	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) : 1,5
Présence d'un lit de cours d'eau :		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) : 1
Le fossé est alimenté par un cours d'eau		

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 1,5
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 3,5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1	Pente longitudinale (%) : 3
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui Précisez : drain	Algues (%) :	
Autre perturbation :	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,5 Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec courantomètre (m/s) : Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,1666666666666667
----------------------	--	---

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 30	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 20	Limon et argile < 0,125 mm : 10	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 30	Matière organique : 0	Total : 100

## RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 10 Largeur de la rive : Rive de 10 m Érosion de la rive (%) : 0 Perturbation en rive (%) : 0 Milieu humide riverain : Non	Hauteur du talus (m) : 1 Longueur de la rive évaluée (m) : Pente du talus (%) : 10 Largeur de la rive : Rive de 10 m Érosion de la rive (%) : 0 Perturbation en rive (%) : 0 Milieu humide riverain : Non
Precisez :	Precisez :
Végétation arborescente (%) : 25 Végétation arbustive (%) : 30 Végétation herbacée (%) : 50 Espèces exotiques envahissantes	Végétation arborescente (%) : Végétation arbustive (%) : Végétation herbacée (%) : Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non Evaluation de l'état initial de la rive droite	Présence de EEE : Evaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66 Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Recouvrement végétal naturel (%) : Sol perturbé ou végétation absente (%) : Végétation herbacée coupée (%) :

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité : Berges végétalisées
----------------------	---	---------------------------------

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description						
----	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Écoulement souterrain de plus de 5 m

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Autre drain 300mm
Érosion en amont : Non	Précisez :
Érosion en aval : Non	Précisez :
Circulation du poisson possible : Non	Précisez : trop haut
En présence d'un pont	En présence d'un ponceau
ID MTQ :	Type de traverse :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau :
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) :
Longueur (m) : Largeur (m) :	Diamètre (mm) : Longueur (m) :
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) :
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau\_anthro\_am-20230710-173154.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau\_anthro\_av-20230710-173141.jpg

Substrat du littoral



subs-20230710-173423.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20230710-173946.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230710-173435.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230710-173814.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230710-173450.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230710-173826.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230710-174046.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230710-174130.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230710-174124.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230710-174110.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

N° de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM OM	Date : 12/31/2018	Longitude: -69.32258	Latitude : 47.6579
------------------------------	-------------------	----------------------	--------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau		
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 4,6
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2	Pente longitudinale (%) : 4
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Non	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,4	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,1

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 25	Limon et argile < 0,125 mm : 5	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 30	Matière organique : 0	Total : 100

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 1	Hauteur du talus (m) : 0,3	Pente du talus (%) :	Hauteur du talus (m) :
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :
Érosion de la rive (%) :		Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :	Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain :	
Végétation			
Végétation arborescente (%) : 55	Espèces dominantes : Peuplier baumier, Epinette noire, Bouleau a papier	Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :
Végétation arbustive (%) : 65	Espèces dominantes : Bouleau a papier, Sapin baumier, Ronce pubescente, Thuya occidental, Peuplier baumier, Aralie a tige nue, Saule sp, Gadellier lacustre	Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :
Végétation herbacée (%) : 30	Espèces dominantes : Graminee sp, Fougere-aigle, Carex crepu, Prele des bois, Verge or sp	Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes			
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE :	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite		Évaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée naturel (%) :	Recouvrement végétal
			Sol perturbé ou végétation absente (%) :
			Végétation herbacée coupée (%) :

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Accumulation de sédiments (aggradation) : Stabilité :

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espece visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alte d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

## Obstacle infranchissable : Écoulement souterrain de plus de 5 m à 70 m en aval

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte :	Description :	Espèce faunique observée :	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées :	Précisez :	Aménagement faunique :	Précisez :
Autres :	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20181231-164629.jpg

Substrat du littoral



subs-20181231-163740.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20181231-163446.jpg

Rive droite



riv\_droite-20181231-163757.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20181231-164455.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20181231-164616.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20181231-164415.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20231011-210814.jpg



img\_obs-20231011-210852.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20231011-210831.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) :FSG	Date : 07/03/2023	Longitude: -69.32793	Latitude : 47.65757
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu :		
Origine de l'écoulement : Modifié / Anthropique	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Écoulement provient du fossé et forme un lit d'écoulement (portion caractérisée). Drainage naturelle qui se rend dans fossé dans la portion amont non caractérisée. Aucun lit d'écoulement rejoignant fossé n'a été observé		
Présence d'un lit de cours d'eau :		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,18
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 2,4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2	Pente longitudinale (%) : 1
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Oui	Plante submergée (%) :	
Précisez : Embâcle	Aigre (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Total de recouvrement (%) :	
Précisez : Fossé en amont	Espèces :	
Autre perturbation : Non		

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1 Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec courantomètre (m/s) : Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0
----------------------	---	--

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 15	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 60	Total : 100

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 3	Hauteur du talus (m) : 0,35	Pente du talus (%) : 10	Hauteur du talus (m) : 0,5
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :
Érosion de la rive (%) : 0	Précisez :	Érosion de la rive (%) : 0	Précisez :
Perturbation en rive (%) : 0		Perturbation en rive (%) : 0	
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain : Non	
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 90	Espèces dominantes : Sapin baumier, Thuya occidental, Epinette blanche	Végétation arborescente (%) : 25	Espèces dominantes : Peuplier baumier, Bouleau a papier, Sapin baumier
Végétation arbustive (%) : 50	Espèces dominantes : Erable a épis, Thuya occidental	Végétation arbustive (%) : 40	Espèces dominantes : Peuplier baumier, Erable a épis, Saule sp
Végétation herbacée (%) : 20	Espèces dominantes : Osmonde de Clayton, Aralie a tige nue	Végétation herbacée (%) : 40	Espèces dominantes : Thelyptere de New York, Eupatoire maculée, Osmonde de Clayton, Aralie a tige nue
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite		Évaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal	Sol perturbé ou végétation	Végétation herbacée coupée	Recouvrement végétal
			Sol perturbé ou végétation
			Végétation herbacée coupée

#### INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espece visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

### Obstacle infranchissable :

---

Page 10 of 10

#### Présence de castor/barrage/butte : Non

Présence de castor/bataguerie : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## **INFRASTRUCTURE EXISTANTE**

---

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau\_anthro\_am-20230703-195044.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau\_anthro\_av-20230703-195157.jpg

Substrat du littoral



subs-20230703-195455.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230703-195515.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230703-195742.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230703-195547.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230703-195759.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230703-200204.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230703-200237.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230703-200213.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230703-200223.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM OM	Date : 07/10/2023	Longitude: -69.31993	Latitude : 47.65601
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,5
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2	Pente longitudinale (%) : 2
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Oui	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) : 1-33	Espèces :
Présence de bois mort : Non	Plante flottante (%) : 1-33	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Oui	Plante submergée (%) : 0	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) : 0	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) : 1-33	
	Espèces : Scirpe sp	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,3	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 30	Limon et argile < 0,125 mm : 30	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 25	Matière organique : 0	Total : 100

### RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 10	Hauteur du talus (m) : 1,5	Pente du talus (%) : 8	Hauteur du talus (m) : 1,75
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :
Érosion de la rive (%) :		Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :	Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain :	
Végétation			
Végétation arborescente (%) : 20	Espèces dominantes : Epinette noire, Erable rouge, Peuplier baumier	Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :
Végétation arbustive (%) : 35	Espèces dominantes : Framboisier rouge, Erable à sucre, Saule sp, Bouleau à papier	Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :
Végétation herbacée (%) : 65	Espèces dominantes : Onoclea sensible, Vesce jargéau, Verge or rugueuse, Prele des champs, Trefle rouge	Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes			
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE :	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive droite			
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive gauche			

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

## HABITAT DU POISSON

### **Poissons observés sans pêche : Non**

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayere

ID

## Aire d'alimentation

ID

**Aire de croissance**

---

## ANSWER

Obstacle infranchissable : Écoulement souterrain de plus de 5 m (50 m aval)

## **INFRASTRUCTURE EXISTANTE**

### Obstacle infranchissable : Écoulement souterrain de plus de 5 m (50 m aval)

## **INFRASTRUCTURE EXISTANTE**

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau
/	/

**Erosion en amont :** Non      **Précisez :** \_\_\_\_\_  
**Érosion en aval :** Non      **Précisez :** \_\_\_\_\_

**Erosion en aval : Non**      **Précisez :** \_\_\_\_\_  
**Circulation du poisson possible : Oui**      **Précisez :** \_\_\_\_\_

En présence d'un pont

ID MTQ : **1234567890** Type de traverse : **Bois** Si autre, précisez :

Portée entre les culées (m) :  Matériaux du ponceau :

Tableur : Largur surface de roulement sécuritaire (m) :  
Largur (m) : Largur (m) : Diametres (mm) : Largur (m) :

Longueur (m) :  Largeur (m) :  Diamètre (mm) :  Longueur (m) :

**Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :** \_\_\_\_\_

Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :

Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :  
Profondeur d'enfoncement du radier en amont (m) :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230710-170407.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230710-170335.jpg

Rive droite



riv\_droite-20230710-170836.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20231011-214335.jpg

Infrastructure existante



infra-20230710-171445.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230710-171628.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230710-171732.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230710-171458.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : MG et OM	Date : 07/07/2023	Longitude: -69.28301	Latitude : 47.57272
---------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,05
Précisez : passe souvent sous terre, origine non claire.	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 0,4
Type de tronçon : Hétérogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,4	Pente longitudinale (%) : 1
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Oui	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Autre perturbation : Oui	Total de recouvrement (%) :	
Précisez : ponceau	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,25	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,1

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 5
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	Total : 100

### RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 1	Hauteur du talus (m) : 0,4	Pente du talus (%) : 1	Hauteur du talus (m) : 0,3
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 20
Érosion de la rive (%) : 0		Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 30	Précisez : chemin	Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :
Milieu humide riverain : Oui		Milieu humide riverain : Oui	
Végétation			
Végétation arborescente (%) : 90	Espèces dominantes : Thuya occidentalis	Végétation arborescente (%) : 75	Espèces dominantes : Thuya occidentalis
Végétation arbustive (%) : 40	Espèces dominantes : Thuya occidentalis	Végétation arbustive (%) : 30	Espèces dominantes : Thuya occidentalis
Végétation herbacée (%) : 90	Espèces dominantes : Sphagnum sp	Végétation herbacée (%) : 75	Espèces dominantes : Sphagnum sp
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite		Évaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
			Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
			Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

### INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité : Berges végétalisées, Lit couvert de végétation, Absence d'accumulation de sédiments ou d'affouillement
----------------------	---	--

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

### Obstacle infranchissable : Écoulement souterrain de plus de 5 m

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non      Description :      Espèce faunique observée : Oui      Précisez : lièvre  
Espèces vulnérables ou menacées : Non      Précisez :      Aménagement faunique : Non      Précisez :  
Autres : Non      Précisez :

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau	
Érosion en amont : Non	Précisez :	
Érosion en aval : Non	Précisez :	
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :	
<b>En présence d'un pont</b>	<b>En présence d'un ponceau</b>	
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple	Si autre, précisez :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Plastique	
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 5	
Longueur (m) :                    Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 400                    Longueur (m) : 10	
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) : 2	
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :	
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :	
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :	
	Profondeur d'enfoncissement du radier en amont (m) :	

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230707-182315.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230707-182326.jpg

Substrat du littoral



subs-20230707-182858.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230707-182906.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230707-183236.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230707-182953.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230707-183304.jpg*

Milieu humide riverain, rive droite



*mh\_dr-20230707-183012.jpg*

Milieu humide riverain, rive gauche



*mh\_ga-20230707-183327.jpg*

Perturbation, rive droite



*pert\_dr-20230707-183115.jpg*

Obstacle infranchissable



*img\_obs-20230707-183714.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230707-183911.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230707-183943.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230707-183918.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230707-183929.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : OM	Date : 08/02/2023	Longitude: -69.33292	Latitude : 47.62818
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 2
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1	Pente longitudinale (%) : 4
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Non	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Précisez : drain	Total de recouvrement (%) :	
Autre perturbation : Non	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 25	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 10	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 20	Total : 100

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,2	Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,2
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :
Érosion de la rive (%) : 0		Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :	Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain : Non	
Végétation			
Végétation arborescente (%) : 90	Espèces dominantes : Sapin baumier, Epinette noire, Amelanchier sp, Bouleau à papier, Frêne noir	Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :
Végétation arbustive (%) : 60	Espèces dominantes : Diervilla chevrefeuille, Ronce pubescente, Gadellier glanduleux, Thuya occidentalis	Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :
Végétation herbacée (%) : 40	Espèces dominantes : Fougère-aigle, Prele des bois, Tussilage pas aine, Verge d'or sp, Glycerie striée	Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes			
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive droite			
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive gauche			

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) : Épaisses couches de sédiments	Stabilité : Berges végétalisées, Lit couvert de végétation
----------------------	---	--

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description						
----	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description	
----	-------------	--

## Aire de croissance

ID	Description	
----	-------------	--

Obstacle infranchissable : Écoulement souterrain de plus de 5 m. Pas de potentiel d'habitat du poisson

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## DIMENSIONNEMENT DE TRAVERSÉE DE COURS D'EAU

Distance du site	10 m		m		m		m	
	Largeur (cm)	DPB	Largeur littoral	DPB	Largeur littoral	DPB	Largeur littoral	DPB
Amont	0,3	2						
Aval	0,3	2						

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Autre drain
Érosion en amont : Non	Précisez :
Érosion en aval : Non	Précisez :
Circulation du poisson possible : Non	Précisez : drain fossé opposé
En présence d'un pont	En présence d'un ponceau
ID MTQ :	Type de traverse :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau :
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) :
Longueur (m) : Largeur (m) :	Diamètre (mm) : Longueur (m) :
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) :
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230802-165936.jpg

Substrat du littoral



subs-20230802-170216.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230802-165943.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20230802-171005.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230802-170246.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230802-170830.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230802-170305.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230802-170847.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230802-171110.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230802-171158.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230802-171144.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230802-171119.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : OM Date : 08/02/2023 Longitude: -69.32737 Latitude : 47.62997

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau	Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui			Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :			Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1
Précisez :	Organisation du lit : Fosse mouille	Largeur moyenne du littoral (m) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1	Pente longitudinale (%) : 5
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non Présence de bois mort : Oui Obstacle à l'écoulement : Non Structures anthropiques : Oui    Précisez : Ponceau Autre perturbation : Non	Plante émergente (%) : Plante flottante (%) : Plante submergée (%) : Algue (%) : Total de recouvrement (%) : Especes :	Espèces : Recouvrement dans le littoral (%) :

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,3 Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec courantomètre (m/s) : Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,04
----------------------	---	---

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	Total : 100
Bloc 250 à 500 mm : 40	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 60	

RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 3	Hauteur du talus (m) : 0,3
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :
Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :
Milieu humide riverain : Non	
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 80	Espèces dominantes : Erable a sucre, Peuplier faux tremble, Erable a épis
Végétation arbustive (%) : 45	Espèces dominantes : Erable a épis, Erable a sucre, Sapin baumier
Végétation herbacée (%) : 10	Espèces dominantes : Drosera intermediaire, Aralie a tige nue
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite	Évaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33
	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Accumulation de sédiments (aggradation) : Stabilité : Berges végétalisées, Absence d'accumulation de sédiments ou d'affouillement

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alle d'alimentation

ID	Description
----	-------------

### aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Ecoulement souterrain de plus de 5 m à 270 m en aval.

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## DIMENSIONNEMENT DE TRAVERSÉE DE COURS D'EAU

Distance du site	10 m		m		m		m	
Largeur (cm)	DPB	Largeur littoral	DPB	Largeur littoral	DPB	Largeur littoral	DPB	Largeur littoral
Amont	0,7	3						
Aval	1	3						

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230802-154429.jpg

Substrat du littoral



subs-20230802-154731.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230802-154436.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20231012-171351.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230802-154744.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230802-155047.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230802-154802.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230802-155103.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230802-155407.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230802-155520.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230802-155530.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230802-155416.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

N° de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM MG	Date : 07/20/2023	Longitude: -69.38912	Latitude : 47.65119
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2
Précisez :	Organisation du lit : Marche cuvette	Largeur moyenne du littoral (m) : 2,5
Type de tronçon : Hétérogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2	Pente longitudinale (%) : 2
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Non	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 0	Total : 0

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 3	Hauteur du talus (m) : 0,2	Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,2
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15
Érosion de la rive (%) :		Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :	Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain : Non	
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 40	Espèces dominantes : Peuplier faux tremble, Bouleau a papier, Bouleau jaune, Sapin baumier	Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :
Végétation arbustive (%) : 50	Espèces dominantes : Erable a épis, Sapin baumier	Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :
Végétation herbacée (%) : 15	Espèces dominantes : Osmonde de Clayton, Dryoptere spinuleuse	Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite			
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) :
			Sol perturbé ou végétation absente (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive gauche			
			Végétation herbacée coupée (%) :

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Spécie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Spécie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alte d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

**Obstacle infranchissable** : Disparition du lit d'écoulement à 20-25 et 50 m en aval. Pas de potentiel d'habitat du poisson

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau
Érosion en amont : Non	Précisez :
Érosion en aval : Non	Précisez :
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :
<b>En présence d'un pont</b>	<b>En présence d'un ponceau</b>
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Plastique
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 2,5
Longueur (m) :                    Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 300                    Longueur (m) : 9,5
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) : 2
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) : 0,7
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) : 0,13
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230720-150815.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230720-152444.jpg

Rive droite



riv\_droite-20230720-151202.jpg

Rive gauche



riv\_gauche-20230720-151638.jpg

Obstacle infranchissable



*img\_obs-20230720-150848.jpg*

Chaussée de l'infrastructure existante



*infra\_chaussee-20230720-151858.jpg*

Vue amont de l'infrastructure existante



*infra\_amont-20230720-152151.jpg*

Vue aval de l'infrastructure existante



*infra\_aval-20230720-152131.jpg*

Obstacle infranchissable – 50 m



*img\_obs-20231010-160411.jpg*

Obstacle infranchissable – 50 m



*img\_obs-20231010-160614.jpg*

Obstacle infranchissable – 20 et 25 m



*img\_obs-20231010-160904.jpg*

Obstacle infranchissable – 20 et 25 m



*img\_obs-20231010-160936.jpg*

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : FSG	Date : 08/01/2023	Longitude: -69.42993	Latitude : 47.60914
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,38
Précisez :	Organisation du lit : Cascade ou chute	Largeur moyenne du littoral (m) : 3,7
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,4	Pente longitudinale (%) : 11
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Non	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 2,3	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,4

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 10
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 15	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 30	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 5	Total : 100

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 55	Hauteur du talus (m) : 0,8	Pente du talus (%) : 60	Hauteur du talus (m) : 0,75
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 40	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 40
Érosion de la rive (%) : 0		Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :	Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain : Non	
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 100	Espèces dominantes : Sapin baumier, Peuplier faux tremble	Végétation arborescente (%) : 80	Espèces dominantes : Sapin baumier, Bouleau a papier, Peuplier baumier, Peuplier faux tremble, Erable a épis
Végétation arbustive (%) : 60	Espèces dominantes : Erable a épis, Erable rouge, Gadellier glanduleux	Végétation arbustive (%) : 40	Espèces dominantes : Sapin baumier, Erable a épis, Erable rouge
Végétation herbacée (%) : 50	Espèces dominantes : Thelyptere de New York, Aralie a tige nue, Dryoptere intermediaire, Pigamon pubescent	Végétation herbacée (%) : 20	Espèces dominantes : Dryoptere spinuleuse, Graminee sp, Dryopteride du hêtre
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite		Évaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée naturel (%) : Plus de 66	Recouvrement végétal naturel (%) : 0-66

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Deux berges en érosion      Accumulation de sédiments (aggradation) :      Stabilité :

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Espece visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

### Obstacle infranchissable :

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Oui	Précisez : Pic mineur
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230801-122633.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230801-122702.jpg

Substrat du littoral



subs-20230801-123215.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230801-123234.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230801-123616.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230801-123328.jpg*

Talus, rive gauche




*talus\_gau-20230801-123717.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230801-124440.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230801-124545.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230801-124513.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230801-124642.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM OM	Date : 12/31/2018	Longitude: -69.32378	Latitude : 47.65895
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau		
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 6
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7	Pente longitudinale (%) : 2
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,3	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,142857142857143

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 30	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 15	Limon et argile < 0,125 mm : 20	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 10	Total : 100

## RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 6	Hauteur du talus (m) : 0,5
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15
Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Non	
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 45	Espèces dominantes : Epinette noire, Bouleau a papier, Cerisier de Pennsylvanie, Thuya occidental
Végétation arbustive (%) : 40	Espèces dominantes : Thuya occidental, Epinette noire, Aralie a tige nue, Saule sp
Végétation herbacée (%) : 40	Espèces dominantes : Graminee sp, Carex sp, Typha sp, Onoclea sensible, Eupatoire maculée, Osmonde de Clayton
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces :
	Présence de EEE :
	Recouvrement dans la rive (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive droite	Evaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33
	Recouvrement végétal naturel (%) :
	Sol perturbé ou végétation absente (%) :
	Végétation herbacée coupée (%) :



PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20181231-170212.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20181231-170240.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20231011-205735.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20181231-170651.jpg*

Chaussée de l'infrastructure existante



*infra\_chaussee-20181231-171221.jpg*

Vue amont de l'infrastructure existante



*infra\_amont-20181231-171205.jpg*

Vue aval de l'infrastructure existante



*infra\_aval-20181231-171249.jpg*

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

N° de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM	Date : 07/25/2023	Longitude: -69.40008	Latitude : 47.62521
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 10
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 6,7	Pente longitudinale (%) : 1
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Oui	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) : 1-33	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) : 0	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) : 33-66	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) : 1-33	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) : 33-66	
	Espèces : Calla des marais, Rubanier à fruit vert	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 4,7	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,6	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,0243589743589744

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 25	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 75	Total : 100

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 5	Hauteur du talus (m) : 0,5	Pente du talus (%) : 4	Hauteur du talus (m) : 0,3
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15
Érosion de la rive (%) :		Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :	Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Oui		Milieu humide riverain : Non	
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 75	Espèces dominantes : Sapin baumier	Végétation arborescente (%) : 55	Espèces dominantes : Sapin baumier
Végétation arbustive (%) : 10	Espèces dominantes : Sapin baumier	Végétation arbustive (%) : 75	Espèces dominantes : Aulne rugueux, Sapin baumier
Végétation herbacée (%) : 10	Espèces dominantes : Dryoptere intermediaire, Aster acuminé	Végétation herbacée (%) : 8	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite		Évaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
			Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
			Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité :
----------------------	---	-------------

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description						
----	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description	
----	-------------	--

## Aire de croissance

ID	Description	
----	-------------	--

Obstacle infranchissable :

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Oui	Précisez : Chevalier solitaire ou chevalier grivelé
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau	
Érosion en amont : Non	Précisez :	
Érosion en aval : Non	Précisez :	
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :	
En présence d'un pont		En présence d'un ponceau
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple	Si autre, précisez :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Plastique	
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 3,55	
Longueur (m) : Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 500 Longueur (m) : 10	
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) : 1	
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) : 1	
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) : 0	
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :	
	Profondeur d'enfoncement du radier en amont (m) :	

## PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont




eau\_nat\_am-20230725-190556.jpg

Plantes aquatiques



plante-20230725-192315.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230725-190743.jpg

Plantes aquatiques




plante-20230725-192338.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230725-191319.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230725-193143.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230725-191429.jpg*

Milieu humide riverain, rive droite



*mh\_dr-20230725-200743.jpg*

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230725-193832.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230725-194608.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230725-193816.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : OM	Date : 08/03/2023	Longitude: -69.30425	Latitude : 47.5921
---------------------------	-------------------	----------------------	--------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15
Précisez :	Organisation du lit : Fosse mouille	Largeur moyenne du littoral (m) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2	Pente longitudinale (%) : 3
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,75	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,0333333333333333

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 25	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 75	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 3	Hauteur du talus (m) : 0,5
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :
Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :
Milieu humide riverain : Non	
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 80	Espèces dominantes : Sapin baumier, Epinette blanche, Bouleau a papier
Végétation arbustive (%) : 45	Espèces dominantes : Aulne rugueux, Erable a épis, Ronce pubescente
Végétation herbacée (%) : 25	Espèces dominantes : Pigamon pubescens, Impatiens du Cap, Osmonde de Clayton, Sphaigne sp, Glycerie striée
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces :
	Recouvrement dans la rive (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive droite	Evaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Accumulation de sédiments (aggradation) : Épaisses couches de sédiments Stabilité : Berges végétalisées, Bancs d'accumulation végétalisés, Lit couvert de végétation

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Spécie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Spécie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alte d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Algèbre de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Chute verticale d'une hauteur de plus de 1 m (115 m aval)

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## DIMENSIONNEMENT DE TRAVERSÉE DE COURS D'EAU

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau	
Érosion en amont : Non	Précisez :	
Érosion en aval : Non	Précisez :	
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :	
<b>En présence d'un pont</b>	<b>En présence d'un ponceau</b>	
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple	Si autre, précisez :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Plastique	
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 6,9	
Longueur (m) :                    Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 400                    Longueur (m) : 9,7	
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) : 2	
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) : 0,3	
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) : 0	
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :	
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) : 0,15	

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230803-123120.jpg

Substrat du littoral



subs-20230803-123437.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230803-123127.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20230803-123852.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230803-123445.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230803-123746.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230803-123527.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230803-123800.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230803-124048.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230803-124153.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230803-124056.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230803-124136.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20231003-120314.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : Fsg	Date : 06/27/2023	Longitude: -69.20885	Latitude : 47.59551
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Oui

## Type de milieu :

Origine de l'écoulement : Modifiée / Anthropique. Cours d'eau suit l'ornièreage	Type d'écoulement (m) :	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau :		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1
Précisez :	Organisation du lit : Fosse mouille	Largeur moyenne du littoral (m) : 0,71
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,68	Pente longitudinale (%) : 10
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Oui	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,5 Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec courantomètre (m/s) : Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0
----------------------	--	--

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 30	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 30	Matière organique : 30	Total : 100

## RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 2 Largeur de la rive : Rive de 10 m Érosion de la rive (%) : 0 Perturbation en rive (%) : 0 Milieu humide riverain : Oui	Hauteur du talus (m) : 0,1 Longueur de la rive évaluée (m) : Précisez :
Végétation arborescente (%) : 90 Végétation arbustive (%) : 40 Végétation herbacée (%) : 15	Pente du talus (%) : 4 Largeur de la rive : Rive de 10 m Érosion de la rive (%) : 0 Perturbation en rive (%) : 25 Milieu humide riverain : Non
Espèces exotiques envahissantes	Végétation
Présence de EEE : Non	Espèces dominantes : Saule sp, Sapin baumier, Epinette blanche, Peuplier faux tremble, Erable rouge
Recouvrement dans la rive (%) :	Espèces dominantes : Erable à épis, Sapin baumier, Thuya occidental, Ronce pubescente
Espèces dominantes : Aralie à tige nue, Onoclea sensible, Prele des bois, Osmonde de Clayton, Verge or à ligule zigzagante	Espèces dominantes : Aralie à tige nue, Onoclea sensible, Prele des bois, Osmonde de Clayton, Verge or à ligule zigzagante
Évaluation de l'état initial de la rive droite	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33
Évaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Accumulation de sédiments (aggradation) : Stabilité :

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayere

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Coïncidage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	----------------	---------------

## Aire d'aérialage

ID	Especie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alleluia d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Alte de croissance

ID	Description
----	-------------

### Obstacle infranchissable :

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## DIMENSIONNEMENT DE TRAVERSÉE DE COURS D'EAU

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau\_anthro\_am-20230627-192419.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau\_anthro\_av-20230627-192456.jpg

Substrat du littoral



subs-20230627-192804.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230627-192821.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230627-193218.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230627-192845.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230627-193247.jpg*

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM OM	Date : 07/06/2023	Longitude: -69.25412	Latitude : 47.5959
------------------------------	-------------------	----------------------	--------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 6
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4	Pente longitudinale (%) : 7
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Oui
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces : Gaillet mollugine
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) : Moins de 10 %
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,2

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 30	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 25	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 25	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 0	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,3
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15
Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Non	
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 40	Espèces dominantes : Peuplier faux tremble, Cerisier de Pennsylvanie
Végétation arbustive (%) : 85	Espèces dominantes : Erable à épis, Sapin baumier, Peuplier faux tremble, Noisetier à long bec, Sureau blanc, Aralie à tige nue, Thuya occidentale
Végétation herbacée (%) : 15	Espèces dominantes : Impatiante du Cap, Tussilage pas aine, Verge ou rugueuse, Carex crepu, Gaillet mollugine, Tanaisie vulgaire
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Oui	Espèces : Gaillet mollugine
	Recouvrement dans la rive (%) : 5
	Présence de EEE : Oui
	Espèces : Gaillet mollugine
	Recouvrement dans la rive (%) : 6
Évaluation de l'état initial de la rive droite	Évaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Accumulation de sédiments (aggradation) : Stabilité :

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Espece visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Écoulement souterrain de plus de 5 m. Pas de potentiel d'habitat du poisson

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230706-170948.jpg

Rive droite



riv\_droite-20230706-171417.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230706-170933.jpg

Rive gauche



riv\_gauche-20230706-172033.jpg

Infrastructure existante



infra-20230706-172431.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230706-172409.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230706-172421.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230706-172324.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM OM	Date : 07/06/2023	Longitude: -69.25458	Latitude : 47.59568
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,05
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 10
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6	Pente longitudinale (%) : 8
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 15	Limon et argile < 0,125 mm : 30	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 45	Total : 100

### RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 1	Hauteur du talus (m) : 0,2	Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,3
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15
Érosion de la rive (%) :		Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :	Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Oui		Milieu humide riverain : Non	
Végétation			
Végétation arborescente (%) : 20	Espèces dominantes : Thuya occidentalis, Peuplier faux tremble, Peuplier baumier, Saule sp	Végétation arborescente (%) : 65	Espèces dominantes : Bouleau à papier, Bouleau jaune, Sapin baumier, Peuplier faux tremble, Peuplier baumier
Végétation arbustive (%) : 70	Espèces dominantes : Ronce pubescente, Erable à épine, Thuya occidentalis, Bouleau à papier, Saule sp, Aulne rugueux	Végétation arbustive (%) : 75	Espèces dominantes : Erable à épine, Saule sp, Aralie à tige nue, Ronce pubescente
Végétation herbacée (%) : 60	Espèces dominantes : Carex crepu, Verge d'or rugueuse, Scirpe sp, Pigamon pubescent, Quenouille à feuilles étroites	Végétation herbacée (%) : 20	Espèces dominantes : Carex crepu, Pigamon pubescent, Gymnocarpe fougère-du-chêne, Prele des bois
Espèces exotiques envahissantes			
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive droite			
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
Evaluation de l'état initial de la rive gauche			
			Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
			Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayere

ID	Especie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Coïncidage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	----------------	---------------

### aire d'aérialage

ID	Especie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alimentation

ID	Description
----	-------------

## Alle de croissance

ID	Description
----	-------------

### Obstacle infranchissable :

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte :	Description :	Espèce faunique observée :	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées :	Précisez :	Aménagement faunique :	Précisez :
Autres :	Précisez :		

## DIMENSIONNEMENT DE TRAVERSÉE DE COURS D'EAU

Distance du site	25 m		m		m		m	
Largeur (cm)	DPB	Largeur littoral	DPB	Largeur littoral	DPB	Largeur littoral	DPB	Largeur littoral
Amont	0,3	1						
Aval	3	4						

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau	
Érosion en amont : Non	Précisez :	
Érosion en aval : Non	Précisez :	
Circulation du poisson possible : Non	Précisez :	
<b>En présence d'un pont</b>	<b>En présence d'un ponceau</b>	
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple	Si autre, précisez :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Plastique	
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 4	
Longueur (m) :                    Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 450                    Longueur (m) : 8	
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) :	
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :	
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) : 0,2	
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :	
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :	

PHOTOGRAPHIES

Substrat du littoral



subs-20230706-180241.jpg

Rive gauche



riv\_gauche-20230706-180854.jpg

Rive droite



riv\_droite-20230706-180301.jpg

Milieu humide riverain, rive droite



mh\_dr-20230706-180335.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230706-181303.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : Mrd	Date : 08/03/2023	Longitude: -69.3046	Latitude : 47.59646
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 4
Type de tronçon : Hétérogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4	Pente longitudinale (%) : 9
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Oui	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Précisez : Chemin	Total de recouvrement (%) :	
Autre perturbation : Non	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,08

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 75	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 15	Total : 100

### RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 30	Hauteur du talus (m) : 4	Pente du talus (%) : 5	Hauteur du talus (m) : 0,5
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15
Érosion de la rive (%) : 0		Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez : Voir carac eco	Perturbation en rive (%) : 0	Précisez : Voir carac eco
Milieu humide riverain : Oui		Milieu humide riverain : Oui	
Végétation			
Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :	Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :
Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :	Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :
Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :	Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE :	Espèces :	Présence de EEE : Non	Espèces :
	Recouvrement dans la rive (%) :		Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite			
Recouvrement végétal naturel (%) :	Sol perturbé ou végétation absente (%) :	Végétation herbacée coupée (%) :	Recouvrement végétal naturel (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive gauche			

### INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité : Berges végétalisées, Lit couvert de végétation
----------------------	---	--

### HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Especie visée	Description
----	---------------	-------------

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

**Obstacle infranchissable** : Pente égale ou supérieure à 20 % sur plus de 20 m

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## DIMENSIONNEMENT DE TRAVERSÉE DE COURS D'EAU

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau	
Érosion en amont : Non	Précisez :	
Érosion en aval : Non	Précisez :	
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :	
<b>En présence d'un pont</b>	<b>En présence d'un ponceau</b>	
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple	Si autre, précisez :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Béton, Plastique	
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 9	
Longueur (m) :                    Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 480                    Longueur (m) : 10	
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) : 2	
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) : 0,9	
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) : 0,9	
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :	
	Profondeur d'enfoncissement du radier en amont (m) :	

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230803-152353.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230803-152405.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20231003-122509.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230803-152710.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230803-152838.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230803-152808.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230803-152913.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230803-153139.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230803-154040.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230803-153151.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230803-154047.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : Fsg	Date : 07/04/2023	Longitude: -69.26745	Latitude : 47.61911
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Perturbé	Précisez : Chenal principal linéaire avec inondation adjacente et cheneaux multiples en raison du MUH et présence de castor	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15
Précisez : Délimité par les écoulements diffus dans MUH avec FieldMap. Fiche de caract considère le chenal d'écoulement principal.	Organisation du lit : Lit plat		Largeur moyenne du littoral (m) : 3,5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,8		Pente longitudinale (%) : 1
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Oui		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) : 1-33		Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) : 0		Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Oui	Plante submergée (%) : 1-33		
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) : 0		
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) : 1-33		
	Espèces : Isoete sp. Glycerie sp. Cardamine pensylvanica		

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,8	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,4	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,25

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 15	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 30	Limon et argile < 0,125 mm : 10	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 0	Total : 100

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,05	Pente du talus (%) : 3	Hauteur du talus (m) : 0,8
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :
Érosion de la rive (%) : 5		Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) :	Précisez : Voir caract eco pour veg	Perturbation en rive (%) :	Précisez : Voir cacart eco pour vegetation
Milieu humide riverain : Oui		Milieu humide riverain : Oui	
Végétation			
Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :	Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :
Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :	Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :
Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :	Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes			
Présence de EEE :	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite			
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
			Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
			Végétation herbacée coupée (%) : 0-33
Évaluation de l'état initial de la rive gauche			

**INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON**

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité :
----------------------	---	-------------

**HABITAT DU POISSON**

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce visée	Description					
POI01	Safo	Plus de 200 alevins SAFO observés sur 60m de cours d'eau					
POI011	Safo	Alevin embouchure lac					

**Frayerie**

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR01	Safo	Potentielle (substrat adéquat)	2	5	Gravier	0,2	40	0,2
Commentaires : Embouchure lac et CE. Colmaté mais probavlement nettoyé pour la fraye								

**Aire d'alevinage**

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
Aire d'alimentation								

**Aire de croissance**

ID	Description
Aire de croissance	

Obstacle infranchissable :

**OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE**

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	Description : 2 barrages sur 60 m de cours d'eau dont 1 juste en amont du pont	Espèce faunique observée : Oui	Précisez : Safo et cyprinidé
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

**DIMENSIONNEMENT DE TRAVERSÉE DE COURS D'EAU**

Distance du site	m		m		m		m	
Largeur (cm)	DPB	Largeur littoral						
Amont								
Aval								

**INFRASTRUCTURE EXISTANTE**

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Pont
Érosion en amont : Oui	Précisez :
Érosion en aval : Non	Précisez :
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :
En présence d'un pont	En présence d'un ponceau
ID MTQ :	Type de traverse :
Portée entre les culées (m) : 8	Matériaux du ponceau :
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) :
Longueur (m) : Largeur (m) :	Diamètre (mm) : Longueur (m) :
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) :
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :


PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230704-193107.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230704-193119.jpg

Substrat du littoral



subs-20230704-193947.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230704-194005.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230704-194750.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230704-194116.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230704-194910.jpg*

Milieu humide riverain, rive droite



*mh\_dr-20230704-194130.jpg*

Milieu humide riverain, rive gauche



*mh\_ga-20230704-194919.jpg*

Poissons observés sans pêche



*img\_poiss-20230704-192335.jpg*

Frayère



*img\_fray-20230704-200142.jpg*



*img\_poiss-20230704-195746.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230704-195316.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230704-195432.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230704-195329.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230704-195358.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : MD	Date : 10/12/2023	Longitude: -69.26799	Latitude : 47.61941
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Lac à Roch	Condition hydrologique : Étage
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

### Type de milieu : Plan d'eau

Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) :	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Non	Plan d'eau	Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) : 47 730
Localisation : Aval	Sens de la caractérisation : Aval	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :
Un cours d'eau alimente le lac		

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon :	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,3
Précisez :	Organisation du lit :	Largeur moyenne du littoral (m) : 165
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 135	Pente longitudinale (%) : 1
Faciès d'écoulement :		
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Oui	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	Espèces :	Espèces :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante émergente (%) : 1-33	Recouvrement dans le littoral (%) :
Structures anthropiques : Non	Plante flottante (%) : 1-33	
Autre perturbation : Non	Plante submergée (%) : 1-33	
	Algues (%) : 1-33	
	Total de recouvrement (%) : 1-33	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 135	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 0	Total : 0

### HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce visée	Description
POI01	Non identifiés	Saut dans le lac

Frayère et alevinage : Non

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Aire d'alimentation et de croissance : Oui

ID	Présence de	Superficie moyenne des fosses (m <sup>2</sup> )	Profondeur moyenne des fosses (m)	Description
CR1	Végétation en surplomb, Berge en surplomb			Lac

Obstacle infranchissable : Non

ID	Type d'obstacle :	Description
----	-------------------	-------------

### OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
		Aménagement faunique : Non	Précisez :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20231012-142631.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20231012-142638.jpg

Aire d'alimentation et croissance



img\_alim-20231012-142911.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : Fsg	Date : 08/03/2023	Longitude: -69.29306	Latitude : 47.61756
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,27
Précisez :	Organisation du lit : Marche cuvette	Largeur moyenne du littoral (m) : 1,6
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,3	Pente longitudinale (%) : 20
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Oui	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Oui	Total de recouvrement (%) :	
Précisez : Écoulement dans orniérage dans une portion amont du cours d'eau, lit naturel toute la section aval	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,83	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,06

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 30	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 20	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 25	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 0	Total : 100

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 6	Hauteur du talus (m) : 0,4	Pente du talus (%) : 20	Hauteur du talus (m) : 3
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 30	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 40
Érosion de la rive (%) : 0		Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 50	Précisez : Coupe forestière coté amont, végétation naturelle coté aval	Perturbation en rive (%) : 50	Précisez : Amont coupe forestière, aval végétation naturelle
Milieu humide riverain : Non			
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 5	Espèces dominantes : Bouleau à papier, Sapin baumier	Végétation arborescente (%) : 0	Espèces dominantes :
Végétation arbustive (%) : 100	Espèces dominantes : Framboisier rouge, Peuplier baumier, Noisetier à long bec, Peuplier faux tremble	Végétation arbustive (%) : 100	Espèces dominantes : Cerisier de Virginie, Framboisier rouge, Noisetier à long bec
Végétation herbacée (%) : 10	Espèces dominantes : Eupatoire maculée, Dryoptère spinuleuse	Végétation herbacée (%) : 5	Espèces dominantes : Cornouiller du Canada
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite		Évaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée naturel (%) : Plus de 66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

**Érosion (incision) :** Racines d'arbres exposées, Chenaux étroits et profonds, Deux berges en érosion

Accumulation de sédiments (aggradation) :

### Stabilité :

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

### Obstacle infranchissable :

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## DIMENSIONNEMENT DE TRAVERSÉE DE COURS D'EAU

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau	
Érosion en amont : Non	Précisez :	
Érosion en aval : Non	Précisez :	
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :	
<b>En présence d'un pont</b>	<b>En présence d'un ponceau</b>	
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple	Si autre, précisez :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Plastique	
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 13	
Longueur (m) :                    Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 600                    Longueur (m) :	
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) : 2	
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) : 1	
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) : 0	
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :	
	Profondeur d'enfoncissement du radier en amont (m) : 0,05	

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230803-153059.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230803-153114.jpg

Substrat du littoral



subs-20230803-153659.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230803-153732.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230803-154401.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230803-153817.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230803-154231.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230803-152149.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230803-152548.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230803-152716.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230803-152617.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : Fsg	Date : 07/07/2023	Longitude: -69.2993	Latitude : 47.62266
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu :			
Origine de l'écoulement : Modifié / Anthropique Portion du cours d'eau canalisé dans fossé	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau :		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,3
Précisez :	Organisation du lit : Marche cuvette	Largeur moyenne du littoral (m) : 1,9
Type de tronçon : Hétérogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,05	Pente longitudinale (%) : 4
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Oui	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Précisez : Fossé et ponceau	Total de recouvrement (%) :	
Autre perturbation : Non	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,35	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,2

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 15	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 20	Limon et argile < 0,125 mm : 5	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 20	Total : 100

### RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 20	Hauteur du talus (m) : 0,9	Pente du talus (%) : 28	Hauteur du talus (m) : 0,3
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 20	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :
Érosion de la rive (%) :		Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) : 50	Précisez : Mhu dans section amont et plus loin en aval perturbatio : chemin + ligne électrique	Perturbation en rive (%) : 50	Précisez : Mhu idem que rive droite. Perturbation: coupe pour ligne électrique
Milieu humide riverain : Oui		Milieu humide riverain : Oui	
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 50	Espèces dominantes : Sapin baumier, Peuplier baumier, Bouleau à papier, Epinette blanche	Végétation arborescente (%) : 30	Espèces dominantes : Sapin baumier, Bouleau à papier, Epinette blanche
Végétation arbustive (%) : 35	Espèces dominantes : Erable à épis, Framboisier rouge, Ronce pubescente, Peuplier baumier	Végétation arbustive (%) : 50	Espèces dominantes : Peuplier baumier, Framboisier rouge, Erable à épis
Végétation herbacée (%) : 50	Espèces dominantes : Glycerie striée, Onocle sensible, Osmonde de Clayton, Pigamon pubescent, Cornouiller du Canada	Végétation herbacée (%) : 60	Espèces dominantes : Graminée sp, Pigamon pubescent, Impatiante du Cap
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite		Évaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : 0-66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
			Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
			Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Chenaux abandonnés      Accumulation de sédiments (aggradation) :      Stabilité :

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Spécie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Spécie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alte d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Disparition du lit d'écoulement. Pas de potentiel d'habitat du poisson

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau\_anthro\_am-20230707-184629.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau\_anthro\_av-20230707-184650.jpg

Substrat du littoral



subs-20230707-185054.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230707-185116.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230707-185549.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230707-185222.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230707-185616.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230707-184325.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230707-184359.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230707-184344.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230707-184415.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20231003-151030.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : MG et OM	Date : 07/05/2023	Longitude: -69.21472	Latitude : 47.61911
---------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau		Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 1,1
Type de tronçon : Hétérogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7	Pente longitudinale (%) : 1
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Oui Précisez : traverse un chemin par infiltration via le sol, aucune structure	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 5	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 95	Total : 100

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,5	Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,5
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 20	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :
Érosion de la rive (%) : 0		Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :	Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain : Non	
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 75	Espèces dominantes : Sapin baumier, Frêne noir	Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :
Végétation arbustive (%) : 65	Espèces dominantes : Erable à épis, Sapin baumier	Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :
Végétation herbacée (%) : 45	Espèces dominantes : Dryopteride du hêtre	Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive droite		Evaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Sol perturbé ou végétation absente (%) : Végétation herbacée coupée (%) :

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) : Épaisses couches de sédiments	Stabilité : Berges végétalisées
----------------------	---	---------------------------------

**HABITAT DU POISSON**

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée		Description					
----	--------------	--	-------------	--	--	--	--	--

Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Écoulement souterrain de plus de 5m. Pas de potentiel d'habitat du poisson

**OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE**

Présence de castor/barrage/hutte : Non Espèces vulnérables ou menacées : Non Autres : Non	Description : Précisez : Précisez :	Espèce faunique observée : Non Aménagement faunique : Non	Précisez : Précisez :
---	---	--	--------------------------

**INFRASTRUCTURE EXISTANTE**

Présence d'une infrastructure :	Type d'infrastructure :
Érosion en amont :	Précisez :
Érosion en aval :	Précisez :
Circulation du poisson possible :	Précisez :
En présence d'un pont	En présence d'un ponceau
ID MTO : Portée entre les culées (m) : Tablier : Longueur (m) :      Largeur (m) : Capacité portante affichée : Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Type de traverse : Matériaux du ponceau : Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : Diamètre (mm) :      Longueur (m) : Pente d'installation (%) : Épaisseur remblai amont (m) : Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) : Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) : Profondeur d'enfonnement du radier en amont (m) :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230705-183839.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230705-183851.jpg

Substrat du littoral



subs-20230705-184126.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230705-184143.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230705-184228.jpg*

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : GPL	Date : 07/04/2023	Longitude: -69.30402	Latitude : 47.63209
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,6
Précisez :	Organisation du lit : Marche cuvette	Largeur moyenne du littoral (m) : 1,8
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,8	Pente longitudinale (%) : 5
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Oui	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Précisez : Ponceau	Total de recouvrement (%) :	
Autre perturbation : Non	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,4	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,0333333333333333

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 25	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 15	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 10	Total : 100

### RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,2	Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,3
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 50	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 50
Érosion de la rive (%) : 0		Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 10	Précisez : Débroussaillage	Perturbation en rive (%) : 10	Précisez : idem
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain : Non	
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 75	Espèces dominantes : Erable a sucre, Bouleau jaune, Sapin baumier	Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :
Végétation arbustive (%) : 60	Espèces dominantes : Erable a sucre, Erable a épis, Sapin baumier	Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :
Végétation herbacée (%) : 25	Espèces dominantes : Onoclea sensible, Aralie a tige nue	Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite		Évaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Sol perturbé ou végétation absente (%) : Végétation herbacée coupée (%) :

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Accumulation de sédiments (aggradation) : Stabilité : Berges végétalisées, Absence d'accumulation de sédiments ou d'affouillement

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Spécie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

### Obstacle infranchissable :

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau	
Érosion en amont : Non	Précisez :	
Érosion en aval : Non	Précisez :	
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :	
<b>En présence d'un pont</b>	<b>En présence d'un ponceau</b>	
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple	Si autre, précisez :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Béton	
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 5	
Longueur (m) :                    Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 600                    Longueur (m) : 8	
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) : 2	
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :	
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :	
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :	
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :	

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230704-171804.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230704-171812.jpg

Substrat du littoral



subs-20230704-172223.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230704-172234.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230704-172514.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230704-172315.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230704-172529.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230704-172750.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230704-172806.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230704-172818.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230704-172943.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : GPL/QM	Date : 07/04/2023	Longitude: -69.30532	Latitude : 47.64548
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15
Précisez :	Organisation du lit : Marche cuvette	Largeur moyenne du littoral (m) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3	Pente longitudinale (%) : 8
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Oui	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Précisez : Ponceau	Total de recouvrement (%) :	
Autre perturbation : Non	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,3	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,04

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 20	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 10	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 6	Hauteur du talus (m) : 0,4
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 30
Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :
Milieu humide riverain : Non	Milieu humide riverain : Non
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 70	Espèces dominantes : Erable a sucre
Végétation arbustive (%) : 60	Espèces dominantes : Erable a sucre
Végétation herbacée (%) : 40	Espèces dominantes : Aralie a tige nue, Dryopteride du hêtre
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces :
	Présence de EEE : Non
Évaluation de l'état initial de la rive droite	Évaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

### INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité :
----------------------	---	-------------

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

**Obstacle infranchissable** : Disparition du lit d'écoulement à 180 m en aval. Pas de potentiel d'habitat du poisson

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau	
Érosion en amont : Non	Précisez :	
Érosion en aval : Non	Précisez :	
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :	
<b>En présence d'un pont</b>	<b>En présence d'un ponceau</b>	
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple	Si autre, précisez :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Plastique	
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 5	
Longueur (m) :                    Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 500                    Longueur (m) : 8	
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) : 2	
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :	
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :	
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :	
	Profondeur d'enfoncissement du radier en amont (m) :	

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230704-130330.jpg

Substrat du littoral



subs-20230704-130829.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230704-130339.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20230704-131409.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230704-130843.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230704-131113.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230704-130919.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230704-131204.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230704-131722.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230704-131754.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230704-131738.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230704-131747.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : Fsg	Date : 07/28/2023	Longitude: -69.35955	Latitude : 47.64821
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Oui

Type de milieu :		
Origine de l'écoulement : Modifié / Anthropique. Cours d'eau très diffus dans la forêt. Est capté dans le fossé du chemin qui devient alors son lit d'écoulement.	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau :		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

### LITTORAL

Méthode utilisée : Autres	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,32
Précisez : Dimension du fossé	Organisation du lit : Fosse mouille	Largeur moyenne du littoral (m) : 2,1
Type de tronçon : Hétérogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,92	Pente longitudinale (%) : 5
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Oui	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) : Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec courantomètre (m/s) : Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0
----------------------	---	--

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 30	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 20	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 15	Matière organique : 0	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 25	Hauteur du talus (m) : 1,4
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 40
Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :
Milieu humide riverain : Non	
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 50	Espèces dominantes : Epinette blanche, Saule sp, Bouleau a papier, Sapin baumier
Végétation arbustive (%) : 40	Espèces dominantes : Framboisier rouge, Saule sp, Erable a epis, Aulne rugueux
Végétation herbacée (%) : 70	Espèces dominantes : Dryoptere intermediaire, Pigamon pubescens, Verge or sp, Eupatoire maculée, Aralia a tige nue
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces : Présence de EEE : Non
	Recouvrement dans la rive (%) : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite	Évaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : Plus de 33
	Végétation herbacée coupée (%) : Plus de 66

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Deux berges en érosion      Accumulation de sédiments (aggradation) :      Stabilité :

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Spécie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Spécie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alte d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

### Obstacle infranchissable :

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau\_anthro\_am-20230728-181658.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau\_anthro\_av-20230728-181710.jpg

Substrat du littoral



subs-20230728-182142.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230728-182158.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230728-182528.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230728-182237.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230728-182555.jpg*

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM	Date : 07/13/2023	Longitude: -69.35826	Latitude : 47.6481
---------------------------	-------------------	----------------------	--------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu :		
Origine de l'écoulement : Modifié / Anthropique	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) : 1,6
Présence d'un lit de cours d'eau :		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) : 0,2
Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac		

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 8
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5	Pente longitudinale (%) : 2
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,1	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,25	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,2

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 75	
Bloc 250 à 500 mm : 15	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 5	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 1	Hauteur du talus (m) : 0,1
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15
Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Non	Milieu humide riverain : Non
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 50	Espèces dominantes : Bouleau à papier, Peuplier baumier, Sapin baumier
Végétation arbustive (%) : 80	Espèces dominantes : Érable à épis, Sapin baumier, Gadellier lacustre, Framboisier rouge, Saule sp
Végétation herbacée (%) : 15	Espèces dominantes : Graminee sp, Verge or sp, Impatiante du Cap, Dryoptere spinuleuse
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces :
	Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite	Évaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Recouvrement végétal naturel (%) :
Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Sol perturbé ou végétation absente (%) :
Végétation herbacée coupée (%) :	Végétation herbacée coupée (%) :

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité :
----------------------	---	-------------

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description						
----	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable :

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Non	Type d'infrastructure :
Érosion en amont :	Précisez :
Érosion en aval :	Précisez :
Circulation du poisson possible :	Précisez :
En présence d'un pont	En présence d'un ponceau
ID MTQ :	Type de traverse :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau :
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) :
Longueur (m) : Largeur (m) :	Diamètre (mm) : Longueur (m) :
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) :
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau\_anthro\_am-20230713-201627.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau\_anthro\_av-20230713-200446.jpg

Rive droite



riv\_droite-20230713-200718.jpg

Rive gauche



riv\_gauche-20230713-201141.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : MRD	Date : 07/20/2023	Longitude: -69.36849	Latitude : 47.64907
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau		
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 0,7
Type de tronçon : Hétérogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7	Pente longitudinale (%) : 4
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,6	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,06

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 20	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 5	Limon et argile < 0,125 mm : 50	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 10	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 12	Hauteur du talus (m) : 1
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15
Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez : Végétation voir ST0141B
Milieu humide riverain : Oui	
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :
Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :
Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces :
	Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite	Évaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

### INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité : Berges végétalisées
----------------------	---	---------------------------------

### HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Especie visée	Description
----	---------------	-------------

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Écoulement souterrain de plus de 5 m. Pas de potentiel d'habitat du poisson

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230720-145958.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230720-145948.jpg

Substrat du littoral



subs-20230720-150800.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230720-150826.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230720-151017.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230720-150936.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230720-151038.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230720-151853.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230720-151645.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230720-151713.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230720-151723.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : MG et OM	Date : 08/01/2023	Longitude: -69.37215	Latitude : 47.63676
---------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau		
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25
Précisez :	Organisation du lit : Marche cuvette	Largeur moyenne du littoral (m) : 1,5
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7	Pente longitudinale (%) : 2
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Oui	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,7	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,005

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 10	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 15	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 60	Total : 100

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,6	Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,6
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 40	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :
Érosion de la rive (%) : 0		Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :	Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain : Non	
Végétation			
Végétation arborescente (%) : 40	Espèces dominantes : Peuplier faux tremble	Végétation arborescente (%) :	Espèces dominantes :
Végétation arbustive (%) : 60	Espèces dominantes : Erable a épis	Végétation arbustive (%) :	Espèces dominantes :
Végétation herbacée (%) : 10	Espèces dominantes : Pigamon pubescens	Végétation herbacée (%) :	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite			
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) :
Sol perturbé ou végétation absente (%) :		Végétation herbacée coupée (%) :	
Évaluation de l'état initial de la rive gauche			

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité : Berges végétalisées, Absence d'accumulation de sédiments ou d'affouillement
----------------------	---	---

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Especie visée	Description
----	---------------	-------------

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

**Obstacle infranchissable** : Disparition du lit d'écoulement à 100 m en aval. Pas de potentiel d'habitat du poisson

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230801-211337.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230801-211247.jpg

Substrat du littoral



subs-20230801-211621.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230801-211646.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230801-211705.jpg*

Obstacle infranchissable



*img\_obs-20231027-124622.jpg*

Obstacle infranchissable



*img\_obs-20231027-124651.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230801-212131.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230801-212054.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230801-212117.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230801-212206.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : MG	Date : 08/01/2023	Longitude: -69.36942	Latitude : 47.63862
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau	Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui			Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :			Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 2,3
Type de tronçon : Hétérogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1	Pente longitudinale (%) : 2
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Oui	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,45	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,12

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 35	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 45	Matière organique : 20	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 3	Hauteur du talus (m) : 0,4
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 40
Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :
Milieu humide riverain : Non	
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 65	Espèces dominantes : Bouleau a papier
Végétation arbustive (%) : 90	Espèces dominantes : Erable a épis
Végétation herbacée (%) : 10	Espèces dominantes : Glycerie striée
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces :
	Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite	Évaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Recouvrement végétal naturel (%) :
Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Sol perturbé ou végétation absente (%) :
Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Végétation herbacée coupée (%) :

### INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité : Berges végétalisées, Absence d'accumulation de sédiments ou d'affouillement
----------------------	---	---

### HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Especie visée	Description
----	---------------	-------------

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

**Obstacle infranchissable :** Disparition du lit d'écoulement à 40 m en aval. Pas de potentiel d'habitat du poisson

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230801-213710.jpg

Substrat du littoral



subs-20230801-214133.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230801-213717.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20231027-131357.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230801-214148.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230801-214224.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230801-214653.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230801-214619.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230801-214638.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230801-214605.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : GPL/QM	Date : 07/04/2023	Longitude : [REDACTED]	Latitude : [REDACTED]
-------------------------------	-------------------	------------------------	-----------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2
Précisez :	Organisation du lit : Marche cuvette	Largeur moyenne du littoral (m) : 6
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5	Pente longitudinale (%) : 4
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,1

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 15	Limon et argile < 0,125 mm : 20	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 10	Total : 100

### RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 3	Hauteur du talus (m) : 1	Pente du talus (%) : 5	Hauteur du talus (m) : 1,3
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 30	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 30
Érosion de la rive (%) : 0		Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 10	Précisez : Chemin	Perturbation en rive (%) : 10	Précisez : chemin
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain : Non	
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 20	Espèces dominantes : Bouleau a papier, Erable a sucre	Végétation arborescente (%) : 50	Espèces dominantes : Frêne noir, Erable a sucre, Thuya occidentale
Végétation arbustive (%) : 50	Espèces dominantes : Erable a épis, Sapin baumier, Erable a sucre	Végétation arbustive (%) : 50	Espèces dominantes : Erable a épis, Ronce pubescente, Sapin baumier
Végétation herbacée (%) : 25	Espèces dominantes : Impatiante du Cap	Végétation herbacée (%) : 30	Espèces dominantes : Matteuccie fougère autre, Arisème petit precheur, Impatiante du Cap
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite		Évaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
			Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
			Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Accumulation de sédiments (aggradation) : Stabilité : Berges végétalisées

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayere

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Coïncidage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	----------------	---------------

## Aire d'aérialage

ID	Especie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alleluia d'alimentation

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Disparition du lit d'écoulement à 100 m en aval. Pas de potentiel d'habitat du poisson

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Oui	Précisez : Matteucie	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau	
Érosion en amont : Non	Précisez :	
Érosion en aval : Non	Précisez :	
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :	
<b>En présence d'un pont</b>	<b>En présence d'un ponceau</b>	
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple	Si autre, précisez :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Plastique	
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 5	
Longueur (m) :                    Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 500                    Longueur (m) : 8,3	
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) : 5	
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :	
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :	
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :	
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :	

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230704-140804.jpg

Substrat du littoral



subs-20230704-141401.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230704-140812.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20231003-165835.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230704-141428.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230704-141653.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230704-141449.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230704-141714.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230704-142452.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230704-142512.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230704-142443.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230704-142732.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : GPL/QM	Date : 07/04/2023	Longitude: -69.303	Latitude : 47.63673
-------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6	Pente longitudinale (%) : 5
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,4	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,016666666666666667

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 20	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 20	Limon et argile < 0,125 mm : 40	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 10	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 3	Hauteur du talus (m) : 0,3
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 30
Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 20	Précisez : Débroussaillage
Milieu humide riverain : Non	
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 60	Espèces dominantes : Bouleau a papier, Epinette blanche, Sapin baumier
Végétation arbustive (%) : 30	Espèces dominantes : Sapin baumier, Erable a épis
Végétation herbacée (%) : 50	Espèces dominantes : Osmonde de Clayton, Glycerie striée, Impatiante du Cap
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
	Présence de EEE : Non
Évaluation de l'état initial de la rive droite	Évaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33
	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité : Berges végétalisées
----------------------	---	---------------------------------

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description						
----	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Disparition du lit d'écoulement à 35 m en aval. Pas de potentiel d'habitat du poisson

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau
Érosion en amont : Non	Précisez :
Érosion en aval : Non	Précisez :
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :
En présence d'un pont	En présence d'un ponceau
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Plastique
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 5
Longueur (m) : Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 500 Longueur (m) : 8
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) : 5
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230704-144247.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20230704-145306.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230704-144300.jpg

Substrat du littoral



subs-20230704-144730.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230704-144751.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230704-145046.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230704-144809.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230704-145101.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230704-145553.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230704-145609.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230704-145541.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230704-145456.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : GPL/QM	Date : 07/04/2023	Longitude: -69.30304	Latitude : 47.63878
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2
Précisez :	Organisation du lit : Marche cuvette	Largeur moyenne du littoral (m) : 1,8
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1	Pente longitudinale (%) : 8
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1	Vitesse avec courantomètre (m/s) : 0
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 40	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 5	Matière organique : 15	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 3	Hauteur du talus (m) : 0,2
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 25
Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :
Milieu humide riverain : Non	
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 80	Espèces dominantes : Bouleau jaune, Erable a sucre
Végétation arbustive (%) : 30	Végétation arbustive (%) : 30
Végétation herbacée (%) : 10	Espèces dominantes : Erable a epis, Erable a sucre
	Espèces dominantes : Aralie a tige nue, Dryoptere spinuleuse
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces :
	Présence de EEE : Non
	Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite	Évaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33
	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité : Berges végétalisées, Absence d'accumulation de sédiments ou d'affouillement
----------------------	---	---

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description						
----	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable :

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure :	Type d'infrastructure :
Érosion en amont :	Précisez :
Érosion en aval :	Précisez :
Circulation du poisson possible :	Précisez :
En présence d'un pont	En présence d'un ponceau
ID MTO :	Type de traverse :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau :
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) :
Longueur (m) : Largeur (m) :	Diamètre (mm) : Longueur (m) :
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) :
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :
	Profondeur d'enfoncement du radier en amont (m) :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230704-152555.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230704-152601.jpg

Substrat du littoral



subs-20230704-152835.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230704-152848.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230704-153117.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230704-152909.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230704-153145.jpg*

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : GPL/QM	Date : 07/04/2023	Longitude: -69.30309	Latitude : 47.63928
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,15
Précisez :	Organisation du lit : Marche cuvette	Largeur moyenne du littoral (m) : 1,8
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2	Pente longitudinale (%) : 5
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 15	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 30	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 25	Total : 100

### RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,5	Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,5
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 25	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 25
Érosion de la rive (%) : 0		Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :	Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain : Non	
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 80	Espèces dominantes : Erable a sucre, Bouleau a papier	Végétation arborescente (%) : 80	Espèces dominantes : Erable a sucre, Bouleau a papier
Végétation arbustive (%) : 60	Espèces dominantes : Erable a sucre, Erable a épis	Végétation arbustive (%) : 60	Espèces dominantes : Erable a sucre, Erable a épis
Végétation herbacée (%) : 25	Espèces dominantes : Pigamon pubescens, Arisème petit precheur, Impatiante du Cap	Végétation herbacée (%) : 25	Espèces dominantes : Pigamon pubescens, Arisème petit precheur, Impatiante du Cap
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite		Évaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
			Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
			Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Accumulation de sédiments (aggradation) : Stabilité : Berges végétalisées, Absence d'accumulation de sédiments ou d'affouillement

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

### Obstacle infranchissable :

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230704-153942.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230704-153951.jpg

Substrat du littoral



subs-20230704-154129.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230704-154141.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230704-154429.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230704-154219.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230704-154449.jpg*

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : GPL	Date : 07/03/2023	Longitude: -69.31018	Latitude : 47.65174
----------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau		
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Linéaire	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2
Précisez :	Organisation du lit : Marche cuvette	Largeur moyenne du littoral (m) : 0,6
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6	Pente longitudinale (%) : 20
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Oui	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Autre perturbation : Oui	Total de recouvrement (%) :	
Précisez : Ponceau	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,35	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,025

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 20	Limon et argile < 0,125 mm : 10	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 30	Matière organique : 5	Total : 100

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 25	Hauteur du talus (m) : 1	Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 0,35
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 30	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 30
Érosion de la rive (%) : 0		Érosion de la rive (%) : 0	
Perturbation en rive (%) : 5	Précisez : débroussaillage bord de chemin	Perturbation en rive (%) : 20	Précisez : chemin
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain : Non	
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 70	Espèces dominantes : Sapin baumier, Erable a sucre	Végétation arborescente (%) : 40	Espèces dominantes : Erable a sucre
Végétation arbustive (%) : 10	Espèces dominantes : Sapin baumier	Végétation arbustive (%) : 10	Espèces dominantes : Erable a sucre, Sapin baumier
Végétation herbacée (%) : 5	Espèces dominantes :	Végétation herbacée (%) : 5	Espèces dominantes :
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite		Évaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
			Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
			Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité : Berges végétalisées, Absence d'accumulation de sédiments ou d'affouillement
----------------------	---	---

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description						
----	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Pente égale ou supérieure à 20 % sur plus de 20 m

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## DIMENSIONNEMENT DE TRAVERSÉE DE COURS D'EAU

Distance du site	m		m		m		m	
Largeur (cm)	DPB	Largeur littoral						
Amont	0,3	0,5						
Aval	0,3	1,3						

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau
Érosion en amont : Non	Précisez :
Érosion en aval : Non	Précisez :
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :
En présence d'un pont	En présence d'un ponceau
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple
Portée entre les culées (m) :	Si autre, précisez :
Tablier :	Matériaux du ponceau : Plastique
Longueur (m) : Largeur (m) :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 5
Capacité portante affichée :	Diamètre (mm) : 460 Longueur (m) : 9
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Pente d'installation (%) :
	Épaisseur remblai amont (m) :
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230703-163802.jpg

Substrat du littoral



subs-20230703-164443.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230703-163808.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20230703-165859.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230703-164457.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230703-165318.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230703-164530.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230703-165456.jpg*

Perturbation, rive droite



*pert\_dr-20230703-164643.jpg*

Perturbation, rive gauche



*pert\_ga-20230703-170624.jpg*

Infrastructure existante



infra-20230703-170309.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230703-170344.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230703-170321.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230703-170333.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

N° de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM OM	Date : 12/31/2018	Longitude: -69.32167	Latitude : 47.65747
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau			
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :	
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :	
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :	

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5	Pente longitudinale (%) : 3
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 35	Limon et argile < 0,125 mm : 10	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 0	Total : 100

## RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 5	Hauteur du talus (m) : 0,6	Pente du talus (%) : 5	Hauteur du talus (m) : 0,6
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15
Érosion de la rive (%) :		Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :	Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Non		Milieu humide riverain : Non	
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 85	Espèces dominantes : Bouleau a papier, Peuplier faux tremble, Cerisier de Virginie, Bouleau jaune	Végétation arborescente (%) : 85	Espèces dominantes : Bouleau a papier, Peuplier faux tremble, Cerisier de Virginie, Bouleau jaune
Végétation arbustive (%) : 55	Espèces dominantes : Bouleau a papier, Bouleau jaune, Sapin baumier, Saule sp, Erable a sucre, Erable rouge, Sureau a grappes, Thuya occidentale, Ronce pubescente	Végétation arbustive (%) : 55	Espèces dominantes : Bouleau a papier, Bouleau jaune, Sapin baumier, Saule sp, Erable a sucre, Erable rouge, Sureau a grappes, Thuya occidentale, Ronce pubescente
Végétation herbacée (%) : 25	Espèces dominantes : Gymnocarpe fougere-du-chêne, Onocle sensible, Fougere-aigle, Pyrole elliptique, Graminees sp	Végétation herbacée (%) : 25	Espèces dominantes : Gymnocarpe fougere-du-chêne, Onocle sensible, Fougere-aigle, Pyrole elliptique, Graminees sp
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive droite		Evaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée naturel (%) :	Sol perturbé ou végétation absente (%) : Végétation herbacée coupée (%) :

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Accumulation de sédiments (aggradation) : Stabilité :

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espece visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alte d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

### Obstacle infranchissable :

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte :	Description :	Espèce faunique observée :	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées :	Précisez :	Aménagement faunique :	Précisez :
Autres :	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20181231-162759.jpg

Rive droite



riv\_droite-20181231-162020.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20181231-161716.jpg

Infrastructure existante



infra-20181231-162439.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20181231-162750.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20181231-162447.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : OM YM	Date : 12/31/2018	Longitude: -69.32576	Latitude : 47.66025
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

### Type de milieu :

Origine de l'écoulement : Modifié / Anthropique	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) : 1,5
Présence d'un lit de cours d'eau :		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) : 1
Aucune connectivité avec le milieu hydrique n'a été observé		

### LITTORAL

Méthode utilisée :	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 1
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 4
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5	Pente longitudinale (%) : 3
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) : Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec courantomètre (m/s) : Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,13
----------------------	---	---

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 20	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 30	Limon et argile < 0,125 mm : 10	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 0	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 10 Largeur de la rive : Rive de 10 m Érosion de la rive (%) : 0 Perturbation en rive (%) : 0 Milieu humide riverain : Non	Hauteur du talus (m) : 1 Longueur de la rive évaluée (m) : Érosion de la rive (%) : Perturbation en rive (%) : 0 Milieu humide riverain : Non
Végétation arborescente (%) : 10 Végétation arbustive (%) : 5 Végétation herbacée (%) : 90	Végétation arborescente (%) : 10 Végétation arbustive (%) : 5 Végétation herbacée (%) : 90
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Sol perturbé ou végétation absente (%) : Végétation herbacée coupée (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive gauche	

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité : Berges végétalisées
----------------------	---	---------------------------------

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description						
----	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. De l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Écoulement souterrain de plus de 5 m. Pas de potentiel d'habitat du poisson

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau	
Érosion en amont : Non	Précisez :	
Érosion en aval : Non	Précisez :	
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :	
En présence d'un pont	En présence d'un ponceau	
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple	Si autre, précisez :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Plastique	
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 4	
Longueur (m) : Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 450 Longueur (m) : 9	
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) : 2	
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :	
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :	
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :	
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :	

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau\_anthro\_am-20181231-174616.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau\_anthro\_av-20181231-174626.jpg

Substrat du littoral



subs-20181231-174918.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20181231-175243.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20181231-174927.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20181231-174938.jpg*

Infrastructure existante



infra-20181231-175328.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20181231-175358.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20181231-175351.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20181231-175336.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

## IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM	Date : 07/20/2023	Longitude: -69.38312	Latitude : 47.65529
---------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Non	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau		Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		

## LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Plusieurs chenaux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,2
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 15
Type de tronçon : Hétérogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,25	Pente longitudinale (%) : 2
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Non	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

## ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,25	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0

## SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 10	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 40	
Bloc 250 à 500 mm : 5	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 40	Total : 100

## RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 1	Hauteur du talus (m) : 1
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15
Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Non	
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 60	Espèces dominantes : Sapin baumier, Epinette blanche
Végétation arbustive (%) : 30	Espèces dominantes : Erable à épis, Aulne rugueux, Ronce pubescente, Gadellier glanduleux
Végétation herbacée (%) : 20	Espèces dominantes : Dryoptère spinuleuse, Verge or sp
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces :
	Présence de EEE :
	Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite	Évaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Recouvrement végétal
Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Sol perturbé ou végétation absente (%) :
Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Végétation herbacée coupée (%) :

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Accumulation de sédiments (aggradation) : Stabilité :

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

## Frayere

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Coïncidage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	----------------	---------------

## Aire d'aérvnage

ID	Especie visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	---------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alleluia d'alimentation

ID	Description
----	-------------

ID	Description
----	-------------

## OBSESSION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230720-140420.jpg

Rive droite



riv\_droite-20230720-141136.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230720-140754.jpg

Rive gauche



riv\_gauche-20230720-141526.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230720-140626.jpg

Chaussée de l'infrastructure existante



infra\_chaussee-20230720-141742.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230720-140532.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20231010-154004.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : OM YM	Date : 07/03/2023	Longitude: -69.31151	Latitude : 47.66745
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Étiage
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Origine de l'écoulement : Naturel		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,1
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 3
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5	Pente longitudinale (%) : 3
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	Largeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 0	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 80	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 0	
Bloc 250 à 500 mm : 20	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 0	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 5	Hauteur du talus (m) : 0,3
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :
Érosion de la rive (%) : 8	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez :
Milieu humide riverain : Non	
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 80	Espèces dominantes : Sapin baumier, Bouleau jaune, Peuplier faux tremble, Erable a sucre
Végétation arbustive (%) : 10	Espèces dominantes : Sapin baumier, Erable a épis, Erable rouge
Végétation herbacée (%) : 10	Espèces dominantes : Impatiante du Cap, Dryoptere spinuleuse, Onoclee sensible, Prele des bois
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces :
	Recouvrement dans la rive (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive droite	Evaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33
	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) :	Accumulation de sédiments (aggradation) :	Stabilité : Berges végétalisées
----------------------	---	---------------------------------

## HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description						
----	--------------	-------------	--	--	--	--	--	--

## Frayère

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Disparition du lit d'écoulement à

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte :	Description :	Espèce faunique observée :	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées :	Précisez :	Aménagement faunique :	Précisez :
Autres :	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure :	Type d'infrastructure :
Érosion en amont :	Précisez :
Érosion en aval :	Précisez :
Circulation du poisson possible :	Précisez :
En présence d'un pont	En présence d'un ponceau
ID MTQ :	Type de traverse :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau :
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) :
Longueur (m) :      Largeur (m) :	Diamètre (mm) :      Longueur (m) :
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) :
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) :
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230703-182451.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230703-182507.jpg

Substrat du littoral



subs-20230703-182626.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230703-182638.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230703-183113.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230703-182715.jpg*

Talus, rive gauche



*talus\_gau-20230703-183129.jpg*

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM OM	Date : 07/03/2023	Longitude: -69.31045	Latitude : 47.67042
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau		
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,9
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 10
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8	Pente longitudinale (%) : 7
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Non	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Oui	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,4	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,2	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,1

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 0	Sable 0,125 à 5 mm : 25	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 0	Caillou 40 à 80 mm : 10	Limon et argile < 0,125 mm : 55	
Bloc 250 à 500 mm : 0	Gravier 5 à 40 mm : 10	Matière organique : 0	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 2	Hauteur du talus (m) : 1,5
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 10
Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Oui	Milieu humide riverain : Oui
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 80	Espèces dominantes : Epinette noire, Sapin baumier
Végétation arbustive (%) : 15	Végétation arbustive (%) : 15
Végétation herbacée (%) : 65	Espèces dominantes : Aulne rugueux, Ronce pubescente
	Espèces dominantes : Pigamon pubescent, Eupatoire maculée, Verge d'or rugueuse, Impatiante du Cap, Carex crepu, Dryoptere spinuleuse
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Présence de EEE : Non
Recouvrement dans la rive (%) :	Recouvrement dans la rive (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive droite	Evaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33
	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Accumulation de sédiments (aggradation) : Stabilité :

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

Frayère  
ID

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espece visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alte d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

### Obstacle infranchissable :

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE			
Présence de castor/barrage/hutte : Non	Description :	Espèce faunistique observée : Non	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées : Non	Précisez :	Aménagement faunistique : Non	Précisez :
Autres : Non	Précisez :		

## DIMENSIONNEMENT DE TRAVERSÉE DE COURS D'EAU

Distance du site	20 m		m		m		m	
Largeur (cm)	DPB	Largeur littoral	DPB	Largeur littoral	DPB	Largeur littoral	DPB	Largeur littoral
Amont	0,6	0,4						
Aval	0,6	0,4						

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau	
Érosion en amont : Non	Précisez :	
Érosion en aval : Non	Précisez :	
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :	
<b>En présence d'un pont</b>	<b>En présence d'un ponceau</b>	
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple	Si autre, précisez :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Plastique	
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 6,5	
Longueur (m) :                    Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 900                    Longueur (m) : 8,7	
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) :	
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) : 0,8	
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) :	
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :	
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) :	

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230703-194002.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230703-194027.jpg

Rive droite



*riv\_droite-20230703-194734.jpg*

Rive gauche



*riv\_gauche-20230703-195230.jpg*

Talus, rive droite



*talus\_dr-20230703-194837.jpg*

Infrastructure existante



*infra-20230703-195558.jpg*

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nº de projet : 3355

Nom(s) évaluateur(s) : YM	Date : 07/17/2023	Longitude: -69.34966	Latitude : 47.6999
---------------------------	-------------------	----------------------	--------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Non

Type de milieu : Cours d'eau	Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Intermittent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui			Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :			Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,25
Précisez :	Organisation du lit : Lit plat	Largeur moyenne du littoral (m) : 15
Type de tronçon : Homogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1	Pente longitudinale (%) : 1
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Non	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Non	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 0,5	Vitesse avec courantomètre (m/s) :
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,12	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,0390123456790123

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 5	Sable 0,125 à 5 mm : 15	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 10	Caillou 40 à 80 mm : 0	Limon et argile < 0,125 mm : 25	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 0	Matière organique : 35	Total : 100

### RIVES

Droite	Gauche
Pente du talus (%) : 4	Hauteur du talus (m) : 0,5
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) : 15
Érosion de la rive (%) :	
Perturbation en rive (%) :	Précisez :
Milieu humide riverain : Non	Milieu humide riverain : Non
Végétation	Végétation
Végétation arborescente (%) : 55	Espèces dominantes : Peuplier faux tremble, Bouleau a papier, Sapin baumier
Végétation arbustive (%) : 85	Espèces dominantes : Erable a épis, Sapin baumier, Bouleau a papier, Ronce pubescente
Végétation herbacée (%) : 5	Espèces dominantes : Aralie a tige nue, Osmonde de Clayton
Espèces exotiques envahissantes	Espèces exotiques envahissantes
Présence de EEE : Non	Espèces :
	Présence de EEE : Non
	Recouvrement dans la rive (%) :
Évaluation de l'état initial de la rive droite	Évaluation de l'état initial de la rive gauche
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33
	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33

## INDICATEUR DE L'ÉTAT DU MILIEU OBSERVÉS DANS LE TRONÇON

Érosion (incision) : Accumulation de sédiments (aggradation) : Stabilité :

## HABITAT DU POISSON

### Poissons observés sans pêche : Non

ID	Espèce visée	Description
----	--------------	-------------

Frayère  
ID

ID	Espèce visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Aire d'alevinage

ID	Espece visée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
----	--------------	------	-----------	-----------	------------------------	--------------------	---------------	---------------

## Alte d'alimentation

ID	Description
----	-------------

## Aire de croissance

ID	Description
----	-------------

Obstacle infranchissable : Écoulement souterrain de plus de 5 m. Obstacle à 60 m en aval

## OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte :	Description :	Espèce faunique observée :	Précisez :
Espèces vulnérables ou menacées :	Précisez :	Aménagement faunique :	Précisez :
Autres :	Précisez :		

## INFRASTRUCTURE EXISTANTE

Présence d'une infrastructure : Oui	Type d'infrastructure : Ponceau	
Érosion en amont : Non	Précisez :	
Érosion en aval : Non	Précisez :	
Circulation du poisson possible : Oui	Précisez :	
<b>En présence d'un pont</b>	<b>En présence d'un ponceau</b>	
ID MTQ :	Type de traverse : Ponceau simple	Si autre, précisez :
Portée entre les culées (m) :	Matériaux du ponceau : Plastique	
Tablier :	Largeur surface de roulement sécuritaire (m) : 2,7	
Longueur (m) :                    Largeur (m) :	Diamètre (mm) : 460                    Longueur (m) : 9,2	
Capacité portante affichée :	Pente d'installation (%) : 2	
Dégagement entre surface de l'eau et tablier (m) :	Épaisseur remblai amont (m) : 0,55	
	Hauteur chute à la sortie jusqu'au fond du lit (m) : 0	
	Si double, distance entre les 2 ponceaux (m) :	
	Profondeur d'enfouissement du radier en amont (m) : 0	

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau\_nat\_am-20230717-191713.jpg

Rive droite



riv\_droite-20230717-192505.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau\_nat\_av-20230717-191758.jpg

Rive gauche



riv\_gauche-20230717-192831.jpg

Vue amont de l'infrastructure existante



infra\_amont-20230717-192348.jpg

Vue aval de l'infrastructure existante



infra\_aval-20230717-192410.jpg

Obstacle infranchissable



img\_obs-20231004-191339.jpg

## Caractérisation du milieu hydrique

### IDENTIFICATION

Nom(s) évaluateur(s) : Fsg	Date : 06/29/2023	Longitude : [REDACTED]	Latitude : [REDACTED]	Nº de projet : 3355
----------------------------	-------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau :	Condition hydrologique : Moyenne
Précipitation 24 h avant : Oui	Précipitation lors de la visite : Oui

Type de milieu : Cours d'eau		
Origine de l'écoulement : Naturel	Type d'écoulement (m) : Permanent	Largeur du fossé ou du drainage naturel (m) :
Présence d'un lit de cours d'eau : Oui		Superficie approximative du plan d'eau (m <sup>2</sup> ) :
Connectivité avec le milieu hydrique :		Profondeur maximale approximative du plan d'eau ou du fossé (m) :

### LITTORAL

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	Style fluvial du tronçon : Sinueux	Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) : 0,4
Précisez :	Organisation du lit : Marche cuvette	Largeur moyenne du littoral (m) : 2,7
Type de tronçon : Hétérogène	Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6	Pente longitudinale (%) : 8
Perturbation	Présence d'herbier aquatique : Non	Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence d'érosion du lit : Oui	Plante émergente (%) :	Espèces :
Présence de bois mort : Oui	Plante flottante (%) :	Recouvrement dans le littoral (%) :
Obstacle à l'écoulement : Non	Plante submergée (%) :	
Structures anthropiques : Non	Algues (%) :	
Autre perturbation : Oui Précisez : Cheneaux multiple	Total de recouvrement (%) :	
	Espèces :	

### ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	Largeur moyenne de l'eau (m) : 1,4	Vitesse avec courantomètre (m/s) : 0
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,1	Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) : 0,2

### SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	Galet 80 à 250 mm : 15	Sable 0,125 à 5 mm : 5	Autres : 0
Gros bloc > 500 mm : 5	Caillou 40 à 80 mm : 15	Limon et argile < 0,125 mm : 5	
Bloc 250 à 500 mm : 10	Gravier 5 à 40 mm : 20	Matière organique : 25	Total : 100

### RIVES

Droite		Gauche	
Pente du talus (%) : 18	Hauteur du talus (m) : 1,2	Pente du talus (%) : 5	Hauteur du talus (m) : 0,5
Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :	Largeur de la rive : Rive de 10 m	Longueur de la rive évaluée (m) :
Érosion de la rive (%) : 15		Érosion de la rive (%) : 5	
Perturbation en rive (%) : 0	Précisez : Mhu en aval	Perturbation en rive (%) : 0	Précisez : Milieu humide en aval
Milieu humide riverain : Oui		Milieu humide riverain : Oui	
Végétation		Végétation	
Végétation arborescente (%) : 80	Espèces dominantes : Bouleau jaune, Sapin baumier, Erable a sucre	Végétation arborescente (%) : 80	Espèces dominantes : Bouleau jaune, Sapin baumier, Erable a sucre
Végétation arbustive (%) : 80	Espèces dominantes : Erable a épis, Sapin baumier, Diervilla chevrefeuille, Erable a sucre, Ronce pubescente	Végétation arbustive (%) : 80	Espèces dominantes : Erable a épis, Sapin baumier, Diervilla chevrefeuille, Erable a sucre, Ronce pubescente
Végétation herbacée (%) : 45	Espèces dominantes : Thelyptère de New York, Matteuccia foulge autruche, Oxalide de montagne	Végétation herbacée (%) : 45	Espèces dominantes : Thelyptère de New York, Matteuccia foulge autruche, Oxalide de montagne
Espèces exotiques envahissantes		Espèces exotiques envahissantes	
Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :	Présence de EEE : Non	Espèces : Recouvrement dans la rive (%) :
Evaluation de l'état initial de la rive droite		Evaluation de l'état initial de la rive gauche	
Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66	Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66	Végétation herbacée coupée (%) : 0-33	Recouvrement végétal naturel (%) : Plus de 66
			Sol perturbé ou végétation absente (%) : 0-66
			Végétation herbacée coupée (%) : 0-33