Kruger
Énergie

Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy


Étude d'impact sur l'environnement

Volume 9 : Optimisation de la configuration du parc éolien et réponses aux questions, commentaires et demandes d'engagements

Annexe B : Caractérisation de l'habitat du poisson

Étude déposée au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Dossier 3211-12-260
Octobre 2025



Annexe B. Caractérisation de l'habitat du poisson

Kruger Énergie

Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy



Caractérisation de l'habitat du poisson

Octobre 2025

Pesca

Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy inc.

Projet éolien Saint-Paul-de-Montminy

Caractérisation de l'habitat du poisson

2025-10-15

Document réalisé pour :	Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy inc.
Document destiné au :	Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)
N° de dossier ministériel	3211-12-260
N/Réf. :	3746
Photographies :	Pesca Environnement

Pesca Environnement

Marjolaine Castonguay, biologiste, M. Sc.
Directrice de projet

Simon Haché, ing.f. (22-021) et biologiste
Chargé de projet

Tableau des versions

Version	Date (aaaa-mm-jj)	Contexte du dépôt	Description
1	2025-09-25	Volume 9 - EIE	Résultat des inventaires de 2025

TABLE DES MATIÈRES

1 MISE EN CONTEXTE 1

2 DESCRIPTION DE LA ZONE D'ÉTUDE 1

3 MÉTHODOLOGIE 2

3.1 Données existantes 2

3.2 Période de visites sur le terrain 2

3.3 Caractérisation de l'habitat du poisson et validation de présence de poissons 2

4 RÉSULTATS 4

5 CONCLUSION 6

BIBLIOGRAPHIE 7

LISTE DES ANNEXES

Annexe A Atlas de la zone inventoriée du projet éolien Saint-Paul-de-Montminy

Annexe B Caractérisation de l'habitat du poisson dans la zone d'inventaire du parc éolien Saint-Paul-de-Montminy (2024 et 2025)

Annexe C Fiches descriptives des stations d'inventaire

1 Mise en contexte

Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy inc. (ci-après nommé « l'initiateur ») développe le parc éolien Saint-Paul-de-Montminy, en partenariat avec l'Alliance de l'énergie de l'Est s.e.c., à la suite de la sélection de ce projet dans le contexte de l'appel d'offres A/O 2023-01 d'Hydro-Québec.

Des infrastructures seront construites ou aménagées (éoliennes, chemins d'accès, réseau collecteur souterrain, poste élévateur, poste de sectionnement, bâtiment de service, ligne de transport privée d'électricité de 230 kV, mâts de mesure de vent, aires de chantier temporaires et le site temporaire de préparation de béton de ciment), ce qui requiert un déboisement et l'aménagement d'aires de travail à ces endroits. L'initiateur a mandaté Pesca Environnement (Pesca) afin de réaliser une étude de caractérisation de l'habitat du poisson des cours d'eau dans l'emprise du parc éolien.

2 Description de la zone d'étude

La caractérisation de l'habitat du poisson a été réalisée sur des terres privées situées dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Montmagny, sur le territoire des municipalités de Saint-Paul-de-Montminy, de Notre-Dame-du-Rosaire et de Sainte-Apolline-de-Patton, et sur des terres publiques de l'État dans la région de la Chaudière-Appalaches.

La zone d'étude est parsemée de collines, de lacs et est sillonnée par plusieurs cours d'eau. Elle est située à l'intérieur de deux bassins versants primaires, soit celui de la rivière du Sud et celui de la rivière Saint-Jean. La zone d'étude se situe dans la province géologique des Appalaches et est composée de roches sédimentaires fortement plissées et déformées (MRNF, [s. d.]). L'altitude maximale est de 860,4 m (montagne Grande Coulée) dans le sud de la zone d'étude et l'altitude minimale est de 14,7 m dans la plaine du Saint-Laurent au nord-ouest de la zone d'étude.

Le territoire caractérisé est traversé par les routes régionales 283 et 216, des routes locales et des chemins forestiers. Outre quelques secteurs agroforestiers, le territoire est principalement forestier, dominé par les peuplements feuillus. Des activités d'exploitation forestière et acéricole sont réalisées sur le territoire.

L'habitat du poisson a été caractérisé en tronçons homogènes, 200 m de part et d'autre des sites de traversées prévus (configuration optimisée 29). L'annexe A présente les zones inventoriées et les principaux éléments constituant l'habitat du poisson des cours d'eau de la zone d'inventaire.

3 Méthodologie

3.1 Données existantes

Les sources d'information disponibles et nécessaires à l'identification des milieux hydriques ont été consultées pour produire un plan d'échantillonnage. Elles incluent, sans s'y limiter :

- la Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ);
- la cartographie écoforestière (DDE);
- des images satellite;
- les produits dérivés issus du LiDAR;

  la cartographie du plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH), si disponible;
- Les visites au terrain lors des inventaires complémentaires (p. ex. : caractérisation écologique et inventaire de salamandres).

3.2 Période de visites sur le terrain

La caractérisation de l'habitat du poisson ainsi que la recherche d'obstacles infranchissables, au sens de l'article 103 du *Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État* (RADF), a été réalisée le 29 août et le 18 septembre 2024, le 22 septembre 2025 ainsi qu'entre le 4 août et 8 août 2025.

3.3 Caractérisation de l'habitat du poisson et validation de présence de poissons

Le *Règlement sur les habitats fauniques* (C-61.1, r.18) définit l'habitat du poisson comme étant : « Un lac, un marais, un marécage, une plaine d'inondations dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de deux ans, un cours d'eau, […] lesquels sont fréquentés par le poisson ».

La *Loi sur les pêches* (ch. F-14) définit l'habitat du poisson comme étant : « Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d'alevinage, de croissance ou d'alimentation et les routes migratoires. ».

Elle définit également le poisson comme étant : « les poissons proprement dits et leurs parties; et par assimilation, les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties, et finalement selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits. ».

L'habitat du poisson a été caractérisé par segments homogènes d'un même cours d'eau, sur une distance de 200 m linéaires en amont et en aval du site de traversée projeté (MPO, 2016). Les données récoltées à chaque station d'inventaire représentent un segment de cours d'eau homogène distinct. Dans certains cas, l'absence de lit du cours d'eau ne permettait pas de parcourir la totalité du 200 m.

Cette caractérisation comprenait une description et les mesures des éléments suivants : la largeur du littoral, la largeur au débit plein bord (LDPB), la profondeur et la largeur moyenne de l'eau, la pente du cours d'eau, le type de substrat, la vitesse d'écoulement, le type d'écoulement, la présence de poisson, la présence ou l'absence d'éléments fauniques d'intérêt pour le poisson tels que les aires d'alimentation et de repos, les frayères potentielles et les herbiers aquatiques.

La caractérisation des frayères potentielles à omble de fontaine a été réalisée selon le *Guide d'identification de frayères à omble de fontaine dans les cours d'eau* (MFFP, 2016).

Le libre passage du poisson a été évalué sur une distance de 250 m en amont et de 500 m en aval des sites de traversée de cours d'eau. Pour ce faire, les obstacles infranchissables pour le poisson ont été identifiés en se basant sur l'article 103 du RADF :

- Présence d'une chute verticale de plus de 1 m, mesurée à partir de l'eau, et aucune frayère identifiée sur le terrain ou indiquée dans les couches d'informations numériques servant à la planification forestière n'est présente entre la chute et le site de traversée;
- Le lit du cours d'eau présente une section de roche-mère lisse dont la pente moyenne est de 5 % ou plus sur une distance minimale de 3 m et où la profondeur d'eau s'écoulant sur l'ensemble de cette section est de moins de 100 mm;
- Une section du cours d'eau présente une pente égale ou supérieure à 20 %, évaluée à l'aide des cartes topographiques ou observée sur le terrain de plus de 20 m;
- Le lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m.

La localisation des frayères potentielles, des aires d'alimentation, des herbiers aquatiques et des obstacles infranchissables a été relevée à l'aide d'un GPS.

4 Résultats

Au total, 160 stations d'inventaire de caractérisation de l'habitat du poisson ont été réalisées dans la zone d'étude. Ces stations incluent des cours d'eau dans l'emprise de la ligne de transport d'électricité, les 28 sites de traversée prévus et des cours d'eau ne faisant plus partie de la configuration du projet optimisée (annexe A).

L'annexe B présente un tableau récapitulatif des résultats de la caractérisation de l'habitat du poisson aux stations inventoriées. Les sites avec des traverses de cours d'eau prévues, les sites sans traverses prévues et les sites ayant été évités à la suite de l'optimisation de l'emprise du projet y sont présentés.

Les fiches des stations de caractérisation de l'habitat du poisson sont jointes à l'annexe C.

Cours d'eau avec sites de traversée requis

La caractérisation de l'habitat du poisson des 28 sites où une traversée de cours d'eau est prévue est couverte par un total de 79 stations d'inventaire. De ce nombre, 36 ont été réalisées dans des cours d'eau permanents et 43 dans des cours d'eau intermittents.

Un total de 59 aires d'alimentation pour le poisson ont été identifiées, réparties sur 25 stations d'inventaire (photo 1). Des herbiers aquatiques ont également été observés dans quatre stations d'inventaire, totalisant une superficie de 100 m^2 (photo 2). Trois frayères potentielles ont été identifiées et occupent une superficie totale de 42 m^2. Une frayère de 400 m^2 a également été confirmée par la présence d'une trentaine de géniteurs en fraie lors d'une visite au mois de septembre 2025. La présence de poisson a été observée dans 11 stations réparties sur six sites de traversée différents.

Un total de 49 obstacles infranchissables ont été observés à 35 stations d'inventaire, correspondant à 21 sites de traversée prévus (photo 3).

Cours d'eau sans site de traversée requis

La caractérisation de l'habitat du poisson a également été réalisée dans les cours d'eau se trouvant dans l'emprise de la ligne de transport d'électricité ainsi qu'à d'autres sites du projet qui sont hors de l'emprise de la configuration actuelle du parc éolien. Aucune traverse de cours d'eau ne sera aménagée à ces sites, qui représentent un effort d'inventaire de 81 stations. Parmi ces stations,41 ont été effectuées dans des cours d'eau à écoulement permanent et 40 dans des cours d'eau à écoulement intermittent.

La présence de 79 aires d'alimentation pour le poisson a été confirmée à 38 stations d'inventaire. Des herbiers ont également été observés à 27 stations d'inventaire, totalisant une superficie de 42 941 m^2. Deux herbiers aquatiques ont été observés dans le cours d'eau CE035, couvrant à eux seuls 40 000 m^2, soit 93 % de la superficie totale des herbiers caractérisés. Ces deux herbiers de 20 000 m^2 chacun sont situés en amont et en aval de l'emprise de la ligne de transport d'électricité (photo 4). Huit frayères potentielles ont été observées à trois stations d'inventaire différentes. Deux stations se trouvent dans la rivière Fraser (photo 5) et l'autre dans la rivière du Sud (photo 6). La superficie totale des frayères potentielles est de 228 m^2. Des poissons ont été observés à 18 stations d'inventaire. Au total, 25 obstacles infranchissables ont été observés aux stations sans site de traversée requis.



Photo 1. CE020, Fosse d'alimentation



Photo 2. CE084, Herbier aquatique



Photo 3. CE002, chute de 1,1m de haut



Photo 4. CE035 amont, Herbier aquatique de 20 000m²



Photo 5. Rivière Fraser, frayère potentielle à omble de fontaine



Photo 6. Rivière du Sud, frayère potentielle à omble de fontaine

5 Conclusion

La caractérisation de l'habitat du poisson a été réalisée afin de répondre aux exigences de caractérisation des cours d'eau mentionnées dans les *Lignes directrices pour les traversées de cours d'eau au Québec (MPO, 2016)*. La caractérisation a été réalisée à 28 cours d'eau qui nécessiteront l'aménagement de site de traversée, des cours d'eau se trouvant dans l'emprise de la ligne de transport d'électricité, et des cours d'eau ne faisant plus partie de la configuration du projet optimisée.

Trois frayères potentielles ont été identifiées parmi les sites où une traversée de cours d'eau sera requise et une frayère confirmée de 400 m^2 a été observée à la traverse P07. Huit frayères potentielles ont été identifiées dans des cours d'eau ne requérant pas de sites de traversée.

Des poissons ont été observés à six sites de traversée et à 18 stations d'inventaire où des traverses de cours d'eau ne sont pas requises. Les espèces observées sont l'omble de fontaine, des cyprinidés, des écrevisses et d'autres espèces de poissons non identifiés.

La présence d'aires d'alimentation pour le poisson a été confirmée à 63 stations d'inventaire. Des herbiers ont été identifiés à 31 stations d'inventaire.

Au total, 21 des 28 sites de traversée de cours d'eau prévus présentent des obstacles au libre passage du poisson à moins de 500 m en aval et de 250 m en amont de la traversée.

Bibliographie

MFFP (2016). *Guide d'identification de frayères à omble de fontaine dans les cours d'eau*. Gouvernement du Québec, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 12 p.

MPO (2016). *Lignes directrices pour les traversées de cours d'eau au Québec*. Pêches et Océans Canada. 73 p.

MRNF ([s. d.]). Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et des Forêts. *Système d'information géominière du Québec (SIGÉOM) - Carte interactive*. Repéré à https://sigeom.mines.gouv.qc.ca/signet/classes/I1108_afchCarteIntr en octobre 2024.

Annexe A Atlas de la zone inventoriée du projet éolien Saint-Paul-de-Montminy



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)

Poisson observé (2025)

Aire d'alimentation (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet


Milieux hydriques

Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement permanent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P01
Page 1 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 5 10 m


Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)

Poisson observé (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet


Milieux hydriques

Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P02
Page 2 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

N

G5

P03 CE060
Amont SEC01

P03 CE060
Aval SEC01

P03

CE060

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)

Poisson observé (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet


Milieux hydriques

Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P03
Page 3 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 8 16 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Herbier aquatique (2025)
- Aire d'alimentation (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement permanent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P04
Page 4 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m


Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)

Poisson observé (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet

Milieux hydriques


Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement permanent

Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P05
Page 5 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Aire d'alimentation (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P06
Page 6 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- Poisson observé (2025)
- Poisson observé (2024)
- Herbier aquatique (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- Aire d'alimentation (2024)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement permanent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P07
Page 7 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

N

P08 CE010
Amont SEC01

P08 CE065
Amont SEC01

CE010

P08

P08 CE065
Aval SEC01

CE065

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)

Poisson observé (2025)

Aire d'alimentation (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet

Milieux hydriques


Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement permanent

Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P08
Page 8 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 5 10 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

N

P09

P09 CE066
Amont SEC01

P09 CE066
Aval SEC01

P09 CE066
Amont SEC02

P09 CE066
Aval SEC02

CE066

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)

Poisson observé (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet


Milieux hydriques

Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P09
Page 9 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)

Poisson observé (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet


Milieux hydriques

Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P10
Page 10 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m


Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)

Poisson observé (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet

Milieux hydriques


Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement permanent

Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P11
Page 11 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m


Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- Poisson observé (2025)
- Poisson observé (2024)
- Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- Frayère potentielle (2025)
- Aire d'alimentation (2025)
- Aire d'alimentation (2024)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P12
Page 12 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

P13 CE015
Aval SEC01

P13 CE015 Amont SEC01

P13

P13 CE015a
Amont SEC01

P13 CE015a
Amont SEC02

P13 CE015a
Amont SEC03

CE015

CE015a

N

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)

Poisson observé (2025)

Aire d'alimentation (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet


Milieux hydriques

Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement permanent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P13
Page 13 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

N

P14 CE076
Amont SEC01

P14

P14 CE076
Aval SEC01

P14 CE076
Amont SEC02

P14 CE076a Amont SEC01

CE076a

CE076

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Herbier aquatique (2025)
- Aire d'alimentation (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement permanent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P14
Page 14 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

P15 CE075
Aval SEC01

P15

P15 CE075
Amont SEC01

CE075

P15 CE075
Aval SEC02

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)

Poisson observé (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet


Milieux hydriques

Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P15
Page 15 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

N

P16 CE074
Aval SEC02

P16 CE074
Aval SEC01

P16

P16 CE074
Amont SEC01

CE074

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)

Poisson observé (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet


Milieux hydriques

Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P16
Page 16 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 8 16 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)

Poisson observé (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet


Milieux hydriques

Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement permanent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P17
Page 17 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

P19 CE026
Aval SEC01

CE026

CE025

P19

P18

P18 CE025 Aval SEC01

P18 CE025
Amont SEC01

P19 CE026
Amont SEC01

P18 CE025
Amont SEC02

P18 CE025
Amont SEC03

P17 CE025
Aval SEC01

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- Poisson observé (2025)
- Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- Aire d'alimentation (2024)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P18 & P19
Page 18 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 20 40 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

N

CE073 Amont SEC02

CE073

CE073 Amont SEC03

P20 CE024 Aval SEC01

P20

P20 CE024 Amont SEC01

CE024

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- Poisson observé (2025)
- Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- Frayère potentielle (2024)
- Aire d'alimentation (2024)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement permanent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P20
Page 19 / 31

Caractérisation de l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

P21 CE015
Aval SEC01

P21 CE015
Amont SEC01

CE015

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2024)
- Poisson observé (2025)
- Poisson observé (2024)
- Obstacle à l'habitat du poisson (2024)
- Aire d'alimentation (2024)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement permanent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P21
Page 20 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Aire d'alimentation (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement permanent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P22
Page 21 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

N

CE018

CE078

CE078a

P24 CE018
Aval SEC01

P24 CE018
Amont SEC01

P24

P24 CE018
Amont SEC03

P24 CE018
Amont
SEC02

P23 CE078
Aval SEC01

P23

P23 CE078a
Amont SEC01

P23 CE078
Amont SEC01

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Herbier aquatique (2025)
- Aire d'alimentation (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P23 & P24
Page 22 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

N

P26 CE080
Aval SEC01

P26

P26 CE080
Amont SEC01

P26 CE080
Aval SEC02

CE080

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Herbier aquatique (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P26
Page 23 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)

Poisson observé (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29

Traverse de cours d'eau prévue

Éolienne (28)

Emprise du projet


Milieux hydriques

Littoral

Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P27
Page 24 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 5 10 m


Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Herbier aquatique (2025)
- Aire d'alimentation (2025)
- Éolienne (28)

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent
- Plan d'eau



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P28
Page 25 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 20 40 m


Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Herbier aquatique (2025)
- Aire d'alimentation (2025)
- Éolienne (28)

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent
- Plan d'eau



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P29
Page 26 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P30
Page 27 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m


Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Aire d'alimentation (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement permanent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P31
Page 28 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 5 10 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

N

CE091

P32 CE091
Aval SEC01

P32

P32 CE091
Amont SEC01

P32 CE091a
Amont SEC01

CE091a

P01 CE057
Aval SEC01

P01

P01 CE057
Amont SEC01

CE057

Résultat d'inventaire de l'habitat poisson

- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Obstacle à l'habitat du poisson (2025)
- Aire d'alimentation (2025)

Infrastructure du projet - configuration 29


- Traverse de cours d'eau prévue
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement permanent
- Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P32
Page 29 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Herbier aquatique (2025)
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet P33
Page 30 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 9 18 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016



Résultat d'inventaire de l'habitat poisson


- Station d'inventaire d'habitat du poisson (2025)
- Poisson observé (2025)
- Éolienne (28)
- Emprise du projet

Milieux hydriques

- Littoral
- Rive

Hydrographie et sens d'écoulement

- Cours d'eau à écoulement intermittent



Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy inc.

Parc éolien
Saint-Paul-de-Montminy

Feuillet Sup P25
Page 31 / 31

Caractérisation de
l'habitat du poisson

0 10 20 m

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

Sources :
AQréseau+, 2023
CanVec, 2019
GRHQ, 2023
SDA, 2023

16/10/2025

Pesca

N/Réf.: KGRSPDM_3746_Atlas_HabPoisson_20251016

Annexe B Caractérisation de l'habitat du poisson dans la zone d'inventaire du parc éolien Saint-Paul-de-Montminy (2024 et 2025)

Identification de la traverse et informations sur le cours d'eau								Caractérisation de l'habitat du poisson						
Site de traversée	**Nom du cours d'eau**	**Position par rapport à la traverse**	**Section de cours d'eau**	**Type d'écoulement**	**Largeur du littoral (m)**	**Largeur au débit plein bord (m)**	**Pente (%)**	**Nombre d'aires d'alimentation**	**Superficie totale des herbiers (m^2)**	**Nombre de frayères**	**Superficie totale des frayères**	**Colmatage moyen des frayères (%)**	**Présence d'obstacle infranchissable**	**Présence de poisson**
P01	CE057	Amont	SEC01	Permanent	3	2	12	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Non
P01	CE057	Aval	SEC01	Permanent	1,7	0,7	9	1	0	0	0	–	Non	Non
P02	CE059	Amont	SEC01	Intermittent	1,3	0,6	6	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Non
P02	CE059	Aval	SEC01	Intermittent	2	0,5	10	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m (3 fois)	Non
P03	CE060	Amont	SEC01	Intermittent	3,5	0,6	3	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Non
P03	CE060	Aval	SEC01	Intermittent	2,5	0,6	3	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Non
P04	CE008	Amont	SEC01	Permanent	4,5	3	3	1	0	0	0	–	Non	N.I
P04	CE008	Aval	SEC01	Permanent	6	4	2	3	0	0	0	–	Non	SAFO
P05	CE002	Amont	SEC01	Intermittent	5	2	2	0	0	0	0	–	Non	Non
P05	CE002	Amont	SEC02	Intermittent	40	2,5	1	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Non
P05	CE002	Aval	SEC01	Permanent	1,5	0,8	6	0	0	0	0	–	Pente égale ou supérieure à 20 % sur plus de 20 m Chute verticale d'une hauteur de plus de 1 m	Non

Identification de la traverse et informations sur le cours d'eau								Caractérisation de l'habitat du poisson						
Site de traversée	**Nom du cours d'eau**	**Position par rapport à la traverse**	**Section de cours d'eau**	**Type d'écoulement**	**Largeur du littoral (m)**	**Largeur au débit plein bord (m)**	**Pente (%)**	**Nombre d'aires d'alimentation**	**Superficie totale des herbiers (m^2)**	**Nombre de frayères**	**Superficie totale des frayères**	**Colmatage moyen des frayères (%)**	**Présence d'obstacle infranchissable**	**Présence de poisson**
P06	CE003	Amont	SEC01	Intermittent	1,7	1,2	8	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m (2 fois)	Non
P06	CE003	Amont	SEC02	Intermittent	1,5	0,35	2	0	0	0	0	–	Non	Non
P06	CE003	Aval	SEC01	Intermittent	4	2	2	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m	Non
P06	CE003	Aval	SEC02	Intermittent	20	0	0	1	0	0	0	–	Non	Non
P06	CE003	Aval	SEC03	Intermittent	4	2	4	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m	Non
P07	CE067	Aval	SEC01	Permanent	20	20	1	1	0	1	400	25	Non	SAFO
P07	CE067	Aval	SEC02	Permanent	50	6	5	5	5	1	4	20	Non	SAFO
P07	CE067	Amont	SEC01	Permanent	20	3,5	5	1	0	1	2	30	Non	SAFO
P08	CE010	Amont	SEC01	Intermittent	2,5	0,7	1	0	0	0	0	–	Non	Non
P08	CE065	Amont	SEC01	Permanent	3	1,8	3	1	0	0	0	–	Non	Non
P08	CE065	Aval	SEC01	Permanent	3	1,8	3	2	0	0	0	–	Non	Non
P09	CE066	Amont	SEC01	Intermittent	2,4	1,7	2	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m	Non
P09	CE066	Amont	SEC02	Intermittent	3	1,5	4	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m	Non
P09	CE066	Aval	SEC01	Intermittent	2,4	1,7	2	0	0	0	0	–	Non	Non
P09	CE066	Aval	SEC02	Intermittent	2	1	6	0	0	0	0	–	Non	Non
P10	CE068	Amont	SEC01	Intermittent	3	1,5	4	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m	Non
P10	CE068	Aval	SEC01	Intermittent	3	1,5	4	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m	Non

Identification de la traverse et informations sur le cours d'eau								Caractérisation de l'habitat du poisson						
Site de traversée	**Nom du cours d'eau**	**Position par rapport à la traverse**	**Section de cours d'eau**	**Type d'écoulement**	**Largeur du littoral (m)**	**Largeur au débit plein bord (m)**	**Pente (%)**	**Nombre d'aires d'alimentation**	**Superficie totale des herbiers (m^2)**	**Nombre de frayères**	**Superficie totale des frayères**	**Colmatage moyen des frayères (%)**	**Présence d'obstacle infranchissable**	**Présence de poisson**
P11	CE011	Amont	SEC01	Permanent	8	3,5	5	0	0	0	0	–	Non	Non
P11	CE011	Aval	SEC01	Permanent	4,5	3,8	8	0	0	0	0	–	Non	Non
P12	CE014	Amont	SEC01	Intermittent	1,1	0,75	12	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m	Non
P12	CE014	Aval	SEC01	Intermittent	2,45	1,4	7	0	0	0	0	–	Pente égale ou supérieure à 20 % sur plus de 20 m	Non
P13	CE015	Amont	SEC01	Permanent	2,5	2,3	4	4	0	0	0	–	Non	SAFO
P13	CE015a	Amont	SEC01	Permanent	2,1	1,35	7	1	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m	Non
P13	CE015a	Amont	SEC02	Permanent	6,5	1,65	4	0	0	0	0	–	Non	Non
P13	CE015a	Amont	SEC03	Permanent	2,15	0,95	5	0	0	0	0	–	Non	Non
P13	CE015	Aval	SEC01	Permanent	3,8	3,2	4	3	0	0	0	–	Non	N.I
P14	CE076	Amont	SEC01	Permanent	3,1	2,8	9	0	25	0	0	–	Non	Non
P14	CE076	Amont	SEC02	Permanent	1,4	0,95	2	0	0	0	0	–	Non	Non
P14	CE076a	Amont	SEC01	Permanent	1,9	1,6	1	1	0	0	0	–	Non	Non
P14	CE076	Aval	SEC01	Permanent	1,8	1,1	4	0	0	0	0	–	Non	Non
P15	CE075	Amont	SEC01	Intermittent	3,5	0,4	2	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m (2 fois)	Non
P15	CE075	Aval	SEC01	Intermittent	1,8	0,7	12	0	0	0	0	–	Non	Non
P15	CE075	Aval	SEC02	Intermittent	4,5	1,25	10	0	0	0	0	–	Non	Non
P16	CE074	Amont	SEC01	Intermittent	1,3	0,7	6	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m	Non
P16	CE074	Aval	SEC01	Intermittent	6,7	0,4	13	0	0	0	0	–	Non	Non

Identification de la traverse et informations sur le cours d'eau								Caractérisation de l'habitat du poisson						
Site de traversée	**Nom du cours d'eau**	**Position par rapport à la traverse**	**Section de cours d'eau**	**Type d'écoulement**	**Largeur du littoral (m)**	**Largeur au débit plein bord (m)**	**Pente (%)**	**Nombre d'aires d'alimentation**	**Superficie totale des herbiers (m^2)**	**Nombre de frayères**	**Superficie totale des frayères**	**Colmatage moyen des frayères (%)**	**Présence d'obstacle infranchissable**	**Présence de poisson**
P16	CE074	Aval	SEC02	Intermittent	0,8	0,6	16	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m Pente égale ou supérieure à 20 % sur plus de 20 m	Non
P17	CE025	Amont	SEC01	Permanent	4,5	0,5	6	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5m	Non
P17	CE025	Aval	SEC01	Permanent	2,2	1,1	6	0	0	0	0	–	Non	Non
P18	SEC01	CE025	Amont	Permanent	2	1,8	20	2	0	0	0	–	Pente égale ou supérieure à 20 % sur plus de 20 m	Non
P18	SEC02	CE025	Amont	Permanent	6	1	20	0	0	0	0	–	Non	Non
P18	SEC03	CE025	Amont	Permanent	1,2	1	15	0	0	0	0	–	Non	Non
P18	SEC01	CE025	Aval	Permanent	2	1,8	15	3	0	0	0	–	Non	Non
P19	SEC01	CE026	Amont	Intermittent	1,2	0,7	22	0	0	0	0	–	Pente égale ou supérieure à 20 % sur plus de 20 m Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m (3 fois)	Non
P19	SEC01	CE026	Aval	Intermittent	1,5	1,2	15	0	0	0	0	–	Non	Non
P20	SEC01	CE024	Amont	Permanent	5	4	5	3	0	0	0	–	Non	Non
P20	SEC01	CE024	Aval	Permanent	6	5	5	4	0	1	36	20	Roche-mère lisse de en pente de + de 5 % sur + de 3 m	Non
P21	SEC01	CE015	Amont	Permanent	5,5	5	10	2	0	0	0	–	Roche-mère lisse de en pente de + de 5 % sur + de 3 m (3 fois)	SAFO
P21	SEC01	CE015	Aval	Permanent	6	5,5	10	0	0	0	0	–	Non	Non
P22	CE020	Amont	SEC01	Permanent	2,6	2,1	3	2	0	0	0	–	Non	Non
P22	CE020	Amont	SEC02	Permanent	2,3	1,7	7	0	0	0	0	–	Non	Non

Identification de la traverse et informations sur le cours d'eau								Caractérisation de l'habitat du poisson						
Site de traversée	**Nom du cours d'eau**	**Position par rapport à la traverse**	**Section de cours d'eau**	**Type d'écoulement**	**Largeur du littoral (m)**	**Largeur au débit plein bord (m)**	**Pente (%)**	**Nombre d'aires d'alimentation**	**Superficie totale des herbiers (m^2)**	**Nombre de frayères**	**Superficie totale des frayères**	**Colmatage moyen des frayères (%)**	**Présence d'obstacle infranchissable**	**Présence de poisson**
P22	CE020	Aval	SEC01	Permanent	3,3	2,45	2	8	0	0	0	–	Non	Écrevisse
P23	CE078	Amont	SEC01	Intermittent	2,1	1,2	1	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Non
P23	CE078a	Amont	SEC01	Intermittent	1,5	0,6	1	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Non
P23	CE078	Aval	SEC01	Intermittent	1,6	0,6	4	1	0	0	0	–	Non	Non
P24	CE018	Amont	SEC01	Intermittent	2,55	1,45	3	0	0	0	0	–	Non	Non
P24	CE018	Amont	SEC02	Intermittent	15	0,6	1	0	10	0	0	–	Non	Non
P24	CE018	Amont	SEC03	Intermittent	150	0,4	1	0	50	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Non
P24	CE018	Aval	SEC01	Intermittent	2,35	1,95	6	3	0	0	0	–	Non	Non
P26	CE080	Amont	SEC01	Intermittent	1,7	1,1	12	0	10	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Non
P26	CE080	Aval	SEC01	Intermittent	1,25	0,85	12	0	0	0	0	–	Non	Non
P26	CE080	Aval	SEC02	Intermittent	2,5	1,1	4	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Non
P27	CE081	Amont	SEC01	Intermittent	1,3	0,7	2	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m (2 fois)	Non
P27	CE081	Aval	SEC01	Intermittent	10	0,25	1	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Non
P31	CE013	Amont	SEC01	Permanent	7	5,8	5	2	0	0	0	–	Non	SAFO + N.I.
P31	CE013	Aval	SEC01	Permanent	7,5	6,5	5	3	0	0	0	–	Non	N.I.
P32	CE091	Amont	SEC01	Intermittent	3	1,5	15	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m	Non

Identification de la traverse et informations sur le cours d'eau								Caractérisation de l'habitat du poisson						
Site de traversée	**Nom du cours d'eau**	**Position par rapport à la traverse**	**Section de cours d'eau**	**Type d'écoulement**	**Largeur du littoral (m)**	**Largeur au débit plein bord (m)**	**Pente (%)**	**Nombre d'aires d'alimentation**	**Superficie totale des herbiers (m^2)**	**Nombre de frayères**	**Superficie totale des frayères**	**Colmatage moyen des frayères (%)**	**Présence d'obstacle infranchissable**	**Présence de poisson**
P32	CE091a	Amont	SEC01	Intermittent	4	1,5	8	0	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m (2 fois)	Non
P32	CE091	Aval	SEC01	Intermittent	6	0,8	7	1	0	0	0	–	Lit du cours d'eau disparaît sur une distance de plus de 5 m (2 fois)	Non

SAFO = Omble de fontaine *(Salvelinus Fontinalis)*

N.I. = Non identifié

Annexe C Fiches descriptives des stations d'inventaire

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,33554	**Latitude :** 46,81523

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE055	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P01	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 60,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,7	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,12

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 35	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : P01 CE055 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-184600.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-184630.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-184645.jpg

Substrat du littoral




subs-20250807-184802.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-190938.jpg

Alimentation




img_alim-20250807-185007.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-191009.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-191016.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-191025.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,31567	**Latitude :** 46,80615

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE057	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P01	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 12
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,3	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,04

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 35	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P01 CE057 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-142428.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-142441.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-142446.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-142630.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-142701.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-142706.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-143219.jpg

Obstacle



photo-terrain_20250808103616465.JPG

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG, CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,31572	**Latitude :** 46,80619

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE057	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P01	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Permanent

Anthropique		
Fossé	**Précisez :** Fossé de bord de chemin privé.	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :** {}
Largeur (m) : 1,7	**Profondeur moyenne (m) :** 0,8	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le fossé est alimenté par un cours d'eau

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,7
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 9
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 20	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 40	**Matière organique :** 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

Pesca

Station : P01 CE057 Aval SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-144559.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250808-144826.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250808-144833.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-145256.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-145320.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-145307.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-150347.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-144712.jpg

L'eau du fossé traverse le chemin du propriétaire.



photo_autre-20250808-145522.jpg

Le tuyau rempli ce reservoir d'eau, plein qui coule en continu.



photo_autre-20250808-145353.jpg



photo_autre-20250808-145105.jpg



photo_autre-20250808-145054.jpg

Prise d'eau?



photo_autre-20250808-145017.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,33663	**Latitude :** 46,81706

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE096	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P01	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,2
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 40	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P01 CE096 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-194122.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-194238.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-194232.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-194341.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-194524.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-194519.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-194958.jpg

Alimentation



img_alim-20250807-194650.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,33533	**Latitude :** 46,81776

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE096	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P01	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 100,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau à 200m amont	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,6	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,11

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 35	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Non identifiée	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 2

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P01 CE096 Aval SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section

deb_sec-20250807-192151.jpg

Contexte hydrique, naturel amont

eau_nat_am-20250807-192932.jpg

Contexte hydrique, naturel aval

eau_nat_av-20250807-192927.jpg

Substrat du littoral

subs-20250807-193227.jpg

Mi-section amont

mi_sec_amont-20250807-193536.jpg

Mi-section aval

mi_sec_aval-20250807-194005.jpg

Fin de section

img_fin_sec-20250807-194012.jpg

Alimentation

img_alim-20250807-192606.jpg

Alimentation

img_alim-20250807-193406.jpg

Emprunte un fossé de chemin sur 15m avant la fin de section

photo_autre-20250807-193735.jpg

Poissons

photo_autre-20250807-192551.jpg

Poissons

photo_autre-20250807-192524.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : VAB	**Date :** 2025-09-22	**Longitude :** -70,33801	**Latitude :** 46,81475

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Fraser	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P01	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Plusieurs chenaux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 35,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 15,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 10,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,20	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,13

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 25	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 45	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 5	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
PO02	Non identifiée	
PO02	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	2,0	1-33	0	0	0	1-33	Rubannier sp.
H02	3,0	0	0	0	0	1-33	Algue sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

Station : P01 Rivière Fraser Amont
SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description : Activité d'un castor à mi-section ayant influencé le cours d'eau (multi chenaux)	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250922-142516.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250922-142534.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250922-142540.jpg

Substrat du littoral



subs-20250922-143145.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250922-150212.jpg

Mi-section aval




mi_sec_aval-20250922-150218.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250922-145104.jpg

Herbier



plante-20250922-145502.jpg

Herbier



plante-20250922-145619.jpg



faun_flor-20250922-145905.jpg



faun_flor-20250922-145857.jpg



faun_flor-20250922-145828.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : VAB	**Date :** 2025-09-22	**Longitude :** -70,33814	**Latitude :** 46,81659

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Fraser	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P01	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 13,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 12,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 10,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,20	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,15

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 15	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 35	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 5	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
PO01	Non identifiée	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250922-140546.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250922-140617.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250922-140623.jpg

Substrat du littoral



subs-20250922-141304.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250922-141157.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250922-141202.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250922-142408.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG, CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,30440	**Latitude :** 46,80216

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE059	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P02	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,3
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 6
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :**
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 35	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P02 CE059 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-163015.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-163107.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-163114.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-164530.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-164538.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-164547.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-164318.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-163411.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-163324.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-163423.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-163434.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-163441.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,30450	**Latitude :** 46,80220

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE059	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P02	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 10
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,1	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,01	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 40	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 45	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : P02 CE059 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section

deb_sec-20250808-163012.jpg

Contexte hydrique, naturel amont

eau_nat_am-20250808-163040.jpg

Contexte hydrique, naturel aval

eau_nat_av-20250808-163045.jpg

Substrat du littoral

subs-20250808-163243.jpg

Mi-section amont

mi_sec_amont-20250808-163726.jpg

Mi-section aval

mi_sec_aval-20250808-163720.jpg

Fin de section

img_fin_sec-20250808-164303.jpg

Obstacle

img_obs-20250808-163506.jpg

Obstacle

img_obs-20250808-164106.jpg

Obstacle

img_obs-20250808-163317.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,29205	**Latitude :** 46,78743

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE060	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P03	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau.	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 90	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P03 CE060 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-152323.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-152358.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-152352.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-152726.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-152919.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-152925.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-153640.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-153524.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-153532.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,29187	**Latitude :** 46,78734

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE060	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P03	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau.	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,4	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 65	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : P03 CE060 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-155052.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-155106.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-155114.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-155346.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-155646.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-155650.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-160458.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-160508.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,31588	**Latitude :** 46,78288

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE008	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P04	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 4,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,5	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,0		**Faciès :** Plat courant

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau.	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 2,2	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,34

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 20	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Non identifiée	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01		0	0	1-33	0	0	Potamot sp.

Aire d'alimentation et de croissance : 1

Pesca

Station : P04 CE008 Amont SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-135710.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-135722.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-135731.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-140238.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-140914.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-140920.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-141922.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-141704.jpg

Herbier



plante-20250808-142002.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,31636	**Latitude :** 46,78292

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE008	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P04	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 6,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,5	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,0		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau.	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 2,4	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,20	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,26

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 25	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Omble de fontaine	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 3

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : P04 CE008 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES


Début de section
deb_sec-20250808-144044.jpg


Contexte hydrique, naturel amont
eau_nat_am-20250808-144107.jpg



Contexte hydrique, naturel aval
eau_nat_av-20250808-144113.jpg


Substrat du littoral
subs-20250808-144708.jpg


Mi-section amont
mi_sec_amont-20250808-145010.jpg


Mi-section aval
mi_sec_aval-20250808-145016.jpg


Fin de section
img_fin_sec-20250808-145825.jpg


Alimentation
img_alim-20250808-145201.jpg


Alimentation
img_alim-20250808-144134.jpg


Alimentation
img_alim-20250808-145441.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,32661	**Latitude :** 46,79902

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE002	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P05	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 5,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,0		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,0	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 70	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P05 CE002 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-124114.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-124124.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-124129.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-124327.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-130301.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-130306.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-130217.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,32592	**Latitude :** 46,79895

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE002	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P05	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 40,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 70	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : P05 CE002 Amont SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-130149.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-130134.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-130138.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-125909.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-125846.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-125852.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-125520.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-125510.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG, Charles	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,32669	**Latitude :** 46,79909

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE002	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P05	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 6
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,6	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,11

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 15	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 20	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 25	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : P05 CE002 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section




deb_sec-20250808-124113.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-124158.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-124206.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-124524.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-124541.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-124535.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-130105.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-125718.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-125733.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-125543.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-125456.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-125531.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-125507.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG, Charles	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,33600	**Latitude :** 46,79329

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE003	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P06	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,7
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 8
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 65	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P06 CE003 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-120300.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-120510.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-120516.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-120751.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-120802.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-120811.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-121211.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-120436.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-120419.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-120427.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-121105.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-121035.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-121015.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-121024.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-121001.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : MG, CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,33581	**Latitude :** 46,79297

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE003	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P06	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique		
Fossé	**Précisez :** Un cours d'eau intermittent se jette dans le fossé au nord.	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :** {}
Largeur (m) : 3,0	**Profondeur moyenne (m) :** 1,3	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le fossé est alimenté par un cours d'eau

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,4		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Chemin rive sud, et le ponceau à traverser.	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,3	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,20

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 55	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

Station : P06 CE003 Amont SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-121421.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250808-121544.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250808-121538.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-121826.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-122105.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,33642	**Latitude :** 46,79240

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE003	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P06	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 4,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,11

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : P06 CE003 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-115909.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-115920.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-115924.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-120057.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-120652.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-120658.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-123034.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-122919.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,33567	**Latitude :** 46,79177

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE003	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P06	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique		
Lac artificiel	**Précisez :**	
Superficie approximative (m2) : 400,0		**Connectivité avec le milieu hydrique :** Un cours d'eau alimente le lac
Largeur (m) :	**Profondeur moyenne (m) :**	**Connectivité avec le milieu hydrique :** {}

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :**	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 20,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :**	**Pente longitudinale (%) :**
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) :		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 20	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 50	**Total :**
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :**	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

Pesca

Station : P06 CE003 Aval SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-121151.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250808-121250.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250808-121233.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-121459.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-121506.jpg

Mi-section aval




mi_sec_aval-20250808-121511.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-121603.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-121522.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,33566	**Latitude :** 46,79166

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE003	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P06	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC03	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 4,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,0		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,10

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 25	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P06 CE003 Aval SEC03

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-121738.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-122713.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-121820.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-122155.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-122021.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-122028.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-122453.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-122225.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,34014	**Latitude :** 46,76579

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE010	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P08	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 15	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 50	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P08 CE010 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-114919.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-114944.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-114935.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-115230.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-115958.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-115948.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-120354.jpg

Allure des ponceaux.



photo_autre-20250808-115843.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,34048	**Latitude :** 46,76562

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE065	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P08	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,5	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Multiples ponceaux.	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,1	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,05

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 40	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 25	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P08 CE065 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-200623.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-200552.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-200600.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-195417.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-193832.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-193843.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-194154.jpg

Alimentation



img_alim-20250807-200249.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,34082	**Latitude :** 46,76525

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE065	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P08	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,5	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau.	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,2	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,12

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 25	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 15	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 25	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 2

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P08 CE065 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-200842.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-200914.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-200908.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-203316.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-202527.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-202521.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-203256.jpg

Alimentation



img_alim-20250807-201010.jpg

Alimentation



img_alim-20250807-202031.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,33644	**Latitude :** 46,76316

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE066	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P09	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,4
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,7		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :**
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 25	**Limon et argile < 0,125 mm :** 15	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P09 CE066 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-181416.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-181435.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20250807-181440.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-181615.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-184510.jpg

Mi-section aval




mi_sec_aval-20250807-184525.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-190059.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-184128.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-184119.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,33560	**Latitude :** 46,76292

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE066	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P09	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P09 CE066 Amont SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-185408.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-185425.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-185439.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-185544.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-170253.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-170258.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-165659.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-165910.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-165900.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,33677	**Latitude :** 46,76305

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE066	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P09	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,4
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,7		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :**
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 30	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 70	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : P09 CE066 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-181330.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-180302.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-180254.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-180126.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-180051.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-180059.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-175837.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,33779	**Latitude :** 46,76253

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE066	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P09	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 6
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,7	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,00

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 35	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P09 CE066 Aval SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-174705.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-174603.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-174554.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-174349.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-174240.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-174247.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-173819.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,32967	**Latitude :** 46,75834

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE068	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P10	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,2	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,00

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 25	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 15	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P10 CE068 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-185522.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-185541.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-185546.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-185707.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-190130.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-190143.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-191305.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-191659.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-191645.jpg

Ponceau



photo_autre-20250806-191502.jpg

Fin du CE est au chemin agricole (arrête au ponceau).



photo_autre-20250806-191348.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : AP	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,32961	**Latitude :** 46,75795

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE068	**Condition hydrologique :** Moyenne
Site de traversée : P10	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,2	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,00

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 25	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 15	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P10 CE068 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-192422.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-192446.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-192450.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-192610.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-194506.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-194512.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-194030.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-194040.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-194117.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,30925	**Latitude :** 46,74493

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE014	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P12	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,1
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 12
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :**
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 50	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P12 CE014 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-164040.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-164305.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-164331.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-164147.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-164656.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-164625.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-164559.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-164617.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-164607.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-164634.jpg

Perte de lit



photo_autre-20250807-164520.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,31056	**Latitude :** 46,74574

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE014	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P12	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,6	**Pente longitudinale (%) :** 7
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,7	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,02

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 30	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 15	**Gravier 5 à 40 mm :** 25	**Matière organique :** 5	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P12 CE014 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-161857.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-162252.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-162258.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-162509.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-162736.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-162741.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-162939.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-162012.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-161959.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,30130	**Latitude :** 46,73697

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE015	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P13	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,5	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,3		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,8	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,14

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 2	**Galet 80 à 250 mm :** 40	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 2	**Caillou 40 à 80 mm :** 25	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 8	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 3	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI01	Omble de fontaine	
POI02	Omble de fontaine	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 4

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P13 CE015 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section




deb_sec-20250806-114809.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-114908.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-115003.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-115340.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-115621.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-115630.jpg

Fin de section




img_fin_sec-20250806-120848.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-115720.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-115955.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-120320.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-120734.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,30342	**Latitude :** 46,73809

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE015	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P13	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,8
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,5	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,2		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,4	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,11

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 40	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 20	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 10	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI01	Non identifiée	
POI02	Non identifiée	
POI03	Non identifiée	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 3

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P13 CE015 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-125856.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-125913.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-125920.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-130426.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-130913.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-130903.jpg

Fin de section




img_fin_sec-20250806-131431.jpg

Alimentation




img_alim-20250806-130509.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-131108.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-131227.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,30099	**Latitude :** 46,73687

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE015a	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P13	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,1
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 7
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,6	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,03

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 25	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 25	**Matière organique :** 10	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P13 CE015a Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-115525.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-115646.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-115652.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-115902.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-120648.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-115948.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-120551.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-120610.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-120630.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-120545.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-120556.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,30041	**Latitude :** 46,73634

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE015a	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P13	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 6,5
Précisez : Littoral large pour cause du MHU riverain	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,02

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 20	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 15	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 25	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P13 CE015a Amont SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-120719.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-120810.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-120816.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-121016.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-121139.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-121145.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-121413.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,29997	**Latitude :** 46,73577

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE015a	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P13	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC03	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,1
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 5
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,04

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 25	**Matière organique :** 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : P13 CE015a Amont SEC03

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-121500.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-121536.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-121542.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-121708.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-121757.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-121803.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-121844.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,30238	**Latitude :** 46,71943

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE076	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P14	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,1
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 9
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,3	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,08

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 1	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 35	**Matière organique :** 14	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	25,0	66-100	0	0	0	66-100	Sparganium sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P14 CE076 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section




deb_sec-20250805-152744.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-152913.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-152922.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-153346.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-153413.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-153420.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-154730.jpg

Herbier



plante-20250805-154050.jpg

Herbier



plante-20250805-154103.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,30460	**Latitude :** 46,71923

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE076	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P14	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,4
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,6	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P14 CE076 Amont SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-154756.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-154929.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-155104.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-155314.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-155319.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-155610.jpg

Vieux chemin



photo_autre-20250805-155736.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,30228	**Latitude :** 46,71941

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE076	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P14	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,8
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Double ponceau en plastiaue noir collés. Diamètre 300 mm.	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,07

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 55	**Matière organique :** 25	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P14 CE076 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-160835.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-160934.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-160925.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-161621.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-161112.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-161102.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-162158.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,30460	**Latitude :** 46,71918

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE076a	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P14	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,9
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau sous un chemin de 300 mm	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,8	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,05

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 80	**Matière organique :** 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P14 CE076a Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-154807.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-154855.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-154901.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-155200.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-155243.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-155235.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-155830.jpg

Alimentation



img_alim-20250805-155352.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,31175	**Latitude :** 46,71895

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE075	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P15	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,4		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P15 CE075 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section




deb_sec-20250805-143025.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-143204.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-143154.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-143321.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-143655.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-143608.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-143943.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-143510.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-143426.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-143442.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-143407.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-144048.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-144034.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,31264	**Latitude :** 46,71902

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE075	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P15	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,8
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 12
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,6	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,11	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 10	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 30	**Matière organique :** 20	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P15 CE075 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-142726.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-142929.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-142940.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-143136.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-143447.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-143452.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-144045.jpg

Amont traverse provient d'un mhu



photo_autre-20250805-142822.jpg

Chemin de forage pertube le site de traverse



photo_autre-20250805-142800.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,31349	**Latitude :** 46,71882

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE075	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P15	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 4,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 10
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,02

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 25	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P15 CE075 Aval SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-144122.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-144251.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-144259.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-144455.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-144613.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-144617.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-144858.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,31596	**Latitude :** 46,72202

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE074	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P16	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,3
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 6
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,3	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,06

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 70	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P16 CE074 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section
deb_sec-20250805-133548.jpg

Contexte hydrique, naturel amont
eau_nat_am-20250805-133628.jpg

Contexte hydrique, naturel aval
eau_nat_av-20250805-133637.jpg

Substrat du littoral
subs-20250805-134004.jpg

Mi-section amont
mi_sec_amont-20250805-134026.jpg

Mi-section aval
mi_sec_aval-20250805-134033.jpg

Fin de section
img_fin_sec-20250805-134236.jpg

Obstacle
img_obs-20250805-134656.jpg

Obstacle
img_obs-20250805-134717.jpg

Obstacle
img_obs-20250805-134735.jpg

Obstacle
img_obs-20250805-134747.jpg

Obstacle
img_obs-20250805-134603.jpg

Obstacle
img_obs-20250805-134613.jpg

Obstacle
img_obs-20250805-134629.jpg

Obstacle
img_obs-20250805-134642.jpg

Obstacle
img_obs-20250805-134551.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,31547	**Latitude :** 46,72205

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE074	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P16	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 6,7
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 13
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,4		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P16 CE074 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-133322.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-133538.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-133546.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-133748.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-133847.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-133851.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-134057.jpg

Site de traverse aucun lit visible. Peut être du au chemin de forage



photo_autre-20250805-133451.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,31498	**Latitude :** 46,72209

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE074	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P16	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 0,8
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 16
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 15	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 40	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : P16 CE074 Aval SEC02


PHOTOGRAPHIES


Début de section
deb_sec-20250805-134135.jpg


Contexte hydrique, naturel amont
eau_nat_am-20250805-134213.jpg


Contexte hydrique, naturel aval
eau_nat_av-20250805-134224.jpg


Substrat du littoral
subs-20250805-134431.jpg


Mi-section amont
mi_sec_amont-20250805-134736.jpg


Mi-section aval
mi_sec_aval-20250805-134741.jpg


Fin de section
img_fin_sec-20250805-135441.jpg


Obstacle
img_obs-20250805-135400.jpg


Obstacle
img_obs-20250805-135405.jpg


Obstacle
img_obs-20250805-135412.jpg


Obstacle
img_obs-20250805-135731.jpg


Obstacle
img_obs-20250805-135724.jpg


Obstacle
img_obs-20250805-135739.jpg


Obstacle
img_obs-20250805-135719.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,32574	**Latitude :** 46,72479

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE025	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P17	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 4,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 6
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,02

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 75	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P17 CE025 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-123659.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-123901.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-123852.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-124106.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-125156.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-124713.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-124643.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-124700.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-124649.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,32657	**Latitude :** 46,72645

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE025	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P17	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,2
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 6
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,4	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,08

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 40	**Matière organique :** 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P17 CE025 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-121739.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-121826.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-121808.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-122508.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-122635.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-122643.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-123453.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,29410	**Latitude :** 46,73814

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE020	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P22	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,6
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,1		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,11

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 20	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 40	**Matière organique :** 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 2

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P22 CE020 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-132954.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-133018.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-133026.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-134133.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-133628.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-133636.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-134315.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-133437.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-133300.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,29289	**Latitude :** 46,73719

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE020	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P22	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,3
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 7
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,7		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,11

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 2	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 15	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 43	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 10	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description : Vieux barrage de castor vide et abandonné à 190 m en amont.	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P22 CE020 Amont SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-134352.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-134420.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-134413.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-134651.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-135136.jpg



faun_flor-20250806-135023.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,29412	**Latitude :** 46,73822

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE020	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P22	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,3
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,2	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,12	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,02

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 5	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 25	**Matière organique :** 5	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Autre	Écrevisse
	Autre	Écrevisse

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 8

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Oui	**Précisez :** Salamande et ecrevisse observé
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P22 CE020 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-135546.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-135619.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-135624.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-135833.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-140541.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-140548.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-141027.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-135849.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-140228.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-140829.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-135943.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-140459.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-140601.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-140722.jpg

Alimentation




img_alim-20250806-140955.jpg

Écrevisse



faun_flor-20250806-140139.jpg

Salamandre



faun_flor-20250806-140159.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,28911	**Latitude :** 46,74068

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE078	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P23	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,1
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 90	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-150336.jpg

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20250806-150508.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-150459.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-150631.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-151605.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-151009.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-151038.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-151022.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-151153.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-151053.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,28931	**Latitude :** 46,74072

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE078	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P23	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,6
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau pour traverser un chemin, se jette dans le fossé 5 m au dessus.	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,3	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 50	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non


Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Oui	**Précisez :** Écrevisse sp.
Description :	**Aménagement faunique :**	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-153636.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-155335.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-155346.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-154631.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-154651.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-154714.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-155737.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-155631.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,28900	**Latitude :** 46,74071

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE078a	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P23	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,3	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 70	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-151920.jpg

Contexte hydrique, naturel amont




eau_nat_am-20250806-152005.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-152012.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-152122.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-152448.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-152418.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-153040.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-152912.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-153001.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-152901.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,28876	**Latitude :** 46,74094

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE018	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P24	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,7	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 20	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 35	**Matière organique :** 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-150246.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-150546.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-150551.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-150731.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-151040.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-151045.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-151246.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,28755	**Latitude :** 46,74081

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE018	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P24	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 15,0
Précisez : Mhu riverain	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	10,0	66-100	33-66	0	0	66-100	Rubanier sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description : Fin de section au barrage a castor	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-151326.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-151517.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-151522.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-151646.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-152258.jpg

Herbier



plante-20250806-151418.jpg



faun_flor-20250806-152213.jpg



faun_flor-20250806-152221.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,28687	**Latitude :** 46,74087

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE018	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P24	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC03	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 150,0
Précisez : Littoral correspondant au MHU riverain	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,4		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Oui**Précisez :** Barrage a castor	**Autre perturbation :** Non**Précisez :**	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,20	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	50,0	66-100	66-100	0	0	66-100	Rubanier sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-152351.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-152702.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-152709.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-152838.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-153708.jpg

Herbier



plante-20250806-152940.jpg

Herbier



plante-20250806-152935.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-153626.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-153559.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-153605.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-153609.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-153615.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,28886	**Latitude :** 46,74098

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE018	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P24	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,4
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 6
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,4	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,02

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 5	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 20	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 10	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 15	**Gravier 5 à 40 mm :** 25	**Matière organique :** 5	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 3

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-154736.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-154849.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-154854.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-155039.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-155609.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-155614.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-160557.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-155144.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-155215.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-160302.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,28195	**Latitude :** 46,73166

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE079	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P25	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 0,7
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 25
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,4		**Faciès :** Plat courant
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :**
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 20	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 70	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-123833.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-124140.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-124146.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-124310.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-124526.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-124040.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-124029.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-124112.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-124102.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-124050.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-124356.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-124347.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-124338.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-124408.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,28204	**Latitude :** 46,73207

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE079	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P25	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,2
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 22
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,3	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 75	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-124928.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-125037.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-125044.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-125153.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-125255.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-125300.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-125532.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-125405.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-125348.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-125338.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-125453.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-125417.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-125428.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-125439.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-125354.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-125235.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM, MG	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,27554	**Latitude :** 46,72743

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE080	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P26	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,7
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 12
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,4	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 8	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 6	**Caillou 40 à 80 mm :** 7	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 20	**Gravier 5 à 40 mm :** 6	**Matière organique :** 48	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	10,0	33-66	0	0	33-66	66-100	Glycérie du canada, glycérie malicaria, algue rouge.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-132649.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-132744.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-132754.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-133144.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-133345.jpg

Mi-section aval




mi_sec_aval-20250807-133338.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-134540.jpg

Herbier



plante-20250807-134019.jpg

Herbier



plante-20250807-134011.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-134431.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-134253.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-134303.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-134238.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,27541	**Latitude :** 46,72755

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE080	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P26	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,2
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 12
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,1	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 15	**Gravier 5 à 40 mm :** 25	**Matière organique :** 10	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-134909.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-134942.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-134951.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-135156.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-135435.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-135439.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-135540.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,27391	**Latitude :** 46,72765

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE080	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P26	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,1		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 70	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-135622.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-135700.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-135704.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-135812.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-135909.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-135923.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-140218.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-140304.jpg

Obstacle



img_obs-20250807-140316.jpg

Succession de litiere noiratre



photo_autre-20250807-140048.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,27589	**Latitude :** 46,73986

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE081	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P27	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,3
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,1	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 95	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non


Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-170739.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-170820.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-170829.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-171508.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-172855.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-172904.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-172723.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-171208.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-171323.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-171303.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-171226.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-171243.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-172542.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-172012.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-171940.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-171949.jpg

Pesca

Station : P27 CE081 Amont SEC01

Obstacle



img_obs-20250806-172259.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-172252.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-171928.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,27583	**Latitude :** 46,73979

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE081	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P27	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 10,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,2		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,1	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P27 CE081 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-171033.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-171115.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-171120.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-171223.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-171557.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-171527.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-171533.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-171543.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,24049	**Latitude :** 46,74489

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE082	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P28	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 0,9
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 5
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,3	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 17	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 8	**Limon et argile < 0,125 mm :** 15	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 35	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P28 CE082 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section

deb_sec-20250804-152812.jpg

Contexte hydrique, naturel amont

eau_nat_am-20250804-152357.jpg

Contexte hydrique, naturel aval

eau_nat_av-20250804-152405.jpg

Substrat du littoral

subs-20250804-152708.jpg

Mi-section amont

mi_sec_amont-20250804-153033.jpg

Mi-section aval

mi_sec_aval-20250804-153042.jpg

Fin de section

img_fin_sec-20250804-154225.jpg

Obstacle

img_obs-20250804-152204.jpg

Obstacle

img_obs-20250804-152248.jpg

Obstacle

img_obs-20250804-152216.jpg

Obstacle

img_obs-20250804-152226.jpg

Obstacle

img_obs-20250804-152238.jpg

Obstacle

img_obs-20250804-153540.jpg

Obstacle

img_obs-20250804-153724.jpg

Obstacle

img_obs-20250804-153753.jpg

Obstacle

img_obs-20250804-153736.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM, MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,23898	**Latitude :** 46,74521

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE082	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P28	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique		
Fossé	**Précisez :**	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :** {}
Largeur (m) : 2,1	**Profondeur moyenne (m) :** 1,4	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le fossé est alimenté par un cours d'eau

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,2
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,9		**Faciès :** Cascade, Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :**
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 20	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 15	**Gravier 5 à 40 mm :** 40	**Matière organique :** 5	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

Pesca

Station : P28 CE082 Amont SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-153700.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250804-153750.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250804-153806.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-153925.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-154056.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-154102.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-154233.jpg

Site de traverse



photo_autre-20250804-154252.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM, MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,23793	**Latitude :** 46,74488

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE082	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P28	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,1
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,40	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 25	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 30	**Matière organique :** 10	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P28 CE082 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-160540.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-160654.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-160659.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-160856.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-161052.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-161057.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-161550.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : FM, MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,23620	**Latitude :** 46,74475

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE082	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P28	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 18,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,3	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 40	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P28 CE082 Aval SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-161717.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-161757.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-161809.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-161926.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-162534.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-162246.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : FM, MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,23557	**Latitude :** 46,74453

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE082	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P28	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC03	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Perturbé	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 45,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,5	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Oui **Précisez :** Barrage a castoe	**Autre perturbation :** Non **Précisez :**	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	5,0	66-100	1-33	0	0	66-100	Poacé sp.
H02	2,0	1-33	33-66	0	0	33-66	Rubanier sp.
H03	10,0	1-33	33-66	0	0	33-66	Rubanier sp.
H04	75,0	1-33	33-66	1-33	0	33-66	Rubanier sp, scirpe sp. Poacé

Pesca

Station : P28 CE082 Aval SEC03

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description : Vieux chenaux de castor	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-162917.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-163248.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-163254.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-163416.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-164251.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-164258.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-164550.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-163812.jpg

Herbier



plante-20250804-163105.jpg

Herbier



plante-20250804-163048.jpg

Herbier



plante-20250804-163645.jpg

Herbier



plante-20250804-163656.jpg

Herbier



plante-20250804-163835.jpg

Herbier



plante-20250804-164414.jpg

Herbier



plante-20250804-164420.jpg



faun_flor-20250804-164433.jpg

Vieux barrage



faun_flor-20250804-164057.jpg

Banc de cyprins



photo_autre-20250804-163950.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM, MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,23498	**Latitude :** 46,74414

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE084	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P28	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 70,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Oui **Précisez :** Barrage a castor	**Autre perturbation :** Non **Précisez :**	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 65,0	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,45	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 55	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	250,0	33-66	1-33	1-33	0	66-100	Rubanier sp. Scripe sp. Quenouille feuille étroite

Aire d'alimentation et de croissance : 1

Pesca

Station : P28 CE084 Aval SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description : Vieix barrage	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-164732.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-164918.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-170437.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-165003.jpg

Herbier



plante-20250804-165108.jpg

Herbier



plante-20250804-165131.jpg



faun_flor-20250804-164944.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM, MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,23455	**Latitude :** 46,74332

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE084	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P28	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,9		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Oui**Précisez :** Petit barrage de castor présent	**Autre perturbation :** Non**Précisez :**	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,35	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 50	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	150,0	66-100	1-33	1-33	0	66-100	Graminé sp. Rubanier sp. Scirpe sp.

Aire d'alimentation et de croissance : 1

Pesca

Station : P28 CE084 Aval SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description : Petit barrage	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-170537.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-170635.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-170643.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-170829.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-171251.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-170950.jpg

Herbier



plante-20250804-171232.jpg

Herbier



plante-20250804-171242.jpg

Herbier



plante-20250804-171237.jpg



faun_flor-20250804-170938.jpg



faun_flor-20250804-170800.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,23506	**Latitude :** 46,74269

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE083	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P29	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 4,2
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,7		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,9	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,25	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 95	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	20,0	33-66	0	0	33-66	66-100	Carex utriculata

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description : Barrage de castor	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P29 CE083 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-160903.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-161038.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20250804-161046.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-161852.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-161914.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-161922.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-163150.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-164919.jpg

Herbier



plante-20250804-165052.jpg

Herbier



plante-20250804-165059.jpg

Obstacle



img_obs-20250804-164100.jpg

Obstacle



img_obs-20250804-164404.jpg

Obstacle



img_obs-20250804-164110.jpg

Obstacle



img_obs-20250804-164301.jpg

Obstacle



img_obs-20250804-164443.jpg

Obstacle



img_obs-20250804-164116.jpg

Barrage de petite taille, plusieurs de ce type le long du tracé.



faun_flor-20250804-161216.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,23485	**Latitude :** 46,74272

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE083	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P29	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 25,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 23,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 6,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,45	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 2	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 98	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	150,0	33-66	0	0	1-33	66-100	Spirée blanche, carex sp.

Aire d'alimentation et de croissance : 2

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Oui	**Précisez :** Poisson sp.
Description : Barrage, hutte	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-175341.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-175658.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-175705.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-180204.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-180215.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-180221.jpg

Fin de section




img_fin_sec-20250804-180913.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-175425.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-180659.jpg

Herbier



plante-20250804-180526.jpg



faun_flor-20250804-180014.jpg



faun_flor-20250804-180004.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,23759	**Latitude :** 46,74237

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE083a	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P29	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique		
Cours d'eau linéarisé	**Précisez :**	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :** {}
Largeur (m) :	**Profondeur moyenne (m) :**	**Connectivité avec le milieu hydrique :** {}

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 0,8
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 40	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 30	**Matière organique :** 10	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-170459.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250804-171219.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250804-171233.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-170816.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-170831.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-170838.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-171117.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,23667	**Latitude :** 46,74304

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE083b	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P29	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 0,8
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,5		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	20,0	0	0	0	66-100	66-100	Algue sp. (couleur brune orangée).

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description : Barrage de castor en départ de section.	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P29 CE083b Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-173627.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-174316.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-174333.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-174340.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-174511.jpg

Herbier



plante-20250804-174025.jpg

2ème barrage sur cette section.



faun_flor-20250804-174105.jpg

Barrage en début de section.



faun_flor-20250804-173712.jpg

Pesca

Station : P29 CE083b Amont SEC02

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,23714	**Latitude :** 46,74381

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE083b	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P29	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique		
Cours d'eau linéarisé	**Précisez :** Fossé de drainage de plantation	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :** {}
Largeur (m) :	**Profondeur moyenne (m) :**	**Connectivité avec le milieu hydrique :** {}

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 0,8
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,02	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 30	**Matière organique :** 55	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	75,0	1-33	0	0	66-100	66-100	Algue sp.

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-172146.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250804-172222.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250804-172230.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-172942.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-172957.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-173004.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-173450.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-173424.jpg

Herbier



plante-20250804-173145.jpg

Herbier



plante-20250804-173214.jpg

Herbier



plante-20250804-173227.jpg

Herbier



plante-20250804-173323.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,23416	**Latitude :** 46,74257

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE084	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P29	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,4
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,2		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,6	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,13

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 43	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 2	**Gravier 5 à 40 mm :** 30	**Matière organique :** 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI02	Cyprinidés	
POI01	Cyprinidés	
POI03	Cyprinidés	
POI04	Cyprinidés	
POI05	Cyprinidés	
POI06	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	50,0	33-66	0	1-33	0	66-100	
H02	12,0	66-100	0	0	1-33	66-100	Carex sp., Glycérie du Canada
H03	40,0	66-100	0	1-33	0	66-100	Carex sp., Glycérie du Canada

Aire d'alimentation et de croissance : 5

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description : Vieux barrage à castor abandonné	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P29 CE084 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-181225.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-181416.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-181423.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-181754.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-181827.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-181842.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-185403.jpg

Alimentation




img_alim-20250804-183707.jpg

Alimentation




img_alim-20250804-183947.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-184101.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-184849.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-184909.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-185242.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-185259.jpg

Herbier



plante-20250804-184311.jpg

Herbier



plante-20250804-184320.jpg



faun_flor-20250804-184722.jpg

Herbier



plante-20250804-182736.jpg

Herbier



plante-20250804-183245.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : MG et CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,32067	**Latitude :** 46,80598

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE001	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P30	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,7
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,7	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 40	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non


Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-135642.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-135724.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-135733.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-135947.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-140457.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-140508.jpg

Fin de section




img_fin_sec-20250808-141101.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-140748.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-140729.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-140738.jpg

Pente de 12 degrés sur 10-15 mètres avant d'arriver à SP15



photo_autre-20250808-141110.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,32149	**Latitude :** 46,80485

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE001	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P30	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,3
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 9
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-141451.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-141508.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-141514.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-141827.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-141834.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-141842.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-143136.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-142000.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-142027.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-142035.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-142254.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-142011.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-142331.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-142748.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-142735.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-142810.jpg

Pesca

Station : P30 CE001 Amont SEC02

Obstacle



img_obs-20250808-142803.jpg

Vers le haut, ressemble plus à un drainage



photo_autre-20250808-142617.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,32055	**Latitude :** 46,80607

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE001	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P30	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 4,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,7	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 30	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 35	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P30 CE001 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-135715.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-135558.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-135603.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-140054.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-140011.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-140017.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-140640.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-135821.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-140223.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG, FM	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,32279	**Latitude :** 46,74400

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE013	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P31	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 7,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,4	**Pente longitudinale (%) :** 5
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 5,8		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,6	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,20

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 2	**Galet 80 à 250 mm :** 58	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 20	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 0	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI01	Non identifiée	
POI02	Non identifiée	
POI03	Non identifiée	
POI04	Non identifiée	
POI05	Omble de fontaine	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 2

Pesca

Station : P31 CE013 Amont SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-194022.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-194715.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-194720.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-195011.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-195136.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-195128.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-200448.jpg

Alimentation



img_alim-20250807-194655.jpg

Alimentation



img_alim-20250807-195116.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : MG, FM	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,32288	**Latitude :** 46,74401

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE013	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P31	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 7,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 5
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 6,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,6	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,20

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 60	**Sable 0,125 à 5 mm :** 2	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 30	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 8	**Matière organique :** 0	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
POI02	Non identifiée	
POI01	Non identifiée	
POI03	Non identifiée	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 3

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section

deb_sec-20250807-200947.jpg

Contexte hydrique, naturel amont

eau_nat_am-20250807-201012.jpg

Contexte hydrique, naturel aval

eau_nat_av-20250807-201004.jpg

Substrat du littoral


subs-20250807-201348.jpg


Fin de section

img_fin_sec-20250807-201933.jpg

Alimentation

img_alim-20250807-201151.jpg

Alimentation

img_alim-20250807-201157.jpg

Alimentation

img_alim-20250807-201453.jpg

Alimentation

img_alim-20250807-201652.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,31338	**Latitude :** 46,80726

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE091	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P32	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 15
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,1	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,01	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 25	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : P32 CE091 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-151948.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-152003.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-152008.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-152047.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-152422.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-152428.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-153058.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-153140.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG, CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,31343	**Latitude :** 46,80734

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE091	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P32	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 6,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 7
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 20	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 2	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 63	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P32 CE091 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-152037.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-152205.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-152212.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-155448.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-155336.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-155343.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-154131.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-152128.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-153514.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-153651.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-153505.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-153658.jpg

Une bonne partoe de l'aval ressemble à ça, dur de visualiser les ornières.



photo_autre-20250808-153113.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,31345	**Latitude :** 46,80624

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE091a	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P32	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 4,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 8
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,0	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,00	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :**
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 40	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P32 CE091a Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-153952.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-154000.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-154004.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-154115.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-153849.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-153853.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-153518.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-153441.jpg

Obstacle



img_obs-20250808-153744.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,27735	**Latitude :** 46,72123

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE092	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P33	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,2
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 7
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,7		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,06

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 25	**Matière organique :** 55	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	35,0	0	0	0	66-100	66-100	Algue sp.
H02	15,0	66-100	0	1-33	0	0	Sparganium sp.
H03	8,0	66-100	0	0	0	66-100	Sparganium sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

Station : P33 CE092 Aval SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-174233.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-174739.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-174749.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-175502.jpg

Substrat du littoral
subs-20250805-175502.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-175517.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-175525.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-181157.jpg

Herbier




plante-20250805-175022.jpg

Herbier



plante-20250805-175031.jpg

Herbier



plante-20250805-175040.jpg

Herbier



plante-20250805-180211.jpg

Herbier



plante-20250805-180155.jpg

Herbier



plante-20250805-180956.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-174603.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-174611.jpg

Pesca

Station : P33 CE092 Aval SEC01

Obstacle



img_obs-20250805-174628.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-174639.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,27850	**Latitude :** 46,72196

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE093	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : P33	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,6
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,9		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,01	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 50	**Matière organique :** 20	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : P33 CE093 Aval SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-182053.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-182125.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-182133.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-182332.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-183536.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-183139.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-183239.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-183255.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-183108.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-183120.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,36129	**Latitude :** 46,82636

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE050	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP02	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique		
Fossé	**Précisez :**	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :**
Largeur (m) : 1,8	**Profondeur moyenne (m) :** 1,5	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le fossé est alimenté par un cours d'eau, Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,8
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,6	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,06	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,11

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 25	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 40	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	5,0	1-33	0	0	0	1-33	Rubanier

Pesca

Station : SP02 CE050 Amont SEC01

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-134438.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250807-134643.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250807-134613.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-134939.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-135124.jpg

Mi-section aval




mi_sec_aval-20250807-135115.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-135230.jpg

Alimentation



img_alim-20250807-134512.jpg

Herbier



plante-20250807-134717.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,36121	**Latitude :** 46,82645

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE050	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP02	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Plusieurs chenaux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 50,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,6	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,14

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 90	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP02 CE050 Amont SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-125806.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-130430.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-130408.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-132708.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-132059.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-132033.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-132631.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,36278	**Latitude :** 46,82682

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE050	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP02	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,4	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,11

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 20	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 25	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Non identifiée	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : SP02 CE050 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-135352.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250807-135901.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250807-135914.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-140204.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250807-140837.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250807-140847.jpg

Alimentation



img_alim-20250807-141546.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-07	**Longitude :** -70,36132	**Latitude :** 46,82634

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE051	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP02	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique		
Fossé	**Précisez :**	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :**
Largeur (m) : 1,8	**Profondeur moyenne (m) :** 1,5	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le fossé est alimenté par un cours d'eau, Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,4
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 90	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

Pesca

Station : SP02 CE051 Amont SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250807-124236.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250807-124516.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250807-124521.jpg

Substrat du littoral



subs-20250807-124746.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250807-124840.jpg

CE qui alimente le fossé après 200m



photo_autre-20250807-125051.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,47181	**Latitude :** 46,90778

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE094	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP03	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique		
	Précisez : Drainage creusé et modifié	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :**
Largeur (m) :	**Profondeur moyenne (m) :**	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le fossé est situé à moins de 30 m d'un milieu humide et pourrait avoir un effet sur son régime hydrique

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Bassin	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,4	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,09

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 45	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 20	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

Pesca

Station : SP03 CE094 Amont SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-175920.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250804-175941.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250804-175949.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-180219.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-180140.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-180146.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-180308.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-180451.jpg

Obstacle



img_obs-20250804-180256.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,47249	**Latitude :** 46,90729

N° de projet : 3746

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE094	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP03	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique

Fossé	**Précisez :** Connection entre un MHU modifié par l'homme en longeant l'entré de la maison.	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :**
Largeur (m) : 0,5	**Profondeur moyenne (m) :** 0,5	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac. Le fossé est situé à moins de 30 m d'un milieu humide et pourrait avoir un effet sur son régime hydrique

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 0,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,5		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,4	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,02

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 40	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 20	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

Pesca

Station : SP03 CE094 Aval SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-175811.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250804-175953.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250804-175949.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-180222.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-180419.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-180430.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,47311	**Latitude :** 46,90743

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE094	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP03	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique

Fossé	**Précisez :**	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :**
Largeur (m) : 1,2	**Profondeur moyenne (m) :** 1,4	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le fossé est alimenté par un cours d'eau, Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,2
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,0		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation	**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceaux — **Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non — **Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,7	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,02

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 45	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

Station : SP03 CE094 Aval SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-175019.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250804-175127.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250804-175133.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-175327.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-175409.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,47353	**Latitude :** 46,90711

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE094	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP03	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC03	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,7	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,02

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 25	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 30	**Matière organique :** 10	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :**	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP03 CE094 Aval SEC03

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-174337.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-174404.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-174412.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-174712.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-174844.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,39892	**Latitude :** 46,84062

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE043	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP21	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Plusieurs chenaux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 9,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,22

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 25	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 25	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 2

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP21 CE043 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-172351.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-172405.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-172410.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-172841.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-173635.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-174243.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-174457.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-172432.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-173200.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,39727	**Latitude :** 46,84003

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE044	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP21	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique

Fossé	**Précisez :**	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :** {}
Largeur (m) : 1,2	**Profondeur moyenne (m) :** 1,0	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,2
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation — **Espèces exotiques envahissantes : Non**

Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** En bordure d'un vieux chemin et un chalet en amont	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	10,0	33-66	0	0	0	33-66	Rubanier

Station : SP21 CE044 Aval SEC01

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-180658.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250806-183102.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250806-183107.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-183231.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-183407.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-183403.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-183850.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-183810.jpg

Herbier



plante-20250806-183840.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,40022	**Latitude :** 46,84226

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Ruisseau Émile-Colin	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP21	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Plusieurs chenaux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 8,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,5		**Faciès :** Plat courant
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,1	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,33

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 35	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 25	**Matière organique :** 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 2

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP21 Ruisseau Émile-Colin
Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-165510.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-165524.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-165529.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-165821.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-171000.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-171101.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-172221.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-170207.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-171154.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,39895	**Latitude :** 46,84038

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Ruisseau Émile-Colin	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP21	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 12,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 6,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 4,5	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,12	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,21

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 20	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 15	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 20	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Omble de fontaine	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 4

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : SP21 Ruisseau Émile-Colin
Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section

deb_sec-20250806-184034.jpg

Contexte hydrique, naturel amont

eau_nat_am-20250806-184059.jpg

Contexte hydrique, naturel aval

eau_nat_av-20250806-184103.jpg

Substrat du littoral

subs-20250806-184322.jpg

Mi-section amont

mi_sec_amont-20250806-185344.jpg

Mi-section aval

mi_sec_aval-20250806-185339.jpg

Fin de section

img_fin_sec-20250806-190221.jpg

Alimentation

img_alim-20250806-190206.jpg

Alimentation

img_alim-20250806-184401.jpg

Alimentation

img_alim-20250806-184955.jpg

Alimentation

img_alim-20250806-185654.jpg

Alimentation

img_alim-20250806-185743.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,38511	**Latitude :** 46,83681

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP22	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Non
Lit de l'écoulement :	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :**	**Largeur moyenne du littoral (m) :**
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :**	**Pente longitudinale (%) :**
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) :		**Faciès :** {}
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 0
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP22 CE045 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-200411.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-201523.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-201509.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-200448.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-200444.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,38544	**Latitude :** 46,83757

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP22	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,2
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 10
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,5		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,15

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 55	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP22 CE045 Amont SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-201654.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-201725.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-201729.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-201953.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-202943.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-202951.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-202912.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,38502	**Latitude :** 46,83685

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP22	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Non
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Naturel		
Drainage naturel	**Largeur d'écoulement (m) :** 0,0	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le drainage naturel alimente un cours d'eau ou un lac

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :**	**Largeur moyenne du littoral (m) :**
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :**	**Pente longitudinale (%) :** 9
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) :		**Faciès :** {}
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Non	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 0
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP22 CE045 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-203858.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-203945.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-203950.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-204355.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-204348.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-204144.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-204109.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,38448	**Latitude :** 46,83625

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE045	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP22	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 12
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,03	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,06

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 25	**Limon et argile < 0,125 mm :** 15	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 20	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP22 CE045 Aval SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-204725.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-204753.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-204812.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-205027.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-205039.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-205044.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-205315.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,38513	**Latitude :** 46,83517

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière du Sud	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP22	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 10,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 8,0		**Faciès :** Plat courant

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 5,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,30	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,39

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 40	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 10	

HABITAT DU POISSON
Poissons observés sans pêche : Oui

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR01	Omble de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	1,0	15,0	Gravier	0,1	10	0,2
FR02	Omble de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	2,0	3,0	Gravier	0,2	25	0,1
FR03	Omble de fontaine	Potentielle (substrat adéquat)	5,0	30,0	Gravier	0,2	25	0,1

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 3

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Oui	**Précisez :** Omble de fontaine
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section

deb_sec-20250806-202741.jpg

Contexte hydrique, naturel amont

eau_nat_am-20250806-202754.jpg

Contexte hydrique, naturel aval

eau_nat_av-20250806-202758.jpg

Substrat du littoral

subs-20250806-202943.jpg

Mi-section amont

mi_sec_amont-20250806-203530.jpg

Mi-section aval

mi_sec_aval-20250806-203534.jpg

Fin de section

img_fin_sec-20250806-204348.jpg

Frayère

img_frayere-20250806-203039.jpg

Frayère

img_frayere-20250806-203122.jpg

Frayère

img_frayere-20250806-203511.jpg

Frayère

img_frayere-20250806-203441.jpg

Frayère


img_frayere-20250806-203453.jpg

Alimentation

img_alim-20250806-203220.jpg

Alimentation

img_alim-20250806-204027.jpg

Alimentation

img_alim-20250806-204338.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,38585	**Latitude :** 46,83736

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE095	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP22B	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 10
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,07

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : SP22B CE095 Amont
SEC01

PHOTOGRAPHIES

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-192428.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-192448.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-192652.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-192144.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-192152.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-191719.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-192038.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,38570	**Latitude :** 46,83698

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE095	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP22B	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 10
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,06

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP22B CE095 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-193649.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-193702.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-193706.jpg

Substrat du littoral




subs-20250806-193826.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-194224.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-194229.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-195848.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-193952.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,38536	**Latitude :** 46,83622

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE095	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP22B	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique		
Fossé	**Précisez :**	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :** {}
Largeur (m) : 2,0	**Profondeur moyenne (m) :** 1,0	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le fossé est alimenté par un cours d'eau, Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,25

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 20	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

Pesca

Station : SP22B CE095 Aval SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-195932.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-195946.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-195952.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-200234.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-200459.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-200504.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-200850.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,38675	**Latitude :** 46,83560

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE095	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP22B	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC03	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,10

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 40	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP22B CE095 Aval SEC03

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-201314.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-201326.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-201331.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-201425.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-201952.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,40260	**Latitude :** 46,85298

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE041	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP23	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 6,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,1	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,04	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 20	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 35	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE


Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP23 CE041 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-154324.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-154744.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-154748.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-155539.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-155024.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-155018.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-155724.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-154550.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,40110	**Latitude :** 46,85157

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE041	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP23	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,0		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation

Espèces exotiques envahissantes : Non

Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,03

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 35	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 10	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : SP23 CE041 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-155905.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-155927.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-155932.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-160226.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-162047.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-161400.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-161434.jpg

Obstacle



img_obs-20250806-161405.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,41284	**Latitude :** 46,86020

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP24	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 30,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 5,0		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation

Espèces exotiques envahissantes : Non

Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,0	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,50	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : SP24 CE040 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-171446.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-171455.jpg

Contexte hydrique, naturel aval




eau_nat_av-20250806-171500.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-171612.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-171637.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-171647.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-170142.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,41285	**Latitude :** 46,86019

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP24	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 30,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 5,0		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,0	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,50	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	50,0	0	66-100	0	0	1-33	Carex sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP24 CE040 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-172143.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-172155.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-172159.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-172224.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-172607.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-172611.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-173021.jpg

Herbier



plante-20250806-172647.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,41351	**Latitude :** 46,85934

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE040	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP24	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 5,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,0		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 2,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,20	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,06

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 25	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 35	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : SP24 CE040 Aval SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-173123.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-173132.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-173136.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-173318.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-173353.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-173358.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,42205	**Latitude :** 46,86607

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE039	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP25	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,4
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,8		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		Espèces exotiques envahissantes : Non
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Petits ponts de bois	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,4	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,14

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 35	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	20,0	33-66	0	0	0	33-66	Rubanier sp.
H02	70,0	1-33	1-33	1-33	33-66	33-66	Rubanier, nuphar, potamogeton, plante submergé sp., algue sp.

Aire d'alimentation et de croissance : 6

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-131043.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-131119.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-131126.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-131514.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-133501.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-133451.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-134356.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-132011.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-131624.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-131817.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-132924.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-133007.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-133025.jpg

Herbier



plante-20250806-131603.jpg

Herbier



plante-20250806-132420.jpg

Herbier



plante-20250806-132221.jpg

Pesca

Station : SP25 CE039 Amont SEC01

Herbier



plante-20250806-132215.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,42101	**Latitude :** 46,86731

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE039	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP25	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 100,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,6	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,03

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 85	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	30,0	1-33	1-33	0	0	33-66	Rubanier, calais des marais

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP25 CE039 Amont SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-134506.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-134519.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-134523.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-134801.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-135157.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-134841.jpg

Herbier



plante-20250806-134913.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,42195	**Latitude :** 46,86589

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE039	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP25	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,4		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Petits ponts de bois	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,6	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,14	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,04

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 25	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 15	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 60	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	15,0	1-33	0	0	0	1-33	Rubanier

Aire d'alimentation et de croissance : 5

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP25 CE039 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-143557.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-143611.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-143615.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-143828.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-144308.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-144314.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-145045.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-144342.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-143847.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-144043.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-144253.jpg

Alimentation



img_alim-20250806-144428.jpg

Herbier



plante-20250806-143918.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-06	**Longitude :** -70,42103	**Latitude :** 46,86738

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE039a	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP25	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 50,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 1,0	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,4		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,8	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,03

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 85	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	50,0	33-66	0	0	0	33-66	Calais des marais, rubanier

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP25 CE039a Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250806-140457.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250806-140644.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250806-140628.jpg

Substrat du littoral



subs-20250806-141217.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250806-141933.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250806-141926.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250806-141943.jpg

Herbier



plante-20250806-140755.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,43760	**Latitude :** 46,88044

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE035	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP26	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 80,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 0
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 50,0		**Faciès :** Chenal lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 20,0	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	20 000,0	66-100	1-33	1-33	0	66-100	Glycérie sp., calais des marais, myriophylle sp., Nuphar variegata, carex sp.

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP26 CE035 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-143056.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-143126.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-143132.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-143813.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-150834.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-150818.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-151311.jpg

Alimentation



img_alim-20250805-144551.jpg

Herbier



plante-20250805-144426.jpg

EEE salicaire pourpre



faun_flor-20250805-144732.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,43762	**Latitude :** 46,88040

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE035	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP26	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 80,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 0
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,5		**Faciès :** Chenal lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 20,0	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01		0	0	0	0	0	
H02	20 000,0	33-66	1-33	1-33	0	66-100	Glycérie du canada., Calla des marais, méryophille sp.,Grand nénuphare jaune, carex sp. Salicaire pourpre, duliche roseau.

Aire d'alimentation et de croissance : 1

Pesca

Station : SP26 CE035 Aval SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-142936.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-143002.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-143007.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-143143.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-145236.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-145241.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-145447.jpg

Alimentation



img_alim-20250805-143610.jpg

Herbier



plante-20250805-145116.jpg

Herbier



plante-20250805-145034.jpg

Herbier



plante-20250805-145023.jpg

Salicaire pourpre, EEE.



faun_flor-20250805-144736.jpg

La fin de section est lorsque le milieu s'ouvre sur un lac avec un littoral plus large.



photo_autre-20250805-145455.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,43806	**Latitude :** 46,88028

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE035	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP26	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 150,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 0
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 50,0		**Faciès :** Chenal lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 50,0	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01		33-66	1-33	1-33	0	0	Glycérie du canada, calla des marais, méryophille sp., Carex sp., Duliche roseau, grand nénuphare jaune.

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP26 CE035 Aval SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-145821.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-145835.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-145840.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-150719.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-150219.jpg

Mi-section aval




mi_sec_aval-20250805-150225.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-154451.jpg

Alimentation



img_alim-20250805-150247.jpg

Herbier



plante-20250805-150349.jpg

L'écoulement de l'eau est clair sur la map satellite pour le 500m d'obstacle infranchissable, par cause de la pente et du substrat le seule obstacle infranchissable serait la perte de lit que l'on peut voir clairment qu'il n'y en auras pas.



photo_autre-20250805-154457.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,44171	**Latitude :** 46,88502

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE034	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP27	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 55,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,8		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,7	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,07	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,04

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP27 CE034 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-123518.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-123545.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-123555.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-123747.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-130324.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-125350.jpg

Obstacle



img_obs-20250805-125356.jpg

Accumulation d'eau en amont de la route avec aucun ponceau et aucune présence de lit plus haut.



photo_autre-20250805-131434.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-05	**Longitude :** -70,44159	**Latitude :** 46,88503

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE034	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP27	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 55,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 20	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	100,0	1-33	33-66	0	0	1-33	3

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP27 CE034 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250805-124602.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250805-124627.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250805-124632.jpg

Substrat du littoral



subs-20250805-124727.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250805-125010.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250805-125018.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250805-130248.jpg

Herbier



plante-20250805-125212.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,44914	**Latitude :** 46,89424

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE032	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP28	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Plusieurs chenaux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 5,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,0		**Faciès :** Plat courant
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 2,8	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,31

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 20	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 15	**Gravier 5 à 40 mm :** 35	**Matière organique :** 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	30,0	0	0	0	66-100	66-100	Fontinale commune (seek)

Aire d'alimentation et de croissance : 4

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description : Barrage et étang actif à 200m en amont de la traverse	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP28 CE032 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-182148.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-182513.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-182520.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-182831.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-183813.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-183805.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-185104.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-182906.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-182848.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-183308.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-184254.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-184231.jpg

Herbier



plante-20250804-183135.jpg

Herbier



plante-20250804-183204.jpg

Herbier



plante-20250804-183230.jpg

Étang à castor à 200m de la traverse en amont



photo_autre-20250804-185230.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,45036	**Latitude :** 46,89299

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE032	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP28	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :**
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Intermittent

Anthropique		
Fossé	**Précisez :**	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :** {}
Largeur (m) : 1,4	**Profondeur moyenne (m) :** 1,5	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 1,2
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,4	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,09

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 50	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	40,0	66-100	0	0	0	66-100	Rubanier

Aire d'alimentation et de croissance : Non

Pesca

Station : SP28 CE032 Amont SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-190313.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique amont



eau_anthro_am-20250804-190413.jpg

Contexte hydrique, modifié / anthropique aval



eau_anthro_av-20250804-190426.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-190719.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-191019.jpg

Herbier



plante-20250804-190951.jpg

Herbier



plante-20250804-191001.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,44906	**Latitude :** 46,89420

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE032	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP28	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Plusieurs chenaux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 8,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,0		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,8	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,19

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 40	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP28 CE032 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-192045.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-192106.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-192114.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-192422.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-192918.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-192904.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-193345.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-193119.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,44660	**Latitude :** 46,89444

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE032	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP28	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Plusieurs chenaux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 5,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 2,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 2,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,12	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,29

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 25	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 15	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP28 CE032 Aval SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-200954.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-201024.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-201035.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-203113.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-203126.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-203132.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-203459.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-203145.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,45068	**Latitude :** 46,89556

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE031	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP29	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Plusieurs chenaux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 30,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :**	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) :		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,04

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 10	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 80	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	1 500,0	33-66	1-33	0	0	33-66	3

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP29 CE031 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-205517.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-205527.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-205531.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-184455.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-205719.jpg

Mi-section aval




mi_sec_aval-20250804-205724.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-210246.jpg

Herbier



plante-20250804-205934.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,45163	**Latitude :** 46,89483

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE031	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP29	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 4,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,5		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation

Espèces exotiques envahissantes : Non

Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,7	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,10	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,07

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 30	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 25	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP29 CE031 Amont SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-184309.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-184247.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-184253.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-183926.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-184219.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-184224.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-183741.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,45235	**Latitude :** 46,89439

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE031	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP29	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC03	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,0		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,4	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,09

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 40	**Matière organique :** 40	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Oui

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP29 CE031 Amont SEC03

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-211651.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-211659.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-211705.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-212508.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-212303.jpg

Obstacle



img_obs-20250804-212337.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,45070	**Latitude :** 46,89547

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE031	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP29	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Intermittent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Plusieurs chenaux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 30,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :**	**Pente longitudinale (%) :** 5
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) :		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :**	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) :	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,09

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 65	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP29 CE031 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-205348.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-205332.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-205336.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-203959.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-204147.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-204204.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-203857.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,44970	**Latitude :** 46,89620

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE032	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP29	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 6,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 4
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 5,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 4,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,15	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,10

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 15	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 5	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 2

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP29 CE032 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-195042.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-195103.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-195107.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-195241.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-195759.jpg

Mi-section aval




mi_sec_aval-20250804-195803.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-201109.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-195843.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-200844.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,44976	**Latitude :** 46,89625

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE032	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP29	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 6,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 5,0		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 4,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,08

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 15	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

Aire d'alimentation et de croissance : 1

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP29 CE032 Aval SEC02

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-190254.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-190309.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-190313.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-190502.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-193421.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-193427.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-193039.jpg

Alimentation



img_alim-20250804-193740.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,46604	**Latitude :** 46,90638

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE030	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP30	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique

Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		**Faciès :** Plat lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,08	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,11

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 50	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 5	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 6

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP30 CE030 Amont SEC01

PHOTOGRAPHIES


Début de section
deb_sec-20250804-152705.jpg


Contexte hydrique, naturel amont
eau_nat_am-20250804-152831.jpg



Contexte hydrique, naturel aval
eau_nat_av-20250804-152824.jpg


Substrat du littoral
subs-20250804-153325.jpg



Mi-section amont
mi_sec_amont-20250804-154108.jpg



Mi-section aval
mi_sec_aval-20250804-154101.jpg



Fin de section
img_fin_sec-20250804-154941.jpg



Alimentation
img_alim-20250804-153954.jpg


Alimentation
img_alim-20250804-154204.jpg



Alimentation
img_alim-20250804-154247.jpg


Alimentation
img_alim-20250804-153354.jpg


Alimentation
img_alim-20250804-153710.jpg


Alimentation
img_alim-20250804-153718.jpg


Alimentation
img_alim-20250804-154912.jpg


Alimentation
img_alim-20250804-154900.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,46627	**Latitude :** 46,90644

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE030	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP30	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,09

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 25	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 5	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 15	**Matière organique :** 25	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : SP30 CE030 Aval SEC01

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-152627.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-152648.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-152653.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-153114.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-153406.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-153411.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-154111.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,46901	**Latitude :** 46,90572

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE030	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP30	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Modifié / Anthropique	**Type d'écoulement :** Permanent

Anthropique		
Fossé	**Précisez :**	
Superficie approximative (m2) :		**Connectivité avec le milieu hydrique :** {}
Largeur (m) : 2,0	**Profondeur moyenne (m) :** 1,1	**Connectivité avec le milieu hydrique :** Le fossé est alimenté par un cours d'eau, Le fossé se déverse dans un cours d'eau ou un lac

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 5
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,0		**Faciès :** Plat courant
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** 7 Ponceaux	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Oui	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,8	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,01	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,37

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 10	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 35	**Matière organique :** 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

Pesca

Station : SP30 CE030 Aval SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-154431.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-154443.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-154453.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-154720.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-160218.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-160228.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250804-155919.jpg

Ponceau de traverse



photo_autre-20250804-162439.jpg

Chemin



photo_autre-20250804-162414.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

N° de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : CT	**Date :** 2025-08-04	**Longitude :** -70,46535	**Latitude :** 46,90305

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE030	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP30	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC03	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 2,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 3
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 1,2		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Oui **Précisez :** Ponceau en métal de 450mm	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 1,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,10

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 20	**Sable 0,125 à 5 mm :** 5	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 10	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 20	**Gravier 5 à 40 mm :** 10	**Matière organique :** 30	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Non

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : Non

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Pesca

Station : SP30 CE030 Aval SEC03

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250804-160350.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250804-160407.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250804-160412.jpg

Substrat du littoral



subs-20250804-160736.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250804-160805.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250804-160810.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,35159	**Latitude :** 46,81953

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Fraser	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP32	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :**	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 8,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,2		**Faciès :** Plat courant
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 3,8	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,35	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,38

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 5	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 10	**Caillou 40 à 80 mm :** 5	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 15	**Gravier 5 à 40 mm :** 30	**Matière organique :** 20	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Non identifiée	
	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR01	Safo	Potentielle (substrat adéquat)	2,0	7,0	Gravier	0,1	25	0,2
FR02	Safo	Potentielle (substrat adéquat)	1,0	3,0	Gravier, Sable	0,2	35	0,4

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	1,0	0	1-33	0	0	1-33	Rubanier sp.
H02	5,0	0	33-66	0	0	33-66	Rubanier sp

Aire d'alimentation et de croissance : 6

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-145336.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-145419.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-145424.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-145553.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-150418.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-150424.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-150955.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-150038.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-150102.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-150056.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-150045.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-150552.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-150606.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-150519.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-145659.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-145648.jpg

Pesca

Station : SP32 Rivière Fraser Amont
SEC01

Alimentation



img_alim-20250808-145822.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-150324.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-150728.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-150942.jpg

Herbier



plante-20250808-150701.jpg

Herbier



plante-20250808-150150.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,35163	**Latitude :** 46,81950

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Fraser	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP32	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 6,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 4,2		**Faciès :** Plat courant
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 4,0	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,25	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,57

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 15	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 10	**Caillou 40 à 80 mm :** 20	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 15	**Gravier 5 à 40 mm :** 20	**Matière organique :** 5	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Cyprinidés	
	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Oui

ID	Espèce ciblée	Type	Larg. (m)	Long. (m)	Type substrat dominant	Prof. de l'eau (m)	Colmatage (%)	Vitesse (m/s)
FR01	Safo	Potentielle (substrat adéquat)	2,0	5,0	Gravier, Sable	0,1	30	0,4
FR02	Safo	Potentielle (substrat adéquat)	2,5	7,0	Gravier, Sable	0,2	30	0,2
FR03	Safo	Potentielle (substrat adéquat)	4,0	3,0	Gravier	0,2	20	0,2

Station : SP32 Rivière Fraser Aval
SEC01

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 5

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-131843.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-131955.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-132000.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-132209.jpg

Mi-section amont



mi_sec_amont-20250808-133913.jpg

Mi-section aval



mi_sec_aval-20250808-133919.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-134336.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-133840.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-133829.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-133750.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-133819.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-133758.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-132746.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-132800.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-132753.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-133053.jpg

Pesca

Station : SP32 Rivière Fraser Aval
SEC01

Frayère



img_frayere-20250808-133036.jpg

Frayère



img_frayere-20250808-133044.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-133552.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-132443.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-132333.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-132328.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-132938.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-134120.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,34755	**Latitude :** 46,81674

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE052	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP33	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 55,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,0		**Faciès :** Chenal lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 2,8	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,65	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01		1-33	33-66	1-33	0	33-66	Poacé sp.

Aire d'alimentation et de croissance : 1

Pesca

Station : SP33 CE052 Amont SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-155715.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-155731.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-155735.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-155848.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-161102.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-155916.jpg

Herbier



plante-20250808-155941.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,34812	**Latitude :** 46,81630

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE052	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP33	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Oui

Contexte hydrique	
Localisation : Amont	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 20,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,0		**Faciès :** Chenal lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Non	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 3,0	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,65	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Cyprinidés	
	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	50,0	33-66	1-33	1-33	0	33-66	Poacé sp.

Aire d'alimentation et de croissance : 1

Pesca

Station : SP33 CE052 Amont SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-161133.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-161159.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-161204.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-161302.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-161839.jpg

Alimentation



img_alim-20250808-161320.jpg

Herbier



plante-20250808-161346.jpg

Vieux barrage



faun_flor-20250808-161656.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,34717	**Latitude :** 46,81753

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE052	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP33	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 115,0
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,1	**Pente longitudinale (%) :** 0
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,0		**Faciès :** Chenal lentique

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Oui**Précisez :** Vieux barrage à castor	**Autre perturbation :** Non**Précisez :**	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 2,5	**La vitesse est-elle nulle :** Oui
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,65	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :**

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 0	**Sable 0,125 à 5 mm :** 0	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 0	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 0	**Gravier 5 à 40 mm :** 0	**Matière organique :** 100	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	30,0	1-33	33-66	0	0	33-66	Poacée sp.
H02		0	1-33	0	0	0	Rubanier sp.

Aire d'alimentation et de croissance : 1

Pesca

Station : SP33 CE052 Aval SEC01

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Oui	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description : Vieux barrage à castor	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES


Début de section
deb_sec-20250808-154345.jpg


Contexte hydrique, naturel amont
eau_nat_am-20250808-154934.jpg


Contexte hydrique, naturel aval
eau_nat_av-20250808-154940.jpg


Substrat du littoral
subs-20250808-155043.jpg


Fin de section
img_fin_sec-20250808-155500.jpg


Alimentation
img_alim-20250808-155157.jpg


Herbier
plante-20250808-155247.jpg


Herbier
plante-20250808-155239.jpg


Herbier
plante-20250808-155256.jpg


Herbier
plante-20250808-154719.jpg


Barrage vegetalisé
faun_flor-20250808-155106.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,34672	**Latitude :** 46,81814

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : CE052	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP33	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC02	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique	
Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral		
Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Linéaire	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 3,1
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,2	**Pente longitudinale (%) :** 1
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 0,6		**Faciès :** Plat lentique
Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 0,2	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,05	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,05

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 10	**Sable 0,125 à 5 mm :** 20	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 0	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 5	**Gravier 5 à 40 mm :** 35	**Matière organique :** 15	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Oui

ID	Superficie estimée (m2)	Plante émergente (%)	Plante flottante (%)	Plante submergée (%)	Algue (%)	Recouvrement total (%)	Espèces
H01	3,0	1-33	1-33	0	0	1-33	Poacé sp.
H02	10,0	33-66	1-33	0	0	33-66	Poacé sp.

Aire d'alimentation et de croissance : Non

Pesca

Station : SP33 CE052 Aval SEC02

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

PHOTOGRAPHIES

Début de section



deb_sec-20250808-153425.jpg

Contexte hydrique, naturel amont



eau_nat_am-20250808-153624.jpg

Contexte hydrique, naturel aval



eau_nat_av-20250808-153629.jpg

Substrat du littoral



subs-20250808-153819.jpg

Fin de section



img_fin_sec-20250808-154317.jpg

Herbier



plante-20250808-153510.jpg

Herbier



plante-20250808-153516.jpg

Herbier



plante-20250808-153928.jpg

Ponceau au chemin



photo_autre-20250808-154053.jpg

Caractérisation de l'habitat du poisson

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3746

Évaluateur (initiales) : FM	**Date :** 2025-08-08	**Longitude :** -70,34587	**Latitude :** 46,81815

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Nom du cours d'eau : Rivière Fraser	**Condition hydrologique :** Étiage
Site de traversée : SP33	**Précipitation lors de la visite :** Non
Numéro de section : SEC01	**Précipitation 24 h avant :** Non

Contexte hydrique

Localisation : Aval	**Présence d'un lit de cours d'eau :** Oui
Lit de l'écoulement : Naturel	**Type d'écoulement :** Permanent

Littoral

Méthode utilisée : Botanique experte ou biophysique	**Style fluvial du tronçon :** Sinueux	**Largeur moyenne du littoral (m) :** 6,5
Précisez :	**Hauteur du DPB par rapport au niveau de l'eau (m) :** 0,3	**Pente longitudinale (%) :** 2
Largeur moyenne au niveau du débit plein bord (DPB) (m) : 3,6		**Faciès :** Plat courant

Perturbation		**Espèces exotiques envahissantes : Non**
Présence de bois mort : Oui	**Structures anthropiques :** Non	**Espèces :**
Obstacle à l'écoulement : Non	**Autre perturbation :** Non	**Recouvrement dans le littoral (%) :**

ÉCOULEMENT

Présence d'eau : Oui	**Largeur moyenne de l'eau (m) :** 2,5	**La vitesse est-elle nulle :** Non
	Profondeur moyenne de l'eau (m) : 0,25	**Vitesse avec méthode du flotteur (m/s) :** 0,65

SUBSTRAT DU LITTORAL

Roc : 0	**Galet 80 à 250 mm :** 15	**Sable 0,125 à 5 mm :** 10	**Autres :** 0
Gros bloc > 500 mm : 5	**Caillou 40 à 80 mm :** 15	**Limon et argile < 0,125 mm :** 0	**Total :** 100
Bloc 250 à 500 mm : 10	**Gravier 5 à 40 mm :** 25	**Matière organique :** 20	

HABITAT DU POISSON

Poissons observés sans pêche : Oui

ID	Espèce observée	Description
	Cyprinidés	

Frayère et alevinage : Non

Obstacle : Non

Herbier aquatique : Non

Aire d'alimentation et de croissance : 2

OBSERVATION FAUNIQUE ET FLORISTIQUE

Présence de castor/barrage/hutte : Non	**Espèce faunique observée :** Non	**Précisez :**
Description :	**Aménagement faunique :** Non	**Précisez :**

Station : SP33 Rivière Fraser Aval
SEC01

PHOTOGRAPHIES


Début de section
deb_sec-20250808-152250.jpg


Contexte hydrique, naturel amont
eau_nat_am-20250808-152312.jpg


Contexte hydrique, naturel aval
eau_nat_av-20250808-152319.jpg



Substrat du littoral
subs-20250808-152458.jpg


Mi-section amont
mi_sec_amont-20250808-152947.jpg


Mi-section aval
mi_sec_aval-20250808-152952.jpg


Fin de section
img_fin_sec-20250808-153112.jpg


Alimentation
img_alim-20250808-152806.jpg


Alimentation
img_alim-20250808-152902.jpg

Pesca

Carleton-sur-Mer
895, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer (Québec) G0C 1J0

418 364-3139
1 866 364-3139

Rimouski
Trois-Rivières

Montréal
Calgary

pesca.co



Pesca