

HYDRO-QUÉBEC

## MISE À JOUR DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE I

MISE EN PLACE DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES SOUTERRAINS  
120 KV PROJETÉS 3212 ET 3213 ENTRE LE NOUVEAU POSTE  
HOCHELAGA ET LE POSTE NOTRE-DAME

ARRONDISSEMENT MERCIER-HOCHELAGA, MONTRÉAL (QUÉBEC)

JUILLET 2024

CONFIDENTIEL

RÉFÉRENCE WSP : CA0026301.5707

VERSION FINALE



# ANNEXE

## **6-3** *MUNICIPALITÉ*

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024



**Division du greffe**

6854, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec) H1N 1E1  
Téléphone : 514 872-8891  
Télécopieur : 514 868-4112

Le 9 mai 2024

Mathilde Bonnin, ing.  
Chargée de projet  
Sciences de la Terre et environnement

**WSP**

1600, boulevard René-Lévesque Ouest. 16<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H3H 1P9

Objet : Accès aux documents  
Dossier environnemental pour les lots 6 573 742, 6 573 741, 1 772 380,  
3 173 031, 1 773 867, 1 773 868, 6 037 556 et 3 086 477  
N/réf. : dossier n<sup>o</sup> 24-161  
V/réf. : dossier n<sup>o</sup> CA0026301.5707

---

Bonjour,

En réponse à votre demande d'accès aux documents datée du 22 avril dernier qui avait pour objet le sujet en rubrique, il nous fait plaisir de vous transmettre copie des documents qui ont été retracés par la Division des permis et inspections.

Nous joignons à la présente l'annexe A.3 grille des usages et des spécifications. Les informations sur le zonage ne sont données qu'à titre indicatif.

Pour le zonage et le plan d'occupation des sols, nous vous invitons à consulter, sur le site Internet de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275). Vous y trouverez les différentes cartes de ce règlement.

<https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/632c54f095ee84a4d627326b>

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, (RLRQ, c. A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.


Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées.

Dina Tocheva, secrétaire  
d'arrondissement

Signature numérique de Dina Tocheva, secrétaire  
d'arrondissement  
Date : 2024.05.09 16:57:32 -04'00'

Secrétaire d'arrondissement

p. j. documents et avis de recours.



100 m

## Projets en cours d'autorisation (2)

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

ID: 27

Dossier: 1229099003

Date\_avis\_motion: 2022-12-05

Date\_adoption: 2023-03-06

Description: 01-275-146

Note: PIIA nouvelle construction et agrandissement

Lien: [https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/mhm\\_-\\_reglement\\_01-145-146\\_-\\_piai\\_-\\_assemblee\\_de\\_consultation\\_publicque.pdf](https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/mhm_-_reglement_01-145-146_-_piai_-_assemblee_de_consultation_publicque.pdf)

---

ID: 27

Dossier: 1229099009

Date\_avis\_motion: 2023-05-01

Date\_adoption: 2023-06-05

Description: RCA02-27006-8

Note: Adopter le Règlement RCA02-27006-8 modifiant le Règlement régissant la démolition d'immeubles (RCA02-27006).

Lien:

---

## Projet particulier et article 89 (1)

ID: 270

Num: PP27-0285

Categorie: lot 6 037 556

Code\_Cat: 1195092006

Nom\_Site: CA20270289

Site\_Web: [http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/CA20\\_270289.pdf](http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/CA20_270289.pdf)

---

## Dérogação mineure (1)

ID: 221

Num: DM 231

Categorie: 20015, rue Haig

Code\_Cat: 1235092003

Nom\_Site: CA23270193

Site\_Web: [http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/CA23\\_270193.pdf](http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/CA23_270193.pdf)

## PIIA (1)

ID: 1

Num:

Categorie: 08

Code\_cat:

Nom\_Site: SECTEUR ÉCOPARC INDUSTRIEL DE LA GRANDE PRAIRIE

Site\_Web:

---

## Zonage (1)

ID: 465

Num: 0465

Categorie:

Code\_cat:

Nom\_Site: Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Site\_Web: [http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/zone\\_0465.pdf](http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/zone_0465.pdf)

---

CATÉGORIES D'USAGES			NORMES PRESCRITES		
CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE		Classe d'occupation	DENSITÉ		
I.5	Industrie lourde	-	Min		Max
AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES			Densité / ISP	-	3
C.6	Commerces lourds	B	Densité résidentielle (log/ha)	-	-
C.7	Commerces de gros et entreposage	B	IMPLANTATION		
E.6(2)	Équipements civiques et administratifs	-	Mode(s) d'implantation	Isolé	
E.7(1)	Équipements de transport et de communication et infrastructures	-	Taux d'implantation (%)	-	70
			Alignement de construction	Règles d'insertion	
			Marge latérale (m)	3	-
			Marge arrière (m)	4	-
			HAUTEUR		
			Hauteur (étage)	-	-
			Hauteur (m)	4	23
			Étage additionnel autorisé sous les combles	-	
PROTECTION DU PATRIMOINE ET PIIA					
SECTEUR SIGNIFICATIF		Numéro			
Secteur soumis à des normes ou critères		-			
SECTEUR DE PIIA		Numéro			
Secteur Écoparc industriel de la Grande Prairie		8			

## NOTE(S)

-

## AMENDEMENT(S) INCLU(S) À CETTE VERSION

RCA19-27004, 01-275-132

À jour au 2023-04-26

MISE EN GARDE: Cette fiche a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude de l'information. Pour toute fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

C. U. M.  
SERVICE D'ÉVALUATION  
VALUATION DEPARTMENT

VILLE DE MONTRÉAL

NOUVELLE BAIE

Quartier **Marciac** No. civ. **2075** Rue **Maig** No. de compte **36159110**  
Ward City no. Street Account no.

Division cad.—Cad. division Propriétaire—Proprietor Dénom. Adresse—Address  
**Longue-Pointe** **U.A.P. Inc.** **7025 Ontario Est s.p. 427**

Lot	Subdivision	Front Pl. lin. Lin. feet	Profondeur Pl. lin. Lin. feet	Superficie Ares Sq. feet	Demande le (asked for)	
					Envoilé le (sent on)	Mouvement (parceling out)
VOIR CARTE ANNEXE						

REMARQUES (REMARKS) Permis 3374 22-9-72 Edifice à bureaux; Permis 13 4-1-73 Réaménagement intérieurs et extérieur du bâtiment; Permis 2791 30-7-73 Renover la façade et aménager un quai de chargement à l'arrière; Permis 3331 10-9-73 2 réservoirs d'essence de 5000 gallons. Term. 1-9-73

PERMIS—PERMITS

Permis no. Permit no.	Date du permis Date of permit	Dimensions de construction Dimensions of building	Etages Stores	Coût déclaré Declared price	Détails
3374	22-9-72	100 x 120 (1)		25000	Edifice à bureaux
13	4-1-73			20000	Réaménagement intérieurs et extérieurs
2791	30-7-73	100 x 120 (1)		20000	Renover la façade et aménager un quai de chargement
3331	10-9-73			20000	2 réservoirs d'essence de 5000 gallons

DESCRIPTION DU BÂTIMENT PRINCIPAL  
DESCRIPTION OF MAIN BUILDING

CROQUIS  
SKETCH

Catégorie  
Type  
No. d'étages  
No. of occupants  
Sous-sol aménagé  
Finished basement  
Sous-sol non aménagé  
Unfinished basement  
R. de 1  
1st floor  
2nd étage  
2nd floor

EXTÉRIEUR—EXTERIOR  
Fondation  
Foundation  
Charpente  
Frame  
Couverture  
Roof  
Mur de façade  
Front wall  
Murs de côté  
Side walls

INTÉRIEUR—INTERIOR  
R. de C. (Ground floor) Etages supérieurs (Upper floors)  
Planchers  
Floors  
Murs et plafonds  
Walls & ceilings  
Divisions  
Partitions  
Menuiserie  
Woodwork  
Chauffage  
Heating  
Syst. de chauff.  
Heating system  
Salles de toilette  
Bath-rooms  
Plancher (Floor)  
Dado

Plomberie  
Plumbing  
W.C.  
Bains  
Baths  
Lavales  
Washbasins  
Autres pièces  
Other fixtures  
Sinks  
Cuves  
Laundry tubs  
Eviers  
Kitchen sinks  
Urinoirs  
Urinals  
Orinals

Garage  
Plancher  
Floor  
Sols  
Walls  
Toit  
Roof  
Chauffage  
Heating


SOMMAIRE—SUMMARY

Année Year	Coût total Total cost	% Résid.	Valeur nette Net value	Indice Index	Valeur nette Net value
1975	2 183 305				
1974		81.2	1 779 310	1.38	2 098 130
1973		82.8	1 808 440	1.45	2 022 240

Echelle: au pouce  
to one inch  
Dessiné par:  
Drawn by:  
Inspecté par:  
Inspected by:  
Calculé par:  
Calculated by:  
Occupation (Occupation):  
Date: 6-74  
Date: 25-4-75  
Permis 3374 - 22-9-72  
2  
11-1-73  
3331  
10-9-73  
2 183 305



0115125





RUE ONTARIO

U A P

UNITED AUTO PARTS INC  
INSPECTE PAR: M. LAMARCAINE & JC MAILLARD  
DESSINE: 2/12/74  
ECHELLE: 50:1

RUE HAIG

RUE ONTARIO



Numero de compte

16152110

2075 HaAg

NOY	SUPP.	FRONT	PROF.	SUPERFICIE
325	P107	50.00	194.00	9700.00
325	108	800.00	184.00	148916.00
		818.00		
325	111	366.00	184.00	66821.00
		360.33		
326	7	80.00	316.00	15800.00
326	1	818.00	250.00	207822.00
		844.00		
326	8	360.33	250.00	89125.00
		352.67		
326	2	1196.67	66.00	79131.00
		1201.25		
327	3	50.00	329.60	16475.00
327	4	1201.25	329.60	395842.00
		1224.00	323.33	
				<u>1,029,644.00</u>

SOMMAIRE

Rst.	Cl.	Année	Coût det.	Volumes	Pr. unit.	Coût de base	Ans eff.	Description
1	2	1909	127,350.					Bureaux
								Ouv. + gen.
Am1	2	65	26,210.	143,049	1.073	153,560.	1923	Entrepôt
								Gen.
2	2	1957	400,410.					
Am2	2	73	87,850.	1,623,719	0.301	488,260.	1960	Réception
				228,039	0.503	114,810.	1973	Entrepôt
								Gen.
4	2		62,495.					
5	2	1940	62,495.					
Am5	2	73	109,855.	505,075	0.341	172,350.	1961	Entrepôt
								Gen.
6	2	1909	130,250.					
Am6	2	73	254,970.	1,851,039	.208	385,220.	1958	Atelier
								Gen.
7	2	1917	7,890.					
Am7	2	74	8,580.	27,984	0.589	16,470.	1947	Entrepôt
								Gen.
10	2	1917	2,610.					
Am10	2	74	97,870.	234,325	0.323	99,680.	1972	Bureaux
								Gen.
11	2	1909	19,700.					
Am11	2	74	84,290.	149,093	0.697	103,990.	1963	Chaufferie
								Gen.
12	2	1909	33,595.					
Am12	2	74	3,470.	34,008	1.090	37,065.	1920	Chaufferie
								Gen.
13	2	1917	4,960.					
Am13	2	74	2,800.	26,160	0.297	7,760.	1958	Entrepôt
								Gen.
14	2	1909	40,400.					
Am14	2	74	34,230.	195,445	0.382	74,630.	1942	Atelier
								Ac. email.
17	2	1909	16,280.					
Am17	2	74	2,720.	46,512	.408	19,000.	1923	Bureaux
				370,808	1.150	426,390.	1973	Pavage
						73,180.	1973	Closure
						7,160.	1955	Lampadaires
20	2							
F	6							
C	6							
L	6							
						2,183,305.		

le 5 mai 1975  
/nm

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

PROJET		2024-05 Naig		PROJET		F107, F108, 111, PI 010...	
RÉGION		Ontario		PROJET		F107, F108, 111, PI 010...	
NO	DATE	DESCRIPTION	NO	DATE	DESCRIPTION	NO	DATE
4201	06-10-72	Remplacer chaises par une entrée dans partie nord (passage), aménager salle de lecture et bureaux et une petite chambre à lavage et peinture.	5887	06-09-72	U. A. P. Inc.		
\$ 15,000.							
7526	4.11.82	Remplacer un réservoir de 5000 gallons défectueux par un de même capacité pour usage personnel tel que plans.	4115	14.5.82	U.A.P. Inc.		
\$5,980.							
8003	16.10.84	Agrandissement du quai de chargement à l'arr de la bâtisse tel que plans.	5887	21.9.84	STANLEY U.A.P.		
\$125,000.							



Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

2045-2075 Reig		est		325,326,327		86159110	
C.N.R.		Ontario		F107.F108.111.F7.1.8.2.F3.F9		Merrier	
M	4100	01-01-13	Recouvrir murs ext. de édifice à bureau de claboard d'aluminium Ajouter passage entre 2 bâtiques et réaménagement int. ainsi que l'entrée principale.	5048 / 80-07-09	2-1		O.A.
\$25,000.		2		U.P.A. Inc. C/Anst. H. Lantaigne & Fils			



Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

2075 rue Haig		Ontario		F107, 108, 111, 7, 1, 8, 2, 3,		Municipalité: Mercier	
C	7176	18-10-56	Entrepôt				
C	5670	12-12-61	Abri temporaire				
				Dominion Bridge Co. Ltd.			
R	892	12-3-65	Remove and relocate all partitions on each floor				150
				Dominion Bridge Co. Ltd.			
R	13	4-1-73	Ramenagements int. et ext. du bâtiment, tel que plans.	4144	5 avec	6.28 X	
				18-10-72	toit, asphalte etc.	62'	150
				V. A. F. INC.			
				Alta Const.			



Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024


2075 rue Daig		DATE	QUARTIER	TYPE	ÉTAT
X	2791 30-7-73	Remover la façade, aménager un quai de chargement à l'arr. et une station pompage de 25' x 17' sur côté d'Ontario. Installer une toilette, cloisons, int. tel que plans.	2718 / 3-7-73	5	6.28 x 62' ± 150
	\$300,000.00 1 - mens.		U. A. P. Inc.		
X	3331 10-4-73	Installer 2 réservoirs d'essence de 5000 gallons chacun et une pompe à essence pour usage personnel, tel que plans.	3451 / 22-6-73		
	\$2,500.00 1 & 2		U. A. P. Inc. Gulf Oil Canada Ltd.		

Plainte reçue le 07-07-80 *Black* C/80-1514



Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Code	Stat	Lot	Numéro de compte			
2105	est	325, 325, 325, 326etc.	36159110			
Municipalité		Ontario	Subdivision: P107, P108, Division:			
N°		111, P7, 1, 8, 2, P3	Mercier			
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
M 3806	17-06-85	Faire chambre à dynamo à l'est. du bâtiment tel que plans approfondissement.		3184		Int.
				23-05-85		Ext.
Valeur			Propri.			
\$25,000			Entr.			
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
						Int.
Valeur			Propri.			
			Entr.			
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
						Int.
Valeur			Propri.			
			Entr.			




Permis de construction

Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
				/		Int.
Valeur			Propri.			
			Entr.			
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
				/		Int.
Valeur			Propri.			
			Entr.			
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
				/		Int.
Valeur			Propri.			
			Entr.			
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
				/		Int.
Valeur			Propri.			
			Entr.			

06.10.173-7 (10-82)V

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Endroit		7025 Ontario est		Côté	Lot	Numéro de compte	
Entre		Haig		325, 326, 327		36, 59110	
Subdivision		P107, P108, ...		Quartier		Mercier	
Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.	
				/		Int.	Ext.
Valeur	Nbre étages	Propr. Entr.					
M	6291	10.8.84	Faire 1 quai de chargement, agrand. de l'atelier poids lourd agrandir le stationnement à l'arr. tel que plans.	Refusé	Demande 4159	Type	Stat.
					12.7.84		Int.
\$600,000.							Ext.
Propr. Entr.		U.A.P.					
M	4065	25-6-85	Faire parapet donnant accès au stationnement, TEL QUE PLANS	Refusé	Demande 3185	Type	Stat.
					23-05-85		Int.
\$5,000							Ext.
Propr. Entr.		UAP Inc.					



Permis de construction

06.10.173-7 (10-82)R

Permis	Date	Descr. des travaux	Refusé	Demande	Type	Stat.
				/		Int. Ext.
Valeur	Nbre étages	Propr. Entr.				
				/		Int. Ext.
Valeur	Nbre étages	Propr. Entr.				
				/		Int. Ext.
Valeur	Nbre étages	Propr. Entr.				

06.10.173-7 (10-82)V

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024


(11.2.884)

ENDROIT 7025, est rue Ontario COTE nord LOT 327 CO 36159000

ENTRE RUE Haig ET RUE SUB. 4

QUARTIER Mercier

PERMIS	DATE	DENR. DES TRAV.	REFUSE	DEMANDE	TYPE	STAT.
C 3374	22/09/72	Edifice a bureaux.		3075		INT
VALEUR	NO ETAGES			21/08/72	1B	EXT 26
\$660,000.00	2					
PROPR		U.A.P. Inc.				
ENTR		La Cie de Genie Foundation Ltée				
				/		
				/		
				/		





Demande No. 070

Plans soumis  Oui  Non

Avis de perception 25-70

Permis No. 892

DATE 31 mars 1965

DEMANDE DE PERMIS DE RÉPARER OU MODIFIER UN BÂTIMENT  
APPLICATION FOR A PERMIT TO REPAIR OR ALTER A BUILDING

Adresse 2015 rue Haig

Lot 522

Cadastre 122-001-12212

DESCRIPTION réparations et modifications

Occupation existante officine

Propriétaire The Dominion Bridge Co. J. Downs

Coût des travaux 40,000.00

Date 3 mars 1965

Signature du propriétaire J. Murphy for Dominion Bridge Co.

Largeur du terrain front 137' 4"

Dans quelle zone industrielles

secteur classe II

réglement 2110

DESCRIPTION

	AVANT	APRÈS	Résistance planchers	Superficie planchers
1 <sup>er</sup> sol	entrepasage, machines, etc.		dalle de béton	
r. chaus.	bureau d'administration, etc.	offices	"	
2 <sup>e</sup> étage	"	" + cuisine, toilettes	"	
3 <sup>e</sup> étage	"	" + cuisine, toilettes	"	
autres				

OCCUPATION			STATIONNEMENT		REMARQUES
NOMBRE TOTAL	AVANT	APRÈS	NOMBRE D'UNITÉS	AVANT	
Logements	0	0	à l'extérieur : plan-chaussée	150±	Bâtiment 1909
places d'affaires	1	1	à l'intérieur	0	

Superficie du bâtiment existant: 85' x 45' app. type de construction B distance avant: 16'

hauteur du bâtiment existant: 30' peds 2' cave cotés: CNR 720'

permis de permis # 7176-1956: entrepôt voisin, 5670-196 Labor arrière: 760' +

PLOMBERIE ET SALUBRITÉ AUTORISÉES

étage	logements	autres occupations	c. als.	urinoirs	bains	gouches	lavab.	évier	autres
2 <sup>ave</sup>									
sous-sol									
1 <sup>er</sup>									
2 <sup>e</sup>									
3 <sup>e</sup>									
autres									

Terrains pavés: .....

Mode de drainage du toit: .....

Ventilation mécanique: .....

Remarques: autorisation de plomberie requise

DATE: 25-3-65  
29 mars 65

Signature: [Signature]  
Surintendant  
Superintendent

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 15 juillet 2024

PROJETS DE LA CITÉ AFFECTANT LE TERRAIN À BÂTIR

Homologation: Rés. Nil Jugement No du plan  
 Expropriation: Rés. Nil No du plan  
 Autres projets: Aucun P.F. Lefebvre 3-3-65

APPROBATIONS

	DATE	REMARQUES
LOGEMENT	17-7-65	
STATIONNEMENT		
SANTÉ	22-7-65	
ALUBRITÉ	23-3-65	Or Lefebvre
COMBUSTION		
CONSTRUCTION	25-3-65	
PRÉVENTION	26-3-65	
CHARPENTE	25-3-65	

DROITS À PAYER

AGRANDISSEMENT		
Volume pi. cu.		
Tarif par 1000 pi. cu.	\$	
Coût du permis	\$	
MODIFICATION OU RÉPARATION		
Coût des travaux	\$ 40,000.00	
Tarif max de \$10,000.00 ou moins	\$ 15.00	\$ 15.00
Chaque montant de \$1000.00 ou fraction de \$1000.00		
Tarif	\$ 1.50	\$ 45.00
Coût du permis	\$	\$ 60


EAU EMPLOYÉE

AGRANDISSEMENT		
Tarif par 1030 pi. cu.	\$ 0.50	
Coût	\$	
MODIFICATION OU RÉPARATION		
/mille briques @ 0.07	\$	
/vgs. cu. maç. @ 0.04	\$	
/mille vgs carrées d'enduit @ \$3.25	\$	
Coût du permis	\$	
Brûleur à combustible liquide	\$	
Appareil de combustion	\$	
Système de climatisation	\$	
Incinérateur domestique	\$	
Numéros civiques	\$	
<b>TOTAL DES DROITS À PAYER</b>	\$	<b>60.00</b>

AUTORISATIONS SPÉCIALES

COMITÉ EXÉCUTIF: \_\_\_\_\_  
 CONSEIL: \_\_\_\_\_  
 DIRECTEUR: \_\_\_\_\_

EMPLACEMENT AGRANDISSEMENT PROJETÉ



Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVIC DES PERMIS ET INSPECTIONS  
PERMIT AND INSPECTIONS DEPARTMENT

N° 13      JOUR MOIS ANNÉE  
4 1 73

Déjà délivré à / Issued to: U.A.P. Inc., 3033 rue Notre-Dame est.  
Permis de / Permit to: Réaménagement à l'intérieur et extérieur du bâtiment, tel que plans.

Adresse Address 2075 rue Haig		Compte de l'immeuble Property account N° 36159000	
Côté Side est	Entre Between du Brosson	et and Ontario	Plans et Plans and niveau level N°
Lot 325, 326, 327		Cadastré Cadastral Longue Pointe	Demande Demand N° 4144
Subdivision F108, 111, F1, F2, P4		Quartier Ward Mercier	Plans soumis Plans submitted Oui Yes <input checked="" type="checkbox"/> Non No <input type="checkbox"/>
Occupation existante Existing occupancy industrielle (Dominion bridge)		Occupation proposée Proposed occupancy entrepôt bureaux ventes	Coût des travaux Cost of works \$ 800,000.00
Propriétaire Owner U.A.P. Inc. A/S Nouveau		Constructeur Builder Alta Const. (1964) Ltée	
Adresse Address 3033 rue Notre-Dame est		Adresse Address 700 Boul. Ste-Croix 254-1498 Licence entrepreneur Contractor's licence Tel. 748-7957	

Conformément aux plans soumis et approuvés après correction  
In accordance with plans submitted and approved after correction

POUR LE DIRECTEUR — FOR THE DIRECTOR  
J. Donato

PRE-INSPECTION

Domestique <input type="checkbox"/>	Commercial <input type="checkbox"/>	Industriel <input type="checkbox"/>	Gouv. ou institut. <input type="checkbox"/>	Isolé <input checked="" type="checkbox"/>	Annexé <input type="checkbox"/>	Contigu <input type="checkbox"/>	Type de constr.: Issues: 5 avec toit 2" T&G asphalt excepté Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Non conforme <input type="checkbox"/>
DISTANCES				HAUTEUR		ÉLEV. R-de-C.: irrégulier	
Avant ± 160' irr.	Arrière ± 380' irr.	Côté droit CNR: 320'	Côté gauche Ontario: 380'	Pieds ± 30' irr.	Étages & mezz.	SUPERFICIE APPROXIMATIVE: (400' x 530') X (140' x 280' irr.)	
OCCUPATIONS EXISTANTES			No. log's	No. covn.	STATIONNEMENT		CHARGEMENT
Cave: aucune			-	-	Intérieur: 6:28 ± 62		Intérieur: 4
Sous-sol			-	-	Extérieur: 150		Extérieur: 5
R-de-C.: vacant excepté chaufferie					Remarques: Coord 65-Cloisons de bois seront démolies - Gicours existant - Mur nord recouvert d'Insul-Erick		
2e étage					Permis déjà émis: 892-65: cloisons; 5670-61: abri; 7176-56: H.A.		
3e étage							
4e étage							
Autres							

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements		Autres occupations		C. ais.		Urinoirs		Bains		Douches		Lévacos		Élév.		Autres		
	Avant	Après	Avant	Après	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Avant	Après	Avant	Après	
Cave																			
Sous-sol																			3-F. san.
1e étage						15		4					15			1			4-R.P.L.
2e étage						2							2			3			2-R.V.A.
3e étage																			1-F. Vid.
Autres																			

Terrains vides: 1-18" béton armé  
Mode de drainage du toit: Inchange  
Ventilation: mécanique salles de toilette

Égout de terrain: 1-6" sanitaire fonte dans 1000  
Égout de maison: 1-18" Fluvial fonte dans 400  
Climatisation: oui

INSPECTEUR DE CONSTRUCTION

10-4-73

4-7-73

No(s) CIV.

PERMIS RÉVOQUÉ LE:

RAISON:

ANGLE RUE

No. CIV.

INSPECTIONS				INSPECTIONS				TRAVAUX EN COURS				INIT.
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2-13	ÉCRITEAU	•	•	13-21	CHAUF. MURS	•	•	1	DÉBUT DES TRAVAUX	11/1/73	11/1/73	
2-11	PLANS & DEVIS	•	•		DALLE	•	•					
2-20	CLOTURE	•	•		PR D'AIR	•	•					
2-28	INST. CHANTIER	•	•		FORTE(S)	•	•					
7-8	SOUS-OEUVRE(S)	•	•	13-21 E	PLAF. FOURN. 4' 2"	•	•					
2-12 A	POTEAUX-FICHES	•	•	13-7	CHEM. CONDUIT(S)	•	•					
ZON.	ALIGNEMENT(S)	•	•	13-8	PAROIS	•	•					
2-10	SITUATION	•	•	13-11	CHÂPERON	•	•					
7-14	EMPAT. PROF.	•	•	13-3	PO. NETT.	•	•					
	P. LARG.	•	•	9-27	BOIS 2" 1"	•	•					
7-11	FC. ND. PROF.	•	•	13-23	INCIN. CONDUIT	•	•					
7-12	EPAIS.	•	•		PAROIS (B. FEU)	•	•					
ZON.	NIV. DU R. DE C.	•	•		CHÂPERON	•	•					
2-11	MESURES EXT.	•	•		P. ETINC.	•	•					
14-4	COUR. ARR.	•	•	4-33 F	GAR. MURS	•	•					
14-7	COURETTE(S)	•	•		PLAF. (DALLE)	•	•					
8-0	MURS EXT. 16" 12" 8" 6"	•	•		PORTE(S)	•	•					
4-7	CARRE 2" x 2"	•	•	3/11	SAIL. 15" 10" 36" 160"	•	•					
	CARRE 3" x 3"	•	•	4-31 D	GORN. & A.-TOIT(S)	•	•					
	W. 6" 12" 16"	•	•	4-9	BALC. 35' 2"	•	•					
	4" MACONNERIE	•	•		GAL. 35' 2"	•	•					
2-11	CHAPP. POUTRE(S)	•	•	5-10	ISSUES NOMBRE	•	•					
9-16	SOLIVES	•	•	5-25	ENCLAIS	•	•					
9-22	2" x 4"	•	•	5-8	LARGEUR	•	•					
9-25	8" FEAU 3"	•	•		PORTES 2' 1"	•	•					
8-25	2 BRIQUES	•	•	5-21	PO. LE SORTIE	•	•					
9-26	CROIX	•	•	12-0 G	TOITURE	•	•					
9-17	MURS PORTANTS 8"	•	•	8-25	STUC.	•	•					
9-18	CLOIS. PORT. 2" x 4" x 12"	•	•	8841	STAT. INT. & EXT.	•	•					
	NON. PORT. 2" x 3" x 16"	•	•	2268	ENTREE CHARR.	•	•					
9-18 C	ENTREMISES	•	•	2259	CHARG. & DECHARG.	•	•					
4-31	MUR(S) C.-FEU EPAIS.	•	•	2-10 G	CERT. DE LOCAL.	•	•					
	HAUS.	•	•			•	•					
4-33	PORTE(S) C.-FEU	•	•			•	•					
<b>CHARPENTE</b>												
TRAVAUX COM. TERM.				OCCUR.				CHARPENTE VER. PAR				
11-1-73				10-10-73								
ING. DATE												

CERT. DE LOCALISATION REGU.

REMARQUES:

AVIS DE POCHÉ	PLAINTES(S) NO.	INFRACTION(S)	POURSUITE(S)			DATE CLASSÉE	CONT.
			1	2	3		

PROPRIO

ADRESSE:

ARCHIT. \_\_\_\_\_

SURINT. \_\_\_\_\_ Tel. chantier: \_\_\_\_\_

APPROBATION FINALE: TRAVAUX EXÉCUTÉS CONFORMÉMENT • (AUX PLANS ET DEVIS APPROUVÉS)

OUI  NON  PÉRIMÉ  N.T.

DATE: 12-11-73

INSPECTEUR: J. G. P. P. P.

DATE: 13 NOV 1973

CH. LE GROUPE

AUCUNE AUTORISATION DE PLOMBERIE N'ÉTAIT EXIGIBLE.

INSPECTEUR DE CONSTRUCTION

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS  
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

65 20

N° 3331

JOUR MOIS ANNÉE  
10 9 73

Délivré à  
Issued to

U. A. P. Inc. - 3033 Notre Dame Est - Mtl. 402

Permis de  
Permit to

installer deux réservoirs d'essence de 5,000 gallons chacun et une pompe à essence pour usage personnel, tel que plans.

Adresse Address	2075 Haifa ave	Compte de l'immeuble Property account	N° 36159110
Côté Side	est	Province Province	Ontario
Lot	325, 326, 327	et and	C. N. R.
Subdivision	Pl 07, 108, 113, 1, 2, 8, 2, 3	Cadastré Cadastral	Longue Pointe
Occupation existante Existing occupancy	entrepôt et bureaux	Quartier Ward	Mercier
Propriétaire Owner	U. A. P. Inc.	Plans soumis Submitted plans	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Occupation projetée Proposed occupancy	inchangée	Côté des travaux Cost of work	\$ 2,500.00
Constructeur Builder	Gulf Oil Canada Ltd.		
Adresse Address	3033 Notre Dame Est - Mtl. 402	Adresse Address	a/s M. Laezza 1 Place Ville Marie - Mtl. Tel. 879-2670
		Licence entrepreneur Contractor's licence	

Conformément aux plans soumis et approuvés après correction

In accordance with plans submitted and approved after correction

POUR LE DIRECTEUR — FOR THE DIRECTOR

J. Donato

PRE-INSPECTION

Domiciliaire <input type="checkbox"/>	Commercial <input checked="" type="checkbox"/>	Industriel <input checked="" type="checkbox"/>	Gouv. ou institut. <input type="checkbox"/>	Isolé <input checked="" type="checkbox"/>	Annexé <input checked="" type="checkbox"/>	Contigu <input type="checkbox"/>	Type de constr. : Issues : Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme <input type="checkbox"/>
DISTANCES				HAUTEUR		ÉLEV. R.-de-C. : niveau du sol	
Avant	Arrière	Côté droit	Côté gauche	Pieds	Étages	bureau ± 47'	
20'	1600'	20'			warehouse bureau 2	SUPERFICIE APPROXIMATIVE :	
OCCUPATIONS EXISTANTES			No. log's	No. com.	STATIONNEMENT	CHARGEMENT	
Cave					Intérieur	Intérieur	
Sous-sol					Extérieur	Extérieur	
R.-de-C.	warehouse, bureaux				200		
2e étage					Remarques	Pour l'implantation voir plans ci-joint	
3e étage					Permis déjà émis		
4e étage							
Autres							

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements		Autres occupations		C. ats.		Urinoirs		Bains		Douches		Lavabos		Évier		Autres		
	Avant	Après	Avant	Après	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Avant	Après	
Cave																			
Sous-sol																			
1e étage																			
2e étage																			
3e étage																			
Autres																			

Terrains pavés ..... Égout de terrain .....  
 Mode de drainage du toit ..... Égout de maison .....  
 Ventilation mécanique ..... Climatisation .....

RECU

19-9-73 A.D.

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juin 2024

No. CIV.

PERMIS RÉVOQUÉ LE :

RAISON :

ANGLE TUE

No. CIV.

INSPECTIONS				INSPECTIONS				TRAVAUX EN COURS		INIT.
1	2	3	4	1	2	3	4			
1-13	ECR TEAU	•	•	•	•	•	•	1	DÉBUT DES TRAVAUX	
2-11	PLANS & DEVIS	•	•	•	•	•	•			
2-20	CLOTURE 7"	•	•	•	•	•	•			
2-28	INST. CHANTIER	•	•	•	•	•	•			
7-8	SOUS-OEUVRE(S)	•	•	•	•	•	•			
2-12	POTEAUX-FICHES	•	•	•	•	•	•			
ZON	ALIGNEMENT(S)	•	•	•	•	•	•			
2-10	SITUATION	•	•	•	•	•	•			
7-14	EMPAT. : 1 1/2"	•	•	•	•	•	•			
7-11	FOND. : PRG	•	•	•	•	•	•			
7-12	EPAIS	•	•	•	•	•	•	2	CÔFFRAGES N-COULÉS	
ZON	NIV. DU R. DE C.	•	•	•	•	•	•			
2-11	MESURES EXT.	•	•	•	•	•	•			
14-4	COUR ARR.	•	•	•	•	•	•			
14-7	COURETTE(S)	•	•	•	•	•	•			
8-0	MURS EXT. : 16" 12" 8" 6"	•	•	•	•	•	•			
4-7	CARRE 2" + 3/8"	•	•	•	•	•	•			
	CARRE 3"	•	•	•	•	•	•			
	W/F 12" 16"	•	•	•	•	•	•			
	4" MACONNERIE	•	•	•	•	•	•			
2-11	CHARP. : POUTRE(S)	•	•	•	•	•	•	3	CHARP. TERM.	
9-16	SOLIVES	•	•	•	•	•	•			
9-23	APPUI 4"	•	•	•	•	•	•			
9-25	BISEAU 3"	•	•	•	•	•	•			
8-25	2 BRIQUES	•	•	•	•	•	•			
9-26	CROIX	•	•	•	•	•	•			
9-17	MURS PORTANTS 8"	•	•	•	•	•	•			
9-18	CLOIS. PORT. 2"x4"x12"	•	•	•	•	•	•			
	NON PORT. 2"x3"x16"	•	•	•	•	•	•			
9-18 C	ENTREMISES	•	•	•	•	•	•			
4-31	MUR(S) C-FEU : EPAIS.	•	•	•	•	•	•	4	FIN. EN COURS	
	HAUT.	•	•	•	•	•	•			
4-33	PORTE(S) C-FEU	•	•	•	•	•	•			

10-10-73 Harmonie J.A.  
9-11-73 J.A.

CHARPENTE :

TRAVAUX COMN	TERM.	OCCUPE	CHARPENTE VER. PAR :
J M A	J M A	J M A	ING. DATE
	10 10 73		

CERT. DE LOCALISATION REÇU : 10-10-73

REMARQUES :

AVIS DE FOCHE	PLAINTES NO.	INFRACTION(S)	POURSUITE(S)			DATE CLASSÉE	CONT.
			1	2	3		

PROPRIO   
ADRESSE

APPROPRIATION FINALE : TRAVAUX EXÉCUTÉS CONFORMÉMENT \* (AUX PLANS / ET DEVIS APPROUVÉS)  
OUI  NON  PÉRIMÉ  N.T.

ARCHIT. :  
SURINT. : Tel. chantier :

9-11-73 DATE  
J.A. Harmonie INSPECTEUR  
J.A. INIT.

AUTORISATION NO. :  
CERTIFICAT NO. :

13 NOV 1973 DATE  
J.A. Harmonie INSPE. TEMP.  
J.A. CHEF DE GROUPE  
INIT.

AUCUNE AUTORISATION DE PLOMBERIE N'ÉTAIT EXIGIBLE.

DATE CONT. INIT.

INSPECTEUR DE CONSTRUCTION

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 10 juillet 2023

3331 / 10 9 73

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS  
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

65 20

DEMANDE N° 3451 22-8-73  
 DEMANDE N° REFUSÉE  
 PRÉLIMINAIRE  
 AVIS DE PERCEVOIR N° 24611  
 FORMULE DE COULAGE Oui  Non  PLANS SOUMIS Oui  Non

Adresse 2075 Haig ave. côté est  
 Entre Ontario et C.N.R.  
 Lot 325,326,327 Cadastre Longue Pointe  
 Subdivision P107,108,111,7,1,8,2,3,4 Quartier Mercier  
 Description Installer deux réservoirs d'essence de 5000 gallons chacun et une pompe à essence pour usage personnel, tel que plans.  
 Occupation existante: entrepôt et bureaux Occupation projetée: inchangée  
 Propriétaire U.A.P. Inc. Constructeur Gulf Oil Canada Ltd  
 Adresse: 3033 Notre-Dame E, Mtl 402 Adresse: 2/3 M. Laezza 1 Place Ville Marie, Mtl Tel. 879-2670  
 Signature: M. Laezza Licence: J.L. Patenaude

PRÉ-INSPECTION

Domiciliaire  Commercial  Industriel  Gov. ou instituts  Type de const. ....  
 Isolé  Jumelé  Contigu  Issues: conformes  Non   
 Distance: Avant 30' Arr. 100' Côtés 10'  
 Hauteur: Pieds 30' Etages 2 Superficie approx. ....  
 OCCUPATIONS EXISTANTES No. LOG'S No. COM. STATIONNEMENT CHARGEMENT  
 Cave Intérieur Extérieur  
 Sous-sol Intérieur Extérieur  
 R-de-C Warehouse, bureaux  
 2e étage  
 3e  
 4e  
 Autres  
 Demande reçue 23/7/73 Retournée 24/7/73 Rapport annexé   
 Inspecteur R. Croteau Inspecteur chef de Groupe

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements		Autres occupations		C. als.		Urinoirs		Bains		Douches		Lavabos		Eviers		Autres		
	avant	après	avant	après	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	avant	après	
Cave																			
Sous-sol																			
1e																			
2e																			
3e																			
Autres																			

Terrains pavés ..... Égout de terrain .....  
 Mode de drainage du toit ..... Égout de maison .....  
 Ventilation mécanique ..... Climatisation .....  
 Refusée  En suspens  Signature .....  
 Raisons ..... DATE .....  
 APPROUVÉE

FAIRE SIGNER CORRECTIONS  
 OUI  NON

APPROBATION   
 REFUS

SUBTENDANT *[Signature]*

JOUR MOIS ANNÉE  
 10-9-73

Homologation ou autres projets Empiètements	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> non	Lignes et niveaux Subdivision requise	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> non
Dimensions du terrain : Fr. <u>VOIR VOLUME 2</u> PAGE <u>179</u> Sup. <u>---</u>		Prof. <u>---</u> Sup. <u>---</u>		Arr. <u>---</u> P.igl. <u>2.110</u>	
Dans quelle zone <u>INDUSTRIELLE (CLASSE D)</u>		Règlement spécial : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
		Règlement No. <u>3615</u>			

OCCUPATIONS PROJÉTÉES	STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Cave	Int.		---	Int.		---
Sous-sol	Ext.	---	---	Ext.	---	---
R-de-C.	Autres		---	Autres		---
2e étage	ENTRÉE CHARRETIÈRE		ENTRÉE CHARRETIÈRE			
3e	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non			
4e	Remarques					
Autres						

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	RÈGLEMENT	APPROBATION
Alignement frontal	---	---
Alignement latéral	---	---
Marges latérales	---	---
Marge arrière	---	---
Implantation max.	---	---
Hauteur en pds.	---	---
Hauteur en étages	---	---
Largeur min.	---	---
Bat. isolée <input type="checkbox"/> Jumelée <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>	---	---
Élev. R. de C.	---	---
No. de logements	---	---
Servitude	---	---
Sup. des logements	---	---

En suspens  Refusée

Raisons : Attendez réponse du Service d'Incendie (27/8/73).

Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Approuvée Robert Chatillon

Date le 27 août '73.

CONSTRUCTION	
Groupe d'occupation <u>---</u>	SUP. DU BÂTIMENT
Type de construction <u>---</u>	
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>	
Raisons : _____	
Sign. _____	Date : _____
Approuvée <u>Gendreau</u>	Date : <u>28.8.73</u>

CHARPENTE						
CHARGES VIVES						
	SOUS-SOL	R. DE C.	2e ÉTA.	3e ÉTA.	4e ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES	<u>inchangée</u>					
EXIGÉES						
TYPE DE CONSTRUCTION						
Actuel			Futur			
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>						
Raisons : _____						
Sign. _____	Date : _____					
Approuvée <u>[Signature]</u>	Date : <u>28.8.73</u>					

PRÉVENTION	
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>	
Raisons : _____	
Sign. _____	Date : _____
Approuvée <u>Pierre Solinas</u>	Date : <u>6/9/73</u>

AUTORISATION SPÉCIALE	
Comité exécutif	_____
Conseil	_____
Directeur	_____
Date : _____	

SANTÉ	
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>	
Raisons : _____	
Sign. _____	Date : _____
Approuvée _____	Date : _____

TRONÇON D'UN TRANSCANADIENNE-EXPRO. CONS. 12-6-73 Aucune objection (BERNARD) 4444 & 27/8/73



VILLE DE - CITY OF  
**MONTREAL**

**DEMANDE DE PERMIS POUR MODIFIER UN BÂTIMENT  
APPLICATION FOR A PERMIT TO REPAIR OR ALTER A BUILDING**

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

**SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS  
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT**

65 20

1791  
30, 17, 172  
DEMANDE N° 2718 5-7-73  
DEMANDE REFUSÉE No  
PRÉLIMINAIRE

Adresse Address 2075 Haig côté side est  
Entro Between Ontario et and  
Lot 325,326,327 Cadastre Longue Pointe  
Subdivision P107,108,111,7,1,8,2,3,4 Quartier Ward Mercier  
Description Renover la facade, aménager un quai de chargement à l'arrière et une station pompage de 25' x 17' sur le côté d'Ontario. Installer une toilette et cloisons int., tel que plans.  
Occupation existante - Existing occupancy entrepôt Occupation projetée - Proposed occupancy inchangée  
Propriétaire Owner U.A.P. Inc Constructeur Builder  
Adresse - Address 3033 Notre-Dame E, Mtl 402 Adresse - Address  
Signature du propriétaire ou du représentant autorisé Signature of owner or authorized representative W.A. Brown Licence  
Signataire: J.L. Patenaudo Pré-Inspection 748-7957

Domiciliaire  Commercial  Industriel  Gov. ou instituts  Type de const. 5 axes, toit 2" T.L.G. +  
Isolé  Jumelé  Contigu  Jeux: conformes  Non  asphalt accepté  
Distance: Avant 160.00 m. Arr. ± 380.00 m. Côtés DROIT 320' Ontario 380' ± Elév. R-de-C  
Hauteur: Pieds: ± 30' Etages 1+4+2+2 superficie approx. (480' x 530') (140' x 280 m.)  
OCCUPATIONS EXISTANTES No. LOG'S No. COM. STATIONNEMENT CHARGEMENT  
Cave aucune Intérieur 6.25' x 60' Intérieur 1  
Sous-sol Extérieur -150 Extérieur 5-  
R-de-C 1 com 1 com  
2e étage  
3e  
4e  
Autres  
Demande reçue 4-7-73 Retournée 4-7-73 Rapport annexé  
Inspecteur Léon Roy Inspecteur chef de Groupe L. Lavoie

**PLOMBERIE**

ÉTAGE	Logements		Autres occupations		C. ais.		Urinoirs		Bains		Douches		Lavabos		Eviers		Autres		
	avant	après	avant	après	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	avant	après	
Cave																			
Sous-sol																			
1e						23								23					
2e																			
3e																			
Autres																			

Terrains pavés Égout de terrain  
Mode de drainage du toit COLONNIE Principale Égout de maison  
Ventilation mécanique salle de toilette Climatisation  
Refusée  En suspens  Signature  
Raisons APPROUVÉE DATE 11-7-73

FAIRE SIGNER CORRECTIONS OUI  NON   
APPROBATION REFUS    
SURINTENDANT JOUR MOIS ANNÉE 11-7-73

ZONAGE - STATIONNEMENT - SALUBRITÉ *Clément Comandéo*

Homologation ou autres projets  oui  non Lignes et niveaux  oui  non  
 Empiètements  oui  non Subdivision requise  oui  non

Dimensions du terrain : Fr. ..... Arr. ..... Prof. ..... Sup. ....  
 bâtiment : Fr. ..... Arr. ..... Prof. ..... Sup. ....  
 Dans quelle zone *cl. des villes etc* Règl. ....  
 Règlement spécial :  oui  non Règlement No. ....

OCCUPATIONS PROJÉTÉES

Cave .....  
 Sous-sol .....  
 R-de-C. ....  
 2e étage .....  
 3e .....  
 4e .....  
 Autres .....

STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Int. } <i>prohibé</i>			Int. }		
Ext. }			Ext. }		
Autres }			Autres }		
ENTRÉE CHARRETIÈRE			ENTRÉE CHARRETIÈRE		
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		

Remarques  
*Trait. Hond. Exj. Aucune objection plus à l'est de la rue D'Amboise*

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	RÈGLEMENT	APPROBATION
Alignement frontal : 0'0"	4-5	
Alignement latéral : 0'0"	5-5	0'0"
Marges latérales :		
Marge arrière :		
Implantation max. :		
Hauteur en pds. :		
Hauteur en étages :		
Largeur min. :		
Bat. isolée <input type="checkbox"/> Jumelée <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>		
Élev. R. de C. :		
No. de logements :		
Servitude :		
Sup. des logements :		

En suspens  Refusée   
 Raisons : *Révisé le 15-7-73*

Signature : *[Signature]* Date : .....  
 Approuvée : *[Signature]*  
 Date : *5-7-73*

CONSTRUCTION

Groupe d'occupation *C-3* SUP. DU BÂTIMENT *53760*  
 Type de construction *5*  
 En suspens  Refusée   
 Raisons : *fil. M. Malt 748-7957*  
 Sign. *[Signature]* Date : .....  
 Approuvée : *[Signature]* Date : *18-73*

CHARPENTE

	CHARGES VIVES					
	SOUS-SOL	R. DE C.	2e ÉTA.	3e ÉTA.	4e ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES						
EXIGÉES						
TYPE DE CONSTRUCTION						
Actuel			Futur			
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>						
Raisons : .....						
Sign. .... Date : .....						
Approuvée .....						
Sign. <i>Harou ing.</i> Date <i>19-7-73</i>						

PRÉVENTION

En suspens  Refusée   
 Raisons : .....  
 Sign. .... Date : .....  
 Approuvée : *[Signature]* Date : *17-73*

AUTORISATION SPÉCIALE

Comité exécutif .....  
 Conseil .....  
 Directeur .....

SANTÉ

En suspens  Refusée   
 Raisons : .....  
 Sign. .... Date : .....  
 Approuvée .....  
 Sign. .... Date : .....

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS  
DIVISION DE LA CONSTRUCTION

65 | 20

permis N° 4600 année mois jour 80 08 13

Déjà à l'adresse 3025 est Ontario  
Permis de ~~travaux de rénovation~~  
~~à l'adresse 3025 est Ontario~~  
~~pour effectuer un passage entre les 2 bâtiments et réaménagement int. ainsi que~~

adresse	3025-2075 Bois	compte de l'immeuble	N° 301501100
ville	Montréal	lignes et niveaux	N°
lot	S.M.R.	cadastre	Ontario
subdivision	325, 326, 327	cadastre	Longue Pointe
occupation actuelle	IMMEUBLE À LOUER	quartier	Mercier
propriétaire	U.S.F. Inc.	constructeur	Canst. N. Lortie & Fils
adresse	3025 est Ontario	ingénieur	527 rue St-Alexandre M.C. 2E9
		licence	09709501
		pour le surintendant	Y. Lavallée 12-8-80

**PRÉ-INSPECTION**

BÂTIMENT PRINCIPAL  DÉPENDANCE  AUTRE DÉPENDANCE EXISTANTE

isolé  jumelé  contigu

DISTANCES: Voie publique + 20', Bordure, Arrière, Gauche, Droite + 20'

DIMENSIONS: Bâtiment 46' 3" x 86', Local, NOMBRE D'ÉTAGES 2, HAUTEUR 25'

CCC. EXIST.	DOM.	BUR.	COM.	IND.	PUB.	ISSUES	GIC.
Vide sanitaire							
Cave							
Sous-sol							
Rés-de-chaussée							
1 <sup>er</sup> étage							
2 <sup>ème</sup> étage							
3 <sup>ème</sup> étage							
4 <sup>ème</sup> étage							
Autres							

Types de construction: 1 A B C D 0, 2 X B C D 0

Stationnement: Int. 0, ext. K.

Chargement: Int. , ext. , plans suffisants, travaux commencés, bâtiment occupé, travaux terminés

Élévation rés-de-chaussée 4'

trottoir, sol

Avis de poche 24 Plainte(s) No: 1514/80

Permis en cours NON

Remarques: Travaux sans permis ait soit début des rénovations.

INSPECTEUR G. Gagné 80 07 10  
CHEF DE GROUPE L. P. Trépanier 80 07 11

**MÉCANIQUE**

	PLOMBERIE												VENTILATION						
	W.C.	Lav.	Baign.	Douc.	Urin.	Evier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autres	W.C.	Hotta	Séch.	Garage	Autres		
	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	
Cave																			
S-sol																			
1 <sup>er</sup>																			
2 <sup>e</sup>																			
3 <sup>e</sup>																			
4 <sup>e</sup>																			
Autres																			

Terrains pavés..... Égoût de terrain.....  
Mode de drainage du toit..... Égoût de maison.....  
Chauffage: Huile  Gaz  Électricité  Date.....

INSPECTION DES TRAVAUX EN COURS

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

20-08-80

2475 Haig

travaux ordres (2-32) en date du: 18-08-80

permis numéro(s): 18-08-80

INSPECTIONS	1	2	3	4	INSPECTIONS	1	2	3	4
2-11					13-21B				
2-11					4-32E				
2-33					13-21C				
3-38					4-34C				
7-50D					13-21E				
7-12					13-7				
7-10N					13-8				
7-10					13-11				
7-9					13-3				
7-70					9-17				
7-100					4-60				
7-100					TAB. 6				
7-100					4-58				
7-11					TAB. 12				
7-10					5-6				
7-10					4-34C				
7-10					5-7				
7-10					7-30				
7-10					4-23				
7-10					4-9				
7-10					3411				
7-10					4-7E				
7-10					4-7B				
7-10					2241				
7-10					2293				
7-10					2299				

CHARENTAIS

22/10/80

18-08-80

19-08-80

27-08-80

11-09-80

22-09-80

27-10-80

28-10-80

cert. de localisation enp

22-10-80

23-10-80

AVIS DE FOUR	PLAINTES NO	INFRACTIONS	POURSUITES			DATE CLASSE	CONT.
			1	2	3		

APPROBATION FINALE: TRAVAUX EXECUTES CONFORMEMENT. (AUX PLANS ET DEVIS APPROUVES)

DATE: 22-10-80

DATE: 23-10-80

AUCUNE AUTORIZATION DE PLOMBERIE N'ETAIT EXIGIBLE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS  
DIVISION DE LA CONSTRUCTION

253-1820  
Limoges

62

permis No 20

6261

année mois jour  
80 10 22

Délivré à U.A.P. Inc. - 7025 Haig est  
Permis de ~~construction d'un bâtiment pour une école pour partie existante et partie neuve et travaux de rénovation de la partie existante~~

adresse		comp. de l'immeuble NO	
523, Haig		5015011	
ville	quartier	type et niv. de	NO
Montréal	L. Rivière		
lot	cadastre	demande NO	2537
523, Haig	L. Rivière		
division	quartier	plans soumis	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
523, Haig, 111, 77 etc.	Montréal		
occupation existante	catégorie	coût des travaux	\$ 25,000
école	école		
propriétaire	constructeur	licence	
U.A.P. Inc.			
adresse	adresse	tél.	
7025 Haig est	Ingénieur	architecte	
253 1820			

Conformément aux plans soumis et approuvés après correction.  Pour le surintendant Gilles Cadieux ing. 80-10-22

PRÉ-INSPECTION								
BÂTIMENT PRINCIPAL		DÉPENDANCE	AUTRE DÉPENDANCE EXISTANTE		type de construction		Stationnement	Chargement
<input type="checkbox"/> jumelé	<input checked="" type="checkbox"/> contigu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		T A B C R 0 2 X G C D		int. ext.	int. ext.
MARCHE		DIMENSIONS		Élévation rez-de-chaussée		plans suffisants		travaux commencés
Voie publique 20'		Bâtiment 160' 300'		8'		oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Encadrement		Local		sol		bâtiment occupé		travaux terminés
Arrière 3		Local <input checked="" type="checkbox"/>				oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>
Gauche		NOMBRE D'ÉTAGES		Avis de poche		non		non
Droite		2		non		Plainte(s)		non
O.C. EXIST.		DOM.	BUR.	COM.	IND.	PUS.	ISSUES	GIC.
Vide sanitaires								
Cave								
Sous-sol								
Rez-de-chaussée			2			X	oui	
Rez-de-chaussée								
Rez-de-chaussée								
Rez-de-chaussée								
Autres								
Remarques								Report <input type="checkbox"/>
Permis en cours 4600-80 à 2075 Haig								
INSPECTEUR G. Gagné								80, 09, 29
CHEF DE GROUPE F. Lessard								80, 09, 20
								année mois jour

	PLUMBERIE											VENTILATION						
	W.C.	Lev.	Bain	Douc.	Urin.	Evier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Fent.	Autre	W.C.	Hach.	Séch.	Garage	Autres	
	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.
Cave																		
1er																		
2e																		
3e																		
4e																		
Autres																		

Terrains pavés..... Égoût de terrain.....  
 Modé de drainage du toit..... Égoût de maison.....  
 Chauffage: Huile  Gaz  Électricité  Date.....

INSPECTION DES TRAVAUX EN COURS

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

24-10-80

no(s) civique(s) 2025-95 Haig

travaux arrêtés (2-32) en date du: 18-11-80

permis révoqué à:

angle rue	no civ.	raison	INSPECTIONS	1	2	3	4
2-13	écriteau	13-21B	trouv. murs				
2-11	plans et devis	4-32E	plafond				
2-30	clôture - 7	13-21C	prise d'air				
2-28	hez. chantier	4-34C	pocte				
7-330	couv. oeuvre(s)	13-21E	plaf. four. 4' 2"				
2-12	potaux et fiches	13-7	chem. conduits(s)				
2-14	alignement(s)	13-8	parois				
2-10	situation	13-11	chaperon				
7-8	empatt. prof.	13-3	po. nett.				
	larg.	9-17	bois 2" / 1"				
7-70	fond. prof.	4-60	gar. murs				
7-100	Cyze	T.A.B. 6	plafond				
2-0N	niveau r. de-c.	2-58	ouvert.				
2-11	mesures ext.		four.				
3-10	cour arr.	5-10	issues: nombre				
3-8	autres cours	TAB. 12	sép. c. feu				
8-0	mur 16" 12" 6" 6"	5-0	largeur				
9-11B	carre 2" et plan.	4-34C	ouvert.				
	ou carré 3"	5-21	po. sortie				
9-12	w/f 12" 16"	4-30	sép. occ.: murs				
4-6	revêtement(s)		plafond				
2-11	charp. poutres(s)	4-23	finis int.				
9-14	saillie(s)	4-9	toitures				
9-16 A	appui 4"	3411	saillies				
9-16C	biseau 3"	4-7E	corn. et a. toits(s)				
8-25	2 briques	4-7B	balcons 35' x 6'				
9-14C	entree	2241	stat. requis				
4-20	protect.	2268	entree char.				
9-13B	cloisons port.	2269	charg. et déchar.				
9-13C	entretoises						
4-36A	murs) c. feu						
4-36C	hauteur						
4-36E	conv. sur.						
4-37	pare-bru						

CHARPENTE:

travaux comm. terminés occupé charpente vérifiée par

1 m 81 1 m 81 Ing. date

1 début des travaux 24-10-80 Poste coté

2 coffrages n-soulés 01-12-80 révision en plan

3 charp. term

4 fin. en cours 18-12-80 Finition des portes c. feu 06-01-80 Susp. 04-02-84 - travaux arrêtés 04-02 finition - 1902 12-03 Travaux terminés

REMARQUES:

AVIS DE POCHE	PLAINTE(S) NO	INFRACTION(S)	POURSUITE(S)			DATE CLASSEE	CONT.
			1	2	3		

PROPRIO:  ADRESSE:

Archit: \_\_\_\_\_

ing. T.A. chantier: \_\_\_\_\_

Autorisation no: \_\_\_\_\_

Certificat no: \_\_\_\_\_

AUCUNE AUTORISATION DE PLOMBERIE N'ÉTAIT EXIGIBLE

APPROBATION FINALE: TRAVAUX EXÉCUTÉS CONFORMÉMENT • (AUX PLANS ET DEVIS APPROUVÉS)

LOU  NON  PÉRIMÉ  NON TERM

date 13-3-81 inspecteur \_\_\_\_\_

date 13-3-81 insp. resp. \_\_\_\_\_

date \_\_\_\_\_ chef de groupe \_\_\_\_\_

date \_\_\_\_\_ cont. \_\_\_\_\_

# Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Ville de Montréal  
Service des permis et inspections  
Division de la construction

Z. CI CH M S B

Permis N° 7526 Jour mois année 04/11/82

Commission Jacques-Viger  
Affaires culturelles  
 non reçue  reçue  reçue

Corrections  oui  non  
Dessin N°

Lignes et niveaux:  
Demande refusée N°:  
Préliminaire

Signature [Signature]

Formule de coulage  oui  non  
Plans soumis  oui  non  devis

Valeur calculée:  
Demande N° 4315 14-9-82

Adresse 7025-95 Jais

Côté

Avis de percevoir N° 12678

Entre 7025 Ontario est

Cadastre Lot 226, 327  
Cours 1, 2, 17, 8 P3, P4

Compte de l'immeuble N° 3-1591-0

Quartier 107, 108

Quartier Mercier

Coût des travaux 5,590  
Coût du permis 137,56

**Objet:** Installer un réservoir de 5000 gallons defectueux par un de même capacité pour usage personnelle, tel que plans.

Nombre supplémentaires  
Log's Pl. d'aff. N° civique

Occupation actuelle en porche et entrecoût

Occupation projetée Inchangée  
Licence N°

Propriétaire U.A.P. Inc.

Contracteur Petro-Mec M. J. M. Inc.  
Adresse 5621 42e Avenue

Ville Montréal Code postal H3H 2B3

Ville Pte-aux-Lambes Code postal H3H 2B3 Téléphone 642-2013

Ingénieur

Architecte Daniel Duchesne  
Préposé au permis J. Drainville

Je certifie être le propriétaire  ou son représentant autorisé

Pré-inspection

Statut de dépendance:  indépendante  dépendante  
Dimensions: Bâtiment  Local  N° d'étage: Hauteur pl.

Type de construction: 1 A B C D  2 A B C D  
Stationnement: Int. Ext. Travaux commencés: oui  non  Travaux terminés: oui  non

Articles	Oui	Non	Remarques
Ext. sur. friteuse			
Ext. sur. grille			
App. pompier			
Proteu. ext.			
Proteu. ext.			
Lumière ext.			
Lumière ext. ext.			
Générateur			
Condensation			
Détection			
Terrette			
App. élec. ext.			
Coût des travaux selon inspecteur			Dalle sur soi <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>

Permis en cours	Amén.	Dpm.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issus	Gic.
Day-suites								
Vide-vent								
Cave								
Sous-sol								
Rez-de-chaussée								
2ième								
3ième								
4ième								
Autres								
Remarques								

Inspection des travaux en cours  
Transmis à l'insp.  A partir de: Permis révoqué le: Remarques:  
Rapport à l'inspection N° civique(s) rue

Inspection des travaux en cours

Terrain				Dates	Remarques	Chéances
<input type="checkbox"/> Écriture	<input type="checkbox"/> Coin	<input type="checkbox"/> Larg:		9.7-11.04	Pl's surmontés remplacés par	
<input type="checkbox"/> Plans app.	<input type="checkbox"/> A. travaux	<input type="checkbox"/> Prof:				
<input type="checkbox"/> Cornes	<input type="checkbox"/> Intérieur	<input type="checkbox"/> Sup:				
<input type="checkbox"/> Clôture	<input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Irrégulier	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Dom.	<input type="checkbox"/> Haut: et	rez-de-chaussée				
<input type="checkbox"/> Comm.	<input type="checkbox"/> Alignement fr:					
<input type="checkbox"/> Ind.	<input type="checkbox"/> la:					
<input type="checkbox"/> Mixte	<input type="checkbox"/> autre					
<input checked="" type="checkbox"/> Dim.	<input checked="" type="checkbox"/> Empat. <input checked="" type="checkbox"/> X					
<input type="checkbox"/> Ir.	<input type="checkbox"/> Murs fond. pr.	larg.				

Type de construction	Conforme aux plans		Matériaux			Faiteur		Heures res. au fur	Creusage	
	oui	non	bois	acier	béton	type	oui		non	comm.
1. Murs vérifiés										
2. Charp. de 4										
3. Pl. rez-de-chaussée										
4. Plancher										
5. Ch. autres pl.										
6. Autratel pl.										
7. Charp. toit										
8. Comm. toit										
9. Poutres										
10. Béton										
11. Charpente										
12. Plancher murs ext.										
13. Sols autres - feu										
14. Murs autres - feu										
15. Pl. d'acier										
16. Pl. d'acier										
17. Pl. pièces										
18. Escalier										
19. Accès handicapé										
20. Stationnement										
21. Forage asc.										
22. Fils pl.										
23. Fils terre										
24. Fils défenses										
25. Bords route										
26. Intell. à br.										
27. App. élec.										
28. Éclairage d'urgence										
29. Glacis										
30. Pap. d'exc.										
31. Réa. plomberie										
32. Arc. - pompier										
33. Vanneau can.										
34. Cont. fumée										
35. Générateurs										

Approbation finale: Travaux exécutés conformément aux plans				<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> par.	<input type="checkbox"/> n. tzm.
Signature 1	Date	Signature 2	Date	Signature 3	Date	Signature 4	Date

Signature: *P. L...* Date: *02/11/10*  
 66.40.205-6 (04-02)V

Ville de Montréal  
Bureau des permis et inspections  
Division de la construction

# Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Z	Cl	CH	M	S	B	Permis N°	7526	Lev. modif. année	04/16/82
Lignes et niveaux:						Demande refusée N°:			
Demande Jaquez-Vigor Affaires culturelles						Préliminaire			
non requis <input type="checkbox"/> requis <input type="checkbox"/> refusé <input type="checkbox"/> app. <input type="checkbox"/> ref. <input type="checkbox"/>						Formule de coulage		Plans soumis	
Signature						oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>		oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> devis <input type="checkbox"/>	
Adresse 2025-25 Ave. Ontario est						Valeur calculée:			
Côté						Demande N° 4315 14-1-82			
Cadastré 10 Rue Pointe						Avis de percevoir N° 12678			
Quartier Parcier						Compte de l'immeuble N° 3-15-1-10			
Description: Remplacer un réservoir de 5000 gallons defectueux par un de même capacité pour usage personnels, tel que plans.						Coût des travaux 5,590			
						Coût du permis 157.56		Vbl.	
Occupation existante: commerce et entrepot						Nombre supplémentaires			
Occupation projetée: Inchangée						Logé		Pl. d'aff.	
Propriétaires: U.A.E. Inc.						Licence N°			
Adresse: 7025 Ontario est						Constructeur: Payro-Lec M.L.L. Ltée			
Code postal H1H-2B7						Adresse: 3621 42e Avenue			
Ville: Pte-Trembles						Code postal: H1H-5V3		Téléphone: 392-1740	
Architecte: Michaud						Nom du comptable: Daniel Duceppa			
Zone - Stationnement - Salubrité						Rég. au compteur: Drulaville			
Nouveaux projets ou emplacements						Lignes et niveaux			
Terrain: fr. --- arr. --- prof. --- sup. ---						oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>			
Bâtiment: fr. --- arr. --- prof. --- sup. ---						Subdivision requise			
						oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>			
Cote						Zone spéciale: IWD. (2554/15) rég. 210			
Sous-sol						Rég. spécial: oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> rég. 3615			
Rez-de-chaussée						Exigences réglementaires			
1 <sup>er</sup> ét.						Alignement			
2 <sup>es</sup> ét.						Alig. frontal			
3 <sup>es</sup> ét.						Alig. latéral			
4 <sup>es</sup> ét.						Marges latérales			
Ateliers						Marge arrière			
						Impl. max.			
						Hauteur en pl. ou terre			
						Hauteur en air			
						Largeur min.			
						Bâtiment isolé: oui <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>			
						Élv. rez-de-chaussée			
						N° log.			
						Séparation			
						sup. des ogis			
Signature: Robert Chastillon						Date: 15 9 82			
						Raison: Consultation au Service d'Inc. 15/5/82			
Raison: Émission de permis						Raison: Pour le surintendant: Sibeaus ing.			
Raison: Refusée						Raison: Pour le surintendant: Sibeaus ing.			
Raison: Suspendue						Raison: Pour le surintendant: Sibeaus ing.			

**Éléments**

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024.

Catégorie	Plomberie										Ventilation				
	w.c.	lavabo	cuve	égout	urinal	évier	cuve	P.B.	égout	fosse	font.	autres	W.C.	autres	autres
Évier															
Égout sol															
Plomberie															
Autres															

Terrain nivelé \_\_\_\_\_ Égout de terrain \_\_\_\_\_  
 Mode de drainage du toit \_\_\_\_\_ Égout de maison \_\_\_\_\_  
 Extinction automatique

Construction incendie   
 refusée: \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_ jour mois année \_\_\_\_\_

Type d'opération	Ajoutés		Autres travaux requis	Groupes		
	oui	non		<input type="checkbox"/> approuvés	<input type="checkbox"/> refusés	<input type="checkbox"/> suspects
Plomberie				Raisons: _____		
Électricité				Signature _____ jour mois année _____		

Articles	Répond		Conforme		Articles	Répond		Conforme		Groupe d'occupation	Type de construction	Sup. du bâtiment
	oui	non	oui	non		oui	non	oui	non			
	Construction - Protection incendie											
Évier					Dét. alarme					<input checked="" type="checkbox"/> approuvés <input type="checkbox"/> refusés <input type="checkbox"/> suspects Raisons: _____ Signature _____ jour mois année _____		
Égout					Dét. de fumée							
Plomberie					Ext. ext. friteuse							
Plomberie					Can. incendie							
Plomberie					Acc. pompier							
Plomberie					Régula. té.							
Plomberie					Cont. fumée							
Plomberie					Poste central							
Plomberie					Générateur							

Chargés v. exigés					
Étage	1er	2 <sup>e</sup> étage	3 <sup>e</sup> étage	4 <sup>e</sup> étage	autres
Plomberie					
Électricité					

Signature \_\_\_\_\_ jour mois année \_\_\_\_\_  
 15, 9, 22

**Santé**

refusée    Raison: \_\_\_\_\_  
 approuvée  
 en attente  
 Signature \_\_\_\_\_ jour mois année \_\_\_\_\_

**Autorisation spéciale**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ce rapport est une copie fragmentée de la version originale du 19 juin 2024

Z	CI	CH	M	S	B	Permis no	6291	jour	mois	année
								10	5	84
Demande refusée no:										
Préliminaire										
Formule de coulage			Plans soumis							
oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>			oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> devis <input type="checkbox"/>							

Commission Jacques Viger  
Affaires culturelles

non requis  requis  reçus

Signature

Correction:  oui  non

Dessin no

Adresse: 7025, Ontario Est

Entre: Haie

Lot: 302, 306, 307

Subdivision: P108, P108, 111, etc.

Caté: 65

Cadastre: Zone Pointe

Quartier: Verdier

Demande no: 1150

Avis de percevoir no: 154184

Compte de l'immeuble no: 36150110

Coût des travaux: 600 000.00

Coût du permis: 3 000.00 Vol.

Valeur calculée:

Lignes et niveaux:

Log's	Nombre supplémentaire Pl. d'aff.	Nº civique

Description: Faire 1 quai de chargement, Agrandissement de l'atelier "poids lourd", Agrandir le stationnement à l'arrière, tel que plans.

Occupation existante: atelier de mécanique	Occupation projetée:
Propriétaire: U.A.P.	Constructeur:
Adresse: 7025, Ontario Est	Adresse:
Ville: Montréal	Ville:
Code postal: H1N 2A3	Code postal:
Téléphone: 256-5031	Téléphone:
Ingenieur: Bazile Pilon	Architecte: A.M. Henderson
Personne représentante autorisée: Roland Lemoges	Préposé au comptoir: Roland Lemoges

Zonage - Stationnement - Exécution

Homologation ou autres projets: oui  non

Emploi: oui  non

Terrain: ar. 301'4" prof. 64'7" sup. 13518'

Bâtiment: ar. 301'4" prof. 64'7" sup. 13518'

Zone: Industrielle de 2<sup>e</sup> rég.

Rég. spécial: oui  non

Exigences réglementaires	Règlement	Approbation
Alg. frontal	15'	8-10
Alg. latéral	25'	8-10
Marge latérales	20'	8-10
Marge arrière	30'	8-10
Impi. max.		
Hauteur en pi. ou mètre	75'	8-10
Hauteur en étages		
Largeur min.		

Stat.	Requis	Fournis	Charg.	Requis	Fournis
Int.			Int.		
Ext.			Ext.		
Autre			Autres		

Entrée charretière: oui  non

Entrée charretière: oui  non

Signature: R. Lemoges 19 8 84

Émission du permis

pour le surintendant: [Signature]

jour mois année: 19 8 84

émis  refusée  suspendu

05.40.203-8 (08-83)

Mécanique

	Plomberie											Ventilation			autres		
	w.c.	lavabo	baigr.	douche	urinoir	évier	cuve	r. pl.	less.	fosse	font.	autres	w.c.	hotte		séch.	garage
Cave																	
Sous-sol																	
1er	/	/								/							
2ième																	
3ième																	
Autres																	

Terrains pavés \_\_\_\_\_  
 Mode de drainage du toit Tuyau descente  
 Égout de terrain \_\_\_\_\_  
 Égout de maison a ventiler  
 Extinction automatique

Canalisation incendie   
 refusé: \_\_\_\_\_  
 Signature [Signature] jour mois année 7 8 84

Bruit

Insonorisation	Adéquat		Autres travaux requis	<input type="checkbox"/> approuvée <input type="checkbox"/> refusée <input type="checkbox"/> suspens		
	oui	non		Raisons: _____		
Murs				Signature _____ jour mois année _____		
Fenêtres						
Panachés						
Portes						
Inst. mécanique						

Construction - Protection incendie

Articles	Requis		Conforme		Articles	Requis		Conforme		Groupe d'occupation	Type de construction	Sup. du bâtiment
	oui	non	oui	non		oui	non	oui	non			
Issues					Dét. alarme					R-2		13502 m <sup>2</sup>
Escaliers					Dét. de fumée					LD 8		5912 m <sup>2</sup>
Fondations					Ext. aut. friteuse					<input checked="" type="checkbox"/> approuvée		
Murs					Can. incendie					<input type="checkbox"/> refusée		
Pi-fond					Asc. pompier					<input type="checkbox"/> suspens		
Toit					Réseau tél.					Raisons: _____		
Chauffage					Cont. fumée					Signature <u>[Signature]</u> jour mois année <u>03-08-84</u> <u>[Signature]</u> jour mois année <u>1 08 84</u>		
Cheminiées					Poste central							
Garage					Génératrice							
Gicleur												
Lumières ext.												
Tergatis												

Charpente

Charges vives exigées	Charges vives exigées					
	sous sol	r.-d.-c.	2e étage	3e étage	4e étage	autres

approuvée     refusée     suspens  
 Raisons: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 jour mois année \_\_\_\_\_

Santé

refusée    Raison: \_\_\_\_\_  
 approuvée  
 suspens  
 Signature \_\_\_\_\_ jour mois année \_\_\_\_\_

Autorisation spéciale

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Ville de Montréal  
Service des permis et inspections  
Division de la construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

# Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Z <input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>		Permis no	8003	jour mois année	16/10/84
Demande refusée no:					
Préliminaire					
Formule de coulage		Plans soumis			
oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> devis <input type="checkbox"/>			
Dessin no		Demande no 5697		jour mois année 21/09/84	
Adresse 2025 à 2045, Haig		Côté Est		Avis de percevoir no 119758	
Entre		Ontario		Compte de l'immeuble no 36159110	
Lot 325 325 325 326 ect...		Cadastre Longue-Pointe		Coût des travaux 125.000.00	
Subdivision P107 P108 111 P7 ect...		Quartier Mercier		Coût du permis 313.83 Vol.	
Description:		Valeur calculée:			
Agrandissement du quai de chargement à l'arrière de la bâtisse, tel que plans.		Lignes et niveaux:			
		Nombre supplémentaire Log's Pl. d'aff. NO civique			

Occupation existante		Occupation projetée	
Entrepôt		Inchangée	
Propriétaire U.A.P.		Constructeur	
Licence no			
Adresse 7025, Ontario est		Adresse	
Ville Montréal		Code postal	
Code postal H1W 2B3		Téléphone 236-5031	
Ingénieur R. Matte		Architecte Henderson	
Téléphone		Téléphone	
<input type="checkbox"/> certifié être le propriétaire ou son représentant autorisé		jour mois année 21/9/84	
Nom Roland Binoges		Préposé au comptoir M. Ricard	

Homologation ou autres projets		Zonage - Stationnement - Salubrité	
oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>		Lignes et niveaux oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	
Emplètement oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>		Subdivision requise oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	
Terrain: fr. arr. prof. sup.		Zonage Industrielle DT rég. 2110	
Bâtiment: fr. arr. 53'7" prof. 30'8" sup. 16'4"		Règ. spécial oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> rég.	

		Exigences réglementaires		Règlement	Approbation
Cave		Alig. frontal	25'	8-7C	
Sous-sol		Alig. latéral			
Réz-de-chaussée		Marges latérales	30'	8-7C	
2e ét.		Marge arrière	30'	8-7C	
3e ét.		Impl. max.			
4e ét.		Hauteur en pi. ou mètre			
Autres		Hauteur en étages			

Stat.	Requis	Fournis	Charg.	Requis	Fournis
Int.			Int.		
Ext.			Ext.		
Autres			Autres		
Entrée charretière		Entrée charretière		Service	
oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		sup. des logis	
Signature		jour mois année		Raison:	
R. Guay		16/10/84		<input checked="" type="checkbox"/> approuvée <input type="checkbox"/> refusée <input type="checkbox"/> suspens	

Émission du permis		Pour le responsable	
<input type="checkbox"/> émis <input type="checkbox"/> refusée <input type="checkbox"/> suspens		jour mois année 16/10/84	
Raison:		Signature: Roger Sibau	

Mécanique

	Plomberie										Ventilation			autres			
	w.c.	lavabo	baign.	douch.	urinoir	évier	cuve	r. pl.	less.	fosse	font.	autres	w.c.		hotte	séch.	garage
Cave																	
Sous-sol																	
1er																	
2ième																	
3ième																	
Autres																	

Terrains pavés \_\_\_\_\_  
 Mode de drainage du toit \_\_\_\_\_

*Colonne pluviale*

Égout de terrain \_\_\_\_\_  
 Égout de maison *a vérifier*  
 Extinction automatique

Canalisation incendie   
 refusée:

Signature

*G. Galan*

jour mois année

*3 10 84*

Bruit

Ins. sonorisation	Adéquat		Autres travaux requis	<input type="checkbox"/> approuvée <input type="checkbox"/> refusée <input type="checkbox"/> suspens
	oui	non		
Murs				Raisons: _____
Fenêtres				
Planchers				
Portes				
Inst. mécanique				

Signature

jour mois année

Construction - Protection incendie

Articles	Requis		Conforme		Articles	Requis		Conforme		Groupe d'occupation	Sup. du bâtiment
	oui	non	oui	non		oui	non	oui	non		
Issues					Dét. - alarme					F-2	1690 <del>4</del>
Escaliers					Dét. de fumée					1-D	
Fondations					Ext. aut. friteuse						
Murs					Can. incendie						
Plafond					Asc. pompier						
Toit					Réseau tél.						
Cheufferie					Cont. fumée						
Chaminées					Poste central						
Garage					Génératrice						
Gicleur (EXISTANT)											
Lumières exit											
Targette											

Raisons:

approuvée     refusée     suspens

*O. Linaud* 15-10-84  
*Yves Poisson* 16 10 84

Charpente

Charges vives exigées					
sous-sol	r-de-c	2e étage	3e étage	4e étage	autres

approuvée     refusée     suspens

Raisons: \_\_\_\_\_

jour mois année

Santé

refusée    Raison: \_\_\_\_\_  
 approuvée  
 suspens

Signature \_\_\_\_\_ jour mois année

Autorisation spéciale

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

CITY OF MONTREAL

Plans soumis  Oui  Non  
 Plans submitted  Yes  No  
 Avis de perception   
 Perception notice  
 Permis No. 197  
 Date 21 Mars 1965

954 00 DE PERMIS DE RÉPARER OU MODIFIER UN BÂTIMENT  
 1270 00 FOR A PERMIT TO REPAIR OR ALTER A BUILDING

Adresse: 1270<sup>e</sup> Avenue, Montréal  
 Propriétaire: J. Lévesque  
 Adresse: 1270<sup>e</sup> Avenue, Montréal  
 Architecte: A. J. Lévesque  
 Adresse: 1270<sup>e</sup> Avenue, Montréal  
 Signature de propriétaire ou représentant autorisé: [Signature]  
 Adresse: 1270<sup>e</sup> Avenue, Montréal

DESCRIPTION

AVANT	APRÈS	Révisions précédentes	Superficie planchers
sanitaires, mécaniques, etc.			
Bureau d'Administration, N.G.	offices		
" + cloisons + saies	offices + entrées		

OCCUPATION			STATIONNEMENT		REMARQUES
NOMBRE TOTAL	AVANT	APRÈS	NOMBRE D'UNITÉS		
			à l'extérieur	à l'intérieur	

Adresse du bâtiment existant: 1270<sup>e</sup> Avenue  
 Adresse du bâtiment construit: 1270<sup>e</sup> Avenue  
 Type de construction: [Type]  
 Plancher: [Type]  
 Pense avant: 1270<sup>e</sup>  
 Côte: 1270<sup>e</sup>  
 Arrière: 1270<sup>e</sup>

FLOMBERIE ET SALUBRITÉ AUTORISÉES

Plomberie	Logements	autres occupations	c. ais.	urinoirs	bains	ouches	lavab.	éiers	autres

Egoût de terrain: à vérifier  
 Egoût de maison: à vérifier  
 Climatisation: [Type]  
 Autorisation de plomberie requise: [Type]

22 Mars 1965  
 Michel Garlet, Superintendant

1° Date à laquelle on a commencé les travaux

Nature des travaux en cours

Dates des inspections  
14-4-65  
22-4-65  
10-5-65  
12-7-65

Nature des travaux en cours  
Pas de plans à venir (voir plan)  
en l'absence de plans  
Y compris passage de conduits  
à l'intérieur  
des murs

Dates des avis verbaux ou écrits

Nature des contraventions

20-4-65

absence de permis de bâtir

Dates des demandes d'actions

Nature des contraventions

Dates des jugements, s'il y en a eu de prononcés, et indiquez si les actions ont été maintenues ou rejetées

Les réparations ou modifications ont-elles été exécutées conformément aux plans et devis approuvés? OUI ET NON

Si il s'agit d'un agrandissement, indiquez la date à laquelle on a commencé à l'occuper.

Si le local est va, au moment où les réparations et les modifications ont été exécutées, indiquez la date à laquelle il a commencé à être occupé de nouveau.

REMARQUES

(Signé) [Signature] DATE: 16-7-65  
Inspecteur

VU ET APPROUVÉ [Signature] DATE: 17 AOÛT 1965  
Inspecteur Chef

N.B. — Ce rapport doit être transmis au Cabinet du Directeur dans les quinze jours suivant la date indiquée soit au paragraphe 1, soit au paragraphe 8, selon le cas, ou, si le local n'est pas encore occupé, dans les quinze jours suivant la date à laquelle les travaux auront été terminés conformément aux plans et devis approuvés.

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

65 20

PERMIS N° 3374 22 9 72  
 DEMANDE N° 3079 21 8 72  
 DEMANDE REFUSÉE N°  
 PRÉLIMINAIRE  
 AVIS DE PERCEVOIR N° 18544  
 FORMULE DE COULAGE  OUI  NON   
 PLANS SOUMIS  OUI  NON

Adresse Address 27 Ontario E Côté Side Nord  
 Entre Between H 5 et and  
 Lot 27 Cadastre Longue Pointe  
 Subdivision 4 Quartier Ward Mercier  
 Description édifice à bureaux  
 Compte de l'immeuble - Property account N° 36159000  
 Lignes et niveaux - Lines and levels N°  
 Volume 412,000  
 Coût du permis \$ 1561.00  
 Coût des travaux \$ 560,000.00  
 Valeur calc. des travaux \$

Cave Cellar bureaux  
 Rez-de-chaussée Ground floor bureaux  
 2e étage 2nd floor  
 3e étage 3rd floor  
 Niveau total  
 Logements Dwellings 1  
 Pises d'affaires Business places 1  
 Nos citernes Civic numbers 1

Propriétaire Owner U. A. P. Inc.  
 Constructeur Builder Société de Génie Foundation Lée  
 Adresse Address 3033 est, rue Notre Dame  
 Adresse Address 345 ave Victoria Montréal 215 482-6715

Signature du propriétaire ou de son représentant autorisé  
 Signature of owner or authorized representative  
 Proposé au Comptoir  
 Signature

SANTÉ  
 En suspens  Refusée   
 Raisons  
 Signature Date  
 Approuvée  
 Signature Date

PRÉVENTION  
 En suspens  Refusée   
 Raisons  
 Signature Date  
 Approuvée  
 Signature Date

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements	Autres occupations	C. cis.	Urinoirs	Baignoires	Douches	Évier	Autres
Cave								
Rez-de-chaussée								
1 <sup>er</sup>			9	2			3	
2 <sup>e</sup>			12	2			12	
3 <sup>e</sup>								
Autres								

Égout de terrain  
 Mode de drainage du toit DEBIT CONTRÔLÉ (Pompe)  
 Ventilation mécanique  
 Refusée  En suspens  Approuvée  
 Signature

FAIRE SIGNER CORRECTIONS  
 OUI  NON  
 APPROBATION  REFUS   
 SUPERINTENDANT  
 Signature  
 JOUR MOIS ANNÉE

**ZONAGE - STATIONNEMENT - SALUBRITÉ**

Homologation ou autres projets  oui  non  
 Empiètements  oui  non

Lignes et niveaux  oui  non  
 Subdivision requise  oui  non

Dimensions du terrain : Fr. 323-4" Arr. 329-6" Prof. 1201-7" 1224 Sup. 325-63  
 bâtiment : Fr. 201-6" Arr. 201-6" Prof. 76-6" Sup. 15,420"  
 Dans quelle zone Industrielle C-11 Règ. 2110  
 Règlement spécial :  oui  non Règlement No.

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES		RÉGL. ART.	APPROB.	ACCÈS AU STATIONNEMENT	
1	Alignement frontal 0'	4-5	02/25/72	Superficie nette disponible : 26,200 <sup>m</sup>	
2	Alignement latéral 0'	3	"	STAT.	REQUIS
3	Marges latérales 0'	—	91/30/72	Int.	FOURNI
4	Recul arrière 10' du <u>truelle</u>	5-14	10/25/72	Ext.	CHARG.
5	Implantation max. 100%	1900	4%	Int.	REQUIS
6	Hauteur en pieds } <u>libre</u>	4-3	25'	Ext.	FOURNI
7				Hauteur en étages } <u>libre</u>	2
8	Largeur min.	—	201-6"	ENTRÉE CHARRETIÈRE	ENTRÉE CHARRETIÈRE
9	Bât. isolé <input checked="" type="checkbox"/> Jumelé <input checked="" type="checkbox"/> Cont. <input checked="" type="checkbox"/>	5-12	10/25/72	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
10	Élev. R. de C. <u>max. 5'</u>	—	±15'	En suspens <input checked="" type="checkbox"/>	Refusée <input type="checkbox"/>
11	No de logements : en sous-sol	Raisons <u>Attendez l'ent. d'Alg. et du N.B.</u> <u>Projet qui n'affecte pas la protection</u> <u>de la T.C.</u> <u>de Homologation n'affecte pas la</u> <u>pro. l.P.</u>			
12	au R. de C.				
13	aux étages				
14	Sup. des logements				
15	Dépendances	Signature <u>22/9/72</u>			
16	Courettes	Approuvée <u>G. NiluEuriq.</u>			
17	Autres	Date <u>27/8/72</u>			
18					

**CONSTRUCTION**

Groupe d'occupation C-3 SUP. DU BÂTIMENT 15,415 m<sup>2</sup>  
 Type de construction 1-B

IT-EM	CONFORME	NON-CONFORME	RÈGLEMENT	ART.
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

En suspens  Refusée   
 Raisons ouvertures pour l'aération de la  
fenêtrée au-dessus du puits d'aération  
Détails de la protection de structure de bois  
 Signature Phan... Date 11/9/72  
 Approuvée Phan...  
 Date 12/9/72

**CHARPENTE**

CHARGES VIVES EXIGÉES

SOUS-SOL	R.-de-C.	2e ÉTAGE	3e ÉTAGE	4e ÉTAGE	AUTRES
		<u>60</u>	<u>T40</u>		

Refusée  En suspens   
 Raisons :  
 Signature Harouing Date  
 Approuvée Harouing  
 Date 12-9-72

**AUTORISATION SPÉCIALE**

Comité exécutif Loge d'installation dans  
 Conseil la cage d'escalier  
 Directeur Rejepte  
 Date 19/9/72

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS  
PERMIT AND INSPECTIONS DEPARTMENT

65

20

N° 3374

JOUR MOIS ANNEE  
22 9 72

Délivré à  
Issued to  
Permis de construire  
Permit to build

U.R.P. Inc. 3033 est, rue Notre-Dame

Edifice à bureaux

Adresse Address		Rue Ontario, est 4025	Compte de l'immeuble Property account	N° 36159000
Côté Side	nord	Block Bloc	Lignes et niveaux Lines and levels	
Lot	327	Cadastre Longue Pointe	Demande N° 3079	
Subdivision	4	Quartier Ward	Mercier	
OCCUPATION / OCCUPANCY			Plans soumis Submitted plans	
Cave Cellar			Coût des travaux Cost of works	
Sous-sol Basement			\$ 660,000.00	
Rez-de-chaussée Ground floor			Logements Dwellings	
Propriétaire Owner			Taxes d'affaires Business taxes	
U. A. P. Inc.			N° d'écouls Civic numbers	
Contracteur Builder			La Cie De Génie Foundation Ltée	
Adresse Address			345 Ave. Victoria, Montréal 215	
Tél.			Tél. 482-6715	
Licence entrepreneur Contractor's licence				

Conformément aux plans soumis et approuvés  
après correction  
In accordance with plans submitted and approved  
after correction  
21-02-888-2 (02-72)

FOUR LE DIRECTEUR — FOR THE DIRECTOR  
Yves Lavallée, ing. 22-9-72

Largueur front	Largueur arrière	Profondeur	Superficie
323.4	329.4	1201.9	395842
Dans quelle zone est-il situé : Industrielle Cl II			Secteur :
			Régl. N° 2110

LARGUEUR	Largueur	Profondeur	Hauteur en pieds	Hauteur en étages	Distance de la ligne de rue		Distances limites du lot	
	201.6	76.6	26'	2	Avant	Arrière	Latérales	Ligne arrière
Superficie nette des planchers		Résistance des planchers			Superficie du bâtiment		Groupe d'occupation	
Nombre requis d'unités de stationnement		R-de-chaussée	2e étage	Autres étages	415		C-3	
Fournis		s-terre					Type de construction	
Int. 26		60			40		1B	

PLOMBERIE									
ÉTAGE	Logements	Autres occupations	C. ais.	Urinoirs	Baignoires	Douche	Lavabos	Évier	Autres
Cave									
Sous-sol									
1e			9	2		9		4	
2e			12	2		2			
3e									
Autres									
Terroirs pavés			Égout de terrain			1 5" fonte classe 4000 (sanitaire)			
Mode de drainage du toit			débit contrôlé (pluviale)			Égout de maison			
Ventilation mécanique			salles de toilette			oui			

INSPECTEUR DE CONSTRUCTION

RECU

A PÉRIMER LE

COMM. AVANT

TRAVAUX ARRÊTÉS (2-32) EN DATE DU:

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

12 2/73 R.C.

(Nob) CIV:

PERMIS RÉVOQUÉ LE:

7075 Ontario est

RAISON:

ANGLE RUE

No. CIV.

INSPECTIONS				INSPECTIONS				TRAVAUX EN COURS				INIT.
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2-13	ECRITEAU	•	•	13-21	CHAUF. : MURS	•	•	1	DÉBUT DES TRAVAUX	17-10-72	Solage	RL
2-11	PLANS & DEVIS	•	•		: DALLE	•	•					
2-30	CLOTURE	•	•		: PR. D'AIR	•	•					
2-28	INST. CHANTIER	•	•		: PORTE(S)	•	•					
7-3	SOUS-ŒUVRE(S)	•	•	13-21 E	PLAF. FOURN. 4' 2"	•	•					
2-12	POT. AUX-FICHES	•	•	13-7	CHEM. : CONDUIT(S)	•	•					
ZDN	ALIGNEMENT(S)	•	•	13-8	: PAROIS	•	•					
2-13	SITUATION	•	•	13-11	: CHAPERON	•	•					
7-14	EMBAT. : PROF.	•	•	13-3	: PO. NETT.	•	•					
	LARG.	•	•	9-27	: BOIS 2" x 1"	•	•					
7-11	FOND. : PROF.	•	•	13-23	INGIN. : CONDUIT	•	•					
7-12	ÉPAIS.	•	•		: PAROIS (B. FEU)	•	•					
Zon	NIV. D'AP. DE'C.	•	•		: CHAPERON	•	•					
7-11	MESURES EXT.	•	•		: P-ETINC.	•	•					
14-4	COUR ARR.	•	•	133 F	GAR. : MURS	•	•					
14-7	COURT. (S)	•	•		: PLAF. (DALLE)	•	•					
8-2	MURS EXT. 16" 12" 8" 6"	•	•		: PORTE(S)	•	•					
4-7	CARRE 2' x 3"	•	•	3411	SAIL. 15' 10' 36' 160'	•	•					
	CARRE 3'	•	•	4-31	CORN. & A-TOIT(S)	•	•					
	W.F. 12" 16"	•	•	4-9	BALC. 35'2"	•	•					
	CONNERIE	•	•		GAL. 35'2"	•	•					
2-11	CHARP. : POUTRE(S)	•	•	5-10	ISSUES : NOMBRE	•	•	3	CHARP. TERM.			
9-16	SOLIVES	•	•	5-25	: ENCLOIS.	•	•					
9-23	APPUI 4"	•	•	5-8	: LARGEUR	•	•					
9-25	BISEAU 3"	•	•		: PORTES 2 1	•	•					
9-25	Z BRIGUES	•	•	5-21	: NO. DE SORTIE	•	•					
9-26	CROIX	•	•	12-0	TOITURE	•	•					
9-18	MURS PORTANTS 8"	•	•	8-25	STUC	•	•					
9-18	CLOIS. PORT. 2' 3" x 2"	•	•	8841	STAT. INT. & EXT.	•	•					
	NON PORT. 2' 3" x 16"	•	•	2268	ENTREE GHARR.	•	•					
9-18 C	ENTREMISES	•	•	2269	CHARG. & DECHARG.	•	•					
2-31	MUR(S) C-FEU : ÉPAIS.	•	•	2-10 G	CERT. DE LOCAL.	•	•	4	FIN. EN COURS			
	HALIT.	•	•			•	•					
4-33	PORTE(S) C-FEU	•	•			•	•					

CHARPENTE:

TRAVAUX COM. TERM. OCCUPE CHARPENTE VER. PAS

9/10/73 9/8/73 9/8/73

ING. DATE

CERT. DE LOCALISATION REÇU:

REMARKS:

AVIS DE P.C.H.	PLAINTES NO.	INFRACTION(S)	POURSUITE(S)			DATE CLASSÉE	CONT.
			1	2	3		

PROPRIÉTAIRE

ADRESSE

ARCHIT.

ESCRIT.

AUTORISATION NO:

CERTIFICAT NO:

AUCUNE AUTORISATION DE PLOMBERIE N'ÉTAIT EXIGIBLE.

APPROBATION FINALE: TRAVAUX EXÉCUTÉS CONFORMÉMENT (AUX PLANS ET DEVIS APPROUVÉS)

OUI NON PÉRIMÉ N.T.

14-8-73 DATE

Inspector signature

DATE

JNSP. REMP.

DATE

CHEF DE GROUPE

DATE

CONT.

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS  
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

PERMIS 13  
DEMANDE N° 4144 18, 10, 72  
DEMANDE REFUSÉE N°  
PRÉLIMINAIRE  
AVIS DE PERCEVOIR N° 19547  
FORMULE DE COULAGE Out  Non   
PLANS SCUMIS Out  Non

Adresse 205 rue Ha... Est  
Entre rue du Buisson et rue Ontario

Lot 325 326 327 Cadastre Longue Pointe  
Subdivision P108,111 P1,3,F2 P4 Quartier Ward Mercier

Description Réaménagement intérieurs et extérieurs du bâtiment, tel que plans.

Occupation existante - Existing occupancy Industrie (Dominion Eric) entrepôt, bureaux, ventes  
Occupation projetée - Proposed occupancy

Propriétaire U. A. P. Inc. 3033 rue Notre Dame  
Constructeur ALVA CONST. 700 Boul. Ste-Croix - St-Laurent

Signature du propriétaire ou du représentant autorisé  
Licence André Magnan

Compte de l'immeuble - Property account N° 36159000  
Lignes et niveaux - Lines and levels N°  
Volume  
Coût du permis \$1600.00  
Coût des travaux \$800,000.00  
Valeur calc. des travaux \$

PRÉ-INSPECTION

Domiciliaire  Commercial  Industriel   
Isolé  Jumelé  Contigu   
Distance: Avant +160' irr. Arr. +300' irr. Côtés C. 110' x 110' x 110' x 110'  
Hauteur: Pieds: 30' irr. Étages: 2 F. MOZZ Superficie app. 4400' x 5500' x 1140' x 290' irr.

OCUPATIONS EXISTANTES	No. LOG'S	No. DOM.	RATIONNEMENT	CHARGEMENT
Cave SAUCIERE	-	-	Intérieur 28' x 62'	Intérieur 4
Sous-sol	-	-	Extérieur 50'	Extérieur 5
R-de C vacant excepté chaufferie			REMARQUES: R-de C 65 - Cloisons de b.i.s. existantes - Gicleurs existants - Mur nord recouvert d'Insul-Brick.	
3e			Permis déjà émis # 292-65: cloisons: 5670' d'alt. 711' x 56' d'alt.	
4e				
Autres				

Demande reçue 20-10-72 Retournée 23-10-72 Rapport annexé   
Inspecteur P. M. Nadeau, Ing. Inspecteur chef de Groupe

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements		Autres occupations		C. ats.		Urinoirs		Foins		Douches		Laves		Eviers		Autres		
	avant	après	avant	après	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	av.	ap.	avant	après	
Cave																			
Sous-sol																			
1e						15	1						15	1					3-5 d'alt.
2e						2							2	3					1-2 d'alt.
3e																			1-2 d'alt.
Autres																			

Terrains pavés 1-18" Bâton Asphalte Égout de terrain 1-6" dans terrain dans van  
Mode de drainage du toit L.I.M. H.A. P. Égout de maison 1-18" dans van  
Ventilation mécanique Insul-Brick Climatisation  
Refusé  En suspens  Signature  
Raisons  
APPROUVÉE

FAIRE SIGNER CORRECTIONS OUI  NON   
APPROBATION REFUS   
SURINTENDANT [Signature] JOUR 21-10-72 ANNÉE

ZONAGE - STATIONNEMENT - SALUBRITÉ

Homologation ou autres projets  oui  non  
 Empiètements  oui  non  
 Lignes et niveaux  oui  non  
 Subdivision requise  oui  non

Dimensions du terrain : Fr. voir VOLUME 2 PAGE 179 - Sup. ---  
 bâtiment : Fr. --- Arr. --- Prof. --- Sup. ---  
 Dans quelle zone INDUSTRIELLE (classé D) Règl. 210  
 Règlement spécial :  oui  non Règlement No. ---

**OCCUPATIONS PROJÉTÉES**

Cave \_\_\_\_\_

Sous-sol \_\_\_\_\_

R-de-C. bureaux et entrepôts

2e étage \_\_\_\_\_

3e \_\_\_\_\_

4e \_\_\_\_\_

Autres \_\_\_\_\_

STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Int.	---	---	Inf.	---	---
Ext.	---	---	Ext.	---	---
Autres	---	---	Autres	---	---

ENTRÉE CHARRETIÈRE  oui  non  
 ENTRÉE CHARRETIÈRE  oui  non

Remarques \_\_\_\_\_

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	RÈGLEMENT	APPROBATION
Alignement frontal	---	---
Alignement latéral	---	---
Marges latérales	---	---
Margé arrière	---	---
Implantation max.	---	---
Hauteur en pds.	---	---
Hauteur en étages	---	---
Largeur min.	---	---
Bar. isolée <input type="checkbox"/> Jumelée <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>	---	---
Élev. R. de C.	---	---
No. de logements	---	---
Servitude	---	---
Sup. des logements	---	---

En suspens  Refusée

Raisons : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Approuvée Robert Chatillon

Date le 24 octobre 1972

**CONSTRUCTION**

Groupe d'occupation C-3 SUP. DU BÂTIMENT

Type de construction 5 mansardes t. 100,000 fr

En suspens  Refusée

Raisons : Causé dimensions de l'édifice

Sign. \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Approuvée \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_ Date : 8/11/72

**CHARPENTE**

CHARGES VIVES

	SOUS-SOL	R. DE C.	2e ÉTA.	3e ÉTA.	4e ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES	INCHANGÉES					
EXIGÉES	+ NEIGE UBC 70					

TYPE DE CONSTRUCTION  Actuel  Futur  
 En suspens  Refusée   
 Raisons : \_\_\_\_\_  
 Sign. \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_  
 Approuvée \_\_\_\_\_  
 Sign. \_\_\_\_\_ Date : 13-11-72

**PRÉVENTION**

En suspens  Refusée

Raisons : \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Approuvée \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_ Date : 29/11/72

**AUTORISATION SPÉCIALE**

Comité d'atff \_\_\_\_\_

Par Paul Druet in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Date 2/12/72

**SANTÉ**

En suspens  Refusée

Raisons : \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Approuvée \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

NOUVEAU CHATILLON 18-4-72 & TRANCON D TRANSCANADIENNE: Aucune objection 4/2/72

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS  
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

65-20

N° 2791 JOUR MOIS ANNÉE  
30 7 73

Délivré à / Issued to U.A.P. Inc. - 3033 Notre-Dame E. Mtl 402

Permis de / Permit to Rénover la façade, aménager un quai de chargement à l'arrière et une station pompage de 25' x 10' sur le côté d'Ontario. Installer une toilette et cloisons int. tel que plans.

Adresse / Address 2075 Haifa	Catégorie de l'immeuble / Property account N° 36159110
Côté / Side est	Division / Division Ontario
Lot 325, 326, 327	Cadastre / Cadastre Longue Pointe
Subdivision F107, 108, 111, 8, 1, 2, 3	Quartier / Ward Mercier
Occupation existante / Existing occupancy entrepôt	Occupation proposée / Proposed occupancy inchangée
Propriétaire / Owner U.A.P. Inc.	Constructeur / Builder
Adresse / Address 3033 Notre-Dame E. Mtl 402	Adresse / Address
	Licence entrepreneur / Contractor's licence
	Coût des travaux / Cost of works \$ 300,000.00

Conformément aux plans soumis et approuvés après correction  
In accordance with plans submitted and approved after correction

POUR LE DIRECTEUR — FOR THE DIRECTOR  
Y. Lavallée

PRÉ-INSPECTION

Domiciliaire <input type="checkbox"/>	Commercia <input type="checkbox"/>	Industriel <input checked="" type="checkbox"/>	Gouv. ou institut <input type="checkbox"/>	Isolé <input checked="" type="checkbox"/>	Mixte <input type="checkbox"/>	Contigu <input type="checkbox"/>	Type de constr. : 5 avec toit 2" + 6" asphalte <input checked="" type="checkbox"/> Non conforme <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	------------------------------------	--	--	---	--------------------------------	----------------------------------	--

DISTANCES				HAUTEUR		ÉLEV. R.-de-C. : 27.15
Avant	Arrière	Côté droit	Côté gauche	Pieds	Étages	
160 irr.	380 irr.	320	0.380	30	1 + mezz	400 x 550 SUPERFICIE APPROXIMATIVE 140 x 280 irr.

OCCUPATIONS EXISTANTES		No. log's	No. com.	STATIONNEMENT		CHARGEMENT	
Cave	aucune			Intérieur	6:28 + 62	Intérieur	4
Sous-sol			1	Extérieur	150	Extérieur	5
1 <sup>e</sup> de-C	1 com			Remarques			
2 <sup>e</sup> étage				Permis déjà émis			
3 <sup>e</sup> étage							
4 <sup>e</sup> étage							
Autres							

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements		Autres occupations		C. ais.		Urinoirs		Bains		Douches		Lavabos		Vieris		Autres		
	Avant	Après	Avant	Après	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Avant	Après	
Cave																			
Sous-sol																			
1 <sup>e</sup> étage					2	3							2	3					
2 <sup>e</sup> étage																			
3 <sup>e</sup> étage																			
Autres																			

Terrains pavés	Égout de terrain	Existant
Mode de drainage du toit : colonnes pluviales	Égout de maison	Existant
Ventilation mécanique : salles de toilette	Climatisation	

INSPECTEUR DE CONSTRUCTION

No. CIV. **30-7-73**  
 No. CIV. **2075-1409**  
 ANGLE RUE \_\_\_\_\_ No. CIV. \_\_\_\_\_

PERMIS RÉVOQUÉ LE \_\_\_\_\_  
 RAISON : \_\_\_\_\_

INSPECTIONS				INSPECTIONS				TRAVAUX EN COURS				INIT.	
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
2-13	ECRITEAU			13-21	CHAUF. : MURS			1	DÉBUT DES TRAVAUX	6-8-73 Coulage de béton autorisé pour les fondations.			
2-11	FLANS & DEVIS				: DALLE								
2-30	ÉBOUTURE-7"				: PR. D'AIR								
2-28	INST. CHANTIER				: PORTE(S)								
7-8	SOUS-OEUVRE(S)			13-21 E	PLAF. FOURN. 4' 2"								
2-12	POTEAUX-FICHES			13-7	CHEM. : CONDUIT(S)								
ZON.	ALIGNEMENT(S)			13-8	: PAROIS								
2-10	SITUATION			13-11	: CHAPERON								
7-14	EMPAT. : PROF.			13-5	: PO. NETT.								
	: LARG.			9-27	: BOIS 2" 1"								
7-11	FOND. : PROF.			13-23	INCIN. : CONDUIT			2	COFFRAGES N-COUTÉS	10-10-73 Austerlitz de stuyg			
7-12	ÉPAIS.				: PAROIS (B. FEU)								
Zon.	NIV. DU B. DE C.				: CHAPERON								
2-14	MESURE EXT.				: P-ÉTINC.								
14-4	COUR ARR.			4-33 F	GAR. : MURS								
14-7	COURETTE(S)				: PLAF. (DALLE)								
8-0	MURS EXT. : 16" 12" 8" 6"				: PORTE(S)								
4-7	CARRE 2" + 7/8"			3411	SAIL. 15" 10" 36" 60"								
	CARRE 3"			4-31	CORN. & A.-TOIT(S)								
	W/F 12" x 3/4"			4-9	BALC. 35" 2"								
	4" MACONNERIE				GAL. 35" 2"								
2-11	CHARP. : POUTRE(S)			5-10	ISSUES : NOMBRE			3	CHARR. TERM.	8-11-73 - 73			
9-16	SOLIVES :			5-25	: ENCLOIS.								
9-23	APPUI 4"			5-8	: LARGEUR								
9-25	BISEAU 3"				: PORTES 2.1								
8-25	2 BRIQUES			5-21	: PO. DE SORTIE								
9-26	CROIX			12-0	TOITURE								
9-17	MURS PORTANTS 8"			8-25	STUC								
9-18	CLOIS. PORT. 2" x 4" x 12"			8841	STAT. INT. & EXT.								
	NON PORT. 2" x 3" x 16"			2268	ENTREE CHARR.								
9-19 C	ENTREMISES			2269	CHARG. & DECHARG.								
4-31	MUR(S) C.-FEU ÉPAIS			2-10 G	CERT. DE LOCAL.			4	FIN. EN COURS				
	HAUT.												
	PORTE(S) C.-FEU												

TRAVAUX COMM. TERM. OCCUPZ CHARPENTE VEP. PAR :  
**3 8 73** **24 11 73**

AVIS DE POCHÉ	PLAINTES(S) NO.	INFRACTION(S)	POURSUITE(S)			DATE CLASSÉE	CONT.
			1	2	3		

PROPRIÉTAIRE  APPROBATION FINALE : TRAVAUX EXÉCUTÉS  
 CONFORMÉMENT • (AUX PLANS ET DEVIS APPROUVÉS)  
 ADRESSE  OUI  NON  RÉSIMÉ  N.T.  
 ARCHIT. \_\_\_\_\_  
 SURINT. \_\_\_\_\_ Tel. chantier : \_\_\_\_\_  
 DATE 24-11-73  
 INSPECTION 30 NOV 1973  
 DATE 30 NOV 1973  
 AUCUNE AUTORIZATION DE PLOMBERIE N'ÉTAIT EXIGIBLE

VILLE DE MONTREAL

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

65-120

SERVICE PERMIS ET INSPECTIONS  
DIVISION DE LA CONSTRUCTION

DEMANDE N° 2498 80.07.09  
DEM. REFUSEE N°  
PRELIMINAIRE LE  
AVIS DE PERCEVOIR N° 69386

adresse 2045/2075 rue Haig CSU  
contra C. N. R. et Ontario  
lot 325 326 327 cadastre Longue Pointe  
subdivision F107, F108, F117, F1, 8, 2, 3, F4 quartier Mercier Lignes et niveaux No  
description recouvrir les murs extérieurs de L'edifice à bureau de volume claboard d'aluminium - Ajouter un passage entre les 2 Volume Coût du permis \$ 75.00  
batisses et rangement interieures ainsi que l'entr Coût des travaux \$ 25,000.00  
principale tel que plans. 10-07-80  
occupation existante bureaux et entrepot occupation projetée inchangée  
propriétaire U. A. P. Inc. (Martin 256-231) constructeur Construction H. Lantaigne & Fils licence  
adresse 7025 est, rue Ontario 5217 rue St-Ambroise  
ville Montreal H1N 2M1 telephone ville Montreal H4C 2E9 telephone 937-3591  
INGENIEUR ARCHITECTE  
M. Lantaigne M. Lantaigne  
proposé au comité A. Magnan

ME INSPECTION

BATIMENT PRINCIPAL	DEPENDANCE	AUTRE DEPENDANCE EXISTANTE	Type de construction	Stationnement	Chargement
1 0 0 0			1 1 1 1 0 2 0 0 0 0	int. ext. ok	int. ext.
DIMENSIONS			Elevations par-dessus chaussée		
Bâtiment 25'3" x 26'			trattoir 4'		
Local			sol		
NOMBRE D'ETAGES 2			Avis de poche 24 Plainte(s) No 1514/80		
HAUTEUR 7.5'			Permis en cours Non		
REMARQUES Travaux sans permis soit debut des renovations			INSPECTEUR J. Magnan		
CHEF DE CREUPE			Rapport		

MÉCANIQUE

PLUMBIE												VENTILATION			
W.C.	Lav.	Baign.	Docuc.	Urin.	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Autres	W.C.	Molette	Séch.	Graze	Autres
Av. Ap.	Av. Ap.	Av. Ap.	Av. Ap.												

Terrain / Niveau Écart de terrain  
Mode de drainage du toit Écart du maison  
Chaudière: Huile  Gaz  Electricité   
FAIRE SIGNER CORRECTIONS OUI  NON   
EN SUSPENS  REFUS   
pour le surintendant: J. Vallée 19-7-80

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Homologation ou autres projets	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Lignes et niveaux	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non
Empiètements	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Subdivision requise	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non
Dimensions du terrain: Fr. .... Arr. ....		Prof. .... Sup. ....	
bâtiment: Fr. <i>In Situ</i> Arr. <i>ST</i>		Prof. .... Sup. ....	
Dans quelle zone: <i>In Situ</i>		Règl. <i>210</i>	
Règlement spécial: <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non		Règlement no. ....	

**OCCUPATIONS PROJÉTÉES**

Days .....  
 Sous-sol .....  
 Rez-de-chaussée .....  
 2<sup>e</sup> étage .....  
 3<sup>e</sup> étage .....  
 4<sup>e</sup> étage .....  
 Autres .....

STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Int.			Int.		
Ext.			Ext.		
Autres			Autres		
ENTRÉE CHARRETIÈRE			ENTRÉE CHARRETIÈRE		
<input checked="" type="checkbox"/> oui			<input type="checkbox"/> non		
Remarques .....					

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	RÈGLEMENT	APPROBA.
Alignement frontal <i>55'-0"</i>	<i>8-7-C</i>	<i>25'-0"</i>
Alignement latéral		
Marges latérales		
Marge arrière		
Implantation max.		
Hauteur en pds.		
Hauteur en étages		
Largeur min.		
Bas-relève <input type="checkbox"/> Jumeaux <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>		
Élarg. rez-de-chaussée		
No. de logements		
Structure		
Qual. des logements		

*Pour le corridor*

En suspens  Refusée

Raisons: .....

Signature: *[Signature]* Date: .....

Approuvée: *[Signature]* Date: *29-7-80*

**CONSTRUCTION**

Group d'occupation: *D-2-A* Sup. du bâtiment: *4400 ft<sup>2</sup>*

Type de construction: *2-A*

En suspens  Refusée

Raisons: .....

Signature: *[Signature]* Date: .....

Approuvée: *[Signature]* Date: *20/8/80*

**CHARPENTE**

	CHARGES VIVES					
	S-SOL	R. DEC.	2 <sup>e</sup> ÉTA.	3 <sup>e</sup> ÉTA.	4 <sup>e</sup> ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES						
EXIGÉES						

TYPE DE CONSTRUCTION

ACTUEL  FUTUR

En suspens  Refusée

Raisons: .....

Signature: *[Signature]* Date: .....

Approuvée: *[Signature]* Date: *4-8-80*

**PRÉVENTION**

En suspens  Refusée

Raisons: .....

Signature: *[Signature]* Date: .....

Approuvée: *[Signature]* Date: *5/08/80*

**AUTORISATION SPÉCIALE**

Comité exécutif .....

Conseil .....

Directeur .....

Signature: .....

Date: .....

**SANTÉ**

En suspens  Refusée

Raisons: .....

Signature: .....

Date: .....

Approuvée: .....

Signature: .....

Date: .....

VILLE DE MONTREAL

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2021

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS  
DIVISION DE LA CONSTRUCTION

PERMIS N° 62261  
DEMANDE N° 3887  
DEM. REFUSÉE N°  
PRÉLIMINAIRE LE  
AVIS DE PERCEVOIR N° 71831  
année mois jour 30.10.22  
180-9-25

65

adresse 7025-45 Haig coté  
entre Ontario et  
lot 325, 326 cadastre L. Pointe  
subdivision P107, P108, 111, P7 etc quartier Mercier  
description Remplacer chassiss par une entrée dans partie nord (magasin), aménager salle de montre et bureaux et une petite chambre à lavage et peinture (5'0" x 4'0") tel que plans. 29%  
occupation existante entrepôt et vente garage. occupation projetée Inchangée  
propriétaire U.A.P. Inc. constructeur J. L. Patenaude  
adresse 7025 Ontario E. Mtl ville 7025 code postal H1N-2R3 téléphone 256-5031  
INGÉNIEUR: Roland Limoges ARCHITECTE: J. L. Patenaude  
signature: Roland Limoges

**PRÉ-INSPECTION**

BÂTIMENT PRINCIPAL	DÉPENDANCE	AUTRE DÉPENDANCE	Type de construction	Stationnement	Chargement
1 0 0			1 2 A B C D 0	int. ext. ob.	int. ext.
DISTANCES	DIMENSIONS		Élévation rez-de-chaussée	Plans suffisants	travaux commencés
Vois publique 20'	Bâtiment 160' x 340'		trottoir 8"	oui non	oui non
Bordure	Local		sol	Bâtiment occupé	travaux terminés
Arrière ?	NOMBRE D'ÉTAGES 1			oui non	oui non
Gauche	HAUTEUR 28'				
Droite 5' x 20'					

OCC. EXIST. DOM. BUR. COM. IND. PUB. ISSUES GIC.

Vide sanitaire									
Cave									
Sous-sol									
Rez-de-chaussée			2						Oui
1 <sup>er</sup> étage									
2 <sup>ème</sup> étage									
3 <sup>ème</sup> étage									
Autres									

Remarques

INSPECTEUR: J. J. J. 18.02.22  
CHEF DE GROUPE: J. J. J. 18.09.20

**MÉCANIQUE**

	PLOMBERIE												VENTILATION				
	W.C. Av. Ap.	Lav. Av. Ap.	Baign. Av. Ap.	Douc. Av. Ap.	Urin. Av. Ap.	Évier Av. Ap.	Cuve Av. Ap.	R. pl. Av. Ap.	Less. Av. Ap.	Fosse Av. Ap.	Fent. Av. Ap.	Autres Av. Ap.	W.C. Av. Ap.	Moto Av. Ap.	Séch. Av. Ap.	Garage Av. Ap.	Autres Av. Ap.
Cave																	
Sol																	
1 <sup>er</sup>																	
2 <sup>e</sup>																	
3 <sup>e</sup>																	
Autres																	

Terrains pavés ..... Égoût de terrain .....

Système de drainage du toit ..... Égoût de maison .....

Chauffage: Huile  Gaz  Électricité  Date .....

Refusé:

FAIRE SUIVRE CORRECTIONS: OUI  NON

EN SUSPENS  REFUS

pour le représentant: J. J. J. 18.02.22

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Homologation ou autres projets complétés  oui  non  
 Subdivision requise  oui  non

Dimensions du terrain: Fr. VOIR LE VOLUME DU CADASTRE  
 bâtiment: Fr. Arr. Prof. Sup.  
 Dans quelle zone: INDUSTRIELLE (CLASSE II) Régl. 210  
 Règlement spécial:  oui  non Règlement no.

**OCCUPATIONS PROJÉTÉES**

Cave  
 Sous-sol  
 Rez-de-chaussée  
 2<sup>e</sup> étage  
 3<sup>e</sup> étage  
 4<sup>e</sup> étage  
 Autres

*(CHANGÉS)*

STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Int.		—	Int.		—
Ext.	—	—	Ext.	—	—
Autres		—	Autres		—

ENTRÉE CHARRETIÈRE  oui  non

Remarques

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	RÈGLEMENT	APPROBA.
Alignement frontal	—	—
Alignement latéral	—	—
Marges latérales	—	—
Marg. arrière	—	—
Implantation max.	—	—
Hauteur en pds.	—	—
Hauteur en étages	—	—
Largeur min.	—	—
3 <sup>es</sup> : isolée <input type="checkbox"/> Jumelée <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>	—	—
Élev. rez-de-chaussée	—	—
No. de logements	—	—
Servitude	—	—
Sup. des logements	—	—

En suspens  Refusée   
 Raisons:

Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Approuvée: *Robert Chabillon*  
 Date: le 10 octobre 1980.

**CONSTRUCTION**

Group d'occupation: *E2F-2* Sup. du bâtiment: *mél.*  
 Type de construction: *ID*

En suspens  Refusée   
 Raisons:  
 Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Approuvée: *Yvon Brissonneau*  
 Signature: \_\_\_\_\_ Date: *12/10/80*

**CHARPENTE**

	CHARGES VIVES					
	S-SOL	R. DE C.	2 <sup>e</sup> ÉTA.	3 <sup>e</sup> ÉTA.	4 <sup>e</sup> ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES						
EXIGÉES						

TYPE DE CONSTRUCTION  
 ACTUEL  FUTUR

En suspens  Refusée   
 Raisons:  
 Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Approuvée: \_\_\_\_\_ *F.S.C.*  
 Signature: *M. Danilovics* Date: *20.10.80*

**PRÉVENTION**

En suspens  Refusée   
 Raisons:  
 Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Approuvée: *de St Louis*  
 Signature: \_\_\_\_\_ Date: *20/10/80*

**AUTORISATION SPÉCIALE**

Comité exécutif \_\_\_\_\_  
 Conseil \_\_\_\_\_  
 Directeur \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

**SANTÉ**

En suspens  Refusée   
 Raisons:  
 Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Approuvée: \_\_\_\_\_  
 Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Ministère du Bâtiment  
 1-877-Permis et Inspection  
 du Bâtiment et de la Construction

65 29

PERMIS DE CONSTRUCTION OU MODIFICATION

permis No	2596	jour mois année	14 05 81
-----------	------	-----------------	----------

Adresse: U.A.P. 7025 est, rue Ontario - MIN 283  
 Permis de: Aggrandissement, étage de 1 67'03" x 52'01", tel que plans.

propriétaire	2005, Uxir	compte de l'immeuble No	35150110
code	entre et	lignes et niveaux	No
lot	(7025) Ontario est	demande No	1036
cadastre	325, 326, 327	Langue Pointe	plans soumis oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
quartier	11, 1107, 1108, 1, 2, P7, P8	Nexjar	coût des travaux
occupation projetée	inchange et entrepôt mod. valeur 200,000,000	constructeur	U.A.P. Inc.
adresse	7025, Ontario est MIN 283	ingénieur	Roger Dibeau
tel.	256-5031	architecte	
conformément aux plans soumis et approuvés après correction.	<input type="checkbox"/>	pour le directeur	Roger Dibeau ing. 14-05-81

PRÉ-INSPECTION		DEPENDANCE	AUTRE DEPENDANCE EXISTANTE	Type de construction	Stationnement	Chargement	
Type: <input checked="" type="checkbox"/> principal <input type="checkbox"/> dépendant <input type="checkbox"/> contigu Dimensions: Bâtiment 1300' x 600' Local: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hauteur: 20' à 30' Nombre d'étages: 1		Type de construction: 1 A B E S 0 2 A B C D 0 Elévation rez-de-chaussée: <u>RIVERS</u> Trottoir: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sol: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Avis de pêche: <input type="checkbox"/> Plainte(s) <input type="checkbox"/> Permis en cours: <u>non</u>		Stationnement int. <input type="checkbox"/> ext. <input type="checkbox"/> Plans suffisants: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Bâtiment occupé: oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Travaux de stationnement: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Travaux de chargement: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	Remarques: INSPECTEUR: G. Gagné CHEF DE GROUPE: F. Lassard Date: 08 05 81 Jour mois année: 09 06 81		

ÉLECTRICITÉ			PLOMBERIE											VENTILATION					
W.C.	Hotte	Autres	Baign.	Douc.	Urin.	Eviers	Cuve	R. pl.	Less.	Foiss.	Fuyt.	Autres	W.C.	Hotte	Séch.	Garage	Autres		
Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	Av. / Ap.	

Égout de terrain: existent Égout de maison: existent  
 Chauffage: Huile  Gaz  Électricité  D'eau

DISTRIBUTION: 1. construction

prévu

1 début des travaux 39201 Colson - Charbonnerie

no(s) civique(s) travaux exécutés (2-32) en date du

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 16 juillet 2024

2 07-07 Charbonnerie terminée

06-08 Lubrication

INSPECTIONS		no ch.				INSPECTIONS		1 2 3 4			
2-22	barillets	0	0	0	0	13-21B	écaul. murs	0	0	0	0
2-17	Séjour / écos	0	0	0	0	4-32E	plafond	0	0	0	0
2-19	closerie - 7	0	0	0	0	12-21C	prise d'air	0	0	0	0
2-20	closerie - 8	0	0	0	0	2-32	portes	0	0	0	0
7-22D	tous-couverts	0	0	0	0	13-21E	plaf. frann. 4' 2"	0	0	0	0
2-22	parapente Sprud	0	0	0	0	13-7	cham. - 2' x 1' 1/2'	0	0	0	0
2-20	de protection	0	0	0	0	13-11	paroi	0	0	0	0
2-19	scorpion	0	0	0	0	13-11	écaul. - 2'	0	0	0	0
7-9	smect. prof.	0	0	0	0	13-3	no. nées	0	0	0	0
7-10	smect. prof.	0	0	0	0	9-17	bois 2" x 1"	0	0	0	0
7-10	smect. prof.	0	0	0	0	4-30	gar. murs	0	0	0	0
7-10	smect. prof.	0	0	0	0	14-3	plafond	0	0	0	0
2-11	smect. ca.	0	0	0	0	4-3	plafond	0	0	0	0
3-10	smect. ca.	0	0	0	0	5-10	faux: nombre	0	0	0	0
3-10	smect. ca.	0	0	0	0	7-13-12	alés. - feu	0	0	0	0
3-10	smect. ca.	0	0	0	0	4-8	largeur	0	0	0	0
3-10	smect. ca.	0	0	0	0	4-30C	écaul.	0	0	0	0
3-10	smect. ca.	0	0	0	0	3-21	pe. caris	0	0	0	0
3-10	smect. ca.	0	0	0	0	4-30	car. etc. murs	0	0	0	0
4-6	smect. ca.	0	0	0	0		plafond	0	0	0	0
2-11	smect. ca.	0	0	0	0	4-32	finis int.	0	0	0	0
3-10	smect. ca.	0	0	0	0	4-0	toitures	0	0	0	0
3-10 A	smect. ca.	0	0	0	0	3411	sanit.	0	0	0	0
3-10	smect. ca.	0	0	0	0	4-7E	can. et a. toilet.	0	0	0	0
3-10	smect. ca.	0	0	0	0	4-7D	balcons 2' x 6'	0	0	0	0
3-10	smect. ca.	0	0	0	0	224	stat. requis	0	0	0	0
3-10	smect. ca.	0	0	0	0	228	entréé char.	0	0	0	0
3-10	smect. ca.	0	0	0	0	229	charg. et réchau.	0	0	0	0

2 27-10-81

26-11 Travaux terminés

3 charp. terr.

4 fin. en cours

charpente	colonne	occupé	charge etc. vérifié par

PROFANE

N°	PLANTE(S) NO	INFRACTION(S)	PI 2 TE(S)			DATE CLASSEE
			1	2	3	

APPROBATION FINALE: TRAVAUX EXECUTES CONFORMEMENT (AUX PLANS ET DEVIS APPROUVES)

OUI NON PERIME NON TERM

256-5031

Proche Soctre

AUCUNE AUTORIZATION DE PLOMBERIE N'ETAIT EXIGIBLE

date 27/11/81

date 27-11-81

chef de groupe

cont

# Demande de permis pour réparation ou modification d'un bâtiment

**Ville de Montréal**  
 Services des permis, et ins.  
 Division de la construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

	CI	CM	M	S	B	Permis n°	60291	jour mois année	10.5.1984	
							Demande refusée n°:			
Préliminaire							Formule de coulage		Plans soumis	
							oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> devis <input type="checkbox"/>	

Commission Jacques Viger  
 Affaires culturelles  
 non requis  requis  requis

Lettre occupation  
 reçue  app.  ref.

Corrections:  oui  non

Dessin n°

Signature: **65**

Adresse: **2095 Héros Est**  
 Entrée: **2095 Héros** et

Côté:

Téléphone: **376-327**  
 Adresse: **1102, 1108, 111, etc.**

Description: **autre à quai de chargement** **OK**  
**aménagement de l'atelier "poids lourd"**  
**arrêter le stationnement à l'arrière, tel que plans** **OK**

Demande n°: **4180** jour mois année: **10.5.1984**

Avis de percevoir n°: **154311A**

Compte de l'immeuble n°: **36150170**

Coût des travaux: **600 000 00**

Coût du permis: **3 000 00** Vol.

Valeur calculée:

Lignes et niveaux:

Log's	Nombre supplémentaire	N° civil

Occupation actuelle:

Occupation projetée:

Constructeur: **Ontario Pat** Licence n°:

Adresse:

Code postal: **H1W 2B3** Téléphone: **376-5031** Ville:

Code postal:

Téléphone:

Ville:

Architecte: **A.M. Henderson** **4-Dorval** **5-Scott** **67-123**

Nom: **Poland Limoges** Préposé au contrôle:

Téléphone: **376-5031**

Dépendance:

Autre dépendance existante:

Type de construction:

1	A	S	C	D
2	(A)	B	(S)	D

Stationnement:

Int.	Ext.	Int.	Ext.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Plans suffisants: oui  non

Bâtiment occupé: oui  non

Travaux effectués: oui  non

Avis de poche: plain/s)

Dimensions: **PLAN**

Bâtiment: **PLAN**

Local: **X**

NO d'étage:

Hauteur pl.: **4-25-13**

Permis en cours:

Occ. existantes	Ann.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Autres	Gr.
Vide sanitaire								
Cave								
Sous-sol								
Raz-de-chaussée								
2ième								
3ième								
4ième								
Autres								

Remarques: **COUVERTURE (LAMELLES) DE BOIS**  
**(POUTRES ACIER) COLONNES NON PENTE**  
**(BÂTISS. 2095 (H119))**

Date sur sol: oui  non

Inspecteur: **P. Baenette**

Inspection des travaux en cours

Permis à l'isp.	N° civil(s)	rue	Remarques

Inspection des travaux en cours

		Dates				Remarques		Échéance	
Terrain	Esc. ou	<input checked="" type="checkbox"/>	Coin	<input type="checkbox"/>	Larg:	15-09-84			
	Flans p/p	<input checked="" type="checkbox"/>	A travers	<input type="checkbox"/>	Prof:	19-09-84 Début des Travaux			
	Bornes	<input type="checkbox"/>	Intérieur	<input type="checkbox"/>	Sup:	excavation arrière (21.05) avec			
	Closerie	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Irrégulier	pour canalisation - tuyauterie			
	Dop	<input type="checkbox"/>	Haut: et	réz. es-chaussée		Mouvement sur solives - RJ			
Bâtiment	Car. im.	<input type="checkbox"/>	Alignement fr:						
	Incl.	<input type="checkbox"/>	la:		20/10/84				
	M. lats.	<input type="checkbox"/>	autre:						
	Dir.	<input checked="" type="checkbox"/>	Empat.	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Tr.	<input type="checkbox"/>	Murs fond. pr.	19%					
Type de construction		Conforme aux plans		Matériaux		Porteur		Heures res. au feu	
articles vérifiés		oui	non	bois	acier	béton	gypse	col	non
Charp. r. de	<input checked="" type="checkbox"/>								
Pl. r. z. de chaussée									
Colonnes									
Ch. autres pl.									
Autres pl.									
Comp. toit									
Perron									
Balcon									
St. n. h. s.									
St. couv. mur. ext.	<input checked="" type="checkbox"/>								
St. coupe feu									
Mur. coupe feu	<input checked="" type="checkbox"/>								
Esc. int.									
Esc. ext.									
Dim. ext.									
Ext. p.									
Acc. font.									
Stationn.									
Pl. ext.									
Font. et									
St. m. s.									
M. p. l. m. s.									
Gr. corp.									
Isolation pr.									
App. m. s.									
Éclair. d'urgence									
Gr. ext.									
Sep. des esc.									
Fils. phonique									
Asc. pompier									
Perron. ext.									
Cont. fumée									
Généralité									
27-11-84 RALAND LIMOUS GARANT PRODIGEONT FONDATION STRUCTURE - MURS EXTERIEURS TERMINES RESTE MEZZANINE ET AMENAGEMENT INTERIEUR 16-01-85 16-01-85 MR LIMOUS ABSEN CHARPENTE DE LA MEZZA MINC TERMINER - A VERIFIER AVEC PLANS ET LE RESPONSABLE - SIGNALI SATION - FAIRE RJ 15-02-85 12/2/85 à venir 2 vols coupe feu voir finage 18 mai 85 17 avril 85 même état voir finage RJ 14 juin 85 13 juin 85 8 nov 85 pour autographe voir finage 30 juil 85 6/11/85 à venir forme jointe entre les ligatures voir finage 26 fev 85 terminés et occupé voir finage RJ									
Approbation finale: Travaux ex. ex. conformés aux plans		oui	non	par	n. s. m.				
Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date		

256-5031

# Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Ce document est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

**Ville de Montréal**  
 Service des permis et inscriptions  
 Division de la construction

65

Z	CI	CH	M	S	B

Permis no: **7003** jour mois année: **10 05 84**

Propriétaire: Jacques Viger  
 Lettre occupation:  reçue  app.  ref.  
 Signature: \_\_\_\_\_

Corrections:  oui  non  
 Dessin no: \_\_\_\_\_

Demande refusée no: \_\_\_\_\_  
 Préliminaire:  oui  non  
 Plats fournis:  oui  non  devis

Adresse: **625 2 2045, Haig** Côté: **Est**  
**Longue-Pointe** ou **Ontario**

Demande no: **5697** jour mois année: **21 09 84**  
 Avis de percevoir no: **119758**

Code postal: **H3K 2A2** Téléphone: **250-5031**  
 Quartier: **Marciac**

Compte de l'immeuble no: **36159210**  
 Coût des travaux: **125.000,00**  
 Coût du permis: **313,93** %: \_\_\_\_\_

Objet: **Aménagement du quai de chargement à l'arrière de la boutique, tel que plans.**

Signes et niveaux: \_\_\_\_\_  
 Nombre supplémentaires: \_\_\_\_\_

Occupation projetée: **Inchangée**  
 Constructeur: \_\_\_\_\_ Licence no: \_\_\_\_\_  
 Adresse: **7025, Ontario est**  
 Ville: **Montréal** Code postal: **H3K 2A2** Téléphone: **250-5031**  
 Architecte: **Vanderson** Téléphone: \_\_\_\_\_

Signature du propriétaire: **Roland Laroque** jour mois année: **21 9 84**  
 Signature du représentant autorisé: **M. Piché**

Stationnement:  Int.  Ext.  
 Plans suffisants:  oui  non  
 Bâtiement occupé:  oui  non  
 Travaux commencés:  oui  non  
 Travaux terminés:  oui  non

Dimensions: \_\_\_\_\_ Dimensions: \_\_\_\_\_  
 Bordures: \_\_\_\_\_ Bâtiment:  X  
 Arrière: \_\_\_\_\_ Local:  X  
 Gauche: \_\_\_\_\_ No d'étage: \_\_\_\_\_  
 Droite: \_\_\_\_\_ Hauteur pi: \_\_\_\_\_

Type de construction: **1** A B C D   
**2** A B C D   
 Élévation rez-de-chaussée: \_\_\_\_\_  
 trottoir: \_\_\_\_\_  
 sol: \_\_\_\_\_  
 Avis de pose: \_\_\_\_\_ plan(s): \_\_\_\_\_

Articles	Oui	Non	Remarques
Ext. aut. friche			
Ext. aut. okteur			
Acc. complet			
Réseau tél.			
Poste central			
Lumières exts			
Lumières ints. ext			
Génératrice			
Capacité			
Détecteur			
Forêt			
Travaux en cours			
Dalle sur sol			<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Occ. existantes	Amén.	Dom.	Sur.	Com.	Ind.	Pub.	Isrés	G.
Vide sanitaire								
Cave								
Sous-sol								
Rez-de-chaussée								
2ième								
3ième								
4ième								
Autres								
Romaques								

Transmission à l'insp. A périmé le: \_\_\_\_\_ Permis révoque le: \_\_\_\_\_  
 Recu à l'inspection No civique(s): \_\_\_\_\_ rue: \_\_\_\_\_

Inspecteur: \_\_\_\_\_ Rapport: \_\_\_\_\_  
 jour mois année: \_\_\_\_\_





Ville de Montréal  
Service des permis et  
vision de la constru

# Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Z	CI	CH	M	S	B		Permis no <b>6291</b>	jour mois année <b>10 8 84</b>
---	----	----	---	---	---	--	--------------------------	-----------------------------------

Commission Jacques Viger  
Affaires culturelles

non requis  requis  reçue

Signature \_\_\_\_\_

Lettre occupation  
 reçue  app.  ref.

Corrections  oui  non

Dessin no **65**

Demande refusée no: \_\_\_\_\_

Preliminaire

Formule de coulage  oui  non

Plans soumis  oui  non  devis

Adresse **7015, Ontario Est**

Entre **Faic**

Lot **305, 306, 307**

Subdivision **P108, 111, etc.**

Côté \_\_\_\_\_

Cadastre  
**Terrace Pointe**

Quartier  
**Marjory**

Demande no **1150** jour mois année **10 7 84**

Avis de percevoir no **15154**

Compte de l'immeuble no **26150120**

Coût des travaux **600 000 00**

Coût du permis **3 000 00** Vol. \_\_\_\_\_

Description:  
Faire un quai de chargement.  
Rearrangement de l'atelier "moids lourd".  
Arrendir le stationnement à l'arrière, tel que plans.

Valeur calculée: \_\_\_\_\_

Lignes et niveaux: \_\_\_\_\_

Nombre supplémentaire  
Log's \_\_\_\_\_ Pl. d'aff. \_\_\_\_\_ N° civique \_\_\_\_\_

Occupation existante *Atelier de menuiserie*

Propriétaire **U.A.P.**

Occupation projetée \_\_\_\_\_

Constructeur \_\_\_\_\_

Licence no \_\_\_\_\_

Adresse **7015, Ontario Est**

Ville **Montréal** Code postal **H3T 2B3** Téléphone **256-5021**

Ingénieur **Rafik Matja** Téléphone \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Téléphone \_\_\_\_\_

Architecte **A.M. Fortin** Téléphone \_\_\_\_\_

Je certifie être le propriétaire  ou son représentant autorisé  jour mois année **12 7 84**

*Roland Limoges*

Nom **Roland Limoges** Téléphone **256-5021**

Préposé au comptoir \_\_\_\_\_

**Zonage - Stationnement - Salubrité**

Homologation ou autres projets  oui  non

Enpiètement  oui  non

Terrain: fr. \_\_\_\_\_ arr. \_\_\_\_\_ prof. \_\_\_\_\_ sup. \_\_\_\_\_

Bâtiment: fr. \_\_\_\_\_ arr. **30'4"** prof. **64'7"** sup. **13518'**

Lignes et niveaux  oui  non

Subdivision requise  oui  non

Zonage **Industrielle de** rég. **2110**

Rég. spécial  oui  non rég. \_\_\_\_\_

Cave	Exigences réglementaires	Règlement	Approbation
<del>Sous-sol</del>	Alig. frontal <b>35'</b>	<b>F-7C</b>	
<del>Réz-de-chaussée</del>	Alig. latéral <b>25'</b>	<b>F-7C</b>	
<del>2e ét.</del>	Marges latérales <b>30'</b>	<b>F-7C</b>	
<del>3e ét.</del>	Marge arrière <b>30'</b>	<b>F-7C</b>	
<del>4e ét.</del>	Impl. max.		
<del>Autres</del>	Hauteur en pi. ou mètre <b>75' max</b>	<b>F-7C</b>	
	Hauteur en étages		
	Largeur min.		
	Bâtiment isolé <input type="checkbox"/> jumelé <input checked="" type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>		
	Élv. raz-de-chaussée		
	N° log.		

Stat. Requis Fournis

Int.  Requis  Fournis

Ext.  Requis  Fournis

Autres  Requis  Fournis

Entrée charretière  oui  non

Entrée charretière  oui  non

Signature \_\_\_\_\_ jour mois année **19 8 84**

Servitude

sup. des logis

approuvée  refusée  suspens

Raison: \_\_\_\_\_

émit Raison: \_\_\_\_\_

refusée

suspens

Émission du permis

Pour l'inspecteur \_\_\_\_\_ jour mois année **19 8 84**

*Roger Libeau*

629/04

25 TRAVAUX CNT. DEBUTES LE:

INITIALE

ADRESSE:

1025 G. VIANO EST

PLACARD: / / / / /

ELEMENT A VERIFIER	VU PLANS	CONF.	DATE DELAI	PERSONNE RENOUVEREE	REMARQUES	PLAINTES N°
<b>CAULAGE</b>						
1- DIMENSIONS					<p>22/08/86 (Luniges) 1) quai de chargement terminé colonne métal non protégée, mais acceptée du fait qu'il n'y a un système de fixation.</p> <p>2) espace de stationnement vert et quel. encharge sans restriction budgétaire</p> <p>3) restons à teter @ poids lourds terminés. à venir en ferme porte automatique la une porte de métal posée à l'extérieur @ sans plante ----- 86-181</p>	
2- BORNES EN PLACE						
3- ALIGNEMENT: FONT. LAT.						
4- SAILLIES						
5- EMPAT. - SOUS-ŒUVRE						
6- COFF. ALÉS						
7- FERRURES						
8- ELEV. PLANC. R.D.C.						
9- CEST. LE LOC.						
10- COULAC. AUTORISE						
<b>CHARPENTE</b>						
11- ANCRAGE DES SOLES						
12- SOLIVES - OUTRELLÉS						
13- POUTRES						
14- POUTRES-COLONNES						
15- FERMS (PLANC. TOIT)						
16- LIASON-APPUIES						
17- BALCONS & SAILLIES						
18- DIVISIONS PORTANTES						
19- MURS EXTERIEUR						
20- ENTREPRISE CONTRE-FICHE						
21- MURS COUPE-FEU						
22- LINTEAUX-COIFFE						
23- QUALITE DES MATERIAUX						
24- PLANCHAGE						
25- DALLES DE BETON						
<b>CLOISONNEMENT</b>						
26- DIMENSION DES ETAGES						
27- ECLAIRAGE DES PIÈCES						
28- RESISTANCE AU FEU						
29- POUTRES						
30- DALLES A DALLES						
31- FILTS & ISSUES						
32- INTEGRITE DU...						
33- COMPOSITION DU...						
34- PLAFOND						
35- ISOLATION DANS...						
36- VOILETS COUPE-FEU						
37- CHEMINÉE-CHAUFFERIE						
<b>FINITION</b>						
38- FINIS EXTERIEUR						
39- FINIS PLANCHERS						
40- FINIS PLAFONDS						
41- FINIS MURS						
42- BALCONS-SAILLIES						
43- ESCALIERS						
44- ISSUES						
45- ECLAIR. & SIGNAL.						
46- STAT. INT. EXT.						
47- ACCES HANDICAPE						
48- SYSTEME D'ALARME						
49- GARDE-CORPS-MAIN-COUR.						
50- SALUBRITE						
51- ETUP. INCENDIE						
52- POELE A BOIS						

APPROBATION FINALE:

LES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES CONFORMEMENT AUX PLANS ET DEVIS APPROUVES

OUI   
  NON   
  NON TERMINE   
  PERDUS   
  TYPE DE CONSTRUCTION

*[Signature]*  
INSPECTEUR

22/08/86  
DATE

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

1820  
 Ville des Permis et Inspections  
 de la Construction

PERMIS N° 2596  
 DEM. RÉVISÉ N° 1035  
 PRÉLIMINAIRE LI  
 AVIS DE PERCEVOIR N° 75843

Diensuffisants 2095 4116 coté  
 entre (7025) Ontario  
 lot 325, 326, 327 cadastre Jonqua-Kinta  
 adresse P107, P108, 1, 2, P7.58 P1 quartier Nernier  
 Description: Agrandissement, un garage de +57'031/2" X +52'011/2" tel que plans. 8/9/81

contrôle progrès travaux / plans soumis  
 oui  non  compte de l'immeuble  
 No 361-591105  
 Lignes et niveaux: No  
 Volume 57,038 pi<sup>3</sup>  
 Coût du permis \$ 425.00  
 Coût des travaux \$ 200,000.00  
 No Citoyen

entrepôt occupation projetée: échangées + entrepôt produits volatils  
 propriétaire J & P Inc. cons. licteur 2596 licence  
 adresse 7025 est, Ontario adresse 1405 31  
 ville HLN 2B3 code postal 256-5031 ville m. Limoges code postal  
 téléphone  
 INGENIEUR: S. Mersovitz ARCHITECTE: Jean Martel  
 signature Roland Limoges nom Roland Limoges préposé au comptoir P. Lan

PRE-INSPECTION

BÂTIMENT PRINCIPAL	DÉPENDANCE	AUTRE DÉPENDANCE EXISTANTE	Type de construction	Stationnement	Chs
Table <input type="checkbox"/> Jumelés <input type="checkbox"/> contigu <input type="checkbox"/> DISTANCES: Côté publique, Bordure, Arrière, Gauche, Droite DIMENSIONS: Bâtiment +300' x 600', Local x NOMBRE D'ÉTAGES: 1 HAUTEUR: +20' à 50'			1 A B C D 0 2 A B C D 0 Élévation rez-de-chaussée trottoir: N/A sol:	Int. ext. lrs. travaux con. mens. oui non bâtiment occupé oui non travaux terminés oui non	

Avis de poche: Plainte(s) N/A  
 Permis en cours: Non  
 Remarques:  
 INSPECTEUR: J. Laguardie  
 CHEF DE GROUPE: [Signature]  
 Report

	PLOMBERIE										VENTILATION							
	W.C.	Lav.	Baign.	Douch.	Urin.	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autres	W.C.	Hotte	Séch.	Garage	Autres	
	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.
Chape																		
Sol																		
1er																		
2e																		
3e																		
4e																		
Autres																		

Terrains pavés: Égoût de terrain: EXISTANT  
 Mode de drainage du toit: Égoût de maison: EXISTANT  
 Chauffage: Huile  Gaz  Électricité  Rate 1-5 + 87  
 Refus: FAIRE SIGNER CORRECTEMENT: EN SUSPENS  REFUS   
 pour le surintendant: [Signature] 19-7-81

Homologation ou autres projets Emplois		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui	Lignes et niveaux Subdivision requise		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui
Dimensions du terrain: Fr. .... Arr. .... Prof. .... Sup. .... bâtiment: .....		Fr. .... Arr. .... Prof. .... Sup. ....		Prof. .... Sup. ....		Règl. .... Règl. no. ....	
Dans quelle zone: .....		<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non		Règl. no. ....		Règl. no. ....	

<b>OCCUPATIONS PROJÉTÉES</b>		
Cave .....	<i>incharoy</i>	
Sous-sol .....	<i>incharoy</i>	
Rez-de-chaussée .....	<i>incharoy</i>	
2 <sup>e</sup> étage .....	<i>incharoy</i>	
3 <sup>e</sup> étage .....	<i>incharoy</i>	
4 <sup>e</sup> étage .....	<i>incharoy</i>	
Autres .....	<i>incharoy</i>	

STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Int. ....	<i>incharoy</i>		Int. ....		
Ext. ....	<i>incharoy</i>		Ext. ....		
Autres .....	<i>incharoy</i>		Autres .....		

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	RÈGLEMENT	APPROBA.
Alignement frontal		
Alignement latéral		
Marges latérales		
Marge arrière		
Implantation max.		
Hauteur en pds.		
Hauteur en étages		
Largeur min.		
Bât. isolée <input type="checkbox"/> jumelle <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>		
Élev. rez-de-chaussée		
No. de logements		
Servitude		
Sup. des logements		

ENTRÉE CHARRETIÈRE <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	ENTRÉE CHARRETIÈRE <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Remarques .....	
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>	
Raisons: <i>Cons. lnc 14-5-81</i>	
Signature: .....	
Date: <i>9-4-81</i>	

CONSTRUCTION	
Group d'occupation: <i>F-5 (apartment)</i>	Sp. du bâtiment: <i>5-10-4</i>
Type de construction: .....	
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>	
Raisons: .....	
Signature: <i>[Signature]</i>	Date: <i>7/5/81</i>

CHARPENTE						
ACTUELLES	CHARGES VIVES					
	S SOL	R. DE C.	2 <sup>e</sup> ÉTA.	3 <sup>e</sup> ÉTA.	4 <sup>e</sup> ÉTA.	AUTRES
			<i>ACC</i>			
EXIGÉES			<i>ACC</i>			

PRÉVENTION	
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>	
Raisons: .....	
Signature: .....	Date: <i>13-05-81</i>

TYPE DE CONSTRUCTION	
ACTUEL <input type="checkbox"/> FUTUR <input type="checkbox"/>	
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>	
Raisons: <i>Plans d'ing. vidus</i>	
Signature: <i>[Signature]</i>	Date: <i>2-5-81</i>

SANTÉ	
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>	
Raisons: .....	
Signature: .....	Date: .....

AUTORISATION SPECIALE	
Comite executif .....	
Conseil .....	
Directeur .....	
.....	
.....	



**Ville de Montréal**  
 Service des permis et inspections  
 Division de la construction  
 Section inspection-construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

65  
~~21010~~

**Fiche de contrôle pour infraction**  
 en vue d'une poursuite en Cour municipale

Avis de poche numéro	Détection <input type="checkbox"/>	Infraction constatée le	N°	N°	Photos <input type="checkbox"/>
		4, 3 85	851735		

Côté	N	S	E	O	Numéro civique	Rue
			<input checked="" type="checkbox"/>		2095	Harg. AVE

Entre la rue \_\_\_\_\_ Et la rue \_\_\_\_\_

Cadastre	Subdivision	Compte numéro	Dossier coordination
325, 326 + 327	P-107, P-108, III, P7, etc	36159110	

Quartier	Division cadastrale
Mercier	Longue Pointe

Avis signifié au  Propriétaire  Représentant autorisé  Locataire  Constructeur

Nom: **U.A.P. Inc.**

Adresse: **7025 Ontario est.** Téléphone: \_\_\_\_\_

Nom: **Mtl. HIN 2B3**

Adresse: \_\_\_\_\_ Téléphone: \_\_\_\_\_

Description du bâtiment								Description	
Type de construction									
1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D		
				<input checked="" type="checkbox"/>				0	

Superficie - Pieds carrés	Hauteur	Pieds ou étages	Occupation Rés. <input type="checkbox"/> Com. <input checked="" type="checkbox"/> Ind. <input type="checkbox"/>	Ou
---------------------------	---------	-----------------	---	----

Renseignements divers		Construction		Modification		Démolition		Transport	
<input checked="" type="checkbox"/> Sans permis	<input type="checkbox"/> Permis refusé	Demande de permis N°	/	N°	/	N°	/	N°	/
Le permis peut-il être obtenu? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Permis N°	6291 185	N°	/	N°	/	N°	/
Travaux arrêtés <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Travaux terminés <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Occupé <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Barricadé <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non			

**Règlement 1900 (Cochez le détail de la non-conformité)**

Article 2-32  
 En ayant exécuté fait ou laissé exécuter des travaux de construction non conformément aux plans et devis approuvés; à savoir:

1- \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_

3- \_\_\_\_\_

Article 2-11  
 En n'ayant pas conservé au chantier de la construction une série de plans et devis approuvés, à la disposition du représentant du directeur du Service des permis et inspections

Article 11-6  
 En ayant coulé du béton sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation écrite du directeur du Service des permis et inspections.

Ouvrage coulé:  Article: ~~2-32~~ 2-32 Règlement: 1900.

*Aménagement d'un comptoir de services du côté "sud" de la bâtisse. (Porte, vitrine et local)*

Inspecteur: <b>N. Leduc</b>	Chef de groupe: _____
-----------------------------	-----------------------



Ville de Montréal  
Services des permis et inspections  
Division de la construction

ou modifier un bâtiment

Demande d'avis de permis		Date de dépôt		2006		jour mois année	
Préparé par		Correctif		oui non		Demande d'avis n°	
Formule de coût		Coût n°		oui non		Formule de coût	
Signature		Date		jour mois année		Demande n°	

Adresse		105, Haig		Code postal		Avis de permis n°	
Entre		Hochelaga		Quartier		Comptes de l'année n°	
Cote		30/5, 125, 325, 516 etc.		Code de zone		Coût de travaux	
Subdivision		S101 S103 L11 P7 1 & 2 P3		Quartier		Coût du permis	
Description		Ajout chambre à dynamo à l'extérieur du bâtiment tel que		Valeur estimée		Lignes et réseaux	
Plans		d'agrandissement		Log's		Nombre de permis	

Occupation projetée		Agrandissement		Licence n°	
Constructeur		M. J. Les Camirand inc.		Adresse	
Adresse		5722, Hochelaga		Code postal	
Ville		Montréal		Code régional	
Téléphone		514 341 1111		Architecte	
Préposé au conseil		J. Camirand		M. J. Les Camirand inc.	

Zonage - Statut d'usage		Rég. spécial		Exigences réglementaires	
oui non		oui non		Allo. frontal	
Lignes et réseaux		Subdivision requise		Allo. latéral	
oui non		oui non		Marges latérales	
Zonage		Rég. spécial		Marges arrière	
Rég. spécial		oui non		Impl. max.	
Haut. en pl. ou mètre		MAX 75		Haut. en étages	
Haut. en étages		5-70		Largeur min.	

Bâtiment isolé		oui non		Servitudes	
oui non		oui non		sup. des lois	
Élv. rez-de-chaussée		No. lon.		Approuvés	
No. lon.		Raison:		Raison:	
Approuvés		Raison:		Raison:	
Raison:		Raison:		Raison:	

Émission du permis		Date		Signature	
Raison:		Date		Signature	
Raison:		Date		Signature	

	Plomberie										Ventilation						
	w.c.	lavabo	balgn.	douche	urinoir	évier	cuvé	r. pl.	less.	fossa	font.	autres	wa.	hotte	mch.	parag.	autres
Chambre																	
Salon																	
Cuisine																	
WC																	

Égout de terrain \_\_\_\_\_  
 Égout de maison \_\_\_\_\_  
 Extinction automatique

Consolidation incendie   
 refusée  
 Signature: *C. Reduc* \_\_\_\_\_  
 Jour mois année: 21-05-25

**Bruit**

Insonorisation	Adéquat		autres travaux requis	<input type="checkbox"/> approuvée <input checked="" type="checkbox"/> refusée <input type="checkbox"/> suspens	Raison:
	oui	non			
Murs					
Fenêtres					
Planchers					
Plafonds					
Int. mécanique					

Signature: \_\_\_\_\_ Jour mois année: \_\_\_\_\_

**Construction - Particularités Inerwala**

Articles	Requis		Conforme		Articles	Requis		Conforme		Groupe d'occupation	Type de construction	Sur du bâtiment
	oui	non	oui	non		oui	non	oui	non			
Isolage					Dét. - alarme					1-2	1-7	21/5/25
Isolation					Dét. de fumée						<input type="checkbox"/> refusée	<input type="checkbox"/> approuvée
Plancher					Ext. aut. friteuse							
Murs					Can. incendie							
Plafond					Asc. pompier							
Pout					Réseau tél.							
Chauffage					Cont. fumée							
Plancher bois					Poste central							
Garage					Génératrice							
Châssis												
Lanternes ext.												
Éclairage												

Signature: *C. Reduc* \_\_\_\_\_ Jour mois année: 21-05-25

**Charpente**

Charges vivres exigées

sous-ét.	r. de c.	Charges vivres exigées			autres
		2e étage	3e étage	4e étage	

approuvée    refusée    suspens

Signature: \_\_\_\_\_ Jour mois année: \_\_\_\_\_

**Sans**

refusée    approuvée    suspens

Raison: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_ Jour mois année: \_\_\_\_\_

**Autorisations spéciales**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Ville de Montréal

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Service des permis et inspections  
Division de la construction

Permis no: <b>5806</b> jour, mois, année: <b>17/06/80</b> Demanda refusée no: _____ Préliminaire: _____ Formulaire de courtoisie: oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> Plans soumis: oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> devis <input type="checkbox"/>	Corrections: oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Dessin no: <b>A-02</b> Demande no: <b>3894</b> jour, mois, année: <b>13/5/85</b> Avis de percevoir no: <b>302934</b> Compte de l'immeuble no: <b>36/50110</b> Coût des travaux: <b>25 000,00</b> Coût du permis: <b>131,25</b> \$/col. Jour calculés: _____ Lignes et niveaux: _____ Log's: _____ Nombre supplémentaire Pl. d'aff.: _____ NO civique: _____
--	--

Adresse: <b>2108, Haig</b> Côté: <b>est</b> Ville: <b>Montréal</b> Province: <b>Québec</b> Lot: <b>325 325 325 326 etc.</b> Cadastre: <b>10454 pointe</b> Subdivision: <b>1107 1108 111 27 1 8 2 P</b> Quartier: <b>Marciac</b> Description: <b>faire chambre à dynamo à l'extérieur du bâtiment qui sera agrandissement.</b>	Occupation existante: <b>Magasin</b> Occupation projetée: <b>Échange - agrandissement</b> Propriétaire: <b>745 inc.</b> Constructeur: <b>Est. Jules Camirand inc.</b> Adresse: <b>5725, Hochelaga</b> Ville: <b>Montréal</b> Code postal: <b>H3E 2B4</b> Téléphone: <b>514-381-1188</b> Architecte: <b>604-1250X</b> Titulaire être le propriétaire <input type="checkbox"/> ou son représentant autorisé <input checked="" type="checkbox"/> jour, mois, années: _____ Nom: <b>J. Camirand</b> Préposé au permis: <b>H. Ricard</b>
---	--

Éléments principaux: <input type="checkbox"/> mur <input type="checkbox"/> toit <input type="checkbox"/> fondation <input type="checkbox"/> etc. Dépendance: <input type="checkbox"/> Autre dépendance existante: <input type="checkbox"/> Dimensions: Bâtiment: <input checked="" type="checkbox"/> Local: <input checked="" type="checkbox"/> No d'étage: _____ Hauteur pl.: _____ Avis de poche: _____ plainte(s): _____ Permis en cours: _____	Type de construction: 1. A B C D <input type="checkbox"/> 2. A B C D <input type="checkbox"/> Stationnement: Int. <input type="checkbox"/> Ext. <input type="checkbox"/> Plans suffisants: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Bâtiment occupé: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Travaux commencés: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Travaux terminés: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Occ. existantes: _____ Amén.: _____ Dom.: _____ Bur.: _____ Com.: _____ Ind.: _____ Pub.: _____ Issuer: _____ Sig.: _____ Remarques: _____ Inspecteur: _____ jour, mois, années: _____
---	--

Articles	Ouvrage		Remarques
	Oui	No	
Ext. sur toiture			
Ext. sur glaces			
Ext. sur murs			
Réseau tél.			
Système central			
Aménage ext.			
Travaux ext.			
Plomberie			
Électricité			
Chauffage			
Détection			
Travaux			
Travaux mécan. ext.			
Travaux de plomberie			

Travaux à l'insp.: _____ Recu à l'inspection: _____	A payer le: _____ NO civique(s): _____ rue: _____	Permis révoque le: _____ Remarques: _____
--	--	--

Inspection des travaux en cours

Terrain	Écriture	<input checked="" type="checkbox"/>	Coin	<input type="checkbox"/>	Larg:
	Plans app.	<input checked="" type="checkbox"/>	À travers	<input type="checkbox"/>	Prot:
	Bornes	<input type="checkbox"/>	Intérieur	<input type="checkbox"/>	Sup:
	Clôture	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Irrégulier <input type="checkbox"/>
Bâtiment	Dom.	<input type="checkbox"/>	Haut:	et	rez-de-chaussée
	Comm.	<input type="checkbox"/>	Alignement	fr:	
	Ind.	<input type="checkbox"/>	la:		
	Mixte	<input type="checkbox"/>	autres		
	Dim.	<input checked="" type="checkbox"/>	Empot.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Jrt.	<input type="checkbox"/>	Murs fond.	pr		larg.

Dates	Remarques
15 juil 85 - 23 juil 85	<i>15 juil 85 - 23 juil 85</i>
19 sept 85	<i>19 sept 85</i>
23 sept 85	<i>23 sept 85 structure &amp; tout finis à compléter les poses et plancher et de menuiserie sur terrasse</i>

Échéances	
comm.	term.

Type de construction	Conforme aux plans		Matériaux			Porteur		Heures res. au feu
	Oui	non	bols	celer	beton	gypse	cûl	
Articles vérifiés								
Charp. rde-c								
Pl. rez-de-chaussée								
Ch. rez-de-chaussée								
Autre(s) pl.								
Charg. toit								
Comp. toit								
Pignon								
Balcon								
Cherchis								
% Jour murs ext.								
Sap. coupe - feu								
Mur(s) coupe - feu								

<i>parce plans sur les lieux, repeller</i>
<i>20 nov 85</i>

Creusage	
comm.	term.
Empati	
comm.	term.
Murs fond.	
comm.	term.
Charpente	
comm.	term.
Cloisons - Gypse	
comm.	term.

Esc. d'éaves								
Crois d'isoler								
Dim. pièces								
Eclairage								
Accès hand.								
Stationnement								


comm.	term.
Finition	
comm.	term.

Portes asc.								
finis pl.								
finis murs								
Ride-plafonds								
Grille corps								
Isolation br.								
App. méc.								
Eclairage d'urgence								
Glaceur								
Sep. des ét.								
Trés. phonique								
Asc. pompier								
Panneau tent.								
Cont. fumée								
Génératrice								

<i>6/11/85 terminés</i>
<i>du garage</i>

comm.	term.
Classe	
<i>6/11/85</i>	
Coût des travaux selon inspecteur	

Approbation finale: Travaux exécutés conformément aux plans  oui  non  per.  n. term.

Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date
						<i>Thierry</i>	<i>6/11/85</i>

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Ville de Montréal

Département des permis et de l'inspection  
Division de la construction

Permis pour réparer  
ou modifier un bâtiment

Z	Ch	M	S	B
Corrections				
oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>				
Dessin no				

Permis no: **4065** (25.6.85)

Demande refusée no:

Préliminaire

Fermeture de caudage: oui  non

Plan, soumis: oui  non  devis

Demande no: **3195** (23.05.85)

Avis de percevoir no: **302903**

Compte de l'immeuble no: **31149120**

Coût des travaux: **\$ 5.000.00**

Coût du permis: **\$ 25.25**

Valeur estimée:

Lignes et niveaux:

Lignes	Nombre d'opérations	
	Pl. d'art.	No. en cours

Localisation: **605**

Adresse: **1925 Ontario est**

Code postal: **H3R 2G3**

Quartier: **Pointe St-Norclair**

Autres adresses: **325, 326, 327, etc.**

Côté: **Nord**

Cadastre: **Pointe St-Norclair**

Quartier: **Pointe St-Norclair**

Autre paraphe donnant accès au stationnement, **LES DCS PLANS**

Occupation existante: <b>Entrepôt</b>	Occupation projetée: <b>Échangeuse</b>
Propriétaire: <b>INC Inc.</b>	Constructeur: <b>Ent. Jules Camirand Inc.</b>
Adresse: <b>1925 Ontario est</b>	Adresse: <b>6725 Hochelaga</b>
Ville: <b>Montréal</b>	Ville: <b>Montréal</b>
Code postal: <b>H3R 2G3</b>	Code postal: <b>H3L 2M8</b>
Téléphone: <b>256-5031</b>	Téléphone: <b>352-1188</b>
Architecte: <b>Sucha</b>	Architecte:
Préparé par: <b>J. Camirand</b>	Préparé par: <b>M. Ricard</b>

Zonage: **DR** Stationnement: **Salubrité**

Autres projets: oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	Lignes et niveaux: oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>
Subdivision: oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	Subdivision: oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>
Zonage: <b>Industrielle de</b> rég. <b>III</b>	Zonage: <b>Industrielle de</b> rég. <b>III</b>
Rég. spécial: oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	Rég. spécial: oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>

Exigences réglementaires	Règlement	Approbation
Alig. frontal		
Alig. latéral		
Marges latérales		
Marge arrière		
Impl. max.		
Hauteur en pl. ou mètre		
Hauteur en étages		
Largeur min.		
Bâtiment isolé: <input type="checkbox"/> jum. <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>		
Év. rez-de-chaussée		
No log.		
Servitudes		
sup. des logis		

Stat. Requis	Fournis	Charg.	Requis	Fournis
Int.		Int.		
Ext.		Ext.		
Autres		Autres		

Entrée caractérisée: oui  non

Entrée caractérisée: oui  non

Signature: **R. Ricard** (21.6.85)

Signature: **R. Ricard** (30.5.85)

Signature: **R. Ricard**

Émission du permis

Pour l'interdiction: **R. Ricard** (21.6.85)

Pour l'interdiction: **R. Ricard** (30.5.85)

Mécanique

	Plomberie										autres	Ventilation		
	w.c.	lavabo	seign.	journa	urinoir	vier	cuve	r. pl.	lass.	fos		w.c.	Hotte	éch.
Chaudière														
Plomberie														
Plomberie														
Plomberie														
Plomberie														

Égout de ...  
Égout de ...  
Extinction ...

Signature *[Signature]* jour mois année 20 6 85

Bruit

	Adéquat	Autres travaux requis		<input type="checkbox"/> approuvé	<input type="checkbox"/> refusé	<input type="checkbox"/> suspens
Plomberie	<input type="checkbox"/>					
Plomberie	<input type="checkbox"/>					
Plomberie	<input type="checkbox"/>					
Plomberie	<input type="checkbox"/>					
Plomberie	<input type="checkbox"/>					

Construction - Protection incendie

Articles	Respect		Conforme		Articles		Requis		Conforme		Groupes d'occupation		Sup. du bâtiment	
	oui	non	oui	non			oui	non	oui	non	Type de construction	<input type="checkbox"/> approuvé	<input type="checkbox"/> refusé	<input type="checkbox"/> suspens
Escalier					Dét. - alarme									
Escalier					Dét. de fumés									
Escalier					Ext. ext. friteuse									
Murs					Can. incendie									
Murs					Asc. pompier									
Murs					Réseau él.									
Murs					Comp. fumée									
Murs					Post. central									
Murs					Généraliste									

Signature *[Signature]* jour mois année 21 6 85

Charpente

Charges vives exigées					
		2e étage	3e étage	4e étage	autres
Charpente					

Santé

<input type="checkbox"/> refusée	Raison-
<input type="checkbox"/> approuvée	
<input type="checkbox"/> suspens	
Signature	jour mois année

Autorisation spéciale




Ville de Montréal  
Service des permis et inspections  
Division de la construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version imprimée de 16 juillet 2024

# Commande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Z  CI  CH  M  S  B  Permis no **4065** jour mois année **25 6 85**  
 Demande refusée no. \_\_\_\_\_  
 Préaliminaire: Formule de coulage oui  non  Plans soumis oui  non  devis   
 Corrections  oui  non   
 Dessin no. \_\_\_\_\_

Adresse: **7025 Ontario est** et **Haig 2025-2115** et **Lytall**  
 Côté: **Nord**  
 Avis de percevoir no. **302903**  
 Lot: **325, 326, 327, etc.**  
 Cadastre: **Par. Longue Pointe**  
 Compte de l'immeuble no. **36159110**  
 Subdivision: **1107, P108, 111, etc.**  
 Quartier: **Mercier**  
 Coût des travaux: **\$ 5 000.00**  
 Coût du permis: **\$ 26.25** Vol: \_\_\_\_\_  
 Description: **Faire parapet donnant accès au stationnement, TEL QUE PLANS.**  
 Valeur calculée: \_\_\_\_\_  
 Lignes et niveaux: \_\_\_\_\_  
 Log's: \_\_\_\_\_ Nombre d'unités habitables: \_\_\_\_\_ Pl. d'aff.: \_\_\_\_\_ No civique: \_\_\_\_\_

Occupation existante: **Bureaux** Occupation projetée: **Inchangée**  
 Propriétaire: **UAP Inc.** Constructeur: **Ent. Jules Camirand Inc.** Licence no. \_\_\_\_\_  
 Adresse: **7025 Ontario est** Adresse: **6725 Hochelaga**  
 Ville: **Montréal** Code postal: **H1N 2G3** Téléphone: **256-5031** Ville: **Montréal** Code postal: **H1L 2M6** Téléphone: **355-1126**  
 Ingénieur: **E. Saché** Architecte: \_\_\_\_\_  
 Certificat être le propriétaire  ou son représentant autorisé  jour mois année **23 6 85** Nom: **J. Camirand** Préposé au comptoir: **M. Ricard**

**Pré-inspection**  
 Bédiment principal:  Local:  Annexe:  dépendances:  Autre dépendance existante:   
 Type de construction: 1  A  B  C  D  2  A  B  C  D   
 Élévation rez-de-chaussée:  Trottoir  sol   
 Statut: Int.  Ext.   
 Plans suffisants: oui  non   
 Bâtiment occupé: oui  non   
 Travaux commencés: oui  non   
 Travaux terminés: oui  non   
 Avis de poche: \_\_\_\_\_ plaintes: \_\_\_\_\_  
 Permis en cours: \_\_\_\_\_

Articles	Oui	Non	Remarques	Occ. existantes	Amén.	Dom.	Bur.	Corr.	Ind.	Pub.	Issues	Clic.
Ext. aut. intérieure				Vide sanitaire								
Ext. aut. extérieur				Cave								
P.A. pour plan				Sous-sol								
Plan de sol				Rez-de-chaussée								
Plan d'étage				1 <sup>ère</sup> étage								
Plans des exits				2 <sup>ème</sup> étage								
Plans des exits, ext.				3 <sup>ème</sup> étage								
Généralité				4 <sup>ème</sup> étage								
Catégorisation				Autres								
Détection				Remarques								
Plan de site												
Plan métr. ext.												
Plan des travaux												
Plan inspecteur												

**Inspection des travaux en cours**  
 Permis à l'insp.: \_\_\_\_\_ A périmètre: \_\_\_\_\_ Permis révoque le: \_\_\_\_\_ Remarques: \_\_\_\_\_  
 No civique(s) \_\_\_\_\_ rue \_\_\_\_\_

Inspection des travaux en cours

Terrain	Écarteau	<input type="checkbox"/>	Coin	<input type="checkbox"/>	Larg:
	Plans app.	<input type="checkbox"/>	À travers	<input type="checkbox"/>	Prof:
	Bornes	<input type="checkbox"/>	Intérieur	<input type="checkbox"/>	Sup:
	Cloisons	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	irrégulier <input checked="" type="checkbox"/>
Alignement	Dim.	<input type="checkbox"/>	Heut:	et	rés-de-chaussée
	Comm.	<input type="checkbox"/>	Alignement fr:		
	Ind.	<input type="checkbox"/>	ja:		
	Mixte	<input type="checkbox"/>	autres		
	Dim.	<input checked="" type="checkbox"/>	Emp.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ir.	<input type="checkbox"/>	Murs fond. pi:		livr.	

Date	Remarques
19 juillet 85	

Échéance	

Type de construction	Conforme aux plans		Matériaux			Furtif		Heures res. au feu
	oui	non	bois	acier	béton/pierre	oui	non	
Charp. r-de-c								
Pl. rez-de-chaussée								
Colonnes								
Ch. autres pl.								
Autres pl.								
Charp. toit								
Comp. toit								
Ferron.								
Balcon								
Cheminée								
% d'ouv. murs ext.								
Sep. sous-sol - rev.								
Mur(s) coupe - feu								


Creusage	
comm.	term.
Empati	
comm.	term.
Mur fond.	
comm.	term.
Chargante	
comm.	term.
Cloisons - Gyproc	
comm.	term.

Esc. d'usage								
Clois. d'usage								
Dim. pièces								
Éclairage								
Accès handicap.								
Systèmes								

*en arrière*  
*par rapport au dessus*  
*des portes*  
*des murs*  
*sur l'extérieur*

comm.	term.
Finition	
comm.	term.
Classe	
6/11/85	terminés
Coût des travaux selon inspecteur	

Portes esc.								
Finis pl.								
Finis murs								
Plaf. profonds								
Gardi-corps								
Isolation th.								
App. élec.								
Acoustique d'usage								
4 Cloisons								
Sep. vis éco.								
Rég. phonique								
Asp. acoustique								
Parquet cent.								
Cont. fumée								
Généraliste								

6/11/85 terminés  
*des finitions*

comm.	term.
Classe	
6/11/85	terminés
Coût des travaux selon inspecteur	

Approbation fiscale: Travaux exécutés conformément aux plans  oui  non  par.  n. term.

1	2	3	4
Signature	Signature	Signature	Signature
Date	Date	Date	Date
			<i>6/11/85</i>



Ville de Montréal  
Service des permis et inspections  
Division de la construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 15 juillet 2024

# Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Z	O	CH	M	S	B	Permis no	42259785
---	---	----	---	---	---	-----------	----------

Commission Jacques Viger des cultures	Lettre occupation	Corrections	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Préliminaire
<input type="checkbox"/> non requis <input type="checkbox"/> requis <input type="checkbox"/> tracé	<input type="checkbox"/> tracé <input type="checkbox"/> app. <input type="checkbox"/> fol.	Desain n°		Formule de calcul <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Plans joints <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> devis <input type="checkbox"/>	

Signature	Demande no	3186	Date	23 05 85
-----------	------------	------	------	----------

Adresse	Côté	Est	Avis de percevoir n°	296299
2095 Haig			Compte de l'immeuble n°	36159110
Entrée Hochalaga	Ontario		Coût des travaux	\$ 2 000.00
Lot 325, 326, 327	Cadastré Par. Longue Pointe		Coût du permis	\$ 20.00
Subdivision P107, P108, etc.	Quartier Mercier		Valeur calculée:	

Description: Réaménagements int. au r.d.c. SANS CHANGEMENTS DE STRUCTURE, TEL QUE PLANS.	Lignes et niveaux: <input type="checkbox"/> Lignes supplémentaires <input type="checkbox"/> Pl. d'att. <input type="checkbox"/> No. d'étages <input type="checkbox"/>
--	---

Occupation présente: Bureau	Occupation projetée: Inchangée
Complémentaire: J&P Inc.	Constructeur: Ent. Jules Camirand Inc.
Adresse: 7125 Ontario est	Adresse: 8725 Hochalaga
Code postal: H1W 2B3	Code postal: H1S 2A5
Téléphone: 256-5031	Téléphone: 395-1178
Ville: Montréal	Ville: Montréal

Nom ou son représentant autorisé: J. Camirand	Préposé au comptoir: M. Ricard
---	--------------------------------

Zonage - Subdivision - Hauteur	Lignes et n. d'aux
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Subdivision requise	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Zonage: I-2A	Reg. spéciaux: <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Exigences réglementaires	Règlement	Approbation
Alig. frontal		
Alig. latéral		
Marges latérales		
Marge arrière		
Impl. max.		
Hauteur en pl. ou mètre		
Hauteur en étages		

Date	Requis	Fourni	Charg.	Requis	Fourni	Largeur min.	Bâtiment isolé <input type="checkbox"/>	jum. <input type="checkbox"/>	cont. <input type="checkbox"/>
			Int.						
			Ext.						
			Autres						
Entrée charretière						Servitude			
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						<input type="checkbox"/> sup. des logis			
Signature: [Signature]						Raison:			
						<input type="checkbox"/> approuvés			
						<input type="checkbox"/> refusé			
						<input type="checkbox"/> suspens			

Emission du permis	Raison:	Pour le surintendant
		[Signature]
<input type="checkbox"/> émis		
<input type="checkbox"/> refusé		
<input type="checkbox"/> autorisé		

**Mécanique**

Caté	Plomberie										Ventilation			Autres	
	W.C.	lavebo	baign.	douche	L'rinoir	evier	cuve	r. pl.	lat.	fosse	font.	Buiss.	W. air		hotte
Sous-sol															
Ter															
2ème															
3ème															
Autres															

Terrains peus : \_\_\_\_\_ Égouts de terrain : \_\_\_\_\_  
 Mode de drainage du sol : \_\_\_\_\_ Égouts de maison : \_\_\_\_\_  
 Extinction automatique :

Consolidation incendie :   
 Refusé :  Signature : *M. [Signature]* Jour/mois/année : 3/6/85

**Bruit**

Insulation	Adéquat		Autres travaux requis	Raison :
	oui	non		
Murs				Signature : _____ Jour/mois/année : _____
Fenêtres				
Plancher				
Portes				
Int. technique				

**Construction / Protection incendie**

Articles	Réguli		Conforme		Articles	Réguli		Conforme		Groupe d'occupation	Type de construction	Raison :
	oui	non	oui	non		oui	non	oui	non			
Élév.					Dét. alarme					Type de construction : <i>[Signature]</i> Groupe d'occupation : _____ Raison : <input checked="" type="checkbox"/> approuvé <input type="checkbox"/> refusé <input type="checkbox"/> suspendu Signature : <i>[Signature]</i> Jour/mois/année : 26/6/85		
Escaliers					Esc. de fumée							
Fondations					Ext. aut. friteuse							
Mur					Can. incendie							
Ply ond					Asc. pompier							
Tak					Rés. él.							
Ch. ascie					Con. fumée							
Cheminées					Posé central							
Garage					Généralité							
Gleour												
Lumière ext.												
Terrain												

**Chargée**

Charges vives / rigées	Charges vives / rigées				
	1er étage	2e étage	3e étage	4e étage	autres

Raison : *Approbation avant construction*  
 Signature : *[Signature]* Jour/mois/année : 25/6/85

**Senté**

refusée  approuvée  suspendu  
 Raison : \_\_\_\_\_  
 Signature : \_\_\_\_\_ Jour/mois/année : \_\_\_\_\_

**Autorisation spécial**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



ville de Montréal  
Service des permis et inspections  
Division de la construction

Ge rapport est une copie fragmentée de la version originale du 19 juillet 2024

# Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

<b>Permis no</b> 4205	<b>Année</b> 2024	<b>Demande refusée no</b>	<b>Préliminaire</b>
<b>Commission Jacques Viger</b> Affaires culturelles		<b>Lettre occupation</b>	
<input type="checkbox"/> On requiert <input type="checkbox"/> Requis <input type="checkbox"/> Reçue		<input type="checkbox"/> Reçue <input type="checkbox"/> App. <input type="checkbox"/> Ref.	
<b>Signature</b>		<b>Corrections</b> <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
<b>65</b>		<b>Formule de coulage</b>	
		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> devis <input type="checkbox"/>	
<b>Dess'n no</b>		<b>Demande no</b> 3186	
<b>Adresse</b>		<b>Avis de percevoir no</b> 296299	

<b>Adresse</b> 2095 Maig Hochelega	<b>Code</b> Q8E	<b>Compte de l'immeuble no</b> 35139110
<b>Encre</b> Hochelega	<b>et</b> Ontario	<b>Coût des travaux</b> \$ 2 000.00
<b>Lot</b> 325, 326, 327	<b>Contact</b> Langue Pointe	<b>Coût du permis</b> \$ 26.25
<b>Sub-division</b> 2107, 2108, etc.	<b>Quartier</b> Hochelaga	<b>Valeur catuée:</b>
<b>Description:</b> Rénovations int. au r.d.c. SANS CHANGEMENTS A LA STRUCTURE, TEL. QUE PLANS. <b>PERMIS - PORT</b>		
<b>Occupation existante</b> BOUTIQUE		<b>Nombre supplémentaires</b>
<b>Propriétaire</b> UAP inc.		<b>Log's</b>
<b>Adresse</b> 7025 Ontario est		<b>Pl. d'eff.</b>
<b>Ville</b> Hochelega		<b>No civique</b>

<b>Occupation projetée</b> Inchangée	<b>Licence no</b>
<b>Constructeur</b> M. Jules Camirand Inc.	
<b>Adresse</b> 3725 Hochelaga	
<b>Ville</b> Montreal	<b>Code postal</b> H1A 3M2
<b>Téléphone</b> 256-5431	<b>Téléphone</b> 342-3115
<b>Architecte</b>	<b>Téléphone</b>
<b>Ingénieur</b>	<b>Téléphone</b>
<b>Propriétaire</b> M. Camirand	<b>Proposé au permis</b> M. Pélissier

<b>Pré-inspection DR</b>														
<b>Bâtiment principal</b> Isolé <input type="checkbox"/> jumelé <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>	<b>Dépendance</b>	<b>Autre dépendance existante</b>	<b>Type de construction</b>											
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td rowspan="2" style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td> </tr> </table>	1	A	B	C	D	○	2	A	B	C	D
1	A	B	C	D	○									
2	A	B	C	D										
<b>Distances</b>	<b>Dimensions</b>													
<b>Bordures</b>	<b>Bâtiment</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Stationnement</b>												
<b>Arrière</b>	<b>Local</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Int.</b> <input type="checkbox"/> <b>Ext.</b> <input type="checkbox"/>												
<b>Garage</b>	<b>N° d'étage</b>	<b>Plans suffisants</b>												
<b>Drain</b>	<b>Hauteur pl.</b>	<b>oui</b> <input type="checkbox"/> <b>non</b> <input type="checkbox"/>												
<b>Hauteur des bâtiments voisins</b>		<b>Travaux commencés</b>												
<b>à gauche</b>	<b>à droite</b>	<b>oui</b> <input type="checkbox"/> <b>non</b> <input type="checkbox"/>												
		<b>Travaux terminés</b>												
		<b>oui</b> <input type="checkbox"/> <b>non</b> <input type="checkbox"/>												

<b>Permis en cours</b>	<b>plante(s)</b>
<b>Avi de poche</b>	
<b>Permis en cours</b>	
<b>Articles</b>	<b>Remarques</b>
<b>Ext. aut. tritasse</b>	<b>Occ. existantes</b>
<b>Ext. aut. pldour</b>	<b>Vide sanitaire</b>
<b>Abn. pontiles</b>	<b>Cave</b>
<b>Reseau tel.</b>	<b>Sous-sol</b>
<b>Force centrel</b>	<b>Foz de-chaussée</b>
<b>Lumière electa</b>	<b>2ième</b>
<b>Con. mgs units ext.</b>	<b>3ième</b>
<b>San. d'etrie</b>	<b>4ième</b>
<b>Con. ventilation</b>	<b>Autres</b>
<b>D'atraction</b>	<b>Remarques</b>
<b>Tr. serie</b>	
<b>Tr. mgs. ext.</b>	
<b>Tr. des travaux</b>	<b>Inspecteur</b>
<b>Don inspecteur</b>	<b>jour mois année</b>

<b>Transmis à l'insp.</b>	<b>A pérlimer de:</b>	<b>Permis révoque le</b>	<b>Remarques</b>
<b>requ à l'inspection</b>	<b>N° civique(s)</b>	<b>rub</b>	

Inspection des travaux en cours

Terrain	Écriture	<input checked="" type="checkbox"/>	Coin	<input type="checkbox"/>	Larg:	
	Plans app.	<input checked="" type="checkbox"/>	À travers	<input type="checkbox"/>	Prof:	
	Bornes	<input type="checkbox"/>	Intérieur	<input type="checkbox"/>	Sup:	
	Clôture	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Irégulier <input type="checkbox"/>	
Bâtiment	Dom.	<input type="checkbox"/>	Haut:	et rez-de-chaussée		
	Comm.	<input type="checkbox"/>	Alignement fr:			
	Ind.	<input type="checkbox"/>	la:			
	Mixte	<input type="checkbox"/>	autre			
	Dim.	<input checked="" type="checkbox"/>	Empat.	<input checked="" type="checkbox"/>		
	irr.	<input type="checkbox"/>	Murs fond. pr.		larg.	

Dates	Remarques
30 juil 85	

Echéance

Type de construction	Conformes aux plans		Matériaux				Porteur		Heures res. au feu
	articles vérifiés	oui	non	bois	acier	béton	gypse	oui	
Charp. r-de-c				<input checked="" type="checkbox"/>					
Pl. rez-de-chaussée				<input checked="" type="checkbox"/>					
Colonnes				<input checked="" type="checkbox"/>					
Ch. autres pl.									
Autres pl.									
Charp. toit				<input checked="" type="checkbox"/>					
Coirp. toit									
Perron									
Balcón									
Charnières									
% l'ouv. murs ext.									
Ser. coups feu	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					
Mur(s) coupe feu	<input checked="" type="checkbox"/>								

avant 12/2/85  
inspecteurs par d'après

Creusage
comm. term.
Empatt.
comm. term.
Murs fond.
comm. term.
Charpenti
comm. term.
Clôtures - Gypse
comm. term.

Esc. d'issues									
Clôts. d'issues									
Dim. pièces									
Eclairage									
Accès hand.									
Stationnement	<input checked="" type="checkbox"/>								

6/11/85 section  
murs  
regler fente  
portes et  
plac. glass

Classé
comm. term.
Finition
comm. term.

Portes etc.									
finis pl.									
finis murs									
finis plafonds									
Carde corps									
Isolation br.									
App. méc.									
Eclairage d'urgence	<input checked="" type="checkbox"/>								
Clôture	<input checked="" type="checkbox"/>								
Sep. des esc.									
Rés. phonique									
Asc. - pompiers									
Pan. seu cent.									
Cont. fumée									
Génératrice									

la porte coupe feu  
et plac. glass  
sur fentes

1/10/86

20/2/86 terminée  
et ouverte  
la porte coupe feu

20/2/86

Coût des travaux selon inspecteur

Approbation finale: Travaux exécutés conformément aux plans  oui  non  par.  n. term.

Signature 1	Date	Signature 2	Date	Signature 3	Date	Signature 4	Date
						<i>M. J. J.</i>	20/2/86



Ville de Montréal  
Service des permis et inspections  
Module construction

ZO ME CH PR SA BR

(65)

Demande de permis  
de modification

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2004

Numéro du permis: 7867 | Date du permis: 26/10/87 | Numéro de la demande: 6343 | Date de dem.: 23 9 87

Libellé d'implantation: 2025-95, Haie | Quartier municipal: Mercier | N° de séquence: H00067945

Côté de rue: est | entre Ontario | et Hochelaga

Lot: 325 | Subdivision: P107 | Compte foncier: 36154110

Description des travaux: agrandissement arrière 102' x 334' 1 étage avec gicleurs tel que plans.

Remarques: MI NON J.M. | 7500.112

Occupation existante: vente au gros de pièces automobiles | Occupation projetée: inchangée

Comm. Jacques Viger: Oui  Non  | Demande restauration logement: Oui  Non  | Plans soumis - Nbre de séries: 2

Affaires culturelles: Oui  Non  | Demande restauration logement: Oui  Non  | Devis: Oui  Non

Aires de protection: Oui  Non  | Lignes et niveaux - Nombre: Reçu(s)

Changement nombre d'unités de logements: Oui  Non  | Changement nombre de places d'affaires: Oui  Non  | Changement nombre de numéros civiques: Reçu(s)

Avis de percevoir: 048727 | Vol. const.: 22,039.2m<sup>3</sup> | Coût du permis: 5,301.72\$ | Coût des trav.: 850,000.00\$

Propriétaire: UAP Inc. | Adresse: 7025, Ontario est | Montréal | Code postal: H1N 2B3 | N° téléphone: 256-5031

Entrepreneur: Les Entreprises Jules Camirand Inc. | Adresse: 8725, Hochelaga | Montréal | Code postal: H1L 2M8 | N° téléphone: 355-1188

Architecte: Kimon Garagianis | N° téléphone: | Ingénieur: E.V. Léon | N° téléphone: |

Pour renseignements supplémentaires: Nom: Jules Camirand | Adresse: Von Roland Limoges | Montréal | Code postal: | N° téléphone: 256-5031 ext 350

Nom du demandeur: Jules Camirand | N° téléphone: 355-1188 | Représentant de (du): | N° téléphone: 355-1188

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: [Signature] | Nom du proposé: François Marineau

Pré-inspection

Bâtiment principal: Isolé:  Jumelé:  Const.:  | Dépendance:  Autre dep. exist.:  | Dalle sur le sol: Oui  Non  | Vide sanitaire: Oui  Non

Distances: Bordure Arrière: 1230'± | Gauche: 1287'± | Droite: 828'± | Bâtiment: 959,285'±

Type de construction: 1 | 2 | A | B | C | D | Stat. fixe: Int.  Ext.  | Chargement: Int.  Ext.  | Avis de poche: Plaintes

Trottoir: Élévation rez-de-chaussée: Plans suffisants: Oui  Non  | Travaux commencés: Oui  Non  | Bâtiment occupé: Oui  Non  | Travaux terminés: Oui  Non  | Permis en cours

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Ame.	Don.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gic.
Ext. aut. friteuse		<input checked="" type="checkbox"/>	Lumières sorties			Cave								
Ext. aut. gicleur		<input checked="" type="checkbox"/>	Lumières sort. ext.			Sous-sol								
Asc. pompier		<input checked="" type="checkbox"/>	Génératrice			Rez-de-chaussée								
Réseau tél.		<input checked="" type="checkbox"/>	Canañisation			2 <sup>e</sup>								
Poste central		<input checked="" type="checkbox"/>	Détection	2	4	3 <sup>e</sup>								
Coût des travaux selon l'insp.			App. mec. ext. appar.			Autres								
Remarques						Inspecteur								

0640-205-8 (05-05) 2

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Adresse:

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Persnne rencontrée	Remarques	Plainte numéro
<b>Coulage</b>	Placard <input type="checkbox"/>					
1- Dimensions	SA		26-11	surveillant - Ing. Roland Limoges		
2- Éborner en place	SA		14-12-87	Charpente terminée, reste à la		
3- Alignement: font. lat.	SA			compléter. Travaux restants à faire		
4- Saillies				la couverture et le revêtement des murs		
5- Empat. sous-œuvre				extérieurs.		
6- Coffrages						
7- Armatures						
8- Elev. plan. r.d.c.						
9- Cert. de loc.	non repassé					
10- Coulage autorisé	SA		19-01-88	Limoges. Couverture presque terminée		
				ainsi que les murs extérieurs. SA		
<b>Charpente</b>	Placard <input type="checkbox"/>					
11- Ancrage des sùles	SA		14-03			
12- Solives-poutrelles	SA					
13- Poutres	SA		19-04-88	Limoges. Travaux presque terminés. Reste		
14- Poutres-colonnes	SA			à faire: 1 <sup>er</sup> étage en finis pour construction		
15- Fermes (planc. toit)	SA			d'une chambre à coucher de 10' x 20' en avant		
16- Liaison-appuis	SA			d'une porte d'issue (côté sud) d'entrée en		
17- Balcons et saillies	SA			humide qui porte à confusion. SA		
18- Divisions portantes	SA					
19- Murs extérieurs	SA					
20- Entremise contre-fiche	SA					
21- Murs coupe-feu	SA					
22- Linteaux-coiffe	SA					
23- Qualité des matériaux			19-05-88	Limoges. La chambre à coucher a été démolie		
24- Planchelage				et doit être terminée le mois prochain. SA		
25- Dalles de béton						
<b>Cloisonnement</b>	Placard <input type="checkbox"/>					
26- Dimension des pièces	SA		02-08-88	Limoges. La chambre à coucher a été démolie		
27- Éclairage des pièces	SA			et sera reconstruite dans cette		
28- Résistance au feu	SA			semaine. (Procom de la construction) à revoir. SA		
29- Portes	SA					
30- Dalles à dalles			03-09			
31- Puits et issues	SA		28-09-88	Limoges. Hermine.		
32- Intégrité du...	SA					
33- Composition du...	SA					
34- Plafond	SA					
35- Isolation dans...						
36- Volets coupe-feu						
37- Cheminée-chaufferie						
<b>Finition</b>	Placard <input type="checkbox"/>					
38- Finis extérieurs	SA					
39- Finis planchers	SA					
40- Finis plafonds	SA					
41- Finis murs	SA					
42- Balcons-saillies	SA					
43- Escaliers	SA					
44- Issues	SA					
45- Éclairage et signal.	SA					
46- Stat. inv. (ext.)	SA					
47- Accès handicapés	SA					
48- Système d'alarme	SA					
49- Garde-corps-main-cour.	SA					
50- Salubrité	SA					
51- Equip. incendie	SA					
52- Poêle à bois						

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés



Oui



Non



Non terminés



Périmés



Type de construction

*Spécial Roy*  
Inspecteur

Rapport classé >

jour mois année

28.09.88

06.40.205-8 (05-86) V



Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Número du permis	9867	Date du permis	26/10/87	Número de la demande	6343	Date de dem.	23 9 87
Libellé d'emplacement	2025-95, Haie		Quartier municipal	Mercier		N° de séquence	
Côté de rue est	entre Ontario		et Hochelaga		H6066745		
Lot	325	Subdivision	P107	Compte foncier			
Description des travaux agrandissement arrière 102' x 334' 1 étage avec rizières tel que plan.							

Remarques: MI NON F.M. 7500 112

Occupation existante	vente en gros de pièces automobiles		Occupation projetée	Inchangée	
----------------------	-------------------------------------	--	---------------------	-----------	--

Corrm. Jacques Viger	Non	Demande restauration logement	Oui	Non	X	Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles	X	Oui, nom du technologue				Devis	Oui Non X
Aires de protection	X					Lignes et niveaux - Nombre	
Changement nombre d'unités de logements	X	Changement nombre de places d'affaires	X			Reçu(s)	X
Avis de percevoir	048727	Vol. const.	221,030,2p3 m <sup>3</sup>	Coût du permis	5,301,725*	Coût des trav.	850,000,00*

Propriétaire		UAP Inc.		Cadastre		
Nom	7025, Ontario est			Terr. Bâti		
Adresse	Montréal			Code postal	H1N 2B3	
Ville	Montréal			N° téléphone	356-5031	
Entrepreneur	Les Entreprises Jules Camirand inc.			Code postal	H1L 2M8	
Nom	8725, Hochelaga			N° téléphone	355-1188	
Adresse	Montréal					
Ville						

Architecte	Rimon Caragianis		N° téléphone			Ingenieur	F.V. Léon		N° téléphone		
------------	------------------	--	--------------	--	--	-----------	-----------	--	--------------	--	--

Pour renseignements supplémentaires	Nom	Jules Camirand		Titre			Code postal	H1L 2M8		N° téléphone	355-1188	
	Adresse											
	Ville											

Nom du demandeur	Jules Camirand		N° téléphone	355-1188		Représentant de (du)		
------------------	----------------	--	--------------	----------	--	----------------------	--	--

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire	[Signature]		Nom du proposé	François Marineau	
---	-------------	--	----------------	-------------------	--

Zonage - Stationnement - Salubrité	Zonage		E (classé)		Règlement	2110	
Attendre plan <input type="checkbox"/> - Continuez la circulation de la demande <input type="checkbox"/>	Règlement spécial		oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>		Règlement		
En suspens <input type="checkbox"/> (raison):	Plan d'ensemble		oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>		Règlement		
Lignes et niveaux	bdiv. requise		Certificat de localisa. requis		Const. hors toit sup.		
Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>		Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>		Haut.		
Larg. frontale	Larg. arrière		Profondeur		Fonds de compens. (nbre d'unités)		
123m ±	1287 ±		828 ±		Dég. ilm. lot		
A GRAND 334-10" in	334-10"		102' / 32'		P M		
22 850 m²	22 850 m²		22 850 m²		Ir. oui non		
Occupation projetée	C I R G		Classification des usages		Ai. con. oui non		
Cave					Exigences réglementaires		
Sous-sol					Règlement		
R. de chaussée	(INCHANGÉE)				Approbat		
2 <sup>e</sup> étage					Implatation maximum		
3 <sup>e</sup> étage					100%		
4 <sup>e</sup> étage					5' 4 1/2"		
Sup. de plancher	Stationnement		Chargement		Haut. 2 <sup>e</sup>		
	Requis Fournis		Requis Fournis		2 <sup>e</sup> 8-10 29' ±		
Intérieur					Haut. 3 <sup>e</sup>		
Extérieur	35 131		2 4		2 <sup>e</sup> 8-76 4		
Entrée charretière	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>		Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>		N° logement		
Pente du garage	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>				Superficie des logements		
Approuvé	Robert Chastelain		Date		Handicapé		
			14-10-87				

Approuvé	Robert Chastelain		Date	14-10-87		Refusé		
----------	-------------------	--	------	----------	--	--------	--	--

06483059-004567 R

*Plan: 2867/10*

**Mécanique**

	Plomberie										Ventilation						
	W.C.	Lavabo	Baign.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Éch.	Gar.	Autre
Cave																	
S. sol																	
1 <sup>er</sup> étage	3	4			3			3		1			3				
2 <sup>e</sup> étage						1											
3 <sup>e</sup> étage																	
Autre																	

Correction(s) aux plans

Dessin(s) No: Terrains pavés \_\_\_\_\_ mètres carrés Égout pluvial \_\_\_\_\_ Égout combiné ou sanitaire \_\_\_\_\_ Formule de coupe émise: 15" par habitant  Oui  Non

Mode de drainage du toit: *colonne pluviale* En suspens: Lignes et niveaux  Demande de services  Plans - ventilation  Plans - plomberie

Égout de terrain \_\_\_\_\_ Service d'eau \_\_\_\_\_

Approuvé: \_\_\_\_\_ Date: 15.10.87 Refusé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Bruit - comm.

Correction(s) aux plans

Dessin(s) No: **Construction - Protection incendie**

Articles	Oui		Non		Articles	Oui		Non		Articles	Oui		Non		Type de construction		
Lumière exit.					Extincteur automatique friteuse					Poste central					Escalier		
Targette					Canalisation incendie					Génératrice					Mur Coupe-feu		
Alarme incendie					Pompe (capacité) lbs.					Unité éclairage de secours					Saillie		
Détecteur de fumée					Ascenseur pompier					Éclairage extérieur					Avertisseur de fumée		
Détecteur produits de combust.					Réseau téléphonique					Is.					Chaudière		

Glaciers automatiques: Tout le bâtiment  Oui  Non  Si non - précisez: *agrandissement uniquement*

Remarques: \_\_\_\_\_ En suspens:

Approuvé - Protection incendie: \_\_\_\_\_ Date: 22.10.87 Refusé - Protection incendie: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Approuvé - Protection incendie: \_\_\_\_\_ Date: 22.10.87 Refusé - Protection incendie: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

**Charpente**

Résistance des planchers exigée

Sous-sol	R.-de-c.	2 <sup>e</sup> étage	3 <sup>e</sup> étage	4 <sup>e</sup> étage

Remarques: \_\_\_\_\_ En suspens:

Approuvé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Refusé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

C.U.M. \_\_\_\_\_

Approuvé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Refusé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Commentaires:

*Subsolvement: sup. brute ext: 38,500' → kuni 10% = 3850'*

*Sup. zjenska 22,850' - 3850' = 19,000' x 0,8 = 15,200' + 2975 = 6*

*Sup. table nette (14.10.87) → 44.025'*



Ville de Montréal  
Service des permis et inspections  
Module construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

**Demande de permis de modification**

Numéro du permis <b>7561</b>		Date du permis <b>14/10/87</b>	Numéro de la demande <b>6344</b>	Date de dem. <b>28.9.87</b>
Libellé d'emplacement <b>2025-95, Haig</b>		Quartier municipal <b>Mercier</b>		N° de séquence <b>H60616375</b>
Côté de rue <b>est</b> entre <b>Ontario</b>		et <b>Hochelaga</b>		Compte foncier <b>36159110</b>
Lot <b>325</b>	Subdivision <b>P107</b>			

Description des travaux **EXCAVATION et fondation, pour demande 6343 du 28.9.87**

Remarques

Occupation existante **vente en gros pièces automobiles** Occupation projetée **Inchangée**

Comm. Jacques Viger	Oui	Non	Demande restauration logement	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	<b>2</b>
Affaires culturelles	<input checked="" type="checkbox"/>		Oui, nom du technologue			Devis Oui	Non
Aires de protection	<input checked="" type="checkbox"/>					Lignes et niveaux - Nombre	
Changement nombre d'unités de logements			Changement nombre de places d'affaires			Reçu(s)	
Avis de percevoir <b>048727</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		Vol. const.	<b>3</b>	Coût du permis <b>230.00\$</b>	Coût des trav.	<b>85 000.00\$</b>

Propriétaire		Cadastre		Volume	Page
Nom	<b>Dap inc.</b>	Terr. Bâti			
Adresse	<b>7025, Ontario est</b>	Code postal	<b>H1N 2B3</b>	N° téléphone	<b>256-5031</b>
Ville	<b>Mtl</b>	Code postal	<b>H1L 2M8</b>	N° téléphone	<b>355-1188</b>
Entrepreneur		N° téléphone		Ingénieur	
Nom	<b>Les Entreprises Jules Camirand inc.</b>			<b>E.V. Léon</b>	
Adresse	<b>8725, Hochelaga</b>				
Ville	<b>Mtl</b>				

Architecte	<b>Kimon Caragianis</b>	N° téléphone		Ingénieur	<b>E.V. Léon</b>	N° téléphone	
Pour renseignements supplémentaires	Nom	<b>Jules Camirand</b>	Titre			Code postal	<b>355-1188</b>
	Adresse						
	Ville						

Nom du demandeur	<b>Jules Camirand</b>	N° téléphone	<b>355-1188</b>	Représentant de (du)	
Signature du demandeur autorisé par le propriétaire				Nom du proposé	
				<b>PQ Métrineau JP</b>	

Pré-inspection

Bâtiment principal	Dépendance	Autre dep. exist.	Dalle sur le sol	Vide sanitaire
Isolé: <input type="checkbox"/>	Jumelé: <input type="checkbox"/>	Const.: <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Distances		Bâtiment		Dimensions
Bordure	Arrière	Gauche	Droite	Local
				Nb ét.
				Hauteur
				Haut. des bâtiments voisins
				A gauche
				A droite
Type de construction		Stationnement	Chargement	Avis de poche:
1   2   A   B   C   D		Int.   Ext.	Int.   Ext.	Plaintes
Élévation rez-de-chaussée		Plans suffisants	Travaux commencés	
Trottoir		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Sol		Bâtiment occupé	Travaux terminés	Permis en cours
		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Arnc.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gic.
Ext. aut. friteuse			Lumières sorties			Cave							Conforme	Non conforme
Ext. aut. gicleur			Lumières sort. ext.			Sous-sol								
Asc. pompier			SEULEMENT			Rez-de-chaussée								
Réseau tel.			Canalisation			2 <sup>e</sup>								
Poste central			Détecteur			3 <sup>e</sup>								
Cont. ou trappe			App. élec. ext. apper			Autres								
Remarques						Inspecteur						Date		

06.10.2015-8 (05-86) P

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Adresse:

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date		Personne rencontrée	Remarques	Plainte numéro
				Délai			
<b>Coulage</b>		Placard <input type="checkbox"/>		14-11			
1- Dimensions							
2- Bornes en place							
3- Alignement: font. lat.							
4- Saillies							
5- Empat.-sous-oeuvre							
6- Coffrages							
7- Armatures							
8- Elev. plac. r.d.c.							
9- Cert. de loc.							
10- Coulage autorisé							
<b>Charpente</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
11- Ancrage des solier							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poteaux-colonnes							
15- Fermes (planc. toit)							
16- Liaison appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre-fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchotage							
25- Dalles de béton							
<b>Cloisonnement</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité du...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
<b>Finition</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
38- Finis extérieurs							
39- Finis planchers							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signol.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'aération							
49- Garde-corps-mein-cour.							
50- Sèiubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale  
Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

Oui   
  Non   
  Non terminés   
  Périmés   
  Type de construction

*Servil Droy*  
Inspecteur

Rapport classé > jour mois année  
14 12 87  
06.40.205-C (95-86) V

Emplacement <b>2025 Haig</b>			N° du permis ou de la demande <b>6313</b>		Occupation <i>interdit</i>	
Caractéristiques de l'installation	Installation Nouvelle <input type="checkbox"/> Modifiée <input checked="" type="checkbox"/> Requise <input type="checkbox"/>	Protection Complète <input checked="" type="checkbox"/> Partielle <input type="checkbox"/> Parking seulement <input type="checkbox"/>	Plan requis Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Dates Demande <b>15 10 17</b>	Réception	Risques Faible <input checked="" type="checkbox"/> Ordinaire <input type="checkbox"/> Exceptionnel <input type="checkbox"/>
	Entrée d'eau Indépendante requise Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Surpresseur Oui <input type="checkbox"/> Débit _____ Pression _____	Non <input checked="" type="checkbox"/> Débit _____ Pression à l'entrée _____	Ouvertures Oui <input type="checkbox"/> Rideau d'eau requis Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Ecran fumée Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	
	Espaces confinés combustibles Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Diamètres des tuyaux Selon les tables <input checked="" type="checkbox"/> Selon les calculs <input type="checkbox"/>	Robinet de contrôle / étage Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Détecteur de débit / étage Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>		
	Corrections majeures					

24/1/89 REPARATION ET RAJOUTER  
DES TIGES DE GIGHERONS SOUS LA  
MURURE DANS LE GARAGE DE  
L'EDIFICE SYSTEME EXISTANT.  
REPARATION FINIE  
EN 1987

**CLASSÉ**

Nom de l'entrepreneur ou du propriétaire <b>ACME</b>	Nom du vérificateur <i>[Signature]</i>	Date <b>15 10 17</b>
Adresse <b>105 de la Paroisse</b>	Téléphone <b>688-9820</b>	

Sujet		Corrections	Date	N° insp.
Installation: Nouvelle <input type="checkbox"/> Modifiée <input type="checkbox"/>				
Rapport d'expertise: Demandé <input type="checkbox"/> Reçu <input type="checkbox"/>				
Identifi- cation	Entrée principale bâtiment	<input type="checkbox"/>		
	Pièces où se trouve le robinet principal	<input type="checkbox"/>		
	Robinet d'arrêt + de vidange	<input type="checkbox"/>		
Entrée d'eau	Manchon sans fondation	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		
	Surpresseur	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		
	Cloche	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		
	Robinet d'arrêt principal	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		
	Entrée d'eau: Indépendante <input type="checkbox"/> recc. eau dom. <input type="checkbox"/> Prot. <input type="checkbox"/>			
Surpresseur	Approbation: UL <input type="checkbox"/> ULC <input type="checkbox"/>			
	Débit: gmp Pression	Conforme <input type="checkbox"/>		
	By-pass	Conforme <input type="checkbox"/>		
	Pompe d'appoint	Conforme <input type="checkbox"/>		
	Tuyau + Robinets pour essais	Conforme <input type="checkbox"/>		
	Robinet + Clapets en bonne position	<input type="checkbox"/>		
Racc. S.I.	Rapport d'épreuve <input type="checkbox"/>			
	Diamètre <input type="checkbox"/>	Conforme <input type="checkbox"/>		
	Clapet de retenue	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		
	Vidange automatique	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		
Extincteur automatique	Accessibilité	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		
	Dégagement du sol (13" min.)			
	Nombre total	En réserve		
	Risque	p12 Extincteur		
	Dégagement: Mur	Piafond		
	Espacement	Panier <input type="checkbox"/>		
Tuyauterie	Extincteurs automatiques additionnels	Conduit 4" <input type="checkbox"/> Obstacle <input type="checkbox"/> Espace confiné <input type="checkbox"/> Ouverture <input type="checkbox"/>		
	Approbation ASTM	Conforme <input type="checkbox"/>		
	Diamètre conforme	Selon les tables <input type="checkbox"/> Selon les calculs <input type="checkbox"/>		
	Pente <input type="checkbox"/>	Vidange <input type="checkbox"/>		
Robinet, clapet	Protection: Corrosion <input type="checkbox"/> Gel <input type="checkbox"/> Dommages <input type="checkbox"/>			
	Approbation: UL <input type="checkbox"/> ULC <input type="checkbox"/> FM <input type="checkbox"/>			
	Cadenasé <input type="checkbox"/>	Supervisé <input type="checkbox"/>		
	Accessible <input type="checkbox"/>	En bonne position <input type="checkbox"/>		
	Robinet contrôle / étage	<input type="checkbox"/>		
	Détecteur en débit / étage	<input type="checkbox"/>		
Robinet 2 1/2" sur colonne montante	<input type="checkbox"/>			
Certificat	200 psig	2 heures <input type="checkbox"/>		
	Certificat: Demandé <input type="checkbox"/> Reçu <input type="checkbox"/>			
Remarques				

Nom de l'inspecteur

*[Signature]*

Date

28 / 19

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

ME	CH	TR	SA	BR
Numéro du permis		Date du permis	Numéro de la demande	
			1259	
			Date de don.	
			03-03-88	

Adresse emplacement: 7025-2095, Haüy  
Côté de la rue: N/E entre Ontario

Quartier municipal: Mercier  
Noche-laga

Lot: 375 s. 327  
Subdivision: P4 et autre  
Compte foncier: 36159119

Remarques: Mi Non (M) 65  
Occupation existante: PASSEUR DE GROS PIÈCES D'AUTOS  
Occupation projetée: Inchantée

Plan. Jacques Viger  
Affaires civiles  
Avis de protection

Demander restauration bâtiment  
Oui  Non   
Qui nom du technologue

Plans soumis - Nbre de séries: 2  
Devis: Oui  Non   
Lignes et niveaux - Nombre: -

Changement nombre de numéros civiques: 300.00  
Coût des trav.: 50 000.00

Propriétaire: U A P Inc.s  
Adresse: 7025, Ontario est  
Ville: Montréal, Québec

Ingénieur: Jules Camirand  
Code postal: H1L 2M3  
N° téléphone: 355-1188

Représentant de (du) Prop.  
Nom: Jules Camirand  
Adresse: 7025, Ontario est  
Ville: Montréal, Québec

Représentant de (du) Prop.  
Nom du préposé: Marc Perreault

Contenez la circulation de la demande   
Réglement spécial: oui  non   
Réglement: 75' E ART 176  
Réglement: 2/10

Largeur frontale	Largeur arrière	Profondeur	Superficie	Dég. lim. lot	P. M.	Int.	Al. con.	Exigences réglementaires	Réglement	Approbation
				Arrière						
				Gauche						
				Droite						
Occupation projetée: C I R G /				Classification des usages: Arrière						
R. de chaussée				Implantation maximum						
2 <sup>e</sup> étage				Indice de superficie de plans						
3 <sup>e</sup> étage				Hauteur en pieds ou mètres						
4 <sup>e</sup> étage				Hauteur en étages						
Sup. de plancher				Largeur minimum						
Intérieur				Rég. <input type="checkbox"/> Jum. <input type="checkbox"/> Sem. <input type="checkbox"/> Cont. <input type="checkbox"/>						
Extérieur				Élévation au rez-de-chaussée						
Entrée caractéristique				N° logement						
Permis de garage				Superficie des logements						
				Handicapé						

Date: 18 3 88  
Demande annulée par l'entrepreneur via lettre au dossier

C. 1001

Décal

Corr. aux plans

no

05-105-86 R

**Miscantique**

	Plomberie										Ventilation						
	W.C.	Lavabo	Baign.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	F. pl.	Lazs.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Motte	Séch.	Gar.	Autre
Cuve																	
S. sol																	
1 <sup>er</sup> étage	2	2				1	1	2									✓
2 <sup>e</sup> étage																	
3 <sup>e</sup> étage																	
Autre																	

**Corrections aux plans**

**Dessins**

Terrains pavés : mètres carrés \_\_\_\_\_

Égout pluvial : \_\_\_\_\_

Égout combiné ou enterré : *Enterré*

Formule de coupe employée : Oui  Non

En suspens : Lignes et niveaux   
Demande de services   
Plans - ventilation   
Plans - plomberie

Service d'eau : \_\_\_\_\_

Approuvé : *[Signature]* Date : *13/03/83*

Refusé : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Commentaires : \_\_\_\_\_

**Corrections aux plans**

**Dessins**

No	Construction		Protection incendie		Articles		Articles		Articles		Articles		Type de construction
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	
					Extincteur automatique friteuse			Poste central			Escalier		
					Canalisation incendie			Génératrice			Mur Coupe-feu		
					Pompe (capacité)			Unité éclairage de secours			Saillie		
					Ascenseur pompier			Eclairage extérieur			Avertisseur de fumée		
					Réseau téléphonique			Issues			Chaudière		

Capacité : Sièges non fix. / Sièges + tables / Autre

Superficie bât. / Haut. / Étage

Approuvé : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Refusé : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Commentaires : \_\_\_\_\_

**Corrections aux plans**

**Dessins**

Gicleurs automatiques : Si non - précisez \_\_\_\_\_

Tout le bâtiment : Oui  Non

Remarques : \_\_\_\_\_

En suspens :

Approuvé - Protection incendie : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Refusé - Protection incendie : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

**Corrections aux plans**

**Dessins**

**Charpente**

Sous-sol	Résistance des planchers exigée				Remarques	En suspens : <input type="checkbox"/>
	R. de c.	2 <sup>e</sup> étage	3 <sup>e</sup> étage	4 <sup>e</sup> étage		

Approuvé : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Refusé : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Commentaires : \_\_\_\_\_



Ville de Montréal  
Service de l'habitation  
et développement urbain  
Régie du milieu

pour émission	ZO	ME	CH	PR	SA	BR

# Demande de permis de modification

Numéro du permis <b>7091</b>	Date du permis <b>28-11-78</b>	Numéro de la demande <b>6521-65</b>	Date de dem. <b>2-10-78</b>
---------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------

Libellé d'emplacement: **2025-2025-APRIL-1984**

Côté de rue: **ROYAL** entre **ROCHELAGA** et **ONTARIO**

Lot: **2025-2025** Subdivision: **14703, ETC.** Compte foncier: **3810110**

Description des travaux: **MAJORIZATION DE PIÈCE D'APPARTEMENT, FOLIE GÉNÉRATRICE, PARCOURS DE TRAVAIL, SÉPARATION DE LA PIÈCE D'APPARTEMENT PRINCIPALE, 222, RUE ROYAL**

Remarques: **1. Voir plan**

Occupation existante: **DESTINATION DE PIÈCE D'APPARTEMENT** Occupation projetée: **PIÈCE**

Comm. Jacques Viger	Oui	Non	Macro inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries
Affaires culturelles			Pat. Mt-Royal			Transmis			Devis Oui Non
Aires de protection			Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre
Changement nombre d'unités de logements			Changement nombre de places d'affaires						Reçu(s)
Avis de percevoir			Vol. const.			p <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	Coût du permis		Coût des trav.

Propriétaire	Macro inv.	Page	Terr. bâti	Volume	Page	Cadastre	Volume	Page
Nom: <b>E. A. INC.</b>								
Adresse: <b>2025 ONTARIO E</b>	Ville: <b>MONTREAL</b>	Code postal: <b>H1H 2R3</b>	N° téléphone: <b>355-5031</b>					
Entrepreneur	Code postal	N° téléphone						
Nom: <b>PILOTTE</b>								
Adresse: <b>2025 ONTARIO E</b>	Ville: <b>MONTREAL</b>	Code postal: <b>H1H 2R3</b>	N° téléphone: <b>355-5031</b>					
Architecte	N° téléphone	Ingénieur	N° téléphone					
<b>JACQUES PILOTTE</b>		<b>JACQUES PILOTTE</b>	<b>355-5031</b>					

Pour renseignements supplémentaires:

Nom: <b>ENTREPRISES JULES CAMERANO INC</b>	Titre: <b>ENTR.</b>
Adresse: <b>8725 ROCHELAGA</b>	Code postal: <b>H1H 2R3</b>
Ville: <b>MONTREAL</b>	N° téléphone: <b>355-1180</b>

Nom du demandeur: **JULES CAMERANO** N° téléphone: **355-1180** Représentant de (du): **ENTREPRENEUR**

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: \_\_\_\_\_ Nom du proposé: **PILOTTE, CLAUDE**

### Pré-inspection

Bâtiment principal: **75**

Isolé:  Jumelé:  Const.:  Dépendance:  Autre dep. exist.:  Dalle sur le sol:  Vide sanitaire:

Bordure	Distances	Bâtiment	Dimensions	Nb ét.	Hauteur	Haut. des bâtiments voisins
	Arrière		Local			A gauche A droite
	Gauche					
	Droite					

Type de construction	Stationnement	Chargement	Avis de poche:
1   2   A   B   C   D	Int.   Ext.	Int.   Ext.	Plaintes
Élévation rez-de-chaussée		Plans suffisants	Travaux commencés
Trottoir	Soi	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
		Bâtiment occupé	Travaux terminés
		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
		Permis en cours	

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Ame.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gic.
Ext. aut. friteuse			Lumières sorties			Cave							Consumé	Non consommé
Ext. sut. gicleur			Lumières sort. ext.			Sous-sol								
Asc. pompier			Génératrice			Rez-de-chaussée								
Réseau tel.			Canalisation			2 <sup>e</sup>								
Poste central			Détection			3 <sup>e</sup>								
Coût des travaux selon l'insp.:			App. mec. ext. appar.			Autres								

Remarques: \_\_\_\_\_ Inspecteur: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Adresse:

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date Délai	Personne rencontrée	Remarques	Plainte numéro
<b>Coulage</b> Placard <input type="checkbox"/>						
1- Dimensions			12/06/89	personne	Travaux terminés et conformes aux plans.	NB
2- Bornes en place						
3- Alignement: font. lat.						
4- Saillies						
5- Enpat.-sous-cœuvre						
6- Coffrages						
7- Armatures						
8- Elev. planc. r.d.c.						
9- Cert. de loc.						
10- Coulage autorisé						
<b>Charpente</b> Placard <input type="checkbox"/>						
11- Ancrage des soles						
12- Solives-poutrelles						
13- Poutres						
14- Poutres-colonnes						
15- Fermes (planc. toit)						
16- Liaison-appuis						
17- Balcons et saillies						
18- Divisions portantes						
19- Murs extérieurs						
20- Entremise contre-fiche						
21- Murs coupe-feu						
22- Linteaux-coiffe						
23- Qualité des matériaux						
24- Planchelage						
25- Dalles de béton						
<b>Cloisonnement</b> Placard <input type="checkbox"/>						
26- Dimension des pièces						
27- Éclairage des pièces						
28- Résistance au feu						
29- Portes						
30- Dalles à dalles						
31- Puits et issues						
32- Intégrité du...						
33- Composition du...						
34- Plafond						
35- Isolation dans...						
36- Vents coupe-feu						
37- Cheminée-chaufferie						
<b>Finition</b> Placard <input type="checkbox"/>						
38- Finis extérieurs						
39- Finis plafonds						
40- Finis murs						
41- Balcons-saillies						
42- Escaliers						
43- Isues						
44- Éclairage et signal.						
45- Stat. int. ext.						
46- Accès handicapés						
47- Systèmes d'alarme						
48- Garde-corps-main-cour.						
49- Salubrité						
50- Equip. incendie						
51- Poêle à bois						

Appréciation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

Oui

Non

Non terminés

Périmés

Type de construction

*Yves Bertrand*  
Inspecteur

Rapport classé >

jour mois année  
12 06 89  
06.40.205-8 (05-86) V

Ville de Montréal  
Service de l'habitation et  
du développement urbain  
Régie du milieu

**Demande de permis  
de modification**

Numéro du permis <b>7091</b>	Date du permis <b>28-11-88</b>	Numéro de la demande <b>05721-88</b>	Date de dem. <b>3/10/88</b>
Libellé d'emplacement <b>2025-2075 AVENUE ONTARIO</b>		Quartier municipal <b>MERCIER</b>	PC: 05 RE: 3
Côté de rue <b>NE OVI.</b> entre <b>ROCHELAGA</b> et <b>ONTARIO</b>			
Subdivision <b>111-115 ETC.</b>		Compte foncier <b>38159100</b>	

Description des travaux  
MONTAGE D'UN BÂTIMENT GÉNÉRAL DE 34' x 0' x 27' ET D'UN BÂTIMENT  
PRINCIPAL DE 27' x 0' x 27' (BÂTIMENT PRINCIPAL) TEL QU'IL EST

Remarques  
C.A.P.

Occupation existante  
**D'UN VÉHICULE EN PIÈCE D'AUTOMOBILE**

Comin. Jacques Viger	Oui	Non	Macro inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles			Pat. Mt-Royal			Transmis			Devis Oui	Non
Aires de protection			Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre	0
Changement nombre d'unités de logements	0		Changement nombre de places d'affaires	0		Changement nombre de numéros civiques	0		Recu(s)	0
Avis de payeur	12091		Vol. const.	5292		p <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> Coût du permis	63.50		Coût des trav.	25,000.00

Propriétaire	Macro Inv.	Page	Terr. bâti	Volume	Page	Volume	Page
Nom <b>JULES CAMIRAND</b>							
Adresse <b>2025 ONTARIO E</b>	Ville <b>MONTREAL</b>					Code postal <b>H1L 2R3</b>	N° téléphone <b>355-5021</b>
Entrepreneur Nom <b>JULES CAMIRAND</b>	Ville <b>MONTREAL</b>					Code postal <b>H1L 2R3</b>	N° téléphone <b>355-5021</b>
Architecte Nom <b>JACQUES VIGER</b>	N° téléphone <b>396-2825</b>						

Pour renseignements supplémentaires téléphoner à Nom <b>ENTREPRISES JULES CAMIRAND INC</b>	Titre <b>ENTREPRENEUR</b>	Code postal <b>H1L 2R3</b>	N° téléphone <b>355-1180</b>
---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Nom du demandeur <b>JULES CAMIRAND</b>	N° téléphone <b>355-1180</b>	Représentant de (du) <b>ENTREPRENEUR</b>
Signature du demandeur autorisé par le procureur		Nom du préposé <b>PIGOTTE, CLAUDE</b>

Zonage **E d II 75** Règlement **210**

Acteur du plan  Continuez la circulation de la demande

En suspens (raison): **AC**

Lignes et niveaux	Subdiv. requise	Certificat de localisa. requis	Plan d'ensemble	Const. hors vol. sup.	Haut.	Fonds de compens. (nbre d'unités)	Exigences réglementaires	Règlement	Approbation	
Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>							
Terrain	Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur	Superficie	Dég. lim. lot	P. M. Irr. Alt. con.				
				<b>951285</b>						
Bâtiment	<b>14'3" x 27'3"</b>		Superficie	<b>388</b>	Front.		<b>25 min</b>	<b>87C</b>	<b>OK</b>	
Occupation projetée	<b>C I R G</b>		Classification des usages		Arrière		<b>25 min</b>	<b>87C</b>	<b>OK</b>	
Cave					Gauche					
Sous-sol					Droite				<b>@H subit. puc</b>	
1 <sup>er</sup> étage	<b>DEPENDANCE</b>				Implantation maximum			<b>100%</b>	<b>3411</b>	<b>OK</b>
2 <sup>e</sup> étage					Indice de superficie de plan			<b>12</b>	<b>3411</b>	<b>OK</b>
3 <sup>e</sup> étage					Hauteur en pieds ou mètres			<b>max 75'</b>	<b>87C</b>	<b>4'</b>
4 <sup>e</sup> étage					Hauteur en étages			<b>NA</b>		<b>1</b>

Sup. de plancher	Stationnement		Chargement		Rég. <input checked="" type="checkbox"/> Jum. <input checked="" type="checkbox"/> Sem. <input checked="" type="checkbox"/> Cont. <input checked="" type="checkbox"/>	Élévation au rez-de-chaussée	N° logement	Superficie des logements	Handicapé
	Requis	Fournis	Requis	Fournis					
Intérieur	Ø	Ø	Ø	Ø					
Extérieur	Ø	Ø	Ø	Ø			<b>Ø</b>	<b>87C</b>	
Entrée charretière	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>					

Approuvé **M. Dub** Date **16.11.88**

Mécanique	Plomberie											Ventilation					
	W.C.	Lavebo.	Baign.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Gar.	Autre
Cuve																	
Sol																	
1 <sup>er</sup> étage																	
2 <sup>e</sup> étage																	
3 <sup>e</sup> étage																	
Autre																	

Corrections aux plans

Dessin(s) No: **Terrains pavés**      **Branchement d'égout pluvial**      **Branchement d'égout sanitaire ou unitaire**      **Demande de services émise**  
 mètres carrés      **4<sup>e</sup> privé**      Oui  Non

Modes d'égouttement du toit: **Non requis**      En suspens: Lignes et riveaux   
 Demande de services   
 Branchement d'égout de surface: Plans - ventilation   
 Branchement d'eau générale: Plans - plomberie

Refusé: **07/11/88**      Date: \_\_\_\_\_

Commentaires: \_\_\_\_\_

Corrections aux plans

Dessin(s) No: **Construction - Protection incendie**

Articles	Oui		Non		Articles	Oui		Non		Articles	Oui		Non		Type de construction		
Lumière ext.					Extincteur automatique friteuse					Poste central					Escalier		
Tarquette					Canalisation incendie					Génératrice					Mur Coupe-feu		
Alarme incendie					Pompe (capacité) lbs.					Unité éclairage de secours					Saillie		
Détecteur de fumée					Ascenseur pompier					Éclairage extérieur					Avertisseur de fumée		
Détecteur produits de combustion					Réseau téléphonique					Issues					Chaudière		

Capacité: Sièges non fix.      Sièges + tables      Autre

Superficie bât. / Haut. étage: **578.0** / **1**

Corrections aux plans

Dessin(s) No: **Clapets automatiques**      Si non - précisez: \_\_\_\_\_  
 Tout le bâtiment      Oui  Non

Remarques: \_\_\_\_\_      En suspens:

Corrections aux plans

Dessin(s) No: \_\_\_\_\_

Refusé - Protection incendie      Date: **26/10/88**

Refusé - Protection incendie      Date: **26/10/88**

Corrections aux plans

Dessin(s) No: \_\_\_\_\_

**Charpente**

Sous-sol	R-de	Résistance des planchers exigée			Remarques	En suspens: <input type="checkbox"/>
		2 <sup>e</sup> étage	3 <sup>e</sup> étage	4 <sup>e</sup> étage		

Refusé: \_\_\_\_\_      Date: \_\_\_\_\_

**C.U.M.**

Refusé: \_\_\_\_\_      Date: \_\_\_\_\_

Commentaires: \_\_\_\_\_



Ville de Montréal  
Bureau de l'habitation et  
de l'aménagement urbain  
Moulin des permis

Pour émission	ZO	ME	CR	PR	SA	BR
	X			X		

# Demande de permis de modification

Numéro du permis <del>214/90</del>	Date du permis 2/4/90	Numéro de la demande 01272-90	Date de dem. 20/03/90
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

Libellé d'emplacement: 2025-2096 AVENUE HAIG  
Côté de rue: E entre HOUELAGA VOIES FERRÉES et ONTARIO  
Quartier municipal: MERCIER  
PC: 06 DE: 3

Lot: 327, 328, ETC.  
Subdivision: P4, P3, ETC.  
Compte foncier: 36159100

Description des travaux: **CONSTRUIRE DANS UNE PARTIE EXISTANTE D'UNE PARTIE DU BATIMENT ENUS RIPL ET AMENAGER DES BUREAUX SOUS (ET ETAGE) TEL QUE PLANS.**

Remarques: TY I CAT I

Occupation existante: COMMERCE EN CROIS DE PIECES AUTOS UAB  
Occupation projetée: BUREAUX ET ENTREPOTS

Comm. Jacques Viger	Oui	Non	Macro inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	2		
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis			Devis	Oui	Non	X
Aires de protection		X	Restauration						Lignes et niveaux - Nombre			0
Bâtiment cité			(L)ogement (M)aison de chambres						Reçu(s)			1
Changement nombre d'unités de logement	0		Changement nombre de places d'affaires		0				Changement nombre de numéros civiques			0
Avis de percevoir	A-608171		Vol. const.	5292 p <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>		Coût du permis	325.00		Coût des trav.	50,000.00		

Propriétaire	Macro Inv.	Page	Terr. bâti	Volume	Page	Cadastre	Vol. inv.	Page
Nom: UNITED AUTO PARTS INC.	17H					H1N 3E2	256	5031
Adresse: 2025 HAIG						Code postal: H1N 3E2		
Nom: CONSTRUCTION L. GRENIER INC.						Code postal: 157 4C6		571-2498
Adresse: 100 RUE GRENIER - 101						Code postal: 581-7845		
Architecte								581-7845
								581-7845

Pour renseignements supplémentaires: Nom, Adresse, Ville, Code postal, No téléphone

Nom du demandeur: ANDRE LEONARD  
N° téléphone: 581-7845  
Représentant de (du): PROPRIETAIRE  
Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: MERINEAU FRANCOIS

Pré-inspection: 75 Te 210

Bâtiment principal	Dependance	Autre dep. exist.	Dalle sur le sol	Vieilles sanitaires
Isolé	Jumelé	Const.	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Bordure	Distances Arrière Gauche Droite	Bâtiment	Dimensions Local	Nb ét. Hauteur

Type de construction	Stationnement Int. Ext.	Chargement Int. Ext.	Avis de poche: Plaintes
1 2 A B C D			
Élévation rez-de-chaussée	Plans suffisants	Travaux commencés	
Trottoir	Bâtiment occupé	Travaux terminés	Permis en cours

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Ame.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issus	Gic.
Ext. aut. fritaise			Lumières sorties			Cave								
Ext. aut. gicleur			Lumières sort. ext.			Sous-sol								
Asc. pompier			Génératrice			Rez-de-chaussée								
Réseau tel.			Consolidation			2 <sup>e</sup>								
Poste central			Détection			3 <sup>e</sup>								
Coût des travaux selon l'asp.			App. mec. ext. appar.			Autres								

Remarques: Inspecteur: Date:

1 Ref: C01011-90 CLEEMPL 02025H11401P

Les travaux ont débuté le > jour mois Année

Adresse:

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Décal	Personne rencontrée	Remarques	Plainte numéro	
<b>Coulage</b>		Placard <input type="checkbox"/>	08-06-90		V. M. Beaudet avec plans app.			
1- Dimensions		N.N.				<p>• En complète travaux de finition</p> <p><b>*MODIFICATION aux plans</b></p> <p>• La position de l'escalier d'issue enclouonnée et celle de l'escalier de communication (ouvert) de la mezzanine ont été inversés -&gt; c'est acceptable mais on devra me fournir une copie plan tel que construit</p> <p><b>à compléter:</b></p> <p>• LUMINAIRES "SORTIE" ET ÉCLAIRAGE D'URGENCE -&gt; voir avis de Poste.</p>		
2- Bornes en place								
3- Alignement: font. lat.								
4- Saillies								
5- Empat. sous-oeuvre								
6- Coffrages								
7- Armatures								
8- Elev. planc. r.d.c.								
9- Cert. de loc.								
10- Coulage autorisé								
<b>Charpente</b>		Placard <input type="checkbox"/>						
11- Ancrage des soles		N.N.				<p>Note: Sur les plans app., on n'a exigé une résistance au feu pour le plancher de la mezzanine. Étant donné qu'il s'agit d'un bâtiment de type I-D, la mezzanine peut être sans résistance au feu (rif. regl. 1900 Tableau 1, chap 4)</p>		
12- Solives-poutrelles								
13- Poutres								
14- Poteaux-colonnes								
15- Fermes (planc. toit)								
16- Liaison-appuis								
17- Balcons et saillies								
18- Divisions portantes								
19- Murs extérieurs								
20- Entremise contre-fiche								
21- Murs coupe-feu								
22- Linteaux-coiffs								
23- Qualité des matériaux								
24- Planchelage								
25- Dalles de béton								
<b>Cloisonnement</b>		Placard <input type="checkbox"/>	09-08-90					
26- Dimension des pièces						<p>travaux presque terminés mezzanine cloisonnement et répartition d'une</p> <p>local sera loué à une auto co - et pas de visé au feu entre les deux</p> <p>Clement Beaudet.</p>		
27- Éclairage des pièces								
28- Résistance au feu								
29- Portes								
30- Dalles à dalles								
31- Puits et issues								
32- Intégrité du...								
33- Composition du...								
34- Plafond								
35- Isolation dans...								
36- Volets coupe-feu								
37- Cheminée-chaufferie								
<b>Finition</b>		Placard <input type="checkbox"/>	09/08/90					
38- Finis extérieurs								
39- Finis planchers								
40- Finis plafonds								
41- Finis murs								
42- Balcons-saillies								
43- Escaliers								
44- Issues								
45- Éclairage et signal.								
46- Stat. int. ext.								
47- Accès handicapés								
48- Système d'alarme								
49- Garde-corps-main-cour.								
50- Salubrité								
51- Equip. incendie								
52- Poêle à bois								

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

Ou:

Non

Non terminés

Périmés

Type de construction

**MICHEL RIOUX**

*(Signature)*

Inspecteur

Rapport classé

**09 AOUT 1990**

06.40.205-B (06-88) V

MAS



Ville de Montréal  
Service de l'habitation et  
développement urbain  
Module des permis

# Demande de permis de modification

Número du permis <b>1011</b>	Date du permis <b>2/2/90</b>	Número de la demande <b>01272-90</b>	Date de dem. <b>20/03/90</b>
---------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------

Libellé d'emplacement: **2025-2095 AVENUE HAIG**  
 Côté de rue: **E** entre **HOCHELLE SA VOIES PARRÉE** et **ONTARIO**  
 Quartier municipal: **MERCIER**  
 PC: **08**  
 DE: **3**

Lot: **327, 326, ETC.** Subdivision: **P4, P3, ETC.** Compte foncier: **36159100**

Description des travaux: **CONSTRUIRE DANS UNE PARTIE EXISTANTE D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL, ET AMÉNAGER LES BUREAUX SOUS CET ETAGE, TEL QUE PLANS.**

Remarque: **TY I CAT I**

Occupation existante: **COMMERCE EN GROS DE PIÈCES AUTOS UAP** Occupation projetée: **BUREAUX ET ENTREPOTS**

Comm. Jacques Viger	Oui	Non	Macro Invertoire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis		X	Devis - Oui	Non
Aires de protection		X	Restauration			(Logement) (Maison de chambres)			Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité			Changement nombre de places d'affaires		0			0	Reculs	0
Changement nombre d'unités de logements		0	Changement nombre de numéros civiques		0			0		
Av. de percevoir	A-688171	Vol. const.	529 p/m²	Coût du permis	325.00	Coût des trav.	50,000.00			

Propriétaire: **UNITED AUTO PARTS INC.** Adresse: **2025 HAIG** Ville: **MONTREAL**  
 Entreprenneur: **CONSTRUCTION L. GRENIER INC.** Adresse: **150 RUE GRENIER # 101** Ville: **CHARLEMAGNE**  
 Architecte: **GINO LANNI** Ingénieur: **GINO LANNI**

Nom du demandeur: **MERIE LEONARD** N° téléphone: **581-7845** Représentant de (du): **PROPRIETAIRE**  
 Nom du préposé: **MERINEAU, FRANCOIS**

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: *[Signature]*  
 Nom du préposé: **MERINEAU, FRANCOIS**

Zonage: **Stationnement - Salubrité** Règlement: **75 IC** Règlements: **2110**

Attendez-vous à continuer la circulation de la demande		Règlement spécial		Règlement	
En suspens (raison):		oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		Règlement	
Lignes et niveaux		oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		Règlement	
Subdiv. requise		oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		Règlement	
Certificat de localisa. requis		oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		Règlement	
Larg. frontale		Larg. arrière		Profondeur	
Superficie		Dég. lim. int		P	
Terrain		Irr.		Al. con.	
Bâtiment		Frontal		Exigences réglementaires	
Occupation projetée: <b>CIRG</b>		Arrière		Règlement	
Cave		Gauche		Approbation	
Sous-sol		Droite		Règlement	
Pis-chaussée		Implantation maximum		Approbation	
1 <sup>er</sup> étage		Indice de superficie de plan		Approbation	
2 <sup>e</sup> étage		Hauteur en pieds ou mètres		Approbation	
3 <sup>e</sup> étage		Hauteur en étages		Approbation	
4 <sup>e</sup> étage		Largeur minimum		Approbation	
Esp. de plancher		Requis		Fournis	
Stationnement		Requis		Fournis	
Chargement		Requis		Fournis	
Intérieur		Requis		Fournis	
Extérieur		Requis		Fournis	
Entrée arrière		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		Superficie des logements	
Pente de garage		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		Handicapé	

Date: **20/03/90**

Mécanique	Plomberie										Ventilation						
	W.C.	Lavabo	Baign.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Sch.	Gar.	Autre
Cave																	
S. sol																	
1 <sup>er</sup> étage																	
2 <sup>e</sup> étage																	
3 <sup>e</sup> étage																	
Autre																	

Corrections aux plans

Dessin(s) No

Terrains pavés mètres carrés

Branchement d'égout pluvial

Branchement d'égout sanitaire ou unitaire

Demande de services émissifs

Oui  Non

Mode d'évacuation du toit

En suspens: Lignes et niveaux

Demande de services

Branchement d'égout de surface

Plans - ventilation

Branchement d'eau général

Plans - plomberie

Approuvé: *[Signature]* Date: 9-03-90 Refusé: Date:

Remarques / commentaires

Corrections aux plans

Dessin(s) No

Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non
Lumière exit.		X		Extincteur automatique friteuse				Poste central				Escalier			
Targette				Canalisation incendie				Génératrice				Mur Coupe-feu			
Alarme incendie				Pompe (capacité)				Unité éclairage de secours				Seillie			
Détecteur de fumée				Ascenseur pompier				Éclairage extérieur				Avertisseur de fumée			
Détecteur produits de combust.				Réseau téléphonique				Issues				Chaufferie			

Glacières automatiques: **EXISTANT** Si non - précisez

Tout le bâtiment: Oui  Non

Classification des usages: *[Signature]*

Capacité: Sièges non fix. / Sièges + tables / Autre

Superficie bât. (Haut. étage): *[Signature]*

Corrections aux plans

Dessin(s) No

Remarques: *[Signature]* 2-03-90

En suspens:

Refusé - Protection incendie	Date: 20-3-90
Refusé - Protection incendie	Date: 20-3-90

Charpente

Résistance des planchers exigée

Sous-sol	R. de c.	2 <sup>e</sup> étage	3 <sup>e</sup> étage	4 <sup>e</sup> étage

Remarques: Plans scellés et signés par un ingénieur

En suspens:

Corrections aux plans

Dessin(s) No

Refusé: *[Signature]* 20-3-90

Date: 20-3-90

Remarques / commentaires

06 44 205 8 (06-81) V

Ville de Montréal  
Service de l'habitation et  
du développement urbain  
Module des permis

**Demande de permis  
de modification**

Numéro du permis <b>886</b>	Date du permis <b>11-3-91</b>	Numéro de la demande <b>00073-91</b>	Date de dem. <b>27/02/91</b>
Libellé d'emplacement <b>2095 AVENUE HAIG</b>		Quartier municipal <b>MERCIER</b>	PC:08
Côté de rue <b>EST</b> entre <b>ONTARIO</b>		et <b>HOCHELAGA (VOIE CN) DE:03</b>	
Lct. <b>325, 326 ET 327</b>		Subdivision <b>P4 ET AUTRES</b>	Compte foncier <b>36159117</b>

Description des travaux  
**INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ALARME INCENDIE, TEL QUE PLANS  
AUCUN AUTRE TRAVAIL AUTORISE**

Remarque:  
**TY-I-CA-1**

Occupation existante: **BATIMENT INDUSTRIEL**  
Occupation proposée: **INDUSTRIEL**

	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non			
Comm. Jacques Viger		<input checked="" type="checkbox"/>	Macro inventaire		<input checked="" type="checkbox"/>	Transmis		Plans soumis - Nbre de séries	<b>3</b>
Affaires culturelles		<input checked="" type="checkbox"/>	Site du patrimoine		<input checked="" type="checkbox"/>	Transmis		Devis	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Aires de protection		<input checked="" type="checkbox"/>	Restauration					Lignes et niveaux - Nombre	<b>0</b>
Changement nombre d'unités de logements	<input type="checkbox"/>		Changement nombre de places d'affaires:		<input type="checkbox"/>		Changement nombre de numéros civiques		Reçu(s) <b>0</b>
Avis de percevoir	<b>A-767729</b>		Vol. corat.				p <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> Coût du permis	<b>35.00</b>	Coût des trav. <b>16,000</b>

Propriétaire	Macro inv.	Pays	Volume	Page	Cadastre	Volume	Pays
Nom <b>UAPRO INC.</b>		<b>17H</b>					
Adresse <b>7025 ONTARIO EST</b>	Ville	<b>MONTREAL</b>			Code postal	<b>H1N 2E3 256-5023</b>	
Entrepreneur					Code postal	N° téléphone	
Architecte		N° téléphone	Ingénieur		N° téléphone		

Pour renseignements supplémentaires

Nom	Titre	Code postal	N° téléphone
Adresse			
Ville			

Nom du demandeur: **CLEMENT BRADDET** N° téléphone: **256-5031** Représentant de (du): **PROPRIETAIRE**

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: *[Signature]* Nom du préposé: **VILLANCOURT, NORMAND**

Pré-inspection

Bâtiment principal	Dépendance	Autre dep. exist.	Date sur le sol	Ville sanitaire
Isolé: <input type="checkbox"/>	Jumelé: <input type="checkbox"/>	Const.: <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Bordure	Distances: Arrière, Gauche, Droite	Bâtiment	Dimensions: Local	Nb ét., Hauteur

Type de construction	Stationnement Int. Ext.	Chargement Int. Ext.	Avis de poche: Plaintes
<b>1   2   A   B   C   D</b>			
Élévation rez-de-chaussée	Plans suffisants	Travaux commencés	
Trottoir: Sol	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
	Bâtiment occupé	Travaux terminés	Permis en cours
	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Ame.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	ISSUES	SIG.
Ext. aut. friteuse			Lumières sorties			Cave								
Ext. aut. gicleur			Lumières sort. ext.			Sous-sol								
Asc. pompier			Génératrice			Rez-de-chaussée								
Réseau tel.			Canalisation			2 <sup>e</sup>								
Post. central			Détection			3 <sup>e</sup>								
Coût des travaux selon l'insp.			App. mec. ext. appar.			Autres								
Remarques							Inspecteur							
								Date						

02095

HAIG

DB

Inspection des travaux

1 Réf: C00886-91

CLE 02095H1140DB

Q14

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Adresse:

Éléments à vérifier	Cont.	Vu plans	Date Début	Personne rencontrée	Remarques	Plainte numéro
<b>Coulage</b> Placard <input type="checkbox"/>						
1- Dimensions			24/09/92	Vu Continuité	Travaux Terminés	
2- Bornes en place				Non Certifié	Recevoir 01-92-	80
3- Alignement: font. lat.			30/09/92			
4- Sillies			15/04/92	Non Certifié	Couleur 924	
5- Empat. sous-œuvre						
6- Coffrages						
7- Armatures						
8- Elev. plan. r.d.c.						
9- Cert. de loc.						
10- Coulage autorisé						
<b>Charpente</b> Placard <input type="checkbox"/>						
11- Ancrage des solives						
12- Solives-entraîlées						
13- Poutres						
14- Poteaux-colonnes						
15- Fermes (planc. toit)						
16- Liaison-appuis						
17- Balcons et saillies						
18- Divisions perforées						
19- Murs extérieurs						
20- Entremise contre-fiche						
21- Murs coupe-feu						
22- Linteaux-coiffe						
23- Qualité des matériaux						
24- Planchéage						
25- Dalles de béton						
<b>Cloisonnement</b> Placard <input type="checkbox"/>						
26- Dimension des pièces						
27- Espaces des pièces						
28- Résistance au feu						
29- Portes						
30- Dalles à dalles						
31- Puits et issues						
32- Intégrité du...						
33- Composition du...						
34- Plafond						
35- Isolation dans...						
36- Volets coupe-feu						
37- Cheminée-chaufferie						
<b>Finition</b> Placard <input type="checkbox"/>						
38- Finis extérieurs						
39- Finis planchers						
40- Finis plafonds						
41- Finis murs						
42- Balcons-saillies						
43- Escaliers						
44- Issues						
45- Éclairage et signal.						
46- Stat. int. ext.						
47- Accès handicapés						
48- Système d'alarme						
49- Garde-corps-main-cour.						
50- Salubrité						
51- Equip. incendie						
52- Poêle à bois						

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés



Oui



Non



Non terminés



Périmés



Type de construction

*[Signature]*  
Inspecteur

Rapport classé >

jour mois année

15 04 92

05.40.205-8 (06-88) V

Pour l'ession 20 ME CH SA 3R

Permis de modification

Ville de Montréal  
 Code de l'habitation et  
 développement urbain  
 module des permis

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro de la demande: 50873-21  
 Date de dépôt: 17/02/91

Libellé d'emplacement: 2095 AVENUE HAIG  
 Côté de rue: EST entre ONTARIO et HOUELAGN (VOIE CN) DE:08

Lot: 325, 326 ET 327  
 Subdivision: P4 ET AUTRES  
 Code de zone: 35190

Plan: CR-1

Occupation actuelle: INDUSTRIEL  
 Occupation proposée: COMMERCIAL

Urban. Jussieu-Vige	Oui	Non	Mats. Inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Mens soumis - l'ère de séries	3
Affaires culturelles			Site de patrimoine			Transmis			Devis - Oui	Non
Act. de protection			Restauration			(Loge nuit / Maison de membres)			Lignes et niveaux	Nombre
Changement nombre de places d'affaires			Changement nombre de places d'affaires						Changement nombre de numéros de lignes	Requis
Vol. const.			p <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>			Coût de permise			Coût des trav.	16,000

Macro inv.	Page	Ten. Len	Volumé	Page	Volumé	Page
1711						
Propriétaire: BAKKO INC.	Ville: MONTREAL	Code postal: H3B 2B3	N° téléphone: 256-5031			
Architecte: N° téléphone	Ingénieur: N° téléphone					

Nom: CLEMENT BEAUDET  
 Adresse: 2095 AVENUE HAIG  
 Ville: MONTREAL  
 N° téléphone: 256-5031  
 Représentant de (ou) PROPRIETAIRE  
 Nom du proposé: VAILLANCOURT NORMAND

<input type="checkbox"/> Continuer la circulation de la demande <input type="checkbox"/> En sursis (à trois):				<b>Zonage</b> Règlement spécial: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Plan d'implantation: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Const. hors règlement: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Hauteur: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Exigences réglementaires: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Fond de compensation: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Révision: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Classement: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Implantation maximum: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Indica de superficie de plan: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Hauteur en pieds ou mètres: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Hauteur en étages: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Largeur minimum: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Elevation au rez-de-chaussée: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Stationnement: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Surface des logements: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Mandat: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Date:	
Largeur devant: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Largeur arrière: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Profondeur: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Superficie: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Classification des usages: R-G	Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni	Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni	Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni	Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni	Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni Stationnement: Requis Fourni Chargement: Requis Fourni

Adressé	W.C.	Lavage	Balgn.	Douche	Urinoir	Plomberie					Ventilation						
						Évier	Cuve	F. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Héte	Séch.	Gar.	Ord.
Fac																	
S. sc																	
1er étage																	
2e étage																	
3e étage																	
Autre																	
Terrain (mètres carrés)						Branchement d'égout pluvial					Branchement d'égout sanitaire ou unitaire				Demande de services émis		
															Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		
Moto d'égout au toit						En suspens:					Lignes et niveaux <input type="checkbox"/>						
											Demande de services <input type="checkbox"/>						
Branchement d'égout de surface											Plans - ventilation <input type="checkbox"/>						
Branchement d'égout général											Plans - plomberie <input type="checkbox"/>						
Date						Refusé					Date						
Date						Refusé					Date						
Construction - Protection incendie																	
Articles		Oui		Non		Articles		Oui		Non		Articles		Oui		Non	
Limite ext.						Extincteur automatique						Poste central					
Targite						Généralisation incendie						Génératrice					
Alarme incendie						Pompe (capacité)						Unité éclairage de secours					
Détecteur de fumée						Accenseur pompier						Éclairage extérieur					
Détecteur incendie						Réseau téléphonique						Issues					
Détecteur incendie												Chauferie					
Si non précisez																	
Vous le bâtiment						Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>					En suspens: <input type="checkbox"/>						
Remarque						<i>8-03-91</i>											
Refusé - Protection incendie											Date						
Refusé - Protection incendie											Date						
Résistance des planchers existants																	
Sous-sol		R. de c.		2e étage		3e étage		4e étage		Remarque							
										<i>absence d'impact à la structure du bâtiment</i>							
Refusé											Date						
Refusé											Date						
Commentaires																	



Ville de Montréal  
Service de l'habitation et  
du développement urbain  
Module des permis

Pour émission	ZO	ME	CH	PR	SA	B?

### Demande de permis de modification

Numéro de permis <b>2467</b>	Date du permis <b>27-5-91</b>	Numéro de la demande <b>01725-71</b>	Date de dem. <b>10/11/91</b>
---------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------

Libellé d'emplacement: **2025 MARIÉ ET 7025 ONTARIO**  
 Côté de rue: **SE** entre **ONTARIO** et **VOTES FERRÉES**  
 Quartier municipal: **PO: 08**  
 DE: **03**

Lot: **322, ETC.** Subdivision: **14, 15, ETC.** Compte foncier: **36159100**  
**ALARME BA.**

Description des travaux: **NOUVEAU SYSTÈME D'ALARME**  
 Remarques: **CLAI**

Occupation existante: **BUREAU ET ENTREPOTS INDUSTRIE**  
 Occupation projetée: **ME**

Comm. Jacques Viger	Oui	Non	Macro Iny. Intaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	2	
Affaires culturelles			Site du patrimoine			Transrais			Devis	Oui	Non
Aires de protection			Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre		
Bâtiment cité									Reçus	0	
Changement nombre d'unités de logement			Changement nombre de places d'affaires						Changement nombre de numéros civiques		
Avis de percevoir			Vol. const.			p <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	Coût du permis		Coût des trav.		20,000

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Nom: <b>D.A.P. INC.</b>	Macro inv.	Terr. bâti	Cadastre		
Adresse: <b>7025 ONTARIO E</b>	Ville: <b>MTL</b>	Code postal: <b>H1W 1B3</b>	N° téléphone: <b>256-5031</b>		
Nom: <b>MEME / S. M. BEAUDET</b>	Ville: <b>MEME</b>	Code postal:	N° téléphone:		
Architecte	N° téléphone:	Ingénieur	N° téléphone:		

Pour renseignements supplémentaires:  
 Nom: **M. BEAUDET** Titre: **CHARGE**  
 Adresse: **MEME** Code postal:  
 Ville: **MEME** N° téléphone:

Nom du demandeur: **M. BEAUDET** N° téléphone: **256-5031**  
 Représentant de (du): **PROPRIÉTAIRE**

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: *Henri Beaudet*  
 Nom du préposé: **LONGPRE, PIERRE**

Pré-inspection

Bâtiment principal	Dépendance	Autre dep. exist.	Dalle sur le sol	Vide sanitaire
Isolé: <input type="checkbox"/>	Jumelé: <input type="checkbox"/>	Const.: <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

Bordure	Arrière	Gauche	Droite	Bâtiment	Dimensions Local	Nb ét.	Hauteur	Haut. des bâtiments voisins A gauche	A droite
---------	---------	--------	--------	----------	------------------	--------	---------	--------------------------------------	----------

Type de construction	Stationnement Int. Ext.	Chargement Int. Ext.	Avis de pâtre: Plaintes
1   2   A   B   C   D			
Élévation rez-de-chaussée	Plans suffisants	Travaux commencés	
Trottoir	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Sol	Bâtiment occupé	Travaux terminés	Permis en cours
	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Ame.	Dom.	B.r.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gis.
Ext. aut. friteuse			Lumières sorties			Cave								
Ext. aut. gicleur			Lumières sort. ext.			Sous-sol								
Aut. pompier			Génératrice			Rez-de-chaussée								
Réseau tel.			Canalisation			2 <sup>e</sup>								
Poste central			Détection			3 <sup>e</sup>								
Coût des travaux selon l'insp.			App. mec. ext. appar.			Autres								

Remarques: *Henri Beaudet* Inspecteur: *Henri Beaudet* Date:

1 Réf: C02462-91 CLE 02025H1140ZE 014

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Adresse:

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Délai	Personne rencontrée	Remarques	Plainte numéro
<b>Coulage</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
1- Dimensions			2/6/92		Un employé, système d'alimentation		
2- Bornes en place					installé et en opération.		
3- Alignement: font. lat.					Certificat d'inspection regim B-92		84
4- Saillies							
5- Empat.-sous-oeuvre			18/08/92		Vu M. Beaudeau		
6- Coffrages							
7- Armatures							
8- Elev. plac. r.d.c.						Attes de Tarjoun rapport d'inspection	
9- Cert. de loc.							
10- Coulage autorisé			13/10/92	19/01/93			
<b>Charpente</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
11- Ancrage des soles			12/02/93		Vu M. Beaudeau		
12- Solives-poutrelles						Pour Certificat	
13- Poutres						Capron	
14- Poteaux-colonnes							
15- Fermes (planc. toit)							
16- Liaison-appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre-fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchelage							
25- Dalles de béton							
<b>Cloisonnement</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité de...							
33- Comptation du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Vitrifs coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
<b>Finition</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
38- Finis extérieurs							
39- Finis planchers							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signal.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Garde-corps-main-cour.							
50- Salubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

Oui

Non

Non terminés

Pérимés

Type de construction

*[Signature]*

Inspecteur

Rapport classé >

jour mois année 12 02 93

*Brigitte MAF*

Ville de Montréal  
Service de l'habitation et  
développement urbain  
Module des permis

**Demande de permis  
de modification**

Libellé d'emplacement: 2025 HAIG ET 7025 ONTARIO  
Côté de rue: entre et  
Quartier municipal: VOIES FERREES

Numéro du permis: 2162  
Date du permis: 27-5-91  
Numéro de la demande: 01728-71  
Date de dem.: 10/04/91

Compte foncier: 38159110

Objet de la demande: 2025 HAIG ONTARIO INSTALLATION SYSTEME DE SECURITE ALARME B.I.  
Remarques: C.A.I.

Occupation existante: ENTREPOTS INDUSTRIE  
Occupation projetée:

Comm. Jacques Viger	Oui	Non	Macro inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis		X	Devis: Oui	Non
Aires de protection		X	Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux: Nombre	0
Changement nombre d'unités de logement			Changement nombre de places d'affaires						Requis	0
Vol. const.			Vol. const.			Coût du permis			Coût des trav.	20,000

Propriétaire: U.A.P. INC.  
Adresse: 2025 ONTARIO E  
Ville: MTL  
Code postal: H3W 2B3  
N° téléphone: 256-3031

Architecte: MEME  
N° téléphone: MEME  
Ingénieur: MEME  
N° téléphone: MEME

Préposé: M. BEAUDET  
N° téléphone: 256-3031  
Représentant de (du) PROPRIÉTAIRE

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: *M. Beaudet*  
Nom du préposé: LONGPRE, PIERRE

Zonage: Stationnement - Salubrité

Attendez-vous à continuer la circulation de la demande

En suspens (raison):

Lignes et niveaux	Oui	Non	Sucliv. requise	Oui	Non	Certificat de localisation requis	Oui	Non
Léga. frontale			Larg. arrière			Profondeur		Superficie
Terrain								
Occupation projetée	C I R G			Classification des usages				
Cave								
Sous-sol								
R. de chaussée								
2 <sup>e</sup> étage								
3 <sup>e</sup> étage								
4 <sup>e</sup> étage								
Sup. de plancher	Stationnement		Chargement		Largeur minimum			
	Requis	Fournis	Requis	Fournis	Bât. <input type="checkbox"/> Jum. <input type="checkbox"/> Sem. <input type="checkbox"/> Cont. <input type="checkbox"/>			
Intérieur					Élévation au rez-de-chaussée			
Extérieur					N° logement			
Entrée charretière	Oui	Non	Oui	Non	Superficie des logements			
Pente de garage	Oui	Non			Handicapés			

Date: \_\_\_\_\_ Refus: *M. Beaudet* Date: \_\_\_\_\_

Sanitaires				Plomberie				Ventilation							
WC	Lavabo	Baign.	Douche	Urninoir	Évier	Cuve	R. pl.	Lave	Fosse	Font.	Autre	V.C.	Home	Sécher	Autre
1er étage															
2e étage															
3e étage															
Autre															

Dessin(s) : Terrain divisé

Branchement d'égout pluvial : [ ]

Branchement d'égout sanitaire ou vitatoire : [ ]

Demande de services émise : Oui  Non

Mode d'égouttement du toit : En suspens

Branchement d'égout de surface

Branchement d'eau général

Refusé : [ ]

Date : [ ]

Protection incendie			
Articles	Oui	Non	Articles
Lumière ext.			Poste central
Torgette			Génératrice
Alarme sonore			Unité éclairage de secours
Détecteur de fumée			Éclairage extérieur
Détecteur de produits de combustion			issus

Extincteur automatique fritons			Escalier				
Généralisation incendie			Mur Coupe-feu				
Pompe (capacité) lbs.			Saillie			Capacité	
Axenseur pompier			Avertisseur de fumée			Sièges non fix.	
Réseau téléphonique			Chaudière			Superficie bal.	Haut. étage

Remarques : [ ]

En suspens : [ ]

Refusé - Protection incendie : [ ]

Date : [ ]

Refusé - Protection incendie : [ ]

Date : [ ]

2e étage	3e étage	4e en ge	Remarques
			Aucun changement à la structure du bâtiment

Refusé : [ ]

Date : [ ]



**Ville de Montréal**  
 Service de l'habitation et du développement urbain  
 Module des permis  
 Section de la construction

**Fiche de contrôle pour infraction**  
 en vue d'une poursuite en Cour municipale

40  
 H1140

01:42 INSP. 00

Avis de poche numéro	Détection <input checked="" type="checkbox"/>	Infraction constatée le	N°	Photos
		24.02.92	092 62329	<input type="checkbox"/>

Côté	N	S	E	O	Numér. civique	Rue
			X		2095	Avenue Haig.

Entre la rue	Et la rue
Ontario	Hochelaga

Cadastre	Subdivision	Compte numéro	Dossier coordination
325	P.4	3059117	

Quartier	Division cadastrale

Avis signifié au	Nom
<input checked="" type="checkbox"/> Propriétaire	VAPRO INC
<input checked="" type="checkbox"/> Représentant autorisé	7025 Ontario est
<input type="checkbox"/> Locataire	Mme HIN 2B3
<input type="checkbox"/> Constructeur	

Description du bâtiment	Description
Type de construction	
1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D	0

Superficie - Pieds carrés	Hauteur	Occupation	Ou
	Pieds ou étages	Rés. Com. Ind.	

Renseignements divers	Construction	Modification	Démolition	Transport
<input type="checkbox"/> Sans permis <input type="checkbox"/> Permis refusé	Demande de permis			
	Permis	884 91		

Travaux arrêtés	Oui	Non	Travaux terminés	Oui	Non	Occupé	Oui	Non	Barricadé	Oui	Non
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Règlement: Article: 2-13

2552

Certificat d'inspection d'alarme incendie  
 Régis.  
 Voir lettre type

Inspecteur	Chef de groupe
<i>[Signature]</i>	

Croquis au verso

**Chaque entrée doit être initiale en rouge par le chef de groupe - Ecrire lisiblement**

Date	Heure	Compte rendu d'inspection	Délai	Init. chef de groupe	Init. inspecteur
15.06.92		Recu Certificat d'inspection des	30.6.92		

Classer la fiche de contrôle et la joindre au dossier de coordination

Remplace par la plainte numéro		
Autres plaintes (à classer ou non)	Numéros	
Chef de groupe		Inspecteur
		<i>[Signature]</i>
		jour mois année 15.06.92



**Ville de Montréal**  
 Service de l'habitation et du développement urbain  
 Module des permis  
 Section de la construction

**Fiche de contrôle pour infraction**  
 en vue d'une poursuite en Cour municipale

Avis de poche numéro H1143 Détection  Infraction constatée le 2.6.92 No 92124001 Photos

Côté N S E O Numéro civique 2025 Rue H416

Entre la rue \_\_\_\_\_ Et la rue \_\_\_\_\_

Cadastre \_\_\_\_\_ Subdivision \_\_\_\_\_ Compte numéro \_\_\_\_\_ Dossier coordination \_\_\_\_\_

Quartier \_\_\_\_\_ Division cadastrals \_\_\_\_\_

Avis signifié au Nom U.A.P. INC.

Propriétaire Adresse 2025 Ontario est Téléphone \_\_\_\_\_

Représentant autorisé Nom \_\_\_\_\_

Locataire Adresse Mont H1W 2B3 Téléphone \_\_\_\_\_

Constructeur

Description du bâtiment Type de construction

Type de construction: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 0

Superficie - Pieds carrés \_\_\_\_\_ Hauteur \_\_\_\_\_ Occupation Rés. Com. ind. Ou

Renseignements divers:  sans permis  Permis refusé

	Construction	Modification	Démolition	Transport
Demande de permis	N° /	N° /	N° /	N° /
Permis	N° /	N° <u>2462 191</u>	N° /	N° /

Travaux arrêtés: Oui  Non  Travaux terminés: Oui  Non  Occupé: Oui  Non  Barricadé: Oui  Non

Règlement 8572 Article: art 2-13

\_\_\_\_\_

Certificat requis

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Inspecteur [Signature]

Chef de groupe \_\_\_\_\_

Croquis au verso

Chaque entrée doit être initialisée en rouge par le chef de groupe - Ecrire lisiblement

Date	Heure	Compte rendu d'inspection	Délai	init. chef de groupe	init. inspecteur
12.08.93		Remise Mr. Beaudet intallation par l'ingénieur attend de rapport de pétition	12.08.93		
19.01.93	12/02/93	Vu Mr. Beaudet Deux Certificat			

Classer la fiche de contrôle et la joindre au dossier de coordination

Remplacé par la plainte numéro \_\_\_\_\_

Autres plaintes sur ce permis (classées ou non) \_\_\_\_\_ Numéros \_\_\_\_\_

Chef de groupe \_\_\_\_\_ Inspecteur *[Signature]*

jour mois année  
 12 02 93  
 06.70.612-3 (11-89) V

12/8 - 47 lines



de Montréal  
Service de l'habitation et  
du développement urbain  
Module des permis

Pour émission	ZO	ME	CH	PR	SA	BR
	X					

# Demande de permis de modification

Libellé d'emplacement: **325-326, 327 AVENUE HAIG**  
Côté de rue: **EST** entre **ONTARIO** et **VOIES FERRÉES**  
Quartier municipal: **MERCIER**  
PC: 09 SA: 14

Lot: **325, 326, 327** Subdivision: **1, 2, 8, 111, P3, P4, ...** Compté foncier: **36159117**

Objet: **ENLEVER 5 RÉSERVOIRS USINÉS À FINE D'ENTRETIEN DE PROD. PÉTRO. (2X 5000 GALL. AX 500 GAL.)**

Remarques: **AUCUN REMPLACEMENT PRÉVU** TYPE: I CATEGORIE: I

Occupation existante: **BÂTIMENT POUR DIST. DE PIÈCES AUTOS** Occupation projetée: **INCHANGÉE**

Comm. Jacques Viger	Oui	Non	Macro inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	3	
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		Y	Transmis		X	Devis Oui	Non	X
Aires de protection		X	Restauration			(Logement) (Maison de chambre)			Lignes et niveaux - Nombre	10	
Bâtiments classés											
Changement nombre d'unités de logement	0		Changement nombre de places d'affaires	0		Changement nombre de numéros civiques	0		Reculs	0	
Avis de percevoir	A-841052	Vol. const.	p <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Coût du permis	349.47	Coût des trav.	6000				

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.	17H	Terr. bâti	999	99	999
Nom	UAFRO INC			Code postal	N° téléphone
Adresse	7025 ONTARIO E			H1N 2B3	256-5091
Entrepreneur	MAINTENANCE COLETTE INC			Code postal	N° téléphone
Nom	1522 RAYS BRULÉ			H3V 1R7	393-8100
Adresse	VILLE MONTREAL			Ingénieur	N° téléphone
Architecte	VILLE CAPELLE				

Pour renseignements supplémentaires: Nom: **BEAUDRY CLEMENT** Titre: **CHAR. PROJ.**  
Adresse: Ville: **MONTREAL** Code postal: **H1N 2B3** N° téléphone: **256-5091**

Nom du demandeur: **BEAUDRY CLEMENT** N° téléphone: **256-8100** Représentant de (du) **PROPRIÉTAIRE**  
Signature du demandeur autorisée par le propriétaire: *[Signature]* Nom du préposé: **COURCELLES, DANIEL**

Pré-inspection: Bâtiment principal: Isolé:  Jumelé:  Const.:  Dépendance:  Autre dep. exist.:  Dalle sur le sol:  Oui  Non  Vida sanitaire:  Oui  Non  2/10

Bordure	Distances		Droite		Bâtiment		Dimensions		Nb ét.		Hauteur		Haut. des bâtiments voisins	
	Arrière	Gauche				Local							À gauche	À droite

Type de construction	Stationnement		Chargement		Avis de proche	
1   2   A   B   C   D	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Plaintes	
Élévation rez-de-chaussée		Plans suffisants		Travaux commencés		Pernis en cours
Trottoir		Bâtiment occupé		Travaux terminés		

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Ame.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Autres	Gr.
Ext. aut. frigeuse			Lumières ext.			Cave								
Ext. aut. gicleur			Lumières sort. ext.			Sous-sol								
Acc. pompier			Génératrice			Rez-de-chaussée								
Réseau tel.			Canalisation			2 <sup>e</sup>								
Poste central			Détection			3 <sup>e</sup>								
Coût des travaux selon l'insp.			App. mec. ext. appar.			Autres								

Remarques: **VOIR LETTRE VUJENCES**  
Inspecteur: **Francis Hémeau** 28-7-92 Date: **16-07-92**

4/ Réf: 03553-92 ClF 34159117 Resp

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Adresse:

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Délat	Personne rencontrée	Remarques	Plan. numéro
<b>Couverts</b>							
Placard <input type="checkbox"/>							
1- Dimensions			12/08/22		Moniteur Am. Deveau		
2- Bannes en place						Assurer que les réservations sur	
3- Alignement: font. rat.						de réservations	
4- Saillies							
5- Enlèvement sous-œuvre							
6- Coiffures							
7- Arnières							
8- Ev. planch. r.d.c.							
9- Part. de loc.							
10- Coulage autorisé							
<b>Charpente</b>							
Placard <input type="checkbox"/>							
11- Arrangé des soles							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poteaux-colonnes							
15- Formet (planch. toit)							
16- Liants et appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre-fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchelage							
25- Dalles de béton							
<b>Cloisonnement</b>							
Placard <input type="checkbox"/>							
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles et dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité des...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminées-chauffage							
<b>Finition</b>							
Placard <input type="checkbox"/>							
38- Finis extérieurs							
39- Finis intérieurs							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signal.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Gardu-corps-main-cour.							
50- Salubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

Oui

Non

Non terminés

Périmes

Type de construction

*Deveau*  
Inspecteur

Rapport classé >

jour mois année  
12 08 22  
06.40.205-8 (06-22) V

Ville de Montréal  
Département de l'habitation et  
du développement urbain  
Mobilier des permis

**Demande de permis  
de modification**

Lieux d'équipement

3025-2095 AVENUE HAIG  
Côté de rue EST entre ONTARIO

Date du permis: 5-8-92  
Numéro de la demande: 03045-92  
Quartier municipal: MERCIER  
et VOIES FERRÉES

Lot: 325, 326, 327

Subdivision: 1, 2, 3, 111, P3, P4, ...

Compte foncier: 36159117



Remarques: AUCUN RECLAMMENT PRIVE (TYPE: X) AUTOUR DU

Occupation existante: BÂTIMENT POUR DIST. DE PIÈCES AUTOS  
Occupation projetée: INCHANGÉE

Comm. Jacques (voir)	Oui	Non	Magas inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis	Nbre de séries
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis		X	Exts. ou/et	Non
Aires de protection		X	Restauration			Logement (Modification de l'usage)			Étages ou/et	Neutre
Bâtiment existant			Changement nombre de places d'auto						Étages	0
Nombre de logements									Changement nombre de numéros civiques	0
Année de permis	A-842982		Vol. const.	p <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> (not du permis)		349.47		Coût des rev.		6500

Propriétaire: M. PRO INC  
 3025 ONTARIO E MONTREAL  
 MAINTENANCE COLETTE INC  
 1573 RAVS BUILK

Page: 17H Terr. bati: 999.09  
 Volume: 29.000  
 Cote cadastrale: 999  
 Ville: MONTREAL  
 No téléphone: 514 283 2500

Représentant: BEAUBIEN CLEMENT  
 Adresse: 2500 RUE...  
 Ville: MONTREAL

Nom du demandeur: BEAUBIEN CLEMENT  
 Adresse: 2500 RUE...  
 Ville: MONTREAL

Nom du propriétaire: COURCHÈS, DANIEL  
 Adresse: ...  
 Ville: MONTREAL

Annexe plan  - Continuez la circulation de la demande

Étages:  Niveau  Subsol  Requête  Requête

Long. frontale	Long. arrière	Profondeur	Superficie	Dég. des lot	Al. con.	Extérieurs	Pages	Autres
				Floral				
				Arrière				
				Gauche				
				Droite				

Sup. de plac. civ. Stationnement: Requis Fournis  
 Chargement: Requis Fournis  
 Intérieur: Requis Fournis  
 Extérieur: Requis Fournis  
 Entrée charretière: Oui Non  
 Partie de garage: Oui Non

Date: 19/07/92  
 Voir lettre exigences  
 INCENDIE DU 20-7-92

**Mécanique**

W.C.	Lavage	Baign.	Douche	Urinoir	Evier	Cuvet	R.V.	Asc.	Fosse	Font.	Aqua	Ventilation	
												W.C.	Horiz.

Corrections aux plans

Dessins NO

Terrains pavés  Branchement d'égout pluvial  Branchement d'égout sanitaire ou unitaire  Demande de surcharges émiss  Oui  Non

Mètres (pieds)

Mode d'agencement du (s)  En suspens: Lignes et niveaux   
 Demande de services   
 Branchement d'égout de surface  Plans: ventilation   
 Branchement d'eau central  Plans: plomberie

Date: \_\_\_\_\_ Refusé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Crit. Commerciales

Corrections aux plans

Refusé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Dessins

Articles		Protection incendie		Articles		Articles		Articles		Articles	
Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
				Extincteur automatique freuse		Poste central		Escalier			
				Condensation incendie		Génératrice		Mur Coupe-feu			
				Portes (capacité)		Unité éclairage de secours		Saillie			
				Ascenseur pompier		Eclairage extérieur		Avertisseur de fumée			
				Réseau téléphonique		Issues		Chaufferie			

Par le bâtiment  Oui  Non  Si non - précisez \_\_\_\_\_

En suspens:

Refusé - Protection incendie \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Refusé - Protection incendie \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Indicateur des planchers exigés \_\_\_\_\_ Remarques \_\_\_\_\_ En suspens:

Suppor	1 <sup>er</sup> étage	2 <sup>e</sup> étage	4 <sup>e</sup> étage

Refusé \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Refusé \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Refusé \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Refusé \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Ce rapport est un résumé fragmenté de la version signée du 19 juillet 2024



**Ville de Montréal**  
 Service de l'habitat et  
 du développement urbain  
 Module des permis

## Demande de permis de modification

**Libellé d'emplacement**  
**2075 Avenue Haig**  
 Côté de rue **EST** entre **ONTARIO** et **HOCHELAG**

**Lot**  
**325, 326, 327**

**Subdivision**  
**P108, ...**

**Compte foncier**  
**35159117**

Numéro de la demande **06364-95** Date de dépôt **23/11/93**  
 Quartier municipal **35** **PC:08**  
**DA:14**

**Remarque**

**PLANS D'INGENIEUR SOUMIS PERMIS RAPIDE TYPE: 1 CATEGORIE: 1**

Occupation existante **DISTRIBUTEUR DE PIÈCES AUTO (UAP)** Occupation projetée **INCHANGÉE**

	OUI		NON		OUI		NON		OUI		NON	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Corral Jacques Viger		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Plans soumis - Nbre de séries	<b>2</b>						
Ateliers artistiques		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Devis	<b>OUI</b>						
Axes de protection		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Lignes et niveaux	<b>Nombre</b>
Bâtiments cités		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Recus	<b>0</b>
Changement nombre d'unités de logements	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Changement nombre de places d'affaires	<b>0</b>
Changement nombre de places d'affaires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Changement nombre de numéros civiques	<b>0</b>
Avis de percevoir	<b>A-089574</b>										Coût du permis	<b>252.00</b>
											Coût des trav.	<b>42000</b>

**Propriétaire**  
 Nom **MACRO INV.** Page **N/D** Terr. bât **000-00** Volume **000-00** Page **000**  
 Adresse **MACRO INC.** Ville **MONTREAL** Cadastre **00** Volume **000**  
 Entreprenneur Nom **7025 ONTARIO EST** Ville **MONTREAL** Code postal **H1N 2B3** N° téléphone **257-9282**  
 Adresse **MEME** Ville **MONTREAL** Code postal **H1N 2B3** N° téléphone **257-9282**  
 Architecte **CH. PROJ.** N° téléphone **257-9282** Inspecteur **MAIN MOUSSEAU** N° téléphone **257-9282**

Pour renseignements supplémentaires: Nom **JULES CAMIRAND** Adresse **CH. PROJ.** Ville **MONTREAL** N° téléphone **257-9282**  
 Nom du demandeur **JULES CAMIRAND** N° téléphone **257-9282** Représentant de (du) **PROPRIETAIRE**  
 Nom du préposé **LED. M. SERGE**

**Pré-inspection** 2/10

<b>Bâtiment principal</b>	<b>Dépendance</b>	<b>Autre dep. exist.</b>	<b>Dalle sur le sol</b>	<b>Vide sanitaire</b>
Isolé: <input type="checkbox"/> Jumelé: <input type="checkbox"/> Cont.: <input type="checkbox"/>			OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
<b>Bordure</b>	<b>Distances</b>	<b>Dimensions</b>	<b>Nb ét.</b>	<b>Hauteur</b>
	Arrière, Gauche, Droite	Local		Haut. des bâtiments voisins à gauche, à droite
<b>Type de construction</b>	<b>Stationnement</b>	<b>Chargement</b>	<b>Avis de poche:</b>	
1, 2, A, B, C, D	Int., Ext.	Int., Ext.	Plaintes	
<b>Trottoir:</b> Sol <b>Comet</b>	Plans suffisants: OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	Travaux commencés: OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	Permis en cours	
	Bâtiment occupé: OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>	Travaux terminés: OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		

Articles	OUI	NON	Articles	OUI	NON	Occ. existants	Ame.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Ins.	Sec.	Clc.
Ext. aut. fr/teux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lumières sorties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cave	<input type="checkbox"/>								
Ext. aut. gicleur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lumières sort. ext.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sous-sol	<input type="checkbox"/>								
Asc. pompier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Génératrice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riez-de-chaussée	<input type="checkbox"/>								
Réserv. tel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Canalisation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2e	<input type="checkbox"/>								
Poyes central	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Détection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3e	<input type="checkbox"/>								
Coût des travaux selon l'insp.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	App. mec. ext. appar.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autres	<input type="checkbox"/>								
Remarques							Inspecteur								

Adresse:

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Délat	Personne rencontrée	Remarques	Plaint. numéro
<b>Coulage</b> Placard <input type="checkbox"/>							
1- Dimensions			12/2/94				
2- Bornes en place			13/05/94		Vu employé		
3- Alignement: font. lat.							
4- Saillies							
5- Empat.-sous-oeuvre							
6- Coffrages							
7- Armatures							
8- Év. plac. r.d.c.			19/08/94		Personne (Vu plan approuvé)		
9- Cert. de loc.							
10- Coulage autorisé							
<b>Charpente</b> Placard <input type="checkbox"/>							
11- Ancrage des soles							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poteaux-colonnes							
15- Fermes (planc. toit)							
16- Liaison-appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre-fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchelage							
25- Dalles de béton							
<b>Cloisonnement</b> Placard <input type="checkbox"/>							
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité du...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
<b>Finition</b> Placard <input type="checkbox"/>							
38- Finis supérieurs							
39- Finis planchers							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signal.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Garde-corps-main-cour.							
50- Salubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

Oui   
  Non   
  Non terminés   
  Périés   
  Type de construction

  
 Inspecteur

Rapport classé > jour mois année  
 19 0 8 94  
 06.40.203-8 (06-94) V



**Ville de Montréal**  
 Service de l'habitation et  
 du développement urbain  
 Module des permis

Numéro de la demande 07304-02	Date de dépôt 25/07/93
Quartier municipal 55	Code de la ville 0101
Subdivision P108	Code de la zone 3615V117

Libellé d'emplacement  
**2075 Avenue Haig**  
 Cité de rue **EST** entre **ONTARIO** et **ROCHELAG**

Lot  
**322, 326, 327**



Remarques  
**PLANS D'INGENIEUR SOUMIS PERMIS ANNUE**

Occupation existante  
**DISTRIBUTEUR DE PIECES AUTO (GARAGE) INCHANGÉ**

	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
Comm. Jacques Viger	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Métro inventaire	<input checked="" type="checkbox"/>	Travaux	<input type="checkbox"/>
Affaires culturelles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Site du patrimoine	<input checked="" type="checkbox"/>	Travaux	<input type="checkbox"/>
Aires de protection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Réauration	<input type="checkbox"/>	(L) Logement (R)	<input type="checkbox"/>
Changement nombre d'unités de logement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Changement nombre de places d'avaires	<input type="checkbox"/>	Code du permis	<input type="checkbox"/>
Av. de parcourir	A-089574		Vol. const.			

Propriétaire	Maître	Père	Vendeur
Nom		N/D de titre bâti	
Adresse	Ville		
Entrepreneur	Ville		
Nom	NO. téléphone	Ingénieur	
Adresse			
Architecte			
Nom	Ville		
Adresse			
Ville			
Nom du demandeur	N <sup>o</sup> téléphone	Représentant de (du)	
<b>JULES CAMIRAND</b>	<b>357-9282</b>	<b>PROPRÉTAIRE</b>	
Signature du demandeur placée par le propriétaire		Nom du projet	
		<b>LEDOUTY/ELC</b>	

Zoning	Attendre plan		Continuer la circulation de la demande		En suspens (raison)		Lignes de niveaux		Subdiv. requise		Certificat de localisation requise		Zoning	Règlement en vigueur	Plan d'annexes	Conn. avec lot adj.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non				
Terrain																
Bâtiment																
Classification projetée	C I R G															
Code																
Sois-sol	<b>PÉRIODE RAPIDE</b> Date <b>23/11/93</b>															
Rés. char. sols	<b>APPROUVE/Commentaire</b>															
2 <sup>e</sup> étage	<b>Commentaire</b>															
3 <sup>e</sup> étage																
4 <sup>e</sup> étage																
Sup. de planches	Stationnement		Changeement													
	Requis	Fournis	Requis	Fournis												
Intérieur																
Extérieur																
Entrée caractérisée	Oui	Non	Oui	Non												
Pente de garage	Oui	Non														
Refusé													Date			

Matière	Plomberie											Ventilation					
	W.C.	Levier	Baign.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Gai.	Autre
Cave																	
Sol																	
1 <sup>er</sup> étage																	
2 <sup>e</sup> étage																	
3 <sup>e</sup> étage																	
Autre																	

Terrains pavés		Branchement d'égout pluvial				Branchement d'égout sanitaire ou unitaire				Demande de services émis	
mètres carrés										Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	

Moyens d'atténuation de bruit		En suspens:		Lignes et niveaux <input type="checkbox"/>	
				Demande de services <input type="checkbox"/>	
Branchement d'égout de surface				Plans - ventilation <input type="checkbox"/>	
Branchement d'égout général				Plans - plomberie <input type="checkbox"/>	

Date		Refusé		Date	
------	--	--------	--	------	--

Effet Commentaires

Date		Refusé		Date	
------	--	--------	--	------	--

Articles		Articles		Articles		Articles		Articles		Type de service	
Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
		Extincteur automatique (type 2)		Poste central		Escalier				Classe	
		Canalisation incendie		Génératrice		Mur Coupe-feu				Classe	
		Pompe (capacité)		Unité éclairage de secours		Saillie				Capacité	
		Ascenseur incendie		Eclairage extérieur		Avertisseur de fumée				Sièges non fix.	Sièges tables
		Réseau téléphonique		Issues		Chaudière				Superficie bât. / Ext. / Étag.	

Si non - précisez

Tout le bâtiment Oui  Non  En suspens:

Date		Refusé - Protection incendie		Date	
------	--	------------------------------	--	------	--

Date		Refusé - Protection incendie		Date	
------	--	------------------------------	--	------	--

Caractéristiques

Régistrez des planchers exigés					Remarques	En suspens: <input type="checkbox"/>
Sous-sol	R. des.	2 <sup>e</sup> étage	3 <sup>e</sup> étage	4 <sup>e</sup> étage		

Date		Refusé		Date	
------	--	--------	--	------	--

C.U.M.

Date		Refusé		Date	
------	--	--------	--	------	--

Caractéristiques

Ville de Montréal

Service de l'habitation et du développement urbain  
Module des permis et inspections

**Demande de permis de modification**

Date de permis: 20/03/95  
 Numéro de la demande: 01852-95  
 Date de dev: 20/02/95  
 Quartier municipal: 36  
 PC: PC108  
 SA: ARR. 4  
 Côté de rue: E  
 entre: ONTARIO  
 et: VOIES FERREES  
 37,326,575.  
 Division: 3, ETC.  
 Compte foncier: 13615915

RELEVÉ DE L'ÉTAT DE L'ÉDIFIÉ ET DE L'ÉTAT DES AMÉNAGEMENTS EN COURS

Remarques: TYPE: 1 CATEGORIE: 1

Occupation existante: BÂT. L'ÉTAGE ENTREPOT DE PIÈCES AUTO  
Occupation proposée: INCHANGÉE

Comm. Jacques Viger  
 Aires culturelles:   
 Aires de protection d'intérêt cité:   
 Macro inventaire:   
 Site du patrimoine:   
 Restauration:  (Logement / Maison de chambres)  
 Changement nombre de places affaires: 0  
 Changement nombre de numéros civiques: 0  
 Reçu(s): 0  
 Vcl. const.: 0  
 p<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>: 3000.00  
 Coût du permis: 6000.00  
 Coût des trav: 60000.00

Propriétaire: DAPRO INC  
 Adresse: 2162 METROPOLITAIN EST  
 Ville: MONTREAL  
 Code postal: H1K 1A1  
 N° téléphone: 355-1871  
 Architecte: MICHEL COLLE  
 N° téléphone: 355-1871  
 Ingénieur: YVES (PRESIDENT)  
 N° téléphone: 355-1871

Pour renseignements supplémentaires: ANS  
 Nom: COLLE MICHEL  
 Adresse: YVES (PRESIDENT)  
 Ville: MONTREAL  
 Code postal: H1K 1A1  
 N° téléphone: 355-1871

Nom du mandataire: RENETTE ROBERT  
 N° téléphone: 355-1871  
 Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)  
 Nom du préposé: COULOMBE, MADELEINE

Préimpression: 1.20  
 Bâtiment principal: Vide sanitaire: 0-1  
 Dépendance:   
 Autre dep. exist.:   
 Dalle sur le sol: Oui  Non   
 Vide sanitaire: Oui  Non

Sécurité	Distances		Drivée	Bâtiment	Dimensions Local		Nb ét.	Hauteur	Haut. des bâtiments voisins	
	Arrière	Gauche			Local	Nb ét.			A gauche	A droite

Type de construction:  Murs porteurs  
 Stationnement: Int.  Ext.   
 Chargement: Int.  Ext.   
 Avis de poche:   
 Plantes:   
 Elevation rez-de-chaussée: 5.10 m  
 Plans suffisants: Oui  Non   
 Travaux commencés: Oui  Non   
 Protoc. L'ARTICLE 656 4<sup>e</sup>  
 Bâtiment occupé: Oui  Non   
 Travaux terminés: Oui  Non   
 Permis en cours: 706

Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Amc.	Dom.	Bar.	Com.	Inf.	Pub.	Issués	Gic.
Ext. aut. vitreuse			Cave								
Ext. aut. picleur			Sous-sol								
Asc. pompier			Rez-de-chaussée								
Réseau eau			2 <sup>e</sup>								
Poste central			3 <sup>e</sup>								
Coût des travaux selon l'inst.			Autres								

Remarques: G.M. 20/3/95  
 Inspecteur: ACCRASSIER  
 Date: 19/03/95

Type 3.2.2.5.3 <sup>④</sup> Toit 60 min Plancher 60 min  
 3.2.2.5.3 <sup>⑤</sup>

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Adresse:

Éléments à vérifier	Cont.	Vu plans	Date	Décal	Personne rencontrée	Remarques	Pla. numéro
<b>Coulage</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
1- Dimensions			25-04-95		Personne	Etape démolition. Tél. Arch. 20	
2- Bornes en place			15/06/95		14/06/95	Un Point	
3- Alignement: font. lat.						Travaux pour que Terrasse, font. lat.	
4- Saillies						Inst. aussi Terrasse	
5- Empat. sous-œuvre							
6- Coffrages							
7- Armatures							
8- Elev. plac. r.d.c.			31/08/95		9/8/95	Travaux Terrasse	
9- Cert. de loc.							
10- Coulage autorisé							
<b>Charpente</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
11- Ancrage des solés							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poteaux-colonnes							
15- Fermes (planc. toit)							
16- Liaison-appuis							
17- Onglons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contrm-fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchelage							
25- Dalles de béton							
<b>Cloisonnement</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité du...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
<b>Finition</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
38- Finis extérieurs							
39- Finis planchers							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signa.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Garde-corps main-cour.							
50- Salubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

Oui   
  Non   
  Non terminés   
  Périlleux   
  Type de construction

  
 Inspecteur

Rapport classé > jour mois année  
 9 8 95  
 06.40.205-8 (05-95) V

Ville de Montréal  
Service de l'habitation et  
du développement urbain  
Module des permis et inspections

**Demande de permis  
de modification**

pour émission	ZO	ME	CH	PR	SA	DR	LS	24
		X	X	X	X	X	X	X

Numéro de la demande: 01852-95  
Date de dem.: 20/02/95  
Quartier municipal: 36  
PC: PC:08  
SA: ARR:4

2072V/CO/ME

2072 V. VERMOREL HAIG  
entre

VOIES FERREES

327, 328, ETC.

P4, P3, ETC.

36157116

REMANÈSMENT DE DEUX ÉTAGES CÔTÉ NORD POUR AMÉNAGEMENT

Requis TYPE: I CATEGORIE: I

Classification d'usage: ENTAGE/ENTREPOI DE PIECES AUTO INCORPORÉES

Comm. 3e classe Vingt	Oui	Non	Accro inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	2
Aménagements naturels	X		du patrimoine	X		Transmis	X		Devis - Oui	No
Site de protection	X		(habitation)			(logement (Maison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre	
Changement de numéro de plan			Changement numéro de plan			Changement nombre de numéros civiques			Reçu(s)	0
Coût des travaux			Coût du permis	3500.00		Coût des trav.	600000			

Propriétaire: M. LEBLANC INC  
Ville: MONTREAL  
Adresse: 1525 ST. ANTOINE EST  
Ville: MONTREAL  
N° de téléphone: 514-352-1071

Nom: MICHEL  
Titre: (PRESIDENT)  
N° de téléphone: 514-352-1071

Nom du propriétaire: FRENETTE ROBERT  
N° de téléphone: 514-352-1071  
Représentant de (du): (ENTREPRENEUR)

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: [Signature]  
Nom du préposé: COULOMBE, MADELEINE

Statut: Stationnement autorisé  
Avec des plan:  C'est-à-dire la circulation de la demande   
En suspens:  (raison):

Signes et niveaux	Subv. requise	Certificat de localisation	Equ.	Const. Acce	Col. et	Plan	Constr. Acce	Col. et	Plan	Constr. Acce	Col. et	Plan
Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Profondeur	Superficie	Frontal	Arrière	Gauche	Droite	Sup. max	Sup. min	Sup. max	Sup. min	Sup. max	Sup. min	Sup. max
10.5 m	2823 m <sup>2</sup>	10.5 m	10.5 m	10.5 m	10.5 m	10.5 m	10.5 m	10.5 m	10.5 m	10.5 m	10.5 m	10.5 m

Stationnement: Requis Fournis  
Chargement: Requis Fournis  
Élévation au rez-de-chaussée: TOUS LES BATIMENTS DE L'EMPLACEMENT SONT EN SÉLÉCTION  
Superficie des logements: ACCESSIBLE

Date: 21.07.95

Mécanique		Plomberie										Ventilation						
		W.C.	Levabo	Balgn.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	R. al.	Less.	Fosse	Font.	Autre	J.C.	Hattu	Sech.	Ca.	Autre
Cave																		
S.-J.																		
Corrections aux plans	1 <sup>er</sup> étage	1	1															
	2 <sup>e</sup> étage	3	3					1	4									
	3 <sup>e</sup> étage																	
Autre																		
Description		Terrains nets					Branchement d'égout pluvial					Branchement d'égout en air ou un laire			Demande de services émit			
No		mètres carrés													Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>			
Mote d'écoulement du toit		Mètres carrés					En suspens					Lignes et réseaux			<input type="checkbox"/>			
Branchement d'égout de surface												Demande de service			<input type="checkbox"/>			
Branchement d'eau générale												Plans - ventilation			<input type="checkbox"/>			
												Plans - plomberie			<input type="checkbox"/>			
Date							Refusé								Date			

Brut commentaires

Corrections aux plans

Date

Refusé

Correction - Protection incendie		Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Type
Lumière exit		Extincteur automatique fructose		<input checked="" type="checkbox"/>		Pos. central		<input checked="" type="checkbox"/>		Escalier		<input checked="" type="checkbox"/>		Classification
Tantette		Canalisation incendie		<input checked="" type="checkbox"/>		Génératrice		<input checked="" type="checkbox"/>		Mur Coupe-feu		<input checked="" type="checkbox"/>		
Alarme incendie		Pompe (capacité)		<input checked="" type="checkbox"/>		Unité éclairage de secours		<input checked="" type="checkbox"/>		Saillie		<input checked="" type="checkbox"/>		Capacité
DéTECTEURS de fumée		Ascenseurs pompier		<input checked="" type="checkbox"/>		Éclairage extérieur		<input checked="" type="checkbox"/>		Avertisseur de toiture		<input checked="" type="checkbox"/>		Sièges non fix.
DéTECTEURS produits de combust.		Réseau téléphonique		<input checked="" type="checkbox"/>		Issues		<input checked="" type="checkbox"/>		Chiffre		<input checked="" type="checkbox"/>		Sièges + tables
DéTECTEURS automatiques														Autre
Si non - préciser														Superficie Tot. Haut. étal

Tout le bâtiment

Si non - préciser

Partie existante existante

Remarques

Date

Refusé - Protection incendie

Date

Charpente

Présence des planchers à l'égée

Ressort	1 <sup>er</sup> étage	2 <sup>e</sup> étage	3 <sup>e</sup> étage	4 <sup>e</sup> étage

Remarques

Plans d'ing. et joints

Date

Refusé

Date

C.M.

Date

Refusé

Date

Autres



Emplacement <b>2025 HAIF</b>		N° du permis ou de la demande <b>1752-95</b>		Occupation <b>Commerce</b>		
Caractéristiques de l'installation	Installation Nouvelle <input type="checkbox"/> Modifiée <input type="checkbox"/> Requis <input type="checkbox"/>	Protection Complète <input type="checkbox"/> Partielle <input checked="" type="checkbox"/> Parking seulement <input type="checkbox"/>	Plan requis Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Date Demande <b>202/95</b>	Réception	Risque Faible <input type="checkbox"/> Ordinaire <input checked="" type="checkbox"/> Exceptionnel <input type="checkbox"/>
	Entrée d'eau indépendante requise Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Surpresseur Oui <input type="checkbox"/> Débit _____ Pression _____ gpm _____ psig _____	Non <input type="checkbox"/> Débit _____ Pression à l'entrée _____ gpm _____ psig _____	Ouverture Oui <input type="checkbox"/> Niveau d'eau requis Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Ecran fumée Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Caractéristiques majeures	Espaces confinés combustibles Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Diamètres des tuyaux Selon les tables <input type="checkbox"/> Selon les calculs <input checked="" type="checkbox"/>	Robinets de contrôle / étage Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		Détecteur de débit / étage Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	

Dans le sous-sol  
dans le BATIMENT.

**CLASSÉ**

Nom de l'entrepreneur ou du propriétaire		Nom du vérificateur		Date
Adresse		Téléphone		

	Sujet	Corrections	Date	N° insc.
	Installation: Nouvelle <input checked="" type="checkbox"/> Modifiée <input type="checkbox"/>			
	Rapport d'expertise: Demandé <input checked="" type="checkbox"/> Reçu <input type="checkbox"/>			
Idem à l'installation	Entrée principale bâtiment <input type="checkbox"/>			
	Place où se trouve le robinet principal <input type="checkbox"/>			
	Robinet d'arrêt + de vidange <input type="checkbox"/>			
Entrée d'eau	Manchon sans fondation Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>			
	Suppresseur Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>			
	Cloche Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>			
	Robinet d'arrêt principal Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>			
	Entrée d'eau: indépendante <input type="checkbox"/> racc. aux dom. <input type="checkbox"/> Prot. <input type="checkbox"/>			
Suppresseur	Approbation UL <input type="checkbox"/> ULC <input type="checkbox"/>			
	Débit gnp Pression Conforme <input type="checkbox"/>			
	By-pass Conforme <input type="checkbox"/>			
	Pompe d'appoint Conforme <input type="checkbox"/>			
	Tuyau + Robinets pour essais Conforme <input type="checkbox"/>			
	Robinet + Clapets en bonne position <input type="checkbox"/>			
	Rapport d'épreuve <input type="checkbox"/>			
Racc. R.I.	Diamètre <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/>			
	Clapet de retenue Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>			
	Vidange automatique Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>			
	Accessible Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>			
Extincteur autonome	Dégagement du sol (18" min.)			
	Nombre total En réserve			
	Risque $\frac{PI^2}{\text{Extincteur}}$			
	Dégagement: Mur Plafond			
	Espacement Panier <input type="checkbox"/>			
	Extincteurs automatiques additionnels > Conduit 4' <input checked="" type="checkbox"/> Obstacle <input checked="" type="checkbox"/> Espace confiné <input checked="" type="checkbox"/> Ouverture <input checked="" type="checkbox"/>			
Tuyauterie	Approbation ASTM Conforme <input checked="" type="checkbox"/>			
	Diamètre conforme > Selon les tables <input type="checkbox"/> Selon les calculs <input checked="" type="checkbox"/>			
	Pente <input checked="" type="checkbox"/> Vidange <input checked="" type="checkbox"/>			
	Protection: Corrosion <input checked="" type="checkbox"/> Gel <input type="checkbox"/> Dommages <input checked="" type="checkbox"/>			
Robinet, clapet	Approbation UL <input type="checkbox"/> ULC <input type="checkbox"/> FM <input type="checkbox"/>			
	Cadenassé <input type="checkbox"/> Supervisé <input type="checkbox"/>			
	Accessible <input type="checkbox"/> En bonne position <input type="checkbox"/>			
	Robinet contrôlé / étage <input type="checkbox"/>			
	Détecteur au débit / étage <input type="checkbox"/>			
	Robinet 2 1/2" sur colonne montante <input type="checkbox"/>			
Test	205 g/g 2 heures <input type="checkbox"/>			
	Certificat: Demandé <input checked="" type="checkbox"/> Reçu <input type="checkbox"/>			
Remarques				

Nom de l'inspecteur

*[Signature]*

Date

13, 10, 95

05.81.778-1 (05-87) V



Ville de Montréal  
Service des permis et inspections

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

19319

Pour émission	ZO	ME	CH	PR	SA	BR

### Demande de permis de modification

N<sup>o</sup> du permis: 5200    Date du permis: 11-6-96    N<sup>o</sup> de la demande: 18428-96    Date de dem: 11/06/96

Libé: 20A Avenue Haig  
Côté de rue EST    entre    ONTARIO

Quartier municipal: HOCHELAGA    PC: FC: 08  
SA: ARR: 4

Lot: 25, 326, 327    Section: 111 P7 ETC...    Cour: 9117

**PROJET DE PERMIS SUR PARTIE NORD OUEST DU TERRAIN**

Remarques: TYPE: I CATEGORIE: I

Existante		Projetée					
Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
Comm. Jacques Viger		Macro inventaire		Transmis	X	Plans soumis - Nbre de séries	X
Affaires culturelles		Site du patrimoine		Transmis		Devis: Oui	Non
Aires de protection		Restauration		(L)ogement (M)aison de chambres		Lignes et niveaux - Nombre	
Bâtiment cité		Changement nombre de places d'affaires	2000	Changement nombre de numéros civiques	41-000	Recu(s)	200
Changement nombre d'unités de logement	0	Vol. const.		p <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>		Coût du permis	1000
		Page		Volume		Page	
				Terr. bâti		Cadastre	
						Code postal	H3N 2B3
						N <sup>o</sup> téléphone	256-5031

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire  
ROBERTO SAIA

N<sup>o</sup> téléphone: 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du déposant: SIMARD, JEAN FRANCOIS

**Pré-inspection**

Bâtiment principal: Isolé:  Jumelé:  Const.:  Dépend. exist.:  Autre dep. exist.:  Dalle sur le sol:  Vide sanitaire:

Bordure: Distances (Arrière, Gauche, Droite)    Dimensions (Local, Hauteur)    Haut. des bâtiments voisins (A gauche, A droite)

Type de construction: 1 | 2 | A | B | C | D    Stationnement (Int., Ext.)    Chargement (Int., Ext.)    Avis de poche:     Plaintes:

Élévation rez-de-chaussée: Trottoir: Sol    Plans suffisants (Oui  Non ), Travaux commencés (Oui  Non )    Bâtiment occupé (Oui  Non )    Travaux terminés (Oui  Non )    Permis en cours:

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Ame. Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gic.
Ext. aut. friteuse			Lumières sorties			Cave						Confirme Non conforme	
Ext. aut. gicleur			Lumières sort. ext.			Sous-sol							
Asc. pompier			Génératrice			Rez-de-chaussée							
Réseau tel.			Canalisation			2 <sup>e</sup>							
Poste central			Détection			3 <sup>e</sup>							
Coût des travaux selon l'insp.:			App. mec. ext. appar.			Autre:							

Remarques: \_\_\_\_\_    Inspecteur: \_\_\_\_\_    Date: \_\_\_\_\_

Adresse:


Les travaux ont débuté le > jour mois année

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date		Personne rencontrée	Remarques	Plaint. numéro
			Début	Début			
<b>Coulage</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
1- Dimensions						Complet et tenon ramassage des	
2- Bornes en place							
3- Alignement: font. lat.							
4- Saillies							
5- Empat.-sous-oeuvre							
6- Coffrages							
7- Armatures							
8- Elev. planc. r.d.c.							
9- Cert. de loc.							
10- Coulage autorisé							
<b>Charpente</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
11- Ancrage des soles							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poteaux-colonnes							
15- Fermes (planc. toit)							
16- Liaison-appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre-fiche							
21- At. contre-fiche							
22- Intégrité du...							
23- Composition du...							
24- Plafond							
25- Isolation dans...							
26- Volets coupe-feu							
27- Cheminée-chaufferie							
<b>Finition</b>		Placard <input type="checkbox"/>					
28- Finis extérieurs							
29- Finis planciers							
30- Finis plafonds							
31- Finis murs							
32- Balcons-saillies							
33- Escaliers							
34- Issues							
35- Éclairage et signai.							
36- Stat. int. ext.							
37- Accès handicapés							
38- Système d'alarme							
39- Garde-corps-mair-cour.							
40- Sécurité							
41- Equip. incendie							
42- Poêle à bois							

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

Oui    
  Non    
  Non terminés    
  Pérимés    
  Type de construction

  
 Inspecteur

Rapport classé > jour mois année  
 25 07 26  
 06.40.205-8 (05-94) V

19319



Ville de Montréal  
Service des permis et inspections

Pour émission	ZC	ME	CH	PR	SA	BR

**Demande de permis de modification**

Libélla d'emplacement  
2015 Avenue Haig  
EST  
Côté de rue

5200  
11696

Numéro de la demande  
10428-96

Date de dem.  
11/06/96


Quartier municipal  
36  
et HOCHELAGA

PC: PD-08  
SA: ARR-14

L325, 326, 327

Subdivision  
P108, 111 P7 ETC...

Compte foncier  
36159117



Remarques: TYPE: I CATEGORIE: I

Occupation existante: INCL. Occupation projetée: INCL.

Compt. Jacques Viger	Oui	Non	Macro inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	0
Autres curieuses			Site de patrimoine			Transmis			Devis Oui/Non	X
Aires de protection			Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité			Changement nombre de places d'affaires			0/00			Reçu(s)	0/00
Changement nombre d'unités de logements			Vol. const.			p <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>			Coût des trav.	16000

Macro inv.	Page	Ferr. bât.	Volume	Page	Cedestre	Volume	Page
Nom: SAARO INC	Ville: MONTREAL QC		Code postal: H1W 2B3	N° téléphone: 256-5031			
Adresse: 7025 ONTARIO E	(ENTRE.)		Code postal: H1Z 1A6	N° téléphone: 387-4412			

CODE(S) STATUT(S) PARTIMENTIAL(AUX): -

Titre: XXXX (ENTRE) Titre  
Code postal: 387-4412 N° téléphone: 387-4412

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: SIMARD, JEAN FRANCOIS  
N° téléphone: 387-4412 (ENTREPRENEUR)

Signature du déposé: SIMARD, JEAN FRANCOIS

Zone: Stationnement, Sécurité

Attendez plan: Contrevez la circulation de la demande  
En suspens (raison):

Lignes et niveaux	Subdiv. requises	Certificat de localisa. requis	Plan d'ensemble	Cont. hors toit sup.	Fonds de compens. (art. 41)
Oui Non	Oui Non	Oui Non	Oui Non	Oui Non	Oui Non
Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur	Superficie	Dég. lim. lat.	Haut.
				M ou non	Exigences réglementaires
Terrain	Bâtiment	Occupation projetée	Cave	Scous-sol	R. de chaussée
		C I R G			2 <sup>e</sup> étage
					3 <sup>e</sup> étage
					4 <sup>e</sup> étage
Sup. de plancher	Stationnement	Chargement	Largeur minimum	Élévation au rez-de-chaussée	N° logement
	Requis Fournis	Requis Fournis			
Intérieur	Extérieur	Entrée charnière	Pente de garage	Handicapé	
	Oui Non	Oui Non	Oui Non		

Refusé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Mécanique		Plomberie										Ventilation							
		W.C.	Lavebo.	Baign.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	R. pl.	Lés.	Fiss.	Fent.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Gar.	Autre	
Corrections aux plans	Cave																		
	S.-sol																		
	1 <sup>er</sup> étage																		
	2 <sup>e</sup> étage																		
	3 <sup>e</sup> étage																		
Autre																			
Dessin(s) N°	Terrains pavés					Branchement d'égout pluvial					Branchement d'égout sanitaire ou unitaire				Demande de services émise				
	mètres carrés														Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>			
Aide à l'égouttement du toit							En suspens:							Lignes et niveaux <input type="checkbox"/>					
Branchement d'égout de surface														Demande de services <input type="checkbox"/>					
Branchement d'eau général														Plans - ventilation <input type="checkbox"/>					
														Plans - plomberie <input type="checkbox"/>					
Approuvé							Date							Refusé				Date	
Écrit - commentaire																			

Corrections aux plans		Approuvé		Date		Refusé		Date												
Dessin(s) N°	Construction - Protection incendie																			
	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Type de construction			
	Lumière exit.				Extincteur automatique friteuse				Poste central				Escalier				Notification des risques			
	Targette				Canalisation incendie				Génératrice				Mur Coupe-feu							
	Alarme incendie				Pompe (capacité) lbs.				Unité éclairage de secours				Saillie				Sièges non fix. Capacité Sièges + tablas Autre			
	Détecteur de fumée				Ascenseur pompier				Éclairage extérieur				Avertisseur de fumée							
	Détecteur produits de combust.				Réseau téléphonique				Issues				Chaudière				Superficie bât. Haut. étage			
Corrections aux plans	Gicleurs automatiques																			
	Toit le bâtiment Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Si non - précisez																			
Dessin(s) N°	Remarques										En suspens: <input type="checkbox"/>									
Approuvé - Protection incendie							Date							Refusé - Protection incendie					Date	
Approuvé - Protection incendie							Date							Refusé - Protection incendie					Date	

Corrections aux plans		Résistance des planchers exigée					Remarques										En suspens: <input type="checkbox"/>			
		Sous-sol	R.-de-c.	2 <sup>e</sup> étage	3 <sup>e</sup> étage	4 <sup>e</sup> étage														
Dessin(s) N°	Approuvé		Date					Refusé										Date		
	C.U.M.																			
Approuvé							Date							Refusé					Date	
Commentaires																				



Ville de Montréal  
Service des permis et inspections

Form. émission ZO MS CH PR SA BR

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

30046  
Demande de permis de modification

Libellé d'aménagement: **ZO MS CH PR SA BR**  
**2015-2135 AVENUE HAIG**  
 Côté de rue: **EST** en face: **ONTARIO** et **VIADUC/HOCHELAGA**

Numéro de la demande: **23501-97** Date de dem.: **13/03/97**

Quartier municipal: **36** PC: **09** SA: **01:43**

Subdivision: **P108, 111 P7 ETC...** Comptre foncier: **361591127**

Remarques: **VOIR AVIS MPOR. VOIR HT DANS PERMIS. VOIR 95-1752 TYPE: I CATEGORIE:**

Occupation existante: **ENTREPOT DE PIECE D'AUTOS** Occupation projetée: **INCHANGÉE**

Comm. requises Vigor	Oui	Non	Macro inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbr. de séries	2
Affaires concurrelles			Site du patrimoine			Transmis			Devic. Divi	Non
Aires de protection			Restauration			(Logement) (Maison de chambres)			Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité			Changement nombre de places d'affaires			000			Reçu(s)	000
Changement de limites d'unités de logement (général)			Vol. const.			p <sup>2</sup> /m	Coût du permis	315.00	Coût des trav.	45000

Propriétaire: **UAPKO INC** Ville: **MONTREAL QC** Code postal: **H1N 2B3** N° téléphone: **-**

Adresse: **7025 ONTARIO E**

Architecte: **PIERRE LABONTE ARCH.** Ville: **VILLE ANJOU** Code postal: **H1J 2C8** N° téléphone: **355-0088**

Adresse: **2551 BEAURIEN EST**

Statut (S) Partinomial (aux): **XXXX (ARCHITECTE)**

Signature du demandeur: **H. LORENZO SOLERA** N° téléphone: **365-5703** Représentant de (du): **ENTREPRENEUR**

Signature du demandeur au forfait par le propriétaire: **VARHEGYI, JEAN**

Zonage: **I2C** Règlement: **U-1**

Atteinte plan:  Continuer la circulation de la demande

En cas d'avis (raison):	Plan d'ensemble	Reglement
Lignes et niveaux	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Subdiv. requise	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Certificat de localisa. requis	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur
Superficie	Dég. lim. lot	P
Frontal	Irr. Moui non	Al. con. oui non
Arrière	Exten. règles mentales	Reglement
Gauche	Approbaton	
Droite		

Classification des usages: **C I R G**

Sup. de plancher: **2 bureaux, entrepôt D, P2**

Stationnement: **Requis Fournis**

Chargement: **Requis Fournis**

Élévation au rez-de-chaussée: **Non**

Superficie des logements: **Non**

Handicapé: **Non**

Date: **19/07/2024** Refusé: **-** Date: **-**

Mécanique	Plomberie										Ventilation						
	W.C.	Lavabo	Baign.	Doigts	Urinoir	Evier	Cuve	F. pl.	Liss.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Boite	Séch.	Gr.	Autre
Caré																	
S. sol																	
1er étage																	
2e étage																	
3e étage																	
Autre																	

Dessiner Terrain(s)  Branchement d'égout pluvial  Branchement d'égout sanitaire ou unitaire  Demande de carroyage

Mode d'égoutement du toit En suspens: Lignes et niveaux   
 Commande de services   
 Plans - ventilation   
 Plans - plomberie   
 Refusé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Corrections aux plans  Refusé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Dessins	Construction - Protection incendie				Articles				Articles				Articles			
	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	
Lumière exit.	X			Extrin-teur automatique trituse			Poste central			Escalier	X					
Targette				Canalisation incendie	X		Génératrices			Mur Coupe-feu						
Alarme incendie	X			Pompe (capacité)			Unité éclairage de secours	X		Saïffe						
Détecteur de fumée	X			Ascenseur pompier			Eclairage extérieurs	X		Avertisseur de fumée						
Détecteur produits de combust.				Réseau téléphonique			Issues	X		Chaudière						

Si non - précisez: \_\_\_\_\_

Tout le bâtiment: Oui  Non   
 Remarques: *Inj/Air de transit no 5, tab 10.1 2.4*  
*dat 3 2 8 83.*  
 En suspens:

Refusé: Protection incendie Date: \_\_\_\_\_  
 Refusé: Protection incendie Date: \_\_\_\_\_

Chargement: Résistance des planchers armés Remarques: **VILLE DE LAUNTRÉAC**  
**SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE**  
*André Michon*  
 14-4-87

Corrections aux plans  Approuvé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Refusé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Dessins C.U.M. Approuvé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Refusé: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Commentaires: \_\_\_\_\_

VILLE DE MONTRÉAL

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 22 juillet 2024

CITY OF MONTREAL

Services des Permis et Inspections

Permits and Inspections Department

Demande d'inspection No. **676**  
 Plans soumis - Oui  Non   
 Plans soumis - Oui  Non   
 Avis de percevoir Perception notée **251.70**  
 Permis No. **692**  
 DATE **31 mars 1965**

**DEMANDE DE PERMIS DE RÉPARER OU MODIFIER UN BÂTIMENT**  
**APPLICATION FOR A PERMIT TO REPAIR OR ALTER A BUILDING**

Adresse **2025 Rue** côté **Est** entre **15<sup>e</sup> Boulevard** et **200 Ontario**  
 Lot **329** Subd. **F108, III, II** et **86** et compte de l'immeuble No. **381590**  
 Cadastre **Longue Pointe** et **Harrier** procès-verbal des étages et niveaux No. **381590**  
 DESCRIPTION **réparations et modifications** **2025 Rue** **entre 15<sup>e</sup> Boulevard et 200 Ontario**  
**plans**  
 Occupation existante **entrepôt** occupation projetée **offices**  
 Propriétaire **J. Donna** adresse **1500 Rue P.**  
 Constructeur **J. P.** adresse **1500 Rue P.**  
 Licénaire contracteur **J. P.** adresse **1500 Rue P.**

Coût des travaux **20,000.00** Date **3 mars 1965** Signature du propriétaire ou représentant autorisé **L. J. Murphy for J. Donna Realty Co.**  
 Largeur du terrain: front **1270.5** arrière **1270.5** profondeur **5271.0** superficie **1 200 000**  
 Dans quelle zone **industrielle** secteur **12** règlement **2110**

**DESCRIPTION**

	AVANT	APRÈS	Résistance planchers	Superficie planchers
cave	aucune	aucune		
s. sol	mezzanine, etc.			
étages	deux (Administration, U.S.)	offices		
autres	" " + cuisine + cafeteria	offices + cuisine		

OCCUPATION		STATIONNEMENT		REMARQUES
NOMBRE TOTAL	AVANT	APRÈS	NOMBRE D'UNITÉS	
lojements			A l'extérieur <b>150</b>	Bâti en 1960
places d'affaires			A l'intérieur <b>150</b>	
superficie du bâtiment existant:	<b>15 161 sq. ft.</b>		Type de construction <b>2B</b>	enceinte avant: <b>75'</b>
hauteur du bâtiment existant:	<b>30'</b>		piéds <b>2</b> étas <b>cave</b>	côtes: <b>CHR 720'</b>
portails déjà émis	<b>12-3-65</b>		autres: <b>750'</b>	

**PLOMBERIE ET SALUBRITÉ AUTORISÉES**

**12-3-65 L.H. Montel**

étages	lojements	autres occupations	c. a.s.	urinoirs	bains	duches	lavabo	éiers	autres
cave									
sous-sol									
1 <sup>e</sup>									
2 <sup>e</sup>									
3 <sup>e</sup>									
autres									

Terrain pavé:  Egoût de terrain:   
 Mode de drainage du toit:  Egoût de maison: **à vérifier**  
 Ventilation mécanique:  Climatisation:

Remarques: **autorisation de plomberie requise**  
 DATE: **31 mars 1965**

**Nichol Coulet arch.**  
 Superintendent  
 Superintendent

Authorisation de plomberie No. 99100 Date 6-4-65  
 No. de plombier: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_

DATE DES INSPECTIONS:	TRAVAUX EN COURS	APPROBATIONS
<u>20-3-65</u>	Egouts: <u>information au plombier</u>	
<u>24-3-65</u>	Drains: <u>vers app. qualification de plombier</u>	
<u>28-4-65</u>	Brut: <u>vers final app.</u>	<u>356</u>
	Finaal: _____	
	Salubrité _____	
	Ventilation _____	

Date des avis verbaux et écrits	No.	Nature des contraventions

Cas remis à l'inspecteur spécial: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_  
 Avis de poursuite: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_  
 Demandes de procédures: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_  
 Condamnations: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_

Changements aux plans de plomberie approuvés: \_\_\_\_\_  
 Approuvés par: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_  
 Signature \_\_\_\_\_

Changements aux plans de construction approuvés: \_\_\_\_\_  
 Approuvés par: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_  
 Signature \_\_\_\_\_

JE DÉCLARE QUE LES TRAVAUX EXÉCUTÉS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DES RÈGLEMENTS Nos. 2395 ET 1900 (CHAPITRE 14).

VU ET APPROUVÉ  
 \_\_\_\_\_  
 Ingénieur Chef de Section

Jean Paul Forest DATE: \_\_\_\_\_  
 Inspecteur  
G. Quessette DATE: \_\_\_\_\_  
 Inspecteur Chef



VILLE DE  
MONTREAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

Nouvelle Construction

DIVISION DE LA PLOMBERIE

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE -		LOT - SUBD. NO.	PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT
rue Dostano Est de Haig			P.C. 3374 P.M.
Entrepreneur en Plomberie		AUTORISATION DE PLOMBERIE	
Langson et Fuhrer Inc.		No: 83/33	
TYPE	ÉPREUVE	ASSISTE À L'ÉPREUVE	
fumée <input type="checkbox"/>	première <input checked="" type="checkbox"/>	propriétaire <input type="checkbox"/>	
fluorescène <input type="checkbox"/>	reprise <input type="checkbox"/>	plombier <input checked="" type="checkbox"/>	
eau <input checked="" type="checkbox"/>			

Observations

épreuve faite le	Equipe :	RÉSULTAT
14-11-72	par plombier	positif <input type="checkbox"/> négatif <input checked="" type="checkbox"/>

Egout - Approuvé: par		le
Drain - Approuvé: par	R. Gouneau 338	le 14-11-72
Brut - Approuvé: par		le
Final - Approuvé: par		le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

REMARQUES

Suite épreuve du drain sous le plancher  
AM Partie est  
PM Partie ouest

chef inspecteur	Chargé de l'épreuve	No Zone
<i>Quellette</i>	<i>R. Gouneau 338</i> <i>Le plombier</i>	



VILLE DE  
MONTREAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

Nouvelle  
Construction

DIVISION DE LA PLOMBERIE

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE -		LOT - SUBD. NO.	PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT
Ontario et Haig			PC PM
Entrepreneur en Plomberie		AUTORISATION DE PLOMBERIE	
Lansner et Furer Inc.		No: 83/33	
TYPE		ÉPREUVE	
lumée <input type="checkbox"/>		première <input checked="" type="checkbox"/>	
fluorescéine <input type="checkbox"/>		reprise <input type="checkbox"/>	
eau <input checked="" type="checkbox"/>			
		ASSISTE À L'ÉPREUVE	
		propriétaire <input type="checkbox"/>	
		plombier <input checked="" type="checkbox"/>	

Observations

épreuve faite le	Equipe :	RÉSULTAT
21/12/72	Par le plombier	positif <input type="checkbox"/> négatif <input checked="" type="checkbox"/>

Egout - Approuvé:	par	R. Geneaux	le
Drain - Approuvé:	par	R. Geneaux	le
Brut - Approuvé:	par		le
Final - Approuvé:	par		le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

REMARQUES

Opus de tout le système pluvial du  
bâtiment app. R.S. 358

R. Geneaux 358

chef inspecteur  
D. Quillette

Chargé de l'épreuve Le plombier	No Zone
------------------------------------	---------



VILLE DE MONTRÉAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

DIVISION DE LA PLOMBERIE

Nouvelle Construction

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE -

LOT - SUBD. NO.

PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT

V.A.P. Beauclerk et Ontario

P.C. 3374  
P.M.

Entrepreneur en Plomberie

AUTORISATION DE PLOMBERIE

Lanener et Fures

No: 83133

TYPE

ÉPREUVE

ASSISTE À L'ÉPREUVE

fumée

première

propriétaire

fluorescène

reprise

plombier

eau

Observations

Épreuve faite le

Equipe :

RÉSULTAT

10/1/73

Le plombier

positif

négatif

Egout - Approuvé: par

R. Genereau

le

Drain - Approuvé: par

R. Genereau

le

Brut - Approuvé: par

R. Genereau

le

10-1-73

Final - Approuvé: par

le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

Complet app

Ép à l'eau du brut au  
3 Cloches faite séparément

REMARQUES

chef inspecteur

R. Quillette

Chargé de l'épreuve

Le plombier

No Zone



VILLE DE  
MONTREAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

Nouvelle Construction

DIVISION DE LA PLOMBERIE

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE		LOT - SUBD. NO.	PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT
2075 Haig			PC PM 13
Entrepreneur en Plomberie		AUTORISATION DE PLOMBERIE	
Langner & Fubra Inc.		No: 84471	
TYPE	ÉPREUVE	ASSISTE À L'ÉPREUVE	
fumée <input type="checkbox"/>	première <input checked="" type="checkbox"/>	propriétaire <input type="checkbox"/>	
fluorescine <input type="checkbox"/>	reprise <input type="checkbox"/>	plombier <input type="checkbox"/>	
eau <input checked="" type="checkbox"/>			

Observations

Épreuve faite le	Equipe :	RÉSULTAT
7.12.73	Le Plombier	positif <input type="checkbox"/> négatif <input checked="" type="checkbox"/>

Egout - Approuvé: par	le
Drain - Approuvé: par	le
Brut - Approuvé: par	le
Final - Approuvé: par	le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

*Epr de tout le drain sanitaire en grès.*

REMARQUES

chef inspecteur  
*Quellette*

*R. Geneau*  
Chargé de l'épreuve  
*Le Plombier*

No Zone



VILLE DE  
MONTREAL

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

RAPPORT D'ÉPREUVE

DIVISION DE LA PLOMBERIE

Nouvelle  
Construction

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE -		LOT - SUBD. NO.	PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT
2075 Hayes			P.C. P.M.
Entrepreneur en Plomberie		AUTORISATION DE PLOMBERIE	
François Larocque et Fils		No: 84471	
TYPE	ÉPREUVE	ASSISTE À L'ÉPREUVE	
fumée <input type="checkbox"/>	première <input checked="" type="checkbox"/>	propriétaire <input type="checkbox"/>	
fluorescène <input type="checkbox"/>	reprise <input type="checkbox"/>	plombier <input checked="" type="checkbox"/>	
eau <input checked="" type="checkbox"/>			

Observations

épreuve faite le	Equipe :	RÉSULTAT
		positif <input type="checkbox"/>
		negatif <input checked="" type="checkbox"/>

Egout - Approuvé: par \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_  
 Drain - Approuvé: par R. Gendreau 358 le 12-2-73  
 Brut - Approuvé: par \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_  
 Final - Approuvé: par \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

Epu de tout le drain pluvial au complet 15"-10-8 et 44. Jais

REMARQUES

chef inspecteur  
C. Pilote

21-03-335 (04-70)

chargé de l'épreuve  
R. Gendreau 358  
Le plombier

No Zone

3



VILLE DE  
MONTREAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

Nouvelle  
Construction

DIVISION DE LA PLOMBERIE

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE		LOT - SUBD. NO.	PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT
2075 Haig			P.C. P.M.
Entrepeneur en Plomberie		AUTORISATION DE PLOMBERIE	
Langsman et Fisher Inc.		No: 84471	
TYPE		ÉPREUVE	
lumée <input type="checkbox"/>		première <input checked="" type="checkbox"/>	
fluorescine <input type="checkbox"/>		reprise <input type="checkbox"/>	
eau <input checked="" type="checkbox"/>			
		ASSISTE À L'ÉPREUVE	
		propriétaire <input type="checkbox"/>	
		plombier <input type="checkbox"/>	

Observations

épreuve faite le	Equipe :	RÉSULTAT
2, 3, 73	Le plombier	positif <input type="checkbox"/> négatif <input checked="" type="checkbox"/>

Egout - Approuvé:	par	R. Gogneau 358	le
Drain - Approuvé:	par	R. Gogneau 318	le
Brut - Approuvé:	par		le
Final - Approuvé:	par		le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

---



---



---

Ép à l'eau de la colonne 4" recouvert  
4 raccords de couverture à débit contrôlés coin sud-ouest

Ép à eau 1 colonne 6" fonte pres colonne 19 B sur ligne f

Ép à eau 1 colonne 6" fonte pres colonne 9 ligne c.

REMARQUES

---



---

chef inspecteur	Chargé de l'épreuve	No Zone
C. Dilotte	Le Plombier	3

VILLE DE  
MONTRÉAL

P.E. LaChance

Nouvelle  
Construction

DIVISION DE LA PLOMBERIE

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE -		LOT - SUBD. NO.	PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT
2075 <del>2175</del> <i>Hayes Haig</i>			P.C. P.M.
Entrepreneur en Plomberie		AUTORISATION DE PLOMBERIE	
<i>Lansner et Fabre Inc</i>		No: 84471	
TYPE	ÉPREUVE	ASSISTE À L'ÉPREUVE	
fumée <input checked="" type="checkbox"/> fluorescine <input type="checkbox"/> eau <input checked="" type="checkbox"/>	première <input type="checkbox"/> reprise <input type="checkbox"/>	propriétaire <input type="checkbox"/> plombier <input type="checkbox"/>	

Observations

épreuve faite le	Equipe : <i>Carignan</i>	RÉSULTAT
<i>13   3   73</i>		positif <input type="checkbox"/> négatif <input checked="" type="checkbox"/>

Egout - Approuvé: par \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Drain - Approuvé: par \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Brut - Approuvé: par \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Final - Approuvé: par \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

*3 Épreuves*

REMARQUES *Une épreuve à fumée sur drain de grès auquel se raccordent les  
remontées plancher situés sur côté nord de la bâtisse - drain O.K.  
Deux épreuves à l'eau: 1 colonne de dix pouces - joint mécanique refait  
1 colonne de 8 pouces - O.K.*

<i>P. Geneau</i> chef inspecteur <i>R. Geneau</i>	<i>P.E. LaChance</i> Chargé de l'épreuve <i>M. Carignan</i>	No Zone <i>3</i>
---	---	---------------------

cure	lavabo	ver	evier	abrevoir	drain	...
1	2	1	+1	1	1	2
1	2	2	(voir Bradley)	1	1	2 rev. ind
	2	2		1	+	2 fumurels drain
	2	2	+1		+	2
	2	3		1	1	2
	1	1			3	1
	1	3				1 rev ind
						1
						1 rev ind
						1

Il reste agitateur et res de detecteur

4 rev H. pour pour reparement d'huile

M. Bouchard 4089



VILLE DE MONTREAL

RAPPORT D'ÉPREUVE

65 30

Nouvelle Construction

DIVISION DE LA PLOMBERIE

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE

LOT - SUBD. NO.

PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT

2075 Haig

PC  
PM

Entrepreneur en Plomberie

AUTORISATION DE PLOMBERIE

Langner et Freres

No:

TYPE

ÉPREUVE

ASSISTE À L'ÉPREUVE

fumée

première

propriétaire

fluorescène

reprise

plombier

eau

Observations

Épreuve faite le

3 4 73

Equipe : Le Plombier

RÉSULTAT

positif

negatif

Egout - Approuvé: par le

Drain - Approuvé: par le

Brut - Approuvé: par le

Final - Approuvé: par le

DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES

REMARQUES

Éprouvé à l'eau de 1 colonne, desservant 2 R de plancher  
Éprouvé à l'eau de colonne desservant chambre 103-4-5  
Éprouvé à l'eau de colonne, desservant chambre 107-8

Les épreuves négatives

R. Leneau S.F.

chef inspecteur

Quellett

Chargé de l'épreuve

Le Plombier

No ZONE

3



VILLE DE MONTREAL  
CITY OF MONTREAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS - DIVISION DE LA PLOMBERIE  
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT - PLUMBING DIVISION

RÈGLEMENT 2395  
BY-LAW  
AUTORISATION DE PLOMBERIE  
PLUMBING AUTHORIZATION

N° 85326

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE - LOCATION OF PROPERTY					LOT - SUBD. NO.		PERMIS CONSTRUCTION BUILDING PERMIT		OCCUPATION				
2075 Haig							P.C. P.M.		Gare				
Plomberie const. Eto Inc. 5283 Ch. Côte St-Louis Montreal 208					Certificat no. 106001 4-73		3		ÉCHEANCIER 3-5				
Émis. date 26/7/73					DATE		EXPIRE						
ÉTAGE - FLOOR	C. AIS. W.C.	LAV. W.-B.	BAIGNOIRE BATHTUB	DOUCHE SHOWER	URINOIR URINAL	ÉBÉN. SINK	COUVE TUB	2 DE FL DR	LESSIV. W. MAC.	FOSSE C. BAS.	AUTRES OTHERS	ÉGOUT - SEWER	DRAIN
CAVE - CELLAR												6" en fait	
S.-SOL - BASEMENT								1				EAU - WATER	GAZ - GAS
R. DE C. - GR. FLOOR												VENTILATION	TOIT - ROOF
2ème - 2nd												AVIS - NOTICE	S.S. - B.W.V.
3ème - 3rd													2-4
4ème - 4th												APP. - FIXTURES	DROITS - FEES
AUTRES - OTHERS												1	enl

**CLASSÉ**

**PLOMBERIE**

DATE

19-4-73

POUR LE DIRECTEUR - FOR THE DIRECTOR

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

**ÉGOUT**

5"  6"  8"  10"  12"  15"  AUTRES  
 FONTE  E.H.  MED.  AUTRES 4000 PENTE  1/4"  1/2"  AUTRES  
 LONGUEUR: 110 PI. ÉPREUVE  MURAGE   
 DATE: 24-4-73 SIGNÉ: R. P. P. NO: 358

---

**DRAIN**

4"  5"  6"  8"  10"  12"  15"  AUTRES  
 FONTE  E.H.  MED.  AUTRES PENTE  1/4"  1/2"  AUTRES  
 ÉPREUVE  OUI  NON  
 DATE: \_\_\_\_\_ SIGNÉ: \_\_\_\_\_ NO: \_\_\_\_\_

---

**SERVICE D'EAU**

5/8"  3/4"  1"  1 1/4"  1 1/2"  2"  2 1/2"  3"  4"  AUTRES  
 CUIVRE  K  L GALVANISÉ   
 PROFONDEUR: \_\_\_\_\_ PI. ÉPREUVE  OUI  NON  
 VALVE DE RÉDUCTION  OUI  NON  
 ISOLANT  OUI  NON  
 DATE: \_\_\_\_\_ SIGNÉ: \_\_\_\_\_ NO: \_\_\_\_\_

---

**CRUT**

SIPHONS  COLONNES   
 NOMBRE DE COLONNES: \_\_\_\_\_  
 DRAINS DE TOIT  BRANCHEMENTS   
 R.N.  ÉVÉNEMENTS  FOSSES   
 ÉPREUVE  OUI  NON   
 DATE: \_\_\_\_\_ SIGNÉ: \_\_\_\_\_ NO: \_\_\_\_\_

**SOUPAPES**

MARQUE: \_\_\_\_\_ 1 1/2" 2" 3" 4" 5" 6" 8" ETC.  
 DATE: 24-4-73 SIGNÉ: R. P. P.

---

**DÉFECTUOSITÉS CONSTATÉES**

ARTICLE	CONSTATÉE LE:	CORRIGÉE LE:

DATE: \_\_\_\_\_ SIGNÉ: \_\_\_\_\_

---

**APPAREILS ADDITIONNELS**

CAVE	SOUS-SOL	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	AUTRES

TOTAL: \_\_\_\_\_ DROITS: \_\_\_\_\_

AVIS DE PERCEVOIR NO: \_\_\_\_\_

REÇU NO: \_\_\_\_\_

---

**VISITES**

	ABS

---

**ACCEPTATION FINALE**

JE CERTIFIE QUE LES TRAVAUX DE PLOMBERIE CI-DEVANT AUTORSÉS  
 ONT ÉTÉ EXÉCUTÉS ET TROUVÉS EN TOUT POINT CONFORMES AU RÉGLEMENT  
 1195 ET AMENDEMENTS.  
 DATE: 24-4-73 SIGNÉ: R. P. P. INSPECTEUR NO: 358 FOLIO: \_\_\_\_\_

85526



VILLE DE MONTREAL  
CITY OF MONTREAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS  
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

DIVISION DE LA PLOMBERIE  
PLUMBING DIVISION

Demande d'autorisation de plomberie:  
Request for a Plumbing Authorization:

pour installer to install	<input checked="" type="checkbox"/>			
ou réparer or repair	<input type="checkbox"/>			
un égout de maison a house sewer	<input checked="" type="checkbox"/>	matériau material	<u>Ciment Armé</u>	dia. <u>6"</u>
un drain de maison a house drain	<input checked="" type="checkbox"/>	matériau material	<u>Tron d'Homme</u>	dia. <u>4"</u>
un service d'eau a water service	<input type="checkbox"/>	matériau material	<u>C. A.</u>	dia. _____
une distribution d'eau a water distribution	<input type="checkbox"/>	matériau material	_____	dia. _____

A. l'adresse suivante: 2075 Haig  
At the following address: \_\_\_\_\_

entre les rues \_\_\_\_\_ et \_\_\_\_\_  
between \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_

Cadastré no. \_\_\_\_\_ subdivision \_\_\_\_\_  
Cadastral No. \_\_\_\_\_ subdivision \_\_\_\_\_

Propriétaire C. A. P.  
Owner \_\_\_\_\_

Adresse même  
Address \_\_\_\_\_

Edifice existant \_\_\_\_\_ no d'avis \_\_\_\_\_  
Exist Building \_\_\_\_\_ notice no. \_\_\_\_\_

Edifice en construction \_\_\_\_\_ no du permis \_\_\_\_\_  
Building under construction \_\_\_\_\_ permit no. \_\_\_\_\_

Dimensions de l'édifice \_\_\_\_\_  
Dimensions of the building \_\_\_\_\_

Occupation Pour chambre de compteur à eau  
Occupation \_\_\_\_\_

Nombre d'appareils de plomberie Service 4" Buv 4"  
Number of Plumbing Fixtures \_\_\_\_\_

Nombre d'appareils unitaires \_\_\_\_\_  
Number of Fixture units \_\_\_\_\_

Numéro de la demande de raccordement au Service des Travaux Publics,  
division des Eaux et Assainissement: PLOMBERIE - CONSTRUCTION  
Request No. for Montreal connection from Publics Works Department: INC.

Division of Waterworks and Sewerage: \_\_\_\_\_  
5283, CH. CÔTE ST-PAUL - MONTREAL 208, QUE.  
TÉL: 932-3857

APPROVED  
  
 APR 19 1973  
 APPROVED  
 DIVISION DE LA PLOMBERIE

Demande faite par: \_\_\_\_\_  
 Request By: \_\_\_\_\_  
 Signature du maître-plombier: Leo Roudeur  
 Signature of Master-plumber: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Address: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_



VILLE DE MONTREAL  
CITY OF MONTREAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS  
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

DIVISION DE LA PLOMBERIE  
PLUMBING DIVISION

Demande d'autorisation de plomberie pour installation à gaz selon les exigences du règlement no 2395:

Application for plumbing authorization on a gas installation in conormity with By-Law No. 2395:

A: l'adresse suivante: \_\_\_\_\_  
At the following address:

Nom du propriétaire ou du locataire: \_\_\_\_\_  
Name of owner or tenant:

1- Soupape à gaz maîtresse      Existante \_\_\_\_\_ à installer \_\_\_\_\_  
Main gas valve      Existing      to be installed

2- Tuyau d'alimentation du compteur      Existant \_\_\_\_\_ à installer \_\_\_\_\_  
Supply pipe to meter      Existing      to be installed  
Longueur \_\_\_\_\_ diamètre \_\_\_\_\_  
Length      size

3- Compteur à gaz      Existant \_\_\_\_\_ à installer \_\_\_\_\_  
Gas meter      Existing      to be installed  
Résidentiel \_\_\_\_\_ commercial \_\_\_\_\_  
Residential      commercial

4- Connection en plomb au compteur à changer pour connection rigide      OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_  
Lead connection to meter to be changed for rigid connection      YES      NO

5- Tuyau de sortie du compteur      Existant \_\_\_\_\_ à installer \_\_\_\_\_  
Outlet pipe from meter      Existing      to be installed  
Longueur \_\_\_\_\_ diamètre \_\_\_\_\_  
Length      size

6- Appareils desservis:      Genre \_\_\_\_\_ Capacité \_\_\_\_\_  
Equipment connected:      Type      Capacity  
Genre \_\_\_\_\_ Capacité \_\_\_\_\_  
Type      Capacity  
Genre \_\_\_\_\_ Capacité \_\_\_\_\_  
Type      Capacity

Capacité totale en BTU par heure \_\_\_\_\_  
Total capacity in BTUs per hour

7- Epreuve à l'air sur la tuyauterie      OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_  
Air test on piping      YES      NO

8- Faire si nécessaire un croquis de l'installation proposée:  
Make if necessary a sketch of proposed installation:

MONTREAL CONSTRUCTION  
PLUMBING  
5283, CH. CÔTE ST-PAUL - MONTREAL 208, QUÉ.  
TÉL: 932-3857

PLOMBERIE - CONSTRUCTION  
LÉO INC.  
5283, CH. CÔTE ST-PAUL - MONTREAL 208, QUÉ.  
TÉL: 932-3857

Demande faite par: \_\_\_\_\_  
Request By:

Signature du maître-plombier: Leo Leduc  
Signature of Master-plumber:

Adresse: \_\_\_\_\_  
Address:

Date: \_\_\_\_\_

VILLE DE MONTREAL  
CITY OF

REGLEMENT BY-LAW  
AUTORISATION DE PLOMBERIE  
PLUMBING AUTHORIZATION

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS - DIVISION DE LA PLOMBERIE  
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT - PLUMBING DIVISION

N° 86825

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE - LOCATION OF PROPERTY					LOT - SUBD. NO.		PERMIS CONSTRUCTION - BUILDING PERMIT			OCCUPATION			
2075 Haig					329,526,327 107,108,111,8.7		P.C. 2791			entrepot			
- lomb. constr Léon - ac. 52838 Chemin CSte - St-Paul Montreal					AUTORISATION CONFIEE A:		3			Echéances reportées			
					TRANSMISE A:					29-7-73			
					DATE:		Echéance			3 Non Hole			
ÉTAGE - FLOOR	C. AIS. W.C.	LAV. W.-B.	BAIGNOIRE BATH/TUB	DOUCHE SHOWER	URINOIR URINAL	ÉVIER SINK	CUIVE TUB	PL. DR.	LESSIV. W. MAC.	FOSSE C. BAS.	AUTRES OTHERS	ÉGOUT - SEWER	DRAIN
CAVE - CELLAR												EAU - WATER	GAZ - GAS
S.-SCL. - BASEMENT												VENTILATION	TOIT - ROOF
R. DE C. - GR. FLOOR	3/	3/									1 P5	ent	435
2ème - 2nd												AVIS - NOTICE	S.S. - S.W.V.
3ème - 3rd												APP. - FIXTURES	DROITS - FEES
4ème - 4th												9	ent
AUTRES - OTHERS													

**CLASSÉ**  
 Certificat no. 12116  
 Émis date 11-1-74  
 Inspecteur [Signature]

PLOMBERIE

10-9-73

DATE

POUR LE DIRECTEUR - FOR THE DIRECTOR

21-3-512 (10-7-1)

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

**EGOUT**

4"  5"  6"  8"  10"  12"  15" AUTRES  
 FONTE  E.H.  AUTRES  PENTE  1/4"  1/2" AUTRES  
 LONGUEUR: 35 PI ÉPREUVE  MURAGE   
 DATE: 10/11/73 SIGNÉ: [Signature] NO: 351

**DRAIN**

4"  5"  6"  8"  10"  12"  15" AUTRES  
 FONTE  E.H.  MED.  AUTRES  PENTE  1/4"  1/2" AUTRES  
 ÉPREUVE  OUI  NON SIGNÉ: [Signature] NO: [ ]

**SERVICE D'EAU**

1/2"  3/4"  1"  1 1/4"  1 1/2"  2"  2 1/2"  3"  4" AUTRES  
 CUIVRE  GALVANISÉ  K  L  
 PROFONDEUR: \_\_\_\_\_ PI ÉPREUVE  OUI  NON  
 VALVE DE RÉDUCTION: [Signature]  OUI  NON  
 ISOLANT:  OUI  NON  
 DATE: \_\_\_\_\_ SIGNÉ: \_\_\_\_\_ NO: \_\_\_\_\_

**BRUT**

SIPHONS  COLONNES  
 NOMBRE DE COLONNES: \_\_\_\_\_  
 DRAINS DE TOIT  BRANCHEMENTS  
 R.N.  ÉVENTS  FOSSES  
 ÉPREUVE  OUI  NON  
 DATE: 24/8/73 SIGNÉ: [Signature] NO: 240

**SOUPAPES**

MARQUE: \_\_\_\_\_ 1 1/2" 2" 3" 4" 5" 6" ETC

1000073  
 1000073 - [Signature]  
 1000073 - [Signature]

**DEFECTUOSITÉS CONSTATÉES**

1000073 - [Signature]  
 1000073 - [Signature]  
 1000073 - [Signature]

**APPAREILS ADDITIONNELS**

CAVE SOUS-SOL: 1er 2e 3e AUTRES  
 1000073 - [Signature]  
 TOTAL: 30 000 73 - " " 8551.  
 AVIS DE PERCEVOIR NO: \_\_\_\_\_

**VISITES**

REÇU NO: 11-1-74 [Signature]  
 11-1-74 [Signature]  
 11-1-74 [Signature]

**ACCEPTATION FINALE**

JE CERTIFIE QUE LES TRAVAUX DE PLOMBERIE CI-DESSUS AUTORIZÉS  
 ONT ÉTÉ EXÉCUTÉS ET TROUVÉS EN TOUT POINT CONFORMES AU RÉGLEMENT  
 2395 ET AMENDEMENTS.  
 DATE: 11-1-74 INSPECTEUR NO: 315 FOLIO: \_\_\_\_\_

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS Copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

1) Division de la construction (872, poste 3183)

Permis de construction no 2791 date

Un plan, délivré avec le permis, doit être placé en évidence sur le chantier par le détenteur du permis et de façon à ce qu'il soit visible de la voie publique (règlement 1500, article 2.13).

2) Division de la plomberie (Règlement 2395, chapitre 6) - (872, poste 3171 ou 2095)

Rue Hay No civique 2075  
entre Cartiers et Portage

Côté: nord  sud  est  ouest   
Lot: 72 Subd. Wpt + un logement

Nature des travaux Travaux surface Genre de bâtiment Sub  
Egout de maison: dia: 8" Matériau Sub

Garage en façade au sous-sol: oui  non  profondeur         

Coupe mitoyenne oui  non   
par Eng. plomberie date 13/7/72

Autorisation de plomberie no

SERVICE DES INCENDIES (Règlement 2572) - (872, poste 3433)

Canalisation d'incendie requise: oui  non   
Gicleurs automatiques: oui  non   
par          date         

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

1) Division des eaux et de l'assainissement (872, postes 2291 à 2295)

RACCORD D'ÉGOUTS

Demande no 0435

Est-il possible de donner suite à cette demande telle que prévue par la division de la plomberie? oui  non

Remarques: Coupe simple

Je, soussigné, demande à la Ville de Montréal, la pose d'un raccord profilé de 9" pouces de diamètre à l'égout public de la rue Cartier côté Nord entre les rues Malg et Hay

(La Ville devant poser dans chaque cas ce raccord. A cette fin, appelez 872, poste 3377...)

Remarques:         

Pour l'inspection de l'égout de maison, appelez entre 8 hres a.m. et 4 hres p.m. du lundi au vendredi inclusivement, la Division de la plomberie à 872, poste 2961.

Je m'engage de plus à ne remplir toute tranchée pour ce(s) raccordement(s) qu'après l'inspection de la Ville et conformément aux instructions de son inspecteur, et de me conformer aux règlements 270, 352, 686, 1125, 2395, et amendements, ainsi qu'à l'article 536-C de la Charte de la Ville de Montréal (4-5 Elizabeth II, chapitre 69).

L'égout public          existe dia. 12" prof. 11" P: 38 Distance de la ligne de rue         

La (ses) conduite(s) d'eau          existe(nt) dia. 8" P: 99-39         

Les raccordements d'égout et d'eau seront posés dans la même tranchée

Si le niveau du plancher de la cave est moins de trois (3) pieds au-dessus de la cote couronne (intérior) de l'égout public, l'engagé à tenir la ville indemne de tout dommage pouvant résulter du refoulement des eaux de l'égout dans la cave (règlement 686, article 2.13)

Je certifie, après vérification, qu'il n'existe, à au moins six (6) pieds de distance de l'(des) égout(s) de maison de(s) (s), aucune installation fixe telle que: arbre, puits, hydrant, puisard, puits d'accès, etc.

TUYAU DE SERVICE D'EAU (Règlements 2034 et 2572)

Le nombre d'appareils de plomberie qui seront posés dans chaque bâtisse est de          et nécessite la pose d'un tuyau de service d'eau de          pouces de diamètre. (Voir déclaration du propriétaire au verso)

La pression de l'eau dans la localité concernée est d'environ          livres par pouce carré.

**RESPONSABILITE DES TRAVAUX**

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Je me rends responsable de tous les dommages causés, directement ou indirectement, tant à la propriété publique qu'à la propriété privée, soit accidentellement ou autrement, par suite de l'exécution de ces travaux.

**TUYAU DE SERVICE D'EAU POSÉ ENTRE LE 1er DÉCEMBRE ET LE 1er AVRIL**

(Règlement 2034, article 19, paragraphe b)

Si le tuyau de service d'eau est posé durant la saison d'hiver (1er décembre au 1er avril), je m'engage à payer toute dépense nécessitée par le(s) dégèlement(s) ou la (les) réparation(s) à faire à ce tuyau depuis ce jour jusqu'au 1er juillet prochain, ainsi qu'à rembourser à la Ville de Montréal toute somme qu'elle sera appelée à payer avant ou après action ou après jugement, y compris les honoraires et frais, pour dommages causés par ce tuyau à des biens mobiliers ou immobiliers, si ces dommages surviennent entre la date de la pose du tuyau et le 1er juillet prochain.

**2) Division des utilités publiques (Règlement 270)**

Tous renseignements relatifs à l'excavation, au remplissage et à la réfection des coupes, peut être obtenu à 872, poste 3365.

**SERVICE DE LA CIRCULATION**

Je, soussigné, m'engage en outre à respecter les ordres du service de la circulation établi par le règlement 2244 et à ne commencer toute tranchée dans les rues de la Ville de Montréal qu'à la date fixée, par écrit, par ce service, ou après entente verbale avec ce dernier, si pour une raison sérieuse les travaux ne peuvent être exécutés au jour convenu.

**DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE**

Le nombre et le genre de ces appareils dans chaque bâtisse sont les suivants :

Genre	Nombre
Appareils ordinaires	
Lavabos	
Baignoires	
Cabinets d'aisances avec réservoirs	
Cabinets d'aisances avec soupapes de chasse	
Eviers — chambre de bain	
Eviers — cuisines	
Eviers — cuiviers	
Eviers — vidoirs	
Eviers — fontaines "Bradley"	
Urinoirs	
Fontaines sanitaires	
Blanchisseuses automatiques	
Robinets pour gaz	
Robinets pour lavage de plancher	
Douches compartiments ordinaires	
Douches compartiments jets multiples	
Appareils spéciaux	
Air climatisé	tonnes
Réfrigération	tonnes
De refroidissement	C.P.M.
Fontaine ou jet décoratif	
Lavage autos ou autres	

**COMPTEUR D'EAU**

Pour l'installation du compteur, s'il y a lieu, veuillez appeler à 872-4080.

**PROPRIÉTAIRE**

Je reconnais avoir reçu, dûment signée, une copie de cette demande.

PROPRIÉTAIRE

Signature

Signature du témoin de la Ville

Entrepreneur

Adresse

Adresse

Téléphone


Date

Téléphone

N.B. Si vous changez d'adresse, informez-en le bureau des permis et privilèges à 872, poste 2187.

86825

Ouvrage : 2075 Haig  
Prop. U.A.P. Inc.  
P.M. 2791  
lot 325, 326, 327  
Sub P 107, 108, 111, 8-701,2,3,4,



VILLE DE MONTRÉAL  
 SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS  
 DIVISION DE LA PLOMBERIE

APPROUVÉ  
 MOI 14 1973  
 APPROVED

BY: *[Signature]*  
 CITY OF MONTREAL  
 PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT  
 PLUMBING DIVISION

Plomberie Construction Léo Inc  
*Leo Fontaine*  
 5283 Ch. Cote St-Paul Mtl

VILLE DE MONTRÉAL — CITY OF MONTREAL



Ville de Montréal  
Service des Permis et Inspections  
Division de la Plomberie

Ce rapport est une copie imprimée de la version signée du 19 juillet 2024

PERMIS OU AUTORIZATION NO 24091

- de plomberie
- de plomberie-gaz
- de ventiler
- de tuyauterie à l'huile

(E)

emplacement <b>2045 Haig ou 7025 Ontario</b>	lot-subdivision no	permis no <input type="checkbox"/> constr. <b>6261</b> <input type="checkbox"/> modif.	occupation
La personne ci-dessous est autorisée à exécuter des travaux à l'emplacement indiqué, (suivant les plans soumis s'il y a lieu)	Plans soumis <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Nom et adresse du <input type="checkbox"/> propriétaire <input type="checkbox"/> locataire	
<b>Entreprises ProVécanique Ltée</b> <b>2125 des Laurentides</b> <b>Chamley Level</b> <b>H7M 8T6</b>			

**PLOMBERIE**

	Cabinet d'aisance	Lavabo	Saignoie	Couche	Urinoir	Évier	Cuve	Rinçoi de plancher	Lassiveuse	Fossé	Autres
Cave											
Sous-sol											
Rez-de-chaussée											
2 <sup>e</sup> étage											
3 <sup>e</sup> étage											
4 <sup>e</sup> étage											
Autres											
égout	drain	dist. d'eau		coupe de rec. coll.							
amortissement	service d'eau	détendeur		appareils							
		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non									

**GAZ**

	Cuisinière	Chauffe-eau	Radiateur	Aérotherme	Chauffage central	Autres
<input type="checkbox"/> haute pression	cond./lt évacuation	chauffe-eau	appareils			
<input type="checkbox"/> basse pression	épreuve à l'air	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non				

**VENTILATION**

Description des travaux  
**1 apt de 1200 pds**

CLASSE

**HUILE**

Description des travaux

Réservoir	<input type="checkbox"/> sous terre <input type="checkbox"/> ext.	capacité	nombre
	<input type="checkbox"/> hors terre <input type="checkbox"/> lit.		

pour le directeur *[Signature]* jour mois année  
/2024 11 2

**DE PLOMBERIE**

Égout	diamètre	longueur	penne	<input type="checkbox"/> fonte	épreuve	oui	non	date	fr. no
Drain	diamètre		penne	<input type="checkbox"/> fonte	épreuve	oui	non		
Service d'eau	diamètre	profondeur	détend.	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> culvres K	épreuve	oui	non	isolant
Brut	<input type="checkbox"/> siphons nombre <input type="checkbox"/> colonnes <input type="checkbox"/> branchements		<input type="checkbox"/> drains de toit <input type="checkbox"/> regards de nettoyage <input type="checkbox"/> évents		épreuve	oui	non		
Souppes	marques 1 1/2" 2" 3" 4" 5" 6" 8" etc.								

**DE PLOMBERIE (GAS)**

Conduite maîtresse	diamètre	<input type="checkbox"/> nouvelle	<input type="checkbox"/> réparation	épreuve	souppes	oui	non
Tuyau montant	diamètre	<input type="checkbox"/> nouveau	<input type="checkbox"/> réparation	épreuve	air	oui	non
Sortie du compteur	diamètre	<input type="checkbox"/> nouvelle	<input type="checkbox"/> réparation	épreuve	air	oui	non
Appareils	marques		<input type="checkbox"/> soupape accessible <input type="checkbox"/> approuvées cheminées <input type="checkbox"/> maçonnerie types A	<input type="checkbox"/> dégagement suffisant tuyau de raccordement diam. long. matériau			
Compteur	<input type="checkbox"/> supporté		<input type="checkbox"/> dégagement	chaufferie			
	<input type="checkbox"/> pièce ventilée		<input type="checkbox"/> escalé	<input type="checkbox"/> pièce ventilée			

**DE VENTILATION**

Ventilateurs	nombre	modèle	HP	date	fr. no
	1 AC	TACNE	1	3/3/81	335
Prise d'air extérieur	emplacement		dimensions		
	Café		1/2 x 1/2		
Sortie d'air vicié	Café				
Pièces ou épurateur	<input type="checkbox"/> oui		date		
	<input checked="" type="checkbox"/> non		3/3/81		
Conduits	Rigides	<input type="checkbox"/> calibres	Flexibles	diamètre	longueur
		<input checked="" type="checkbox"/> supports		3/3/81	3/3/81
Réervoir	<input type="checkbox"/> approuvé	capacité	litres	nombre	
Tuyauterie d'évent	diamètre	hauteur	distance des ouvertures	tuyaux d'évent	diamètre
Tuyauterie remplissage	diamètre	épreuve	<input type="checkbox"/> oui	Évacuation	dimension hauteur
Appareils	marque	<input type="checkbox"/> approuvé	<input type="checkbox"/> dégagement suffisant	Brûleur	Chaudière
		<input type="checkbox"/> suffisant		<input type="checkbox"/> approuvé	<input type="checkbox"/> pièce ventilée

25-1-20  
 Document D

inconnu par le client

article	Défectuosité constatée le	corrigée le	initiales	date	Visites abs.	initiales
				11-12-80	✓	01

Appareils additionnels											
Cave	1-5	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	autre		
total		droits		avis de percevoir no						reçu no	
		\$									

Je certifie que les travaux ci-dessus autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

signature *[Signature]* date 3/26/81

Inspecteur No 335



**Ville de Montréal**  
 Service des Permis et Inspections  
 Division de la Plomberie

**PERMIS OU AUTORISATION N° 24021**

- de plomberie
- de plomberie-gaz
- de ventiler
- de tuyauterie à l'huile



*Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024*

<b>emplacement</b> 7025 Ontario	<b>lot-subdivision no</b>	<b>permis no</b>	<b>occupation</b>
La personne ci-dessous est autorisée à exécuter des travaux à l'emplacement indiqué, (suivent les plans soumis s'il y a lieu)		<input type="checkbox"/> constr. <input type="checkbox"/> modif.	
<b>Entreprises Frémontique Ltd</b> 2128 Des Laurentides Chomedey Laval H7M 2Y6		<b>Plans soumis</b> <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<b>Nom et adresse du</b> <input type="checkbox"/> propriétaire <input type="checkbox"/> locataire

**PLUMBERIE**

	Cabinet d'aisance	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	Rinçoi de plancher	Lessiveuse	Fosse	Autres
Cave											
Sous-sol											
Rez-de-chaussée											
2e étage											
3e étage											
4e étage											
Autres											
égout		drain		distr. d'eau		soutèpés de rat		toit			
application		service d'eau		détendeur				appareils			
				<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							

**GAZ**

	Cuisinière	Chauffe-eau	Radiateur	Aérotherme	Chauffage central	Autres
Cave						
Sous-sol						
Rez-de-chaussée						
2e étage						
3e étage						
4e étage						
Autres						
<input type="checkbox"/> haute pression	<input type="checkbox"/> conduits évacuator		<input type="checkbox"/> chauffage		<input type="checkbox"/> appareils	
<input type="checkbox"/> basse pression	<input type="checkbox"/> éprouve à l'air		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			

**VENTILATION**

**Description des travaux**  
 Chambre à peinture 9040 ppm

CLASSÉ

**HUILE**

**Description des travaux**

<b>Réservoir</b> <input type="checkbox"/> sous terre <input type="checkbox"/> ext. <input type="checkbox"/> hors terre <input type="checkbox"/> int.	<b>capacité</b>	<b>nombre</b>
---	-----------------	---------------

02.14.0312 (04/01)

pour le directeur *[Signature]* jour mois année **10 20 11 00**

DE PLOMBERIE	Égout	diamètre	fontaine	<input type="checkbox"/> fonte	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	REMARQUES		
	Drain	diamètre	pente	<input type="checkbox"/> fonte	<input type="checkbox"/> épreuve	<input type="checkbox"/> oui		<p><i>21-11-80</i></p> <p><i>3/3/81</i></p>	
	Service d'eau	diamètre	profondeur	étend.	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non			
	Brut	<input type="checkbox"/> siphons nombre		<input type="checkbox"/> drains de toit	épreuve	<input type="checkbox"/> oui			<input type="checkbox"/> non
		<input type="checkbox"/> colonnes		<input type="checkbox"/> regards de nettoyage	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> fosses			
Souppes	marques		1 1/2" 2" 3" 4" 5" 6" 8" etc.						

DE PLOMBERIE (GAS)	Conduite existante	diamètre	<input type="checkbox"/> nouvelle	<input type="checkbox"/> réparation	épreuve	souppes	<input type="checkbox"/> air	<input type="checkbox"/> ésson	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
	Types existant	diamètre	<input type="checkbox"/> nouveau	<input type="checkbox"/> réparation	épreuve		<input type="checkbox"/> air	<input type="checkbox"/> savon		
	Sortie du compteur	diamètre	<input type="checkbox"/> nouvelle	<input type="checkbox"/> réparation	épreuve		<input type="checkbox"/> air	<input type="checkbox"/> savon		
	Appareils	marques		<input type="checkbox"/> soupape	<input type="checkbox"/> débranchement suffisant	tuyau de raccordement diam. long. matériau				
				<input type="checkbox"/> approuvé	<input type="checkbox"/> cheminée					
Compteur	<input type="checkbox"/> supporté		<input type="checkbox"/> débranchant	chaufferie						
	<input type="checkbox"/> pièce ventilée		<input type="checkbox"/> scellé	<input type="checkbox"/> pièce ventilée						

DE PLOMBERIE (GAS)	Ventilateurs	nombre	marque	HP	<p><i>21-11-80</i></p> <p><i>3/3/81</i></p> <p><i>3/3/81</i></p> <p><i>3/3/81</i></p>		
		<i>1</i>	<i>30-670</i>	<i>2</i>			
	Prise d'air	emplacement		dimensions			
	Sortie d'air	<i>36 rond</i>		<i>3/3/81</i>			
	Filtre en operateur	<input checked="" type="checkbox"/> oui		<input type="checkbox"/> non			
Condensats	Rigides	<input type="checkbox"/> calibres	<input type="checkbox"/> supports	Flexibles	diamètre longueur	<i>3/3/81</i>	<i>3/3/81</i>
Réservoir	<input type="checkbox"/> approuvé		capacité	nombre			
Tuyauterie d'eau	diamètre	hauteur	distance des ouvertures	Tuyauterie d'eau	diamètre		
Tuyauterie de chauffage	diamètre	épreuve	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Évacuation	dimension	hauteur
Appareils	marque	<input type="checkbox"/> approuvé		<input type="checkbox"/> débranchant	Brûleur	<input type="checkbox"/> chaufferie pièce ventilée	

TUYAUTERIE (GAS)	Défectuosités constatées		corrigées le		initiales		Visites		Appareils additionnels								
	article	constatées le	corrigées le	initiales	date	visites	abs.	initiales	Case 1e	2e	3e	4e	5e	6e	7e	autre	

total	droits	avis de percevoir no	reçu no
	\$		

Je certifie que les travaux ci-dessus autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

signature: *A. Sedun* date: *26/3/81*

inspecteur: *No 335*

**Ville de Montréal**  
 Service des permis et inspections  
 Module construction  
 Section mécanique du bâtiment

**Permis no 62048**

Plomberie  
 de tuyauterie d'huile

Emplacement: **722, Ontario etc** Lot-subdivision no: Occupation: **6291**

Permis:  Constr.  Modif.

Le personnel ci-dessous est autorisé à effectuer des travaux à l'emplacement indiqué, (suivant les plans soumis s'il y a lieu)  Oui  Non

**CLASSE**

Plomberie	W.C.	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Bac à laver	Armoire de sol	Lesiveuse	Fosse de retenus	Fontaine à boire	Chaudière	Autres
	Cave												
Sous-sol													
Rez-de-chaussée													
1 <sup>er</sup> étage													
2 <sup>e</sup> étage													
3 <sup>e</sup> étage													
Autres													

Branchement d'eau: Application no: Collecteur principal: Branchement d'eau général: Dir. d'eau:  Oui  Non

Sup. toit: Clapet retenu: Appareils san.:

**Notes - Description des travaux**

SS - Canal de SVA

Réservoir:  Sous terre  Ext.  Hors terre  Int.

Capacité: Nombre:

Pour le directeur: *J. Galambos* Date:

<b>Branchement d'égout</b> <input type="checkbox"/> Unitaire <input type="checkbox"/> Sanitaire <input type="checkbox"/> Pluvial	Diamètre	Longueur	Pente	<input type="checkbox"/> Am. ciment <input type="checkbox"/> Béton <input type="checkbox"/> Fonte <input type="checkbox"/> Plastique	Date	Initiales				
<b>Collecteur principal</b>	Diamètre		Pente	<input type="checkbox"/> Am. ciment <input type="checkbox"/> Béton <input checked="" type="checkbox"/> Plastique	Épreuve <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	26/11/84 398				
<b>Branchement d'eau général</b>	Diamètre	Profondeur	Détendeur <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Cuivre K <input type="checkbox"/>	Épreuve <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non					
<b>Brut</b>	<input type="checkbox"/> Branchements <input type="checkbox"/> Siphons nombre <input type="checkbox"/> Colonnes		<input type="checkbox"/> Avaloirs de toit <input type="checkbox"/> Regards <input type="checkbox"/> Tuyaux de ventilation	<input type="checkbox"/> Ac. pav. <input type="checkbox"/> Am. ciment <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Cuivre <input type="checkbox"/> Plastique <input type="checkbox"/> Fonte	Épreuve <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	19/7/84 399				
<b>Distribution d'eau</b>	Danger de contamination Protection: <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Cuivre <input type="checkbox"/> Plastique	Chauffe-eau Case-vidé <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Soupape décharge <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4	Anti-béliers Robinets	Épreuve <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non					
<b>Inspection finale</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Appareils approuvés <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Voir remarques	Fosse de retenue <input type="checkbox"/> Béton <input type="checkbox"/> Plastique Étanche <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Solins approuvés <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Étanchéité <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non						
<b>Clapets</b>		Marques	1 1/2"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	Etc.

<b>Réservoir</b>	<input type="checkbox"/> Approuvé <input type="checkbox"/> Épreuve	Capacité	Nombre
<b>Évent</b>	Diamètre	Hauteur	Distance des ouvertures
<b>Tuyaux de remplissage</b>	Diamètre	Épreuve <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Évacuation
<b>Appareils</b>	Marque <input type="checkbox"/> Approuvé <input type="checkbox"/> Dérogation suffisante	Brûleur <input type="checkbox"/> Approuvé	Chauffe-eau Pièce ventilée

Remarques

---



---

Article	Défauts constatés		Visites	Appareils additionnels												
	constatés le	corrigés le		date	abs.	fr.	ca	s.	1 <sup>er</sup>	2 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>	5 <sup>e</sup>	6 <sup>e</sup>	7 <sup>e</sup>	autre
									Total	Droits \$	Avis de percevoir No	Reçu no				
Je certifie que les travaux ci-dessus autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.										Inspecteur No 2						
Signature										Date						
										19/7/84						

Ville de Montréal  
Service des permis et inspections  
Module construction

Permis de modification No 82124

649-1000

Date de permis

2-12-87

Licence d'emplacement

2095 Rang

Subdivision

Plomb N Paradise Inc.  
851 Avenue Ste-Julie  
Ste-Julie, Co. Vecheux J0L 2G8

65

No de dossier de l'entrepreneur

22-74

Occupation

Industrie

Permis de construction		Permis de modification		Permis d'occupation	
No		No 7867		No	
Plans soumis		Plans		Ela. Soin:	
Non	Oui	Non	Oui		

Appareils

	W.C.	Lavabo	Rainoire	Douche	Urinoir	Evier	Sac à laver	Avaloir de sol	Lessiveuse	Press de linge	Fontaine à boire	Chaudière	Autre
2 <sup>e</sup> étage	3	1			2	1		2		1			2
3 <sup>e</sup> étage													

CLASSE

Nbre total d'appareils	NO d'application	Branchement d'égout sanitaire	Collecteur principal
17		81894	15"
Branchement à l'égout général	Distribution d'eau	Clapet de retenue	Superficie du toit
1-1157	1"		58568 m <sup>2</sup>
Nom de vérificateur	Coût du permis	Mode de paiement	Facture construction facturée modification
	124.00	CH	non payé

Remarques

Le directeur  
Camille Colquhoun

<b>Branchement d'égout</b> <input type="checkbox"/> Unitaire <input type="checkbox"/> Sanitaire <input type="checkbox"/> Pluvial		Diamètre Longueur Pente	<input type="checkbox"/> Am. ciment <input type="checkbox"/> Béton <input type="checkbox"/> Fonte <input type="checkbox"/> Plastique	Épreuve <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Date	Initiales	N°
Partie principale Collecteur principal Branchement principal Diamètre 15-125		Diamètre Longueur Pente 1/4	<input type="checkbox"/> Am. ciment <input type="checkbox"/> Béton <input checked="" type="checkbox"/> Plastique	Épreuve <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	26-1-88	PA 315	
<b>Branchement d'eau général</b>		Diamètre Profondeur Détendeur <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Cuivre K <input type="checkbox"/>	Isolant <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Épreuve		
<b>Brut</b>		Branchements Siphons nombre Colonnes	Avaloirs de toit Regards Tuyaux de ventilation	Ac. galv. Am. ciment Aluminium	Cuivre Plastique Fonte	Épreuve	
<b>Distribution d'eau</b>		Danger de contamination Protection: <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Appareils approuvés <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Voir remarques	Chauffe-eau Casse-tête Soupape de sûreté <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4	Anti-béliers Robinets	Épreuve	
<b>Inspection finale</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Appareils approuvés <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Voir remarques	Fosse de retenue <input type="checkbox"/> Béton <input checked="" type="checkbox"/> Plastique	Étanche <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Solins approuvés <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Étanches <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		Ciapets Marques 1 1/2" 2" 3" 4" 6" 8" Etr.					

<b>Manœuvre</b> <input type="checkbox"/> Approuvé <input type="checkbox"/> Éprouvé	Capacité Nombre
<b>Event</b>	Diamètre Hauteur Distance des ouvertures Tuyauterie Diamètre
<b>Tuyauterie de remplissage</b>	Diamètre Épreuve <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Evacuation Dimension Hauteur
<b>Appareils</b>	Mécanisme <input type="checkbox"/> Approuvé <input type="checkbox"/> Déplacement suffisant Bruleur <input type="checkbox"/> Approuvé Chaufferie <input type="checkbox"/> Pièce ventilée

Remarques:  
 27-11-87 branchements 6" placés jusqu'au colosse  
 4-2-88 fût posé au 24 sur le plomberie  
 5-2-88 branchements report sur source au 1015  
 SOL IN PRO FINI OUI

article	Défectosités constatées	corrigées le	Initiales	date	Visites		Appareils additionnels							Total	Droits \$	Avis de percevoir N°	Reçu n°
					abs.	initiales	1 <sup>er</sup>	2 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>	5 <sup>e</sup>	6 <sup>e</sup>	7 <sup>e</sup>				

Je certifie que les travaux ci-dessus autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

Inspecteur  
 N° 315

Signature: *André Roy* Date: 30-11-88



Ville de Montréal  
Service des permis et inspections  
Module construction

**Permis de plomberie No 81894**

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Date de permis  
07-12-17

65

Libellé d'emplacement  
255, Haig

Lot Subdivision

Plomberie Albert Paradis Inc.  
851, Montée Ste-Julie  
Ste-Julie Co Verendres (Gatineau)  
J6L 2C8

No de dossier de l'entrepreneur

Occupation  
**Industrie**

Permis requis:	Non	Oui	Permis de construction No	Permis de modification No	Permis d'occupation No			
Plans requis:	Non	Oui	Plans soumis	Non	Oui	Plans	Ela	Som.

Appareil	W.C.	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Evier	Sac à laver	Avaloir de sol	Lessiveuse	Fosse de retenue	Fontaine à boire	Chauffe-eau	Autre
Cave													
Rez-de-chaussée													
3 <sup>e</sup> étage													

(Pour un égout de bâtiment pris en compte)

Nbre total d'appareils	No d'application	Branchement d'égout pluvial	Branchement d'égout sanitaire	Collecteur principal
------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------

Branchement d'eau général	Distribution d'eau	Clapet de retenue	Superficie du toit 15 <sup>m</sup>	Réducteur de pression Non-Oui
---------------------------	--------------------	-------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Nom du permis	Coût du permis 25,50	Mode de paiement PM	FC : facturé construction FM : facturé modification NF : non payé	CA : chèque CC : comptant
---------------	-------------------------	------------------------	---	------------------------------

Remarques

**CLASSE**

PAGE 01 DE 01

Le directeur  
*Emilie Lalonde*

Plomberie

Initiales N°

Branchement d'égout <input type="checkbox"/> Unitaire <input checked="" type="checkbox"/> Sanitaire <input type="checkbox"/> Pluvial	15"	95'	1/8"	<input type="checkbox"/> Am. ciment <input type="checkbox"/> Béton <input type="checkbox"/> Fonte <input checked="" type="checkbox"/> Plastique SDE 35	Épreuve <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	16-10-81
Collecteur principal	Diamètre		Pente	<input type="checkbox"/> Am. ciment <input type="checkbox"/> Béton <input type="checkbox"/> Plastique	Épreuve <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Branchement d'eau général	Diamètre	Profondeur	Détendeur <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Cuivre K <input type="checkbox"/> Isolant <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Épreuve <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Brut	<input type="checkbox"/> Branchements <input type="checkbox"/> Siphons nombre <input type="checkbox"/> Colonnes		<input type="checkbox"/> Avaloirs de toit <input type="checkbox"/> Regards <input type="checkbox"/> Tuyaux de ventilation	<input type="checkbox"/> Ac. galv. <input type="checkbox"/> Am. ciment <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Cuivre <input type="checkbox"/> Plastique <input type="checkbox"/> Fonte	Épreuve <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

Distribution d'eau	Danger de contamination Protection: <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Cuivre <input type="checkbox"/> Plastique	Chauffe-eau Casse-vice <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Soupape de décharge <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4	Anti-béliers <input type="checkbox"/> Robinets	Épreuve <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
Inspection finale	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Appareils approuvés <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Voir remarques	Fosse de retenue <input type="checkbox"/> Béton <input type="checkbox"/> Plastique	Étanche <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Solins approuvés <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Étanches <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
	Clapets	Marques	1 1/2"	2"	3"	4"	5"	6"	8"

Tuyauterie à l'huile	<input type="checkbox"/> Approuvé <input type="checkbox"/> Épreuve	Capacité	litres	Nombre
Reservoir	Diamètre	Hauteur	Distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile
Évier	Diamètre	Épreuve <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Évacuation	Dimension Hauteur
Tuyauterie de remplissage	Marque	<input type="checkbox"/> Approuvé <input type="checkbox"/> Dégagement suffisant	Bruleur <input type="checkbox"/> Approuvé	Chaudière Pièce ventilée

Remarques: *seul, c'est au feu d'homme existant*

article	Défectuosités constatées		initiales	Visites		Appareils additionnels								
	le	le		date	abs.	initiales	1 <sup>er</sup>	2 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>	5 <sup>e</sup>	6 <sup>e</sup>	7 <sup>e</sup>	autre
Total						Droits \$	Avis de percevoir N°		Reçu n°					
Je certifie que les travaux ci-dessus ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.												Inspecteur N°		
Signature												Date		
<i>Robert Royan</i>												19-10-81		

44696



Ville de Montréal  
Service des permis et inspections

**Demande de permis  
de modification**

Pour émission	ZO	ME	CH	PR	SA	BR

Numéro du permis: **2221**      Date du permis: **12-03-98**      Numéro de la demande: **34593-98**      Date de dem.: **12-03/98**

Libellé d'emplacement: **RP/ZO 2015 AVENUE HAIG**      Quartier municipal: **38**      PC: **08**  
Côté de rue: **EST** entre **Rue Ontario** et **CHEMIN DE FER**      SA: **QI: 43**

**325, 326**      Subdivision: **F-108, 111, P-7, 1, 8**      Cadastre foncier: **38157117**

Description des travaux: **AMENAGER AIRE DE STATIONNEMENT DE 6 UNITES EN FACADE DE LA RUE HAIG POUR UAP INC., SUITE A L'AUTORISATION SPECIALE D'AMENAGEMENT CE9800108**

Remarques: **TYPE: C CATEGORIE: C**

Occupation existante	OUI		NON		Occupation proposée	OUI		NON		Autres	
Comm. Jacques Viger					Macro inventaire					Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles					Site du patrimoine					Devis OUI   NON	X
Aires de protection					Restauration					Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité					(L)ogement (M)aison de chambres					Reçu(s)	0
Changement nombre d'unités de logements					Changement nombre de places d'affaires					Reçu(s)	0
Reçu général					Vol. const.					Coût des trav.	6500

Propriétaire	Page		Volume		Page		Volume	
	Macro inv.	Terr. bâti	238	28	59	599	Code postal	N° téléphone
UAPRO INC							H1N 2B3	256-5031
Demandeur	7025 ONTARIO E MONTREAL QC						Code postal	N° téléphone
Nom	UAPRO INC (PROPRIETAIRE)						H1N 2B3	256-5031
Adresse	7025, RUE ONTARIO E MONTREAL						Code postal	N° téléphone
							H1N 2B3	256-5031

CODE(S) STATUT(S) PARTIMONIAL(AUX): -

Pour renseignements supplémentaires	Nom		Titre		Code postal		N° téléphone	
	FLANS	Ville						

Nom du signataire: **SYLVIO SENECA**      N° téléphone: **256-5031**      Représentant de (du): **(DIRECTEUR ADJOINT)**

Signature du demandeur autorisée par le propriétaire: *[Signature]*      Nom du préposé: **ROUSSEAU, ROBERT**

Zonage occupation: **SPECIAL**

Zonage: **SPECIAL**      Résultat: **RESOLUTION**

Règlement(s): **SPECIAL**      Article(s): **CE9800108**

Description: **AIRE DE STATIONNEMENT**

Acceptable: **OUI / TEL QUE LE PLAN DU 15/10/97, URBANISME**      Date: \_\_\_\_\_

Autre: **DOSSIER # 597489033**

Signature: *[Signature]*      Date: **12/03/98**

44696

# Demande de permis de modification

Ville de Montréal  
Service des permis et inspections

Numéro du permis <b>2221</b>	Date du permis <b>12-03-98</b>	Numéro de la demande <b>04593-98</b>	Date de dem. <b>12/03/98</b>
---------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------------

Libelle d'emplacement: **18P/70 2015 AVENUE HAIG**  
 Quartier municipal: **36**  
 Côté de rue: **EST** entre **Rue Ontario** et **CHEMIN DE FER**  
 PC: **08** SA: **01:43**  
 L: **325, 326** Subdivision: **P-108, 111, P-7, 1, 8** Compte foncier: **36159117**

Description des travaux: **AMENAGER AIRE DE STATIONNEMENT DE 6 UNITES EN FACADE DE LA RUE HAIG POUR UAP INC., SUITE A L'AUTORISATION SPECIALE D'AMENAGEMENT CE9800108**

Remarques: **TYPE: C CATEGORIE: C**

Occupation existante <b>GROSSISTE</b>	Occupation projetée <b>INCHANGÉE</b>			
Comm. Jacques Viger	Macro inventaire	Transmis	Plans soumis - Nbre de séries	<b>2</b>
Affaires culturelles	Site du patrimoine	Transmis	Devis Oui	<b>X</b>
Aires de protection	Restauration	(L)ogement (M)aison de chambres	Lignes et niveaux - Nombre	<b>0</b>
Bâtiment cité	Changement nombre de places d'affaires	Changement nombre de numéros civiques	Reçu(s)	<b>0</b>
Changement nombre d'unités de logement	Vol. const.	p <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> Coût du permis	Coût des trav.	<b>6500</b>
Reçu général				

Propriétaire	Page	Volume	Page	Volume	Page
Macro inv.		Terr. bâti	<b>238</b>	<b>28</b>	
UAPRO INC					
7025 ONTARIO E MONTREAL QC					
Demandeur					
Nom UAPRO INC (PROPRIETAIRE)					
Adresse 7025, RUE ONTARIO E MONTREAL					

CODE(S) STATUT(S) PARTIMONIAL(AUX): -

Four renseignements supplémentaires: **PLANS**

Nom du signataire: **SYLVIO SENECA** N° téléphone: **256-5031** Représentant de (du): **(DIRECTEUR ADJOINT)**

Signature du demandeur autorisée par le propriétaire: *[Signature]* Nom du proposé: **ROUSSEAU, ROBERT**

Délai	Zonage Stationnement - Salubrité		Zonage		Règlement	
	Attendre plan <input type="checkbox"/>	Continuez la circulation de la demande <input type="checkbox"/>	Règlement spécial	oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	Règlement
Corr. aux plans	En suspens <input type="checkbox"/> (raison):		Plan d'ensemble	oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/>	Règlement
	Lignes et niveaux	Subdiv. requise	Const. hors toit sup.	Haut.		Fonds de compens. nbre d'unités
Dessins n°	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
	Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur	Superficie	Dég. lim. lot	P M
					Irr. oui non	Al. con. oui non
					Exigences réglementaires	Règlement
					Approbation	
					Classification des usages	
					Frontal	
					Arrière	
					Gauche	
					Droite	
					Implantation maximum	
					Surface de superficie de planc.	
					Profondeur en pieds ou mètres	
					Haut. en étages	
					Largeur minimum	
					Rég. <input type="checkbox"/> Jun. <input type="checkbox"/> Sem. <input type="checkbox"/> Cont. <input type="checkbox"/>	
					Elevation au rez-de-chaussée	
					N° logement	
					Superficie des logements	
					Handicapé	
					Approuvé	Date
					<i>[Signature]</i>	<b>12-03-98</b>
					Refusé	Date

**PERMIS RAPIDE** Date **12/03/98**

**APPROUVE**

Commentaires:

Mécanique

Plomberie

Ventilation

	W.C.	Lavabo	Baign.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Gar.	Autre
Cave																	
S. sol																	
1 <sup>er</sup> étage																	
2 <sup>e</sup> étage																	
3 <sup>e</sup> étage																	
Autre																	

Corrections aux plans

Dessin(s) No. Terrains pavés mètres carrés. Branchement d'égout pluvial. Branchement d'égout sanitaire ou unitaire. Demande de services émis Oui  Non

Mode d'égouttement du toit. En suspens: Lignes et niveaux . Demande de services . Plans - ventilation . Plans - plomberie

Approuvé [Signature] Date [Date]. Refusé [Signature] Date [Date].

Bruit Commentaires

Corrections aux plans

Dessin(s) No. Construction - Protection incendie

Articles	Oui		Non		Articles	Oui		Non		Articles	Oui		Non		Type de construction
Lumière exit.					Poste central					Escalier					Classification des usages
Targette					Génératrice					Mur Coupe-feu					
Alarme incendie					Pompe (capacité) lbs.					Unité éclairage de secours					Capacité Sièges non fix. Sièges + tables Autre
Détecteur de fumée					Ascenseur pompier					Éclairage extérieur					
Détecteur produits de combust.					Réseau téléphonique					Issues					Superficie bât. Haut. étage
Gicleurs automatiques					Si non - précisez										

Tout le bâtiment Oui  Non

Remarques. En suspens:

Approuvé - Protection incendie [Signature] Date [Date]. Refusé - Protection incendie [Signature] Date [Date].

Approuvé - Protection incendie [Signature] Date [Date]. Refusé - Protection incendie [Signature] Date [Date].

Charpente - Résistance des planchers exigée. Remarques. En suspens:

Sous-sol	R.-de-c.	2 <sup>e</sup> étage	3 <sup>e</sup> étage	4 <sup>e</sup> étage

Approuvé [Signature] Date [Date]. Refusé [Signature] Date [Date].

C.U.M. [Signature] Date [Date]. Refusé [Signature] Date [Date].

Approuvé [Signature] Date [Date]. Refusé [Signature] Date [Date].

Commentaires



Ville de Montréal  
Service de l'habitation et  
du développement urbain  
Module des permis et inspections

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

# Demande de permis de modification

Numero du permis <b>4407</b>	Date du permis <b>14-7-94</b>	Numero de la demande 27721-94	Date de dem. 14/07/94
Libellé d'emplacement <b>20/CO</b>	Quartier municipal <b>36</b>	PC: SA:	PC:08 ARR:4
7025 Rue Ontario E Côté de rue <b>NOR</b> entre <b>HAIG</b>			

Lot <b>325, 326, 327</b>	Subdivision <b>P108, 111, P7, 1, 8 ETC</b>	Compte foncier <b>36159117</b>
-----------------------------	---	-----------------------------------

Description des travaux  
**REFAIRE COUVERTURE EN ENLEVANT LE PUIT DE LUMIERE SANS AUCUN AUTRE CHANGEMENT**

Remarques  
**TYPE: I CATEGORIE: I**

Occupation existante <b>COMPLEXE INDUSTRIEL</b>	Occupation projetée <b>INCHANGEE</b>		
Comm. Jacques Viger <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Macro inventaire <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Transmis <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Plans soumis - Nbre de séries <b>2</b>
Affaires culturelles <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Site du patrimoine <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Transmis <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Devis Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Aires de protection <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Restauration <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	(L)ogement (M)aison de chambres	Lignes et niveaux - Nombre <b>0</b>
Bâtiment cité <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Changement nombre de places d'affaires <b>0</b>	Changement nombre de numéros civiques <b>0</b>	Recu(s) <b>0</b>
Changement nombre d'unités de logements <b>0</b>	Reçu général <b>A-116771</b>	Vol. const. <b>330.00</b>	Coût des trav. <b>55000</b>

Propriétaire Nom <b>U A P INC</b>	Page Macro inv. <b>999-99</b>	Volume <b>999-99</b>	Page Cadastré <b>99</b>	Volume <b>999</b>	Page <b>999</b>
Adresse <b>7025 ONTARIO EST</b>	Ville <b>MONTREAL</b>	Code postal <b>H1N 2B3</b>	N° téléphone <b>-</b>		
Entrepreneur Nom <b>DEM. CONSTRUCTION GRIFFON INC</b>	Ville <b>MONTREAL</b>	Code postal <b>H1B 2T5</b>	N° téléphone <b>257 9282</b>		
Adresse <b>2250 BENNETT</b>	N° téléphone <b>-</b>	Ingenieur <b>LACASSE, SUZANNE</b>	N° téléphone <b>-</b>		

Pour renseignements supplémentaires Nom <b>PLANS</b>	Adresse <b>XXXXXX SIGNATAIRE</b>	Ville <b>MONTREAL</b>	Code postal <b>H1N 2B3</b>	N° téléphone <b>-</b>
--	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

Nom du demandeur <b>JULES CAMIRAND</b>	N° téléphone <b>257-9282</b>	Représentant de (du) <b>(REPRESENTANT)</b>
Signature du demandeur autorisé par le propriétaire		Nom du préposé <b>LACASSE, SUZANNE</b>

Pré-inspection		Bâtiment principal		Dépendance	Autre dep. exist.	Dalle sur le sol	Vide sanitaire <b>2110</b>	
Isolé: <input type="checkbox"/>	Dumelé: <input type="checkbox"/>	Const.: <input type="checkbox"/>			Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Distances		Bâtiment		Dimensions		Haut. des bâtiments voisins		
Bordure	Arrière	Gauche	Droite	Local	Nb ét.	Hauteur	A gauche A droite	
Type de construction		Stationnement		Chargement		Avis de poche:		
1	2	A	B	C	D	Int.	Ext.	
Élévation rez-de-chaussée		Plans suffisants		Travaux commencés		Plaintes		
Trottoir		Bâtiment terminé		Travaux terminés		Permis en cours		
Articles		Articles		Occ. existantes		Ame. Dom. Bur. Com. Ind. Pub. Issues Gic.		
Ext. aut. friteuse		Lumières sorties		Cave		Conforme Non conforme		
Ext. aut. gicleur		Lumières sort. ext.		Sous-sol				
Asc. pompier		Génératrice		Rez-de-chaussée				
Réseau tel.		Canalisation		2 <sup>e</sup>				
Poste central		Détection		3 <sup>e</sup>				
Coût des travaux selon l'insp.:		App. mec. ext. appar.		Autres				
Remarques				Inspecteur				Date

Les travaux ont débuté le > jour mois année


Adresse:

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Personne rencontrée	Remarques	Pla. numero
			Délai			
<b>Coulage</b>		Placard <input type="checkbox"/>	28/09/94			
1- Dimensions		/	31/10/94	Un la semaine	Travaux terminés et conforme BSL	
2- Bornes en place						
3- Alignement: font. lat.						
4- Saillies						
5- Empat. sous-oeuvre						
6- Coffrages						
7- Armatures						
8- Elev. plac. r.d.c.						
9- Cert. de loc.						
10- Coulage autorisé						
<b>Charpente</b>		Placard <input type="checkbox"/>				
11- Ancrage des soles		/				
12- Solives-poutrelles						
13- Poutres						
14- Poteaux-colonnes						
15- Fermes (planc. toit)						
16- Liaison-appuis						
17- Balcons et saillies						
18- Divisions portantes						
19- Murs extérieurs						
20- Entremise contre-fiche						
21- Murs coupe-feu						
22- Linteaux-coiffe						
23- Qualité des matériaux						
24- Planchelage						
25- Dalles de béton						
<b>Cloisonnement</b>		Placard <input type="checkbox"/>				
26- Dimension des pièces		/				
27- Éclairage des pièces						
28- Résistance au feu						
29- Portes						
30- Dalles à dalles						
31- Puits et issues						
32- Intégrité du...						
33- Composition du...						
34- Plafond						
35- Isolation dans...						
36- Volets coupe-feu						
37- Cheminée-chaufferie						
<b>Finition</b>		Placard <input type="checkbox"/>				
38- Finis extérieurs		/				
39- Finis planchers						
40- Finis plafonds						
41- Finis murs						
42- Balcons-saillies						
43- Escaliers						
44- Issues						
45- Éclairage et signal.						
46- Stat. int. ext.						
47- Accès handicapés						
48- Système d'alarme						
49- Garde-corps-main-cour.						
50- Salubrité						
51- Equip. incendie						
52- Poêle à bois						

**Approbation finale**

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

Oui    
  Non    
  Non terminés    
  Périmés    
  Type de construction

  
 Inspecteur

Rapport classé > jour mois année

31 10 94



# Permis

## Transformation

Numéro

1000709188-88

Date du permis

1988-11-28

### Emplacement des travaux

Localisation 2025-2095 AVENUE HAIG

Adresse principale 2025 avenue Haig (Montréal)

Entre HOCHELAGA

et ONTARIO

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR GENERATRICE 14'-0"X 27'-0"X14'-0"HAUT INCOMBUSTIBLE A PROXIMITE DU BATIMENT PRIN CIPAL TEL QUE PLAN

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
1000672188	327,326,ETC.P4,P3,ETC.	36159100
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
25,000.00	03	

### Intervenants

<b>Propriétaire</b>	
U A P INC. 7025 ONTARIO E MONTREAL H1N 2B3 Canada	
<b>Demandeur</b>	
MEME .	
<b>Signataire</b>	En qualité de Entrepreneur
JULES CAMIRAND	

*Michèle Giroux*

**Michèle Giroux**

Directrice



# Permis

## Transformation

Numéro

1000101190-90

Date du permis

1990-03-21

### Emplacement des travaux

Localisation 2025-2095 AVENUE HAIG

Adresse principale 2025 avenue Haig (Montréal)

Entre HOCHELAGA

et ONTARIO

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés CONSTRUIRE MEZZANINE DANS UNE PARTIE DU BATIMENT EXISTANT INDUSTRIEL, ET Y AMENAGER DES BUREAUX (AU DESSOUS) TEL QUE PLANS.

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
1000127290	327,326,ETC.P4,P3,ETC.	36159100
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
50,000.00	03	

### Intervenants

<b>Propriétaire</b>	
UNITED AUTO PARTS INC. 2025 HAIG MONTREAL H1N 3E2 Canada	
<b>Demandeur</b>	
CONSTRUCTION L. GRENIER INC. 100 RUE GRENIER # 101 CHARLEMAGNE J5Z 4C6 Canada	
<b>Signataire</b>	En qualité de Propriétaire
ANDRE LEONARD	

*Michèle Giroux*

**Michèle Giroux**

Directrice



# Permis

## Transformation

Numéro

1000088691-91

Date du permis

1991-03-11

### Emplacement des travaux

Localisation 2095 AVENUE HAIG

Adresse principale 2095 avenue Haig (Montréal)

Entre avenue Haig

et rue Ontario Est

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ALARME INCENDIE, TEL QUE PLANS AUCUN AUTRE TRAVAIL AUTORISE

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

### Informations complémentaires

Numéro demande

1000087391

No lot au cadastre

325, 326 ET 327P4 ET AUTRES

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

16,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

### Intervenants

#### Propriétaire

UAPRO INC.  
7025 ONTARIO EST  
MONTREAL H1N 2B3  
Canada

#### Demandeur

#### Signataire

CLEMENT BEAUDET

En qualité de Propriétaire

Michèle Giroux

Directrice



# Permis

## Transformation

Numéro

1000246291-91

Date du permis

1991-05-27

### Emplacement des travaux

Localisation 2025 HAIG ET 7025 ONTARIO

Adresse principale 2025 avenue Haig (Montréal)

Entre HOCHELAGA

et ONTARIO

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés 2025 AU 2075 HAIG INSTALLATION SYST. ALARME AU R.C. ET 7025 ONTARIO INSTALLATION R.C. ET 2E ETAG E T.Q.P.

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

### Informations complémentaires

Numéro demande

1000172891

No lot au cadastre

327,326,ETC.P4,P3,ETC.

No compte foncier

36159110

Coût des travaux

20,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

### Intervenants

#### Propriétaire

U.A.P. INC.  
7025 ONTARIO E  
MTL H1W 2B3  
Canada

#### Demandeur

MEME A/S M.BEAUDET  
MEME  
MEME

#### Signataire

M.BEAUDET

En qualité de Propriétaire

**Michèle Giroux**

Directrice



# Permis

## Transformation

Numéro

1000355392-92

Date du permis

1992-08-05

### Emplacement des travaux

Localisation 2025-2095 AVENUE HAIG

Adresse principale 2025 avenue Haig (Montréal)

Entre HOCHELAGA

et ONTARIO

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés SUITE A L'AVIS DU M.E.R. EN DATE DU 92/04/21, ENLEVER 3 RESERVOIRS UTILI-SES A DES FINS D'ENTREPOSAGE DE PROD. PETRO. (2X 5000 GALS. 1X 500 GALS.)

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
1000304592	325,326,3271,2,8,111,P3,P4,.....	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
6,000.00	03	05C

### Intervenants

<b>Propriétaire</b>	
UAPRO INC 7025 ONTARIO E MONTREAL H1N 2B3 Canada	
<b>Demandeur</b>	
MAINTENANCE COLETTE INC 1523 PAYS-BRULE VARENNES J3X 1P7 Canada	
<b>Signataire</b>	En qualité de Propriétaire
BEAUDET CLEMENT	

*Michèle Giroux*

**Michèle Giroux**

Directrice



# Permis

## Transformation

Numéro

1000590393-93

Date du permis

1993-11-23

### Emplacement des travaux

Localisation 2075 Avenue Haig

Adresse principale 2075 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAG

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés REAMENAGEMENT INTERIEUR DES QUAIS DE CHARGEMENT:RELOCALISER PORTES INTERIEURS SUR NOUVELLE PLATE-FORME AGRANDIE, MODIFICATION A LA STRUCT.

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

### Informations complémentaires

Numéro demande

1000636493

No lot au cadastre

325, 326, 327P108, ...

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

42,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

### Intervenants

#### Propriétaire

EAPRO INC  
7025 ONTARIO EST  
MONTREAL H1N 2B3  
Canada

#### Demandeur

MEME

#### Signataire

JULES CAMIRAND

En qualité de Propriétaire

Michèle Giroux

Directrice

Numéro

Date du permis

1000440794-94

1994-07-14

### Emplacement des travaux

Localisation 7025 Rue Ontario E

Adresse principale 7025 rue Ontario Est

Entre HAIG

et .

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés REFAIRE COUVERTURE EN ENLEVANT LE PUIT DE LUMIERE SANS AUCUN AUTRE CHANGEMENT

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

### Informations complémentaires

Numéro demande

1002772194

No lot au cadastre

325, 326, 327P108, 111, P7, 1, 8 ETC

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

55,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

### Intervenants

#### Propriétaire

U A P INC  
7025 ONTARIO EST  
MONTREAL H1N 2B3  
Canada

#### Demandeur

CONSTRUCTION GRIFFON INC  
2250 BENNETT  
MONTREAL H1B 2T5  
Canada

En qualité de Entrepreneur

#### Signataire

JULES CAMIRAND

En qualité de Représentant



**Michèle Giroux**

Directrice



# Permis

## Transformation

Numéro

1000175295-95

Date du permis

1995-03-28

### Emplacement des travaux

Localisation 2025 Avenue Haig

Adresse principale 2025 avenue Haig (Montréal)

Entre HOCHELAGA

et ONTARIO

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés AGRANDISSEMENT DE DEUX ETAGES COTE NORD POUR AMENAGEMENT DE BUREAUX

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
1000185295	327,326,ETC.P4,P3,ETC.	36159110
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
600,000.00	03	

### Intervenants

<b>Propriétaire</b> UAPRO INC 9025 EST ONTARIO MONTREAL H1N 2B3 Canada	
<b>Demandeur</b> CONSTRUCTION GESMO 8162 METROPOLITAIN EST MONTREAL H1K 1A1 Canada	En qualité de Entrepreneur
<b>Signataire</b> FRENETTE ROBERT	En qualité de Entrepreneur

*Michèle Giroux*

**Michèle Giroux**

Directrice



# Permis

## Transformation

Numéro

Date du permis

1000520096-96

1996-06-11

### Emplacement des travaux

Localisation 2015 Avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés COUPE D'ARBRE SUR PARTIE NORD OUEST DU TERRAIN

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
1001042896	325, 326 , 327P108 , 111 P7 ETC...	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
1,000.00	03	05C

### Intervenants

<b>Propriétaire</b> UAPRO INC 7025 ONTARIO E MONTREAL QC H1N 2B3 Canada	
<b>Demandeur</b> ROBERTO SAIA 2060 CHARLAND MTL. H1Z 1A6 Canada	En qualité de <b>Entre.</b>
<b>Signataire</b> ROBERTO SAIA	En qualité de <b>Entrepreneur</b>

*Michèle Giroux*

**Michèle Giroux**

Directrice



# Permis

## Transformation

Numéro

1000225397-97

Date du permis

1997-04-15

### Emplacement des travaux

Localisation 2015-2135 AVENUE HAIG

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés AU 2075; AGRANDIR RDC ET 2E À L'INTÉRIEUR DE L'ENTREPOT AFIN D'Y AMÉNAGER DES BUR. ET RÉAM. PART. DU RDC

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

### Informations complémentaires

Numéro demande

1000350197

No lot au cadastre

325, 326 , 327P108 , 111 P7 ETC...

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

45,000.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

### Intervenants

#### Propriétaire

UAPRO INC  
7025 ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

#### Demandeur

CONSTRUCTION LORACON INC.  
9241 CLAVEAU, SUITE 201  
VILLE ANJOU H1J 2C8  
Canada

En qualité de Entrepreneur

#### Signataire

M. LORENZO SOLDERA

En qualité de Entrepreneur

Michèle Giroux

Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises  
6854, rue Sherbrooke Est, RC  
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2195750005

Date du permis

1997-04-22

**Emplacement**

**Localisation** 2025 AVENUE HAIG REZ DE CHAUSSEE

**Intervenants****Demandeur**

U.A.P. INC.  
2025 Avenue Haig RC  
MONTREAL QC H1N 3E2  
Canada

**Exploitant**

U.A.P. INC.  
2025 Avenue Haig RC  
MONTREAL QC H1N 3E2  
Canada

**Usage(s) autorisé(s)****FAM****Spécificité(s)**

Marchandise en gros

C

1 usage(s)

1997-04-22



**Michèle Giroux**  
Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises  
6854, rue Sherbrooke Est, RC  
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2028125003

Date du permis

1997-04-22

**Emplacement**

**Localisation** 2075 AVENUE HAIG 2E ETAGE

**Intervenants****Demandeur**

U.A.P. INC.  
2075 Avenue Haig 2E  
MONTREAL QC H1N 3E2  
Canada

**Exploitant**

U.A.P. INC.  
2075 Avenue Haig 2E  
MONTREAL QC H1N 3E2  
Canada

**Usage(s) autorisé(s)****FAM****Spécificité(s)**

Bureau

C

1 usage(s)

1997-04-22



**Michèle Giroux**  
Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises  
6854, rue Sherbrooke Est, RC  
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2028128004

Date du permis

1997-04-22

**Emplacement**

**Localisation** 2085 AVENUE HAIG REZ-DE-CHAUSSEE

**Intervenants****Demandeur**

U.A.P. INC.  
2085 Avenue Haig RC  
MONTREAL QC H1N 3E2  
Canada

**Exploitant**

U.A.P. INC.  
2085 Avenue Haig RC  
MONTREAL QC H1N 3E2  
Canada

**Usage(s) autorisé(s)****FAM****Spécificité(s)**

Marchandise en gros

C

1 usage(s)

1997-04-22



**Michèle Giroux**  
Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises  
6854, rue Sherbrooke Est, RC  
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2028129004

Date du permis

1997-04-22

**Emplacement**

Localisation 2095 AVENUE HAIG

**Intervenants****Demandeur**

U.A.P. INC.  
2095 Avenue Haig  
MONTREAL QC H1N 3E2  
Canada

**Exploitant**

U.A.P. INC.  
2095 Avenue Haig  
MONTREAL QC H1N 3E2  
Canada

**Usage(s) autorisé(s)**

FAM

**Spécificité(s)**

Marchandise en gros

C

1 usage(s)

**Enseigne(s) autorisé(s)**

FAM

**Spécificité(s)**

Enseigne

I

Enseigne à plat "lumineuse"

Enseigne

I

Enseigne à plat "lumineuse"

Enseigne

I

Enseigne à plat "lumineuse"

Enseigne

I

Enseigne à plat "non lumineuse"

4 enseigne(s)

1997-04-22



Michèle Giroux  
Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises  
6854, rue Sherbrooke Est, RC  
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2028130004

Date du permis

1997-04-22

**Emplacement**

Localisation 2105 -15 AVENUE HAIG

**Intervenants****Demandeur**

U.A.P. INC.  
2105 Avenue Haig  
MONTREAL QC H1N 3E2  
Canada

**Exploitant**

U.A.P. INC.  
2105 Avenue Haig  
MONTREAL QC H1N 3E2  
Canada

**Usage(s) autorisé(s)****FAM****Spécificité(s)**

Marchandise en gros	C	PIECES AUTOMOBILES
Véhicules automobiles (entretien)	C	

2 usage(s)

1997-04-22



**Michèle Giroux**  
Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises  
6854, rue Sherbrooke Est, RC  
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2100575003

Date du permis

1997-04-22

**Emplacement**

**Localisation** 2135 AVENUE HAIG REZ DE CHAUSSEE

**Intervenants****Demandeur**

U.A.P. INC.  
2135 Avenue Haig RC  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

**Exploitant**

U.A.P. INC.  
2135 Avenue Haig RC  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

**Usage(s) autorisé(s)****FAM****Spécificité(s)**

Véhicules automobiles (entretien)

C

1 usage(s)

1997-04-22



**Michèle Giroux**  
Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises  
6854, rue Sherbrooke Est, RC  
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2046064004

Date du permis

1997-04-22

**Emplacement**

**Localisation** 7025 RUE ONTARIO EST BATIMENT

**Intervenants****Demandeur**

U.A.P. INC.  
7025 Rue Ontario E BAT  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

**Exploitant**

U.A.P. INC.  
7025 Rue Ontario E BAT  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

**Usage(s) autorisé(s)****FAM****Spécificité(s)**

Bureau	C	
Restaurant	C	CAFETERIA POUR EMPLOYES
2 usage(s)		

**Enseigne(s) autorisé(s)****FAM****Spécificité(s)**

Enseigne	C	1 ENSEIGNE A PLAT SUR DOMAINE PRIVE DE 2.00 M. C.
1 enseigne(s)		

1997-04-22



**Michèle Giroux**  
Directrice



# Permis

## Transformation

Numéro

1000222198-98

Date du permis

1998-03-12

### Emplacement des travaux

Localisation 2015 Avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés AMENAGER AIRE DE STATIONNEMENT DE 6 UNITES EN FACADE DE LA RUE HAIG POUR UAP INC., SUITE A L'AUTORISATION SPECIALE D'AMENAGMEENT CE9800108

Nbre d'unités de logements

0

Nbre de places d'affaires

0

Nbre de nos municipaux

0

Superficie résidentielle ajoutée RMM

### Informations complémentaires

Numéro demande

1000459398

No lot au cadastre

325, 326P-108,111,P-7,1,8

No compte foncier

36159117

Coût des travaux

6,500.00

Quartier inspection

03

Code du bâtiment

05C

### Intervenants

#### Propriétaire

UAPRO INC  
7025 ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

#### Demandeur

UAPRO INC  
7025, RUE ONTARIO E  
MONTREAL H1N 2B3  
Canada

En qualité de Propriétaire

#### Signataire

SYLVIO SENEAL

En qualité de Directeur adjoint

**Michèle Giroux**

Directrice



# Permis

## Transformation

Numéro

3000015008-06

Date du permis

2006-07-11

### Emplacement des travaux

Localisation 2015, Avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés REMPLACER UN RÉSERVOIR DE CARBURANT DIESEL DE 2 000 GALLONS PAR UN NOUVEAU DE 20 000 LITRES, EN FIBRE DE VERRE, AU CENTRE DE LA PROPRIÉTÉ, À 40 PIEDS AU SUD DE L'ENTREPÔT

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3000043119	1772059	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
69,000.00	03	05C

### Intervenants

<b>Propriétaire</b> UAPRO INC 7025 ONTARIO E MONTREAL QC H1N 2B3 CANADA	
<b>Demandeur</b> UAPRO INC 7025 ONTARIO E MONTREAL QC H1N 2B3 CANADA	
<b>Signataire</b> MARC LAFONTAINE 675-10, PAUL DOYON BOUCHERVILLE QC J4B 8S1 CANADA	En qualité de ARCHITECTE

*Michèle Giroux*

**Michèle Giroux**

Directrice

Numéro

Date du permis

**3000041761-09**

**2009-03-10**

### Emplacement des travaux

**Localisation** 2015, Avenue Haig

**Adresse principale** 2015 avenue Haig (Montréal)

**Entre** ONTARIO

**et** HOCHELAGA

### Nature des travaux

**Description des travaux autorisés** INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE RANGEMENT SUR 2 ÉTAGES, DEMANDE DE MESURES DIFFÉRENTES.

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3000086029	1772059	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
272,000.00	03	05C

### Intervenants

<b>Propriétaire</b> UAPRO INC 7025 ONTARIO E MONTREAL QC H1N 2B3 CANADA
<b>Demandeur</b> MARC LAFONTAINE, ARCHITECTE 675-10 PAUL DOYON BOUCHERVILLE QC J4B 8S1 CANADA
<b>Signataire</b> MARC LAFONTAINE, ARCHITECTE 675-10 PAUL DOYON BOUCHERVILLE QC J4B 8S1 CANADA



**Michèle Giroux**

Directrice

Numéro

Date du permis

**3000447349-15**

**2015-02-16**

### Emplacement des travaux

**Localisation** 2015, avenue Haig

**Adresse principale** 2015 avenue Haig (Montréal)

**Entre** ONTARIO

**et** HOCHELAGA

### Nature des travaux

**Description des travaux autorisés** RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR POUR AMÉNAGER DES BUREAUX POUR L'ENTREPRISE. REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR NOUVEAU REVÊTEMENT EN ACIER. AJOUT DE 8 FENÊTRES SUR LA RUE HAIG ET AJOUT DE 4 FENÊTRES SUR ONTARIO. AJOUT DE FENÊTRES À L'ARRIÈRE CÔTÉ DU STATIONNEMENT.

**Nbre d'unités de logements**

0

**Nbre de places d'affaires**

0

**Nbre de nos municipaux**

0

**Superficie résidentielle ajoutée RMM**

### Informations complémentaires

**Numéro demande**

3000923663

**No lot au cadastre**

1772059

**No compte foncier**

36159117

**Coût des travaux**

761,577.00

**Quartier inspection**

03

**Code du bâtiment**

05C

### Intervenants

#### Propriétaire

UAPRO INC  
7025 RUE ONTARIO E  
Montréal QC H1N 2B3  
CANADA

#### Demandeur

UAPRO INC  
7025 RUE ONTARIO E  
Montréal QC H1N 2B3  
CANADA

#### Signataire

UAPRO INC  
7025 RUE ONTARIO E  
Montréal QC H1N 2B3  
CANADA



**Huguette Béland**

Directrice

Numéro

Date du permis

**3000448014-15**

**2015-02-18**

### Emplacement des travaux

**Localisation** 2015, avenue Haig

**Adresse principale** 2015 avenue Haig (Montréal)

**Entre** ONTARIO

**et** HOCHELAGA

### Nature des travaux

**Description des travaux autorisés** RÉAMÉNAGEMENT AU PREMIER ÉTAGE POUR BUREAUX DE L'ENTREPRISE. AJOUT D'UN ÉTAGE À MÊME LE VOLUME EXISTANT POUR FUTUR AMÉNAGEMENT DE BUREAUX POUR L'ENTREPRISE.

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3000941143	1772059	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
588,344.00	03	05C

### Intervenants

<b>Propriétaire</b>	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
<b>Demandeur</b>	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
<b>Signataire</b>	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA



**Huguette Béland**

Directrice

Numéro

3000544230-16

Date du permis

2016-05-25

### Emplacement des travaux

**Localisation** 2015, avenue Haig

**Adresse principale** 2015 avenue Haig (Montréal)

**Entre** ONTARIO

**et** HOCHELAGA

### Nature des travaux

**Description des travaux autorisés** DANS AUTRE COURS (À PLUS DE 5 MÈTRE DE LA RUE ONTARIO) CONSTRUCTION D'UN SOCLE POUR UNE NOUVELLE GÉNÉRATRICE

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3001138358	1772059	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
350,000.00	03	05C

### Intervenants

<b>Propriétaire</b>	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
<b>Demandeur</b>	NFOE ARCHITECTE ET ASS. 511, PLACE D'ARMES Montréal QC H2Y 2W7 CANADA
<b>Signataire</b>	NFOE ARCHITECTE ET ASS. 511, PLACE D'ARMES Montréal QC H2Y 2W7 CANADA

**Myriame Beaudoin**

Directrice

Numéro

3001563957-22

Date du permis

2022-11-07

### Emplacement des travaux

**Localisation** 2015, avenue Haig

**Adresse principale** 2015 avenue Haig (Montréal)

**Entre** ONTARIO

**et** HOCHELAGA

### Nature des travaux

**Description des travaux autorisés** Réaménagement intérieur complet et ajout d'un deuxième 'étage \*\*\*\* important aucun travaux à l'enveloppe extérieure n'est autorisé par cette demande \*\*\*\*\* avec plans d'architecte et d'ingénieur

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	0.00 m <sup>2</sup>

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3003213994	6037556	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
11,474,505.00	03	05C

### Intervenants

<b>Propriétaire</b> UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
<b>Demandeur</b> Firme d'architectes Lemay 3500 SAINT-JACQUES Montréal QC H4C 1H2 CANADA
<b>Signataire</b> Firme d'architectes Lemay 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA

**Pierre-Paul Savignac**

Directeur

**Note** Conformément au règlement de construction. Seule la conformité des plans à cette réglementation fait l'objet de la présente autorisation. Veuillez vous assurer de la conformité de la construction à toute autre réglementation ou règle de droit applicable.

Numéro

Date du permis

**3001563957-22**

**2022-11-07**

### Emplacement des travaux

**Localisation** 2015, avenue Haig

**Adresse principale** 2015 avenue Haig (Montréal)

**Entre** ONTARIO

**et** HOCHELAGA

### Exigences

Tous les travaux doivent répondre aux normes, lois, règlements et codes en vigueur. Conformément à l'article 36 du règlement 11-018, les travaux réalisés doivent correspondre exactement aux plans approuvés. Si des modifications sont requises lors de l'exécution des travaux, une nouvelle demande de permis de transformation est exigée.

Votre permis doit être affiché de façon bien visible sur le site durant toute la durée des travaux. Les plans et devis approuvés dans le cadre du présent permis doivent être disponibles sur le site des travaux à tout moment durant les heures de travail.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas entamés dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 18 mois pour un grand bâtiment.

Un permis est périmé si les travaux sont interrompus pendant plus de 6 mois.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas complétés dans les 18 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 36 mois pour un grand bâtiment.

Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement au sol d'un bâtiment principal, vous devez, dans les trente jours suivant la mise en place des fondations, fournir à l'arrondissement un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.

Les lieux pouvant présenter un danger pour la sécurité du public, notamment les lieux d'une excavation, d'un dynamitage ou d'un chantier, doivent être fermés par une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre).

Tous travaux d'aménagement, de construction, y compris la démolition, la réfection, la livraison de matériaux et autres travaux de même nature, ainsi que tous travaux d'excavation ou de compactage devront être réalisés à l'intérieur des plages horaires suivantes :

- 1) de 7 h à 20 h, du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;
- 2) de 9 h à 17 h, les samedi et dimanche.

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**Note** Conformément au règlement de construction. Seule la conformité des plans à cette réglementation fait l'objet de la présente autorisation. Veuillez vous assurer de la conformité de la construction à toute autre réglementation ou règle de droit applicable.

Numéro

**3001604062-23**

Date du permis

**2023-05-18**

### Emplacement des travaux

**Localisation** 2015, avenue Haig

**Adresse principale** 2015 avenue Haig (Montréal)

**Entre** ONTARIO

**et** HOCHELAGA

### Nature des travaux

**Description des travaux autorisés** Réduction en aire du bât en démolissant les 2 parties (bâtiments collés) arrières. Installations de nouveaux revêtements ext sur les façades avant et les latérales. Ajout d'environ 20 nouvelles ouvertures (fenêtres) + ajout de de 2 nouvelles portes + 2 lanterneaux au toit. \*\*\*\* Le TSS est exclu de cette demande et devra faire l'objet d'une nouvelle demande conforme \*\*\*\*

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	0.00 m <sup>2</sup>

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3003213999	6037556	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
3,106,394.00	03	05C

### Intervenants

<b>Propriétaire</b>	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
<b>Demandeur</b>	Firme d'architectes Lemay 3500 SAINT-JACQUES Montréal QC H4C 1H2 CANADA
<b>Signataire</b>	Firme d'architectes Lemay 3500 SAINT-JACQUES Montréal QC H4C 1H2 CANADA

**Pierre-Paul Savignac**

Directeur

Numéro

Date du permis

**3001604062-23**

**2023-05-18**

### Emplacement des travaux

**Localisation** 2015, avenue Haig

**Adresse principale** 2015 avenue Haig (Montréal)

**Entre** ONTARIO

**et** HOCHELAGA

### Exigences

Tous les travaux doivent répondre aux normes, lois, règlements et codes en vigueur. Conformément à l'article 36 du règlement 11-018, les travaux réalisés doivent correspondre exactement aux plans approuvés. Si des modifications sont requises lors de l'exécution des travaux, une nouvelle demande de permis de transformation est exigée.

Votre permis doit être affiché de façon bien visible sur le site durant toute la durée des travaux. Les plans et devis approuvés dans le cadre du présent permis doivent être disponibles sur le site des travaux à tout moment durant les heures de travail.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas entamés dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 18 mois pour un grand bâtiment.

Un permis est périmé si les travaux sont interrompus pendant plus de 6 mois.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas complétés dans les 18 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 36 mois pour un grand bâtiment.

Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement au sol d'un bâtiment principal, vous devez, dans les trente jours suivant la mise en place des fondations, fournir à l'arrondissement un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.

Les lieux pouvant présenter un danger pour la sécurité du public, notamment les lieux d'une excavation, d'un dynamitage ou d'un chantier, doivent être fermés par une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre).

Tous travaux d'aménagement, de construction, y compris la démolition, la réfection, la livraison de matériaux et autres travaux de même nature, ainsi que tous travaux d'excavation ou de compactage devront être réalisés à l'intérieur des plages horaires suivantes :

- 1) de 7 h à 20 h, du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;
- 2) de 9 h à 17 h, les samedi et dimanche.

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**Note** Conformément au règlement de construction. Seule la conformité des plans à cette réglementation fait l'objet de la présente autorisation. Veuillez vous assurer de la conformité de la construction à toute autre réglementation ou règle de droit applicable.

Numéro

3001633101-23

Date du permis

2023-09-13

### Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés Installation deux transformateurs en façade (voir dérogation CA23 27 0193)

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	0.00 m <sup>2</sup>

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3003302388	6037556	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
1.00	03	05C

### Intervenants

<b>Propriétaire</b> UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
<b>Demandeur</b> Firme d'architectes Lemay 3500 SAINT-JACQUES Montréal QC H4C 1H2 CANADA
<b>Signataire</b> Firme d'architectes Lemay 3500 SAINT-JACQUES Montréal QC H4C 1H2 CANADA

**Pierre-Paul Savignac**

Directeur

Numéro

Date du permis

**3001633101-23**

**2023-09-13**

### Emplacement des travaux

**Localisation** 2015, avenue Haig

**Adresse principale** 2015 avenue Haig (Montréal)

**Entre** ONTARIO

**et** HOCHELAGA

### Exigences

Tous les travaux doivent répondre aux normes, lois, règlements et codes en vigueur. Conformément à l'article 36 du règlement 11-018, les travaux réalisés doivent correspondre exactement aux plans approuvés. Si des modifications sont requises lors de l'exécution des travaux, une nouvelle demande de permis de transformation est exigée.

Votre permis doit être affiché de façon bien visible sur le site durant toute la durée des travaux. Les plans et devis approuvés dans le cadre du présent permis doivent être disponibles sur le site des travaux à tout moment durant les heures de travail.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas entamés dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 18 mois pour un grand bâtiment.

Un permis est périmé si les travaux sont interrompus pendant plus de 6 mois.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas complétés dans les 18 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 36 mois pour un grand bâtiment.

Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement au sol d'un bâtiment principal, vous devez, dans les trente jours suivant la mise en place des fondations, fournir à l'arrondissement un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.

Les lieux pouvant présenter un danger pour la sécurité du public, notamment les lieux d'une excavation, d'un dynamitage ou d'un chantier, doivent être fermés par une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre).

Tous travaux d'aménagement, de construction, y compris la démolition, la réfection, la livraison de matériaux et autres travaux de même nature, ainsi que tous travaux d'excavation ou de compactage devront être réalisés à l'intérieur des plages horaires suivantes :

- 1) de 7 h à 20 h, du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;
- 2) de 9 h à 17 h, les samedi et dimanche.

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**Note** Conformément au règlement de construction. Seule la conformité des plans à cette réglementation fait l'objet de la présente autorisation. Veuillez vous assurer de la conformité de la construction à toute autre réglementation ou règle de droit applicable.



# Permis

## Transformation

Numéro

3001702876-24

Date du permis

2024-05-01

### Emplacement des travaux

Localisation 2015, avenue Haig

Adresse principale 2015 avenue Haig (Montréal)

Entre ONTARIO

et HOCHELAGA

### Nature des travaux

Description des travaux autorisés ajout au permis 3001563957-22, aménagement d'une cuisine

Nbre d'unités de logements	Nbre de places d'affaires	Nbre de nos municipaux	Superficie résidentielle ajoutée RMM
0	0	0	0.00 m <sup>2</sup>

### Informations complémentaires

Numéro demande	No lot au cadastre	No compte foncier
3003367102	6037556	36159117
Coût des travaux	Quartier inspection	Code du bâtiment
247,808.00	03	05C

### Intervenants

<b>Propriétaire</b>	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
<b>Demandeur</b>	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA
<b>Signataire</b>	UAPRO INC 7025 RUE ONTARIO E Montréal QC H1N 2B3 CANADA

**Pierre-Paul Savignac**

Directeur

Numéro

Date du permis

**3001702876-24**

**2024-05-01**

### Emplacement des travaux

**Localisation** 2015, avenue Haig

**Adresse principale** 2015 avenue Haig (Montréal)

**Entre** ONTARIO

**et** HOCHELAGA

### Exigences

Tous les travaux doivent répondre aux normes, lois, règlements et codes en vigueur. Conformément à l'article 36 du règlement 11-018, les travaux réalisés doivent correspondre exactement aux plans approuvés. Si des modifications sont requises lors de l'exécution des travaux, une nouvelle demande de permis de transformation est exigée.

Votre permis doit être affiché de façon bien visible sur le site durant toute la durée des travaux. Les plans et devis approuvés dans le cadre du présent permis doivent être disponibles sur le site des travaux à tout moment durant les heures de travail.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas entamés dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 18 mois pour un grand bâtiment.

Un permis est périmé si les travaux sont interrompus pendant plus de 6 mois.

Un permis est périmé si les travaux ne sont pas complétés dans les 18 mois qui suivent la date de délivrance du permis ou de 36 mois pour un grand bâtiment.

Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement au sol d'un bâtiment principal, vous devez, dans les trente jours suivant la mise en place des fondations, fournir à l'arrondissement un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.

Les lieux pouvant présenter un danger pour la sécurité du public, notamment les lieux d'une excavation, d'un dynamitage ou d'un chantier, doivent être fermés par une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre).

Tous travaux d'aménagement, de construction, y compris la démolition, la réfection, la livraison de matériaux et autres travaux de même nature, ainsi que tous travaux d'excavation ou de compactage devront être réalisés à l'intérieur des plages horaires suivantes :

- 1) de 7 h à 20 h, du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;
- 2) de 9 h à 17 h, les samedi et dimanche.

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**Note** Conformément au règlement de construction. Seule la conformité des plans à cette réglementation fait l'objet de la présente autorisation. Veuillez vous assurer de la conformité de la construction à toute autre réglementation ou règle de droit applicable.

Numéro

Date du permis

2028125001

## Emplacement

Localisation 2075 AVENUE HAIG 2E ETAGE

## Intervenants

## Demandeur

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Exploitant

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

FAM

## Spécificité(s)

0 usage(s)

Numéro

Date du permis

2028125002

## Emplacement

Localisation 2075 AVENUE HAIG 2E ETAGE

## Intervenants

## Demandeur

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Exploitant

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

FAM

## Spécificité(s)

Bureau

C

1 usage(s)

Numéro

Date du permis

2028128001

## Emplacement

Localisation 2085 AVENUE HAIG REZ-DE-CHAUSSEE

## Intervenants

## Demandeur

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Exploitant

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

FAM

## Spécificité(s)

0 usage(s)

**ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE**

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2028128003

**Emplacement**

<b>Localisation</b>	2085 AVENUE HAIG	REZ-DE-CHAUSSEE
---------------------	------------------	-----------------

**Intervenants****Demandeur**

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

**Exploitant**

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

**Usage(s) autorisé(s)****FAM****Spécificité(s)**

Marchandise en gros

C

1 usage(s)

Numéro

Date du permis

2028129001

## Emplacement

Localisation 2095 AVENUE HAIG

## Intervenants

## Demandeur

CENTRE DE DISTRIBUTION U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Exploitant

CENTRE DE DISTRIBUTION U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

FAM

## Spécificité(s)

0 usage(s)

Numéro

Date du permis

2028129003

## Emplacement

Localisation 2095 AVENUE HAIG

## Intervenants

## Demandeur

CENTRE DE DISTRIBUTION U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Exploitant

CENTRE DE DISTRIBUTION U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

FAM

## Spécificité(s)

Marchandise en gros

C

1 usage(s)

Numéro

Date du permis

2028130001

## Emplacement

Localisation 2105 -15 AVENUE HAIG

## Intervenants

## Demandeur

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Exploitant

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

FAM

## Spécificité(s)

0 usage(s)

Numéro

Date du permis

2028130003

## Emplacement

Localisation 2105 -15 AVENUE HAIG

## Intervenants

## Demandeur

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Exploitant

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

## FAM

## Spécificité(s)

Marchandise en gros

C

PIECES AUTOMOBILES

Véhicules automobiles (entretien)

C

2 usage(s)

Numéro

Date du permis

2046064001

## Emplacement

Localisation 7025 RUE ONTARIO EST BATIMENT

## Intervenants

## Demandeur

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Exploitant

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

FAM

## Spécificité(s)

0 usage(s)

Numéro

Date du permis

2046064003

## Emplacement

Localisation 7025 RUE ONTARIO EST BATIMENT

## Intervenants

## Demandeur

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Exploitant

U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

## FAM

## Spécificité(s)

Bureau	C	
Restaurant	C	CAFETERIA POUR EMPLOYES
2 usage(s)		

Numéro

Date du permis

2100575001

## Emplacement

Localisation 2135 AVENUE HAIG REZ DE CHAUSSEE

## Intervenants

## Demandeur

U.A.P. INC  
7025 ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Exploitant

U.A.P. INC  
7025 ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

FAM

## Spécificité(s)

0 usage(s)

Numéro

Date du permis

2100575002

## Emplacement

Localisation 2135 AVENUE HAIG REZ DE CHAUSSEE

## Intervenants

## Demandeur

U.A.P. INC  
7025 ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Exploitant

U.A.P. INC  
7025 ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

## FAM

## Spécificité(s)

Véhicules automobiles (entretien)

C

1 usage(s)

Numéro

Date du permis

2195750001

## Emplacement

Localisation 2025 AVENUE HAIG REZ DE CHAUSSEE

## Intervenants

## Demandeur

CENTRE DE REDISTRIBUTION DIVISION  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Exploitant

CENTRE DE REDISTRIBUTION DIVISION  
DE U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

FAM

## Spécificité(s)

0 usage(s)

**ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU PROFESSIONNELLE**

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

Numéro

Date du permis

2195750004

**Emplacement**

Localisation 2025 AVENUE HAIG REZ DE CHAUSSEE

**Intervenants****Demandeur**CENTRE DE REDISTRIBUTION DIVISION  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada**Exploitant**CENTRE DE REDISTRIBUTION DIVISION  
DE U A P INC  
7025 RUE ONTARIO E  
MONTREAL QC H1N 2B3  
Canada**Usage(s) autorisé(s)****FAM****Spécificité(s)**

Marchandise en gros

C

1 usage(s)



500 m

## Projets en cours d'autorisation (2)

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

ID: 27

Dossier: 1229099003

Date\_avis\_motion: 2022-12-05

Date\_adoption: 2023-03-06

Description: 01-275-146

Note: PIIA nouvelle construction et agrandissement

Lien: [https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/mhm\\_-\\_reglement\\_01-145-146\\_-\\_piia\\_-\\_assemblee\\_de\\_consultation\\_publicque.pdf](https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/mhm_-_reglement_01-145-146_-_piia_-_assemblee_de_consultation_publicque.pdf)

---

ID: 27

Dossier: 1229099009

Date\_avis\_motion: 2023-05-01

Date\_adoption: 2023-06-05

Description: RCA02-27006-8

Note: Adopter le Règlement RCA02-27006-8 modifiant le Règlement régissant la démolition d'immeubles (RCA02-27006).

Lien:

---

## PIIA (1)

ID: 1

Num:

Categorie: 08

Code\_cat:

Nom\_Site: SECTEUR ÉCOPARC INDUSTRIEL DE LA GRANDE PRAIRIE

Site\_Web:

---

## Zonage (1)

ID: 552

Num: 0552

Categorie:

Code\_cat:

Nom\_Site: Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Site\_Web: [http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/zone\\_0552.pdf](http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/zone_0552.pdf)



CATÉGORIES D'USAGES			NORMES PRESCRITES		
CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE		Classe d'occupation	DENSITÉ		Min Max
E.7(1)	Équipements de transport et de communication et infrastructures	-	Densité / ISP	-	3
AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES			Densité résidentielle (log/ha)	-	-
-	-	-	IMPLANTATION		
-	-	-	Mode(s) d'implantation	Isolé	
-	-	-	Taux d'implantation (%)	-	70
-	-	-	Alignement de construction	Règles d'insertion	
			Marge latérale (m)	3	-
			Marge arrière (m)	4	-
			HAUTEUR		
			Hauteur (étage)	-	-
			Hauteur (m)	4	23
			Étage additionnel autorisé sous les combles	-	
PROTECTION DU PATRIMOINE ET PIIA					
SECTEUR SIGNIFICATIF		Numéro			
Secteur soumis à des normes ou critères		-			
SECTEUR DE PIIA		Numéro			
Secteur Écoparc industriel de la Grande Prairie		8			

## NOTE(S)

-

## AMENDEMENT(S) INCLU(S) À CETTE VERSION

RCA19-27004, 01-275-132

À jour au 2023-04-26

MISE EN GARDE: Cette fiche a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude de l'information. Pour toute fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

SERVICE DES ESTIMATIONS  
ASSESSMENT DEPARTMENT

VILLE DE MONTRÉAL  
CITY OF

NOUVELLE BATISSE

Quartier **Marcier**  
Ward

No. civ. ---  
City no.

Rue **Notre-Dame E.**  
Street

No. de compte  
Account no.

**100 000**

Division cad. - Cad. division	Propriétaire - Proprietor	Dénom.	Adresse - Address
<b>Longue Pointe</b>	<b>La Commission Hydroélectrique de Québec</b>	<b>N</b>	<b>75 Dorechester O.</b>

Lot	Subdivision	Front		Profondeur		Superficie		Demande la (sheet no.)
		Pt. de lén. feet	Pt. car. Sq. feet	Pt. car. Sq. feet				
337.4		167.09	201.45			33,410		26 FEV 1968
334.3		122.38	170.37			19,810		2 AVR 1968
335.4		241.05	177.					
		106.89	1064.77			470,076		
		45.33	170.37					
						737,263		

REMARQUES / REMARKS: Permis 2548 3-10-67 Bâtisse de contrôle T 15-Z-68

PERMIS - PERMITS

Permis no. Permit no.	Date du permis Date of permit	Dimensions de construction Dimensions of building	Étages Stories	Coût déclaré Declared price	Détails Details
2548	3-10-67			15,000	Bâtiments de contrôle

DESCRIPTION DU BÂTIMENT PRINCIPAL  
DESCRIPTION OF MAIN BUILDING

CROQUIS  
SKETCH

Catégorie Category	Type	No. d'occupants No. of occupants
<b>COMMERCIAL</b>		
No. d'étages No. of storeys		
Non-sol aménagé Finished basement		
Non-sol non aménagé Unfinished basement		
E. de C.		
Crus et four 1st floor		
2 <sup>e</sup> étage 2nd floor		
3 <sup>e</sup> étage 3rd floor		
4 <sup>e</sup> étage 4th floor		
5 <sup>e</sup> étage 5th floor		
6 <sup>e</sup> étage 6th floor		
7 <sup>e</sup> étage 7th floor		
8 <sup>e</sup> étage 8th floor		
9 <sup>e</sup> étage 9th floor		
10 <sup>e</sup> étage 10th floor		
11 <sup>e</sup> étage 11th floor		
12 <sup>e</sup> étage 12th floor		
13 <sup>e</sup> étage 13th floor		
14 <sup>e</sup> étage 14th floor		
15 <sup>e</sup> étage 15th floor		
16 <sup>e</sup> étage 16th floor		
17 <sup>e</sup> étage 17th floor		
18 <sup>e</sup> étage 18th floor		
19 <sup>e</sup> étage 19th floor		
20 <sup>e</sup> étage 20th floor		
21 <sup>e</sup> étage 21st floor		
22 <sup>e</sup> étage 22nd floor		
23 <sup>e</sup> étage 23rd floor		
24 <sup>e</sup> étage 24th floor		
25 <sup>e</sup> étage 25th floor		
26 <sup>e</sup> étage 26th floor		
27 <sup>e</sup> étage 27th floor		
28 <sup>e</sup> étage 28th floor		
29 <sup>e</sup> étage 29th floor		
30 <sup>e</sup> étage 30th floor		
31 <sup>e</sup> étage 31st floor		
32 <sup>e</sup> étage 32nd floor		
33 <sup>e</sup> étage 33rd floor		
34 <sup>e</sup> étage 34th floor		
35 <sup>e</sup> étage 35th floor		
36 <sup>e</sup> étage 36th floor		
37 <sup>e</sup> étage 37th floor		
38 <sup>e</sup> étage 38th floor		
39 <sup>e</sup> étage 39th floor		
40 <sup>e</sup> étage 40th floor		
41 <sup>e</sup> étage 41st floor		
42 <sup>e</sup> étage 42nd floor		
43 <sup>e</sup> étage 43rd floor		
44 <sup>e</sup> étage 44th floor		
45 <sup>e</sup> étage 45th floor		
46 <sup>e</sup> étage 46th floor		
47 <sup>e</sup> étage 47th floor		
48 <sup>e</sup> étage 48th floor		
49 <sup>e</sup> étage 49th floor		
50 <sup>e</sup> étage 50th floor		
51 <sup>e</sup> étage 51st floor		
52 <sup>e</sup> étage 52nd floor		
53 <sup>e</sup> étage 53rd floor		
54 <sup>e</sup> étage 54th floor		
55 <sup>e</sup> étage 55th floor		
56 <sup>e</sup> étage 56th floor		
57 <sup>e</sup> étage 57th floor		
58 <sup>e</sup> étage 58th floor		
59 <sup>e</sup> étage 59th floor		
60 <sup>e</sup> étage 60th floor		
61 <sup>e</sup> étage 61st floor		
62 <sup>e</sup> étage 62nd floor		
63 <sup>e</sup> étage 63rd floor		
64 <sup>e</sup> étage 64th floor		
65 <sup>e</sup> étage 65th floor		
66 <sup>e</sup> étage 66th floor		
67 <sup>e</sup> étage 67th floor		
68 <sup>e</sup> étage 68th floor		
69 <sup>e</sup> étage 69th floor		
70 <sup>e</sup> étage 70th floor		
71 <sup>e</sup> étage 71st floor		
72 <sup>e</sup> étage 72nd floor		
73 <sup>e</sup> étage 73rd floor		
74 <sup>e</sup> étage 74th floor		
75 <sup>e</sup> étage 75th floor		
76 <sup>e</sup> étage 76th floor		
77 <sup>e</sup> étage 77th floor		
78 <sup>e</sup> étage 78th floor		
79 <sup>e</sup> étage 79th floor		
80 <sup>e</sup> étage 80th floor		
81 <sup>e</sup> étage 81st floor		
82 <sup>e</sup> étage 82nd floor		
83 <sup>e</sup> étage 83rd floor		
84 <sup>e</sup> étage 84th floor		
85 <sup>e</sup> étage 85th floor		
86 <sup>e</sup> étage 86th floor		
87 <sup>e</sup> étage 87th floor		
88 <sup>e</sup> étage 88th floor		
89 <sup>e</sup> étage 89th floor		
90 <sup>e</sup> étage 90th floor		
91 <sup>e</sup> étage 91st floor		
92 <sup>e</sup> étage 92nd floor		
93 <sup>e</sup> étage 93rd floor		
94 <sup>e</sup> étage 94th floor		
95 <sup>e</sup> étage 95th floor		
96 <sup>e</sup> étage 96th floor		
97 <sup>e</sup> étage 97th floor		
98 <sup>e</sup> étage 98th floor		
99 <sup>e</sup> étage 99th floor		
100 <sup>e</sup> étage 100th floor		

EXTÉRIEUR - EXTERIOR  
 Fondation: **BOIS**  
 Charpente: **Tout bois**  
 Toit: **toit bois**  
 Mur de façade: **Bois + Toile M.**  
 Front wall: **2-placs + Toile M.**  
 Back wall: **Bois + Toile M.**

INTÉRIEUR - INTERIOR  
 E. de C. (Ground floor): **70 VINYL**  
 Étages supérieurs (Upper floors):  
 Planchers: **BOIS**  
 Murs et plafonds: **BOIS + PEINT**  
 Divisions: **BOIS + PEINT**  
 Menuiserie: **Toile + Bois + col bois**  
 Chauffage: **centralisé**  
 Plancher (Floor): **70**  
 Dado: **70**

VOIR CARTE ANNEXE

Plomberie: **old**  
 W.C.: **old**  
 Bains: **old**  
 Toilettes: **old**  
 Lavabos: **old**  
 Autres pièces: **old**  
 Caves: **old**  
 Laundry table: **old**  
 Eviers: **old**  
 Kitchen sinks: **old**  
 Urinals: **old**

Echelle: au pouce  
 Scale: to one inch  
 Inspected by: **A. MAISONNEUVE**  
 Inspected by: **G. RICARD**  
 Calculated by: **G. RICARD**  
 Date: **6 MAI 1968**  
 Date: **20 MAI 1968**

Occupation (Occupancy):  
**Sous-station Hydro-Québec**


Garage: **NIL**  
 Plancher: **fon.**  
 Floor: **fon.**  
 Murs: **fon.**  
 Walls: **fon.**  
 Toit: **fon.**  
 Roof: **fon.**  
 Chauffage: **fon.**  
 Heating: **fon.**

Permis 2548 3-10-67 15,000

SOMMAIRE - SUMMARY							Année Year	Coût total Total cost	% Réval. %	Valeur nette Net value	Indice Index	Valeur nette Net value	
Bât. Bldg.	Cl. Cl.	Année Year	Coût détaillé Detailed cost	Volume	Coût unit. Unit cost	Coût de base Basic cost	Age off. ES. age	Description	Date				
				1,194	131	30,590	1968	Sous-station					
						10,310	67	closerie	1967	18.5	43,220	1.09	46,020
						1,980	So	closerie	1968	97.7	41,880	1.10	46,070

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

\*380820



RUE NOTRE-DAME

INSPECTE PAR: J. MAISONNEUVE 6-3-68  
DESSINE PAR: L. RICHARD  
ECHELLE: 150' = 1" LE: 18-3-68



V. W. - 6-1.B.

VILLE DE MONTRÉAL



CITY OF MONTRÉAL

Service des Permis et Inspections

Permits and Inspections Department

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION  
APPLICATION FOR A BUILDING PERMIT

Demande Application No. 2057  
Plans soumis Plans submitted Oui Yes  Non No   
Avis de percevoir Percepcion notice 2057  
Permis Permit No. 2548  
DATE 3-10-67

Endroit Location: rue Notre-Dame côté nord entre rue Beauclerk et boulevard Maisonneuve  
Lot No. 25  
Subd. No. par. 30 in  
Cadastré Cadastre quartier 1330101 Procès-verbal des lignes et niveaux Certificate of lines and levels No. 27-1292,1293  
Classification

OCCUPATION OCCUPANCY: cave cellar, sous-sol basement, rez-de-chaussée ground floor, 2e étage 2nd floor, 3e étage 3rd floor, autres étages other storeys  
nombre total de logements total number of dwellings  
Propriétaire Owner: Hydro Québec, Pl. Victoria s/s Jean Pausé Adresse Address: Tél. 875-4311  
Constructeur Builder: Jean Pausé Adresse Address: Tél. 100-739  
Licence de contracteur Contractor's licence

Coût de la construction Cost of the construction: 75,000.00 DATE: 11-9-67  
Signature du propriétaire ou de son représentant autorisé Signature of owner or his authorized representative

Largueur du terrain: front ± 702.93', arrière ± 641.11', sa profondeur 1005.88', sa superficie règlement No. 2110  
Dans quelle zone est-il situé: Non zone secteur

Largueur du bâtiment Width of building: 39'-4 1/2", sa profondeur its depth: 59'-4 1/2", sa hauteur: en pieds its height: in feet ± 14'-6", en étages in storeys: 1  
Distance de la ligne de la rue: avant front, Distance des limites latérales du lot from the lateral limits of the lot, Superficie nette des planchers Net floor area: ± 470

Résistance des planchers: rez-de-chaussée ground floor, 2e étage 2nd floor, groupe d'occupation occupancy group: 40 Roof, C-3, type de construction type of building: 3

étage storey	logements dwellings	autres occupations other occupancies	c. ais. w. c.	urinoirs urinals	baignoires baths	douches showers	lavabos wash basins	évier sinks	autres others
cave - cellar									
s.-sol - basement									
1er - 1st		bouss. station	1				1		
2e - 2nd									
3e - 3rd									
autres - others									

Terrains pavés - Paved yards: Egouts de terrains - Yard drains: 6"  
Mode de drainage du toit - Roof drainage: col. pluviale, Egout de maison - House sewer: 6" dans J.H. à accorder  
Ventilation mécanique - Mechanical ventilation  none Climatisation - Air conditioning   
Remarques - Remarks: 102 PC

DATE: 28-9-67  
Surlentend Superintendant: Paul May

PROJETS DE LA CITÉ AFFECTANT LE TERRAIN À BÂTIR

Homologation: Rés. 12-1-67 Jugement..... No du plan.....  
 Expropriation: Rés. nil No du plan.....  
 Autres projets: rue projetée Par G. Bourret 28-6-67

APPROBATIONS

	DATE	REMARQUES
ZONAGE A. NIKEMUNY	13/9/67	
STATIONNEMENT A. NIKEMUNY	—	
SANTÉ <i>de plan</i>	22/9/67	Approbation en plan
SALUBRITÉ A. NIKEMUNY	13/9/67	
COMBUSTION <i>de plan</i>	13/9/67	→ M. Lecavalier pour Homologation
CONSTRUCTION <i>de plan</i>	23/9/67	
PRÉVENTION <i>de plan</i>	26/9/67	
CHARPENTE <i>Boucig</i>	25/9/67	

DROITS À PAYER

BÂTIMENT NEUF

Volume 39,165 pi. cu.  
 Tarif par 1000 pi. cu. \$ 1.00  
 Tarif minimum \$ 15.00  
 Coût du permis \$ 39.00

EAU EMPLOYÉE

Tarif par 1000 pi. cu. \$ 0.50  
 Coût du permis \$ 19.50


Brûleur à combustion liquide \$ —  
 Appareil de combustion \$ —  
 Système de climatisation \$ —  
 Incinérateur domestique \$ —  
 Numéros civiques \$ 1.00

TOTAL DES DROITS À PAYER \$ 59.50

AUTORISATIONS SPÉCIALES

COMITÉ EXÉCUTIF:.....  
 CONSEIL:.....  
 DIRECTEUR: { Rés. du CE du 12-1-67  
 Subdivision  
 Rue projetée }

Aucune objection à l'art. 511 et avis, vu que le ligne d'lot formé lors de la subdivision correspond à la ligne de la rue projetée.  
 EMPLACEMENT CONSTRUCTION PROJETÉE  
 Lecavalier 15-IX-67



DIVISION DE LA CONSTRUCTION  
SECTION ZONAGE

Demande no 2881  
Plans soumis  
oui  non

Données extraites de la demande ou des plans par l'ingénieur professionnel

Endroit: Rue Notre-Dame côté N.  
Entre: Bouclark et Boucherville quartier Murien  
Lot: 332-45 subd. 13  
Dimensions terrain: front 454.5' arrière 464.88" prof. 1054.1/1006.88' superf. -  
Zonage: Non zone régl. 2110 art. -  
Règlement spécial: \_\_\_\_\_

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Règl.  
Art.  
Directives

Approbation

alignement de construction: front _____ côté _____		front: _____ côté: _____
marge latérale: _____ servitudes _____		
marge de reculement arrière: _____		
empiètements (2331) _____		
hauteur: en étage: _____		Avant: _____
en pieds: _____		Arrière: _____
Bâtiment: isolé: _____ jumelé: _____ contigu: _____		
Nombre de logements: _____		
Superficie des pièces: _____		

Dimensions bâtiment: front: 39'-4 1/2" arrière: 17'-4 1/2 / 39'-4 1/2" prof. 59'-4 1/2" superf. ± 1.960  
Si demande de modification: après \_\_\_\_\_

AVANT

APRES

Occupation: S-Sol \_\_\_\_\_  
Rez \_\_\_\_\_  
2e \_\_\_\_\_  
3e \_\_\_\_\_  
autres \_\_\_\_\_

Industriel  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

REGL.

APPROBATION

Superficie nette des planchers: ± 1470  
Unité de stationnement requise: 1  
Unité de chargement: \_\_\_\_\_  
Chauffage central (2271) \_\_\_\_\_

2268  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

int: 0 ext: 1  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Remarques: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Certificat de l'ingénieur professionnel à l'effet que la demande et les plans sont en tout point conformes à la loi et aux règlements de zonage, stationnement, salubrite et autres dispositions applicables, en vertu de textes et de directives légales ne soulevant aucun problème d'interprétation.

\_\_\_\_\_ Demande approuvée sans modifications

A. Nikunzi.

13/9. 67.

\_\_\_\_\_  
Signature et date.

\_\_\_\_\_ Demande approuvée avec modifications suivantes exigées et acceptées

\_\_\_\_\_  
Signature et date.

\_\_\_\_\_ Demande non-conforme à la loi et rejetée pour les raisons suivantes (avec référence aux dispositions enfreintes):

\_\_\_\_\_ Demande sur laquelle je désirerais, avant de me prononcer, une interprétation légale sur le problème suivant (résumez le problème avec référence aux dispositions légales et à l'interprétation que vous suggérez ou aux amendements que vous croyez nécessaires au regard de votre expérience pratique):

\_\_\_\_\_  
Signature et date.

Approbation et commentaires du surintendant après vérification personnelle de la demande et des plans.

\_\_\_\_\_  
Signature et date.

VILLE DE MONTRÉAL



CITY OF MONTRÉAL

Service des Permis et Inspections

Permits and Inspections Department

5623830

Demande No. 2885  
Application

Plans soumis Oui  Non   
Plans submitted Yes No

Avis de percevoir 39895  
Perception notice

Permis No. 2518  
Permit

DATE 3/10/67

7205  
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION  
APPLICATION FOR A BUILDING PERMIT

7205  
rue Notre-Dame nord entre rue Beauclerk et Boucherville  
Location 332 côté side  
Lot No. 13  
Subd. No. par. de la longue Péninsule Mercier  
Cadastre bâtiesse de contrôle quartier  
Classification bâtiesse de contrôle Procès-verbal des lignes et niveaux No. 67-1292, 1293  
Certificate of lines and levels

OCCUPATION (cave cellar, 2e étage 2nd floor, 3e étage 3rd floor)  
OCCUPANCY (s-sol basement, rez-de-chaussée ground floor, autres étages other storeys)  
nombre total de logements total number of dwellings  
de place d'affaires of business places  
de numéros civiques of civic numbers

Propriétaire Hydro Québec, Plice Victoria s/s Jean Pauzé  
Owner Address  
Constructeur Jean Pauzé  
Builder Address  
Licence de contracteur  
Contractor's licence

Tel. 875-4311  
Tel. loc. 739

Coût de la construction 75,000.00  
Cost of the construction  
DATE 11-9-67  
Signature du propriétaire ou de son représentant autorisé  
Signature of owner or his authorized representative

Largueur du terrain: front 702.93', arrière 641.14', sa profondeur 1006.88', sa superficie 2110  
Width of the land: front, rear, its depth, its area  
Ligne à laquelle est-il situé: non zoné  
In which zone is it located: sector 2110

Largueur du bâtiment 39' 1 1/2", sa profondeur 59' 1 1/2", sa hauteur: en pieds 14' 6", en étages 1  
Width of building, its depth, its height: in feet, in storeys  
Distance de la ligne de la rue: avant, arrière, côtés, saillies  
Distance from street line: front, rear, sides, projections  
Distance des limites latérales du lot de la limite arrière du lot  
Distance from the lateral limits of the lot from the rear limit of the lot

Superficie nette des planchers 1,470  
Net floor area  
Résistance des planchers: rez-de-chaussée 40 Roof, 2e étage 2nd floor  
Floor capacity: ground floor, 2nd floor  
Superficie du bâtiment 18  
Building area  
groupe d'occupation C-3  
occupancy group  
type de construction 3  
type of building

étage storey	logements dwellings	autres occupations other occupancies	c. ais. w. c.	urinoirs urinals	baïnoires baths	douches showers	lavabos wash basins	évier sinks	autres others
cave - cellar									
s-sol - basement									
1er - 1st		sous-station	1				1		
2e - 2nd									
3e - 3rd									
autres - others									

Terrains pavés - Paved yards: Egouts de terrains - Yard drains:  
Mode de drainage du toit - Roof drainage: col pluviale  
Egout de maison - House sewer:  
Ventilation mécanique - Mechanical ventilation  non  
Climatisation - Air conditioning  à 12' contre 14', à raccorder à 12' allant jusqu'à Notre-Dame  
Remarques - Remarks: Y. Lavallée

15333  
DATE 28-9-67  
pour le Paul Y. Lavallée  
Superintendent

INSPECTION PLOMBERIE — SALUBRITÉ — VENTILATION

Autorisation de plomberie No. 16882 Date 29-11-67  
Maître plombier: G. Richard, Fume Adresse: 189 Lafayette Tél. \_\_\_\_\_

DATE DES INSPECTIONS	TRAVAUX EN COURS	APPROBATIONS
<u>29-11-67</u>	Egouts: <u>✓</u>	<u>oui</u>
<u>4-12-67</u>	Drains: <u>epi</u>	<u>oui</u>
<u>4-12-67</u>	Brut: <u>epi</u>	<u>oui</u>
<u>4-12-67</u>	Final: <u>✓</u>	<u>oui</u>
<u>21-2-68</u>		
<u>4-8-68</u>		
	Salubrité	
	Ventilation	

Date des avis verbaux et écrits	No.	Nature des contraventions

Cas remis à l'inspecteur spécial: DATE: \_\_\_\_\_  
 Avis de poursuite: DATE: \_\_\_\_\_  
 Demandes de procédures: DATE: \_\_\_\_\_  
 Condamnations: DATE: \_\_\_\_\_

Changements aux plans de plomberie approuvés: \_\_\_\_\_  
 Approuvés par: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_  
 Signature \_\_\_\_\_

Changements aux plans de construction approuvés: \_\_\_\_\_  
 Approuvés par: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_  
 Signature \_\_\_\_\_

JE DÉCLARE QUE LES TRAVAUX EXÉCUTÉS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DES RÈGLEMENTS Nos. 2395 ET 1900 (CHAPITRE 14).

VU ET APPROUVÉ  
G. Quessette  
Ingénieur Chef de Section

C. Pilote 327  
DATE: 9.8.68  
Inspecteur  
G. Quessette  
DATE: \_\_\_\_\_  
Inspecteur Chef

SERVICE DES PERMIS ET IMPOSITIONS

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

1) Division de la construction (872, poste 3183)

Permis de construction no 2548 date 3-10-67

Un écritéou, délivré avec le permis, doit être placé en évidence sur le chantier par le détenteur du permis et de façon à ce qu'il soit visible de la voie publique (règlement 1900, article 2-13).

2) Division de la plomberie (Règlement 2395, chapitre 6) - (872, poste 3171 ou 2095)

Rue NOTRE DAME E. No civique entre BEAUCLERK et BOUCHERVILLE

Côté: nord [x] sud [ ] est [ ] ouest [ ]

Lot: 332 Subd. 13

Nature des travaux DRAINAGE PLOUVIAL (SANITAIRE) Genre de bâtiment ÉGOUT DE CONTRÔLE

Egout de maison: dia: 12 PO. Matériau FONTE XH

Garage en façade au sous-sol: oui [ ] non [x] profondeur

Coupe mitoyenne oui [ ] non [x]

par Roger Eugene date 8-11-67

Autorisation de plomberie no 16862

SERVICE DES INCENDIES (Règlement 2572) - (872, poste 3433)

Canalisation d'incendie requise: oui [ ] non [x]

Gicleurs automatiques: oui [ ] non [x]

par Roger Eugene date 8-11-67

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

1) Division des eaux et de l'assainissement (872, postes 2291 à 2295)

RACCORD D'ÉGOUTS

Demande no 75333

Est-il possible de donner suite à cette demande telle que prévue par la division de la plomberie? oui [x] non [ ]

Remarques: temps simple

Je, soussigné, demande à la Ville de Montréal, la pose d'un raccord profilé de 12" fonte pouces de diamètre à l'égout public de la rue Notre Dame Est côté Nord entre les rues Beauclerk et Boucherville

(La Ville devant poser dans chaque cas ce raccord. A cette fin, appelez 872, poste 3376.)

Remarques:

Pour l'inspection de l'égout de maison, appelez entre 8 hres a.m. et 4 hres p.m. du lundi au vendredi inclusivement, la division de la plomberie à 872, poste 2961.

Je m'engage de plus à ne remplir toute tranchée pour ce(s) raccordement(s) qu'après l'inspection de la Ville et conformément aux instructions de son inspecteur, et de me conformer aux règlements 270, 352, 686, 1125, 2395, et amendements, ainsi qu'à l'article 536-C de la Charte de la Ville de Montréal (4-5 Elizabeth II, chapitre 69).

L'égout public <del>est projeté</del> existe	dia. 24"	prof. 11.00	p. 26 - 2519 <sup>E</sup>	Distance de la ligne de rue 18'
La (les) conduite(s) d'eau <del>est (sont) projetée(s)</del> existe(nt)	dia. 12"		p. 100 - 40	18'

30-12-67

Les raccordements d'égout et d'eau seront posés dans la même tranchée des tranchées séparées.

Si le niveau du plancher de la cave est moins de trois (3) pieds au-dessus de la couronne (intrados) de l'égout public, je m'engage à tenir la ville indemne de tout dommage pouvant résulter du refoulement des eaux de l'égout dans la cave (règlement 686, article 9).

Je certifie, après vérification, qu'il n'existe, à au moins six (6) pieds de distance de l'(des) égout(s) de maison demandé(s), aucune installation fixe telle que: arbre, poteau, hydrant, puisard, puits d'accès, etc.

TUYAU DE SERVICE D'EAU (Règlements 2034 et 2572)

Le nombre d'appareils de plomberie qui seront posés dans chaque bâtisse est de 2 ou 9 et nécessite la pose d'un tuyau de service d'eau de 1" dia. pouces de diamètre. (Voir déclaration du propriétaire au verso).

La pression de l'eau dans la localité concernée est d'environ 7 livres par pouce carré.

## RESPONSABILITÉ DES TRAVAUX

Je me rends responsable de tous les dommages causés, directement ou indirectement, tant à la propriété publique qu'à la propriété privée, soit accidentellement ou autrement, par suite de l'exécution de ces travaux.

### TUYAU DE SERVICE D'EAU POSÉ ENTRE LE 1er DÉCEMBRE ET LE 1er AVRIL

(Règlement 2034, article 19, paragraphe b)

Si le tuyau de service d'eau est posé durant la saison d'hiver (1er décembre au 1er avril), je m'engage à payer toute dépense nécessitée par le(s) dégel(s) ou la (les) réparation(s) à faire à ce tuyau depuis ce jour jusqu'au 1er juillet prochain, ainsi qu'à rembourser à la Ville de Montréal toute somme qu'elle sera appelée à payer avant ou après action ou après jugement, y compris les honoraires et frais, pour dommages causés par ce tuyau à des biens mobiliers ou immobiliers, si ces dommages surviennent entre la date de la pose du tuyau et le 1er juillet prochain.

### 2) Division des utilités publiques

(Règlement 270)

Tous renseignements relatifs à l'excavation, au remplissage et à la réfection des coupes, peut être obtenu à 872, poste 3365.

### SERVICE DE LA CIRCULATION

(872, poste 4009)

Je, soussigné, m'engage en outre à respecter les ordres du service de la circulation établi par le règlement 2244 et à ne commencer toute tranchée dans les rues de la Ville de Montréal qu'à la date fixée, par écrit, par ce service, ou après entente verbale avec ce dernier, si pour une raison sérieuse les travaux ne peuvent être exécutés au jour convenu.

## DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE

Le nombre et le genre de ces appareils dans chaque bâtisse sont les suivants :

Genre	Nombre
<b>Appareils ordinaires</b>	
Lavabos	3 - 1
Baignoires	
Cabinets d'aisances avec réservoirs	6 - 1
Cabinets d'aisances avec soupapes de chasse	
Eviers — chambre de bain	9 - 2
Eviers — cuisines	
Eviers — cuviers	
Eviers — vidoirs	
Eviers — fontaines "Bradley"	
Urinoirs	
Fontaines sanitaires	
Blanchisseuses automatiques	
Robinets pour gazon	
Robinets pour lavage de plancher	
Douches compartiments ordinaires	
Douches compartiments jets multiples	
<b>Appareils spéciaux</b>	
Air climatisé	tonnes
Réfrigération	tonnes
De refroidissement	G.P.M.
Fontaine ou jet décoratif	
Lavage autos ou autres	

### COMPTEUR D'EAU

Pour l'installation du compteur, s'il y a lieu, veuillez appeler à 872-4080.

Je reconnais avoir reçu, dûment signée, une copie de cette demande.

PROPRIÉTAIRE Hydro Omba Adresse 75 rue Dorchester

Signature Jean Raye Téléphone 875-4311 Loc 739

Signature du témoin de la Ville J. H. L... Date le 8 nov 1967

Entrepreneur

Adresse Téléphone

N.B. Si vous changez d'adresse, informez-en le bureau des permis et privilèges à 872, poste 2187.

7/5.1-Est

VILLE DE MONTRÉAL  
TRAVAUX PUBLICS - DIVISION DES EAUX  
RACCORD À L'ÉGOUT


DEMANDE No. 75333

30-11


PROP. Hydro-Québec  
RUE Notre-Dame CÔTÉ nord  
EMPLACEMENT 1135' est de Beauséjour

DIAMÈTRE DU RACCORD 12" F POUCES  
DIAMÈTRE DE L'ÉGOUT PUBLIC 60" PC  
POSÉ LE 27-11-67 19  
POSÉ PAR: J. Shank

ESPACE RÉSERVÉ AU SERVICE D'URBANISME  
DIVISION DES INSPECTIONS



AUTORISATION DE PLOMBERIE No. 16862  
INSPECTION FAITE LE: 4-12-67  
INSPECTEUR C. Talbot



Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024



Ce rapport est une copie fragmentaire de la version signée du 19 juillet 2024

VILLE DE MONTREAL  
CITY OF MONTREAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS — DIVISION DES PERMIS  
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT — PERMITS DIVISION

RÈGLEMENT 2395  
BY-LAW

"AUTORISATION DE PLOMBERIE"  
"PLUMBING AUTHORIZATION"

No. 16862

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE - LOCATION OF PROPERTY

LOT No.

SUBDIVISION No.

7205  
rue Notre-Dame ( Beauclerk & Boucherville )

352

13

PERMIS DE CONSTRUCTION No.  
BUILDING PERMIT No.

2548

56238

OCCUPATION

M. G. Bouchard & Freres Ltée  
MR. 189 rue Lafayette  
Longueuil P.Q.

EST AUTORISÉ À EXÉCUTER DES TRAVAUX DE PLOMBERIE  
À L'ENDROIT CI-DESSUS INDIQUÉ SUIVANT LES PLANS  
APPROUVÉS À CETTE FIN.

IS AUTHORIZED TO EXECUTE PLUMBING WORK AT THE  
ABOVE ADDRESS ACCORDING TO THE PLANS APPROVED  
FOR SUCH PURPOSES.

EGOUT  
SEWER

APPL. No.

DRAIN

EAU  
WATER

GAZ  
GAS

APPAREILS  
FIXTURES

DROITS PAYÉS  
FEES PAID

6" I H à  
12" allant à Notre-Dame

75355

1-4" X 1" K

4

oui

DATE DE L'AUTORISATION:

29-11-67

DATE OF AUTHORIZATION:

(27-3-212)

DOUBLE DIRECTOR - FOR THE DIRECTOR

INFORMATION:

2 descent 2" pompé a  
 RC: Bore-lar 1 Slopt remove  
 30' x 11" ÉGOUT: ex. Bien Pos fin 29-11-67  
 " " " " " " " " 4-12-67  
 " " " " " " " " 11-35' - ist Beauchek  
 DRAIN: Buit - sp. Bien 4-12-67  
 A-M-P-M.

90' d'égout (12") op, Bien Pos fin 5-12-67  
 AVANT POSAGE DES APPAREILS:  
 105' " " " " " " " " 6-12-67  
 420' " " " " 6" " " " 7-12-67

TUYAUTERIE À L'EAU:

TUYAUTERIE À GAZ:

APRÈS POSAGE DES APPAREILS:

140' x 6" do do do 185' / 12"  
 Fini 27-2-68  
 Pos fin 19-1-68  
 " " 16-2-68  
 Fini 9-8-68  
 OP

INSPECTEUR No.

327

FOLIO 122

RAPPORT FINAL D'INSPECTION DE PLOMBERIE

Autorisation no. 16862

Nombre de timbres. 1

Travaux de plomberie exécutés

à 7205 N-Dame E

Au Surintendant de la Division de la Plomberie,

Je certifie que les travaux permis par l'autorisation de plomberie ci-haut mentionnée et exécutés par C. Baichard, Franck... maître-plombier, ont été examinés et trouvés conformes aux exigences du règlement no 2395. Le nombre et la distribution des appareils de plomberie installés apparaissent au rapport fait au verso.


Chef-inspecteur. G. Quéllette

Inspecteur. C. Filotte no. 327

Date. 9-8-65 folio. 122

DESCRIPTION	Cave	Sous-sol	R.-de-c.	ETAGES											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	
W.c.			/												/
Eviars															
Baignoires															
Douches															
Lavebos			/												/
Cuves de buanderie															
Urinoirs															
Bouches siphonnées			/												/
Vidoirs			/												/
Fontaines sanitaires															
Autres appareils san.															
Appareils à gaz															
TOTAL			4												4

Soupapes de retenue no. 2 Dia: 2" Marque *Regent* Accessible oui



100 m

## Projets en cours d'autorisation (2)

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

ID: 27

Dossier: 1229099003

Date\_avis\_motion: 2022-12-05

Date\_adoption: 2023-03-06

Description: 01-275-146

Note: PIIA nouvelle construction et agrandissement

Lien: [https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/mhm\\_-\\_reglement\\_01-145-146\\_-\\_piai\\_-\\_assemblee\\_de\\_consultation\\_publicque.pdf](https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/mhm_-_reglement_01-145-146_-_piai_-_assemblee_de_consultation_publicque.pdf)

---

ID: 27

Dossier: 1229099009

Date\_avis\_motion: 2023-05-01

Date\_adoption: 2023-06-05

Description: RCA02-27006-8

Note: Adopter le Règlement RCA02-27006-8 modifiant le Règlement régissant la démolition d'immeubles (RCA02-27006).

Lien:

---

## PIIA (1)

ID: 17

Num:

Categorie: 09

Code\_cat:

Nom\_Site: SECTEUR ASSOMPTION NORD

Site\_Web:

---

## Zonage (1)

ID: 732

Num: 0732

Categorie:

Code\_cat:

Nom\_Site: Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Site\_Web: [http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/zone\\_0732.pdf](http://www1.ville.montreal.qc.ca/CartesInteractives/MHM/DOC/zone_0732.pdf)



CATÉGORIES D'USAGES		
CATÉGORIE D'USAGES PRINCIPALE		Classe d'occupation
I.2	Industrie légère	C
AUTRE(S) CATÉGORIE(S) D'USAGES		
C.3(10)	Pôle commercial Assomption Nord	C
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PROTECTION DU PATRIMOINE ET PIIA	
SECTEUR SIGNIFICATIF	Numéro
Secteur soumis à des normes ou critères	-
SECTEUR DE PIIA	Numéro
Secteur Assomption Nord	9

NORMES PRESCRITES		
DENSITÉ	Min	Max
Densité / ISP	-	2
Densité résidentielle (log/ha)	165	-
IMPLANTATION		
Mode(s) d'implantation	Isolé, jumelé, contigu	
Taux d'implantation (%)	35	70
Alignement de construction	Soumis à la procédure du Titre VIII	
Marge latérale (m)	2,5	-
Marge arrière (m)	3	-
HAUTEUR		
Hauteur (étage)	2	4
Hauteur (m)	-	22
Étage additionnel autorisé sous les combles	-	

## NOTE(S)

-

AMENDEMENT(S) INCLU(S) À CETTE VERSION
RCA19-27004

À jour au 2023-04-26

MISE EN GARDE: Cette fiche a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude de l'information. Pour toute fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements



Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

[ART 3368]		5400 Pierre de Coubertin		COTE		LOT P8, P9		38491815	
ENDROIT		Dickson		ET RUE Vimont		SUBD P10		QUARTIER Mercier	
PERMIS	DATE	DESCRI. DES TRAV.	REFUSE	DEMANDE	TYPE	STAT.	PROPR.	ENTR.	EXT.
M	1784	21.4.82		5605 / 7.12.81			Steinberg Inc.		
M	4897	27.7.82		2717 / 16.6.82			Les Propriété Steinberg Ltée		
M	591	4-2-83		103 / 13-1-83			Stinberg Realty Ltd		
							REidgo Inc		

Plainte reçue le 08.04.82 *Classé* C/82-633



Ville de Montréal  
Service de l'habitation et  
du développement urbain  
Module des permis

**Demande de permis  
de modification**

Pour émission	20	ML	CH	FR	SA	SR	4		
Numéro du permis	1178		Date du permis	23/07/92		Numéro de la demande	95400-02	Date de dem.	23/07/92
Libellé d'emplacement	5400 Av. De Cocherlin				Quartier municipal	MERCIER		PC100	
Côté de rue	SUD		entre	ASSOMPTION		DUFFERIN		UA-10	
Lot					Subdivision	P30		Cadre foncier	30401015

**DE MANÈGELEZ PARTIE SUD-EST DE L'ENTRÉE POUR  
POUR L'AMÉNAGEMENT DES QUAIS DE CHARGEMENT POUR METRO-MICROBUS**

Remarques: **DEUX SUR PILLIÈRES** (voir l'annexe) 1

Occupation existante: **ENTRÉE-ENTRÉE TRUCK - L'ALOUPE INC** Occupation projetée:

Comm. Jacques Viger	Oui	Non	Macro inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	0
Affaires culturelles			Site du patrimoine			Transmis			Devis	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Aires de protection			Restauration			Il logement (Maison de chambres)			Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité			Changement nombre de places d'affaires			Changement nombre de numéros civiques			Requis	0
Changement nombre d'unités de logements										
Avis de préavis			Vol. const.			Coût du permis	1650.00	Coût des trav.	275000	

Propriétaire	Nom		Macro Inv.	Page	Terr. bâti	Volume	Page	Catégorie	Volume	Page
	17/ANNEE II 140					230-530		20	200	
Nom	VILLE									
Adresse	17/ANNEE II 140									
Entrepreneur	Nom									
	1600 PAINSONNEUR GUEST									
Nom	VILLE									
Adresse	1600 PAINSONNEUR GUEST									
Architecte	Nom									
	H. PANINI									
	Adresse									
	1600 PAINSONNEUR GUEST									
	Ville									
	MONTREAL									
	N° téléphone									
	440-1110									
	Type									
	ARCHITECTE									
	Code postal									
	H3H 1Y6									
	N° téléphone									
	440-1110									

Pour renseignements supplémentaires: Nom: **H. RICHARDS** Adresse: **MONTREAL** Ville: **MONTREAL** N° téléphone: **440-1110** Type: **ARCHITECTE** Code postal: **H3H 1Y6** N° téléphone: **440-1110**

Nom du demandeur: **JEAN-BAPTISTE** N° téléphone: **440-1110** Représentant de (du): **ENTREPRENEUR** Nom du préposé: **HALDET, JEAN-CLAUDE**

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: **JEAN-BAPTISTE** N° téléphone: **440-1110** Représentant de (du): **ENTREPRENEUR** Nom du préposé: **HALDET, JEAN-CLAUDE**

Pré-inspection: **Parc industriel @ 2110**

Bâtiment principal	Isolé	Jumelé	Const.	Dépendance	Autre dep. exist.	Date sur le sol	Vide sanitaire										
						Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>										
Distances				Bâtiment		Dimensions											
Bordure	Arrière	Gauche	Droite			Local	Nb ét. Hauteur										
							Haut. des bâtiments voisins										
Type de construction				Stationnement		Chargement											
1 2 A B C D				Int.	Ext.	Int.	Ext.										
Élévation rez-de-chaussée				Plans suffisants		Travaux commencés											
Trottoir				Sol		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>											
				Bâtiment occupé		Travaux terminés											
				Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>											
				Permis en cours		Avis de poche											
						Plaintes											
						MEME PERMIS MAIS 29401830											
						PERMIS EN COURS A COTE 18-21 A 6											
Articles		Oui	Non	Articles		Oui	Non	Occ. existantes		Arne.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Glc.
Ext. aut. friteuse				Lumières sorties				Cave									
Ext. aut. gicleur				Lumières sort. ext.				Sous-sol									
Asc. pompier				Génératrice				Rez-de-chaussée									
Réseau tel.				Canalisation				2 <sup>e</sup>									
Poste central				Détection				3 <sup>e</sup>									
Coût des travaux selon l'insp.				App. mec. ext. appar.				Autres									
Remarques																	

Inspecteur: **Jean-Marc** Date: **15-7-92**

Les travaux ont débuté le > jour mois année

Adresse:

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date	Décal	Personne rencontrée	Remarques	No. numéro
<b>Coulage</b>	Placard <input type="checkbox"/>		7/5/93			Un garde de sécurité Travaux Terminés et Conformité	
1- Dir. enlons							
2- Bornes en place							
3- Allègement: font. lat.							
4- Saillies							
5- Empa: sous-œuvre							
6- Coffrages							
7- Armatures							
8- Elev. plan. r d.c.							
9- Cart. de loc.							
10- Coulage autorisé							
<b>Charpente</b>	Placard <input type="checkbox"/>						
11- Ancrege des toles							
12- Solives-poutrelles							
13- Poutres							
14- Poutres-colonnes							
15- Fermes (plan. toit)							
16- Liaison appuis							
17- Balcons et saillies							
18- Divisions portantes							
19- Murs extérieurs							
20- Entremise contre fiche							
21- Murs coupe-feu							
22- Linteaux-coiffe							
23- Qualité des matériaux							
24- Planchelage							
25- Dalles de béton							
<b>Cloisonnement</b>	Placard <input type="checkbox"/>						
26- Dimension des pièces							
27- Éclairage des pièces							
28- Résistance au feu							
29- Portes							
30- Dalles à dalles							
31- Puits et issues							
32- Intégrité du...							
33- Composition du...							
34- Plafond							
35- Isolation dans...							
36- Volets coupe-feu							
37- Cheminée-chaufferie							
<b>Finition</b>	Placard <input type="checkbox"/>						
38- Finis extérieurs							
39- Finis planchers							
40- Finis plafonds							
41- Finis murs							
42- Balcons-saillies							
43- Escaliers							
44- Issues							
45- Éclairage et signal.							
46- Stat. int. ext.							
47- Accès handicapés							
48- Système d'alarme							
49- Garde-corps-main-cour.							
50- Salubrité							
51- Equip. incendie							
52- Poêle à bois							

Approbation finale

Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

Oui

Non

Non terminés

Périmés

Type de construction

*[Signature]*  
Inspecteur

Rapport classé >

jour mois année

7 5 93  
06.40.205-8 (06-88) V



ville de Montréal  
Service de l'habitation et  
de développement urbain  
Module des permis

Pour émission ZO ME CH PH SA DR

		X	X	X	X	X	X

1178 284/93

**Demande de permis  
de modification**

Libellé d'emplacement  
5400 Av. P. De Coubertin  
Côté de rue SUD entre ASSOMPTION

Quartier municipal  
HERCIER  
# DICKSON

PC:00  
SA:14

Lot 9, P8  
Subdivision P10

Compte foncier  
38491815

**DEMANDE EN PORTIE SUD-EST DE L'ENTRÉE  
POUR REAMENAGEMENT DES QUAIS DE CHARGEMENT POUR METRO-RICHELIEN**

Remarques **DEUIS SUR FILLIÈRE** TYPE: I CATEGORIE: I

Occupation existante **BAT. 1 ETAGE-ENTREPOY FRUITS & LEGUME INC**

Occupation projetée **INC**

Comm. Jacques Viger	Oui	Non	Macro inventaire	Oui	Non	Transmis	Oui	Non	Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis		X	Devis Oui	X
Aires de protection		X	Restauration			(Logement (Maison de chambres)			Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité			Changement nombre de places d'affaires						Recuts	0
Changement nombre d'unités de logements	0								Changement nombre de numéros civiques	0
Avis de percevoir	A-037314		Vol. const.			p/m <sup>2</sup> Coût du permis	1650.00		Coût des trav.	275000

Propriétaire

Nom	IVANHOE II INC	Ville	MTL	Macro Inv.	Page	Ferr. bâti	Volume	Page	Cadastre	Volume	Page
Adresse	3500 MAISONNEUVE OUEST						236-29		H3E 2W4	3	153
Entrepreneur	PANZINI CONSEILS INC	Ville	MTL						H2Y 1W8		
Adresse	204 ST-SACREMENT #303										
Architecte	M. A. DANZINI	N° téléphone	848-1116	S. LEGAULT							
Titre	ARCHITECTE										
Code postal											
N° téléphone											
N° téléphone											
N° téléphone											
N° téléphone											

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire **MME BURNAM** ENTREPRENEUR

Détail

Zonage - Stationnement - Salubrité

Attendre plan  - Continuez la circulation de la demande

En suspens  (raison):

Lignes et niveaux	Subdiv. requise	Certificat de localisa. requis
Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur
		Superficie

Terrain

Bâtiment

Occupation projetée **C I R G**

Cave

Sous-sol

R. de chaussée

2<sup>e</sup> étage

3<sup>e</sup> étage

4<sup>e</sup> étage

Corr. aux plans

Dessins n°

Sup. de plancher	Stationnement	Chargement
Requis	Fournis	Requis
		Fournis
Intérieur		
Extérieur		
Entrée charretière	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Pente de garage	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	

Zone **Parc industriel** Règlement **2110**

Règlement spécial oui  non

Plan d'ensemble oui  non

Const. hors toit sup. Haut. Fonds de compens. nbre d'unités

Dég. lim. lot P Irr. Al. con. Exigences réglementaires Règlement Approbation

Frontal **LE TERRAIN N'A PAS FRONT SUR L'ASSOMPTION,**

Arrière **MEME PROPRIETAIRE MAIS 38491830**

Gauche

Droite

Implantation maximum

Indice de superficie **CONFORME A L'ART, 8-21 A 6**

Hauteur en pieds ou mètres

Hauteur en étages

Largeur minimum

Bât.  Jum.  Sem.  Cont.

Élévation au rez-de-chaussée

N° logement

Superficie des logements

Handicapé

Approuvé **Francis Meunier** Date **15.2.93**

Refusé

Date

Mécanique	Plomberie												Ventilation				
	W.C.	Lavabo	Baign.	Douche	Urinoir	Evier	Cuve	R. Di.	L.-ss.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hôte	Séch.	Gar.	Autre
Cave																	
S-sol																	
1 <sup>er</sup> étage																	
2 <sup>e</sup> étage																	
3 <sup>e</sup> étage																	
Autre																	
Dessin(s)	Terrains pavés						Branchement d'égout pluvial						Branchement d'égout sanitaire ou unitaire			Demande de services émise	
No	mètres carrés												En suspens		Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	
Mètre d'égoutement du toit	Vannes pluviales						En suspens						Lignes et piquets <input type="checkbox"/>		Demande de services <input type="checkbox"/>		
Branchement d'égout de surface													Plans - ventilation <input type="checkbox"/>				
Branchement d'eau général													Plans - plomberie <input type="checkbox"/>				
Approuvé	[Signature]						Date						Refusé		Date		
							93.01.13										
B.N. - commentaires																	

Corrections aux plans  Approuvé \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Refusé \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Dessin(s)	Construction - Protection incendie						Type de construction						
	Articles		Oui	Non	Articles			Oui	Non	Articles		Oui	Non
Lumières exit			X		Extincteur automatique friteuse				Escalier		X		1-D
Targette			X		Canalisation incendie				Mur Coupe-leu				F-2
Alarme incendie					Pompe (capacité) lbs.				Unité éclairage de secours		X		Capacité Siège non fix. Autre
Détecteur de fumée					Ascenseur pompier			X	Éclairage extérieur				Avertisseur de fumée
Détecteur produits de combust.					Réseau téléphonique			X	Issues				Chaudière
Gicleurs automatiques	Tout le bâtiment		Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Si non - précisez		EXISTANT [Signature]						Superficie bât. Haut. ét.
												REDUCTION	1
												30000	

Corrections aux plans  Remarques: SYSTÈME ALARME EXPIRANTS. (PRÉFÉRENCE SUR PLANS)

Dessin(s) No 100

Approuvé - Protection incendie [Signature] Date 15.4.93 Refusé - Protection incendie \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Approuvé - Protection incendie [Signature] Date 15.4.93 Refusé - Protection incendie \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Charpente

Résistance des planchers exigée					Remarques	En suspens: <input type="checkbox"/>
Sous-sol	R. de-c.	2 <sup>e</sup> étage	3 <sup>e</sup> étage	4 <sup>e</sup> étage		
					PLANCHER PAR UN INGÉNIEUR	

Approuvé [Signature] Date 15.4.93 Refusé \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Dessin(s) No C.U.M.

Approuvé \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Refusé \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Commentaires

DEMANDE DE PERMIS POUR REPARER OU MODIFIER UN BÂTIMENT

*Coqui*  
**MM**  
**72424**

PERMIS N° 7332 jour mois année 12.11.81  
DEMANDE N° 700  
DEM. REFUSÉE N° \_\_\_\_\_  
PRÉLIMINAIRE LE \_\_\_\_\_  
AVIS DE PERCEVOIR N° \_\_\_\_\_

adresse \_\_\_\_\_ côté \_\_\_\_\_  
entre \_\_\_\_\_ et \_\_\_\_\_  
lot \_\_\_\_\_ cadastre \_\_\_\_\_  
subdivision \_\_\_\_\_ quartier Norcier  
description aménagement de bureaux au 2ème étage, tel que  
occupation existante \_\_\_\_\_ occupation projetée \_\_\_\_\_  
propriétaire \_\_\_\_\_ constructeur \_\_\_\_\_ licence \_\_\_\_\_  
adresse \_\_\_\_\_ adresse \_\_\_\_\_  
ville \_\_\_\_\_ code postal \_\_\_\_\_ ville \_\_\_\_\_ code postal \_\_\_\_\_  
INGÉNIEUR: \_\_\_\_\_ ARCHITECTE: \_\_\_\_\_  
signature [Signature]  propriétaire  représentant

**PRÉ-INSPECTION**

BÂTIMENT PRINCIPAL <input checked="" type="checkbox"/> isolé <input type="checkbox"/> jumelé <input type="checkbox"/> contigu			DÉPENDANCE <input type="checkbox"/>			AUTRE DÉPENDANCE EXISTANTE <input type="checkbox"/>																				
DISTANCES Voie publique _____ Bordure _____ Arrière _____ Gauche _____ Droite _____			DIMENSIONS Bâtiment <u>985 x 441</u> Local _____ x _____			Type de construction 1 <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> 0 2 A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>																				
OCC. EXIST.			DOM.			BUR.			COM.			IND.			PUB.			ISSUES			GIC.					
Vide sanitaire			Cave			Sous-sol			Rez-de-chaussée			1 <sup>ère</sup>			2 <sup>ème</sup>			3 <sup>ème</sup>			4 <sup>ème</sup>			Autres		

Stationnement: int.  ext.   
Chargement: int.  ext.   
plans suffisants: oui  non   
travaux commencés: oui  non   
bâtiment occupé: oui  non   
travaux terminés: oui  non   
Avis de poche Nous Plainte(s) Nous  
Permis en cours Nous  
Remarques Nous plans pour Mezzanine?  
INSPECTEUR [Signature] 12.10.81  
CHEF DE GROUPE \_\_\_\_\_ jour mois année

	PLOMBERIE														VENTILATION																						
	W.C.		Lav.		Baig.		Douc.		Urin.		Évier.		Cuve.		R. pl.		Less.		Fosse.		Font.		Autres.		W.C.		Hotte.		Séch.		Garage.		Autres.				
	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.			
Cave																																					
S-sol																																					
1 <sup>er</sup>																																					
2 <sup>e</sup>																																					
3 <sup>e</sup>																																					
4 <sup>e</sup>																																					
Autres																																					

Terrains pavés \_\_\_\_\_ Égoût de terrain \_\_\_\_\_  
Mode de drainage du toit \_\_\_\_\_ Égoût de maison \_\_\_\_\_  
Chauffage: Huile  Gaz  Électricité   
 Refusé: \_\_\_\_\_  
pour le surintendant [Signature] 27-10-81  
FAIRE SIGNER CORRECTIONS: OUI  NON   
EN SUSPENS   
REFUS

ZONAGE - STATIONNEMENT - SALUBRITÉ

Homologation ou autres projets Empiètements	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Lignes et niveaux Subdivision requise	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Dimensions du terrain:	Fr. ....	Arr. ....	Prof. ....	Sup. ....	
bâtiment:	Fr. ....	Arr. ....	Prof. ....	Sup. ....	
Dans quelle zone:	Int. 2		Régl. 21.10		
Règlement spécial:	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Règlement no. ....		

OCCUPATIONS PROJÉTÉES

Cave .....  
 Sous-sol .....  
 Rez-de-chaussée .....  
 2<sup>e</sup> étage .....  
 3<sup>e</sup> étage .....  
 4<sup>e</sup> étage .....  
 Autres .....

STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Int.			Int.		
Ext.			Ext.		
Autres			Autres		
ENTRÉE CHARRETIÈRE			ENTRÉE CHARRETIÈRE		
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
Remarques .....					

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	RÈGLEMENT	APPROBA.
Alignement frontal		
Alignement latéral		
Marges latérales		
Marge arrière		
Implantation max.		
Hauteur en pds.		
Hauteur en étages		
Largeur min.		
Bât. isolée <input type="checkbox"/> Jumelée <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>		
Élev. rez-de-chaussée		
No. de logements		
Servitude		
Sup. des logements		

En suspens  Refusée   
 Raisons: .....  
 Signature: ..... Date: .....  
 Approuvée *Ges. Duvier chef aff. sect.*  
 Date *21-10-23*

CONSTRUCTION

Group d'occupation *INCHANGÉ* Sup. du bâtiment .....  
 Type de construction .....  
 En suspens  Refusée   
 Raisons: .....  
 Signature: ..... Date: .....  
 Approuvée *[Signature]* Date: *11/10/81*  
 Signature: ..... Date: .....

CHARPENTE

	CHARGES VIVES					
	S-SOL	R. DE C.	2 <sup>e</sup> ÉTA.	3 <sup>e</sup> ÉTA.	4 <sup>e</sup> ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES						
EXIGÉES						
TYPE DE CONSTRUCTION ACTUEL ..... FUTUR .....						
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>						
Raisons: .....						
Signature: ..... Date: .....						
Approuvée <i>F.S.C.</i>						
Signature: <i>[Signature]</i> Date: <i>11/11/81</i>						

PRÉVENTION

En suspens  Refusée   
 Raisons: .....  
 Signature: ..... Date: .....  
 Approuvée *[Signature]* Date: *11-11-81*  
 Signature: ..... Date: .....

SANTÉ

En suspens  Refusée   
 Raisons: .....  
 Signature: ..... Date: .....  
 Approuvée .....  
 Signature: ..... Date: .....

AUTORISATION SPÉCIALE

Comité exécutif .....  
 Conseil .....  
 Directeur .....  
 .....  
 .....  
 Date: .....



**Ville de Montréal**  
Service des Permis et Inspections  
Division de la Construction

**DEMANDE DE PERMIS POUR RÉPARER OU MODIFIER UN BÂTIMENT**

*Coque MM 72424*

PERMIS N° 7332 jour mois année 12-11-81  
DEMANDE N° 4003 21-10-81  
DEM. REFUSÉE N° \_\_\_\_\_  
PRÉLIMINAIRE LE \_\_\_\_\_  
AVIS DE PERCEVOIR N° \_\_\_\_\_

adresse		côté	contrôle progrès travaux oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		plans soumis oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	
entre		et	compte de l'immeuble No <u>38491815</u>			
lot	cadastre		Ligne et niveaux No			
subdivision		quartier	Volume			
description		occupation existante		occupation projetée		No Civique Supp.
propriétaire		constructeur		licence		
adresse		adresse				
ville	code postal	ville	code postal	ville	code postal	telephone
INGÉNIEUR:		ARCHITECTE:				
signature		nom		préposé au comptoir		

**PRÉ-INSPECTION**

BÂTIMENT PRINCIPAL  
isolé  jumelés  contigu

DÉPENDANCE

AUTRE DÉPENDANCE EXISTANTE

DISTANCES: Voie publique, Bordure, Arrière, Gauche, Droite

DIMENSIONS: Bâtiment 985 x 44L, Local x

NOMBRE D'ÉTAGES 1 & 2

HAUTEUR \_\_\_\_\_

OCC. EXIST.	DOM.	BUR.	COM.	IND.	PUB.	ISSUES	GIC.
Vide sanitaire							
Cave							
Sous-sol							
Rez-de-chaussée							
2 <sup>ème</sup>							
3 <sup>ème</sup>							
4 <sup>ème</sup>							
Autres							

Type de construction  
1  B  C  D  0  
2 A  B  C  D

Stationnement  
int.  ext.

Chargement  
int.  ext.

plans suffisants  
oui  non

bâtiment occupé  
oui  non

travaux commencés  
oui  non

travaux terminés  
oui  non

Avis de poche N/A Plainte(s) N/A

Permis en cours N/A

Remarques Vois plans pour Mécanisme ?

INSPECTEUR J. Sagun 4 22-10-81  
CHEF DE GROUPE \_\_\_\_\_ jour mois année

	PLOMBERIE													VENTILATION				
	W.C.	Lev.	Baign.	Douc.	Urin.	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autres	W.C.	Hotte	Séch.	Garage	Autres	
	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.
Cave																		
S-sol																		
1 <sup>er</sup>																		
2 <sup>e</sup>																		
3 <sup>e</sup>																		
4 <sup>e</sup>																		
Autres																		

Terrains pavés \_\_\_\_\_ Égoût de terrain \_\_\_\_\_

Mode de drainage du toit \_\_\_\_\_ Égoût de maison \_\_\_\_\_

Chauffage: Huile  Gaz  Électricité  \_\_\_\_\_ Date 27-10-81

FAIRE SIGNER CORRECTIONS  
OUI  NON

EN SUSPENS  REFUS

pour le surintendant J. Sagun jour mois année 12-11-81

ZONAGE - STATIONNEMENT - SALUBRITÉ

Homologation ou autres projets Empiètements	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Lignes et niveaux Subdivision requise	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non
Dimensions du terrain:	Fr. .... Arr. ....	Prof. .... Sup. ....	
bâtiment:	Fr. .... Arr. ....	Prof. .... Sup. ....	
Dans quelle zone.....		Règl. 210	
Règlement spécial:	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Règlement no. ....	

**OCCUPATIONS PROJÉTÉES**

Cave .....  
 Sous-sol .....  
 Rez-de-chaussée ..... *Ind 2*  
 2<sup>e</sup> étage .....  
 3<sup>e</sup> étage .....  
 4<sup>e</sup> étage .....  
 Autres .....

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	RÈGLEMENT	APPROBA.
Alignement frontal		
Alignement latéral		
Marges latérales		
Marge arrière		
Implantation max.		
Hauteur en pds.		
Hauteur en étages		
Largeur min.		
Bât. isolée <input type="checkbox"/> Jumelée <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>		
Élev. rez-de-chaussée		
No. de logements		
Servitude		
Sup. des logements		

STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Int.			Int.		
Ext.			Ext.		
ENTRÉE CHARRETIÈRE			ENTRÉE CHARRETIÈRE		
<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non		
Remarques .....					
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>					
Raisons: .....					
Signature: ..... Date .....					
Approuvée <i>G. S. C.</i>					
Date: 21-10-23					

**CONSTRUCTION**

Group d'occupation: *INCHARGE* Sup. du bâtiment .....

Type de construction: *INCHARGE*

En suspens  Refusée

Raisons: .....

Signature: *[Signature]* Date: .....

Approuvée: *[Signature]* Date: 11/10/81

**PRÉVENTION**

En suspens  Refusée

Raisons: .....

Signature: ..... Date: .....

Approuvée: *[Signature]* Date: 11-11-81

**SANTÉ**

En suspens  Refusée

Raisons: .....

Signature: ..... Date: .....

Approuvée: .....

Signature: ..... Date: .....

**CHARPENTE**

	CHARGES VIVES					
	S-SOL	R. DE C.	2 <sup>e</sup> ÉTA.	3 <sup>e</sup> ÉTA.	4 <sup>e</sup> ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES						
EXIGÉES						

TYPE DE CONSTRUCTION  
 ACTUEL ..... FUTUR .....

En suspens  Refusée

Raisons: .....

Signature: *[Signature]* Date: .....

Approuvée: *F. S. C.*

Signature: *[Signature]* Date: 11/11/81

**AUTORISATION SPÉCIALE**

Comité exécutif .....

Conseil .....

Directeur .....

Signature: ..... Date .....



Ville de Montréal  
Service des Permis et Inspections  
Division de la Construction

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

DEMANDE DE PERMIS POUR RÉPARER OU MODIFIER UN BÂTIMENT

PERMIS N° 1774 21482 jour mois année  
DEMANDE N°  
DEM. REFUSÉE N°  
PRÉLIMINAIRE LE  
AVIS DE PERCEVOIR N°

72424

adresse 3400 rue de Soubertin  
entre Marie L'Assomption et Marie Vieux  
lot 28, 10  
subdivision P10 quartier Mercier  
description Construire une rez-de-chaussée, ~~réparer une toiture, tel que plans~~  
occupation existante occupation projetée  
propriétaire constructeur  
adresse adresse  
ville code postal téléphone ville code postal téléphone  
INGÉNIEUR: Claude Baratt ARCHITECTE:  
signature René Guillet  propriétaire  représentant nom préposé au comptoir

**PRÉ-INSPECTION**

BÂTIMENT PRINCIPAL			DÉPENDANCE			AUTRE DÉPENDANCE EXISTANTE		
isolé <input checked="" type="checkbox"/>	jumelé <input type="checkbox"/>	contigu <input type="checkbox"/>						
DISTANCES			DIMENSIONS			Type de construction		
Voie publique _____			Bâtiment 529 x 366			1 B C D 0		
Borure _____			Local _____ x _____			2 A B C D		
Arrière _____			NOMBRE D'ÉTAGES 142			Élévation rez-de-chaussée		
Gauche _____			HAUTEUR 22.5'			trottoir Niveau		
Droite _____						sol		
OCC. EXIST.						Stationnement		
Vide sanitaire						int. ext. int. ext.		
Cave						plans suffisants		
Sous-sol						travaux commençés		
Rez-de-chaussée						oui non oui non		
2 <sup>ème</sup>						bâtiment occupé		
3 <sup>ème</sup>						travaux terminés		
4 <sup>ème</sup>						oui non oui non		
Autres						Avis de poche _____ Plainte(s) _____		
						Remarques Ces travaux sont effectués tel que plans.		
						Permis en cours NO 7332/81		
						INSPECTEUR G. Lagny 10.12.81		
						CHEF DE GROUPE _____ jour mois année		

	PLOMBERIE										VENTILATION						
	W.C.	Lav.	Baign.	Douc.	Urin.	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autres	W.C.	Hotte	Séch.	Garage	Autres
Cave																	
Sol																	
1 <sup>er</sup>																	
2 <sup>ème</sup>																	
3 <sup>ème</sup>																	
4 <sup>ème</sup>																	
Autres																	

Terrains pavés \_\_\_\_\_ Égoût de terrain \_\_\_\_\_  
Mode de drainage du toit \_\_\_\_\_ Égoût de maison \_\_\_\_\_  
Chauffage: Huile  Gaz  Electricité  Date 10-12-81

FAIRE SIGNER CORRECTIONS OUI  NON   
EN SUSPENS  REFUS   
pour le surintendant R. Lagny 10.12.81

ZONAGE - STATIONNEMENT - SALUBRITÉ

Homologation ou autres projets Empiètements	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Lignes et niveaux Subdivision requise	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Dimensions du terrain:	Fr. ....	Arr. ....	Prof. ....	Sup. ....	
bâtiment:	Fr. ....	Arr. ....	Prof. ....	Sup. ....	
Dans quelle zone:	Indust II		Régl. ....	Règlement no. ....	
Règlement spécial:	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non			

OCCUPATIONS PROJÉTÉES		
Cave		
Sous-sol		
Rez-de-chaussée	meh	
2 <sup>e</sup> étage		
3 <sup>e</sup> étage		
4 <sup>e</sup> étage		
Autres		
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	RÈGLEMENT	APPROBA.
Alignement frontal		
Alignement latéral		
Marges latérales		
Marge arrière		
Implantation max.		
Hauteur en pds.		
Hauteur en étages		
Largeur min.		
Bât. isolée <input type="checkbox"/> Jumelée <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>		
Élev. rez-de-chaussée		
No. de logements		
Servitude		
Sup. des logements		

STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Int.			Int.		
Ext.			Ext.		
Autres			Autres		
ENTREE CHARRETIERE			ENTREE CHARRETIERE		
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
Remarques					
En suspens <input type="checkbox"/> Refusée <input type="checkbox"/>					
Raisons:					
Signature: ..... Date					
Approuvée: <i>Yves Dameri</i> <i>deputy red</i>					
Date: <i>27-12-9</i>					

CONSTRUCTION	
Group d'occupation	F-4
Type de construction	L-D
Sup. du bâtiment	reg 854j
En suspens <input type="checkbox"/>	Refusée <input type="checkbox"/>
Raisons:	
Signature:	Date:
Approuvée: <i>Heidi...</i>	Date: <i>12/04/07</i>

PRÉVENTION	
En suspens <input type="checkbox"/>	Refusée <input type="checkbox"/>
Raisons:	
Signature:	Date:
Approuvée: <i>...</i>	Date: <i>14-2-82</i>

SANTÉ	
En suspens <input type="checkbox"/>	Refusée <input type="checkbox"/>
Raisons:	
Signature:	Date:
Approuvée:	Date:

CHARPENTE						
	CHARGES VIVES					
	S-SOL	R. DEC.	2 <sup>e</sup> ÉTA.	3 <sup>e</sup> ÉTA.	4 <sup>e</sup> ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES						
EXIGÉES						
TYPE DE CONSTRUCTION						
ACTUEL			FUTUR			
En suspens <input type="checkbox"/>	Refusée <input type="checkbox"/>					
Raisons:						
Signature:	Date:					
Approuvée: <i>Structure parking</i>	Date: <i>13.04.82</i>					
Signature: <i>J. Dambizogis</i>						

AUTORISATION SPÉCIALE	
Comité exécutif	
Conseil	
Directeur	
	Date


**Ville de Montréal**  
 Service des Permis et Inspections  
 Division de la Construction

PERMIS N° 1774 jour mois année 20 4 82  
 DEMANDE N° 73424  
 DEM. REFUSÉE N° \_\_\_\_\_  
 PRÉLIMINAIRE LE \_\_\_\_\_  
 AVIS DE PERCEVOIR N° \_\_\_\_\_

adresse 5400 Pierre de Robertin côté \_\_\_\_\_  
 entre Voie L'Assomption et Voie Veau  
 lot 38 cadastre Longue Pointe  
 subdivision P10 quartier Marquis  
 description Construire une mezzanine, ~~à l'étage~~  
 occupation existante \_\_\_\_\_ occupation projetée \_\_\_\_\_  
 propriétaire St. Peter, Inc. constructeur St. Regent Lemko, Inc. licence \_\_\_\_\_  
 adresse 1500 Atwater adresse 1074 Alfred  
 ville Montréal code postal H3G 2B1 ville Montréal code postal H3G 2B1 téléphone 341-7271  
 INGÉNIEUR: Claude Dockett ARCHITECTE: \_\_\_\_\_  
 signature René Guillet  propriétaire  représentant René Guillet

**PRÉ-INSPECTION**

BÂTIMENT PRINCIPAL			DÉPENDANCE			AUTRE DÉPENDANCE EXISTANTE		
isolé <input checked="" type="checkbox"/>	jumelé <input type="checkbox"/>	contigu <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DISTANCES: Voie publique \_\_\_\_\_ Bordure \_\_\_\_\_ Arrière \_\_\_\_\_ Gauche \_\_\_\_\_ Droite \_\_\_\_\_  
 DIMENSIONS: Bâtiment 529 x 366 Local \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_  
 NOMBRE D'ÉTAGES 1 1/2 HAUTEUR ± 2.5'

OCC. EXIST.	DOM.	BUR.	COM.	IND.	PUB.	ISSUES	GIC.
Vide sanitaire							
Cave							
Sous-sol							
Rez-de-chaussée			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Oui</u>
2 <sup>ème</sup>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Oui</u>
3 <sup>ème</sup>							
4 <sup>ème</sup>							
Autres							

Type de construction: 1  B  C  D  0  
 2 A  B  C  D  0  
 Élévation rez-de-chaussée: trottoir Niveau sol \_\_\_\_\_  
 Stationnement: int. \_\_\_\_\_ ext. \_\_\_\_\_  
 Chargement: int. \_\_\_\_\_ ext. \_\_\_\_\_  
 plans suffisants: oui  non  travaux commencés: oui  non   
 bâtiment occupé: oui  non  travaux terminés: oui  non   
 Avis de poche \_\_\_\_\_ Plainte(s) \_\_\_\_\_  
 Permis en cours N° 7332/81  
 Remarques Ces travaux sont effectués tel que plans.  
 INSPECTEUR R. Lagui 10-12-81  
 CHEF DE GROUPE \_\_\_\_\_ jour mois année

	PLOMBERIE										VENTILATION							
	W.C.	Lav.	Baign.	Douc.	Urin.	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autres	W.C.	Hotte	Séch.	Garage	Autres	
	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.
Cave																		
S-sol																		
1 <sup>er</sup>																		
2 <sup>e</sup>																		
3 <sup>e</sup>																		
4 <sup>e</sup>																		
Autres																		

Terrains pavés \_\_\_\_\_ Égoût de terrain \_\_\_\_\_  
 Mode de drainage du toit \_\_\_\_\_ Égoût de maison \_\_\_\_\_  
 Chauffage: Huile  Gaz  Électricité  Date 10-12-81  
 Refusé: \_\_\_\_\_  
 FAIRE SIGNER CORRECTIONS: OUI  NON   
 EN SUSPENS  REFUS   
 pour le surintendant Roger Tibeau ins. jour mois année 20 4 82





Ville de Montréal  
Service des permis et inspections  
Division de la construction

# Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Z <input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>		Permis N°	jour mois année	
Commission Jacques-Viger Affaires culturelles <input checked="" type="checkbox"/> non requis <input type="checkbox"/> requis <input type="checkbox"/> reçue <input type="checkbox"/> reçue <input type="checkbox"/> app. <input type="checkbox"/> ref.		Lignes et niveaux:		Demande refusée N°:
Lettre occupation <input type="checkbox"/> reçue <input type="checkbox"/> app. <input type="checkbox"/> ref.		Corrections <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		Préliminaire
Signature		Dessin N°		Formule de coulage   oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>
Adresse: 5400 Pierre de Coubertin		Côté		Plans soumis   oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> devis <input type="checkbox"/>
Entre: Viau et bl. de L'Assomption		Cadastre: Longue Pointe		Valeur calculée:
Lot: P8 9		Quartier: Mercier		Demande N° 103   13-1-83
Subdivision: P10		Description: Modification intérieur d'une partie du 2e étage tel que plans.		Avis de percevoir N° A100089
				Compte de l'immeuble N° 38491815
				Coût des travaux 500.
				Coût du permis 20.00   Vol.
				Nombre supplémentaire
				Log's   Pl. d'aff.   N° civique
Occupation existante: bureaux		Occupation projetée: inchangée		
Propriétaire: Steinberg Realty Ltd		Constructeur: Remigo Inc.		Licence N°
Adresse: 1500 Atwater		Adresse: 10734 rue Alfred		
Ville: H3Z-1X5   Téléphone		Ville: H1G-5B1   Téléphone 321-7171		
Ingénieur		Architecte		
Je certifie être le propriétaire <input type="checkbox"/> ou son représentant autorisé <input checked="" type="checkbox"/>		Nom: Michel Perron		Préposé au comptoir: P. Drainville

Occupation 1 à cette adresse: "Steinberg's Ltd"  
 Commentaires de la Division de l'occupation  
 Entrepôt prod. alum. 77259/05/23  
 8 W.A. 77260/51A1/2831-  
 Industriel II, régl 2110, art. 6-5   ACTIF   W3 14/01/83  
 L'occupation demandée est permise  
 C. Blanchard  
 14-1-83

Responsable: M. Messier   jour mois année



Ville de Montréal  
Service des permis et inspections  
Division de la construction

# Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

Z	CI	CH	M	S	B	Permis N°	591	jour mois année	4   2   83
0			ML						

Commission Jacques-Viger Affaires culturelles	Lettre occupation	Corrections	Lignes et niveaux:
<input type="checkbox"/> non requis <input type="checkbox"/> requis <input type="checkbox"/> reçue	<input type="checkbox"/> reçue <input type="checkbox"/> app. <input type="checkbox"/> ref.	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Demande refusée N°:
Signature		Dessin N°	Préliminaire
			Formule de coulage
			<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> devis <input type="checkbox"/>
			Valeur calculée:

Adresse	Côté
Entre	
Lot	Cadastre
Subdivision	Quartier

Description:	Demande N°
Modification intérieur d'une partie du 2e étage tel que plans.	103 13-1-83
	Avis de percevoir N°
	A100089
	Compte de l'immeuble N°
	38491815
	Coût des travaux
	500.
	Coût du permis
	20,00
	Vol.
	Nombre supplémentaire
	Log's
	Pl. d'aff.
	N° civique

Occupation existante	Occupation projetée
bureaux	inchangée
Propriétaire	Constructeur
Steinberg Realty Ltd	Remigo Inc.
Adresse	Adresse
1500 Atwater	10734 rue Alfred
Ville	Ville
Code postal	Code postal
H3Z-1X5	H1G-3B1
Téléphone	Téléphone
	321-7171
Ingénieur	Architecte
	Nom
	Michel Ferron
	Préposé au comptoir
	P. Drainville

Je certifie être le propriétaire  ou son représentant autorisé

Zonage - Stationnement - Salubrité			
Homologation ou autres projets	oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	Lignes et niveaux	oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Empiètement	oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	Subdivision requise	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Terrain:	fr. arr. prof. sup.	Zonage	Industriel de 1 <sup>er</sup> rég. 2110
Bâtiment:	fr. arr. prof. sup.	Rég. spécial	oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> rég.

		Exigences réglementaires		Règlement	Approbation
<input type="checkbox"/>	Cave		Alig. frontal		
<input type="checkbox"/>	Sous-sol		Alig. latéral		
<input type="checkbox"/>	Réz-de-chaussée		Marges latérales		
<input type="checkbox"/>	2e ét.		Marge arrière		
<input type="checkbox"/>	3e ét.		Impl. max.		
<input type="checkbox"/>	4e ét.		Hauteur en pi. ou mètre		
<input type="checkbox"/>	Autres		Hauteur en étages		
<input type="checkbox"/>	Stat.	<input type="checkbox"/>	Largeur min.		
<input type="checkbox"/>	Requis	<input type="checkbox"/>	Bâtiment isolé <input type="checkbox"/> jum. <input checked="" type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Fournis	<input type="checkbox"/>	Élv. rez-de-chaussée		
<input type="checkbox"/>	Charg.	<input type="checkbox"/>	N° log.		
<input type="checkbox"/>	Requis	<input type="checkbox"/>	Servitude		
<input type="checkbox"/>	Fournis	<input type="checkbox"/>	sup. des logis		
<input type="checkbox"/>	Int.	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Ext.	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Autres	<input type="checkbox"/>			

Signature	jour	mois	année	Raison:
Guany	12	2	83	Approuvée
				Refusée
				Suspens

Émission du permis	
Pour le surintendant	jour mois année
Roger Sibears ing	4   2   83

	Mécanique										Ventilation						
	w.c.	lavabo	baign.	douche	urinoir	Plomberie		r. pl.	less.	fosse	font.	autres	w.c.	horiz.	aéchi.	garage	autres
Cave																	
Sous-sol																	
1er																	
2ème																	
3ème																	
Autres																	

*Meunier*

Terrains pavés \_\_\_\_\_  
 Égout de terrain \_\_\_\_\_  
 Mode de drainage du toit EXISTANT Égout de maison EXISTANT  
 Extinction automatique

Canalisation incendie   
 refusée: \_\_\_\_\_  
 Signature Meunier Jour mois année 19, 1, 83

Insonorisation	Adéquat		Autres travaux requis	<input type="checkbox"/> approuvée <input type="checkbox"/> refusée <input type="checkbox"/> suspens Raisons: _____
	oui	non		
Murs				Signature _____ Jour mois année _____ Raisons: _____
Fenêtres				
Planchers				
Portes				
Inst. mécanique				

Articles	Requis		Conformes		Articles	Requis		Conformes		Groupe d'occupation	Type de construction	Sup. du bâtiment
	oui	non	oui	non		oui	non	oui	non			
Issues					Dét. - alarme					Type de construction <u>D</u> <input checked="" type="checkbox"/> approuvée <input type="checkbox"/> refusée <input type="checkbox"/> suspens Raisons: _____ Signature <u>A. Niffenon</u> Jour mois année <u>21, 1, 83</u>	<u>Jubourg</u>	
Escaliers					Dét. de fumée							
Fondations					Ext. aut. friteuse							
Murs					Can. incendie							
Plafond					Asc. pompier							
Toit					Réseau tél.							
Chaudière					Cont. fumée							
Cheminées					Poêle central							
Garage					Génératrice							
Gicleur	<input checked="" type="checkbox"/>											
Lumières exit	<input checked="" type="checkbox"/>											
Targette												

Charpente					
Charges vives exigées					
sous-sol	r-de-c	2e étage	3e étage	4e étage	autres

approuvée     refusée     suspens  
 Raisons: \_\_\_\_\_  
 Signature Serge Boudraul Jour mois année 01, 02, 83

refusée    Raison: \_\_\_\_\_  
 approuvée  
 suspens  
 Signature \_\_\_\_\_ Jour mois année \_\_\_\_\_

Autorisation spéciale



Ville de Montréal

Service des permis et inspections  
Division de la construction

# Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

72424/20

Commission Jacques-Viger Affaires culturelles <input checked="" type="checkbox"/> non requis <input type="checkbox"/> requis <input type="checkbox"/> reçue Lettre occupation <input type="checkbox"/> reçue <input type="checkbox"/> app. <input type="checkbox"/> ref.	Corrections <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Dessin N°	Permis N° <span style="font-size: 1.5em;">591</span> Lignes et niveaux: Demande refusée N°: Preliminaire Formule de coulage: oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> Plans soumis: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> devis <input type="checkbox"/>	jour mois année <span style="font-size: 1.5em;">4 2 83</span>
--	--	---	--

Adresse: 5400 PIERRE DE COUBERTIN Entrée: Visu et bl. de L'Assomption Lot: 18 9 Subdivision: P10	Côté	Demande N° 103 <span style="float: right;">13-1-83</span> Avis de percevoir N° A100089 Compte de l'immeuble N° 38491815 Coût des travaux 500. Coût du permis 20.00 Vol.
Description: Modification intérieur d'une partie du 2e étage tel que plans.		Nombre supplémentaires: Log's      Pl. d'aff.      N° civique

Occupation existante: bureaux Propriétaire: Steinberg Realty Ltd Adresse: 1500 Atwater Ville:      Code postal: H3A-1A3      Téléphone:	Occupation projetée: inchangée Constructeur: Remigo Inc. Adresse: 10734 rue Alfred Ville:      Code postal: H1G-3B1      Téléphone: 341-7171 Architecte:      Téléphone:
Ingénieur: <input type="checkbox"/> artifle être le propriétaire <input type="checkbox"/> ou son représentant autorisé <input checked="" type="checkbox"/>	Nom: Michel Perron      Préposé au comptoir: P. Brainville

Pré-inspection				Type de construction						Stationnement		Chargement																																																																																	
Bâtiment principal		Dépendance	Autre dépendance existante	1	A	B	C	D	Int.	Ext.	Int.	Ext.																																																																																	
Isolé <input checked="" type="checkbox"/> jumelé <input type="checkbox"/> cont. <input type="checkbox"/>									oui	oui	oui	oui																																																																																	
Dimensions: Bâtiment X Local X				Élévation, rez-de-chaussée: Indestructible					Plans suffisants: oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		Travaux commencés: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>																																																																																		
Surdures: Arrière Gauche Droite				trotoir: oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>					Bâtiment occupé: oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		Travaux terminés: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>																																																																																		
N° d'étage: 2				Avis de poche: plainte(s)																																																																																									
Hauteur pi.: 24.5				Permis en cours																																																																																									
Hauteur des bâtiments voisins: à gauche _____ à droite _____				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Occ. existantes</th> <th>Amén.</th> <th>Dom.</th> <th>Bur.</th> <th>Com.</th> <th>Ind.</th> <th>Pub.</th> <th>Issues</th> <th>Gic.</th> </tr> <tr> <td>Vide sanitaire</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cave</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sous-sol</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rez-de-chaussée</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2ième</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3ième</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4ième</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Occ. existantes	Amén.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gic.	Vide sanitaire									Cave									Sous-sol									Rez-de-chaussée									2ième									3ième									4ième									Autres								
Occ. existantes	Amén.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gic.																																																																																					
Vide sanitaire																																																																																													
Cave																																																																																													
Sous-sol																																																																																													
Rez-de-chaussée																																																																																													
2ième																																																																																													
3ième																																																																																													
4ième																																																																																													
Autres																																																																																													
Articles: Ext. aut. friteuse, Ext. aut. glacieur, Asc. pompier, Réseau tél., Poste central, Lumières exits, Lumières exits. ext., Génératrice, Canalisation, Détection, Targette, A. m/c. ext.		Remarques		Remarques: <i>Occupation Bureau</i> Inspecteur: <i>Gerald Roy</i> jour mois année: 14.01.83																																																																																									
Coût des travaux selon inspecteur		Dalle sur sol: oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		Inspection des travaux en cours Transmis à l'Insp.      A périmé le:      Permis révoque le:      Remarques:																																																																																									

Reçu à l'inspection	N° civique(s)      rue		Remarques: <span style="font-size: 1.5em;">4 2 83</span>
---------------------	------------------------	--	--

Inspection des travaux en cours

		Dates		Remarques		Échéance			
Terrain	Écritéau	<input type="checkbox"/>	Coin	<input type="checkbox"/>	Larg:				
	Plans app.	<input type="checkbox"/>	À travers	<input type="checkbox"/>	Prof:				
	Bornes	<input type="checkbox"/>	Intérieur	<input type="checkbox"/>	Sup:				
	Clôtures	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Irrégulier	<input type="checkbox"/>			
1 Bâtiment	Dom.	<input type="checkbox"/>	Haut:	et	rez-de-chaussée				
	Conn.	<input type="checkbox"/>	Alignement fr:						
	Ind.	<input type="checkbox"/>	la:						
	Mixte	<input type="checkbox"/>	autre						
	Dim.	X	Empat.	X					
	Irr.	<input type="checkbox"/>	Murs fond. pr.		larg.				
Type de construction		Conforme aux plans		Matériaux		Porteur		Heures res. au feu	
articles vérifiés		oui	non	bois	acier	béton	gypse		oui
Charp. r-de-c									
Pl. rez-de-chaussée									
Colonnes									
Ch. autres pl.									
2	Autre(s) pl.								
	Charp. toit								
	Comp. toit								
	Perron								
	Balcon								
	Cheminée								
	% l'ouv. murs ext.								
	Sep. coupe - feu								
	Mur(s) coupe - feu								
	Esc. d'issue								
Clois. d'issues									
3	Dim. pièces								
	Éclairage								
	Accès hand.								
Stationnement									
Portes esc.									
finis pl.									
finis murs									
finis plafonds									
Garde corps									
Isolation br.									
App. méc.									
Éclairage d'urgence									
4	Gicleur								
	Sep. des esc.								
	Rés. phonique								
	Acc. pompiers								
	Panneau cent.								
	Cont. fumée								
	Génératrice								

16-2-83 *des communes*  
 18-2-83 *Commissaire - M*

Creusage	
comm.	term.
Empat.	
comm.	term.
Murs fond.	
comm.	term.
Charpente	
comm.	term.
Cloisons - Gyt.	
comm.	term.
Finition	
comm.	term.
Classe	
21-2-83	
Coût des travaux selon inspecteur	

Approbation finale: Travaux exécutés conformément aux plans  oui  non  per.  n. term.

1	2	3	4
Signature	Signature	Signature	Signature
Date	Date	Date	Date

*Moussac 21-2-83*



Ville de Montréal  
Service des Permis et Inspections  
Division de la Plomberie

- de plomberie
- de plomberie-gaz
- de ventiler
- de tuyauterie à l'huile

emplacement <b>5400 rue Pierre de Coubertin</b>	lot-subdivision no	permis <input type="checkbox"/> constr. <input checked="" type="checkbox"/> modif.	no <b>7332</b>	occupation
La personne ci-dessous est autorisée à exécuter des travaux à l'emplacement indiqué, (suivant les plans soumis s'il y a lieu)		Plans soumis <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		Nom et adresse du <input type="checkbox"/> propriétaire <input type="checkbox"/> locataire
<b>JEAN-GUY DESCOEURS</b> 8043 boul. Saint-Michel Montréal, Québec H1Z 3C9 <b>453-3938</b>		<b>725-2927</b>		

CLASSÉ

**PLOMBERIE**

	Cabinet d'aisance	Lavabo	Beignoire	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	Renvoi de plancher	Lessiveuse	Fosse	Autres
Cave											
Sous-sol											
Rez-de-chaussée		1									1
2e étage											
3e étage											
4e étage											
Autres											
égout		drain		distr. d'eau		soupape de ret. toit					
application		service d'eau		détendeur <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		appareils <b>2</b>					

**GAZ**

Cuisinière	Chaudière	Radiateur	Aérotherme	Chauffage central	Autres
<input type="checkbox"/> haute pression	<input type="checkbox"/> conduite évacuation	<input type="checkbox"/> chaudière	<input type="checkbox"/> appareils		
<input type="checkbox"/> basse pression	<input type="checkbox"/> éprouve à l'air <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non				

**VENTILATION**

Description des travaux

**HUILE**

Description des travaux

Réservoir }  sous terre  ext.  hors terre  int.

capacité \_\_\_\_\_ nombre \_\_\_\_\_

pour le directeur *[Signature]* jour mois année  
**30 06 82**

**DE PLOMBERIE**

Égout	diamètre	longueur	pente	<input type="checkbox"/> fonte	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Drain	diamètre		pente	<input type="checkbox"/> fonte	épreuve <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Service d'eau	diamètre	profondeur	détend. <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> cuivre K	épreuve <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non isolant <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Brut	<input type="checkbox"/> siphons nombre <input type="checkbox"/> colonnes <i>en art</i> <input type="checkbox"/> branchements			<input type="checkbox"/> drains de toit <input checked="" type="checkbox"/> regards de nettoyage <input checked="" type="checkbox"/> événements	épreuve <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> fosses
Soupapes	marques   1 1/2"   2"   3"   4"   5"   6"   8"   10"   12"   ETC.				

2-09-82 *Ph. R315*

**DE PLOMBERIE (GAZ)**

Conduite maîtresse	diamètre	<input type="checkbox"/> nouvelle <input type="checkbox"/> existante	<input type="checkbox"/> réparation	épreuve <input type="checkbox"/> air <input type="checkbox"/> savon	soupape <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Tuyau montant	diamètre	<input type="checkbox"/> nouveau <input type="checkbox"/> existant	<input type="checkbox"/> réparation	épreuve <input type="checkbox"/> air <input type="checkbox"/> savon	
Sortie du compteur	diamètre	<input type="checkbox"/> nouvelle <input type="checkbox"/> existante	<input type="checkbox"/> réparation	épreuve <input type="checkbox"/> air <input type="checkbox"/> savon	
Appareils	marques		<input type="checkbox"/> soupape accessible <input type="checkbox"/> approuvée <input type="checkbox"/> cheminée <input type="checkbox"/> maçonnerie <input type="checkbox"/> type B	<input type="checkbox"/> dégagement suffisant	tuyau de raccordement diam. long. matériau
Compteur	<input type="checkbox"/> supporté <input type="checkbox"/> dégagement		chaufferie		
	<input type="checkbox"/> pièce ventilée <input type="checkbox"/> scellé		<input type="checkbox"/> pièce ventilée		

**DE VENTILER**

Ventilateurs	nombre	modèle	HP
Prise d'air extérieur	emplacement		dimensions
Sortie d'air vicié	emplacement		dimensions
Filtre ou épurateur	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
Conduits	Rigides	<input type="checkbox"/> calibres <input type="checkbox"/> supports	Flexibles
			diamètre longueur

**TUYAUT. À L'HUILE**

Réservoir	<input type="checkbox"/> approuvé <input type="checkbox"/> éprouvé	capacité	nombre
		litres	
Tuyauterie d'évent	diamètre hauteur	distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile diamètre
Tuyauterie de remplissage	diamètre éprouve <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Évacuation dimension hauteur	
Appareils	marque	<input type="checkbox"/> approuvé <input type="checkbox"/> dégagement suffisant	Brûleur <input type="checkbox"/> approuvé
			Chaufferie pièce ventilée

article	Défectusités constatées		initiales
	constatée le	corrigée le	


date	Visites	
	abs.	initiales

cave	s.-s.	1er	Appareils additionnels					autre
			2e	3e	4e	5e	6e	
total	droits	avis de percevoir no reçu no						
\$								

Je certifie que les travaux ci-devant autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

signature *Arvid Noy* date *2-09-82*

inspecteur No *315*




**Ville de Montréal**  
 Service des Permis et Inspections  
 Division de la Plomberie

- de plomberie
- de plomberie-gaz
- de ventiler
- de tuyauterie à l'huile

emplacement <b>5400 Pierre de Coubertin</b>	lot-subdivision no	permis no <input type="checkbox"/> constr. <input checked="" type="checkbox"/> modif. <b>4897</b>	occupation
La personne ci-dessous est autorisée à exécuter des travaux à l'emplacement indiqué, (suivant les plans soumis s'il y a lieu) <b>JEAN-GUY DESCOEURS</b> 8043 Boul. St-Michel Montréal, P.Q. H1Z 3C9	Plans soumis <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Nom et adresse du <input type="checkbox"/> propriétaire <input type="checkbox"/> locataire	

**PLOMBERIE**

	Cabinet d'aisance	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Cuvé	Renvoi de plancher	Lessiveuse	Fosse	Autres
Cave											
Sous-sol											
Rez-de-chaussée	1	1			1			1			
2e étage											
3e étage											
4e étage											
Autres											

CLASSÉ

égout	drain	distr. d'eau	soupape de ret.	toit
application	service d'eau	détendeur	appareils	
		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		

**GAZ**

	Cuisinière	Chaudière	Radiateur	Aérotherme	Chauffage central	Autres
Cave						
Sous-sol						
Rez-de-chaussée						
2e étage						
3e étage						
4e étage						
Autres						

<input type="checkbox"/> haute pression	<input type="checkbox"/> conduit évacuation	<input type="checkbox"/> chaudière	<input type="checkbox"/> appareils
<input type="checkbox"/> basse pression	<input type="checkbox"/> éprouve à l'air	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

**VENTILATION**

Description des travaux

**HUILE**

Description des travaux

Réservoir	<input type="checkbox"/> sous terre <input type="checkbox"/> hors terre	<input type="checkbox"/> ext. <input type="checkbox"/> int.	capacité	nombre
-----------	--	--	----------	--------

pour le directeur *He Lalumière*
jour mois année  
**07 09 82**

DE PLOMBERIE

Égout	diamètre	longueur	penne	<input type="checkbox"/> fonte	<input type="checkbox"/> épreuve	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Drain	diamètre		penne	<input type="checkbox"/> fonte	<input type="checkbox"/> épreuve	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Service d'eau	diamètre	profondeur	détend.	<input type="checkbox"/> cuivre K	<input type="checkbox"/> épreuve	<input type="checkbox"/> isolant	<input type="checkbox"/> oui
Brut	<input type="checkbox"/> siphons nombre		<input type="checkbox"/> drains de toit	<input type="checkbox"/> épreuve	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	
	<input type="checkbox"/> colonnes <i>excit</i>		<input checked="" type="checkbox"/> regards de nettoyage	<input checked="" type="checkbox"/> non	<input checked="" type="checkbox"/> fosses		
		<input checked="" type="checkbox"/> branchements	<input checked="" type="checkbox"/> évènements				
Soupapes	marques		1 1/2"	2"	3"	4"	5"
							ETC.

2-09-72 *Michel Poy*

DE PLOMBERIE (GAZ)

Conduite maîtresse	diamètre	<input type="checkbox"/> nouvelle	<input type="checkbox"/> réparation	épreuve	soupape	<input type="checkbox"/> air	<input type="checkbox"/> savon	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Tuyau montant	diamètre	<input type="checkbox"/> nouveau	<input type="checkbox"/> réparation	épreuve	<input type="checkbox"/> air	<input type="checkbox"/> savon			
Sortie du compteur	diamètre	<input type="checkbox"/> nouvelle	<input type="checkbox"/> réparation	épreuve	<input type="checkbox"/> air	<input type="checkbox"/> savon			
Appareils	marques		<input type="checkbox"/> soupape accessible	<input type="checkbox"/> dégagement suffisant					
			<input type="checkbox"/> approuvée cheminée	tuyau de raccordement diam. long. matériau					
Compteur	<input type="checkbox"/> supporté		<input type="checkbox"/> dégagement	chaufferie					
	<input type="checkbox"/> pièce ventilée		<input type="checkbox"/> scellé	<input type="checkbox"/> pièce ventilée					

DE VENTILER

Ventileurs	nombre	modèle	HP
Prie d'air extérieur	emplacement		dimensions
Sortie d'air vicié			
Filtre ou épurateur	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	
Conduits	Rigides	<input type="checkbox"/> calibres	<input type="checkbox"/> supports
	Flexibles	diamètre	longueur

ERRAT

TUYAUT. À L'HUILE

Réservoir	<input type="checkbox"/> approuvé	<input type="checkbox"/> éprouvé	capacité	litres	nombre
Tuyauterie d'évent	diamètre	hauteur	distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile	diamètre
Tuyauterie de remplissage	diamètre	épreuve	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Évacuation
Appareils	marque	<input type="checkbox"/> approuvé	<input type="checkbox"/> dégagement suffisant	Brûleur	Chaufferie
				<input type="checkbox"/> approuvé	<input type="checkbox"/> pièce ventilée

article	Défectuosité constatée le	corrigée le	initiales

date	Visites	abs.	initiales

Appareils additionnels									
cave	s.-s.	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	autre
total	droits	avis de percevoir no reçu no							
\$									

Je certifie que les travaux ci-devant autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

signature *Michel Poy* date 15-09-72

inspecteur No 34



Ville de Montréal  
Service des Permis et Inspections  
Division de la Plomberie

- PERMIS OU AUTORISATION N° 47507
- de plomberie
  - de plomberie-gaz
  - de ventiler
  - de tuyauterie à l'huile

ÉCHÉANCES

emplacement <b>5490</b> <b>5690 rue Pierre de Soubertin</b>	lot-subdivision no	permis <input type="checkbox"/> constr. <input type="checkbox"/> modif.	no	occupation <b>magasin</b>
La personne ci-dessous est autorisée à exécuter des travaux à l'emplacement indiqué, (suivant les plans soumis s'il y a lieu)		Plans soumis <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Nom et adresse du <input type="checkbox"/> propriétaire <input type="checkbox"/> locataire	
<b>VENTILATION J.B. INC.</b> <b>10751 rue Alfred</b> <b>Montréal-Nord, Québec</b> <b>H1C 5B2</b>				

**PLOMBERIE**

	Cabinet d'aisance	Lavabo	Baignoires	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	Renvoi de plancher	Lessiveuse	Fosse	Autres
Cave											
Sous-sol											
Rez-de-chaussée											
2e étage											
3e étage											
4e étage											
Autres											
égout	drain	distr. d'eau	soupape de ret.		toit						
application	service d'eau	détendeur			appareils						
		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non									

CLASSÉ

**GAZ**

Cuisinière	Chauffe-eau	Radiateur	Aérotherme	Chauffage central	Autres
<input type="checkbox"/> haute pression	conduit évacuation		chaufferie	appareils	
<input type="checkbox"/> basse pression	épreuve à l'air				
	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non				

**VENTILATION**

Description des travaux

**Hotte d'évacuation 6'6" X 2' avec conduits 14" X 14" et ventilateur au toit 900 pcm.**

**HUILE**

Description des travaux

Réservoir  sous terre  ext.  hors terre  int.      capacité      nombre

pour le directeur      jour    mois    année  
/dm    23    11    82

DE PLOMBERIE	Égout	diamètre	longueur	pente	<input type="checkbox"/> fonte	épreuve <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	date	initiales no		
	Drain	diamètre		pente	<input type="checkbox"/> fonte	épreuve <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non				
	Service d'eau	diamètre	profondeur	détend. <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> culvre K	épreuve <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		isolant <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
	Brut	<input type="checkbox"/> siphons nombre	<input type="checkbox"/> colonnes	<input type="checkbox"/> branchements	<input type="checkbox"/> drains de toit <input type="checkbox"/> regards de nettoyage <input type="checkbox"/> événements	épreuve <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> fosses				
	Soupapes	marques		1 1/2"	2"	3"	4"	5"	6"	8"

REMARQUES  
 3-3-83  
 Pas localisé  
 les travaux  
 M. P. 315  
 faire carte  
 doit rappeler  
 pour prendre  
 rendez-vous  
 M. P. 315  
 4-3-83 Pasu  
 appel rendez-vous  
 Lundi M. P. 315

DE PLOMBERIE (GAZ)	Conduite maîtresse	diamètre	<input type="checkbox"/> nouvelle <input type="checkbox"/> existante	<input type="checkbox"/> réparation	éprouvée <input type="checkbox"/> air <input type="checkbox"/> savon	soupape <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
	Tuyau montant	diamètre	<input type="checkbox"/> nouveau <input type="checkbox"/> existant	<input type="checkbox"/> réparation	éprouvé <input type="checkbox"/> air <input type="checkbox"/> savon	
	Sortie du compteur	diamètre	<input type="checkbox"/> nouvelle <input type="checkbox"/> existante	<input type="checkbox"/> réparation	éprouvée <input type="checkbox"/> air <input type="checkbox"/> savon	
	Appareils	marques		soupape <input type="checkbox"/> accessible <input type="checkbox"/> approuvée <input type="checkbox"/> cheminée <input type="checkbox"/> maçonnerie <input type="checkbox"/> type B	<input type="checkbox"/> dégagement suffisant	tuyau de raccordement diam. long. matériau
	Compteur	<input type="checkbox"/> supporté <input type="checkbox"/> pièce ventilée	<input type="checkbox"/> scellé	<input type="checkbox"/> dégagement	chaufferie <input type="checkbox"/> pièce ventilée	

DE VENTILER	Ventilateurs	nombre	modèle	HP	
		1	Philips-low EXA 10	1/4	17-3-83 M.P. 315
	Prise d'air extérieur	emplacement		dimensions	
	Sortie d'air vicié	Toit		14" X 14"	
	Filtre ou épureteur	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
	Conduits	Rigides <input type="checkbox"/> calibres <input type="checkbox"/> supports	Flexibles	diamètre	longueur

TUYAUT. À L'HUILE	Réervoir	<input type="checkbox"/> approuvé <input type="checkbox"/> éprouvé	capacité	litres	nombre
	Tuyauterie d'évent	diamètre	hauteur	distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile diamètre
	Tuyauterie de remplissage	diamètre	épreuve <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Évacuation	dimension hauteur
	Appareils	marque	<input type="checkbox"/> approuvé <input type="checkbox"/> dégagement suffisant	Brûleur <input type="checkbox"/> approuvé	Chaufferie pièce ventilée

article	Défectuosités constatées			date	Virites abs, initiales
	constatée le	corrigée le	initiales		

cave	s.-s.	Appareils additionnels							autres
		1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	
total	droits	avis de percevoir no							reçu no
\$									

Je certifie que les travaux ci-devant autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

inspecteur  
No 315  
signature *Richard Roy* date 17-3-83



# Permis

## Transformation

Numéro

1000117893-93

Date du permis

1993-04-28

### Emplacement des travaux

**Localisation** 5400 Av. P.-De Coubertin

**Adresse principale** 5400 avenue Pierre-De Coubertin (Montréal)

**Entre** ASSOMPTION

et DICKSON

### Nature des travaux

**Description des travaux autorisés** DEMENAGER PARTIE SUD-EST DE L'ENTREPOT POUR RÉAMÉNAGEMENT DES QUAIS DE CHARGEMENT POUR METRO-RICHELIEU

**Nbre d'unités de logements**

0

**Nbre de places d'affaires**

0

**Nbre de nos municipaux**

0

**Superficie résidentielle ajoutée RMM**

### Informations complémentaires

**Numéro demande**

1000548992

**No lot au cadastre**

9,P8P10

**No compte foncier**

38491815

**Coût des travaux**

275,000.00

**Quartier inspection**

03

**Code du bâtiment**

02E

### Intervenants

#### Propriétaire

IVANHOE II INC  
3500 MAISONNEUVE OUEST  
MTL H3Z 2W4  
Canada

#### Demandeur

PANZINI CONSEILS INC  
204 ST-SACREMENT #303  
MTL H2Y 1W8  
Canada

#### Signataire

MME BURNAM

En qualité de Entrepreneur

**Michèle Giroux**

Directrice

Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises  
6854, rue Sherbrooke Est, RC  
Montréal (Québec) H1N 1E1



Numéro

2226680004

Date du permis

1997-04-22

**Emplacement**

**Localisation** 5400 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN BATIMENT

**Intervenants****Demandeur**

METRO RICHELIEU 2000 INC.  
5400 Avenue Pierre-De Coubertin BAT  
MONTREAL QC H1N 1P7  
Canada

**Exploitant**

METRO RICHELIEU 2000 INC.  
5400 Avenue Pierre-De Coubertin BAT  
MONTREAL QC H1N 1P7  
Canada

**Usage(s) autorisé(s)****FAM****Spécificité(s)**

Entrepôt

C

-EN BATIMENT FERME SEULEMENT  
-ARME OU COMPOSANTE NUCLEAIRE  
EXCLUE CF REGLEMENT C.a-5

1 usage(s)

1997-04-22



**Michèle Giroux**  
Directrice

Numéro

Date du permis

**3000506255-15**

**2015-09-29**

### Emplacement des travaux

**Localisation** 5400, avenue Pierre-De Coubertin

**Adresse principale** 5400 avenue Pierre-De Coubertin (Montréal)

**Entre** ASSOMPTION

et DICKSON

### Nature des travaux

**Description des travaux autorisés** MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE LA VOIE D'ACCÈS DU SERVICE D'INCENDIE. RELOCALISER LA CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL. RELOCALISER LA CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU. RELOCALISER 5 CASES DE STATIONNEMENTS EXTÉRIEURS AILLEURS SUR LE MÊME TERRAIN. TRAVAUX EXIGÉS SUITE A UNE DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT # 3000898305

**Nbre d'unités de logements**

0

**Nbre de places d'affaires**

0

**Nbre de nos municipaux**

0

**Superficie résidentielle ajoutée RMM**

### Informations complémentaires

**Numéro demande**

3001062805

**No lot au cadastre**

1560116

**No compte foncier**

38491815

**Coût des travaux**

260,000.00

**Quartier inspection**

03

**Code du bâtiment**

02E

### Intervenants

#### Propriétaire

DEVELOPPEMENTS ROSMAC INC  
7077 AV DU PARC 600  
MONTREAL QC H3N 1X7  
CANADA

#### Demandeur

MSDL ARCHITECTES  
1134, SAINTE-CATHERINE OUEST  
MONTREAL QC H3B 1H4  
CANADA

#### Signataire

MSDL ARCHITECTES  
1134, SAINTE-CATHERINE OUEST  
MONTREAL QC H3B 1H4  
CANADA

**Myriame Beaudoin**

Directrice



# Certificat d'autorisation

## Démolition

Numéro

Date du permis

3000942513-20

2020-02-10

### Emplacement des travaux

**Localisation** 5400, avenue Pierre-De Coubertin

**Adresse principale** 5400 avenue Pierre-De Coubertin (Montréal)

**Entre** ASSOMPTION

et DICKSON

### Nature des travaux

**Description des travaux autorisés** Démolition d'un bâtiment commercial.

**Nbre d'unités de logements**

0

**Superficie résidentielle ajoutée RMM**

### Informations complémentaires

**Numéro demande**

3001615720

**No lot au cadastre**

5566588

**No compte foncier**

38491815

**Quartier inspection**

03

**Code du bâtiment**

02E

### Intervenants

#### Propriétaire

Developpements Rosmac inc.  
7077-600 Avenue du Parc  
Montréal QC H3N 1X7  
CANADA

#### Demandeur

Developpements Rosmac inc.  
7077-600 Avenue du Parc  
Montréal QC H3N 1X7  
CANADA

#### Signataire

Developpements Rosmac inc.  
7077-600 Avenue du Parc  
Montréal QC H3N 1X7  
CANADA

**Pierre-Paul Savignac**

Directeur

Numéro

Date du permis

2226680001

## Emplacement

Localisation 5400 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN BATIMENT

## Intervenants

## Demandeur

METRO RICHELIEU INC  
11011 BOUL MAURICE DUPLESSIS  
MONTREAL QC H1C 1V6  
Canada

## Exploitant

METRO RICHELIEU INC  
11011 BOUL MAURICE DUPLESSIS  
MONTREAL QC H1C 1V6  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

FAM

## Spécificité(s)

0 usage(s)

Numéro

Date du permis

2226680003

## Emplacement

Localisation 5400 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN BATIMENT

## Intervenants

## Demandeur

METRO RICHELIEU INC  
11011 BOUL MAURICE DUPLESSIS  
MONTREAL QC H1C 1V6  
Canada

## Exploitant

METRO RICHELIEU INC  
11011 BOUL MAURICE DUPLESSIS  
MONTREAL QC H1C 1V6  
Canada

## Usage(s) autorisé(s)

## FAM

## Spécificité(s)

Entrepôt

C

-EN BATIMENT FERME SEULEMENT  
-ARME OU COMPOSANTE NUCLEAIRE  
EXCLUE CF REGLEMENT C.a-5

1 usage(s)

Bonnin, Mathilde

---

From: rita.baho@montreal.ca on behalf of Greffe Acces <greffe\_acces@montreal.ca>  
Sent: 3 juillet 2024 15:06  
To: Bonnin, Mathilde  
Subject: Réponse favorable- N/D: 2024\_1947, V/D: CA0026301.5707

Categories: CA0026301.5707 CA-HQ\_ED300\_Ligne Notre-Dame-Hochelaga; Transferred to SharePoint

SharePointLocationUrl: <https://wsponlinecan.sharepoint.com/sites/CA-CA00263015707/Shared%20Documents/05.%20Technique/DAI/Municipalit%C3%A9/R%C3%A9ponses/Rep%20VDM%20du%2026%20mai%202024>

SharePointAbsoluteFileUrl: [https://wsponlinecan.sharepoint.com/sites/CA-CA00263015707/Shared%20Documents/05.%20Technique/DAI/Municipalit%C3%A9/R%C3%A9ponses/Rep%20VDM%20du%2026%20mai%202024/Réponse favorable- N\\_D\\_ 2024\\_1947\\_ V\\_D\\_ CA0026301\\_3vhuso.eml](https://wsponlinecan.sharepoint.com/sites/CA-CA00263015707/Shared%20Documents/05.%20Technique/DAI/Municipalit%C3%A9/R%C3%A9ponses/Rep%20VDM%20du%2026%20mai%202024/Réponse%20favorable-%20N_D_2024_1947_V_D_CA0026301_3vhuso.eml)

Bonjour,

En réponse à votre demande d'accès aux documents reçue à nos bureaux, qui avait pour objet le « 6 573 742: 5400 Avenue Pierre-De Coubertin

- 6 573 741: Pas d'adresse
- 1 772 380: Pas d'adresse
- 3 173 031: Pas d'adresse
- 1 773 867: Pas d'adresse (chemin de fer)
- 1 773 868: Pas d'adresse (chemin de fer)
- 6 037 556: 2015 - 2135 Avenue Haig
- 3 086 477: 7205 Rue Notre-Dame Est »

, il nous fait plaisir de vous transmettre une copie des documents qui ont été retracés par le Service de l'environnement et par la Division de la planification du territoire.

**Nous vous invitons à utiliser le lien suivant ( expire dans 3 jours) pour accéder aux documents:**

<https://we.tl/t-peHznY4mmu>

#### **CARRIÈRE:**

Le terrain se situe proche d'une carrière ou d'un terrain contaminé

Veillez noter que les informations concernant les anciennes carrières sont publiques et peuvent être consultées sur le site internet de la ville de Montréal.

<https://environnementmtl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eddf22f7ef54982a6545e8eb3c86a9a>

Conformément à l'article 14 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, R.L.R.Q., chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous avons toutefois extrait des renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. Il s'agit essentiellement

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024

de renseignements personnels qui, suivant les articles 53 et suivants de la loi, sont confidentiels.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

[http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT\\_VDM\\_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL\\_DES\\_RECOURS\\_POSSIBLES.PDF](http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF)

Veillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

--

L'équipe des demandes d'accès aux documents  
Service du greffe  
Ville de Montréal

[greffe\\_acces@montreal.ca](mailto:greffe_acces@montreal.ca)

Télécopie : 514-872-5655

Lien pour faire une demande d'accès en ligne:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrk1R0VnCsX-TDrLG00oXi3V1XQV0R1eA6nnevcpSHk5cDYw/viewform>

Courriel signé numériquement.

**AVERTISSEMENT** : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu'en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.

# ANNEXE

## **6-4** *ORGANISMES FÉDÉRAUX*

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024



9<sup>e</sup> étage, Place Vincent Massey Annexe  
351 boulevard St. Joseph  
Gatineau, Québec K1A 0H3

Votre référence Your File

EA2024-0070218 |  
CA0026301.5707

Notre référence Our File

E-2024-00186

17 mai 2024

Madame Mathilde Bonnin  
WSP Canada Inc.  
1600 Boul. René-Lévesque Ouest, 11e étage  
Montréal, Québec H3H 1P9

Madame Bonnin,

Par la présente, nous accusons réception de votre demande effectuée en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information*, laquelle nous est parvenue le 16 mai 2024. Votre demande stipule que vous désirez :

**« Collectivement, les « Propriétaires & Propriétés »: Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve), QC**

- Hydro-Québec | 5400 Avenue Pierre-De Coubertin (Lot 6 573 742)
- Hydro-Québec | 7205 Rue Notre-Dame Est (Lot 3 086 477)
- Ville de Montréal | Lot 6 573 741, Avenue Pierre-De Coubertin (sans adresse civique)
- Ministère des Transports (MTMDET) | Lot 3 173 031, Autoroute Transcanadienne (sans adresse civique)
- Chemins de Fer nationaux du Canada | Lot 1 773 867, Chemin de Fer
- 9169-2236 Québec Inc. | Lot 1 773 868, Chemin de Fer
- UAPRO Inc. | 2015 - 2135 Avenue Haig (Lot 6 037 556)

**NOTE: Construction de lignes souterraines dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC. Les terrains visés par cette demande correspondent aux terrains hors emprise des rues traversées par le tracé des deux lignes, soit les lots rénovés et adresses mentionnées. Voir les plans pour localisation des lots.**

Dans le cadre d'évaluation environnementale de site Phase I, nous aimerions obtenir une copie de l'information que ECCC détient en ce qui a trait à la conformité environnementale de ces terrains, notamment:

.../2

- 2 -

- tous permis ou certificats d'autorisation;
- les avis de correction ou d'infraction;
- les rapports d'inspection;
- les rapports d'incident de pollution (déversement, etc.) et de réhabilitation, le cas échéant;
- les enquêtes, poursuites et plaintes de toute nature;
- toute information relative aux activités ayant eu lieu sur les sites.

**Autorisation: {} »**

*Cette lettre sert également de reçu pour le paiement initial de 5,00 \$ joint à votre demande.*

Nous avons commencé le traitement de votre demande et nous communiquerons avec vous le plus tôt possible. Ci-joint, vous trouverez nos principes sur l'assistance à votre demande.

Si vous avez des questions au sujet de votre demande, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel à [alix.malisani@ec.gc.ca](mailto:alix.malisani@ec.gc.ca). Veuillez mentionner le numéro de référence ci-dessus dans toute correspondance future concernant cette demande.

Veillez agréer, Madame Bonnin, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

*(Signé) par :*

Alix Malisani  
Division de l'accès à l'information et de  
la protection des renseignements personnels

Pièce jointe

## Nos principes sur l'assistance à votre demande

Pour traiter votre demande en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information* ou la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, nous allons :

1. Traiter votre demande sans tenir compte de votre identité.
2. Offrir une aide raisonnable tout au long du processus de traitement de votre demande.
3. Fournir des renseignements au sujet de la *Loi sur l'accès à l'information* ou la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, notamment en ce qui concerne le traitement de votre demande et votre droit de porter plainte auprès du Commissaire à l'information du Canada ou Commissaire à la vie privée du Canada.
4. Communiquer avec vous dans les délais raisonnables si des précisions sur votre demande sont requises.
5. Faire tous les efforts raisonnables pour trouver et recueillir les documents/renseignements personnels demandés qui sont sous le contrôle d'Environnement et Changement climatique Canada.
6. Appliquer les exceptions aux documents/renseignements personnels demandés de façon précise et limitée.
7. Fournir des réponses exactes et complètes.
8. Communiquer en temps opportun l'information/renseignements personnels demandés.
9. Fournir, s'il y a lieu, les documents/renseignements personnels sur le support et dans la langue officielle demandé.
10. Fixer un endroit approprié pour examiner l'information/renseignements personnels demandés.

Ce rapport est une copie fragmentée de la version signée du 19 juillet 2024