



DÉVELOPPER, DANS LE RESPECT DES MILIEUX

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
DÉPOSÉE AU MELCCFP
ADDENDA 5 – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Projet éolien Canton MacNider

Dossier : 3211-12-259

OCTOBRE 2025



DIVISIONS DU GROUPE CONSEIL UDA



AKIFER



GREBE



DÉVELOPPER, DANS LE RESPECT DES MILIEUX



Projet éolien Canton MacNider

Dossier : 3211-12-259

Préparée par
Groupe Conseil UDA inc.
pour
Parc éolien Canton MacNider s.e.c.





Équipe de travail

Parc éolien Canton MacNider S.E.C. (PECMN)

Chargé de projet	Alberto Prina, ing.
Révision	Gaétan Mercier, H.B.Sc., RPF (Ret.), EP, PSAC (NP)
	Sean Fairfield, biol., B. Sc.

Groupe conseil UDA inc.

Chargée de projet	Adèle Lamarche, biol., M. Sc.
Rédaction principale	Laurence Langis, ing.
Édition et révision	Lysianne Vallerand

GROUPE CONSEIL UDA INC.

426, chemin des Patriotes
Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0H 2G0

T 450 584-2207 | SF 800 263-2207

www.udainc.com



Table des matières

1	MISE EN CONTEXTE	1-1
2	AIRES DE TRAVAIL AU DROIT DES VOIES PUBLIQUES.....	2-1
3	CARACTÉRISATION DE COURS D’EAU	3-1

Annexes

- Annexe A : Fiches photographiques des stations de validation
Annexe B : Fiches de caractérisation des cours d’eau (2025)



1 MISE EN CONTEXTE

Parc éolien Canton MacNider S.E.C. (PECMN), un partenariat créé entre Clearlight Energy Trust et l'Alliance de l'énergie de l'Est S.E.C., projette le développement du projet éolien Canton MacNider (Projet) qui a été retenu par Hydro-Québec Distribution (HQD), dans le cadre de leur appel d'offres A/O 2021-02, lancé en décembre 2021. La puissance contractuelle obtenue est de 122,32 MW. Le Projet est localisé dans les municipalités de Saint-Damase et de Saint-Noël, sur le territoire de la MRC de La Matapédia.

L'étude d'impact sur l'environnement (EIE) requise dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (PEEIE), et exigée en vertu de l'article 31.1 de la *Loi sur la qualité de l'environnement* (LQE) a été déposée le 5 février 2024, auprès du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

À la suite de l'analyse de l'EIE, le 19 avril 2024, le MELCCFP a transmis à PECMN une première série de questions pour lesquelles des réponses ont été fournies dans l'Addenda 1. Une deuxième série de questions a été transmise à PECMN le 19 septembre 2024, pour lesquelles des réponses ont été fournies dans l'Addenda 2. Le 6 juin 2025, l'Addenda 3 a été transmis au MELCCFP. L'objectif de l'Addenda 3 était de fournir une mise à jour du Projet avec la dernière configuration afin que le MELCCFP puisse poursuivre l'analyse environnementale du Projet. Le 8 octobre 2025, l'Addenda 4 a été transmis pour répondre à la demande d'informations complémentaires et d'engagements reçue le 26 septembre 2025.

Par cet Addenda 5, PECMN souhaite transmettre des informations supplémentaires sur le Projet.



2 AIRES DE TRAVAIL AU DROIT DES VOIES PUBLIQUES

PECMN souhaite informer le MELCCFP qu'un entrepreneur a été retenu pour la réalisation des travaux de construction du parc éolien. Tel que mentionné à la section 6.2.5 de l'étude d'impact, il est possible que des élargissements temporaires des voies publiques soient requis dans le cadre de la réalisation des travaux. À cet effet, des analyses sont présentement en cours par l'entrepreneur et il appert que divers travaux d'amélioration des chemins municipaux existants dans l'emprise publique (chaussée carrossable, accotement et fossés de drainage) seront requis pour transporter les composantes d'éoliennes aux sites d'implantation. Ces travaux incluent, selon les secteurs, du nivellement des routes, incluant dans certains cas du dynamitage, des élargissements ponctuels et l'amélioration de certains ponceaux existants (remplacement, allongement, stabilisation avec enrochements, etc.). À cet égard, PECMN a signé un accord d'utilisation des routes avec les municipalités afin de permettre la réalisation des travaux. PECMN s'engage à fournir le détail de ces travaux lors de la demande d'autorisation ministérielle liée à ceux-ci. Toutefois, PECMN souhaite informer le MELCCFP que des empiètements en milieux humides et hydriques le long des voies publiques existantes sont possibles, considérant les travaux d'amélioration des chemins municipaux à effectuer. Il est important de mentionner qu'il n'est actuellement pas possible de quantifier et localiser tous ces travaux, puisque les analyses sont en cours, incluant un travail d'optimisation et d'évitement de ces milieux sensibles, pour la conception des plans finaux pour construction. À ce stade, il est possible d'affirmer que ces empiètements en milieux humides et hydriques ne devraient pas excéder environ 2 800 m² et 3 200 m² respectivement. PECMN s'engage à fournir, lors de la demande d'autorisation ministérielle, les empiètements finaux prévus, ainsi que les résultats d'inventaires complémentaires réalisés en fin septembre/début octobre 2025.

À cet effet, des fichiers de formes avec la dernière mise à jour disponible du Projet sont transmis en complément à ce document :

- ▷ CMN_Footprint_PrivateLand : Zone d'implantation du Projet en terrains privés;
- ▷ CMN_Footprint_Municipal_ROW : Zone d'implantation du Projet sur les voies publiques;
- ▷ Milieu_humide_MacNider_ECA_08102025_V2 : Polygones des milieux humides inventoriés le long de la route MacNider lors d'inventaires terrain complémentaires 2025.

En effet, PECMN s'est déjà engagé à déposer une mise à jour du bilan des empiètements permanents et temporaires en milieux humides et hydriques engendrés par les travaux lors de chacune des demandes visant l'obtention d'une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la LQE pour des travaux qui occasionnent ces atteintes en fonction de la conception finale du parc (éoliennes retenues) et de l'ingénierie détaillée.

3 CARACTÉRISATION DE COURS D'EAU

En complément à la réponse R-31 de l'Addenda 4 transmis le 8 octobre 2024, des inventaires complémentaires ont été effectués dernièrement (fin septembre, début octobre 2025) pour aller valider sur le terrain les lits d'écoulement potentiel identifiés à partir des données LiDAR. Cette validation a été effectuée, notamment, pour les 10 lits d'écoulement potentiel du fichier de forme *TraversesManquantes.zip* fourni par le MELCCFP, mais également pour plusieurs autres lits d'écoulement potentiel documentés dans la base de données LiDAR, notamment le long des voies publiques où des travaux seront requis.

Les résultats des visites terrain pour les 10 lits d'écoulement potentiel identifiés par le MELCCFP démontrent que deux seraient des fossés de drainage et huit des cours d'eau.

Les données suivantes sont fournies sous forme de fichiers de forme :

- ▷ 20251007_CMN_CE_ECA_VF :
 - ▶ No_CE : numéro identifiant points de validation des lits potentiels d'écoulement;
 - ▶ Présence : indique la confirmation de la présence d'un cours d'eau à cet endroit (oui ou non);
 - ▶ NomTerrain : numéro identifiant les cours d'eau. Ce numéro est indiqué uniquement pour les cours d'eau dont la présence a été confirmée au terrain.
- ▷ Limite_Littoral_ECA_08102025 : indique les limites de littoral relevées au terrain dans le cadre de cette campagne d'inventaire complémentaire 2025.

Les caractéristiques de ces cours d'eau sont disponibles en annexes du présent document :

- ▷ Annexe A : fiches photographiques permettant de visualiser deux (2) photos pour chaque point de validation qui vient appuyer la présence ou l'absence des cours d'eau identifié par le LiDAR. Sur chaque fiche se trouve le numéro de la traverse (CE-XX qui correspond au No CE du fichier de forme 20251007_CMN_CE_ECA_VF), ainsi que la confirmation ou non de la présence du lit d'écoulement;
- ▷ Annexe B : fiches de caractérisation des cours d'eau pour les cours d'eau dont la présence a été confirmée au terrain dans le cadre de cette campagne d'inventaire complémentaire 2025.

Mentionnons qu'à ce stade du Projet, la conception des ponceaux pour les traverses de cours d'eau est en cours. Tel que mentionné dans l'Addenda 4, la conception et le dimensionnement des ponceaux tiendront compte des exigences combinées du MELCCFP et de Pêches et Océans Canada (MPO), de manière à assurer la conformité aux deux cadres réglementaires. PECMN rappelle que, bien que la présente réponse s'adresse au MELCCFP, les exigences du MPO en matière de franchissements de cours d'eau devront également être respectées, notamment pour éviter toute atteinte à l'habitat du poisson.

Les critères suivants guideront la conception :

- ▷ Pour le MELCCFP, le débit plein bord (DPB) pourra être utilisé pour le dimensionnement des ponceaux, conformément aux approches reconnues;
- ▷ Pour le MPO, sur les terres privées, le DPB sera également utilisé lorsque l'habitat du poisson n'est pas présent dans le cours d'eau. Cependant, si un habitat du poisson est confirmé, la conception se basera sur la limite du littoral (LL) plutôt que sur le DPB, afin d'éviter tout empiètement dans le littoral et de garantir la conformité à la *Loi sur les pêches*.

Dans tous les cas, lorsque la présence d'un habitat du poisson sera validée et confirmée, PECMN s'engage à ce que le dimensionnement des ponceaux assure le libre passage du poisson, conformément à l'article 34 du *Règlement sur les habitats fauniques* (RHF).

Les calculs hydrologiques préliminaires, réalisés à partir de l'étude de bassin versant, seront fondés sur :

- ▷ La superficie et la pente du bassin;
- ▷ Le temps de concentration;
- ▷ Les coefficients de ruissellement et les précipitations maximales;
- ▷ Les débits de pointe pour des périodes de récurrence (q10, q25, q100).

Pour les cours d'eau ne constituant pas un habitat du poisson, les diamètres des ponceaux seront déterminés à partir de ces débits, avec une marge de sécurité de 20 % pour tenir compte des événements climatiques extrêmes.

Enfin, les plans de franchissement finaux, incluant leur dimensionnement, les LL, le profil en long, localisation et mesures de stabilisation, seront validés, puis transmis dans le cadre des demandes d'autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la LQE.

De plus, une mise à jour du tableau de superficies de milieux hydriques affectés par ces travaux en fonction de la conception finale du Projet (éoliennes retenues et dimensionnement des ponceaux final), ainsi que les cartes et fichiers de forme seront fournis au plus tard lors du dépôt de la première demande visant l'obtention d'une autorisation ministérielle, en vertu de l'article 22 de la LQE.



Annexe A

Fiches photographiques des stations de validation



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID):1

Numéro de traverse: CE-02



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 2

Numéro de traverse: CE-03



Absence de lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 3

Numéro de traverse: CE-04



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 4

Numéro de traverse: CE-10



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 5

Numéro de traverse: CE-11



Présence d'un lit d'écoulement




Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 6

Numéro de traverse: CE-12



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 7

Numéro de traverse: CE-13



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 8

Numéro de traverse: CE-15



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 9

Numéro de traverse: CE-19



Présence d'un lit d'écoulement




Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 10

Numéro de traverse: CE-20



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 11

Numéro de traverse: CE-30



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 12

Numéro de traverse: CE-31



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 13

Numéro de traverse: CE-33



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 14

Numéro de traverse: CE-34



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 15

Numéro de traverse: CE-35



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 16

Numéro de traverse: CE-36



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 17

Numéro de traverse: CE-37



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 18

Numéro de traverse: CE-40



Présence d'un lit d'écoulement




Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 19

Numéro de traverse: CE-41



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 20

Numéro de traverse: CE-42



Présence d'un lit d'écoulement




Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 21

Numéro de traverse: CE-43



Présence d'un lit d'écoulement




Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 22

Numéro de traverse: CE-44



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 23

Numéro de traverse: CE-45



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 24

Numéro de traverse: CE-47



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 25

Numéro de traverse: CE-48



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 26

Numéro de traverse: CE-49



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 27

Numéro de traverse: CE-50



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 28

Numéro de traverse: CE-51



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 29

Numéro de traverse: CE-53



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 30

Numéro de traverse: CE-54



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 31

Numéro de traverse: CE-55



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 32

Numéro de traverse: CE-55-A



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 33

Numéro de traverse: CE-55-B



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 34

Numéro de traverse: CE-55-C



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 35

Numéro de traverse: CE-56



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 36

Numéro de traverse: CE-57



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 37

Numéro de traverse: CE-58



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 38

Numéro de traverse: CE-201



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 39

Numéro de traverse: CE-202



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 40

Numéro de traverse: CE-203



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 41

Numéro de traverse: CE-204



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 42

Numéro de traverse: CE-205



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 43

Numéro de traverse: CE-206



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 44

Numéro de traverse: CE-207



Présence d'un lit d'écoulement




Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 45

Numéro de traverse: CE-208



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 46

Numéro de traverse: CE-209



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 47

Numéro de traverse: CE-210



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 48

Numéro de traverse: CE-211



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 49

Numéro de traverse: CE-212



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 50

Numéro de traverse: CE-213



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 51

Numéro de traverse: CE-214



Présence d'un lit d'écoulement




Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 52

Numéro de traverse: CE-215



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 53

Numéro de traverse: CE-216



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 54

Numéro de traverse: CE-217



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 55

Numéro de traverse: CE-218



Absence d'un lit d'écoulement (fossé)



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 56

Numéro de traverse: CE-219



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 57

Numéro de traverse: CE-220



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 58

Numéro de traverse: CE-221



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 59

Numéro de traverse: CE-222



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 60

Numéro de traverse: CE-223



Absence d'un lit d'écoulement (fossé)



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 61

Numéro de traverse: CE-224



Absence d'un lit d'écoulement




Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 62

Numéro de traverse: CE-225



Absence d'un lit d'écoulement





Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 63

Numéro de traverse: CE-226



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 64

Numéro de traverse: CE-227



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 65

Numéro de traverse: CE-228



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 66

Numéro de traverse: CE-229



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 67

Numéro de traverse: CE-230



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 68

Numéro de traverse: CE-231



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 69

Numéro de traverse: CE-232



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 70

Numéro de traverse: CE-233



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 71

Numéro de traverse: CE-234



Absence d'un lit d'écoulement (fossé)



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 72

Numéro de traverse: CE-235



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 73

Numéro de traverse: CE-236



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 74

Numéro de traverse: CE-237



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 75

Numéro de traverse: CE-238



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 76

Numéro de traverse: CE-240



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 77

Numéro de traverse: CE-241



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 78

Numéro de traverse: CE-242



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 79

Numéro de traverse: CE-243



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 80

Numéro de traverse: CE-244



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 81

Numéro de traverse: CE-245



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 82

Numéro de traverse: CE-246



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 83

Numéro de traverse: CE-247



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 84

Numéro de traverse: CE-248



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 85

Numéro de traverse: CE-249



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 86

Numéro de traverse: CE-250



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 87

Numéro de traverse: CE-251



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 88

Numéro de traverse: CE-252



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 89

Numéro de traverse: CE-253



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 90

Numéro de traverse: CE-254



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 91

Numéro de traverse: CE-255



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 92

Numéro de traverse: CE-256



Présence d'un lit d'écoulement




Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 93

Numéro de traverse: CE-257



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 94

Numéro de traverse: CE-258



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 95

Numéro de traverse: CE-259



Absence d'un lit d'écoulement (fossé)



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 96

Numéro de traverse: CE-260



Absence d'un lit d'écoulement (fossé)



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 97

Numéro de traverse: CE-261



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 98

Numéro de traverse: CE-262



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 99

Numéro de traverse: CE-263



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 100

Numéro de traverse: CE-264



Absence d'un lit d'écoulement (fossé)



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 101

Numéro de traverse: N.D.



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 102

Numéro de traverse: N.D.



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 103

Numéro de traverse: N.D.



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 104

Numéro de traverse: N.D.



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 105

Numéro de traverse: N.D.



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 106

Numéro de traverse: N.D.



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 107

Numéro de traverse: N.D.



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 108

Numéro de traverse: CE-247-C



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 109

Numéro de traverse: CE-247-B



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 110

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 111

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 112

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement (fossé)



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 113

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement (fossé)



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 114

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 115

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 116

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 117

Numéro de traverse: N.D.



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 118

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement




Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 119

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 120

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement (fossé)



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 121

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 122

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement (fossé)



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 123

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement




Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 124

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 125

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 126

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 127

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement (fossé)



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 128

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement (fossé)



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 129

Numéro de traverse: N.D.



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 130

Numéro de traverse: N.D.



Présence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 131

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement




Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 132

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement CA

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 133

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 134

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 135

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 136

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Environnement **CA**

Validation des lits d'écoulement LiDAR

Clearlight Energy

Numéro d'identifiant unique (ID): 137

Numéro de traverse: N.D.



Absence d'un lit d'écoulement



Annexe B

Fiches de caractérisation des cours d'eau (2025)

[illegible]

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		Tartigou		Date et évaluateur :		23 septembre 2023 UDA: 5-oct-2025, MTT et PPF													
Longueur du segment (m)		53,74		Station YSI :															
Station d'inventaire :		CE-03		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes					
G:100										G:100									
D : 100										D:100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
G:		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
D:						100				Hauteur (m)									
Précisions: Largeur du talus 40m										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)					Type de substrat du lit (%)					État bande riveraine									
Marche-cuvette					R Roc					Gauche Droite									
Seuil - Mouille					Bx Gros bloc: D >500 mm					Largeur végétalisée (m) :									
Méandre / sin.					B Bloc: 250 mm > D < 500 mm					Indice veget. : 5 5									
Divaguant					G Galet: 80 mm > D < 250 mm					Complètement dénudée 0									
À tresses					C Caillou: 40 mm > D < 80 mm					Dénudée + herbacée épars 1									
Anastomosé					Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm					Herbacée 2									
Autres caractéristiques					Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm					Hébarcée + arbustive épars 3									
MH dans littoral					Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm					Herb. + arbustive + arborescente épars 4									
Chenal linéaire X					Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm					Hébarcées + arbustive + arborescente 5									
Artificialisé					L Limon : 2 µm > D < 50 µm					Présence d'impacts glaciels :									
Fossé					A argile : D < 2 µm					Laisse de crues :									
Chute					O Débris organiques X					Perturbations anthropiques :									
Dimensions du segment					Écoulement					Type de milieu hydrique									
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		Nulle		Lac									
Largeur (m)		2,57		2,6		Pente du lit (%)		1		Étang									
Profondeur (m)		0,01		0,6		Sinueux (%)				Rivière									
						Droit (%)				Ruisseau CEI									
						Autre:				Autre:									
Problématiques					Présence d'obstacles					Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
Minage animal		Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)											
Déboisement		Embâcle		Barrage		Absence													
Chablis		Barrage		Digue		Absence													
Érosion ponct.		Seuil		Seuil		Absence													
Débris végétal X		Cascades		Tuyau		Absence													
Sédimentation		Chute		Pont/ponc.		Absence													
Pollution		Diamètre ponceau :				Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement		Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement											
Autres:		Détails :																	
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Commentaires : 65% couvert Arborescent, Herbacé, Arbustif.																			
Aucun obstacle à la libre circulation du poisson.																			
Absence de lit d'écoulement																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche	Érable rouge			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
	Sapin baumier			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Peuplier faux-tremble			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite	Frêne noir			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche	Érable à épis			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Sorbier d'amérique			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite	Cerisier de Virginie			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche	Aster à ombelles			#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!
	Chèvre feuille du Canada			#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite	Athyrie fougère -femelle			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Osmonde cannelle			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
	Aralie à tige nue			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total		0,00	#DIV/0!		

Caractérisation du milieu hydrique

[illegible]

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		Tartigou		Date et évaluateur :		19 septembre 2023 UDA: 4-oct-2025													
Longueur du segment (m)		63,34		Station YSI :															
Station d'inventaire :		CE-10		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%) Naturel Agriculture Forêt Infrastructure Habitée Type d'aménagement (%) Végétation naturelle Végétation ornementale Matériaux inertes																			
G:100				D:100															
État des berges (Unités HGM) Érosion Accumulation Stable Artificialisées Géométrie des talus Gauche Droite																			
G:		10		D:		10													
Précisions: Érosion du talus faible																			
Largeur du talus 4,35m																			
Style fluvial (voir fig) R Roc Bx Gros bloc: D > 500 mm B Bloc: 250 mm > D < 500 mm G Galet: 80 mm > D < 250 mm C Caillou: 40 mm > D < 80 mm Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm L Limon : 2 µm > D < 50 µm A argile : D < 2 µm O Débris organiques Type de substrat du lit (%) R Roc Bx Gros bloc: D > 500 mm B Bloc: 250 mm > D < 500 mm G Galet: 80 mm > D < 250 mm C Caillou: 40 mm > D < 80 mm Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm L Limon : 2 µm > D < 50 µm A argile : D < 2 µm O Débris organiques																			
État bande riveraine Gauche Droite Largeur végétalisée (m) : >10 >10																			
Marche-cuvette Seuil - Mouille Méandre / sin. Divaguant À tresses Anastomosé Autres caractéristiques MH dans littoral Chenal linéaire Artificialisé Fossé Chute État bande riveraine Gauche Droite																			
Dimensions du segment Mouille Plein-bord LL Écoulement Vitesse (s/m) moins de 0,1 m/s																			
Type de milieu hydrique Lac Étang Rivière Ruisseau CEI Largeur (m) 2,45																			
Profondeur (m) 0,02 Autre: Autre:																			
Problématiques Minage animal Déboisement Chablis Érosion ponct. Débris végétal Sédimentation Pollution Décrochement Autres: Présence d'obstacles Naturels Artificiels																			
Composante de l'habitat du poisson (oui/non) Description (substrat, etc.) Sup. app. (m²) Site de fraie Zone nourriture Aire de repos Aire d'abris Herbiers																			
Présence de poisson (oui/non) Esp. Exot. Env. : Stade de développement CROQUIS Observations fauniques : Commentaires : 100% de couvert Herbacée et arbustifs																			
Espèces par strate Arborescente Arbustive / Régénération Non ligneuse (Herbacée et muscinale) H (m) % Absolu % Relatif Espèce dominante Statut																			
Gauche Droite Arborescente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Arbustive / Régénération #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			
Gauche Droite Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!																			

[illegible]

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION								Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE					
Nom du cours d'eau:		Tartigou		Date et évaluateur :		19 septembre 2023 UDA; 4-10-2025, MTT et PPF		Espèces par strate					
Longueur du segment (m)		25,2		Station YSI :				H (m)		% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Station d'inventaire :		CE-11-2		Conditions météorologiques :									
Catégorie d'utilisation du sol (%)								Type d'aménagement (%)					
Naturel	Agriculture	Forêt	Infrastructure	Habité	Végétation naturelle	Végétation ornementale	Matériaux inertes						
G:100						G:100							
D: 100						D:100							
État des berges (Unités HGM)								Géométrie des talus					
G:	10%	Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées			Gauche		Droite			
D:	10%					Hauteur (m)							
Précisions:								Pente (%)					
								Substrat					
Style fluvial (voir fig)				Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine					
Marche-cuvette				R Roc				Gauche		Droite			
Seuil - Mouille				Bx Gros bloc: D > 500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10		>10			
Méandre / sin.				B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :		3		3	
Divaguant				G Galet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée		0		0	
À tresses				C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				Dénudée + herbacée épars		1		1	
Anastomosé				Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				Herbacée		2		2	
Autres caractéristiques				Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive épars		3		3	
MH dans littoral X				Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm				Herb. + arbustive + arborescente épars		4		4	
Chenal linéaire X				Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente		5		5	
Artificialisé				L Limon : 2 µm > D < 50 µm				Xx		Présence d'impacts glaciels :			
Fossé				A argile : D < 2 µm						Laisse de crues :			
Chute				O Débris organiques				X		Perturbations anthropiques :			
Dimensions du segment				Écoulement				Type de milieu hydrique					
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		/		Lac			
Largeur (m)		/		0,59		Pente du lit (%)		2		Étang			
Profondeur (m)		/		0,08		Sinueux (%)		Diffus		Rivière			
						Droit (%)		Diffus		Ruisseau		CEI	
						Autre:				Autre:			
Problématiques				Présence d'obstacles				Composante de l'habitat du poisson (oui/non)					
Minage animal		Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)					
Déboisement		Embâcle		Barrage		Absence							
Chablis		Barrage		Digue		Absence							
Érosion ponct.		Seuil		Seuil		Absence							
Débris végétal X		Cascades		Tuyau		Absence							
Sédimentation		Chute		Pont/ponc.		Absence							
Pollution		Diamètre ponceau :				Présence de poisson (oui/non)							
Décrochement		Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement					
Autres:		Détails :											
CROQUIS													
Observations fauniques :													
Commentaires : Diffus dans MH. Chenal largeur 2m													

Commentaires : 90% de couvert Herbacé, arbustif et arborescent
PC 50% enseveli

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		Rivière Blanche		Date et évaluateur :		19 septembre 2023 UDA: 4-oct-2025, MTT et PPF													
Longueur du segment (m)		50,75		Station YSI :															
Station d'inventaire :		CE-13		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G: 100										G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:		10%				90						Hauteur (m)							
D:		10%				90						Pente (%)							
												Substrat							
Précisions: Largeur du talus 4,3 m																			
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			R Roc			Gauche Droite													
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) :													
Méandre / sin.			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. : 5 5													
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée 0													
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars 1													
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée 2													
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars 3													
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars 4													
Chenal linéaire X			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente 5													
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			Présence d'impacts glaciels :													
Fossé			A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :													
Chute			O Débris organiques X			Perturbations anthropiques :													
Dimensions du segment					Écoulement					Type de milieu hydrique									
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		0,1-0,3 m/s		Lac									
Largeur (m)		1,37		2,8		2,95		Pente du lit (%)		2 Étang									
Profondeur (m)								Sinueux (%)		5 Rivière									
		0,12		0,42				Droit (%)		95 Ruisseau CEI									
								Autre:		Autre:									
Problématiques					Présence d'obstacles					Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
Minage animal				Naturels Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)									
Déboisement				Emblâcle Barrage		Site de fraie		Absence											
Chablis				Barrage Digue		Zone nourriture		Présence		10%									
Érosion ponct.				Seuil Seuil		Aire de repos		Absence											
Débris végétal X				Cascades Tuyau		Aire d'abris		Présence		30%									
Sédimentation				Chute Pont/ponc.		Herbiers		Présence		10%									
Pollution				Diamètre ponceau : 380mm				Présence de poisson (oui/non)											
Décrochement				Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement											
Autres:				Détails : Ponceau en béton															
CROQUIS																			
Observations fauniques : Potentiel de fraie des cyprinidés : faible																			
Commentaires : 85% de couvert arborescent, arbustif et herbacée																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche	Aulne rougeux			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Athyrie fougère-femelle			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Verge d'or rugueuse			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Sureau rouge			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		Tartigou		Date et évaluateur :		19 septembre 2023 UDA: 5-oct-2025, MTT et PPF													
Longueur du segment (m)		50,37		Station YSI :															
Station d'inventaire :		CE-15		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G:				100						G: 100									
D:				100						D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:		5				95				Hauteur (m)									
D:		5				95													
Précisions: Largeur du talus 1,9										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)					Type de substrat du lit (%)					État bande riveraine									
Marche-cuvette					R Roc					Gauche					Droite				
Seuil - Mouille					Bx Gros bloc: D > 500 mm					Largeur végétalisée (m) : >10					>10				
Méandre / sin.					B Bloc: 250 mm > D < 500 mm					Indice veget. :					5 5				
Divaguant					G Galet: 80 mm > D < 250 mm					Complètement dénudée					0				
À tresses					C Caillou: 40 mm > D < 80 mm					Dénudée + herbacée épars					1				
Anastomosé					Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm					Herbacée					2				
Autres caractéristiques					Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm					Hébarcée + arbustive épars					3				
MH dans littoral					Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm					Herb. + arbustive + arborescente épars					4				
Chenal linéaire X					Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm					Hébarcées + arbustive + arborescente					5				
Artificialisé					L Limon : 2 µm > D < 50 µm X					Présence d'impacts glaciels :									
Fossé					A argile : D < 2 µm X					Laisse de crues :									
Chute					O Débris organiques					Perturbations anthropiques : Plantation									
Dimensions du segment					Écoulement					Type de milieu hydrique									
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		0,1-0,3 m/s		Lac									
Largeur (m)		0,9		1,25		1		Pente du lit (%)		6		Étang							
Profondeur (m)		0,05		0,22		0,1		Sinueux (%)				Rivière							
								Droit (%)		100		Ruisseau		CEI					
								Autre:				Autre:							
Problématiques					Présence d'obstacles					Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
Minage animal				Naturels		Artificiels		Site de fraie		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)							
Déboisement				Embâcle		Barrage		Zone nourriture		Absence									
Chablis				Barrage		Digue				Absence									
Érosion ponct.		X		Seuil						Absence									
Débris végétal		X		Cascades		Tuyau		Aire d'abris		Absence									
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Herbiers		Absence									
Pollution				Diamètre ponceau : 300mm				Présence de poisson (oui/non)											
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces				Stade de développement							
Autres:				Détails :															
										CROQUIS									
Observations fauniques :																			
Commentaires : 100% de couvert végétal arborescent, arbustif, herbacée Plantation rive droite et gauche																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche	Frêne rouge			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche	Cornouiller stolonifère			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
	Cerisier de virginie			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Aulne rougeux			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE					
Nom du cours d'eau:		Tartigou	Date et évaluateur :		26 septembre 2023 UDA;					
Longueur du segment (m)		108,7	Station YSI :							
Station d'inventaire :		CE-19	Conditions météorologiques :							
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)					
Naturel		Agriculture	Foresterie	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes
G: 100						G:100				
D: 100						D: 100				
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus					
		Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées			Gauche		Droite
G:		10%	20	70		Hauteur (m)				
D:		10%	10	80		Pente (%)				
Précisions: Largeur du talus 5,1 m							Substrat			
Section aval présente des berges avec 20% ER en RG et 30% en RD										
Style fluvial (voir fig)					Type de substrat du lit (%)		État bande riveraine			
Marche-cuvette		R	Roc				Gauche		Droite	
Seuil - Mouille		X	Bx Gros bloc: D >500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10		>10	
Méandre / sin.			B Bloc: 250 mm > D < 250 mm				Indice veget. :		5 5	
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée		0	
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm		30%		Dénudée + herbacée épars		1	
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm		30%		Herbacée		2	
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm		20%		Hébarcée + arbustive épars		3	
MH dans littoral		X (amont)	Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm		20%		Herb. + arbustive + arborescente épars		4	
Chenal linéaire		X	Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente		5	
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm				Présence d'impacts glaciels :			
Fossé			A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :			
Chute			O Débris organiques				Perturbations anthropiques : Chemin, linéarisation ce en aval ?			
Dimensions du segment					Écoulement		Type de milieu hydrique			
		Mouille	Plein-bord	LL			Vitesse (s/m)		0,1-0,3 m/s	Lac
Largeur (m)		3,64		4,4			Pente du lit (%)		2	Étang
							Sinueux (%)		10	Rivière
Profondeur (m)		0,3	0,4	0,7			Droit (%)		90	Ruisseau
							Autre:			Autre:
Problématiques					Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)			
			Naturels	Artificiels			Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)	
Minage animal			Embâcle	Barrage	Site de fraie		Présence		voir polyligne	
Déboisement			Barrage	Digue	Zone nourriture		Présence		Largeur littoral en amont	
Chablis		X	Seuil		Aire de repos		Absence			
Érosion ponct.		X	Cascades	Tuyau	Aire d'abris		Absence			
Débris végétal		X	Chute	Pont/ponc.	Herbiers		Absence			
Sédimentation										
Pollution			Diamètre ponceau : 1000mm				Présence de poisson (oui/non)			
Décrochement			Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement	
Autres:			Détails :		fontaine, Méné ventre citron, Naseau n				Adulte	
CROQUIS										
Observations fauniques :										
Pêcheuse électrique : 6 Omble de fontaine, 5 Méné ventre citron, 1 Naseau noir de l'est.										
Commentaires : Présence de végétation 50%										

Gauche	Bouleau à papier			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total				0,00	#DIV/0!	
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total				0,00	#DIV/0!	
Gauche	Arbustive / Régénération					
	Auline rugueux			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
	Sorbier d'amérique			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Cornouiller stolonifère			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total				0,00	#DIV/0!	
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total				0,00	#DIV/0!	
Gauche	Non ligneuse (Herbacée et muscinale)					
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total				0,00	#DIV/0!	
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total				0,00	#DIV/0!	

Commentaires : Présence de végétation 19 % Arborescente, arbustive, herbacée.

Caractérisation du milieu hydrique

[illegible]

coupe en amont

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE							
Nom du cours d'eau:		Tartigou		Date et évaluateur :		22 septembre 2023 UDA; 3-oct-2025, MT et PPF						
Longueur du segment (m)		21,13		Station YSI :								
Station d'inventaire :		CE-30-2		Conditions météorologiques :								
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)							
Naturel		Agriculture	Foresterie	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes		
G: 100						G: 100						
D: 100						D: 100						
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus							
		Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées			Gauche		Droite		
G:		5		95				Gauche		Droite		
D:		5		95				Gauche		Droite		
Précisions: Largeur du talus 3,1 m												
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine							
Marche-cuvette		R Roc			Gauche		Droite					
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D >500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10		>10					
Méandre / sin.		X	B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :		5 5				
Divaguant		G Gallet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée		0					
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			X	Dénudée + herbacée épars		1				
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			X	Herbacée		2				
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars		3					
MH dans littoral		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			X	Herb. + arbustive + arborescente épars		4				
Chenal linéaire		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente		5					
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm			X	Présence d'impacts glaciels :						
Fossé		A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :							
Chute		O Débris organiques			Perturbations anthropiques :							
Dimensions du segment					Écoulement		Type de milieu hydrique					
Mouille		Plein-bord	LL		Vitesse (s/m)		0,1-0,3 m/s		Lac			
Largeur (m)		0,61		1,2	Pente du lit (%)		4		Étang			
Profondeur (m)			0,95		Sinueux (%)		40		Rivière			
		0,06	0,11	0,27	Droit (%)		60		Ruisseau			
					Autre:				Autre:			
Problématiques		Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)								
		Naturels		Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)		
Minage animal								Absence				
Déboisement								Absence				
Chablis		x						Absence				
Érosion ponct.		x						Absence				
Débris végétal		x						Absence				
Sédimentation				Pont/ponc.				Absence				
Pollution								Présence de poisson (oui/non)				
Décrochement						Esp. Exot. Env. :				Stade de développement		
Autres:				Détails :								
CROQUIS												
Observations fauniques :												
Commentaires : Présence de végétation 60% Arborescent, arbustif et herbacée												

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Gauche	Arborescente					
	Sapin baumier			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Peuplier faux-tremble			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total			0,00	#DIV/0!		
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Arbustive / Régénération						
Gauche	Cornouiller Stoloniifère			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
	Érable à épis			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0.00	#DIV/0!		

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		Tartigou		Date et évaluateur :		UDA; 3-oct-2025, MTT et PPF				Espèces par strate									
Longueur du segment (m)		54,29		Station YSI :						H (m) % Absolu % Relatif Espèce dominante Statut									
Station d'inventaire :		CE-31		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)						Type d'aménagement (%)				Gauche Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche Droite									
Naturel	Agriculture	Forêt	Infrastructure	Habité	Végétation naturelle	Végétation ornementale	Matériaux inertes												
G: 100					G: 100														
D: 100					D: 100														
État des berges (Unités HGM)						Géométrie des talus													
	Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées		Gauche	Droite												
G:	10	10	80			Hauteur (m)													
D:	10	15	75			Pente (%)													
Précisions: Largeur du talus 31 m						Substrat													
Style fluvial (voir fig)						Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine									
Marche-cuvette						R Roc				Gauche Droite									
Seuil - Mouille						Bx Gros bloc: D > 500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10 >10									
Méandre / sin.						X B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. : 5 5									
Divaguant						G Galet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée 0									
À tresses						C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				Dénudée + herbacée épars 1									
Anastomosé						Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				Herbacée 2									
Autres caractéristiques						Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive épars 3									
MH dans littoral						X Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm				Herb. + arbustive + arborescente épars 4									
Chenal linéaire						Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente 5									
Artificialisé						L Limon : 2 µm > D < 50 µm				Présence d'impacts glaciels :									
Fossé						A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :									
Chute						O Débris organiques				Perturbations anthropiques :									
Dimensions du segment						Écoulement				Type de milieu hydrique									
Mouille						Plein-bord				LL									
Largeur (m)						1,17				29,3									
Profondeur (m)						0,08				0,1									
Vitesse (s/m)						0,1-0,3 m/s				Lac									
Pente du lit (%)						4				Étang									
Sinueux (%)						15				Rivière									
Droit (%)						85				Ruisseau CEI									
Autre:						Autre:													
Problématiques						Présence d'obstacles				Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
Minage animal						Naturels Artificiels				Description (substrat, etc.) Sup. app. (m²)									
Déboisement						Embâcle Barrage				Absence									
Chablis						Barrage Digue				Absence									
Érosion ponct.						X Seuil Seuil				Absence									
Débris végétal						X Cascades Tuyau				Absence									
Sédimentation						X Chute Pont/ponc.				Absence									
Pollution						Diamètre ponceau : 250mm				Présence de poisson (oui/non)									
Décrochement						Esp. Exot. Env. :				Espèces Stade de développement									
Autres:						Détails :													
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Potentiel de fraie des cyprinidés : faible																			
Commentaires : Présence de végétation 40% Arborescent, arbustive et herbacée																			
Total										0,00 #DIV/0! #DIV/0! #N/A									

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE							
Nom du cours d'eau:		Tartigou	Date et évaluateur :		25 septembre 2023 UDA; 4-oct-2025, MT et PPF							
Longueur du segment (m)		51,6	Station YSI :									
Station d'inventaire :		CE-33	Conditions météorologiques :									
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)							
Naturel		Agriculture	Foresterie	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes		
G: 100						G: 100						
D: 100						D: 100						
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus							
		Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées			Gauche		Droite		
G:		5		45				Gauche		Droite		
D:		5		45				Gauche		Droite		
Précisions: Largeur du talus 2,6 m												
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine							
Marche-cuvette		R Roc			Gauche		Droite					
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D >500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10		>10					
Méandre / sin.		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :		5 5					
Divaguant		G Gallet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée		0					
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars		1					
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée		2					
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars		3					
MH dans littoral		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars		4					
Chenal linéaire		X	Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm		Hébarcées + arbustive + arborescente		5					
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm			25		Présence d'impacts glaciels :					
Fossé		A argile : D < 2 µm			60		Laisse de crues :					
Chute		O Débris organiques			60		Perturbations anthropiques :					
Dimensions du segment				Écoulement		Type de milieu hydrique						
Mouille		Plein-bord	LL	Vitesse (s/m)		moins de 0,1 m/s		Lac				
Largeur (m)		1,24	1,6	1,84	Pente du lit (%)		1		Étang			
Profondeur (m)		0,05	0,32	0,3	Sinueux (%)		5		Rivière			
					Droit (%)		95		Ruisseau		CEI	
					Autre:				Autre:			
Problématiques		Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)								
		Naturels	Artificiels			Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)				
Minage animal						Absence						
Déboisement		X	Barrage	Site de fraie		Absence						
Chablis		X	Digues	Zone nourriture		Absence						
Érosion ponct.		X	Seuil	Aire de repos		Absence						
Débris végétal		X	Cascades	Aire d'abris		Absence						
Sédimentation			Pont/ponc.	Herbiers		Absence						
Pollution			Diamètre ponceau : 300 mm			Présence de poisson (oui/non)						
Décrochement			Esp. Exot. Env. :			Espèces		Stade de développement				
Autres:			Détails :									
CROQUIS												
Observations fauniques :												
Potentiel de fraie des cyprinidés : Faible												
Commentaires : Présence de végétation 70% arborescent, arbustive, herbacée												

Section 1 - IDENTIFICATION						Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE														
Nom du cours d'eau:		Edmond Dionne		Date et évaluateur :		25 septembre 2023 UDA: 4-oct-2025														
Longueur du segment (m)		15,24		Station YSI :																
Station d'inventaire :		CE-34		Conditions météorologiques :																
Catégorie d'utilisation du sol (%)						Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes						
G: 100										G: 100										
D: 100										D: 100										
État des berges (Unités HGM)						Géométrie des talus														
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite						
G: 30						70				Hauteur (m)										
D: 20						80				Pente (%)										
Précisions: Largeur du talus 95 m						Substrat														
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine														
Marche-cuvette		R Roc				Gauche					Droite									
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D >500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10					>10									
Méandre / sin.		X		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm		Indice veget. :					4 4									
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm				X					Complètement dénudée					0				
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				X					Dénudée + herbacée épars					1				
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				X					Herbacée					2				
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm									Hébarcée + arbustive épars					3				
MH dans littoral		X		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm		X					Herb. + arbustive + arborescente épars					4				
Chenal linéaire		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm									Hébarcées + arbustive + arborescente					5				
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm									Présence d'impacts glaciels :									
Fossé		A argile : D < 2 µm									Laisse de crues :									
Chute		O Débris organiques									Perturbations anthropiques :					Chemin				
Dimensions du segment						Écoulement				Type de milieu hydrique										
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		0,1-0,3 m/s		Lac										
Largeur (m)		1,71		2,51		1,93		Pente du lit (%)		3		Étang								
Profondeur (m)		0,1		0,2		0,35		Sinueux (%)		30		Rivière								
								Droit (%)		70		Ruisseau								
								Autre:				Autre:								
Problématiques						Présence d'obstacles				Composante de l'habitat du poisson (oui/non)										
		Naturels		Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)										
Minage animal						Site de fraie		Présence												
Déboisement		X		Barrage		Zone nourriture		Présence												
Chablis		X		Seuil		Aire de repos		Absence												
Érosion ponct.		X		Tuyau		Aire d'abris		Absence												
Débris végétal		X		Pont/ponc.		Herbiers		Absence												
Sédimentation																				
Pollution		Diamètre ponceau :						Présence de poisson (oui/non)												
Décrochement		Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement												
Autres:		Détails :				Omble de fontaine														
CROQUIS																				
Observations fauniques : Omble de fontaine																				
Potentiel de fraie des salmonidés : élevé																				
Potentiel de fraie des cyprinidés : élevé																				
Commentaires : Marécage arbustif																				
Info du ponceaux non inclus dans la demande du MPO, franchissement avec pont temporaire.																				

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Esèce dominante	Status
Gauche	Arborescente					
	Épinette noire			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Droite	Total	0,00	#DIV/0!			
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Gauche	Arbustive / Régénération					
	Aulne Rugueux			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
	Sorbier d'amérique			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Saule sp.			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Droite	Total	0,00	#DIV/0!			
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Gauche	Non ligneuse (Herbacée et muscinale)					
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Droite	Total	0,00	#DIV/0!			
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A

Caractérisation du milieu hydrique

[illegible]

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		Tartigou		Date et évaluateur :		21 septembre 2025 UDA; 3-oct-2025, MTT et PPF													
Longueur du segment (m)		80,8		Station YSI :															
Station d'inventaire :		CE-36		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G: 100										G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:		20%				80%				Hauteur (m)									
D:		20%				80%				Pente (%)									
Précisions: Largeur du talus 12,2										Substrat									
Style fluvial (voir fig)				Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine											
Marche-cuvette				X				R Roc				Gauche		Droite					
Seuil - Mouille								Bx Gros bloc: D > 500 mm				Largeur végétalisée		100 100					
Méandre / sin.				X				B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :		5 5					
Divaguant								G Galet: 80 mm > D < 250 mm				X		Complètement dénudée 0					
À tresses								C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				X		Dénudée + herbacée épars 1					
Anastomosé								Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				X		Herbacée 2					
Autres caractéristiques								Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm						Hébarcée + arbustive épars 3					
MH dans littoral								Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm						Herb. + arbustive + arborescente épars 4					
Chenal linéaire								Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm						Hébarcées + arbustive + arborescente 5					
Artificialisé								L Limon : 2 µm > D < 50 µm						Présence d'impacts glaciels :					
Fossé								A argile : D < 2 µm						Laisse de crues :					
Chute								O Débris organiques				X		Perturbations anthropiques :					
Dimensions du segment								Écoulement				Type de milieu hydrique							
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		0,3-1 m/s		Lac									
Largeur (m)		1,41		1,4		5,1		Pente du lit (%)		3		Étang							
Profondeur (m)		0,08		0,19		0,67		Sinueux (%)		40		Rivière							
								Droit (%)		60		Ruisseau							
								Autre:				Autre:							
Problématiques				Présence d'obstacles				Composante de l'habitat du poisson (oui/non)											
Minage animal				Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)									
Déboisement				Emblâcle		Barrage		Absence											
Chablis		X		Barrage		Digue		Absence											
Érosion ponct.		X		Seuil		Seuil		Absence											
Débris végétal		X		Cascades		Tuyau		Présence		4									
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Présence		voir polyligne									
Pollution				Diamètre ponceau :				Présence de poisson (oui/non)											
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement									
Autres:				Détails :															
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Potentiel de fraie des salmonidés et cyprinidés : faible																			
Commentaires : Marécage arborescent																			
Fraie pour espèce phytophile ?																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche	Épinette blanche			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Bouleau à papier			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	sapin baumier			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Érable rouge			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

[illegible]

Caractérisation du milieu hydrique

[illegible]

Commentaires : Végétation arbutive 50%, arborescente 40%, herbacée 10%
Présence de Matteucie fougère à l'autruche
Marécage arbustif.
Info du ponceaux non inclus dans la demande du MPO, franchissement

Caractérisation du milieu hydrique


Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		Tartigou		Date et évaluateur :		05 juin 2024UDA; 4-oct-2025, MTT et PPG													
Longueur du segment (m)		59,2		Station YSI :															
Station d'inventaire :		CE-42		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes					
G: 100										G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
G:		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
D:						100						Hauteur (m)							
Précisions: Largeur du talus 8,2										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			R Roc			Gauche Droite													
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) :													
Méandre / sin.			X B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. : 5 5													
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée 0													
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars 1													
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée 2													
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars 3													
MH dans littoral			X Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars 4													
Chenal linéaire			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente 5													
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			X Présence d'impacts glaciels :													
Fossé			A argile : D < 2 µm			X Laisse de crues :													
Chute			O Débris organiques			X Perturbations anthropiques : Chemin													
Dimensions du segment					Écoulement					Type de milieu hydrique									
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		0 Lac											
Largeur (m)		/		5,2		Pente du lit (%)		1 Étang											
Profondeur (m)		2		0,27		Sinueux (%)		20 Rivière											
		/		0,28		Droit (%)		80 Ruisseau CEI											
						Autre:		Autre:											
Problématiques					Présence d'obstacles					Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
Minage animal				Naturels Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)											
Déboisement				Embâcle Barrage		Absence													
Chablis				Barrage Digue		Absence													
Érosion ponct.				Seuil Seuil		Absence													
Débris végétal		X		Cascades Tuyau		Absence													
Sédimentation				Chute Pont/ponc.		Absence													
Pollution				Diamètre ponceau : 300 mm		Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement				Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement											
Autres:				Détails :															
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Commentaires : Végétation arbutive 40%, herbacée 40%, arborescente 20%																			
Absence d'eau lors de la prise de données																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche	Épinette blanche			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche	Cornouiller stolonifère			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
	Sorbier d'amérique			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		Blanche		Date et évaluateur :		05 juin 2024 UDA: 4-oct-2025, MT et PPF													
Longueur du segment (m)		54,04		Station YSI :															
Station d'inventaire :		CE-43		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G: 100										G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
G:		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
D:										Hauteur (m)									
Précisions: Largeur du talus 8,63										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)		X		R Roc		État bande riveraine													
Marche-cuvette						Gauche		Droite											
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D > 500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10		>10											
Méandre / sin.		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :		5 5											
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm		X		Complètement dénudée		0											
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm		X		Dénudée + herbacée épars		1											
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm		X		Herbacée		2											
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive épars		3											
MH dans littoral		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm		X		Herb. + arbustive + arborescente épars		4											
Chenal linéaire		x Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente		5											
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm				Présence d'impacts glaciels :													
Fossé		A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :													
Chute		O Débris organiques				Perturbations anthropiques :		Chemin											
Dimensions du segment										Écoulement		Type de milieu hydrique							
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		0,1-0,3 m/s		Lac									
Largeur (m)		1,6		2,52		Pente du lit (%)		2		Étang									
Profondeur (m)						Sinueux (%)		5		Rivière		CEP							
		0,11		0,43		0,65		Autre:		95		Ruisseau							
										Autre:									
Problématiques		Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)															
Minage animal		Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)											
Déboisement		Embâcle		Barrage		Absence													
Chablis		Barrage		Digue		Absence													
Érosion ponct.		X Seuil		Seuil		Absence													
Débris végétal		X Cascades		Tuyau		Présence		10%											
Sédimentation		Chute		Pont/ponc.		Absence													
Pollution		Diamètre ponceau : 1200 mm		Présence de poisson (oui/non)															
Décrochement		Esp. Exot. Env. :		Espèces				Stade de développement											
Autres:		Détails :																	
										CROQUIS									
Observations fauniques : Potentiel de fraie des salmonidés et cyprinidés modéré																			
Commentaires : Végétation arborescente 60%, arbustive 20%, herbacée 20% Marécage arbustif																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche	Épinette blanche			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Érable à sucre			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Bouleau à papier			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			



Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE																	
Nom du cours d'eau:		Blanche		Date et évaluateur :		05 juin 2024 UDA; oct-2025, MT et PPF																					
Longueur du segment (m)		59,62		Station YSI :																							
Station d'inventaire :		CE-45		Conditions météorologiques :																							
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)																						
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes													
G: 100										G: 100																	
D: 100										D: 100																	
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus																	
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite													
G:		0				90						Hauteur (m)															
D:		5				95						Pente (%)															
Précisions: Largeur du talus 47,5										Substrat																	
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine																					
Marche-cuvette			R Roc			Gauche				Droite																	
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10				>10																	
Méandre / sin.			X B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :				4			5														
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée							0														
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			5				Dénudée + herbacée épars			1														
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			30				Herbacée			2														
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars				3																	
MH dans littoral			x Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars				4																	
Chenal linéaire			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente				5																	
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			60				Présence d'impacts glaciels :																	
Fossé			A argile : D < 2 µm							Laisse de crues :																	
Chute			O Débris organiques			5				Perturbations anthropiques :																	
Dimensions du segment			Écoulement			Type de milieu hydrique																					
Mouille			Plein-bord			LL			Vitesse (s/m)			0,1-0,3 m/s			Lac												
Largeur (m)			1			1,5			46			Pente du lit (%)			1			Étang									
Profondeur (m)			0,07			0,31			0,15			Sinueux (%)			30			Rivière									
												Droit (%)			70			Ruisseau			x						
Autre:												Autre:															
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)																					
Minage animal			Naturels			Artificiels			Description (substrat, etc.)			Sup. app. (m²)															
Déboisement			Embâcle			Barrage			Absence																		
Chablis			Barrage			Digue			Absence																		
Érosion ponct.			x Seuil			Seuil			Absence																		
Débris végétal			x Cascades			Tuyau			Présence			2															
Sédimentation			Chute			Pont/ponc.			Absence																		
Pollution			Diamètre ponceau :						Présence de poisson (oui/non)																		
Décrochement			Esp. Exot. Env. : non						Espèces			Stade de développement															
Autres:			Détails :																								
CROQUIS																											
Observations fauniques :																											
Commentaires : Végétation arbustive 60%, herbacée 40%<																											

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche	Auline rugueux			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche	Onoclée sensible			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE											
Nom du cours d'eau:		Branche Robichau		Date et évaluateur :		07 juin 2024 UDA; 5-oct-2025, MT et PFF										
Longueur du segment (m)		110,5		Station YSI :												
Station d'inventaire :		CE-46		Conditions météorologiques :												
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)											
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes		
G:		100				G: 100										
D:		100				D: 100										
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus											
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite		
G:						100				Hauteur (m)						
D:						100				Pente (%)						
										Substrat						
Précisions: Largeur du talus 8,2																
Style fluvial (voir fig)					Type de substrat du lit (%)					État bande riveraine						
Marche-cuvette					R Roc				Gauche		Droite					
Seuil - Mouille					Bx Gros bloc: D >500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10		>10					
Méandre / sin.		X			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :		2 2					
Divaguant					G Gallet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée		0					
À tresses					C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				Dénudée + herbacée épars		1					
Anastomosé					Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				Herbacée		2					
Autres caractéristiques					Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive épars		3					
MH dans littoral					Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm				Herb. + arbustive + arborescente épars		4					
Chenal linéaire					Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente		5					
Artificialisé		X			L Limon : 2 µm > D < 50 µm				Présence d'impacts glaciels :							
Fossé					A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :							
Chute					O Débris organiques		100		Perturbations anthropiques :		Agriculture+route					
Dimensions du segment					Écoulement					Type de milieu hydrique						
		Mouille		Plein-bord		LL				Vitesse (s/m)		moins de 0,1 m/s		Lac		
Largeur (m)		2,44				3,1				Pente du lit (%)		1		Étang		
				3,56						Sinueux (%)		5		Rivière CEP		
Profondeur (m)										Droit (%)		95		Ruissseau		
		0,06		0,22		0,16				Autre:				Autre:		
Problématiques		Présence d'obstacles				Composante de l'habitat du poisson (oui/non)										
		Naturels		Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)						
Minage animal								Absence								
Déboisement		Embâcle		Barrage		Site de fraie		Absence								
Chablis		Barrage		Digue		Zone nourriture		Absence								
Érosion ponct.		Seuil		Seuil		Aire de repos		Absence								
Débris végétal		X		Cascades		Tuyau		Absence								
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Absence								
Pollution				Diamètre ponceau :		Présence de poisson (oui/non)										
Décrochement				Esp. Exot. Env. : Brome inerme		Espèces				Stade de développement						
Autres:				Détails :												
CROQUIS																
Observations fauniques : Bécasse de wilson																
Commentaires : FD ou CE ?																

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		Tartigou		Date et évaluateur :		03 juin 2024 UDA; 5-oct-2025, MT et PPF													
Longueur du segment (m)		66,75		Station YSI :															
Station d'inventaire :		CE-47		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G: 50				50						G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
G:		20		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite			
D:		10		20		70						Hauteur (m)							
Précisions: Largeur du talus 39,14										Pente (%)									
Coupe forestière										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			X			R Roc			Gauche				Droite						
Seuil - Mouille						Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10				>10						
Méandre / sin.			X			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			10				Indice veget. : 5						
Divaguant			X			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée				0						
À tresses						C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			30				Dénudée + herbacée épars						
Anastomosé						Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			30				Herbacée						
Autres caractéristiques						Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars				3						
MH dans littoral						Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			30				Herb. + arbustive + arborescente épars						
Chenal linéaire						Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm							Hébarcées + arbustive + arborescente						
Artificialisé						L Limon : 2 µm > D < 50 µm							Présence d'impacts glaciels :						
Fossé						A argile : D < 2 µm							Laisse de crues :						
Chute						O Débris organiques							Perturbations anthropiques :						
Dimensions du segment					Écoulement					Type de milieu hydrique									
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		0,1-0,3 m/s		Lac									
Largeur (m)		1,7		6,3		Pente du lit (%)		3		Étang									
Profondeur (m)		2,4		0,39		Sinueux (%)		30		Rivière		CEP							
		0,12		0,38		Droit (%)		70		Ruisseau									
						Autre:				Autre:									
Problématiques					Présence d'obstacles					Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
Minage animal				Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)									
Déboisement				Embâcle		Barrage		Absence											
Chablis		X		Barrage		Digues		Présence		40-60%									
Érosion ponct.		X		Seuil		Seuil		Absence											
Débris végétal		X		Cascades		Tuyau		Présence		40-60%									
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Présence		5%									
Pollution				Diamètre ponceau : 900 mm				Présence de poisson (oui/non)											
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement									
Autres:				Détails :															
										CROQUIS									
Observations fauniques :																			
Potentiel de fraie des salmonidés faible																			
Potentiel de fraie des cyprinidés modéré																			
Commentaires : Marécage arborescent																			
Végétation arborescente 50%, arbustive 30%, herbacée 20%																			
Présence d'un chenal d'un chenal de débordement avec un îlot central végétal (herbacée)																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche	Érable à sucre			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Épinette blanche			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche	Pigamon pubescent			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Commentaires : Végétation arbustive 70%, arborescent 20%. Herbacée 10%. Enrochement rive gauche (1m par 3m)
Poneau non inclus dans MPO car franchissement avec pont temporaire

Commentaires : Végétation arborescente 60%, arbustive 25%, herbacée 15%

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE														
Nom du cours d'eau:		Bérubé		Date et évaluateur :		06 juin 2024 UDA; oct-2025, oct-2025, MTT et PPF																		
Longueur du segment (m)		26,53		Station YSI :																				
Station d'inventaire :		CE-50		Conditions météorologiques :																				
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)																			
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes										
G: 100										G: 100														
D: 100										D: 100														
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus														
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite										
G:		0				100						Hauteur (m)												
D:		0				100						Pente (%)												
Précisions: Largeur du talus 112,0										Substrat														
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine																		
Marche-cuvette			R Roc			Gauche Droite																		
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : 10 10																		
Méandre / sin.			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. : 5 5																		
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			10 Complètement dénudée 0																		
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			10 Dénudée + herbacée épars 1																		
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			25 Herbacée 2																		
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			5 Hébarcée + arbustive épars 3																		
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			25 Herb. + arbustive + arborescente épars 4																		
Chenal linéaire			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			5 Hébarcées + arbustive + arborescente 5																		
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			15 Présence d'impacts glaciels :																		
Fossé			A argile : D < 2 µm			10 Laisse de crues :																		
Chute			O Débris organiques			Perturbations anthropiques :																		
Dimensions du segment			Écoulement			Type de milieu hydrique																		
Mouille			Plein-bord			LL			Vitesse (s/m)			0,1-0,3 m/s			Lac									
Largeur (m)			3,15			4			Pente du lit (%)			5 Étang												
Profondeur (m)			0,04			0,15			0,68			Sinueux (%)			70 Rivière			CEP						
									Droit (%)			30 Ruisseau												
Autre:									Autre:															
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)																		
Minage animal			Naturels Artificiels			Description (substrat, etc.) Sup. app. (m²)																		
Déboisement			x Embâcle Barrage			Absence																		
Chablis			Barrage Digue			Absence																		
Érosion ponct.			Seuil			Absence																		
Débris végétal			Cascades Tuyau			Absence																		
Sédimentation			Chute Pont/ponc.			Présence 1-33%																		
Pollution			Diamètre ponceau : 500mm			Présence de poisson (oui/non)																		
Décrochement			Esp. Exot. Env. :			Espèces Stade de développement																		
Autres:			Détails :																					
CROQUIS																								
Observations fauniques :					Espèce aquatique : Populage des marais																			
Commentaires : marécage arborescent Présence de végétation 100% arbustive 50%, arborescente 40%, herbacée 10%. Route ou chemin présent dans la photo.																								

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche	Sapin baumier			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Épinette blanche			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche	Auline rugueux			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique


Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		Tartigou		Date et évaluateur :		04 juin 2024 UDA; 3-oct-2025, MT et PPF													
Longueur du segment (m)		60,9		Station YSI :															
Station d'inventaire :		CE-51		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes					
G: 70				30						G: 100									
D: 70				30						D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
G:		30		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées		Gauche		Droite					
D:		30				70						Hauteur (m)							
Précisions: Largeur du talus 13,16m										Pente (%)									
Perturbation de la rive causé par une coupe forestière										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			R Roc			Gauche			Droite										
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : 10			10										
Méandre / sin.			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :			5 5										
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée			0										
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars			1										
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée			2										
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars			3										
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			25			Herb. + arbustive + arborescente épars			4							
Chenal linéaire X			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			25			Hébarcées + arbustive + arborescente			5							
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			25			Présence d'impacts glaciels :										
Fossé			A argile : D < 2 µm			25			Laisse de crues :										
Chute			O Débris organiques			25			Perturbations anthropiques : chemin, coupe										
Dimensions du segment					Écoulement					Type de milieu hydrique									
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		S/O		Lac									
Largeur (m)		0		1,5		3,8		Pente du lit (%)		9		Étang							
Profondeur (m)		0		0,1		0,16		Sinueux (%)		5		Rivière							
								Droit (%)		95		Ruisseau x (CEI)							
								Autre:				Autre:							
Problématiques					Présence d'obstacles					Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
Minage animal				Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)									
Déboisement		x		Embâcle		Barrage		Absence											
Chablis		x		Barrage		Digue		Absence											
Érosion ponct.		x		Seuil		Seuil		Absence											
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau		Absence											
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Absence											
Pollution				Diamètre ponceau : 650mm				Présence de poisson (oui/non)											
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement									
Autres:				Détails :															
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Commentaires : Présence de végétation 90% arborescente 45%, herbacée 35%, arbustive 20%. Coupe forestière																			
Lit d'écoulement complètement végétalisé, analyse historique																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche	Bouleau à papier			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Épinette blanche			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Sapin baumier			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Érable rouge			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
	Érable de pennsylvanie			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche	Maianthemum canadense			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE											
Nom du cours d'eau:		Tartigou		Date et évaluateur :		04 juin 2024 UDA; 3-oct-2025, MT et PPF										
Longueur du segment (m)		87,1		Station YSI :												
Station d'inventaire :		CE-53		Conditions météorologiques :												
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)											
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes		
G: 50						50				G: 20				80		
D: 50						50				D: 100						
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus											
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite		
G:		5				95				Hauteur (m)						
D:		5				95				Pente (%)						
Précisions: Largeur du talus 11m Route sur la rive gauche																
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)					État bande riveraine									
Marche-cuvette		R Roc					25		Gauche		Droite					
Seuil - Mouille		X		Bx Gros bloc: D >500 mm						Largeur végétalisée 10m et +		10m et +				
Méandre / sin.		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm								Indice veget. :		3 5				
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm								Complètement dénudée		0				
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm					15		Dénudée + herbacée éparse		1					
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm					30		Herbacée		2					
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm					20		Hébarcée + arbustive éparse		3					
MH dans littoral		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm					10		Herb. + arbustive + arborescente éparse		4					
Chenal linéaire		X		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm						Hébarcées + arbustive + arborescente		5				
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm								Présence d'impacts glaciels :						
Fossé		A argile : D < 2 µm								Laisse de crues :						
Chute		O Débris organiques								Perturbations anthropiques : Chemin						
Dimensions du segment					Écoulement			Type de milieu hydrique								
Mouille		Plein-bord		LL				Vitesse (s/m)		0		Lac				
Largeur (m)		1,6				2,2		Pente du lit (%)		2		Étang				
Profondeur (m)				2,2				Sinueux (%)		20		Rivière				
		0,06		0,45		0,64		Droit (%)		80		Ruisseau		X		
								Autre:				Autre:				
Problématiques		Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)											
		Naturels		Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)						
Minage animal								Présence								
Déboisement				Embâcle		Barrage		Site de fraie								
Chablis				Barrage		Digue		Zone nourriture		6						
Érosion ponct.		X		Seuil		X		Aire de repos		Absence						
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau		Aire d'abris		Présence						
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Herbiers		Absence						
Pollution				Diamètre ponceau :				Présence de poisson (oui/non)								
Décrochement		X		Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement						
Autres:				Détails :				Ombre de fontaine		Tacon + juvénile						
CROQUIS																
Observations fauniques :																
Potentiel de fraie des salmonidés faible																
Potentiel de fraie des cyprinidés modéré																
présence des composantes de l'habitat du poisson dans section en amont																
Commentaires : Recouvrement de végétation naturelle 66%																
Sol perturbé ou végétation absente 66% Végétation herbacée coupée 66%.																
*Présence des composantes de l'habitat du poisson dans section plus en amont = meilleur habitat. Déchets dans le chenal																

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	espèce dominante	Statut
Gauche	Arborescente					
	Peuplier faux-tremble			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Sapin baumier			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Érable rouge			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Gauche	Arbustive / Régénération					
	Aulne rugueux			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Gauche	Non ligneuse (Herbacée et muscinale)					
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Gauche	CROQUIS					
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			



Commentaires : Précense de végétation 100% herbacée 70%, arbustive 20%, arborescente 10%
Route à proximité en amont

Caractérisation du milieu hydrique


Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		Tartigou		Date et évaluateur :		03 juin 2024 UDA; oct-2025, MT et PPF													
Longueur du segment (m)		123		Station YSI :															
Station d'inventaire :		CE-55		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes					
G: 100										G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:		3%				97						Hauteur (m)							
D:		3%				97													
Précisions: largeur du talus 10 m										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			X			R Roc			Gauche				Droite						
Seuil - Mouille						Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : 10				10						
Méandre / sin.			X			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :				5 5						
Divaguant						G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée				0						
À tresses						C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars				1						
Anastomosé						Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée				2						
Autres caractéristiques						Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars				3						
MH dans littoral			x			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars				4						
Chenal linéaire			X			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente				5						
Artificialisé						L Limon : 2 µm > D < 50 µm			Présence d'impacts glaciels :										
Fossé						A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :										
Chute						O Débris organiques			Perturbations anthropiques :										
Dimensions du segment										Écoulement		Type de milieu hydrique							
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		0		Lac									
Largeur (m)		0		1,22		10		Pente du lit (%)		7		Étang							
Profondeur (m)								Sinueux (%)		20		Rivière							
								Droit (%)		80		Ruisseau		CEI					
		0		0,18		0		Autre:				Autre:							
Problématiques										Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)							
Minage animal				Naturels		Artificiels		Site de fraie		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)							
Déboisement				Embâcle		Barrage		Zone nourriture		Absence									
Chablis				Barrage		Digue		Aire de repos		Absence									
Érosion punct.		X		Seuil				Aire d'abris		Absence									
Débris végétal		X		Cascades		Tuyau		Herbiers		Présence		1-33%							
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.													
Pollution				Diamètre ponceau : 450				Présence de poisson (oui/non)											
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement									
Autres:				Détails :															
CROQUIS																			
Observations fauniques : Tourbière ouverte.										Végétation aquatique : Eupatoire maculée, Impatiente du cap									
Commentaires : présence de végétation 100% herbacée 50%, arborescente 35%, arbustive 20%. Niveau d'eau lors de la prise de donnée : étiage Ponceau non présent dans la fiche mais présent dans le tableau des																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche	Sapin baumier			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Érable à sucre			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche	Athyrium fougère-femelle			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Clintonie bonréal			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Verge d'or rugueuse			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Matteuccie fougère-à-l'autruche			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		Blanche		Date et évaluateur :		06 juin 2024 UDA: 4-oct-205, Mt et PPF													
Longueur du segment (m)		90,51		Station YSI :															
Station d'inventaire :		CE-56		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G: 100										G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:		5				95						Hauteur (m)							
D:		5				95						Pente (%)							
Précisions: Largeur du talus 13,9 m										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			R Roc			Gauche Droite													
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée 10 10													
Méandre / sin.			X B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget.: 5 5													
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée 0													
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars 1													
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée 2													
Autres caractéristiques			Sg Sable g: 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars 3													
MH dans littoral x			Sm S. moy: 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars 4													
Chenal linéaire			Sf Sable fin: 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente 5													
Artificialisé			L Limon: 2 µm > D < 50 µm			Présence d'impacts glaciels: 55													
Fossé			A argile: D < 2 µm			Laisse de crues:													
Chute			O Débris organiques			Perturbations anthropiques: 20													
Dimensions du segment				Écoulement				Type de milieu hydrique											
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		Moins de 0,1 m/s		Lac									
Largeur (m)		0,7		13,7		Pente du lit (%)		1		Étang									
Profondeur (m)		0,05		0,27		Sinueux (%)		30		Rivière		CEP							
						Droit (%)		70		Ruisseau									
						Autre:				Autre:									
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)													
Minage animal			Naturels Artificiels			Description (substrat, etc.) Sup. app. (m²)													
Déboisement			Embâcle Barrage			Absence													
Chablis			X Barrage Digue			Présence 9 (10%)													
Érosion punct.			X Seuil			Absence													
Débris végétal			X Cascades Tuyau			Présence 27 (30%)													
Sédimentation			Chute Pont/ponc.			Présence 4 (10%)													
Pollution			Diamètre ponceau:			Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement			Esp. Exot. Env.:			Espèces					Stade de développement								
Autres:			Détails:																
										CROQUIS									
Observations fauniques:																			
Commentaires: présence de végétation 100% Arborescente 97%, arbustive 2%, herbacée 1%																			
Absence d'accumulation ou d'affouillement																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche	Peuplier faux-tremble			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
	Sapin baumier			#DIV/0!	#DIV/0!	NI
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		



Commentaires : Présence de végétation 100% arborescente 40%. Arbustive 40%, herbacée 20%
Marécage arbustif

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE										
Nom du cours d'eau:		Blanche		Date et évaluateur :		07 juillet 2024 UDA; 4-oct-2025, MT et PPF														
Longueur du segment (m)		50,2		Station YSI :																
Station d'inventaire :		CE-58		Conditions météorologiques :																
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)															
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes						
G: 100										G: 100										
D: 100										D: 100										
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus										
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite						
G:		0				100						Hauteur (m)								
D:		0				100														
Précisions:										Pente (%)										
										Substrat										
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine														
Marche-cuvette			R Roc			Gauche Droite														
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : 10 10														
Méandre / sin.			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. : 5 5														
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			5 Complètement dénudée 0														
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars 1														
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée 2														
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars 3														
MH dans littoral			x Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars 4														
Chenal linéaire			x Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente 5														
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			25 Présence d'impacts glaciels :														
Fossé			A argile : D < 2 µm			70 Laisse de crues :														
Chute			O Débris organiques			Perturbations anthropiques :														
Dimensions du segment										Écoulement		Type de milieu hydrique								
Mouille		Plein-bord		LL		Vitesse (s/m)		0 Lac												
Largeur (m)		0		1,72		5,27		1 Étang												
Profondeur (m)								5 Rivières												
		0		0,18				95 Ruisseau CEI												
								Autre:		Autre:										
Problématiques										Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)								
Minage animal				Naturels Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)												
Déboisement				Emblâcle Barrage		Absence														
Chablis				Barrage Digue		Absence														
Érosion ponct.		X		Seuil X		Absence														
Débris végétal		X		Cascades Tuyau		Absence														
Sédimentation				Chute Pont/ponc.		oui		66-100%												
Pollution				Diamètre ponceau : 600mm		Présence de poisson (oui/non)														
Décrochement				Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement												
Autres:				Détails :																
										CROQUIS										
Observations fauniques :										Espèces aquatiques : Populage des marais, Glycérie strié, Carex à bec étalé										
Commentaires : Présence de végétation 48% arborescente 48%. Arbustive 40%, herbacée 4% Marécage arbustif en rive																				

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche	Peuplier baumier			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite	Peuplier baumier			#DIV/0!	#DIV/0!	FACH
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche	Érable à épi			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite	Érable à épi			#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite	Verge d'or rugueuse			#DIV/0!	#DIV/0!	Ni
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-214		Date et évaluateur :		2025-10-04, MT													
Longueur du segment (m)				Station YSI :															
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)										Type d'aménagement (%)									
Naturel	Agriculture	Forêt	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle	Végétation ornementale	Matériaux inertes												
G:	100				G: 100														
D:	100				D: 100														
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite							
G:				100						Hauteur (m)									
D:				100															
Précisions:										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)										Type de substrat du lit (%)									
Marche-cuvette		R Roc								Gauche		Droite							
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D > 500 mm				Largeur végétalisée		5 10											
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :		3 5											
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée		0											
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				Dénudée + herbacée épars		1											
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				Herbacée		2											
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive épars		3											
MH dans littoral x		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm		10		Herb. + arbustive + arborescente épars		4											
Chenal linéaire x		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm		30		Hébarcées + arbustive + arborescente		5											
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm		40		Présence d'impacts glaciels :													
Fossé		A argile : D < 2 µm		5		Laisse de crues :													
Chute		O Débris organiques		15		Perturbations anthropiques :													
Dimensions du segment										Écoulement									
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac											
Largeur (m)		S/O		0,88		LL=MH		Pente du lit (%)		2		Étang							
Profondeur (m)		S/O		0,15		LL=0,22m		Sinueux (%)		10		Rivière							
								Droit (%)		90		Ruisseau							
								Autre:				Autre:							
Problématiques										Présence d'obstacles									
Minage animal		Naturels		Artificiels		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)													
Déboisement		Embâcle		Barrage		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)											
Chablis		Barrage		Digue		Site de fraie													
Érosion ponct.		x		Seuil		Zone nourriture		oui		LL									
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau		oui		LL									
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Herbiers											
Pollution				Diamètre ponceau : 600mm		Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement				Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement											
Autres:				Détails :															
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Commentaires :																			

Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Espèces par strate					H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente									
Gauche							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total					0,00	#DIV/0!			
Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total					0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération									
Gauche							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total					0,00	#DIV/0!			
Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total					0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)									
Gauche							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total					0,00	#DIV/0!			
Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total					0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE										
Nom du cours d'eau:		CE-300		Date et évaluateur :		02-oct-2025, MT														
Longueur du segment (m)				Station YSI :																
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :																
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)															
Naturel	Agriculture	Forêt	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle	Végétation ornementale	Matériaux inertes													
G: 30	70				G: 100															
D: 30	70				D: 100															
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus															
	Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées		Gauche	Droite													
G:	10		90		Hauteur (m)															
D:	5		95		Pente (%)															
Précisions:					Substrat															
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine															
Marche-cuvette		R Roc			Gauche Droite															
Seuil - Mouille		x Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10															
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. : 5 4															
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée 0															
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm 10			Dénudée + herbacée épars 1															
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm 50			Herbacée 2															
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm 30			Hébarcée + arbustive épars 3															
MH dans littoral x		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm 10			Herb. + arbustive + arborescente épars 4															
Chenal linéaire x		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente 5															
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm			Présence d'impacts glaciels :															
Fossé		A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :															
Chute		O Débris organiques			Perturbations anthropiques :															
Dimensions du segment					Écoulement		Type de milieu hydrique													
Mouille		Plein-bord		Notes	Vitesse (s/m)	Lac														
Largeur (m)		S/O		0,9	Pente du lit (%)	6	Étang													
Profondeur (m)		S/O		0,3	Sinueux (%)	15	Rivière													
					Droit (%)	85	Ruisseau	x												
					Autre:		Autre:													
Problématiques		Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)																
		Naturels Artificiels		Description (substrat, etc.) Sup. app. (m²)																
Minage animal																				
Déboisement		x																		
Chablis		Barrage Digue		Site de fraie																
Érosion ponct.		Seuil		Zone nourriture																
Débris végétal		Cascades Tuyau		Aire de repos																
Sédimentation		Chute Pont/ponc.		Aire d'abris																
Pollution		Diamètre ponceau :		Herbiers																
Décrochement		Esp. Exot. Env. :		Présence de poisson (oui/non)																
Autres:		Détails :		Espèces Stade de développement																
										CROQUIS										
Observations fauniques :																				
Commentaires : présence de coupe forestière en rive droite obstacle en amont (perte du lit)																				

Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Espèces par strate					H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente									
Gauche							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total					0,00	#DIV/0!			
Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total					0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération									
Gauche							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total					0,00	#DIV/0!			
Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total					0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)									
Gauche							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total					0,00	#DIV/0!			
Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total					0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION						Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE										
Nom du cours d'eau:		CE-301.1		Date et évaluateur :		2-oct-2025, MT										
Longueur du segment (m)				Station YSI :												
Station d'inventaire :		112		Conditions météorologiques :												
Catégorie d'utilisation du sol (%)						Type d'aménagement (%)										
Naturel	Agriculture	Forêtierie	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle	Végétation ornemental	Matériaux inertes									
G: 100					G: 100											
D: 50			50		D: 30		70									
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus											
	Erosion	Accumulation	Stable	Artificialisées		Gauche	Droite									
G:	20		80		Hauteur (m)											
D:	30		70		Pente (%)											
Précisions:					Substrat											
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine										
Marche-cuvette		R Roc				Gauche		Droite								
Seuil - Mouille		x	Bx Gros bloc: D >500 mm			Largeur végétalisée >10		7-10								
Méandre			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :		3 4								
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée		0								
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars		1								
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm	10		Herbacée		2								
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm	30		Hébarcée + arbustive épars		3								
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm	40		Herb. + arbustive + arborescente épars		4								
Chenal linéaire		x	Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm	10		Hébarcées + arbustive + arborescente		5								
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			Présence d'impacts glaciels :										
Fossé			A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :										
Chute			O Débris organiques	10	Perturbations anthropiques : chemin rive droite											
Dimensions du segment				Écoulement		Type de milieu hydrique										
Mouille		Plein-bord	Notes	Vitesse (s/m)	S/O	Lac										
Largeur (m)		S/O		Pente du lit (%)	1,5	Étang										
Profondeur (m)		S/O	1,1	Sinueux (%)	10	Rivière										
				Droit (%)	90	Ruisseau		x								
		0,3		Autre:		Autre:										
Problématiques			Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)											
		Naturels	Artificiels			Description (substrat, etc.)	Sup. app. (m²)									
Minage animal	x	Embâcle	Barrage	Site de fraie												
Déboisement	x	Barrage	Digue	Zone nourriture												
Chablis	x	Seuil	Seuil	Aire de repos												
Érosion ponct.	x	Cascades	Tuyau	Aire d'abris												
Débris végétal	x	Chute	Pont/ponc.	Herbiers												
Sédimentation	x															
Pollution		Diamètre ponceau :470mm			Présence de poisson (oui/non)											
Décrochement		Esp. Exot. Env. :			Espèces		Stade de développement									
Autres:		Détails :														
									CROQUIS							
Observations fauniques :																
Commentaires :																

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION						Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE 301.2		Date et évaluateur :		2-oct 2025, MT									
Longueur du segment (m)				Station YSI :											
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :											
Catégorie d'utilisation du sol (%)						Type d'aménagement (%)									
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes	
G: 100						G: 40				60					
D: 30				70				D: 100							
État des berges (Unités HGM)						Géométrie des talus									
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite	
G:		10				90				Hauteur (m)					
D:		20				80				Pente (%)					
Précisions: chemin rive gauche						Substrat									
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine									
Marche-cuvette		R Roc				Gauche			Droite						
Seuil - Mouille		x		Bx Gros bloc: D >500 mm		7		Largeur végétalisée >10		>10					
Méandre				B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget.: 4		5					
Divaguant				G Gallet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée		0					
À tresses				C Caillou: 40 mm > D < 80 mm		10		Dénudée + herbacée éparsée		1					
Anastomosé				Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm		30		Herbacée		2					
Autres caractéristiques				Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm		40		Hébarcée + arbustive éparsée		3					
MH dans littoral		x		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm		10		Herb. + arbustive + arborescente éparsée		4					
Chenal linéaire		x		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente		5					
Artificialisé				L Limon : 2 µm > D < 50 µm				Présence d'impacts glaciels :							
Fossé				A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :							
Chute				O Débris organiques		10		Perturbations anthropiques : chemin rive gauche							
Dimensions du segment						Écoulement			Type de milieu hydrique						
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac							
Largeur (m)						Pente du lit (%)		6		Étang					
Profondeur (m)		0,8				Sinueux (%)		20		Rivière					
		0,15				Droit (%)		80		Ruisseau		x			
						Autre:				Autre:					
Problématiques		Présence d'obstacles				Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
		Naturels		Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)					
Minage animal															
Déboisement		x		Embâcle		Barrage		Site de fraie							
Chablis		x		Barrage		Digue		Zone nourriture							
Érosion ponct.		x		Seuil		Seuil		Aire de repos							
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau		Aire d'abris							
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Herbiers							
Pollution						Diamètre ponceau : 450mm		Présence de poisson (oui/non)							
Décrochement						Esp. Exot. Env. :		Stade de développement							
Autres:				Détails :											
CROQUIS															
Observations fauniques :															
Commentaires :															

Espèces par strate				H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut	
Gauche	Arborescente						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total			0,00		#DIV/0!			
Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total			0,00		#DIV/0!			
Gauche	Arbustive / Régénération						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total			0,00		#DIV/0!			
	Droite							#DIV/0!	#DIV/0!
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total			0,00		#DIV/0!				
Gauche		Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total			0,00		#DIV/0!			
	Droite							#DIV/0!	#DIV/0!
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total			0,00		#DIV/0!				

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE												
Nom du cours d'eau:		CE-302.1		Date et évaluateur :		2 oct-2025, MT											
Longueur du segment (m)				Station YSI :													
Station d'inventaire :		115		Conditions météorologiques :													
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)												
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes			
G: 100						G: 100											
D: 100						D: 100											
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus												
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite			
G:		15		10		75											
D:		15		10		75				Hauteur (m)							
Précisions:							Pente (%)										
							Substrat										
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine											
Marche-cuvette		R Roc				Gauche			Droite								
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D >500 mm				Largeur végétalisée >10			>10								
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :			5 5								
Divaguant		G Gallet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée			0								
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				Dénudée + herbacée épars			1								
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				Herbacée			2								
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive épars			3								
MH dans littoral		x		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm		Herb. + arbustive + arborescente épars			4								
Chenal linéaire		x (multiples)		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm		Hébarcées + arbustive + arborescente			5								
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm				Présence d'impacts glaciels :											
Fossé		A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :											
Chute		O Débris organiques				100 Perturbations anthropiques : coupe végé, route en amont											
Dimensions du segment					Écoulement			Type de milieu hydrique									
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Laminaire		Lac							
Largeur (m)						Pente du lit (%)		3		Étang							
Profondeur (m)		0,17		0,45		Sinueux (%)		20		Rivière							
		0,02		0,25		Droit (%)		80		Ruisseau		x					
						Autre:				Autre:							
Problématiques		Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)												
		Naturels		Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)							
Minage animal						Site de fraie											
Déboisement		Embâcle		Barrage		Zone nourriture											
Chablis		Barrage		Digue		Aire de repos											
Érosion ponct.		x		Seuil		Aire d'abris											
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau											
Sédimentation		x		Chute		Pont/ponc.		Herbiers		Oui							
Pollution				Diamètre ponceau : 450mm		Présence de poisson (oui/non)											
Décrochement				Esp. Exot. Env. :		Espèces			Stade de développement								
Autres:				Détails :													
CROQUIS																	
Observations fauniques :																	
Commentaires : chenaux multiples																	

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE						
Nom du cours d'eau:		CE-302.2	Date et évaluateur :		2-oct-2025, MT						
Longueur du segment (m)				Station YSI :							
Station d'inventaire :		116	Conditions météorologiques :								
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)						
Naturel		Agriculture	Foresterie	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes	
G:				100		G: 90				10	
D:				100		D: 90				10	
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus						
		Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées			Gauche		Droite	
G:						Hauteur (m)					
D:						Pente (%)					
Précisions:						Substrat					
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine						
Marche-cuvette		x		R Roc		Gauche		Droite			
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D >500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10		>10				
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :		4 4				
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm			5		Complètement dénudée		0		
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			20		Dénudée + herbacée épars		1		
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			60		Herbacée		2		
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			10		Hébarcée + arborescive épars		3		
MH dans littoral		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm					Herb. + arbustive + arborescente épars		4		
Chenal linéaire		x		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente		5	
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm					Présence d'impacts glaciels :				
Fossé		A argile : D < 2 µm					Laisse de crues :				
Chute		O Débris organiques					Perturbations anthropiques : coupe forestière + chemin				
Dimensions du segment					Écoulement		Type de milieu hydrique				
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		laminaire		Lac	
Largeur (m)						Pente du lit (%)		12		Étang	
Profondeur (m)						Sinueux (%)		5		Rivière	
						Droit (%)		95		Ruisseau	
						Autre:				x	
Problématiques		Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)						
Minage animal		Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)			
Déboisement		x		Embâcle		Barrage		Site de fraie			
Chablis		x		Barrage		Digue		Zone nourriture			
Érosion ponct.		x		Seuil		Aire de repos		Aire d'abris			
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau		Herbiers			
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.					
Pollution				Diamètre ponceau : 450mm		Présence de poisson (oui/non)					
Décrochement				Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement			
Autres:				Détails :							
					CROQUIS						
Observations fauniques :											
Commentaires : PB encaissé. Beaucoup de débris ce coupe en rive											

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE								
Nom du cours d'eau:		CE-303	Date et évaluateur :		2-oct 2025, MT								
Longueur du segment (m)				Station YSI :									
Station d'inventaire :		118	Conditions météorologiques :										
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)								
Naturel		Agriculture		Forêt	Infrastructure	Habité		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes	
G: 60				40				G: 100					
D: 60				40				D: 100					
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus								
		Érosion		Accumulation	Stable	Artificialisées				Gauche		Droite	
G:		20				80				Hauteur (m)			
D:		20				80				Pente (%)			
Précisions:										Substrat			
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine								
Marche-cuvette		x			R Roc		Gauche		Droite				
Seuil - Mouille					Bx Gros bloc: D > 500 mm		Largeur végétalisée		>10		>10		
Méandre					B Bloc: 250 mm > D < 500 mm		Indice veget. :						
Divaguant					G Gallet: 80 mm > D < 250 mm		Complètement dénudée		0				
À tresses					C Caillou: 40 mm > D < 80 mm		Dénudée + herbacée épars		1				
Anastomosé					Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm		Herbacée		2				
Autres caractéristiques					Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm		Hébarcée + arbustive épars		3				
MH dans littoral					Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm		10		Herb. + arbustive + arborescente épars		4		
Chenal linéaire		x			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm		20		Hébarcées + arbustive + arborescente		5		
Artificialisé					L Limon : 2 µm > D < 50 µm		30		Présence d'impacts glaciels :				
Fossé					A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :				
Chute					O Débris organiques		40		Perturbations anthropiques :				
Dimensions du segment					Écoulement		Type de milieu hydrique						
Mouille		Plein-bord		Notes	Vitesse (s/m)		Lac						
Largeur (m)		S/O			Pente du lit (%)		5		Étang				
Profondeur (m)		S/O			Sinueux (%)		5		Rivière				
		0,7			Droit (%)		95		Ruisseau		x		
		0,35			Autre:				Autre:				
Problématiques		Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)								
		Naturels		Artificiels	Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)						
Minage animal													
Déboisement		Embâcle		Barrage	Site de fraie								
Chablis		x		Barrage	Zone nourriture								
Érosion ponct.		x		Seuil	Aire de repos								
Débris végétal		x		Cascades	Aire d'abris								
Sédimentation				Chute	Herbiers								
Pollution													
Décrochement				Diamètre ponceau :									
Autres:				Esp. Exot. Env. :									
				Détails :									
					CROQUIS								
Observations fauniques :													
Commentaires : ancienne coupe forestière													

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-304.1		Date et évaluateur :		2-oct 2025, MT													
Longueur du segment (m)		40		Station YSI :															
Station d'inventaire :		120		Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G:				100						G: 100									
D:				100						D: 100									
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus														
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:		40				60				Hauteur (m)									
D:		40				60													
Précisions:										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			x			R Roc			Gauche		Droite								
Seuil - Mouille						Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée >10		>10								
Méandre						B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. : 5		4								
Divaguant						G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée		0								
À tresses						C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars		1								
Anastomosé						Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée		2								
Autres caractéristiques						Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars		3								
MH dans littoral			x			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars		4								
Chenal linéaire						Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente		5								
Artificialisé						L Limon : 2 µm > D < 50 µm			10		Présence d'impacts glaciels :								
Fossé						A argile : D < 2 µm					Laisse de crues :								
Chute						O Débris organiques			80		Perturbations anthropiques : foresterie								
Dimensions du segment					Écoulement					Type de milieu hydrique									
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		S/O		Lac									
Largeur (m)		S/O		0,6		Pente du lit (%)		12		Étang									
Profondeur (m)		S/O		0,25		Sinueux (%)		10		Rivière									
						Droit (%)		90		Ruisseau		x							
						Autre:				Autre:									
Problématiques					Présence d'obstacles					Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
Minage animal				Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)									
Déboisement		x		Embâcle		Barrage		Site de fraie											
Chablis		x		parrage		Digue		Zone nourriture											
Érosion ponct.		x		Seuil				Aire de repos											
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau		Aire d'abris											
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Herbiers											
Pollution				Diamètre ponceau : 450mm				Présence de poisson (oui/non)											
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement									
Autres:				Détails :															
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Commentaires : coupe forestière en rive droite en amont. Lit d'écoulement diffus, multiple petit chenaux. Écoulement semble emprunter des canaux souterrains.																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE						
Nom du cours d'eau:		CE-304.2	Date et évaluateur :		2-oct-2025, MT						
Longueur du segment (m)				Station YSI :							
Station d'inventaire :		121	Conditions météorologiques :								
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)						
Naturel		Agriculture	Foresterie	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes	
G: 100						G: 100					
D: 100						D: 40				60	
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus						
		Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées			Gauche		Droite	
G:		40		60		Hauteur (m)					
D:		10		40	50						
Précisions:					Pente (%)						
					Substrat						
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine						
Marche-cuvette		x	R Roc		Gauche		Droite				
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D >500 mm			Largeur végétalisée >10		2				
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :		5 1				
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm			40		Complètement dénudée		0		
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			30		Dénudée + herbacée épars		1		
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			20		Herbacée		2		
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			10		Hébarcée + arbustive épars		3		
MH dans littoral		x	Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm				Herb. + arbustive + arborescente épars		4		
Chenal linéaire		x	Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente		5		
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm			Présence d'impacts glaciels :						
Fossé		A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :						
Chute		O Débris organiques			10		Perturbations anthropiques :				
Dimensions du segment					Écoulement		Type de milieu hydrique				
Mouille		Plein-bord	Notes		Vitesse (s/m)		Lac				
Largeur (m)		0,3	0,7		Pente du lit (%)		Étang				
Profondeur (m)		0,05	0,35		Sinueux (%)		Rivière				
					Droit (%)		Ruisseau				
					Autre:		Autre:				
Problématiques		Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)						
		Naturels	Artificiels			Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)			
Minage animal				Site de fraie							
Déboisement		Embâcle	Barrage	Zone nourriture							
Chablis		Barrage	Digue								
Érosion ponct.		Seuil	Seuil	Aire de repos							
Débris végétal			Tuyau	Aire d'abris							
Sédimentation		Chute	Pont/ponc.	Herbiers							
Pollution		Diamètre ponceau : 900mm			Présence de poisson (oui/non)						
Décrochement		Esp. Exot. Env. :			Espèces		Stade de développement				
Autres:		Détails :									
CROQUIS											
Observations fauniques :											
Commentaires : ancienne trace de machinerie forestière?											

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION								Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE							
Nom du cours d'eau:		CE-305		Date et évaluateur :		2-oct 2025, MT		Espèces par strate H (m) % Absolu % Relatif Espèce dominante Statut							
Longueur du segment (m)				Station YSI :											
Station d'inventaire :		125		Conditions météorologiques :											
Catégorie d'utilisation du sol (%) Type d'aménagement (%)								Arborecente #DIV/0! #DIV/0! #N/A							
Naturel	Agriculture	Forêt	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle	Végétation ornementale	Matériaux inertes								
G:		100			G: 100										
D:		100			D: 100			Arbustive / Régénération #DIV/0! #DIV/0! #N/A							
État des berges (Unités HGM)				Géométrie des talus											
	Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées		Gauche	Droite								
G:	30		70		Hauteur (m)			Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A							
D:	30		70												
Précisions:				Pente (%)											
				Substrat				Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A							
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)		État bande riveraine				Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A							
Marche-cuvette		R Roc		Gauche Droite											
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D > 500 mm		Largeur végétalisée >10 >10											
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm		Indice veget. : 5 5				Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A							
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm		5 Complètement dénudée 0											
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm		10 Dénudée + herbacée épars 1											
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm		10 Herbacée 2				Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A							
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm		15 Hébarcée + arbustive épars 3											
MH dans littoral		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm		20 Herb. + arbustive + arborecente épars 4											
Chenal linéaire		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm		20 Hébarcées + arbustive + arborecente 5				Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A							
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm		Présence d'impacts glaciels :											
Fossé		A argile : D < 2 µm		20 Laisse de crues :											
Chute		O Débris organiques		Perturbations anthropiques : plantation, ancien FD?				Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A							
Dimensions du segment				Écoulement		Type de milieu hydrique				Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A					
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac							
Largeur (m)		S/O		0,8		Pente du lit (%)		9 Étang							
Profondeur (m)		S/O		0,3		Sinueux (%)		5 Rivière		Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A					
						Droit (%)		95 Ruisseau							
						Autre:		Autre:							
Problématiques		Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)						Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A					
Minage animal		Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)							
Déboisement		Embranchement		Barrage		Site de fraie									
Chablis		Barrage		Digues		Zone nourriture				Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A					
Érosion ponct.		x Seuil		Seuil		Aire de repos									
Débris végétal		x Cascades		Tuyau		Aire d'abris									
Sédimentation		Chute		Pont/ponc.		Herbiers				Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A					
Pollution		Diamètre ponceau :				Présence de poisson (oui/non)									
Décrochement		Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement							
Autres:		Détails :								Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A					
Observations fauniques :								Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A							
Commentaires : plantation épinette. Plantation herbacée et arbustifs très épars.								Non ligneuse (Herbacée et muscinale) #DIV/0! #DIV/0! #N/A							
Total								0,00 #DIV/0! #N/A							

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE																							
Nom du cours d'eau:		CE-306.1		Date et évaluateur :		02-oct-25				Espèces par strate																							
Longueur du segment (m)				Station YSI :						H (m)																							
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :						% Absolu																							
										% Relatif																							
										Espèce dominante																							
										Statut																							
Catégorie d'utilisation du sol (%)						Type d'aménagement (%)				Arborecente																							
Naturel						Agriculture				Forêt				Infrastructure				Habitée				Végétation naturelle				Végétation ornementale				Matériaux inertes			
G: 100																						G: 70				30							
D:																						D: 70				30							
État des berges (Unités HGM)						Géométrie des talus				Arbustive / Régénération																							
Érosion						Accumulation				Stable				Artificialisées				Gauche				Droite											
G: 20																						Hauteur (m)											
D:						20				80												Pente (%)											
Précisions:																		Substrat															
Style fluvial (voir fig)						Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine																							
Marche-cuvette						R Roc				Gauche				Droite																			
Seuil - Mouille						Bx Gros bloc: D > 500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10				>10																			
Méandre						x Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :				5																			
Divaguant						G Galet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée				0																			
À tresses						C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				Dénudée + herbacée épars				1																			
Anastomosé						Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				Herbacée				2																			
Autres caractéristiques						Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive épars				3																			
MH dans littoral						x S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm				Herb. + arbustive + arborescente épars				4																			
Chenal linéaire						Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente				5																			
Artificialisé						L Limon : 2 µm > D < 50 µm				Présence d'impacts glaciels :																							
Fossé						A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :																							
Chute						O Débris organiques				40				Perturbations anthropiques : route																			
Dimensions du segment						Écoulement				Type de milieu hydrique																							
Mouille						Plein-bord				Notes				Vitesse (s/m)				14				Lac											
Largeur (m)						2,8				3								Pente du lit (%)				1				Étang							
Profondeur (m)						0,27				0,5								Sinueux (%)				40				Rivière							
														Droit (%)				60				Ruisseau				x							
														Autre:								Autre:											
Problématiques						Présence d'obstacles				Composante de l'habitat du poisson (oui/non)																							
Minage animal						Naturels				Artificiels				Description (substrat, etc.)				Sup. app. (m²)															
Déboisement						Emblâcle				Barrage				Site de fraie				Oui															
Chablis						Barrage				Digue				Zone nourriture				Oui															
Érosion ponct.						x Seuil				Seuil				Aire de repos				Oui															
Débris végétal						x Cascades				Tuyau				Aire d'abris				Oui															
Sédimentation						Chute				Pont/ponc.				Herbiers				Oui				25%											
Pollution						Diamètre ponceau : 150mm				Présence de poisson (oui/non)																							
Décrochement						Esp. Exot. Env. :				Espèces				Stade de développement																			
Autres:						Détails :																											
CROQUIS																																	
Observations fauniques : grenouilles.																																	
Commentaires : lit en Mo par-dessus matériaux de remblai.																																	
Total										0,00										#DIV/0!													

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE										
Nom du cours d'eau:		CE-306.2		Date et évaluateur :		2-oct-2025, MT									
Longueur du segment (m)				Station YSI :											
Station d'inventaire :		127		Conditions météorologiques :											
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)										
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes	
G: 100						G: 90				10					
D: 100						D: 90				10					
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus										
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite	
G:		15				85				Hauteur (m)					
D:		10				90				Pente (%)					
Précisions:										Substrat					
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine									
Marche-cuvette			R Roc			Gauche			Droite						
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D >500 mm			Largeur végétalisée (m) :									
Méandre			x B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :									
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée			0						
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée éparsée			1						
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			20			Herbacée			2			
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			20			Hébarcée + arbustive éparsée			3			
MH dans littoral			x Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			20			Herb. + arbustive + arborescente éparsée			4			
Chenal linéaire			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm						Hébarcées + arbustive + arborescente			5			
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm						Présence d'impacts glaciels :						
Fossé			A argile : D < 2 µm						Laisse de crues :						
Chute			O Débris organiques			40			Perturbations anthropiques :						
Dimensions du segment					Écoulement			Type de milieu hydrique							
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		14		Lac					
Largeur (m)		2,3		2,7		Pente du lit (%)		1		Étang					
Profondeur (m)		0,46		0,95		Sinueux (%)		50		Rivière					
						Droit (%)		50		Ruisseau		x			
						Autre:				Autre:					
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
			Naturels			Artificiels			Description (substrat, etc.)			Sup. app. (m²)			
Minage animal									Site de fraie						
Déboisement			Embâcle			Barrage			Zone de fraie						
Chablis			Barrage			Digue			Zone nourriture						
Érosion ponct.			Seuil			Seuil			Aire de repos						
Débris végétal			x Cascades			Tuyau			Aire d'abris						
Sédimentation			x Chute			Pont/ponc.			Herbiers			25%			
Pollution						Diamètre ponceau : 150mm			Présence de poisson (oui/non)						
Décrochement						Esp. Exot. Env. :			Stade de développement						
Autres:						Détails :									
CROQUIS															
Observations fauniques :															
Commentaires : méandre stable? Chenaux multiple															

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE					
Nom du cours d'eau:		CE-307.1		Date et évaluateur :		2025-10-02, MT				
Longueur du segment (m)				Station YSI :						
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :						
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)					
Naturel		Agriculture	Foresterie	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes
G:		100				G: 100				
D:		100				D: 100				
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus					
		Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées			Gauche		Droite
G:		15		85				Hauteur (m)		
D:		15		85						
Précisions:							Pente (%)			
							Substrat			
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine					
Marche-cuvette		R Roc			Gauche			Droite		
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D >500 mm			Largeur végétalisée >10			>10		
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. : 5			5		
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée			0		
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars			1		
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée			2		
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars			3		
MH dans littoral		x	Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm		Herb. + arbustive + arborescente épars			4		
Chenal linéaire		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente			5		
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm			Présence d'impacts glaciels :					
Fossé		A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :					
Chute		O Débris organiques			100	Perturbations anthropiques :				
Dimensions du segment				Écoulement			Type de milieu hydrique			
Mouille		Plein-bord	Notes	Vitesse (s/m)		Lac				
Largeur (m)				Pente du lit (%)		1 - 2	Étang			
Profondeur (m)				Sinueux (%)		S/O	Rivière			
				Droit (%)		S/O	Ruisseau	x		
				Autre:			Autre:			
Problématiques		Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)						
Minage animal			Naturels	Artificiels	Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)			
Déboisement			Embâcle	Barrage	Site de fraie					
Chablis			Barrage	Digue	Zone nourriture					
Érosion ponct.			Seuil	Seuil	Aire de repos					
Débris végétal		x	Cascades	Tuyau	Aire d'abris					
Sédimentation		x	Chute	Pont/ponc.	Herbiers					
Pollution			Diamètre ponceau :		Présence de poisson (oui/non)					
Décrochement			Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement			
Autres:			Détails :							
CROQUIS										
Observations fauniques :										
Commentaires : écoulement diffus dans milieux humide (MH). Zone d'écoulement dans MH, chenaux multiples/diffus. Présence de lits ponctuels avec resurgences/infiltration. Zone hydrologique perturbée par la foresterie (conifères, coupe de végétation, etc.)										

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE										
Nom du cours d'eau:		CE-308.1		Date et évaluateur :		03-oct-25									
Longueur du segment (m)				Station YSI :											
Station d'inventaire :		132		Conditions météorologiques :											
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)										
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes	
G: 100						G: 10		90							
D:				100		D:				100					
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus										
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite	
G:		20				80				Hauteur (m)					
D:				100						Pente (%)					
Précisions:										Substrat					
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine									
Marche-cuvette		R Roc				Gauche			Droite						
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D >500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10			0						
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :			2			0			
Divaguant		G Gallet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée			0						
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				10		Dénudée + herbacée éparsée			1				
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				15		Herbacée			2				
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive éparsée			3						
MH dans littoral		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm				Herb. + arbustive + arborescente éparsée			4						
Chenal linéaire		x		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm		20		Hébarcées + arbustive + arborescente			5				
Artificialisé		x		L Limon : 2 µm > D < 50 µm		40		Présence d'impacts glaciels :							
Fossé		A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :									
Chute		O Débris organiques				15		Perturbations anthropiques : chemin							
Dimensions du segment					Écoulement			Type de milieu hydrique							
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac							
Largeur (m)		1,15				Pente du lit (%)		1		Étang					
Profondeur (m)		0,1				Sinueux (%)				Rivière					
						Droit (%)		100		Ruisseau		x			
						Autre:				Autre:					
Problématiques		Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)										
		Naturels		Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)					
Minage animal						Site de fraie		non							
Déboisement		Embâcle		Barrage		Zone nourriture		oui		5					
Chablis		Barrage		Digue		Aire de repos		oui		5					
Érosion ponct.		x		Seuil		Aire d'abris		oui		5					
Débris végétal		x		Cascades		Herbiers		oui		5					
Sédimentation		x		Chute				oui		5					
Pollution		Diamètre ponceau : 600mm				Présence de poisson (oui/non)									
Décrochement		Esp. Exot. Env. :				Espèces			Stade de développement						
Autres:		Détails :													
CROQUIS															
Observations fauniques :															
Commentaires : lit d'écoulement linéaire qui suit le chemin. Voir lit d'écoulement en analyses historique.															

Espèces par strate				H (m)	% Absolu	% Relatif	espèce dominante	Statut	
Gauche	Arborescente								
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
	Total			0,00		#DIV/0!			
Droite						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
	Total			0,00		#DIV/0!			
Gauche	Arbustive / Régénération								
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
	Total			0,00		#DIV/0!			
	Droite						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total				0,00		#DIV/0!			
Gauche		Non ligneuse (Herbacée et muscinale)							
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
	Total			0,00		#DIV/0!			
	Droite						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total				0,00		#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE												
Nom du cours d'eau:		CE-308.2		Date et évaluateur :		3-oct 2025, MT											
Longueur du segment (m)				Station YSI :													
Station d'inventaire :		133		Conditions météorologiques :													
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)												
Naturel		Agriculture	Foresterie	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes							
G: 100						G: 100											
D: 100						D: 100											
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus												
		Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées			Gauche		Droite							
G:		10	20	70		Hauteur (m)											
D:		20		80													
Précisions:							Pente (%)										
							Substrat										
Style fluvial (voir fig)					Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine									
Marche-cuvette					R Roc				Gauche		Droite						
Seuil - Mouille					Bx Gros bloc: D >500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10		>10						
Méandre					B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :		5						
Divaguant					G Galet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée		0						
À tresses					C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				Dénudée + herbacée épars		1						
Anastomosé					Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm		15		Herbacée		2						
Autres caractéristiques					Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm		25		Hébarcée + arbustive épars		3						
MH dans littoral		x		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm	50			Herb. + arbustive + arborescente épars		4							
Chenal linéaire		x		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente		5							
Artificialisé					L Limon : 2 µm > D < 50 µm				Présence d'impacts glaciels :								
Fossé					A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :								
Chute					O Débris organiques		10		Perturbations anthropiques : présence chemin								
Dimensions du segment					Écoulement			Type de milieu hydrique									
Mouille		Plein-bord		Notes	Vitesse (s/m)				Lac								
Largeur (m)		S/O		2,2			Pente du lit (%)		1,5		Étang						
							Sinueux (%)		5		Rivière						
Profondeur (m)		S/O		0,2			Droit (%)		95		Ruisseau						
							Autre:				Autre:						
Problématiques		Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)												
		Naturels		Artificiels			Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)								
Minage animal							non										
Déboisement		x		Barrage	Site de fraie		oui		4								
Chablis		x		Seuil	Zone nourriture		oui		4								
Érosion ponct.		x		Cascades	Aire de repos		oui		4								
Débris végétal		x		Tuyau	Aire d'abris		oui		4								
Sédimentation		x		Chute	Herbiers		oui		4								
Pollution				Diamètre ponceau : 600mm			Présence de poisson (oui/non)										
Décrochement				Esp. Exot. Env. :	Espèces		Stade de développement										
Autres:				Détails :													
CROQUIS																	
Observations fauniques :																	
Commentaires : cours d'eau intermittent																	
Espèces par strate																	
Arborescente																	
Gauche												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
Total										0,00		#DIV/0!					
Droite												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
Total										0,00		#DIV/0!					
Arbustive / Régénération																	
Gauche												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
Total										0,00		#DIV/0!					
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)																	
Gauche												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
Total										0,00		#DIV/0!					
Droite												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
												#DIV/0!		#DIV/0!		#N/A	
Total										0,00		#DIV/0!					

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE								
Nom du cours d'eau:		CE-309.1		Date et évaluateur :		3-oct-2025, MT							
Longueur du segment (m)				Station YSI :									
Station d'inventaire :		136		Conditions météorologiques :									
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)								
Naturel		Agriculture	Foresterie	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes			
G:		100					G: 100						
D:		100					D: 100						
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus								
		Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées			Gauche		Droite			
G:		10			90				Hauteur (m)				
D:		10			90								
Précisions:							Pente (%)						
							Substrat						
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine							
Marche-cuvette			R Roc				Gauche		Droite				
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D >500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10		>10				
Méandre		x (sinueux)	B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :		5		5		
Divaguant			G Gallet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée		0				
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				Dénudée + herbacée épars		1				
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				Herbacée		2				
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive épars		3				
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm				Herb. + arbustive + arborescente épars		4				
Chenal linéaire			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente		5				
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm				Présence d'impacts glaciels :						
Fossé			A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :						
Chute			O Débris organiques		100		Perturbations anthropiques : plantation, chemin						
Dimensions du segment					Écoulement		Type de milieu hydrique						
Mouille		Plein-bord	Notes	Vitesse (s/m)		Lac							
Largeur (m)		S/O	2			Pente du lit (%)		1		Étang			
Profondeur (m)		S/O	2			Sinueux (%)		20		Rivière			
						Droit (%)		80		Ruisseau			
						Autre:				Autre:			
Problématiques			Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)								
		Naturels	Artificiels			Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)					
Minage animal													
Déboisement		Embâcle	Barrage	Site de fraie									
Chablis		Barrage	Digue	Zone nourriture									
Érosion ponct.		x	Seuil	Aire de repos									
Débris végétal		x	Cascades	Tuyau									
Sédimentation		x	Chute	Pont/ponc.		Herbiers		oui		tout LL			
Pollution			Diamètre ponceau :		Présence de poisson (oui/non)								
Décrochement			Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement						
Autres:			Détails :										
									CROQUIS				
Observations fauniques :													
Commentaires :													

Caractérisation du milieu hydrique

[illegible]

Caractérisation du milieu hydrique

[illegible]

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE														
Nom du cours d'eau:		CE-310.2		Date et évaluateur :		3-oct-2025, MT						Espèces par strate					H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut			
Longueur du segment (m)				Station YSI :								Arborecente												
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :																				
Catégorie d'utilisation du sol (%)										Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes										
G: 100										G: 100														
D: 100										D: 100														
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus														
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite										
G:		5				95				Hauteur (m)														
D:		5				95																		
Précisions:										Pente (%)														
										Substrat														
Style fluvial (voir fig)										Type de substrat du lit (%)										État bande riveraine				
Marche-cuvette				R Roc						Gauche		Droite												
Seuil - Mouille				Bx Gros bloc: D > 500 mm						Largeur végétalisée (m) : >10		>10												
Méandre		x (sinueux)		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm						Indice veget. : 5		5												
Divaguant				G Galet: 80 mm > D < 250 mm						Complètement dénudée		0												
À tresses				C Caillou: 40 mm > D < 80 mm						Dénudée + herbacée épars		1												
Anastomosé				Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm						Herbacée		2												
Autres caractéristiques				Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm						Hébarcée + arbustive épars		3												
MH dans littoral		x		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm						Herb. + arbustive + arborescente épars		4												
Chenal linéaire				Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm		5				Hébarcées + arbustive + arborescente		5												
Artificialisé				L Limon : 2 µm > D < 50 µm						Présence d'impacts glaciels :														
Fossé				A argile : D < 2 µm						Laisse de crues :														
Chute				O Débris organiques		95				Perturbations anthropiques :														
Dimensions du segment										Écoulement		Type de milieu hydrique												
Largeur (m)		Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		S/O		Lac												
		S/O		2,8				Pente du lit (%)		2		Étang												
Profondeur (m)		S/O		0,15				Sinueux (%)		25		Rivière												
								Droit (%)		75		Ruisseau		x										
								Autre:				Autre:												
Problématiques										Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)												
Minage animal				Naturels		Artificiels		Site de fraie		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)												
Déboisement				Embâcle		Barrage		non																
Chablis				Barrage		Digue		non																
Érosion ponct.		x		Seuil		Seuil		non																
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau		non																
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Herbiers		oui		LL												
Pollution				Diamètre ponceau : 300mm				Présence de poisson (oui/non)																
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces				Stade de développement												
Autres:				Détails :																				
CROQUIS																								
Observations fauniques :																								
Commentaires : écoulement diffus dans milieux humides, chenaux ponctuels																								


Gauche																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total																0,00	#DIV/0!		
Droite																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total																0,00	#DIV/0!		
Gauche	Arbustive / Régénération																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total																0,00	#DIV/0!		
Droite																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total																0,00	#DIV/0!		
Gauche	Non ligneuse (Herbacée et muscinale)																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total																0,00	#DIV/0!		
Droite																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
																#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total																0,00	#DIV/0!		

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION						Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-311	Date et évaluateur :		4-oct-2025, MT										
Longueur du segment (m)															
Station d'inventaire :		146	Conditions météorologiques :												
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)										
Naturel	Agriculture	Forêtierie	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle	Végétation ornemental	Matériaux inertes								
G: 100					G: 100										
D: 100					D: 100										
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus										
	Erosion	Accumulation	Stable	Artificialisées		Gauche	Droite								
G:	5		95		Hauteur (m)										
D:	5		95		Pente (%)										
Précisions:					Substrat										
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine									
Marche-cuvette		R Roc				Gauche				Droite					
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D > 500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10				>10					
Méandre		x[sinueux] B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. : 5				0					
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée				0					
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				Dénudée + herbacée épars				1					
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				Herbacée				2					
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive épars				3					
MH dans littoral		x Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm				Herb. + arbustive + arborescente épars				4					
Chenal linéaire		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente				5					
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm				Présence d'impacts glaciels :									
Fossé		A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :									
Chute		O Débris organiques	100				Perturbations anthropiques :								
Dimensions du segment					Écoulement		Type de milieu hydrique								
Mouille		Plein-bord	Notes	Vitesse (s/m)		S/O Lac									
Largeur (m)		S/O	0,2	1,4 (LL)	Pente du lit (%)	4 Étang									
Profondeur (m)		S/O	0,08	0,15 (LL)	Sinueux (%)	40 Rivière									
					Droit (%)	60 Ruisseau	x								
					Autre:	Autre:									
Problématiques		Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)											
		Naturels	Artificiels			Description (substrat, etc.)	Sup. app. (m²)								
Minage animal		Embâcle	Barrage	Site de fraie											
Déboisement		Barrage	Digue	Zone nourriture											
Chablis		Seuil	Seuil	Aire de repos											
Érosion ponct.	x	Cascades	Tuyau	Aire d'abris											
Débris végétal	x	Chute	Pont/ponc.	Herbiers											
Sédimentation															
Pollution		Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement		Esp. Exot. Env. :		Stade de développement											
Autres:		Détails :													
CROQUIS															
Observations fauniques :															
Commentaires :															

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE								
Nom du cours d'eau:				Date et évaluateur :		04-oct-25							
Longueur du segment (m)				Station YSI :									
Station d'inventaire :		202		Conditions météorologiques :									
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)								
Naturel		Agriculture	Foresterie	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes			
G: 50		50				G: 100							
D: 50		50				D: 100							
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus								
		Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées			Gauche		Droite			
G:		10		90		Hauteur (m)							
D:		10		90		Pente (%)							
Précisions:						Substrat							
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine								
Marche-cuvette		R Roc			Gauche		Droite						
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D >500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10		>10						
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :		5		5				
Divaguant		G Gallet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée		0						
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée éparsée		1						
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée		2						
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive éparsée		3						
MH dans littoral		x		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm	Herb. + arbustive + arborescente éparsée		4						
Chenal linéaire		x		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm	Hébarcées + arbustive + arborescente		5						
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm			Présence d'impacts glaciels :								
Fossé		A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :								
Chute		O Débris organiques			100		Perturbations anthropiques : agriculture						
Dimensions du segment				Écoulement			Type de milieu hydrique						
Mouille		Plein-bord	Notes	Vitesse (s/m)		Lac							
Largeur (m)		S/O	0,6	Pente du lit (%)		Étang							
Profondeur (m)		S/O	0,2	Sinueux (%)		5 Rivière							
				Droit (%)		95 Ruisseau		x					
				Autre:		Autre:							
Problématiques				Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)							
		Naturels	Artificiels			Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)					
Minage animal													
Déboisement		Embâcle	Barrage	Site de fraie									
Chablis		Barrage	Digue	Zone nourriture									
Érosion ponct.		Seuil	Seuil	Aire de repos									
Débris végétal		x		Cascades	Tuyau	Aire d'abris							
Sédimentation		Chute	Pont/ponc.	Herbiers									
Pollution		Diamètre ponceau :			Présence de poisson (oui/non)								
Décrochement		Esp. Exot. Env. :			Espèces		Stade de développement						
Autres:		Détails :											
									CROQUIS				
Observations fauniques :													
Commentaires :													



Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINES											
Nom du cours d'eau:		CE-313		Date et évaluateur :		5-oct-2025, MT										
Longueur du segment (m)				Station YSI :												
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :												
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)											
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes		
G:						100				G: 100						
D: 10						90				D: 100						
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus											
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite		
G:										Hauteur (m)						
D:										Pente (%)						
Précisions:										Substrat						
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine										
Marche-cuvette		x		R Roc						Gauche		Droite				
Seuil - Mouille				Bx Gros bloc: D >500 mm						Largeur végétalisée (m) : >10		>10				
Méandre		x (sinueux)		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm						Indice veget. :		5		5		
Divaguant				G Galet: 80 mm > D < 250 mm						Complètement dénudée		0		0		
À tresses				C Caillou: 40 mm > D < 80 mm						Dénudée + herbacée épars		1		1		
Anastomosé				Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm		10				Herbacée		2		2		
Autres caractéristiques				Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm						Herbacée + arbustive épars		3		3		
MH dans littoral				Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm						Herb. + arbustive + arborescente épars		4		4		
Chenal linéaire				Sl Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm						Herbacées + arbustive + arborescente		5		5		
Artificialisé				L Limon : 2 µm > D < 50 µm		10				Présence d'impacts glaciels :						
Fossé				A argile : D < 2 µm						Laisse de crues :						
Chute				O Débris organiques		80				Perturbations anthropiques :						
Dimensions du segment					Écoulement		Type de milieu hydrique									
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		S/O		Lac						
Largeur (m)		S/O		0,9				9		Étang						
Profondeur (m)		S/O		0,4				40		Rivière						
								60		Ruissseau				x		
						Autre:				Autre:						
Problématiques			Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)											
			Naturels		Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)					
Minage animal							Site de fraie		non							
Déboisement			Embâcle		Barrage		Zone nourriture		oui		10%					
Chablis			Barrage				Aire de repos		oui		10%					
Érosion ponct.			x		Seuil		Aire d'abris		oui		5%					
Débris végétal			x		Cascades		Herbiers		oui		5%					
Sédimentation					Chute											
Pollution					Diamètre ponceau :				Présence de poisson (oui/non)							
Décrochement					Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement					
Autres:					Détails :											
									CROQUIS							
Observations fauniques :																
Commentaires :																

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Status
Gauche	Arborescente					
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Gauche	Arbustive / Régénération					
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
	Droite				#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Gauche		Non ligneuse (Herbacée et muscinale)				
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
	Droite				#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-314.1		Date et évaluateur :		5-oct-2025, PPF													
Longueur du segment (m)				Station YSI :															
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G: 100										G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus														
G:		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
D:										Hauteur (m)									
Précisions:										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			R Roc			Gauche		Droite											
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10		>10											
Méandre			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			5		Indice veget. :		5									
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			10		Complètement dénudée		0									
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm					Dénudée + herbacée épars		1									
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			20		Herbacée		2									
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			40		Hébarcée + arbustive épars		3									
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			1		Herb. + arbustive + arborescente épars		4									
Chenal linéaire			x Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm					Hébarcées + arbustive + arborescente		5									
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			15		Présence d'impacts glaciels :											
Fossé			A argile : D < 2 µm					Laisse de crues :											
Chute			O Débris organiques					Perturbations anthropiques :											
Dimensions du segment				Écoulement		Type de milieu hydrique													
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		S/O		Lac									
Largeur (m)		S/O		0,59		Pente du lit (%)		5		Étang									
Profondeur (m)		S/O		0,45		Sinueux (%)		50		Rivière									
						Droit (%)		50		Ruisseau		x							
						Autre:				Autre:									
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)													
Minage animal			Naturels			Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)									
Déboisement			Embâcle			Barrage		Site de fraie											
Chablis			Barrage			Digue		Zone nourriture											
Érosion ponct.			Seuil			Seuil		Aire de repos											
Débris végétal			Cascades			Tuyau		Aire d'abris											
Sédimentation			Chute			Pont/ponc.		Herbiers		4									
Pollution			Diamètre ponceau :			Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement			Esp. Exot. Env. :			Espèces		Stade de développement											
Autres:			Détails :																
										CROQUIS									
Observations fauniques :																			
Commentaires :																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

[illegible]

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE																							
Nom du cours d'eau:		CE 315.1		Date et évaluateur :		5-oct-2025, MT				Espèces par strate																							
Longueur du segment (m)				Station YSI :						H (m)																							
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :						% Absolu																							
										% Relatif																							
										Espèce dominante																							
										Statut																							
Catégorie d'utilisation du sol (%)						Type d'aménagement (%)				Arborecente																							
Naturel						Agriculture				Forêt				Infrastructure				Habitée				Végétation naturelle				Végétation ornementale				Matériaux inertes			
G: 100																						G: 100											
D: 70										30												D: 70								30			
État des berges (Unités HGM)						Géométrie des talus				Arbustive / Régénération																							
Érosion						Accumulation				Stable				Artificialisées				Gauche				Droite											
G:										100								Hauteur (m)															
D:						10				90								Pente (%)															
Précisions:														Substrat																			
Style fluvial (voir fig)						Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine																							
Marche-cuvette						R Roc				Gauche				Droite																			
Seuil - Mouille						Bx Gros bloc: D > 500 mm				Largeur végétalisée (m) > 10				> 10																			
Méandre						B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :				4				1															
Divaguant						G Galet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée				0																			
À tresses						C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				Dénudée + herbacée épars				1																			
Anastomosé						Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				10				Herbacée				2															
Autres caractéristiques						Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive épars				3																			
MH dans littoral						x				Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm				Herb. + arbustive + arborescente épars				4															
Chenal linéaire						x				Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente				5															
Artificialisé										L Limon : 2 µm > D < 50 µm				10				Présence d'impacts glaciels :															
Fossé										A argile : D < 2 µm								Laisse de crues :															
Chute										O Débris organiques				80				Perturbations anthropiques : chemin															
Dimensions du segment						Écoulement				Type de milieu hydrique																							
Mouille						Plein-bord				Notes				Vitesse (s/m)				S/O				Lac											
Largeur (m)						S/O				0,8				Pente du lit (%)				2				Étang											
Profondeur (m)						S/O				0,11				Sinueux (%)				10				Rivière											
														Droit (%)				90				Ruisseau											
										Autre:								Autre:				x											
Problématiques						Présence d'obstacles				Composante de l'habitat du poisson (oui/non)																							
Minage animal						Naturels				Artificiels				Description (substrat, etc.)				Sup. app. (m²)															
Déboisement						Embâcle				Barrage				non																			
Chablis						Barrage				Digue				non																			
Érosion ponct.						x				Seuil				non																			
Débris végétal						x				Cascades				Tuyau				oui				60-100%											
Sédimentation										Chute				Pont/ponc.				non															
Pollution										Diamètre ponceau : 900 mm				Présence de poisson (oui/non)																			
Décrochement										Esp. Exot. Env. :				Espèces				Stade de développement															
Autres:										Détails :																							
CROQUIS																																	
Observations fauniques :																																	
Commentaires : Cours d'eau provient d'un resurgence ou un milieu humides en amont																																	

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-315.2		Date et évaluateur :		5-oct-2025, MT				Espèces par strate									
Longueur du segment (m)				Station YSI :						H (m) % Absolu % Relatif Espèce dominante Statut									
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)						Type d'aménagement (%)				Gauche Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche Droite									
Naturel	Agriculture	Forêt	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle	Végétation ornemental	Matériaux inertes												
G: 70				30	G: 70	30													
D: 90				10	D: 90		10												
État des berges (Unités HGM)						Géométrie des talus													
		Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées	Gauche		Droite											
G: 10				90		Hauteur (m)													
D: 15				85		Pente (%)													
Précisions:					Substrat														
Style fluvial (voir fig)						Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine									
Marche-cuvette		R Roc				Gauche		Droite											
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D > 500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10		>10											
Méandre		x (sinueux) B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :		3 4											
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée		0											
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm		15		Dénudée + herbacée épars		1											
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm		15		Herbacée		2											
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive épars		3											
MH dans littoral		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm				Herb. + arbustive + arborescente épars		4											
Chenal linéaire		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm				Hébarcées + arbustive + arborescente		5											
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm		10		Présence d'impacts glaciels :													
Fossé		A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :													
Chute		O Débris organiques		60		Perturbations anthropiques : remblai rive droite; habitation rive g													
Dimensions du segment						Écoulement		Type de milieu hydrique											
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		S/O Lac											
Largeur (m)		S/O		0,86		Pente du lit (%)		3 Étang											
Profondeur (m)		S/O		0,35		Sinueux (%)		30 Rivière											
						Droit (%)		70 Ruisseau											
						Autre:		Autre:											
Problématiques						Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)											
Minage animal		Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)											
Déboisement		Embâcle		Barrage		non													
Chablis		Barrage		Digue		non													
Érosion ponct.		x		Seuil		oui		9%											
Débris végétal		x		Cascades		oui		10%											
Sédimentation				Tuyau		non													
Pollution				Pont/ponc.															
Décrochement				Diamètre ponceau : 900mm		Présence de poisson (oui/non)													
Autres:				Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement											
				Détails :															
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Commentaires :																			

Caractérisation du milieu hydrique


Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-316		Date et évaluateur :		5-oct-2025, RG													
Longueur du segment (m)				Station YSI :															
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel	Agriculture	Forêt	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle	Végétation ornementale	Matériaux inertes												
G: 100					G: 100														
D: 100					D: 100														
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus														
	Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées		Gauche	Droite												
G:	10		95																
D:	10		95																
Précisions: environs perturbés, chemin de 4-roues et coupe					Pente (%)														
					Substrat														
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine														
Marche-cuvette		R Roc			Gauche Droite														
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10														
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. : 3 2														
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée 0														
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars 1														
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée 2														
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars 3														
MH dans littoral		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars 4														
Chenal linéaire x		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente 5														
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm			Présence d'impacts glaciels :														
Fossé		A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :														
Chute		O Débris organiques			Perturbations anthropiques :														
Dimensions du segment					Écoulement		Type de milieu hydrique												
Mouille		Plein-bord		Notes	Vitesse (s/m)	S/O	Lac												
Largeur (m)		S/O	0,75		Pente du lit (%)	S	Étang												
Profondeur (m)		S/O	0,17		Sinueux (%)		Rivière												
					Droit (%)	100	Ruisseau x												
					Autre:		Autre:												
Problématiques		Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)															
		Naturels Artificiels		Description (substrat, etc.) Sup. app. (m²)															
Minage animal		Embâcle Barrage		Site de fraie															
Déboisement		Barrage Digue		Zone nourriture															
Chablis		Seuil		Aire de repos															
Érosion ponct.		x Cascades Tuyau		Aire d'abris															
Débris végétal		Chute Pont/ponc.		Herbiers															
Sédimentation		Diamètre ponceau :		Présence de poisson (oui/non)															
Pollution		Esp. Exot. Env. :		Espèces Stade de développement															
Décrochement		Détails :																	
Autres:																			
										CROQUIS									
Observations fauniques :																			
Commentaires : petit chenal encastré. Beaucoup de branches et herbacés couvrent le cours d'eau.																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE											
Nom du cours d'eau:		CE-317		Date et évaluateur :		5-oct-2025, MT															
Longueur du segment (m)				Station YSI :																	
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :																	
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)																
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes							
G:				50		50				G: 50				50							
D:				100						D: 100											
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus																
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite							
G:		10						90				Hauteur (m)									
D:		5				95															
Précisions:										Pente (%)											
										Substrat											
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine															
Marche-cuvette			x			R Roc			Gauche		Droite										
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : 5				>10											
Méandre			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :				1		4									
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée				0											
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			40				Dénudée + herbacée épars		1									
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			10				Herbacée		2									
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars				3											
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars				4											
Chenal linéaire			x			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			10				Hébarcées + arbustive + arborescente		5						
Artificialisé						L Limon : 2 µm > D < 50 µm			40				Présence d'impacts glaciels :								
Fossé						A argile : D < 2 µm							Laisse de crues :								
Chute						O Débris organiques							Perturbations anthropiques : traces machinerie forestières,chemin								
Dimensions du segment					Écoulement					Type de milieu hydrique											
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		S/O		Lac											
Largeur (m)						Pente du lit (%)		6		Étang											
Profondeur (m)						Sinueux (%)		30		Rivière											
						Droit (%)		70		Ruisseau		x									
						Autre:				Autre:											
Problématiques					Présence d'obstacles					Composante de l'habitat du poisson (oui/non)											
Minage animal				Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)											
Déboisement				Embâcle		Barrage		non													
Chablis		x		Barrage		Digue		non													
Érosion ponct.		x		Seuil		Seuil		non													
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau		oui		5%											
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Herbiers		non											
Pollution				Diamètre ponceau :				Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement											
Autres:				Détails :																	
CROQUIS																					
Observations fauniques :																					
Commentaires : chemin de la rive gauche, beaucoup de débris de coupe																					

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			



<

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE					
Nom du cours d'eau:		CE-318.2		Date et évaluateur :		05-oct-25									
Longueur du segment (m)				Station YSI :											
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :											
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)										
Naturel	Agriculture	Forêt	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle	Végétation ornementale	Matériaux inertes								
G: 90		10			G: 100										
D:		90	10		D: 90		10								
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus										
	Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées		Gauche	Droite								
G:	10		90		Hauteur (m)										
D:	20		80		Pente (%)										
Précisions:					Substrat										
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine										
Marche-cuvette		R Roc			Gauche		Droite								
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10		>10								
Méandre	x (sinueux)	B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :		5								
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm			5		Complètement dénudée			0					
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			5		Dénudée + herbacée épars			1					
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			30		Herbacée			2					
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			30		Hébarcée + arbustive épars			3					
MH dans littoral		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm					Herb. + arbustive + arborescente épars			4					
Chenal linéaire	x	Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm					Hébarcées + arbustive + arborescente			5					
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm			20		Présence d'impacts glaciels :								
Fossé		A argile : D < 2 µm					Laisse de crues :								
Chute		O Débris organiques			10		Perturbations anthropiques : chemin, plantation								
Dimensions du segment					Écoulement		Type de milieu hydrique								
	Mouille	Plein-bord	Notes		Vitesse (s/m)	S/O	Lac								
Largeur (m)	0,45	1,55			Pente du lit (%)	7	Étang								
Profondeur (m)	0,02	0,3			Sinueux (%)	20	Rivière								
					Droit (%)	80	Ruisseau		x						
					Autre:		Autre:								
Problématiques		Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)											
Minage animal		Naturels	Artificiels	Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)									
Déboisement		Embâcle	Barrage	non											
Chablis		Barrage	Digue	non											
Érosion ponct.	x	Seuil	Seuil	oui		5									
Débris végétal	x	Cascades	Tuyau	non		40									
Sédimentation		Chute	Pont/ponc.	Herbiers											
Pollution		Diamètre ponceau : 650mm		Présence de poisson (oui/non)											
Décrochement		Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement									
Autres:		Détails :													
Observations fauniques :															
Commentaires :															

Espèces par strate						H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente										
Gauche							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total						0,00	#DIV/0!			
Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total						0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération										
Gauche							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total						0,00	#DIV/0!			
Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total						0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)										
Gauche							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total						0,00	#DIV/0!			
Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
Total						0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE																																																																								
Nom du cours d'eau:		CE-319		Date et évaluateur :		5-oct-2025, MT				Espèces par strate																																																																								
Longueur du segment (m)				Station YSI :						H (m) % Absolu % Relatif Espèce dominante Statut																																																																								
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :																																																																														
Catégorie d'utilisation du sol (%)						Type d'aménagement (%)				<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Arborecente</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">#DIV/0!</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										Arborecente											#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	Total				0,00		#DIV/0!														
Arborecente																																																																																		
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A																																																																												
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A																																																																												
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A																																																																												
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A																																																																												
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A																																																																												
Total				0,00		#DIV/0!																																																																												
Naturel	Agriculture	Forêt	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle	Végétation ornementale	Matériaux inertes																																																																											
G:		100			G: 100																																																																													
D:		100			D: 100																																																																													
État des berges (Unités HGM)						Géométrie des talus				<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Arbustive / Régénération</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">#DIV/0!</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										Arbustive / Régénération											#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	Total				0,00		#DIV/0!							
Arbustive / Régénération																																																																																		
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A																																																																												
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A																																																																												
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A																																																																												
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A																																																																												
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A																																																																												
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A																																																																												
Total				0,00		#DIV/0!																																																																												
G:		100			Hauteur (m)																																																																													
D:		100																																																																																
Précisions:						Pente (%)																																																																												
						Substrat																																																																												
Style fluvial (voir fig)						Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine																																																																								
Marche-cuvette		R Roc				Gauche		Droite																																																																										
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D > 500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10		>10																																																																										
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :		3		4																																																																								
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée		0		0																																																																								
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				Dénudée + herbacée épars		1		1																																																																								
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				Herbacée		2		2																																																																								
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				Hébarcée + arbustive épars		3		3																																																																								
MH dans littoral		x		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm		Herb. + arbustive + arborescente épars		4		4																																																																								
Chenal linéaire		x		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm		Hébarcées + arbustive + arborescente		5		5																																																																								
Artificialisé				L Limon : 2 µm > D < 50 µm		40		Présence d'impacts glaciels :																																																																										
Fossé				A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :																																																																										
Chute				O Débris organiques		50		Perturbations anthropiques : chemin, foresterie																																																																										
Dimensions du segment						Écoulement				Type de milieu hydrique																																																																								
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		S/O Lac																																																																										
Largeur (m)		S/O		0,9		Pente du lit (%)		2		Étang																																																																								
Profondeur (m)		S/O		0,08		Sinueux (%)		10		Rivière																																																																								
						Droit (%)		90		Ruisseau																																																																								
						Autre:				x																																																																								
Problématiques						Présence d'obstacles				Composante de l'habitat du poisson (oui/non)																																																																								
Minage animal				Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)																																																																								
Déboisement				Embâcle		Barrage		Site de fraie																																																																										
Chablis				Barrage		Digue		Zone nourriture																																																																										
Érosion ponct.				Seuil		Seuil		Aire de repos																																																																										
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau		Aire d'abris																																																																										
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Herbiers																																																																										
Pollution				Diamètre ponceau :				Présence de poisson (oui/non)																																																																										
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement																																																																								
Autres:				Détails :																																																																														
CROQUIS																																																																																		
Observations fauniques :																																																																																		
Commentaires :																																																																																		

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE																			
Nom du cours d'eau: CE-320.1					Date et évaluateur : 5-oct-2025, MT					Espèces par strate																			
Longueur du segment (m)					Station YSI :					H (m) % Absolu % Relatif Espèce dominante Statut																			
Station d'inventaire :					Conditions météorologiques :																								
Catégorie d'utilisation du sol (%)										Type d'aménagement (%)																			
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes															
G: 100										G: 100																			
D:				100						D: 100																			
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus																			
G:		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite															
D:										Hauteur (m)																			
Précisions:										Pente (%)																			
Substrat																													
Style fluvial (voir fig)										Type de substrat du lit (%)										État bande riveraine									
Marche-cuvette										R Roc										Gauche Droite									
Seuil - Mouille										Bx Gros bloc: D > 500 mm										Largeur végétalisée (m) : >10 >10									
Méandre										B Bloc: 250 mm > D < 500 mm										Indice veget. : 5 5									
Divaguant										G Galet: 80 mm > D < 250 mm										Complètement dénudée 0									
À tresses										C Caillou: 40 mm > D < 80 mm										Dénudée + herbacée éparsée 1									
Anastomosé										Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm										Herbacée 2									
Autres caractéristiques										Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm										Hébarcée + arbustive éparsée 3									
MH dans littoral										x Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm										Herb. + arbustive + arborescente éparsée 4									
Chenal linéaire										x Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm										Hébarcées + arbustive + arborescente 5									
Artificialisé										L Limon : 2 µm > D < 50 µm										Présence d'impacts glaciels :									
Fossé										A argile : D < 2 µm										Laisse de crues :									
Chute										O Débris organiques										Perturbations anthropiques :									
Dimensions du segment										Écoulement										Type de milieu hydrique									
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		S/O Lac																					
Largeur (m)		S/O		1,95				3		Étang																			
Profondeur (m)		S/O		0,2				20		Rivière																			
						80		Ruisseau				x																	
Autre:												Autre:																	
Problématiques										Présence d'obstacles										Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
Minage animal				Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)																			
Déboisement				Embâcle		Barrage		non																					
Chablis				Barrage		Digue		non																					
Érosion ponct.				Seuil		Seuil		non																					
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau		oui		30%																			
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		oui		60-100%																			
Pollution				Diamètre ponceau : 450mm				Présence de poisson (oui/non)																					
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement																			
Autres:				Détails :																									
CROQUIS																													
Observations fauniques :																													
Commentaires : présence de route																													
Gauche										Droite																			
Arborescente										Arbustive / Régénération																			
Total										Total																			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)										Non ligneuse (Herbacée et muscinale)																			
Total										Total																			
Gauche										Droite																			
Total										Total																			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE										
Nom du cours d'eau:		CE-320.2		Date et évaluateur :		5-oct-2025, MT									
Longueur du segment (m)				Station YSI :											
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :											
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)										
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes	
G: 20				80						G: 100					
D: 30				70						D: 100					
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus										
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite	
G:										Hauteur (m)					
D:										Pente (%)					
Précisions:										Substrat					
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine									
			R Roc			Gauche			Droite						
Marche-cuvette						Bx Gros bloc: D >500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10			>10			
Seuil - Mouille						B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :			5 4			
Méandre						G Gallet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée			0			
Divaguant						C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars			1			
À tresses						Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée			2			
Anastomosé						Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars			3			
Autres caractéristiques						Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars			4			
MH dans littoral						Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente			5			
Chenal linéaire															
Artificialisé						L Limon : 2 µm > D < 50 µm			Présence d'impacts glaciels :						
Fossé						A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :						
Chute						O Débris organiques			Perturbations anthropiques :						
Dimensions du segment					Écoulement			Type de milieu hydrique							
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		S/O		Lac					
Largeur (m)		S/O		2,45		Pente du lit (%)		2		Étang					
Profondeur (m)		S/O		0,6		Sinueux (%)		5		Rivière					
						Droit (%)		95		Ruisseau		x			
						Autre:				Autre:					
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
			Naturels Artificiels						Description (substrat, etc.)			Sup. app. (m²)			
Minage animal									non						
Déboisement			Embâcle Barrage			Site de fraie			non						
Chablis			Barrage Digue			Zone nourriture			non						
Érosion ponct.			Seuil Seuil			Aire de repos			non						
Débris végétal			x Cascades Tuyau			Aire d'abris			oui			60-100%			
Sédimentation			Chute Pont/ponc.			Herbiers									
Pollution															
Décrochement			Diamètre ponceau : 450mm												
Autres:			Esp. Exot. Env. :												
			Détails :												
CROQUIS															
Observations fauniques :															
Commentaires : présence de la route															

Espèces par strate				H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut		
Gauche	Arborescente						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
	Total			0,00		#DIV/0!				
Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
	Total			0,00		#DIV/0!				
Gauche	Arbustive / Régénération						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
	Total			0,00		#DIV/0!				
	Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
								#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
								#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A		
Total			0,00		#DIV/0!					
Gauche	Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
	Total			0,00		#DIV/0!				
Droite							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A	
	Total			0,00		#DIV/0!				

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-350		Date et évaluateur :		5-oct-2025, JW													
Longueur du segment (m)				Station YSI :															
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G:		65				35				G: 65				35					
D:		100								D: 100									
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus														
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:		10				90				Hauteur (m)									
D:		15				85				Pente (%)									
Précisions:										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			R Roc			Gauche Droite													
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : 7 >10													
Méandre			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm 5			Indice veget. : 3 0													
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée 0													
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm 15			Dénudée + herbacée épars 1													
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm 20			Herbacée 2													
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars 3													
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars 4													
Chenal linéaire x			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente 5													
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm 40			Présence d'impacts glaciels :													
Fossé			A argile : D < 2 µm 10			Laisse de crues :													
Chute			O Débris organiques 10			Perturbations anthropiques : chemin													
Dimensions du segment				Écoulement				Type de milieu hydrique											
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac											
Largeur (m)		S/O		2,3		Pente du lit (%)		10 Étang											
Profondeur (m)		S/O		0,55		Sinueux (%)		Rivière											
						Droit (%)		100 Ruisseau x											
						Autre:		Autre:											
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)													
Minage animal				Naturels Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)											
Déboisement				Embâcle Barrage		Site de fraie													
Chablis				Barrage Digue		Zone nourriture													
Érosion ponct.				Seuil Seuil		Aire de repos													
Débris végétal		x		Cascades Tuyau		Aire d'abris													
Sédimentation				Chute Pont/ponc.		Herbiers													
Pollution				Diamètre ponceau :		Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement				Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement											
Autres:				Détails :															
										CROQUIS									
Observations fauniques :																			
Commentaires : cours d'eau linéarisé, possiblement un fossé																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE						
Nom du cours d'eau:		CE-351		Date et évaluateur :		5-oct-2025, RG										
Longueur du segment (m)				Station YSI :												
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :												
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)											
Naturel	Agriculture	Forêt	Infrastructure	Habitée	Végétation naturelle	Végétation ornementale	Matériaux inertes									
G: 70	30				G: 100											
D: 70	30				D: 100											
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus											
	Érosion	Accumulation	Stable	Artificialisées		Gauche	Droite									
G:	10															
D:	15															
Précisions:					Pente (%)											
					Substrat											
Style fluvial (voir fig)					Type de substrat du lit (%)					État bande riveraine						
Marche-cuvette					R Roc					Gauche Droite						
Seuil - Mouille					Bx Gros bloc: D > 500 mm					Largeur végétalisée (m) : 7 7						
Méandre					B Bloc: 250 mm > D < 500 mm 5					Indice veget. : 3 3						
Divaguant					G Galet: 80 mm > D < 250 mm					Complètement dénudée 0						
À tresses					C Caillou: 40 mm > D < 80 mm 20					Dénudée + herbacée éparsée 1						
Anastomosé					Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm 40					Herbacée 2						
Autres caractéristiques					Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm 20					Hébarcée + arbustive éparsée 3						
MH dans littoral					Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm 5					Herb. + arbustive + arborescente éparsée 4						
Chenal linéaire x					Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm					Hébarcées + arbustive + arborescente 5						
Artificialisé					L Limon : 2 µm > D < 50 µm 10					Présence d'impacts glaciels :						
Fossé					A argile : D < 2 µm					Laisse de crues : oui, débris de branches						
Chute					O Débris organiques					Perturbations anthropiques :						
Dimensions du segment					Écoulement					Type de milieu hydrique						
Mouille					Plein-bord					Notes						
Largeur (m)					0,5					3						
Profondeur (m)					0,01					0,5						
					Vitesse (s/m)					Lac						
					Pente du lit (%)					S Étang						
					Sinueux (%)					Rivière						
					Droit (%)					100 Ruisseau x						
					Autre:					Autre:						
Problématiques					Présence d'obstacles					Composante de l'habitat du poisson (oui/non)						
Minage animal					Naturels Artificiels					Description (substrat, etc.) Sup. app. (m²)						
Déboisement					Emblâcle Barrage					Site de fraie						
Chablis					Barrage Digue					Zone nourriture						
Érosion ponct.					Seuil Seuil					non non						
Débris végétal					x Cascades Tuyau					non non						
Sédimentation					Chute Pont/ponc.					Herbiers						
Pollution					Diamètre ponceau : 123mm					Présence de poisson (oui/non)						
Décrochement					Esp. Exot. Env. :					Espèces Stade de développement						
Autres:					Détails :											
CROQUIS																
Observations fauniques :																
Commentaires : mouille irrégulière en flaques, cours d'eau potentiellement linéarisé																

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-351.2		Date et évaluateur :		5-oct-2025, RG													
Longueur du segment (m)				Station YSI :															
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G: 100										G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:		5		5		90				Hauteur (m)									
D:		10				90													
Précisions:										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			R Roc			Gauche		Droite											
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10		>10											
Méandre			x (sinueux) B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			5		Indice veget. :		5									
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			10		Complètement dénudée		0									
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			10		Dénudée + herbacée épars		1									
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			50		Herbacée		2									
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			15		Hébarcée + arbustive épars		3									
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm					Herb. + arbustive + arborescente épars		4									
Chenal linéaire			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm					Hébarcées + arbustive + arborescente		5									
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			10		Présence d'impacts glaciels :											
Fossé			A argile : D < 2 µm					Laisse de crues : oui											
Chute			O Débris organiques					Perturbations anthropiques :											
Dimensions du segment				Écoulement		Type de milieu hydrique													
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac											
Largeur (m)		1		5,7		Pente du lit (%)		4		Étang									
Profondeur (m)		0,04		0,75		Sinueux (%)		20		Rivière									
						Droit (%)		80		Ruisseau		x							
						Autre:				Autre:									
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)													
Minage animal			Naturels			Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)									
Déboisement			Embâcle			Barrage		Site de fraie											
Chablis						Digues		Zone nourriture											
Érosion ponct.						Seuil		Aire de repos											
Débris végétal						Cascades		Tuyau											
Sédimentation			x			Chute		Pont/ponc.		Herbiers									
Pollution			x			Diamètre ponceau : 123mm		Présence de poisson (oui/non)											
Décrochement						Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement									
Autres:						Détails :													
										CROQUIS									
Observations fauniques :																			
Commentaires :																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

[illegible]

Caractérisation du milieu hydrique

[illegible]

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-353.1		Date et évaluateur :		5-oct-2025, RG													
Longueur du segment (m)				Station YSI :															
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G:				100						G: 100									
D:				100						D: 100									
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus														
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:										Hauteur (m)									
D:										Pente (%)									
										Substrat									
Précisions: plantation d'épinettes des deux côtés																			
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			R Roc			Gauche Droite													
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10				>10									
Méandre			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :				5									
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée				0									
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars				1									
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée				2									
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars				3									
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars				4									
Chenal linéaire			x Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente				5									
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			10				Présence d'impacts glaciels :									
Fossé			A argile : D < 2 µm							Laisse de crues :									
Chute			O Débris organiques			80				Perturbations anthropiques :									
Dimensions du segment				Écoulement				Type de milieu hydrique											
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac											
Largeur (m)		1,15		3,68		Pente du lit (%)		2		Étang									
Profondeur (m)		0,04		0,56		Sinueux (%)				Rivière									
						Droit (%)		100		Ruisseau									
						Autre:				Autre:									
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)													
Minage animal			Naturels Artificiels			Description (substrat, etc.) Sup. app. (m²)													
Déboisement			Embâcle Barrage			Site de fraie													
Chablis			Barrage Digue			Zone nourriture													
Érosion ponct.			Seuil Seuil			Aire de repos													
Débris végétal			x Cascades Tuyau			Aire d'abris													
Sédimentation			Chute Pont/ponc.			Herbiers													
Pollution			Diamètre ponceau : 940mm			Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement			Esp. Exot. Env. :			Espèces				Stade de développement									
Autres:			Détails :																
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Commentaires :																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-353.2		Date et évaluateur :		5-oct-2025, JW													
Longueur du segment (m)				Station YSI :															
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G: 100										G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:		5				95				Hauteur (m)									
D:		5				95													
Précisions:										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			R Roc			Gauche Droite													
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10													
Méandre			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. : 5 3													
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée 0													
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars 1													
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée 2													
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars 3													
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars 4													
Chenal linéaire x			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm 10			Hébarcées + arbustive + arborescente 5													
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm 10			Présence d'impacts glaciels :													
Fossé			A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :													
Chute			O Débris organiques 80			Perturbations anthropiques :													
Dimensions du segment				Écoulement				Type de milieu hydrique											
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac											
Largeur (m)		0,87		2,9		Pente du lit (%)		1 Étang											
Profondeur (m)		0,07		0,56		Sinueux (%)		Rivière											
						Droit (%)		100 Ruisseau x											
						Autre:		Autre:											
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)													
Minage animal				Naturels Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)											
Déboisement				Embâcle Barrage		Site de fraie													
Chablis				Barrage Digue		Zone nourriture													
Érosion ponct.				Seuil		Aire de repos													
Débris végétal				Cascades Tuyau		Aire d'abris													
Sédimentation		x		Chute Pont/ponc.		Herbiers													
Pollution				Diamètre ponceau : 940mm		Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement				Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement											
Autres:				Détails :															
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Commentaires : racines et arbres au dessus cours d'eau																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE											
Nom du cours d'eau:		CE-354		Date et évaluateur :		5-oct-2025, RG															
Longueur du segment (m)				Station YSI :																	
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :																	
Catégorie d'utilisation du sol (%)										Type d'aménagement (%)											
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes							
G: 100										G: 100											
D: 100										D: 100											
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus											
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite							
G:						100				Hauteur (m)											
D:		5				95				Pente (%)											
Précisions:										Substrat											
Style fluvial (voir fig)										Type de substrat du lit (%)											
Marche-cuvette				R Roc						Gauche		Droite									
Seuil - Mouille				Bx Gros bloc: D > 500 mm						Largeur végétalisée (m) : >10		>10									
Méandre				B Bloc: 250 mm > D < 500 mm		2				Indice veget. :		5		4							
Divaguant				G Galet: 80 mm > D < 250 mm		8				Complètement dénudée		0									
À tresses				C Caillou: 40 mm > D < 80 mm		15				Dénudée + herbacée épars		1									
Anastomosé				Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm		35				Herbacée		2									
Autres caractéristiques				Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm		20				Hébarcée + arbustive épars		3									
MH dans littoral				Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm						Herb. + arbustive + arborescente épars		4									
Chenal linéaire		x		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm		10				Hébarcées + arbustive + arborescente		5									
Artificialisé				L Limon : 2 µm > D < 50 µm		10				Présence d'impacts glaciels :											
Fossé				A argile : D < 2 µm						Laisse de crues :											
Chute				O Débris organiques						Perturbations anthropiques :											
Dimensions du segment										Écoulement											
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac													
Largeur (m)		S/O		1,8				Pente du lit (%)		9		Étang									
Profondeur (m)		S/O		0,35				Sinueux (%)				Rivière									
								Droit (%)		100		Ruisseau		x							
								Autre:				Autre:									
Problématiques										Présence d'obstacles											
				Naturels		Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)									
Minage animal				Embâcle		Barrage		Site de fraie		non											
Déboisement						Digue		Zone nourriture		non											
Chablis						Seuil		Aire de repos		oui											
Érosion ponct.				x		Cascades		Tuyau		non											
Débris végétal						Chute		Pont/ponc.		non											
Sédimentation								Herbiers													
Pollution		x		Diamètre ponceau :				Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement											
Autres:				Détails :																	
CROQUIS																					
Observations fauniques :																					
Commentaires : l'aire de repos est un petit bassin après les embâcles. Fossé ou cours d'eau potentiellement linéarisé car il ne traverse pas la route.																					

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-355.1		Date et évaluateur :		05-oct-25													
Longueur du segment (m)				Station YSI :															
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)										Type d'aménagement (%)									
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G: 100										G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:				10						Hauteur (m)									
D:		15				85													
Précisions:										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)										Type de substrat du lit (%)									
Marche-cuvette				R Roc						Gauche		Droite							
Seuil - Mouille				Bx Gros bloc: D > 500 mm						Largeur végétalisée (m) :									
Méandre		x (sinueux)		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm		5				Indice veget. :									
Divaguant				G Galet: 80 mm > D < 250 mm		5				Complètement dénudée		0							
À tresses				C Caillou: 40 mm > D < 80 mm		15				Dénudée + herbacée épars		1							
Anastomosé				Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm		15				Herbacée		2							
Autres caractéristiques				Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm		30				Hébarcée + arbustive épars		3							
MH dans littoral				Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm		5				Herb. + arbustive + arborescente épars		4							
Chenal linéaire				Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm		5				Hébarcées + arbustive + arborescente		5							
Artificialisé				L Limon : 2 µm > D < 50 µm		10				Présence d'impacts glaciels :									
Fossé				A argile : D < 2 µm						Laisse de crues :									
Chute				O Débris organiques		10				Perturbations anthropiques :									
Dimensions du segment										Écoulement									
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		S/O		Lac									
Largeur (m)		0,35		2,6				2		Étang									
Profondeur (m)		0,02		0,2				70		Rivière									
								30		Ruisseau		x							
										Autre:		Autre:							
Problématiques										Présence d'obstacles									
Minage animal				Naturels		Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)							
Déboisement				Embâcle		Barrage		Site de fraie											
Chablis		x				Digues		Zone nourriture											
Érosion ponct.				Seuil		Seuil		Aire de repos											
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau		Aire d'abris											
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Herbiers											
Pollution				Diamètre ponceau : 920mm				Présence de poisson (oui/non)											
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement									
Autres:				Détails :															
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Commentaires :																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-355.2		Date et évaluateur :		5-oct-2025, JW													
Longueur du segment (m)				Station YSI :															
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G:				100						G: 100									
D:				100						D: 100									
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus														
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:		15				85				Hauteur (m)									
D:		20				80													
Précisions: plantation d'épinette										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			R Roc			Gauche Droite													
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10				>10									
Méandre			x (sinueux) B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			5				Indice veget. :				5					
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			20				Complètement dénudée				0					
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			30				Dénudée + herbacée épars				1					
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			20				Herbacée				2					
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			10				Hébarcée + arbustive épars				3					
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			5				Herb. + arbustive + arborescente épars				4					
Chenal linéaire			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm							Hébarcées + arbustive + arborescente				5					
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			10				Présence d'impacts glaciels :									
Fossé			A argile : D < 2 µm							Laisse de crues :									
Chute			O Débris organiques							Perturbations anthropiques :									
Dimensions du segment					Écoulement					Type de milieu hydrique									
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac											
Largeur (m)		1,2		1,06		Pente du lit (%)		2		Étang									
						Sinueux (%)		30		Rivière									
Profondeur (m)		0,08		0,28		Droit (%)		70		Ruisseau									
						Autre:				Autre:									
Problématiques					Présence d'obstacles					Composante de l'habitat du poisson (oui/non)									
Minage animal				Naturels Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)									
Déboisement				Embâcle Barrage		Site de fraie													
Chablis		x		Barrage Digue		Zone nourriture													
Érosion ponct.				Seuil Seuil		Aire de repos													
Débris végétal		x		Cascades Tuyau		Aire d'abris													
Sédimentation				Chute Pont/ponc.		Herbiers													
Pollution				Diamètre ponceau : 920mm		Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement				Esp. Exot. Env. :		Espèces		Stade de développement											
Autres:				Détails :															
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Commentaires :																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE											
Nom du cours d'eau:		CE-356.1		Date et évaluateur :		5-oct-2025, RG															
Longueur du segment (m)				Station YSI :																	
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :																	
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)																
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes							
G: 100										G: 100											
D: 100										D: 100											
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus																
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite							
G:		10				90				Hauteur (m)											
D:		10				90															
Précisions:										Pente (%)											
										Substrat											
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine															
Marche-cuvette			R Roc			Gauche Droite															
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10															
Méandre			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. : 4 5															
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée 0															
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars 1															
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée 2															
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars 3															
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars 4															
Chenal linéaire x			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente 5															
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm 10			Présence d'impacts glaciels :															
Fossé			A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :															
Chute			O Débris organiques 90			Perturbations anthropiques :															
Dimensions du segment				Écoulement				Type de milieu hydrique													
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac													
Largeur (m)		0,85		1,1		Pente du lit (%)		2 Étang													
Profondeur (m)		0,07		0,2		Sinueux (%)		10 Rivière													
						Droit (%)		90 Ruisseau x													
						Autre:		Autre:													
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)															
Minage animal			Naturels Artificiels			Description (substrat, etc.) Sup. app. (m²)															
Déboisement			Embâcle Barrage			Site de fraie															
Chablis			Barrage Digue			Zone nourriture															
Érosion ponct.			Seuil Seuil			Aire de repos															
Débris végétal			x Cascades Tuyau			Aire d'abris															
Sédimentation			Chute Pont/ponc.			Herbiers															
Pollution			Diamètre ponceau : 450mm			Présence de poisson (oui/non)															
Décrochement			Esp. Exot. Env. :			Espèces Stade de développement															
Autres:			Détails :																		
										CROQUIS											
Observations fauniques :																					
Commentaires : écoulement laminaire																					

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-356.2		Date et évaluateur :		5-oct-2025, JW													
Longueur du segment (m)				Station YSI :															
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G: 100										G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:		10								Hauteur (m)									
D:						100													
Précisions:										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			R Roc			Gauche		Droite											
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10		>10											
Méandre			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. :		4											
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée		0											
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars		1											
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée		2											
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars		3											
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars		4											
Chenal linéaire			x Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente		5											
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			10		Présence d'impacts glaciels :											
Fossé			A argile : D < 2 µm					Laisse de crues :											
Chute			O Débris organiques			90		Perturbations anthropiques :											
Dimensions du segment				Écoulement		Type de milieu hydrique													
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		26		Lac									
Largeur (m)		1		1,5		Pente du lit (%)		2		Étang									
Profondeur (m)		0,08		0,2		Sinueux (%)		10		Rivière									
						Droit (%)		90		Ruisseau		x							
						Autre:				Autre:									
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)													
Minage animal			Naturels			Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)									
Déboisement			Embâcle			Barrage		Site de fraie											
Chablis			Barrage			Digue		Zone nourriture											
Érosion ponct.			Seuil			Seuil		Aire de repos											
Débris végétal			x Cascades			Tuyau		Aire d'abris											
Sédimentation			Chute			Pont/ponc.		Herbiers											
Pollution			Diamètre ponceau : 450mm			Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement			Esp. Exot. Env. :			Espèces		Stade de développement											
Autres:			Détails :																
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Commentaires :																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE									
Nom du cours d'eau:		CE-357.1		Date et évaluateur :		5-oct-2025, RG													
Longueur du segment (m)				Station YSI :															
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :															
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)														
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes					
G: 100										G: 100									
D: 100										D: 100									
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus									
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite					
G:						100				Hauteur (m)									
D:						100													
Précisions:										Pente (%)									
										Substrat									
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine													
Marche-cuvette			R Roc			Gauche Droite													
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10													
Méandre			x (sinueux) B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			5 Indice veget. : 4													
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			10 Complètement dénudée													
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			5 Dénudée + herbacée épars													
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			60 Herbacée													
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			10 Hébarcée + arbustive épars													
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars													
Chenal linéaire			Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente													
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			10 Présence d'impacts glaciels :													
Fossé			A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :													
Chute			O Débris organiques			Perturbations anthropiques :													
Dimensions du segment				Écoulement				Type de milieu hydrique											
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac											
Largeur (m)		1,9				Pente du lit (%)		8 Étang											
Profondeur (m)		0,3				Sinueux (%)		30 Rivière											
						Droit (%)		70 Ruisseau		x									
						Autre:		Autre:											
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)													
Minage animal			Naturels Artificiels			Description (substrat, etc.) Sup. app. (m²)													
Déboisement			Embâcle Barrage			Site de fraie													
Chablis			x Barrage Digue			Zone nourriture													
Érosion ponct.			Seuil Seuil			Aire de repos													
Débris végétal			x Cascades Tuyau			Aire d'abris													
Sédimentation			Chute Pont/ponc.			Herbiers													
Pollution			Diamètre ponceau : 400mm			Présence de poisson (oui/non)													
Décrochement			Esp. Exot. Env. :			Espèces Stade de développement													
Autres:			Détails :																
CROQUIS																			
Observations fauniques :																			
Commentaires :																			

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE											
Nom du cours d'eau:		CE-357.2		Date et évaluateur :		5-oct-2025, RG															
Longueur du segment (m)				Station YSI :																	
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :																	
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)																
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes							
G: 100										G: 100											
D: 100										D: 100											
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus																
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite							
G:		5				95				Hauteur (m)											
D:		5				95															
Précisions:										Pente (%)											
										Substrat											
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine															
Marche-cuvette			R Roc			Gauche Droite															
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) : >10															
Méandre			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			Indice veget. : 3 4															
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			Complètement dénudée 0															
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			Dénudée + herbacée épars 1															
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			Herbacée 2															
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			Hébarcée + arbustive épars 3															
MH dans littoral			x Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm			Herb. + arbustive + arborescente épars 4															
Chenal linéaire			x Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			Hébarcées + arbustive + arborescente 5															
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			Présence d'impacts glaciels :															
Fossé			A argile : D < 2 µm			Laisse de crues :															
Chute			O Débris organiques			Perturbations anthropiques :															
Dimensions du segment				Écoulement				Type de milieu hydrique													
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac													
Largeur (m)		1,5				Pente du lit (%)		2 Étang													
Profondeur (m)		0,15				Sinueux (%)		10 Rivière													
						Droit (%)		90 Ruisseau		x											
						Autre:		Autre:													
Problématiques			Présence d'obstacles			Composante de l'habitat du poisson (oui/non)															
Minage animal			Naturels Artificiels			Description (substrat, etc.) Sup. app. (m²)															
Déboisement			Embâcle Barrage			Site de fraie															
Chablis			Barrage Digue			Zone nourriture															
Érosion ponct.			Seuil Seuil			Aire de repos															
Débris végétal			x Cascades Tuyau			Aire d'abris															
Sédimentation			Chute Pont/ponc.			Herbiers															
Pollution			Diamètre ponceau : 400mm			Présence de poisson (oui/non)															
Décrochement			Esp. Exot. Env. :			Espèces Stade de développement															
Autres:			Détails :																		
										CROQUIS											
Observations fauniques :																					
Commentaires : le cours d'eau se déverse dans le milieu humide, un lit est toujours visible mais sa largeur n'est qu'une fraction du lit caractérisé																					

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total		0,00	#DIV/0!			

Caractérisation du milieu hydrique


Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE										
Nom du cours d'eau:		CE-358.1		Date et évaluateur :		5-oct-2025, RG														
Longueur du segment (m)				Station YSI :																
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :																
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)															
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes						
G: 100										G:										
D: 100										D:										
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus										
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite						
G:		10								Hauteur (m)										
D:						100														
Précisions:										Pente (%)										
										Substrat										
Style fluvial (voir fig)			Type de substrat du lit (%)			État bande riveraine														
Marche-cuvette			R Roc			Gauche					Droite									
Seuil - Mouille			Bx Gros bloc: D > 500 mm			Largeur végétalisée (m) :														
Méandre			B Bloc: 250 mm > D < 500 mm			5					Indice veget. :									
Divaguant			G Galet: 80 mm > D < 250 mm			20					Complètement dénudée					0				
À tresses			C Caillou: 40 mm > D < 80 mm			15					Dénudée + herbacée épars					1				
Anastomosé			Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm			25					Herbacée					2				
Autres caractéristiques			Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm			20					Hébarcée + arbustive épars					3				
MH dans littoral			Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm								Herb. + arbustive + arborescente épars					4				
Chenal linéaire			x Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm			5					Hébarcées + arbustive + arborescente					5				
Artificialisé			L Limon : 2 µm > D < 50 µm			10					Présence d'impacts glaciels :									
Fossé			A argile : D < 2 µm								Laisse de crues :									
Chute			O Débris organiques								Perturbations anthropiques :									
Dimensions du segment					Écoulement					Type de milieu hydrique										
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac												
Largeur (m)						Pente du lit (%)		2			Étang									
Profondeur (m)						Sinueux (%)					Rivière									
						Droit (%)		100			Ruisseau			x						
						Autre:					Autre:									
Problématiques					Présence d'obstacles					Composante de l'habitat du poisson (oui/non)										
Minage animal				Naturels		Artificiels		Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)										
Déboisement				Embâcle		Barrage		Site de fraie												
Chablis						Digues		Zone nourriture												
Érosion ponct.				Seuil		Seuil		Aire de repos												
Débris végétal		x		Cascades		Tuyau		Aire d'abris												
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Herbiers												
Pollution				Diamètre ponceau : 450mm				Présence de poisson (oui/non)												
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement										
Autres:				Détails :																
CROQUIS																				
Observations fauniques :																				
Commentaires :																				

Espèces par strate		H (m)	% Absolu	% Relatif	Espèce dominante	Statut
Arborescente						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Arbustive / Régénération						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)						
Gauche				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		
Droite				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
				#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total			0,00	#DIV/0!		

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION					Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE											
Nom du cours d'eau:		CE-358.2		Date et évaluateur :		5-oct-2025, JW										
Longueur du segment (m)				Station YSI :												
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :												
Catégorie d'utilisation du sol (%)					Type d'aménagement (%)											
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes		
G: 70				30						G: 100						
D: 90				10						D: 100						
État des berges (Unités HGM)					Géométrie des talus											
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite		
G:		20				80				Hauteur (m)						
D:		30				70				Pente (%)						
Précisions: plantation d'épinette											Substrat					
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine										
Marche-cuvette		R Roc				Gauche			Droite							
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D >500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10			>10							
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				3			Indice veget. :							
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm				12			Complètement dénudée			0				
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				20			Dénudée + herbacée éparsée			1				
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				40			Herbacée			2				
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				20			Hébarcée + arbustive éparsée			3				
MH dans littoral		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm							Herb. + arbustive + arborescente éparsée			4				
Chenal linéaire		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm							Hébarcées + arbustive + arborescente			5				
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm				10			Présence d'impacts glaciels :							
Fossé		A argile : D < 2 µm							Laisse de crues :							
Chute		O Débris organiques							Perturbations anthropiques :							
Dimensions du segment					Écoulement			Type de milieu hydrique								
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac								
Largeur (m)		1,65				Pente du lit (%)		5		Étang						
Profondeur (m)		0,5				Sinueux (%)				Rivière						
						Droit (%)				Ruisseau						
						Autre:				Autre:						
Problématiques		Présence d'obstacles				Composante de l'habitat du poisson (oui/non)										
		Naturels		Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)						
Minage animal		Émbâcle		Barrage		Site de fraie										
Déboisement		Barrage		Digue		Zone nourriture										
Chablis		Seuil		Seuil		Aire de repos										
Érosion ponct.		x		Cascades		Tuyau										
Débris végétal				Chute		Pont/ponc.		Herbiers								
Sédimentation																
Pollution				Diamètre ponceau : 450mm				Présence de poisson (oui/non)								
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Stade de développement								
Autres:				Détails :												
CROQUIS																
Observations fauniques :																
Commentaires : Plantation d'épinette. Émbacles qui créent des seuils suivi d'une section plate																

Espèces par strate				H (m)	% Absolu	% Relatif	espèce dominante	Statut
Gauche	Arborescente							
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total				0,00	#DIV/0!			
Droite						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total				0,00	#DIV/0!			
Arbustive / Régénération								
Gauche						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total				0,00	#DIV/0!			
Droite						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total				0,00	#DIV/0!			
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)								
Gauche						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total				0,00	#DIV/0!			
Droite						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
						#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
Total				0,00	#DIV/0!			



Section 1 - IDENTIFICATION						Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE										
Nom du cours d'eau:		CE-359		Date et évaluateur : 5-oct-2025												
Longueur du segment (m)				Station YSI :												
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :												
Catégorie d'utilisation du sol (%)						Type d'aménagement (%)										
Naturel		Agriculture		Foresterie		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornemental		Matériaux inertes		
G:				100						G: 100						
D:				100						D: 100						
État des berges (Unités HGM)						Géométrie des talus										
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite		
G:						100				Hauteur (m)						
D:						100										
Précisions: plantation d'épinette						Pente (%)				Substrat						
Style fluvial (voir fig)		Type de substrat du lit (%)				État bande riveraine										
Marche-cuvette		R Roc				Gauche			Droite							
Seuil - Mouille		Bx Gros bloc: D >500 mm				Largeur végétalisée (m) : >10			>10							
Méandre		B Bloc: 250 mm > D < 500 mm				Indice veget. :			5			5				
Divaguant		G Galet: 80 mm > D < 250 mm				Complètement dénudée			0			0				
À tresses		C Caillou: 40 mm > D < 80 mm				15		Dénudée + herbacée épars			1			1		
Anastomosé		Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm				20		Herbacée			2			2		
Autres caractéristiques		Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm				50		Herbacée + arbustive épars			3			3		
MH dans littoral		Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm						Herb. + arbustive + arborescente épars			4			4		
Chenal linéaire		x		Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm		10		Herbacées + arbustive + arborescente			5			5		
Artificialisé		L Limon : 2 µm > D < 50 µm				5		Présence d'impacts glaciels :								
Fossé		A argile : D < 2 µm				Laisse de crues :										
Chute		O Débris organiques				Perturbations anthropiques :										
Dimensions du segment						Écoulement		Type de milieu hydrique								
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac								
Largeur (m)		S/O		75				3		Étang						
Profondeur (m)		S/O		0,1				100		Rivière						
						Sinueux (%)										
						Droit (%)		100		Ruisseau		x				
						Autre:				Autre:						
Problématiques						Présence d'obstacles		Composante de l'habitat du poisson (oui/non)								
		Naturels		Artificiels				Description (substrat, etc.)		Sup. app. (m²)						
Minage animal						Site de fraie										
Déboisement		Embâcle		Barrage		Zone nourriture										
Chablis				Barrage		Digue										
Érosion ponct.				Seuil		Aire de repos										
Débris végétal				Cascades		Tuyau										
Sédimentation				Chute		Pont/ponc.		Herbiers								
Pollution				Diamètre ponceau :				Présence de poisson (oui/non)								
Décrochement				Esp. Exot. Env. :				Espèces		Stade de développement						
Autres:				Détails :												
CROQUIS																
Observations fauniques :																
Commentaires :																

Espaces par strate			H (m)	% Absolu	% Relatif	Espace dominante	Status
Arborescente							
Gauche					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total		0,00		#DIV/0!		
Droite					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total		0,00		#DIV/0!		
Arbustive / Régénération							
Gauche					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total		0,00		#DIV/0!		
Droite					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total		0,00		#DIV/0!		
Non ligneuse (Herbacée et muscinale)							
Gauche					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total		0,00		#DIV/0!		
Droite					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
					#DIV/0!	#DIV/0!	#N/A
	Total		0,00		#DIV/0!		

Caractérisation du milieu hydrique

Section 1 - IDENTIFICATION										Section 5 - VÉGÉTATION DES BANDES RIVERAINE					
Nom du cours d'eau:		CE-359.2		Date et évaluateur :		05-oct-25				Espèces par strate					
Longueur du segment (m)				Station YSI :						H (m) % Absolu % Relatif Espèce dominante Statut					
Station d'inventaire :				Conditions météorologiques :											
Catégorie d'utilisation du sol (%)										Type d'aménagement (%)					
Naturel		Agriculture		Forêt		Infrastructure		Habitée		Végétation naturelle		Végétation ornementale		Matériaux inertes	
G: 100										G: 100					
D: 100										D: 100					
État des berges (Unités HGM)										Géométrie des talus					
		Érosion		Accumulation		Stable		Artificialisées				Gauche		Droite	
G:		20				80				Hauteur (m)					
D:		5				95				Pente (%)					
Précisions:										Substrat					
Style fluvial (voir fig)										Type de substrat du lit (%)					
Marche-cuvette										R Roc					
Seuil - Mouille										Bx Gros bloc: D > 500 mm					
Méandre										B Bloc: 250 mm > D < 500 mm					
Divaguant										G Galet: 80 mm > D < 250 mm					
À tresses										C Caillou: 40 mm > D < 80 mm					
Anastomosé										Gr Gravier: 2 mm > D < 40 mm					
Autres caractéristiques										Sg Sable g : 0,5 mm > D < 2 mm					
MH dans littoral										Sm S. moy : 0,25 mm > D < 0,5 mm					
Chenal linéaire x										Sf Sable fin : 50 µm > D < 0,25 mm					
Artificialisé										L Limon : 2 µm > D < 50 µm					
Fossé										A argile : D < 2 µm					
Chute										O Débris organiques					
Dimensions du segment										Écoulement					
Mouille		Plein-bord		Notes		Vitesse (s/m)		Lac							
Largeur (m)		S/O		3,3		Pente du lit (%)		6		Étang					
Profondeur (m)		S/O		0,45		Sinueux (%)		20		Rivière					
						Droit (%)		80		Ruisseau					
						Autre:				Autre:					
Problématiques										Présence d'obstacles					
Minage animal										Naturels Artificiels					
Déboisement										Embâcle Barrage					
Chablis										Barrage Digue					
Érosion ponct.										Seuil Seuil					
Débris végétal										x Cascades Tuyau					
Sédimentation										Chute Pont/ponc.					
Pollution										Diamètre ponceau : 400mm					
Décrochement										Esp. Exot. Env. :					
Autres:										Détails :					
Observations fauniques :										CROQUIS					
Commentaires :															
Gauche										Arbustive / Régénération					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
Total										0,00 #DIV/0! #DIV/0! #N/A					
Droite										Arbustive / Régénération					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
Total										0,00 #DIV/0! #DIV/0! #N/A					
Gauche										Non ligneuse (Herbacée et muscinale)					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
Total										0,00 #DIV/0! #DIV/0! #N/A					
Droite										Non ligneuse (Herbacée et muscinale)					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
										#DIV/0! #DIV/0! #N/A					
Total										0,00 #DIV/0! #DIV/0! #N/A					